

ادارة طلب الطاقة وفرص ترشيد استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية الجزء الأول

Demand Side Management

Energy Conservation Opportunities In Industrial and Commercial Installation Part 1

دکتــور مهندس **کامیلیا پوسف محمد**

> مراجعة دكتــور مهندس محمد صلاح السبكي

الطبعة الأولى في ديسمبر ١٩٩٧

de la companya de la

الطبعة الثانية في أبريل ٢٠٠٠

الطبعة الثالثة في سبتمبر ٢٠٠٢

تصميم الغلاف مهندس / أحمد طه هاشم

بِثِنْمِلْتِكَالِجَخِزَالِجَهُيْنَ

" وَلاَ تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "

صدَقَ الله العَظيم سُورَة الأعراف ـ الآية ٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى مكننى من إعداد الجزء الاول من كتاب إدارة طلب الطاقة وفرص ترشيد استخدام الطاقة فى المنشآت الصناعية و التجارية . يشتمل الكتاب على الأبواب الآتية : التعريف بإدارة طلب الطاقة – طلب الطاقة للمستهلك – نظم البخار والمتكاثف – الغلايات ونظم الإحتراق – الأفران – نظم التكييف .

هذا وسنتعرض إن شاء الله في الجزء الثاني إلى التعريفة ، تخطيط برنامج إدارة طلب الطاقة ، تكنولوجيا التطبيق ، تطبيقات عملية

أتقدم بخالص الشكر للسيد المهندس / أحمد مصطفى المفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإسمى وإسم المهندسين والفننين اللذين استفادوا بمجموعة الكتب العلمية والعملية التى صدرت باللغة العربية وعلى استمرار تشجيع سيادته الدائم لكل جديد في العلم .

وقد قام بمراجعة الكتاب السيد الدكتور / محمد صلاح السبكى الذى بذل جهدا مشكورا فى المساهمة في إخراج الكتاب على هذه الصورة .

وأدعو الله أن تعم الفائدة المرجوة من وراء هذا الكتاب جموع المهندسين والفنيت المهتمين بهذا المجال .

وفقتا الله إلى مافيه خير مصرنا الحبيبة وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

إسكندرية في ديسمبر ١٩٩٧

د. / کامیلیا یوسف محمد

A company of the comp

and the second s

garantini kalendra da kalendra da kalendra garantini da kalendra da kalendra da kalendra da kalendra da kalend Barantini kalendra da kalen

and the second of the second o

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

تعد الطاقة بكافة صورها من أهم العوامل المؤثرة على الحياة الإنسانية وتطورها ولقد أتعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان منذ عهوده الأولى بالطاقة من مصادر عديدة وبصور مختلفة . واعتمدت البشرية على هذه المصادر للطاقة وطوعتها بما يخدم احتياجاتها وتطورها ورقيها . واختلفت على مر الأزمنة درجة الاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة تبعا للاحتياجات الإنسانية وكذا المقدرة على تطويعها بما يخدم أغراض الاستخدام المختلفة . ولقد تطور استخدام الإنسان للطاقة حتى العهود الراهنة حيث تركز استخدامه لها بصورة رئيسية إما بشكل مباشر عن طريق حرق الأنواع المختلفة من الوقود أو بطريقة غير مباشرة عن طريق استخدامه للطاقة الكهربائية المولدة من حرق الإحصائيات الأخيرة لجمهورية مصر العربية أو الطاقة الشمسية أو الرياح . ولقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة لجمهورية مصر العربية أن نسبة استخدام الطاقة تصل إلى تسعة وخمسين بالمائة عن طريق الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري أما النسبة الباقية من والتوزيع الكهربائية . أما باقي تكنولوچيات استخدام الطاقة كالطاقة الشمسية والرياح والمد والبزر وطاقة الكتلة الحيوية فهي لا زالت في مراحل أولية من حيث توفرها للاستخدام على مستوى منتشر في مصر .

ويشتمل هذا الجزء الأول من الكتاب على عرض لعدد من الجواتب الهندسية المختلفة الخاصة بإدارة طلب الطاقة حيث نتعرف على تعيفات الطاقة ومنحنيات الأحمال والمبادئ الأساسية لآليات إدارة طلب الطاقة وبيان أهمية الدور الذي يقوم به المستخدم النهائي وتأثيره المباشر على درجة أداء الجهات التي تقوم بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الحرارية أو الكهرباء أو الكهربائية . كما يتم عرض استخدامات الطاقة الأولية في غير إنتاج الكهرباء والتكنولوجيات المنظمة لها في كل من الأفران ونظم الاسترجاع الحراري ونظم الاحتراق ونظم البخار شاملا إنتاجه في الغلايات وشبكات التوزيع ونظم التبريد والتكييف من خلال رؤية لاستخدامات الطاقة وسعة أداء المعدات .

ويقدم هذا الجزء من كتاب إدارة طلب الطاقة العديد من الأدوات المفيدة والتى تخدم العاملين في مجال الطاقة من دارسين أو مصممين أو منقنين أو مشغلين . وتبرز من خلال هذا العمل أهمية التعاون المشترك ما بين الجهة المنتجة والموزعة للطاقة مع الجهات المستخدمة لها بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل للمعدات الاستثمارية المسئولة عن انتاج وتوزيع الطاقة . ويبرز من هذا الجزء من الكتاب التأثير الإيجابي والمباشر لمشاريع وبرامج إدارة طلب الطاقة على الاستثمارات المباشرة لمعدات إنتاج وتوزيع الطاقة ورفع الكفاءة المالية لاستخدامات الطاقة على مستوى المستخدم النهائي ورفع الكفاءة الاقتصادية على المستوى القومي .

ولقد شرفت بدعوتى للتعاون لإخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود وأرجو أن يكون جهدى المتواضع قد ساهم بعض الشئ في هذا العمل بجانب الجهود الزاخرة والمتميزة لكاتبة هذا الكتاب ولشركة توزيع كهرباء الإسكندرية وقياداتها التي تقدم خدمة جليلة للعاملين في مجالي الكهرباء والطاقة بتبنيها هذه السلسلة من الإصدارات العلمية والعملية والتي تفيد كافة العاملين والمهتمين في هذا المجال.

والله الموفق

شعبان ۱۴۱۸ - دیسمبر ۱۹۹۷

دكتور مهندس محمد صلام السبكي كلية الهندسة – جامعة القاهرة

الباب الأول ادارة طلب الطاقة DSM

4

1-1 تاريخ ادارة طلب الطاقة

تخلقت وتولدت فكرة ادارة طلب الطاقة (DSM) (Demand Side Management) وتكاليف الطاقة بواسطة الصناعة الأمريكية وذلك عام 1973 وهـوعام أزمة البترول . حيث حدث ارتفاع صارخ لأسعار البترول ، وأصبح المسئولين عن الطاقة أكثر ادراكا ووعيا لأهمية عمل برامج لترشيد استخدام الطاقة والتفكير في كيفية الحد من الاستهلاك الزائد للطاقة وأيضا الحد من غلو الوقود . .

وأخذت شركات توزيع الكهرباء فى أمريكا الأمر على عاتقها وفكرت فى بدائسل للبترول وأصبح تعبير طلب الطاقة (DSM) هو العنوان الساخن لشركات التوزيع الأمريكية . والتى أخذت تنشر التعريف لبرنامج DSM ...

وبدأت بتعريفات شائعة منها:

* عزيزى المستهك : أنت مدعو لترشيد أستخدام الطاقة ، ونحن مستعدون لمساعدتك * Customer, we want you to manage your demand, and we will help you

* يجب أن تتعلم كيفية ترشيد استخدام الطاقة التي نملكها We must learn to conserve the energy sources that we have

* يجب أن تتعلم كيف تتحكم في أستهلاك الطاقة دون هدم هيكل المجتمع الدولى
We must learn to control the consumption of energy without destroying the fabric of world society.

* تذكر ، عند التخطيط لترشيد استخدام الطاقة ، يجب أن نبحث عن الطاقة المتبددة * Remember, when you plan for energy conservation, you want to look for wasted energy .

*عندما لا تحتاج للكهرباء ، افصلها

When you don't need it, turn it off.

2-1 تعريفات ادارة طلب الطاقة Definitions of DSM

فيما يلى بعض تعريفات ادارة طلب الطاقة:

1- ادارة طلب الطاقة هي التخطيط والتطبيق والتقييم لأنشطة شركات الخدمات المصممة لتشجيع وحث المستهلكين لتحسين نماذج استهلاكاتهم الكهربائية وذلك بالنسبة لكل من الزمن ومستوى القدرة والطاقة .

Demand - Side Management is the planning, implementation, and evaluation of utility activities designed to encourage customers to modify their consumption patterns, both with respect to the timing and level of demand (kw) and energy (kwh).

2- ادارة طلب الطاقة هي تجميع برامج وتكنولوجيات لها غرض ادارة بروفيل الأحمال ونمو أحمال الشبكة. تحتوى هذه البرامج والتكنولوجيات على الطرق الآتية: الأحمال ونمو أحمال الشبكة. تحتوى هذه البرامج حث المستهلك على الترشيد الزاحة أو تغير شكل منحنى الحمل، تحسين الكفاءة، برامج حث المستهلك على الترشيد DSM is a collection of programs and technologies that have the objective of managing power system load growth and load profiles. These programs and technologies include load shifting or shaping, efficiency improvements, customer incentive programs, and conservation.

3- ادارة طلب الطاقة هي : العمل أكثر بقدرة أقل .
DSM is doing more with less capacity .

4- ادارة طلب الطاقة هو التأثير الحادث على القدرة أو على عداد الاستهلاك، والذى يغير منتنى حمل مصدر التغذية ، ويعتبر حث مباشر أو غير مباشر من شركات التوزيع . Actions taken on the demand or customer side of the electric meter, which change the utility's load shape and which are directly or indirectly stimulated by the utility .

5- ادارة طلب الطاقة هو التأثير الحادث على القدرة أوعلى عداد الاستهلاك ، والذى ينتج عنه تقليل القدرة المستخدمة في بعض الدورات على الأقل ، ويعتبر حث مباشر أو غير مباشر من شركات التوزيع (يعرف هذا المعنى بالمعنى المحدد) .

Actions taken on the demand or customer side of the electric meter, which result in reductions in power usage in at least some periods and which are directly or indirectly by the stimulated by the utility (narrow definition).

. أدارة طلب الطاقة هي دراسة تأثير تغيير نمط استهلاك طلب الطاقة. Deliberate actions to change the pattern of consumers 'demand (use) for energy.

3-1 الوقود في العالم

شهد القرن العشرين تزايد هائل في عدد السكان صاحبه تطور وتوسع ونمو مطرد في الصناعة. فقد تزايد عدد السكان من 2 إلى 5.3 مليار خلال الفترة من 1930 إلى 1930 بينما تضاعفت الصناعة خمس مرات ما كانت عليه في العقد 1950. تطور الصناعة يعنى الاحتياج إلى طاقة كهربائية أكبر لذا تعدت الطاقة المطلوبة حاليا ثلاثة أضعاف احتياجات عام 1950

تدرجت مصادر الطاقة من الخشب إلى القدم والقوة الكهربائية المائية . ثم بدأ فى العقد 1860 أنتاج النقط - تبعه اكتشاف الغاز ثم نعبت الطاقة النووية دورا هاما فى دول كثيرة .

ويوضح شكل (1-1) تطور أنواع الوقود في الفترة من 1900 إلى 1987، بوحدات طن الزيت المكافىء (equivalent tonnes of oil) والذي يرمز له بالرموز toe توجد أنواع مختلفة من الوقود منها:

النفط (nuclear) ، الغاز (Gas) ، الغاز (coal) ، النووى (nuclear) ، المائى (coal) ، المنائى (hydro) ، النفط (in (nuclear) ، النفط (biomass) مخلفات الحيوانات (biomass) ويستهلك منها العالم قيم مختلفة فمثلا يوضح شكل (1-2) أستهلاك الطاقة عالميا عام 1987 لأنواع الوقود المختلفة والتي تمثل أستهلاك كلى يساوى 10° toe/yr و تحول حوالى 10° من الطاقة الأساسية الأولية فى العالم إلى كهرباء (والتي تمثل toe 10° toe من الوقود) – ويبين شكل (1-3) الطاقة الكهربائية المولدة فى العالم عام 1987 تبعا لنوع الوقود المستخدم ، ويكون مجموعة 10° Wh

يمثل النقط والغاز أهمية قصوى للعالم، لذا تعرضت كثير من التقارير والأبحاث العالمية والدولية إلى المنصرف والاحتياطى المعلوم والمتوقع، وفيما يلى توضيح لذلك اكتشف النفط في الولايات الأمريكية في حوالي 8 1860، وصاحب ذلك تطور سريع في الصناعة، كذلك اكتشف النفط في بعض الأماكن مثل أذربيجان وإيرانواستغل نفط الشرق الأوسط بتوسع نتيجة رخص ثمنه في الفترة 1950، وتضاعف استهلاك النفط كل عشر سنوات في الفترة 1970 - 1950

نظرا للأهمية القصوى للنفط حدث توتر عالمى ، وتشكلت منظمة "أوبك" (OEPC) فى عام 1960 للاعتناء بالدول المولدة للنفط حديثًا وخاصة الموجودة فى الشرق الأوسط . توالت الحروب فى الشرق الأوسط وصاحبها أزمة بترول فى السنوات 1956,1967 توالت الحروب فى الشرق الأوسط وصاحبها أزمة بترول فى السنوات 1973,1979 وامتازت أزمة عامى 1973,1979 فى ارتفاع أسعار البترول . لذا بدأ التفكير فى المصادر البديلة مثل الطاقة النووية ، كذلك استغلال الأراضى الجديدة المحتوية على البترول مثل بحر الشمال والسكا بالولايات المتحدة الأمريكية . ثم حدث اتخفاض فى أسعار البترول فى عام 1986 ومازال منخفض حتى عام 1994

تستورد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من %45 من استهلاكها للنفط، حيث تستورد النفط كل من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق وجنوب شرق أسيا وتعتبر روسيا أكثر الدول استخداما للنفط.

ولكن سوف يقل اتتاج النفط في كل من بحر الشمال وأمريكا الشمالية في العقد \$1990 ويتوقع حدوث زيادة في انتاج النفط ستكون في الشرق الأوسط والتي يتوقع أن تكون %65 من الاحتياطي العالمي .

تم دراسة الأوضاع المستقبلية للنفط في السوق الاوروبية المشتركة EC (The European Common Market) وكاتت النتيجية : سيتزايد اعتماد العالم على نفط الشرق الأوسط ، وأن المتوقع من نفس المنطقة في عام 2000 سيكون أكبر من مثيله قبل عام 1973 ويمثل حوالي %50 من الاستهلاك الكلي للعالم .

يوضح شكل (1-4) كمية النفط الاحتياطى المكتشف proved recoverable reserves (1-4) في الشرق الأوسط - أمريكا اللاتينية - روسيا - شرق أوروبا - أفريقيا - أمريكا الشمالية - أوروبا الغربية - آسيا .

ويستعرض شكل (5-1) أكبر البلدان المحتوية على نفط احتياطي مكتشف والذي يوضيح أن المملكة العربية السعودية هي أعظم هذه الدول بينما كندا هي أقلهم .


ويبين شكل (6-1) مقارنة بين النفط المستهلك والاحتياطى فى مناطق العالم المختلفة . خلال السنوات القليلة الماضية تزايد المخزون الاحتياطى للغاز (Gas) عالميا . وأصبح حاليا أكثر من النفط . وتعتبر روسيا هى أكبر المصادر حيث تمثل %50 ، يليها الشرق

الأوسط ويمثل حوالي %40


حاليا تنتج أمريكا الشمالية احتياجها من الغاز وتستورد دول غرب أوروبا حوالى %20 ويوضح شكل (7-1) المخزون الاحتياطي للغاز في مناطق العالم المختلفة .

يبين جدول (1-1) وحدات الطاقة المختلفة ومقارنة بينها.


مما سبق يتضح أن أزمة البترول العربى بدأت فى عام 1973 - يلى ذلك تخليق وتوليد فكرة ادارة الاحمال والطاقة - والتفكير فى تكلفة الطاقة - وذلك عن طريق الصناعات الأمريكية وأصبح المستهلك والمنتج أكثر ادراكا ووعيا للأحمال والطاقة . ما هو الاستخدام الأمثل ؟ ... ماذا عن ترشيد الطاقة ؟ ... ماذا عن ادارة الأحمال ؟ ... وذلك للوصول إلى تحكم فى الحد من زيادة الاستهلاك ومنع ارتفاع الأسعار .




شكل (1-1) تطور أنواع الوقود في الفترة من 1900 الى 1987




شكل (2-1) استهلاك الطاقة عالميا عام 1987 لانواع الوقودالمختلفة




شكل (3-1) الطاقة الكهربائية المولدة في العالم عام 1987 تبعا لنوع الوقود المستخدم



شكل (4-4) كمية النفط الاحتياطى المكتشف في مناطق العالم المختلفة (ادارة طلب الطاقة -1)



(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل (7-1) مخزون الغاز الاحتياطى في مناطق العالم المختلفة

جدول (1-1) وحدات الطاقة المختلفة ومقارنة بينها

Energy units and comparison

Units (physical)

1 wattsecond (Ws) =1 joule = 1 newtonmeter (Nm)

1 kWh = 860 kilo calories (kcal)

1 British thermal unit (Btu) = 0.293 Wh = 1055 Ws

1 Q = 10¹⁸ Btu = 293 000 Twh 1 hours power (hp) = 736 watt (W)

1 ton equivalent oil (toe) = 10034 Mcal = 42103 MJ = 11700KWh(thermal)

11

WEC (conversion factors)

1000 kWh (electricity) = 9.36 GJ (primary energy)

gives 1 toe (thermal) = 4500 kWh (el) gives thermal effeciency = 38.5 % 1 tonne of coal equivalent (tce) = 0.697 toe

 $1000 \text{ m}^3 \text{ of natural gas} = 0.857 \text{ toe}$

Oil units

1 barrel = $0.159 \text{ m}^3 = 1/6.3 \text{ m}^3 = \text{approx } 0.136 \text{ tonnes}$ 1 barrel/day (bpd) (raw oil) = 58 m^3 /year = 50 toe/year = 0.587 Twh/year

Prefixes

kilo = 10^3 tera = 10^{12} maga (M) = 10^6 pica = 10^{15} giga (G) = 10^9

Energy content of fuel

1 tonne = 7600 kWh (thermal) **Black coal** 1 tonne = 1.16 m^3 = 11740 kWh (thermal) Raw oil 1 m^3 = 8700 kWh (thermal) Gasoline 1 m³ = 9880 kWh (thermal) Light oil 1 m³ = 10800 kWh (thermal) **Heavy oil** 1 m³ = 1240 kWh (thermal) Wood(dry) = 2200 kWh (thermal) 1 tonne **Peat** 1 m^3 = 9300 kWh (thermal)Natural gas

1 tonne of U (thermal reactor) = $45\ 000\ 000\ kWh$ (el) = $10\ 000\ toe$ (equiv.thermal) 1 tonne of uranium (breeder) = $225\ 000\ 000\ kWh$ (el) = $500\ 000\ toe$ (equiv.thermal)

الباب الثاتي طلب الثاتي طلب الطاقة للمستهلك

Customer Energy. Demand

2-1 الطلب الكهربي Electricity Demand

لامكانية حدوث تآلف وتفاهم لمنحنى الحمل ، يجب معرفة العوامل المؤثرة في خصائص الحمل ، وفيما يلي التعريفات والعوامل المؤثرة في الحمل الكهربي :

' (Demand) بنائيا -1

طلب النظام أو المنشأة هو متوسط الحمل المطلوب، وعادة يكون بوحدات: WW أو KA أو KVA أو KVA أو KVA لفترة زمنية مناسبة أو محددة. أي أن الطلب هو متوسط الحمل نفترة زمنية ولا يوجد شيء يسمي الطلب اللحظي (instantaneous demand)

(Average Demand) عنوسط الطلب -2

متوسط الطلب لمنشأة هو متوسط القدرة المطلوبة خلال فترة زمنية محددة ، يوم أو شهر أو سنة والتي تعطى متوسط القدرة اليومي أو الشهري أو السنوى . ويخضع متوسط القدرة للعلاقة الآتية :

Average power = $\frac{\text{kwh consumed in the period}}{\text{hours in the period}}$

أى أن متوسط القدرة هواستهلاك الطاقة (kwh) خلال فترة مقسموما على عدد ساعات هذه الفترة .

3- أقصى طلب (Maximum Demand)

أقصى طلب لمنشأة هو أكبر كل الطلبات الحادثة خلال فترة معطاة ، يمكن أن تكون يوم أو شهر أو سنة . ويكون معلوما أنه ليس أكبر طلب لحظى ولكن أكبر متوسط طلب قدرة

يحدث خلال أى فترة زمنية صغيرة مثلا دقيقة واحدة، 15 دقيقة، 30 دقيقة من الدورة في شكل (1-2) منحنى حمل لفترة 5 ساعات . لتحديد أقصى طلب لهذا المنحنى يجب تحديد الفترة المراد حساب أقصى طلب فيها . فمثلا أقصى طلب خلال 30 دقيقة للفترة AB أو من الساعة P.M إلى الساعة P.M و من الساعة 288 kw

وقد حسب كالآتى:

أَخْذْتُ 5 قراءات للحمل (kw) في الفترة AB وهي AB وهي 255,285,280,290,330 شم حسب متوسطها ..

$$\frac{255 + 285 + 280 + 290 + 330}{5} = 288 \,\mathrm{kw}$$

يمكن الحصول على متوسط أقصى طلب أكثر دقة كلما زادت عدد النقاط المأخوذة فى الفترة الزمنية المحددة. من نفس الشكل يمكن تحديد أقصى طلب خلال 15 دقيقة للفترة MN والذى يساوى 342 Kw

نلاحظ الآتي من منحنى الحمل الموضح في شكل (1-2) خلال فترة 5 ساعات :

- يوجد أكثر من قيمة لأقصى طلب اعتمادا على تحديد الفترة الزمنية .
 - أقصى طلب خلال 30 دقيقة أقل من أقصى طلب خلال 15 دقيقة .

كذلك يوضح شكل (2-2) منحنى تغيير الحمل اليومى (منحنلي الحمل) بوحدات كسرية p.u كذلك يوضح شكل (per unit) بالنسبة لحمل الذروة . ونجد من المنحنى أن :

- أقصى طلب نفترة 15 دقيقة يساوى 0.94 p.u
- أقصى طلب لفترة 60 دقيقة يساوى 0.884 p.u
- متوسط الطلب اليومى للنظام يساوى 0.254 p.u

من المثالين السابقين يتضح أهمية تحديد فترة الطلب (Demand interval). وهي الدورة أو الفترة المطلوب حساب متوسط الطلب (الحمل) لها. ويمكن اختيارها 15 أو 30 أو 60 دقيقة أو أكثر (والتي يمكن أن تصل إلى ساعات يوم كامل). كذلك يجب تحديد الطريقة التي يتم بها حساب أقصى متوسط هل متوسط قراءات أو مساحة تحت المنحنى أو استخدام برنامج كمبيوتر ؟

مما سبق يتضح أنه من الضرورى معرفة النقاط الآتية لتحديد أقصى طلب:

أ- تحديد دورة الحمل تحت الدراسة .

ب- تحديد فترة أقصى طلب مطلوب حسابه (مثلا 15 دقيقة أو 30 دقيقة) .

ج- الطريقة المستخدمة لحساب متوسط الطلب خلال فترة زمنية .

لماذا تكون قيمة أقصى طلب خلال فترة زمنية مطلوبة وأكثر إفادة من قيمة أقصى طلب لعظى ؟


يستخدم أقصى طلب محسوب لتقدير السعة ، وبالتالى التكلفة المطلوبة لتغذية شبكة أو جزء من شبكة أو منشأة وذلك لخدمة أحمال معينة ومحددة .

من الأسباب الرئيسية الهامة لاستخدام قيم أقصى طلب ، أن أغلب المعدات والأجهزة الكهربائية تصمم بحيث تتحمل من % 100 إلى % 120 زيادة حمل لفترة محدودة بدون حدوث أية أثار جاتبية عكسية دائمة .


يبين شكل (2-3) منحنى حمل قدرة (kw) مولا ، ما هو مقنن هذا المولا والذى يغذى هذا الحمل . يلاحظ من الشكل أن :

- 250, 330, مس A, B, C, D عند النقاط A, B, C, D عند النقاط A, B, C, D عند التوالى .
- ذروة الحمل خلال الفترة EF (حوالى 30 دقيقة) هي 210 kw وعلى ذلك ، في هذه الحالة الخاصة ، فان سعة المولد المطلوبة على أساس طلب أساسي لفترة زمنية 30 دقيقة ، هي 210 kw


عموما يعتمد أختيار الفترة الزمنية لأقصى طلب على خصائص الحمل وعلى سياسة الشركة أو المنشأة الذى تم قياس الحمل لها .



شكل (1-2) منحنى حمل لفترة زمنية 5 ساعات



شکل (2-2) منحنی حمل یومی



طريقة "صيغة فلاندر" (Velander Formula) لحساب أقصى طلب لتخطيط وتشغيل شبكات التوزيع ، يلزم معرفة طلب قدرة المستهلكين وتنوع أحمالهم في الشبكة . من الطرق الرياضية المستخدمة لحساب أقصى طلب قدرة (kw) بمعرفة استهلاك الطاقة السنوى "طريقة فلاندر"والتي تعرف كالآتي :

$$p = C_1 w + C_2 \sqrt{w} \quad \dots (2-1)$$

حيث : P = أقصى طلب قدرة (kw) [أو ذروة الحمل]

w = استهلاك الطاقة السنوى (kwh)

ثوابت تعتمد على تصنيف المستهاك = C_1 ، C_2

تمتاز هذه المعادلة بأنها تعطى العلاقة بين أقصى طلب قدرة واستهلاك الطاقة لاحمال جزئية ولا تتحقق هذه المعادلة عند استخدامها لمجموعة أحمال غير متجانسة ، أى أنها غير مناسبة لطبيعة أحمال مختلفة على مدى اليوم أو السنة .

باستخدام قيم للثوابت C_1 ، C_2 على أساس الخبرة فان "معادلة فلاندر" تعطى دقة مقبولة للشبكات ذات الأحمال المتجانسة (مثلا تصنيف مستهلك واحد أو تصنيف مجموعة مستهلكين لهم نفس الخصائص).

فيم يلى أمثلة لقيم C_1 ، C_2 المستخدمة فى دولة السويد . (هذه القيم تكيفت لأقصى حمل سنوى لمدة ساعة واحدة)

C ₂	C_1	التصنيف
0.050	0.00033	المنازل التي لا تستخدم سخانات كهربائية
0.025	0.00028	الشقق المستخدمة سخانات كهربانية
0.030	0.00027	المنازل غير الشاغرة
0.099	0.00015	المسذادع
0.160	0.00022	المصانع
0.080	0.00015	الخدمات العامة والتجارية

تكون درجة دقة نتائج معادلة "فلاحر" سيئة عند حساب أقصى طلب لمستهلك واحد أو لمجموعة تتكون من عدد قليل من المستهلكين . كذلك من عيوب هذه الطريقة أنها تحسب أقصى طلب بصرف النظر عن زمن حدوثه .

4- عامل الطلب (Demand Factor)

هوالنسبة بين أقصى طلب فعلى لحمل إلى قدرة الأحمال الموصلة (أجهزة ومعدات) أى أن:

Demand Factor $= \frac{$ **Maximum demand** $}{$ **Connected load** $}$

ويكون الغرض من معرفة عامل الطلب هو تقدير حصة الحمل الكلى الموصل ، والمطلوب تغذيتة في نفس الوقت .

عادة يكون أقصى حمل (KW or KVA) لمجموعة من الأحمال (معدات كهربائية مثلا) أقل من مجموع قدرات (سعات) (KW or KVA) هذه الأحمال ، وهذا يرجع إلى :

- إختيار سعة المعدات الكهربائية أكبرمن المطلوب الفعلى وذلك للتغلب على بعض حالات زيادة الحمل .
- ندرة عمل مجموعة من المعدات في نفس الوقت عند أقصى حمل لها . ويمعرفة كل من أقصى طلب والحمل الموصل يمكن حساب عامل الطلب . مع ملاحظة أن الحمل الموصل هو مجموع مقتنات مجموعة من الأحمال (مأخوذا من لوحة بيان كل جهاز أو معده) وعادة يكرن عامل الطلب أقل من الواحد الصحيح .

مثال (2-1)

منزل يحتوى على المصابيح الآتية:

(3Lamps × 60W),(10Lamps × 40W),(4Lamps × 100W),(5Lamps × 10W) بقرض أن عداد الطلب يشير خلال 30 دقيقة نقيمة أقصى طلب W 650

يمكن حساب عامل الطلب لإضاءة المنزل كالآتى:

الحمل الموصل
$$=(3\times60)+(10\times40)+(4\times100)+(5\times10)=1030$$
 الحمل الموصل $=650$ W $=\frac{650}{1030}=0.631=63.1$ % (ادارة طلب الطاقة $=10.631=63.1$

(Load Factor) عامل الحمل –5

والذى يرمز له بالرموز LF ، هو النسبة بين متوسط الحمل إلى أقصى حمل خلال فترة زمنية محددة ، ويمكن حسابه تبعا للمعادلة الآتية :

يمكن أن يتغير عامل الحمل المستهلك من قيمة منخفضة (مثلا %5) إلى قيمة مرتفعة (مثلا % 80) ولكن عادة تكون الحدود من %10 (في حالة أحمال الأضاءة فقط) إلى %10 (في حالة أحمال صناعية أو أحمال تسخين). بعض المصانع التي تعمل على مدى 24 ساعة يمكن الحصول على عامل حمل مرتفع جدا. يخضع عامل الصنوى لمحطات التوليد للمعادلة التالية:

الحمل السنوى = No. of units actually supplied / year

Max. possible No. of units that can be supplied

ويجب ملاحظة أنه ليس مقصودا بأقصى طلب قيمة أقصى سعة منشأة لمكونات المحطة .

No. of units actually supplied / year

Max. power demand ×8760

الشهرى = $\frac{\text{No. of units actually supplied / month}}{\text{Max. power demand } \times 24 \times 30}$

بينما يخضع عامل الحمل لمعدات المستهلك للمعادلة الآتية :

عامل السنوى = $\frac{\text{No. of units consumed / year}}{\text{Max. demand } \times 8760}$

(ادارة طنيه الطاقة -١)


عامل الشهرى =
$$\frac{\text{No. of units consumed / month}}{\text{Max. demand} \times 24 \times 30}$$

$$\frac{\text{No. of units consumed / day}}{\text{Max. demand } \times 24}$$

عموما عامل الحمل يساوى النسبة بين متوسط القدرة إلى أقصى طلب في سنة أو شهر أو يوم.

مثال (2-2)

يوضح شكل (4-2) منحنى حمل خلال يوم – ويلزم حساب عامل الحمل اليومى . لحساب متوسط القدرة خلال 24 ساعة ، تؤخذ قراءة القدرة المقابلة لكل ساعة ويقسم مجموعها على عدد 24 ساعة فنحصل على متوسط قدرة يساوى $97.5 \; \mathrm{kw}$ ثم نحسب أقصى طلب خلال 30 دقيقة في الفترة AB على المنحنى يساوى $270 \; \mathrm{kw}$ وعلى ذلك فإن: $\frac{97.5}{270} = 21$ الحمل اليومى



6- عامل التواقت (Simultaneity Factor)

أو عامل التطابق (Coincidence Factor) والذي يرمز له بالرموز

لعمل تصميم صحيح لشبكة التوزيع يكون من الضرورى معرفة قيمة أقصى قدرة منقولة في كل فروع الشبكة. تتغير هذه القيمة تبعا لسعة وزمن كل حمل. وحيث أن أقصى حمل لأى فرع ليس بالضرورة حدوثه فى نفس لحظة حدوث أقصى حمل للفروع الأخرى أو بعضها ، لذا عادة يكون أقصى حمل كلى (Total maximum load) لمصدر تغذية أقبل من مجموع قيم أقصى حمل لجميع الإحمال الفردية المغذاه من هذا المصدر (والتي ليست بالضرورة حدوثها في نفس الوقت) . مهم جدا أن يؤخذ في الاعتبار هذا التنوع أو التباين عند تصميم الشبكات . والسبب أن الاحمال المختلفة تكون أقل أو أكثر تزامنا أو توقيتا . وعلى ذلك يقيس عامل التواقت تنوع الحمل (Load Diversity) ويعرف عامل التواقت كالآتي :

$$\mathbb{CF} = \frac{P}{\sum_{i=1}^{n} p_i}$$

حيث :

(total maximum load) ع اقصى حمل كلى = P

i = pi قصى حمل للجزء

(Diversity Factor) كذلك يعرف عامل التواقت باته مقلوب عامل التباين

$$\mathbf{CF} = \frac{1}{\mathbf{Diversity Factor}}$$

ويكون عامل التواقت أقل من الواحد الصحيح أو يساوى واحد عندما تكون جميئ الأحمال القصوى للأجزاء متواقتة أو متزامنة .

عند المحطات الفرعية ، يتراوح عامل التواقت في أغلب الحالات بين 0.5 و 0.7 والذي يعتمد على تصنيف المستهلكين في الشبكة .

7- عامل التباین (Diversity Factor) والذی یرمز له بالرموز DF ،

هوالنسبة بين مجموع أقصى طلب منفرد لكل حمل منفرد إلى الطلب الاقصى لمجموعة أحمال النظام (جزء الشبكة تحت الدراسة) . أي أن :

$$\mathbf{DF} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_{i}}{\mathbf{P}}$$

(sum of consumer's مجموع أقصى طلب للمستهلكين $\sum p_i = \sum p_i$

(Maximum demand on the system) = أقصى طلب للنظام P أيضا يعرف عامل التباين تبعا للمعادلة الآتية :

$$DF = \frac{System load factor}{Average consumer's load factor}$$

أى هو النسبة بين عامل حمل النظام إلى متوسط عامل حمل المستهلك . وكما ذكر سابقا ، فإن عامل التباين يعرف أيضا بأنه مقلوب عامل التواقت أى أن :

$$\mathbf{DF} = \frac{1}{\mathbf{CF}}$$

ويكون عامل التباين أكبر من الواحد الصحيح أو يساوى الواحد عندما تكون جميع الطلبات القصوى متزامنة .

مثال (2-3)

احسب عامل التباين ؟

الحا

الأحمال = مجموع الطلب الأقصى للأحمال =
$$\frac{2694 \, \mathrm{W}}{900 \, \mathrm{W}} = 2.99$$

يمكن حساب الطلب الفعلى (effective demand) المسحوب من المولد (أو الشبكة) للمستهلك كالآتي:

ويكون عامل التباين من المستهلك إلى المولد ، هو حاصل ضرب عاملات التباين لكل مكون بين شبكة المستهلك إلى المولد ، فمثلا إذا كاتت مكونات هذه الشبكة هي :

- مستهلكين (Consumers) ، وعامل التباين بين المستهلكين يساوى 2.6
- محولات (Transformers) ، وعامل التباين بين المحولات يساوى 1.32
 - مغذيات (Feeders) ، وعامل التباين بين المغذيات يساوى 1.13
- محطات فرعية (Substation) ، وعامل التباين بين المحطات يساوى 1.1 فان عامل التباين من المستهلك وحتى المولد يساوى :

 $2.6 \times 1.32 \times 1.13 \times 1.1 = 4.266$. من هذا العامل يمكن حساب الطلب الفعلى المطلوب لمستهلك من المولد

8- عامل الوحدة الصناعية (Plant Factor)

أو عامل السعة (Capacity Factor) ، أو عامل النفع (Use Factor) هو النسبة بين الطاقة الفعلية الكلية المنتجة أو المستخدمة لفترة زمنية مخصصة ، إلى أقصى طاقة مقتنة للوحدة الصناعية والتى تعمل عندها بصفة مستمرة .

Plant Factor = عامل الوحدة الصناعية

= actual energy produced or served × T maximum plant rating × T

ويمكن استخدام المعادلة لحالة التوليد كالآتى:

annual Plant Factor = عامل الوحدة الصناعية السنوى

= actual annual generation maximum plant rating

= actual annual energy generation maximum plant rating × 8760

. (Load Diversity) تنوع الحمل

والذي يرمز له بالرموز LD

هو الفرق بين مجموع ذروات (peak) عدد من الاحمال الفردية وبين ذروة الحمل المجمع أى أن :

$$\mathbf{L}\mathbf{D} = \left(\sum_{i=1}^{n} \mathbf{D}\mathbf{i}\right) - \mathbf{D}\mathbf{g}$$

ديث: D_i = أقصى طلب للحمل

 $D_{g} = D_{1+2+....n}$ أى أن أن $D_{g} = D_{1+2+....n}$ أن أن أن أن متطابق لمجموعة الأحمال المجموعة الأحمال المجموعة المجموعة الأحمال المجموعة ا

(Contribution Factor) عامل المشاركة -10

هو مشاركة الاحمال الفرعية بالنسبة لمجموعة أقصى طلب

من تعريف عامل التواقت أو التطابق فان:

$$CF = \frac{P}{\sum Pi} = \frac{Dg}{\sum Di}$$

$$Dg = C_1D_1 + C_2D_2 + \dots + C_nD_n$$

$$CF = \frac{\sum C_iD_i}{\sum D_i}$$

 $or \ C_i = \frac{class \ demand \ at \ time \ of \ system(or \ group) \ peak}{class \ noncoincident \ maximum \ demand}$

(Duty Factor) عامل التشغيل -11

هو النسبة بين زمن الخدمة (التشغيل) الفعلى و الزمن الكلى الممكن لتوصيل مصدر تغنية على المعدات للدورة تحت الدراسة (ساعة – وردية – يوم) (مع مراعاة أن زمن الخدمة هو زمن توصيل مصدر التغنية للمعدات المستعملة) يوضح شكل (6-2) منحنى الحمل لقدرة فعالة ، زمن الخدمة هو مجموع الأزمنة t_1 , t_2 , t_3 t_n والزمن الكلى هو زمن الخدمة مضافا إليه الزمن t_1 وعلى ذلك فان عامل التشغيل يساوى :

عامل التشغيل
$$= \frac{t_1 + t_2 + t_3 + \cdots + t_n}{t_{\text{total}}} = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + \cdots + t_n}{t_1 + t_2 + t_3 + \cdots + t_n + t_{\text{off}}}$$

(Utilization Factor) عامل الانتفاع -12

والذي يرمز له بالرمز (u)


هو النسبة بين أقصى طلب للنظام إلى السعة المقتنة للنظام . ويمكن أن يكون عامل الانتفاع لجزء من النظام أو المنشأة فقط .

أى أن:


$$u = \frac{p_{average}}{P_{rated}}$$

$$or \qquad u = \frac{Q_{average}}{Q_{rated}}$$

$$or \qquad u = \frac{S_{average}}{S_{rated}}$$



شكل (5-2) مثال لقيم مقاسة بعدادات اقصى طلب



شكل (2-6) منحنى الحمل لقدرة فعالة (P)

من شكل (6-2) يمكن ايجاد عامل الانتفاع لدورة حمل بحساب الطاقة تحت المنحني كالآتي .

$$u = \frac{p_{1}t_{1} + p_{2}t_{2} + \cdots + p_{n}t_{n}}{P_{rated}(t_{1} + t_{2} + \cdots + t_{n} + t_{off})}$$

من الطرق الاخرى الشائعة للحصول على عامل الانتفاع ، استخدام منحنى دوام الحمل ، فاذا كان منحنى الحمل الكرونولوجى (Chronological load curve) – وهو منحنى الحمل الفعلى المرتب زمنيا – معروفا ، فيمكن تصويله بسهولة إلى منحنى دوام الحمل الفعلى المرتب زمنيا) كما فى شكل (2-7) حيث يتم تحويل منحنى الحمل الكرونولوجى إلى منحنى دوام الحمل خلال فترة زمنية t أختيارية ، والتى عادة تكون سنة واحدة أى 8760 hr ، فمثلا القيمة المتوسطة للحمل (\overline{P}) هى مجموع الجزئين t ، t فى كلا المنحنيين .. وهكذا يتم التحويل مع ملاحظة أنه لا يمكن التحويل العكسى من منحنى دوام الحمل إلى منحنى الحمل الكرونولوجى .

عادة يستخدم منحنى دوام الحمل لأنه يعطى صورة جيدة لخصائص الحمل .

يمكن حساب الطاقة المستهلكة الفعلية خلال فترة زمنية t من حساب المساحة تحت منحنى دوام الحمل أى أن :

الطاقة المستهاكة الفعلية
$$\mathbf{W} = \int\limits_{0}^{T}\mathbf{p}\mathbf{d}t$$

 $^{0}W = P.T$

ويمكن أيضا التعبير عنها من المعادلة

غالبا يفيد هذا عند عمل مقارنة بين حمل وأحمال أخرى . عند تعريف هذه المتغيرات :


$$y = \frac{p}{\hat{p}} \& x = \frac{t}{T} \& dx = \frac{dt}{dT}$$

عندئذ يمكن الحصول على العلاقة


$$\mathbf{W} = \hat{\mathbf{P}} \mathbf{T} \int_{\hat{\mathbf{r}}}^{1} \mathbf{y} \mathbf{d} \mathbf{x}$$

ويسمى y منحنى دوام الحمل السوى (normalized load duration curve) والموضح في شكل (8-2)

(ادارة طلب الطاقة - ١)



شكل (7-2) تحويل منحنى الحمل الى منحنى دوام الحمل



(ادارة طلب الطاقة -١)

ويعرف عامل الانتفاع ١١ تبعا للمعادلة:

$$u = \frac{C}{T} = \frac{W}{T.\hat{P}} = \frac{\overline{P}}{\hat{P}} = \int_{0}^{1} y dx$$

(utilization time) حيث ع: زمن الانتفاع

مثال (2-4)

يوضح شكل (9-2)أ شبكة كهربائية تغذى أحمال صناعية وأخرى سكنية ، ويوضح شكل (2-9)ب منحنى الحمل اليومى (KW) لهذين الحملين كذلك الحمل اليومى الكلى للنظام ،

اهسي :

أ- عامل التباين لاحمال المحول

ب- تثوع الحمل لاحمال المحول

ج- عامل التطابق أو التواقت

الحل:

من الشكل (9-2)ب نجد أن

1- الاحمال الصناعية: ذروة الطلب 2000 kw عند الساعة

2- الاحمال السكنية : ذروة الطلب 2000 kw عند الساعة P.M 9

3- النظام : ذروة الطلب 3000 kw : ذروة الطلب : دروة الطلب عند الساعة

أ- عامل التباين = مجموع أقصى طلب للمستهلكين أ-

$$DF = \frac{2000 + 2000}{3000} = 1.33$$


ب- تنوع الحمل = مجموع أقصى طلب للحمل الصناعي والسكني - أقصى طلب للنظام $LD = \sum Di - Dg = 4000 - 3000 = 1000 \; \text{KW}$

ج- عامل التطابق أو التواقت


هو مقلوب عامل التباين

$$CF = \frac{1}{DF} = \frac{1}{1.33} \cong 0.752$$

(ادارة طلب الطاقة - ١)



(1)



شكل (9-2) منحنى الحمل اليومي للشبكة الموضحة في شكل (أ)

(Power Factor) PF معامل القدرة -13

بصرف النظر عن طبيعة الجهد والتيار ، يمكن تعريف معامل القدرة بأنه النسبة بين القدرة الفاهرية ، أي أن

$$PF = \frac{KW}{KVA}$$

واذا كان كل من الجهد والتيار موجة جيبية (sinusoidal) فان :

$$PF = \frac{KW}{KVA} = \cos \Phi$$

حيث Φ زاوية الاختلاف بين موجتى الجهد والتيار

يكون معامل قدرة المحولات والمحركات (A.C) [ماعدا المحركات التزامنية ذات اثارة فوق المعدل والمحركات ذات المبدل] أقل من الواحد الصحيح . أغلب المحركات المستخدمة في الصناعة هي المحركات التأثيرية (induction motors) والتي لها معامل قدرة مرتفع (حوالي 0.9) عند الحمل الكامل وينخفض معامل القدرة كلما قل الحمل ويكون مساويا 0.1 عند عدم الحمل [هذا راجع إلى أن الدائرة المكافئة للمحرك التأثيري عبارة عن مقاومة وملف]

عيوب معامل القدرة المنخفض:

بفرض مصدر متزن ثلاثى الاوجه يغذى حمل W عند جهد V ومعامل قدرة PF . فان التيار المار يخضع للمعادلة :

$$I = W / \left(\sqrt{3} V \cos \Phi \right)$$

أى أن انْخْفَاض معامل القدرة يؤدى إلى ارتفاع التيار ، وهذا يؤثر في :

 $\left(\frac{1}{\cos^2\Phi}\right)$ والتي بدورها تتناسب مفقودات الخط مع مربع التيار (\mathbf{I}^2)، والتي بدورها تتناسب مع

فمثلا عند $\Phi = 0.8$ تكون $\frac{1}{(0.8)^2} = 1.57$ تكون $\Phi = 0.8$ معنى ذلك أن المفقودات عند

pf = 0.8 يساوى 1.57 مرة من المفقودات عند معامل قدرة يساوى الوحدة .

(ادارة طلب الطاقة - ١)

وعلى ذلك -2 تتناسب مقتنات المولدات والمحولات مع التيار أي مع $(1/\cos\Phi)$ ، وعلى ذلك -2

3- يسبب معامل القدرة المنخفض (ذى زاوية تأخير lagging) هبوط كبير فى الجهد (voltage drop) ، معنى ذلك الاحتياج إلى منظمات جهد لحفظ هبوط الجهد فى الحدود المسموحة .

يرتبط معامل القدرة الأقل من الواحد الصحيح ، بظهور الأحمال غير الفعالة (reactive loads) .

وعلى ذلك فان جميع الاحمال تنقسم إلى جزء فعال (active) وآخر غير فعال (reactive). ويجب الاهتمام بالجزء غير الفعال مثل اهتمامنا بالجزء الفعال . فمن المعروف أن أغلب مكونات الشبكات الكهربائية مثل : المحركات – المحولات – الخطوط الهوائية الأفران الكهربائية تحتاج إلى قدرة غير فعالة لتؤدى عملها . ونتيجة نقل القدرة غير الفعالة خلال الشبكات الكهربائية تزيد المفقودات في الشبكة وتقل سعة الشبكة .

فى أغلب شبكات التوزيع ، تستهلك القدرة غير الفعالة كمفقودات فى الشبكة ، فى محولات الشبكة ومكونات المستهلكا للقدرة غير الفعالة هى الاحمال الصناعية .

يوضح جدول (1-2) مقارنة بين أحمال القدرة الفعالة والقدرة غير الفعالة لمستهلكين مختلفين .

مما سبق يتضح أهمية تسجيل الاحمال غير الفعالة ومعامل القدرة لأحمال المستهلكين . يبين جدول (2-2) تلخيص تعريفات طلب الطاقة .

جدول (1-2) مقارنة بين أحمال القدرة الفعالة والقدرة غير الفعالة لمستهلكين مختلفين

	السنوية	التغيرات السنوية		٠4.	التغيرات اليومية	1)	an3	زمن الانتفاع	التصنيف
P _{mh,min} / P _{sh}	Q _{mh,max} / P _{eh}	Pmh,min / Pah Qmh,max / Pah Qmh,min / Pah Qm,min / Pah Pmin / Pah	Q _{ml,min} / P _{ah}	P _{min} / P _{dh}	Q _{max} / P _{dh} Q _{min} / P _{dh}	Q _{min} / P _{dh}	סי	ຄ	
0.53	0.37	0.34	0.26	0.40	0.32	0.27	4360	7440	منزل Apartment house
0.15	0.08	0.06	0.03	0.78	0.07	0.04	2690	6070	منازل لعائلة فردية – تسخين بالكهرباء
0.81	0.47	0.38	0.14	0.35	0.36	0.17	4100	4830	مكاتب ودكاكين
0.54	0.40	0.33	0.07	0.52	0.29	0.11	3090	3750	ميناعات ميشرة
0.60	0.32	0.09	0.02	0.56	0.28	0.08	5200	3370	صناعات كبيرة

ŧ.

P_{dh} = P_{max} قدرة فعالة خلال اليوم P_{min} = قيمة أقل طلب قدرة فعالة خلال اليوم

..... قيمة أقصى طب قدرة غير فعالة خلال اليوم Qmax

" بوية العمل عدرة عن المهد المهد المهد عن المهد تعلى المهد تعليم المهد تعليمة أقل طلب قدرة غيرفعالة خلال المهد | Pmh,max = Pah قيمة أقصى طلب قدرة فعالة خلال المنة

Pmh,min = أقل قيمة لأقصى طلب قدرة فعالة شهرية خلال السنة Qmh,min = أقصى قيمة لطلب القدرة غيرالفعالة الشهرى القصوى خلال سنة

هرmn,nax المتناقب القرة غيرالفعالة الشهرى القصوى خلال سنة Qmi,min = أقل قبمة لطلب القدرة غيرالفعالة الشهرى الأدنى خلال سنة Qmi,min

	8	$DF = \frac{i = 1}{P} = \frac{1}{CF}$	عامل الثباين Diversity Factor
CF ≤ 1			
ل الجزء أ		þomð.	- Commission of the Commission
ىمىق بۇمى خىرى خىمل اسواقت Simultaneity Factor دىرٹ : P = أقصى دىل كلى	%	CF = P	عامل الطابق Coincidence Factor
اعتمادا على المفترة الزمنية فاته بمكن حساب عامل الحمل اليهمى أو اسنوى	%	$\mathbb{LF} = rac{(ext{kWh})}{(ext{h})}$ الطاقة الدهاية المستهاكة المستهائة المستهادة ا	عـامــل الحمــل Load Factor
عىلاة تكون De . F (1	%	${ m De. F} = rac{({ m kw})}{({ m kw})}$ قس طلب فعلی الموصلة $rac{({ m kw})}{({ m kw})}$	عـامــل الطلــب Demand Factor
P = آقصی طلب (KW) W = استهلاك الطاقة المنزى KWh W = ثرابت تعقد على تصنيف المستهلك	WW	$\mathbb{P} = \mathbb{C}_1 \mathbb{W} + \mathbb{C}_2 \sqrt{\mathbb{W}}$ معلالة تفادير.	اَقصی طلب Maximum demand
	WW	الطاقة المستهلكة (KWh) في فترة زمنية الفترة الزمنية (h)	مئسوسطة الطلب Average demand
مــــالاحظــــــات	الوحدة	المعاداة	التعريف

جدول (2-2) تلخيص تعريفات طلب الطاقة

AND THE PROPERTY OF THE PROPER			
		$ ext{PF} = rac{ ext{lize} ext{lize}}{ ext{lize} ext{lize}}$ التدرة الظاهرية	معنامل القنوة Power Factor
		$\mathbf{U}=rac{\mathbf{U}}{\mathbf{R}}$ المنه النظام المقنة النظام	عامل االانقاع Utilization Factor
		$= \frac{t_1 + t_2 + t_3 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot t_n}{t_1 + t_2 + t_3 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot t_n + t_{off}}$	عـامــل التفقيل Duty Factor
*## TANGGOOGGE		Ci = class demand at time of system (or group) peak class noncoincident maximum demand	عـامــل العشاركة Contribution Factor
حيث : D - اقصى طلب للعمل! Dg = اقصى طلب منطليق لمجموعة الأهمال n Dg = D1+24		$LD = \left(\sum_{i=1}^{n} D_{i}\right) - Dg$	تترع العمل Load Diversity
بطلق أيضًا عليه عامل السعة Capacity Factor عامل السعة Use Factor	%	طاقة الفطية الكلية المنتجة أو المستخدمة لفترة زمنية مخصصة طاقة متننة للوحدة الصناعية والتي تعمل عندها بصفة مستمرة	علمل الرحدة الصناعية Plant Factor
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الوحدة	المعادلة	التعريف

تابع جدول (2-2) تلخوص تعريفات طلب الطلقة

(2-2) منحنیات الحمل Load Curves

(Load Characteristics) خصائص الحمل

يمتاز حمل كل مستهلك فى الشبكة الكهربائية بخصائص معينة ، أى أن الحمل يتغير بطريقة معينة على مدى اليوم وخلال السنة . وتعتمد التغيرات فى أحمال المشتركين على عوامل مختلفة تصنف كالآتى :

1- عوامل التقنيات الكهريائية Electro / technical factors

weather, climate عوامل تعتمد على حالة العادات الفردية -2

و أحياتا تصنف إلى :

1- عوامل مباشرة (Direct factors)

2- عوامل غير مباشرة (Indirect factors)

يوضح جدول (3-2) تصنيف للعوامل المؤثرة على تغيير حمل المستهلكين

تغييرات الحمل (Load variations)

تستخدم عسوامل التقتيات الفنية ، الموضحة في جدول (3-2) ، لتقسيم أحمال المستهلكين .

تكون خصائص كل تصنيف عبارة عن نمط حمل معين خلال يوم أو سنة .

من المهم جدا معرفة منحنيات نمط الحمل (Load pattern curves) لكل مستهلك ، والتي تستخدم لتصميم الشبكات وعمليات التشغيل ودراسة التعريفة .

تصنف منحنيات نمط الحمل (أو منحنيات الحمل) إلى :

أ - منحنيات نمط الحمل اليومي (Daily load pattern curves)

ب- منحنيات نمط الحمل السنوى (Yearly load pattern curves)

لحساب أحمال مفردة . ومتنوعة فإنه يلزم استخدام منحنيات نمط الحمل لتصنيفات مستهلكين مختلفين ، ثم تضاف المنحنيات معا للحصول على منحنى حمل متنوع . معنى ذلك أنه يلزم اجراء ثلاثة مراحل هي :

- قياس احمال مختلفة (أوعمل تمثيل نها simulation)

- تحليل الأحمال

جدول (3-2) تصنيف العوامل الموثرة على تغيير حمل المستهلك

تصنيف آخر	من حيث : شركات التوزيع	محتوياتها	تصنيف العوامل
4	غالبا تكون	 ١ - نوع المبنى: شقة - منزل لعائلة واحدة مزرعة - محل - مصنع - خدمات تجارية 	التصنيفات الكهربائية
	غالبا تكون معروفة لشركات التوزيع	 ٢ - نوع تنظيم درجة الحرارة : تكييف - تسخين بالكهرباء 	
عسوامسل مبسائشورة	ركات القرن	 ٣- نوع تسدين المياه : كهرباء - غاز - خشب - لا يوجد 	
ڙ. ط	ప	٤ - ادارة الأحمال ٥ - التعريسةة	
		۲- عمر المبنى ۷- الموقع الجغرافي	
	من الصعوية معرفتها لشركات التوزيع	٨- الأجهزة الكهربائية الخاصة	
ų.	تكون هامـــة في حالــة استخــدام المشترك للكهرباء في التمخين و التبريد	۱ - درجـــة الحــرارة ۲ - أشعــة الشمس	حالة الجو / المناخ
عوامل غير مباشرة		٣- سرعة الرياح	
ياشر ة	من الصعوية جدا معرفتها – وفي حالة معرفتها فاتها تعطى ظواهر	١ - حجــم العائلة	العادات الفردية
	4 1 4 7 3	٧- ساعات العمـل	

- التنبؤ بقيمة طلب الحمل من نتائج التحليل (مندنيات نمط الحمل)

للحصول على منحنيات نمط الحمل لمستهلك معين أو لنوع حمل فإتنا نحتاج منحنى حمل يومى لعدد من المستهلكين من نفس النوع . ويتم ذلك بالقياسات أو عن طريق عمل تمثيل لنوع الحمل .

وعند إجراء القياسات يجب مراعاة تسجيل عوامل البيئة المحيطة والتي يمكن أن تؤثر عند حساب الحمل العادى . عادة يختلف الحمل خلال اليوم وفي بعض الاحيان يختلف خلال الاسبوع والشهر والموسم والسنة . وعلى ذلك يسجل الحمل (الطلب) يوميا في مجموعات تبعا لموسم العام ، نوع اليوم (يوم عمل - نهاية أسبوع - اجازة طارئة) واذا اعتمد الحمل على درجة الحرارة فيجب ذكر درجة الحرارة .

بعد ذلك يتم حساب منحنى الطلب المتوسط السوى normalized average demand) لكل تصنيف curve) ومنحنى الاتحراف القياسى (standard deviation curve) لكل تصنيف مختلف . منحنيات نمط الحمل اليومى هذه ، يجب حسابها لكل موسم فى السنة مع تحديد اليوم وحدود درجات الحرارة .

اعتمادا على منحنيات نمط الحمل فإنه يمكن حساب متوسط الطلب اليومى (average daily demand)

فيما يلى بعض أمثلة لأحمال مقاسة :

يوضح شكل (10-2) منحنى حمل يومى مقاس لأحمال مستهلك مفرد . عبارة عن أحمال مزرعة في الصيف .

ويوضح شكل (11-2) مقارنة بين حمل يومى في فصلى الصيف والشتاء .

ويبين شكل (2-12) منحنى حمل يومى للمشتركين A,B ذات طبيعة أحمال مختلفة .

بينما يبين شكل (13-2) منحنى حمل سنوى لمشتركين C,D ذات طبيعة أحمال مختلفة .

يوضح شكل (14-2) مثال لمواضع قياس الأحمال . فمثلا يوضح المنحنى A

مجموع الأحمال في الأفرع 1,2,3 بينما يوضح المنحنى C الأحمال في الفرعين 2,3 .. أمثلة لمنحنيات أحمال نموذجية لبعض الصناعات

۱- مصانع الورق وعجينة الورق (Pulp and paper mills)

يوضح شكل (15-2) منحنيات الحمل النموذجي اليومي للقدرة الفعالة P% والقدرة غير

الفعالة Q % كذلك منحنى دوام الحمل (Load duration curve) السنوى لكل من القعالة والقدرة غيرالفعالة

2- مصانع النسيج (Textile mills)

يوضح شكل (16-2) منحنيات الحمل النموذجي اليومي ومنحنيات دوام الحمل السنوى لكل من القدرة الفعالة P% والقدرة غير الفعالة Q%

(Iron and Steel works) مصاتع الحديد والصلب

يوضح شكل (17-2) منحنيات الحمل النموذجي اليومي ومنحنيات دوام الحمل السنوى لكل من القدرة الفعالة P% والقدرة غير الفعالة Q%

4- الأعمال الهندسية الثَّقيلة (Heavy engineering works)

يبين شكل (18-2) منحنيات الحمل النموذجي اليومي ومنحنيات دوام الحمل السنوى لكل من القدرة الفعالة P% والقدرة غير الفعالة Q%

(Machine repair works) عمال قطع الغيار -5

يوضح شكل (19-2) منحنيات الحمل النموذجي اليومي ومنحنيات دوام الحمل السنوى لكل من القدرة الفعالة P% والقدرة غير الفعالة Q%

ويبين الشكل الفترة T_a وهي زمن التشغيل عند أقصى حمل فعال ، والفترة T_a هي زمن التشغيل عند أقصى حمل غير فعال (بالساعة)

مثال لمنحنى حمل نموذجي لمجتمعات الضواحي الكبيرة

يوضح شكل (2-20) المنحنيات المختلفة للقدرة الفعالة وغير الفعالة ليوم في فصل الصيف وآخر في فصل الشتاء لمجتمع ضواحي كبيرة . كذلك يوضح منحنيات دوام الحمل الفعال وغير الفعال السنوى .

أمثلة لمنحنيات أحمال فعلية لبعض الصناعات:


توضح الأشكال أرقام (21-2) وحتى (32-2) منحنيات حمل يومى لمصانع:

أدوية - أخشاب - منتجات ورقية - نسيج - أغذية


ويوضح شكل (33-2) منحنيات حمل مشتركين صناعي وسكني

بينما يوضح شكل (34-2) منحنيات حمل لأحمال مبنى ادارى

وهذه الأحمال مسجلة لمدة 24 ساعة إبتداءا من الساعة 12 ظهرا




شكل (10-2) منحنى حمل يومى (KW)




شكل (11-2) مقارنة بين منحنى حمل يومى في فصلى الصيف و الشتاء


(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل (2-12) المنحنيان A, B استهلكين ذوى طبيعة احمال مختلفة




شكل (13-2) المنحنيان C,D استهاكين ذوى طبيعة احمال مختلفة




شكل (14-2) نموذج لمواضع قياس الاحمال

(ادارة طلب الطاقة - ١)




(أ) منحنى الحمل الفعال % P




(ب) منحنى الحمل غير الفعال % Q

شكل (15-2) مندنيات الحمل النموزجي لمصانع الورق وعجينة الورق




P % المحنى الحمل القعال (1)




رب) منحنى الحمل غير القعال %Q

شكل (16-2) منحنيات الحمل النموزجي امصانع النسيج




(أ) منحنى الحمل الفعال % P




(ب) منحنى الحمل غير الفعال % Q

شكل (17-2) منحنيات الحمل النموزجي لمصاتع الحديد و الصلب




P % المنحنى الحمل الفعال (أ)



شكل (18-2) منحنيات الحمل النموزجي للاعمال الهندسية الثقيلة






منحنيات الحمل الفعال و غير الفعال اليومى (3) منحنى الحمل الفعال يوم الاحد (4) منحنى الحمل غير الفعال يوم الاحد منحنيات دوام الحمل القعال و غير القعال السنوى

- (1) منحنى ألحمل الفعال اليومي السنوى
- (2) منحنى الحمل غير الفعال اليومي السنوى


شكل (19-2) منحنيات الحمل النموزجي لمصنع قطع الغيار




- (أ) منحنيات الحمل الفعال و غير الفعال اليومي في الصيف
- (ب) منحنيات الحمل الفعال و غير الفعال اليومى في الشناء
 - (ج) منحنيات دوام الحمل الفعال و غير الفعال السنوى


شكل (2-20) منحنيات الحمل النموزجي لمجتمعات الضواحي الكبيرة


(ادارة طلب الطاقة -١)




(ادارة طلب الطاقة - ١)







شكل (33-2) منحنيات حمل يومي لأحمال مشتركة صناعياً



شكل (34-2) منحنيات حمل يومي لأحمال مب

2-3 ادارة الحمل Load Management

يكون الغرض الاساسى من نظام ادارة الحمل هو تغيير شكل منحنى الحمل للمنشأة تحت الدراسة ويمكن عمل ذلك بطرق متعددة منها تقليل ذروة الطلب (peak reducing) أو قطع ذروة الطلب (peak clipping) أوملء الجزء المنفرج للمنحنى valleys) ويقصد بذلك ان جانبى منحنى الحمل يكونا منخفضين ، حيث ان منحنى الحمل يكون مقسما إلى ثلاث دورات ، الدورة الاولى والثالثة منخفضة القيمة بينما الدورة الوسطى مرتفعة القيمة) ، ويؤدى نظام ادارة الحمل إلى تقليل القدرة مرتفعة التكاليف المأخوذة من التربينات الغازية ومن وحدات التوليد منخفضة الكفاءة .

وبالتحكم فى الحمل يمكن تحسين الإقتصاد الإجمالي لنظام القدرة الكهربائية ، وعليه يمكن تأجيل إنشاء محطات توليد جديدة وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والعالى .

ومن المعدات التي يمكن التحكم فيها وتؤثر في منحنى الحمل:

تكييفات الهواء - سخاتات التدفئة (space heaters) - سخاتات المياه water المياه - heaters) - بالإضافة إلى ذلك يمكن heaters) ، بالإضافة إلى ذلك يمكن التحكم في الاحمال الصناعية عن طريق الفصل أو تقليل الأحمال لبعض الفترات بدون التأثير أو الإخلال بخط الانتاج . أيضا يمكن التحكم في اضاءة الطرق - إضاءة واجهات المحلات - استخدام عدادات متعددة المدى (multirate meters) - واستخدام عدادات القراءة عن بعد .

وفيما يلى الأنواع المختلفة لأشكال منحنى الحمل وكيفية تغيير المنحنى .

تغيير شكل الحمل Generic load - shape changes

يمكن تغيير شكل منحنى الحمل بأحد التكنولوجيات الآتية :

۱- قطع ذروة الطلب peak clipping

وتعنى تقليل أقصى حمل فى فترات الذروة . وهذا يؤدى إلى تقليل كل من الطلب (Kw) والطاقة المستهلكة الكلية (KWh)

ومن تطبيقات قطع ذروة الطلب

Energy efficiency air conditioning

أ- تكييفات الهواء عالية الكفاءة

ب- التحكم المباشر في تكييفات الهواء Direct load control of air conditioning ج- برنامج التحكم في الفقد الحرارى للمواسير

Duct thermal loss control program

ع- التحكمات في المياه الساخنة Water heater controls

Interruptible rates

ه- معدلات الانقطاعات

يوضح شكل (35-2)أ المقصود بقطع ذروة الطلب

2- ملء الجزء المنفرج Valley filling

وهذا يعنى إضافة أحمال في أوقات عدم الذروة (off - peak periods) . أي زيادة الطاقة المستهلكة KWh للنظام .

ومن تطبيقات ملء الجزء المنفرج لمنحنى الحمل:

أ- تخزين الطاقة الحرارية Thermal energy storage loads مثل تسخين المياه - والحفاظ على الفراغات والمساحات الدافئة .

ب- اضاءة الطرق والطوارىء

يوضح شكل (35-2)ب ملء الجزء المنفرج لمنحنى الحمل

3- تغيير الأحصال Load shifting

وهو ازاحة أو تغيير الأحمال من فترات الذروة إلى فترات عدم الذروة ، وهذه الطريقة لا تحدث تغيير في الاستهلاك الكلى .

ومن تطبيقات تغيير أو ازاحة الأحمال:

أ- تَفْزِينِ المياه الساخنة Storge water heater

ب- الحفاظ على فراغات ومساحات دافئة (التحكم في تكييفات الهواء)

ج- تغزين الحرارة Storge heating

ء- التحكم في الري Irrigation control

هـ- عدادات المحاسبة تبعا للوقت Time - of use rates

ويوضح شكل (35-2) جا المقصود بتغيير الأحمال

(ادارة طلب الطاقة - ١)

4- الترشيد Conservation

يعنى تقليل الاستهلاك الكلى لدورة الحمل .

ومن تطبيقات الترشيد

أ- اضافة مواد عازلة للحوائط والأسقف والأرضيات

ب- عزل عالى الكفاءة للشبابيك

ج- مضخات المياه الساخنة

ء- الإضاءة عالية الكفاءة

ه- أجهزة منزلية عالية الكفاءة

ويلاحظ في شكل(35-2)ء أتخفاض كل من القدرة المأخوذة من المصدر والطاقة المستهلكة الكلية

5- بناء الأحمال Load building

load growth أو نمو الاحمال

وهو يعنى زيادة الاحمال والاستهلاك خلال كل دورة الحمل أو معظمها

ومن تطبيقات بناء الاحمال:

أ مضخات المياه الساخنة

ب- خطوط انتاج جديدة

جـ- اضافة أحمال لمشتركين جدد

ويوضح شكل (35-2)هـ المقصود ببناء الأحمال

6- التشكيل المرن للأحمال Flexible load shape

وهو يعنى التنوع فى العول (reliability) وجودة الخدمة (quality of survice) وهو يعنى التنوع فى العول (Kwh) ويمكن أن يؤدى هذا إلى حدوث أو عدم حدوث تغيير طفيف فى الاستهلاك الكلى

ومن تطبيقات التشكيل المرن للأحمال أ- قصل الأحمال ب- التسخين بنظام الوقود المزدوج (Dual - fuel) ج- وجود مولد احتياطي يوضح شكل (35-2) و المقصود بالتشكيل المرن للأحمال

أهداف ادارة الحمل Objectives of load management

(peak reduction) تقليل الذروة -1

حيث أن شبكات توزيع الكهرباء تغذى أحمال ذات طبيعة مختلفة فان منحنى الحمل (غالبا) يتغير خلال 24 ساعة ، كذلك يتغير من يوم إلى آخر ومن موسم إلى آخر .

كثير من المستهلكين لديهم أجهزة يمكن أن تفصل في أوقات معينة بدون أن تسبب أية اضطرابات . إن أمكن أن يتم فصل هذه الأجهزة في فترة ذروة الحمل اليومي وتشغيلها في فترات عدم الذروة – مثلا في الفترة الاولى أو الثالثة لمنحنى ملء الجزء المنفرج فإن منحنى الحمل سيتغير كما في شكل (36-2)

يعتمد التغير في تقليل الحمل على الأنواع المختلفة لأحمال المستهلكين والتي يمكن حسابها منفصلة لكل تصنيف من المستهلكين . يمتاز تقليل ذروة الحمل بأته يمكن أن يؤجل انشاء محطات توليد جديدة وأيضا تأجيل عمل تدعيم لشبكات الجهد المنخفض والمرتفع .

2- تقليل التكاليف المرتفعة لتوليد القدرة

(Minimizing High cost power generation) يتغير معدل كفاءة المولدات ذات الأدواع والأعمار المختلفة . بالتحكم في حمل يمكن تقليل استهلاك القدرة وذلك عندما يكون معدل كفاءة المولدات منخفض . بهذه الطريقة يمكن الحصول على وفر هائل .

(Load shedding) طرح الحمل -3

فى الحالات الطارئة ،عند حدوث اضطرابات فى الشبكات الكهربائية ، يمكن بطرق التحكم فى الحمل التقليل السريع فى القدرة المستهلكة . بهذه الطريقة يمكن استمرارية التغذية الكهربائية مع فصل بعض المستهلكين تبعا للأهمية .

يمكن طرح الحمل من خلال المكونات الرئيسية أو الفرعية للشبكة .

(Cold Load pick-up) -4

فى الشبكات المحتوية على تكييفات الهواء - سخانات المياه - والأجهزة الأخرى التى يتحكم فيها عن طريق ترموستات (Thermostats). عند حدوث انقطاع للتغذية الكهربائية فى هذه اللحظة تكون أغلب الترموستات فى وضع قفل فيرتفع الحمل استثنائيا فى أول لحظة لإعادة التغذية الكهربائية للشبكة. يؤدى هذا إلى زيادة حمل اضطرارى والنتيجة انقطاع التغذية مرة أخرى.

يمكن حل هذه المشكلة بسهولة بمساعدة نظام التحكم في الحمل، فمثلا يمكن لهذه النوعية من الاحمال أن نظل مفصولة آليا لفترة زمنية محددة عندما يصبح الجهد مساويا للصفر، وبعد رجوع الجهد يمكن توصيل الحمل بنجاح مرة أخرى باستخدام التحكم في الحمل.

مثلا يوضح شكل (37-2) توزيع المستهلكين إلى المجموعات 1,2,3,4 فعند رجوع جهد التغذية يمكن تشغيل المجموعة آولا ... وبعد تأخر زمنى محدد يتم تشغيل المجموعة 2 وهكذا

(Objects Controlled) المعدات التي يمكن التحكم فيها

(Air conditioners, Space heaters) مكيفات الهواء والسخانات - ١

يفضل عدم فصل المكيفات والسخانات لفترة طويلة حتى لا يسبب هذا ازعاج للمستهلكين عن طريق فصل وتوصيف المكيفات والسخانات دوريا يمكن تقليل ذروة الحمل بدون تأثير محسوس على الحالة الجوية للمكان . يتم تقسيم المشتركين إلى

مجموعات ، مثلا ثلاثة مجموعات ، كل مجموعة تفصل معداتها لمدة 20 دقيقة وتعمل لمدة 40 دقيقة . بهذه الطريقة تقل ذروة الحمل حوالى $\frac{1}{3}$ الحمل المنفصل . توجد براميج تشغيل مختلفة ويمكن اختيار المناسب منها .

2- سخانات المياه - سخانات تخزين حرارية - طلمبات الرى

(Water Heaters, Thermal Storage Heaters, Irrigation Pumps) هذه المجموعة تحتاج للتشغيل من 8 إلى 10 ساعات في اليوم . يمكن عن طريق التحكم في الحمل تشغيلها خلال فترات الليل وفي نهاية الاسبوع بينما يفصل خلال فترات النهارفي أيام العمل .

Refrigerators, Deep - Freezers) الثلاجات والديب فريزر -3

الثلاجات والديب فريزر نيست من الأجهزة المناسب التحكم فيها دوريا وحيث أنها من الأنواع المعزولة جيدا فهى تعمل آليا بنظام الفصل/التوصيل (اذا لم يتم تكرار فتحها) لأكثر من 50% من زمن دورة الفصل وبالتجهيز السليم نضبط الثرموستات و فأن استخدام التحكم في مصدر التغذية يتسبب في ارتفاع متوسط درجة الحرارة ، واذا حدث هذا يوميا فأته يؤدي إلى تلف المواد الغذائية .

تعتبر الثلاجات والديب فريزرمن الأشياء التي يمكن التحكم فيهاعن طريق Cold Load)
pick up)

4- الأحمال الصناعية (Industrial loads)

كثير من الصناعات تستخدم سخانات المياه - الأفران الكهربائية - الضواغط الهوائية ... والتي يمكن فصلها لفترة طويلة أو قصيرة بدون حدوث اضطرابات للعمليات الصناعية . ونتيجة اختلاف صناعة عن أخرى فائه يلزم دراسة كل حالة منفصلة ووضع توصيات لها.

5- اضاءة الطرق - واجهات المحلات - العلامات الكهربائية


(Street Lighting, Shop Windows, Electric Signs)

يفضل استخدام نظام التحكم في فصل وتوصيل إضاءة الطرق ، حيث يكون مسموحا بتغيرنصوع (brightness)الاضاءة بالنسبة لشدة الازدحام .

يمكن تشغيل واجهات المحلات والعلامات الكهربائية إما منفصلة أو في مجموعات

6- عدادات القراءة عن بعد (Remote-Reading of Meters) تستخدم عدادات القراءة عن بعد بنجاح اذا كاتت متصلة بمراكز إدارة الأحمال حيث يمكن مراقبة الإستهلاك والتحكم فيه بصفة مستمرة.

7- مفاتيح المقاطع (Sectionalizing switches) يمكن استخدام تحكمات الحمل لتشغيل مفاتيح المقاطع وقواطع التيار (breakers) في شبكات الجهد العالى . بذلك يسهل سرعة تحديد مكان العطل وعزل الجزء العاطل .



(أ) قطع ذروة الطلب

(ب) ملء الجزء المنفرج


(ج) تغيير أو ازاحة الحمل

(ء) الترشيد

(ه) بناء الاحمال


(و) تشكيل مرن للاحمال

شكل (35-2) التكنولوجيات المختلفة لتغير منحنى الحمل



- (1) قبل التحكم في الحمل
- (2) بعد التحكم في الحمل

شكل (36-2) تغير منحني الحمل بعد ملء الجزء المنفرج



شكل (37-2) تقسيم المستهلكين الى مجموعات

الباب الثالث نظم البخار والمتكاثف Steam and Condensate Systems

يعتبر البغار من أهم وسائل الخدمات المستخدمة في المنشآت الصناعية والتجارية ، ويمتاز إلى جاتب رخص تكلفته بأنه أكثر الأوساط الممكنة لنقل الحرارة ، بالإضافة إلى أنه لا يمثل أى خطورة في حالة تسربه حيث أنه بدون رائحة وغير سام .

المياه متوفرة في كل مكان وببعض المعالجة البسيطة للمياه الممام يمكن استخدامها في الغلايات للحصول منها على البخار. خلال عمليات الغليان والتكثيف ، اذا كان الضغط ثابت لكل من المياه والبخار، فإن درجة الحرارة أيضا تكون ثابتة .

للتحويل من السائل (مائع) إلى البخار تمتص كميات كبيرة من الحرارة لكل باوند (Pound) مياه .

يتم توليد البخار بحرق الوقود في الغلايات ، وخلال اطار الغلاية (اذا كاتت مغلقة) تنتقل الحرارة إلى المياه لتحويله إلى بخار مع ثبات حجم الغلاية وتنتقل الحرارة خلال اطار الغلاية (اذا كاتت مفتوحة) إلى المياه وتحوله إلى بخار مع ثبات الضغط.

غالبا يكون متكاثف البخار مياه عالية النقاوة عند درجات حرارة متوسطة أو عالية . وعادة في جميع المصاتع والمنشآت المستخدمة للبخار ، يتم استرجاع أكبر كمية ممكنة من المتكاثف إلى الغلاية لإعادة استخدامه ، ويؤدى ذلك إلى توفير الحرارة وتوفير مياه التعويض وتوفير أي كمياويات تستخدم في معالجة المياه .

يتم نقل وتوزيع البخار من خلال شبكات مواسير معزولة عزلا جيدا ، كذلك يتم نقل متكثف البخار من خلال شبكات مواسير المتكاثف . يجب اضافة أجهزة مساعدة لشبكات توزيع البخار وعودة المتكاثف ، من هذه الأجهزة :

مصايد البخار - منفس هواء - تصريف هواء - مصفاه - جهاز فصل - محابس - صمامات .

وعلى ذلك يتكون نظام البخار والمتكاثف من:

- الغلاية (boiler)

- خطوط البغار (steam pipes) بما فيها من صمامات تحكم (control valve) ومصايد بغار (steam traps)
- نظام المتكاثف (condensate system) والذي يتكون من المواسير (pipes) والغزانات (tanks) والمضفات (pumps)

ويوضح شكل (1-3) المكونات الرئيسية لنظام البخار والمتكاثف.

تنتج الغلاية (أو مولد البخار) البخارعند أعلى ضغط وأعلى درجة حرارة مطلوبة العمليات الصناعية والانتاجية المختلفة.


ينقل هذا البخار من الفلاية خلال شبكة بخار رئيسية إلى أماكن معدات العمليات التي تعمل بالبخار .

اذا احتاجت بعض العمليات إلى بخار ذو درجة حرارة منخفضة ، عندئذ يتم خنق (pressure البخارلتقليل ضغطه وذلك خلال صمام تنظيم الضغط (pressure والذي يرمز له بالرمز PRV .

تكون أماكن مصايد البخار (steam traps) عند المواضع التي تسمح للمتكاثف بالتصريف الخلفي (drain back) إلى خطوط رجوع المتكاثف ، والتي ترجع إلى مستقبل المتكاثف .

في بعض المصاتع لا يتم استرجاع المتكاثف ولكن يصب في المصارف (drain) . في هذا الباب سيتم التعرض للموضوعات الآتية :

- تعريف البدار وخصائصه
 - جداول البخار
 - مخططات البخار
- مكونات نظام البخار والمتكاثف



(ادارة طلب الطاقة -١)

3-1 البخار steam

يستخدم بخار المياه لحمل الطاقة المتولدة من الوقود المحترق فى الغلايات (boilers) إلى الآلات المختلفة التى تحتاج فى عملها إلى البخار (لأغراض التسخين مثلا). أو يستخدم كوسيط لنقل الحرارة.

المصادر المختلفة للحصول على البخار:

central boiler plant بحرق الوقود في وحدة غلاية مركزية -1

2- بإستغلال حرارة العادم (waste heat) الناتجة من العمليات الصناعية المختلفة

3- من مخرج التربينات ذات الضغط الخلفي back pressure turbines

4- من التربينات الأستخراجية (extraction turbines) المستخدمة في توليد القدرة الكهريائية .

يجب أن يكون نظام توزيع البخار على درجة عالية من الكفاءة . ويجب أن يتوفر البخار بالكمية الصحيحة وفي الوقت المطلوب للنظام عند درجة حرارة وضغط مناسبين .

يجب معرفة:

- كيفية إختيار نظم توزيع البخار .
- تحديد مواضع الفقد في الطاقة .
- تطوير نظم التوزيع لتقليل الفقد .
 - كفاءة التشغيل لنظم البخار .
- ترشيد إستخدام الطاقة في نظم البخار .
- ما هي العوامل التي تؤثر على إستهلاك مصادر الطاقة في نظم البخار ؟

steam البخار

البخار هو مياه في الطور الغازى (البخارى) (vapor phase) ونحصل عليه بتسخين المياه ، عند الضغط الجوى مثلا ، حيث تبدأ درجة حرارة المياه في الأرتفاع حتى تصل إلى درجة الغليان (100°C) عندئذ تعرف المياه بأنها مياه مشبعة saturated) عند زيادة درجة الحرارة تتحول المياه إلى بخار ، (وتظل درجة الحرارة والضغط ثابتين خلال هذه العملية) إذا تحولت المياه بالكامل إلى بخار أصبح بخار مشبع

(saturated steam) وتكون درجة تشبع البذار عند ضغط التشبع هي نفسها درجة غنيان البخار (boiling temperature) ودرجة تكثيف البخار (temperature عند نفس الضغط . وتعرف حالة التشبع بأنها الحالة النبي عندها يتساوى معدل التبخير من السطح الحر للمياه مع معدل التكثيف للبخار عند السطح الحرلامياه . ويوضح شكل (2-2) هذه التعريفات .

من التعريفات المستخدمة في نظم البخار

(superheated steam) البخار المحمص

هو بخار عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة التشبع

(steam quality) جودة البخار -2

أو درجة جفاف البخار (dryness steam)

أو نسبة جفاف البخار (steam dryness fraction)

هى النسبة بين كتلة البخار والكتلة الكلية (أو هى عبارة عن كتلة البخار المشبع المتواجدة في وحدة الكتلة للبخار)

مثلا في منظومة من البخار والمياه ، لو كانت كتلة بخار المياه تساوى 0.2 كجم ، وكانت كتلة المياه السائل 0.8 كجم فإن الجودة أو درجة الجفاف للبخار تساوى %20

و تكون درجة جفاف أو جودة المياه المشبع تساوى الصفر .

بينما درجة جفاف أو جودة البخار المشبع تساوى الواحد الصحيح .

3- میاه مضغوط (compressed water)

مياه ضغطها أعلى من ضغط التشبع عند درجة الحرارة المعطاه .

4- میاه ذو تبرید دونی (subcooled water)

مياه درجة حرارتها أقل من درجة حرارة التشبع عند الضغط المعطى .

wet steam) - بخار رطب

الوصول إلى مياه وبخاره معا عند درجة حرارة التشبع (أو الوصول إلى مياه مشبع وبخار مشبع معا). (أو هو عبارة عن خنيط من المياه المشبع والبخار المشبع عند ضغط التشبع ودرجة التشبع)

6- عملية التبخير (Evaporation)

هى عبارة عن تغير حالة المائع من الطور السائل (المياه) إلى الطور الغازى (البخار) ويوضح شكل (3-3) العلاقة بين درجة الحرارة والضغط لمنحنى تشبع المياه.

بعد إنتاج البخار يتم نقله وتوزيعه إلى أماكن إستخدامه ، عندئذ تنطلق الحرارة الكامنة ويبدأ البخار في التكثيف إلى سائل عند نقطة الغليان ويظل المتكاثف الناتج محتفظا بالطاقة التي أوصلت المياه إلى نقطة الغليان ، وللاستفادة من هذه الطاقة يفضل إعادة المتكاثف إلى الفلاية .


عند نقل وتوزيع البخار كان يجب التفكير في أقطار مواسير النقل والتوزيع حيث أن البخار ذو الضغط الجوى يكون حجمه كبيرا بشكل ملحوظ ويلزم له إستخدام مواسير كبيرة الأقطار ، ويلاحظ أيضا أنه لضمان سريان وتدفق البخار عند مواضع إستخدامه أن يحدث هبوط في الضغط ، وبناء على ذلك يتم توليد البخار في الغلايات وإستخدامه في شبكات المواسير عند ضغط أعلى من الضغط الجوى . ويعتمد إختيار قيمة الضغط على العمليات التشغيلية المختلفة المطلوبة. ويمتاز زيادة ضغط البخار إلى أنه يؤدى إلى خفض الحجم النوعي للبخار (specific volume)، (والذي يعرف بالحجم لكل وحدة كتلة) وبالتالي يمكن نقله وتوزيعه بسهوله أكثر في شبكات مواسير ذات أقطار صغيرة نسبيا . يمتاز أيضا إرتفاع الضغط بأنه يصاحبه إرتفاع نقطة غليان المياه (أي درجة حرارة التشجيع) وهذا يؤدي إلى زيادة فاعلية وفائدة البخار كوسيط للتسخين .

الطرق البديلة لاستخدام بخار المياه:


1- المياه الساخنة الدوارة (circulating hot water)

ونحصل على هذا النظام من غلاية المياه الساخنة .

- من عيوب هذا النظام:
- إتخفاض درجة حرارة المياه بدرجة كبيرة .
- عند إستخدام نظام مضغوط فإن نظام المياه الساخنة الدوارة يكون أكثر تكلفة .
 - إنخفاض الحرارة النوعية (specific heat)
 - إتخفاض معامل إنتقال الحرارة (heat transfer coefficient)



شكل(2-3) تمثيل عملية البخار P_s : ضغط التشبع T_s درجة تشبع البخار



شكل (3-3) منعنى تشبع المياه

2- نظم الزيت الساخن الدوار (circulating hot oil systems)

نحصل منه على درجة حرارة أعلى

ولكن من عيوب هذا النظام:

- إتخفاض الحرارة التوعية .

- إنخفاض معامل إنتقال الحرارة .

يستخدم البخار لأغراض متعددة في الصناعات والأنشطة التجارية مثل:

صناعات الأغذية - السيراميك - البلاستيك - الورق

ويوضح جدول (1-3) أمثلة لبعض أنواع الصناعات من حيث الضغط النموذجي ومعدل الإستهلاك بينما يوضح جدول (2-3) أمثلة لبعض الأنشطة التجارية

	الاشريبوسيات	100	29
صناعة الاطارات	سيارات النقل الكبيرة	100	87
صناعة تفضيض المرايات طاولات البغار المترسط	طاولات البغار المتوسط	100	87
	ىىق لېلپ الغشپ ، ئكل ٪100 پارند رىق	50	372
صناعة الورق	ممرج ، لكل 1000 قدم مربع	175	29
صناعة تشكيل البلاستيك	صناعة تشكيل البلاستيك التل سطح مطلى بمساحة 15 - 12 قدم مربع	125	29
صناعة الجين والزبد	خط البسترة ، بمعل100جالون مسفن(gal heated)/ 20 دقيتة	15 - 75	بحد أقصى 232
المشروبات الغذائية	عنبر غسل المهوات بمعل 100 عبرة / دقيقة	S.	310
		(Psig)	(lb / hr)
نوع الصناعة	الوصف	الضغط النموذجي	معدل استهلاك البخار

جدول (1-3) الضغط النموذجي ومعدل استهلاك البخار ليعض الصناعات ا

جدول(2-2) الضغط النموذجي ومعل استهلاك البخار لبعض الانشطة التجارية

		STANDARD STORY THE SECOND CONTRACTOR SECOND	Contraction of the second seco
	أفران التسخين ، لكل 20 فدم مكعب	01 12 0	29
	غلاية شَاى معاطة بغلاف بخار ، 60 چالون مخزون	5 - 20	50
	غلاية شاى محاطة بغلاف بخار ، 25 جالون مخزون	5-20	29
	طاولات البخار القياسية ، أكل قدم طولى	5-20	36
	تجنين الملابس ، 40 بوصة ، لكل 10 بوصة طول تقريبا	100	38
	عمليات الفسل لكل 10 بوصة طول تقريبا	100	7
	ماكينة التقوية باضافة النشا ، لكل 10 جالون سعة	100	L
A Substantia	كل مكواة يضار	100	
	LL OF ELG ASOL	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
	أَفُولَ التَطْهِيرِ - بابين-(100 - 50 قَدْم مِكَّعِب)	40 - 50	N
	مياه ، تعليم من الجرائيم ، اكل 10 جالون تقريبا	40 - 50	6
() () () () () () () () () ()	أجهزة تعقيم من الجراثيم ، لكل 100 بوصة مربعة تقريبا	40 - 50	es es
	فرن ، الخبز الابیض ، بسطح 120 قدم مربع	10	29
مخايز / أقران	حوض العجين بطول 8 قدم	10	Å
		(Psig)	(lb / hr)
ندع الشاط	الهمسف	الضغط النموذجي	معل استهلاك البغار

3-2 جداول البغار 3-2

بأستخدام جداول البخار يمكن الحصول على خواص البخار المشبع (saturated steam) وذلك عند والمياه المشبع (superheated steam) والبخار المحمص (superheated steam) وذلك عند النظروف المختلفة .

ولاستخدام جداول البخار المشبع يجب معرفة أما درجة حرارة أو ضغط البخار المشبع لامكانية الحصول على خواص البخار والمياه المشبعين. بينما لاستخدام جداول البخار المحمص يجب معرفة كل من درجة الحرارة والضغط للحصول على خواص البخار المحمص . والخواص التى تحتويها جداول البخار هى :

الضغط - درجة الحرارة - الحجم النوعي - الطاقة الداخلية - الانتاليا - الانتروبيا .

ويستفاد من الجداول في أغراض مختلفة منها: حساب الوفر في البخار - حساب الوفر في البخار الوقود نتيجة الوفر في البخار - حساب تكلفة طن البخار

وفيما يلى تعريف خواص البخار والرموز المستخدمة لها:

pressure) كفنط (pressure) -1

ويرمز له بالرمز (p)

هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة ووحداتة (N/m²) (نيوتن/متر مربع) "

(MPa = المحال) (1 MPa = 1 N/mm²)

^{*} من وحدات الفنظ:

⁽¹ dyn = 10⁻⁵ N) بار (bar) مو وحدة ضغط تساوى مليون داين لكل سم ۲ (bar) بار (1 bar = 10^5 P $_a$ = 10^2 kP $_a$ = 0.1 MP $_a$)

^{، (} kP_a = المكال (P_a = 1 N/m²) ((ويرمز له (Pascal) ويرمز باسكال (Pascal) باسكال

⁻ ضغط مطلق (absolute pressure) ويرمز له psia (بوحدة باوند / بوصة مربعة)

^{((}Gauge pressure) ويرمز له psig ويرمز له (Gauge pressure) ويرمز له

2- درجة الحرارة (Temperature)

ويرمز لها بالرمز (T)

هي خاصية تعيين درجة برودة أو سخونة مائع المنظومة

ووحداتها : °C لدرجات الحرارة العادية المقاسة بالترمومتر الزئبقى

لدرجات الحرارة المطلقة (absolute) حيث أن :
 درجة الحرارة المطلقة = درجة الحرارة العادية + 273°

(specific volume) الحجم النوعي

ويرمز له بالرمز (٧)

هو حجم المائع (Fluid) (على شكل مياه أو بخار) المناظر لوحدة الكتلة وتكون وحدة الحجم النوعى هي $\left(\frac{1}{(t^3/1b)}\right)$ ($t^3/1b$) أو $t^3/1b$) أو $t^3/1b$

(Internal energy) الطاقة الداخلية -4

ويرمز له بالرمز (u)

هى الطاقة الحرارية (Thermal energy) المخزونة فى المائع نتيجة تسخينه (أى حركة جزيئاته وتغيير الأوضاع النسبية نها)

Enthalpy الانثالبيا -5

ويرمز لها بالرمز (h)

خاصية محسوبة للمادة ، تعرف في بعض الأحيان تعريفا بسيطا بأنها " محتوى الحرارة الكلية " . وإذا شئنا نصا أدق للتعريف ، فالانثالبيا لكتلة معلومة من مادة ما عند أية حالة ثرموديناميكية محددة هي تعبير عن الحرارة الكلية التي يلزم نقلها إلى المادة التي تصل إلى الحالة المحددة من حالة ابتدائية معينة مأخوذة اختياريا كنقطة الصفر للانثالبيا .

أو هى الطاقة الحرارية والطاقة الميكاتيكية المخزونة فى المائع نتيجة تسخينه وسرياته . وحدة الانثالبيا النوعية (Kj/Kg) كيلو جول / كيلو جرام أو (Btu/1b) الوحدة الحرارية البريطاتية/باوند

6- الانتروبيا Entropy

ويرمز لها بالرمز (s)

الانتروبيا لكتلة معلومة من مادة عند أية حالة منصوص عليها هي تعبير عن الحرارة الكلية المنقولة إلى المادة ، لكل درجة حرارة مطلقة ، كي توصل المادة إلى تلك الحالة من حالة ابتدئية معينة مأخوذة كصفر للأنتروبي وتمثل الانتروبيا عادة كنسبة رياضية بين التغير في محتوى الحرارة وبين درجة الحرارة المطلقة

أو هي خاصية تحدد درجة الفوضى (Degree of disorder) للمنظومات الحرارية ، أى تحدد مدى انحراف العمليات الثرموديناميكية الحقيقية الفعلية عن نظيرتها المثالية . وحدة الانتروبيا النوعية (Kj/Kg.k) كيلو جول / كيلو جرام درجة كلفن .

(specific heat) -7 الحرارة النوعية

هى عبارة عن كمية الحرارة التى يتبادلها المائع مع الوسط المحيط به عندما تتغير درجة حرارة وحدة الكتلة للمائع درجة واحدة . وحدة الحرارة النوعية $(Kj/Kg. \, ^0k)$ أو $(F)^0$ $(F)^0$ أو $(F)^0$ $(F)^0$ أو $(F)^0$ أو $(F)^0$ أو ثبات الضغط .

الحرارة النوعية للمياه = 4.19 كيلو جول لكل كيلو جرام درجة

الحرارة النوعية للبخار المحمص تتراوح بين 1.884 إلى 2.512 كيلو جول لكل كيلو جرام درجة

يلخص جدول (3-3) رموز الخواص المستخدمة لكل من المياه والبخار المشبعين والتبخر والبخار المحمص:

جدول (3-3)

البخار المحمص	التبغر	البخار المشبع	المياه المشبع	الخاصية
(فوق درجة حرارة التشبع)				
V		V _g	Vſ	الحجم النوعي
u	u _{fg} = u _f - u _g	u _g	Uſ	الطاقة الداخلية
h	$h_{fg} = h_f - h_g$	h _g	hr	الانثالبيا
S	s _{fg} = s _f - s _g	Sg	Sſ	الانتروبيا

ويوضح جدول (4-3) قيم الحرارة النوعية لبعض المواد الشائعة الاستخدام

جدول(4-3) الحرارة النوعية لبعض المواد شاتعة الاستخدام_

		ga managa manga		العرازه الموهق عنسر
الحرارة النوعية	أوع المادة	العرارة النوعية	نوع المادة	حالة المادة
Btu / lb.ºF	1	Btu/lb. ⁰ F		A Progression and the Company of the
0.49	ھىيە زەر	0.22	الاومنيوم	المواد الصلبة
0.03	رصاص	0.20	اسبستوس	
0.25	ماغنسيوم	0.37	أسمنت جاف	
0.26	بورسلين	0.22	طین	
0.48	مطاط	0.19	stone أسنك	
0.06	فضة	0.18	أسنت cinder	
0.12	ملب	0.09	ulai	
0.05	صفيح	0.20	زجاج	
0.32 - 0.48	- iii	0.49	ٹنج °F(32)	
0.9	لين	0.51	اسيون	المواد السائلة
0.41	نفتالين	0.60	کحول،میثیل (60-70°F)	
0.51	البئرول	1.16	(104°F) (مونيا	
0.47	زیت الصی یا	0.53	جليكول اثيلين	
0.95	عصير طماطم	0.45	زيت وقود	
1	المياه	0.58	جلسرين	
0.20	تًاتي أكسيد الكربون	0.35	اسيتون	المواد الغازية
0.59	میثان	0.24	هواء جان (32-392°F)	(عند ضغط ثابت)
0.24	نيتروجين	0.45	كحول	
0.22	أوكسجين	0.54	أمونيا	

عند معرفة درجة الحرارة (3-2-1) جداول خواص البخار المشبع عند معرفة درجة الحرارة (3-2-1) Saturated steam : Temperature tables

بمعرفة درجة حرارة البخار المشبع يمكن الحصول على: الضغط - الحجم النوعى - الطاقة الداخلية - الانثالبيا - الانتروبيا ونلك لكل من المياه والبخار المشبعين ، كما في النموذج التالي .

يوضح الجدولين (5-3),(6-3) خصائص البخار والمياه المشبعين بمعرفة درجة الحرارة °F) ويوضح الجدولين (7-3),(8-3) خصائص البخار والمياه المشبعين بمعرفة درجة الحرارة (°C)

		-					F gi	က်	العرارة(T)	بۇغ
		-	***************************************							الضنف (p)
	***************************************	· ·	-	All benevous	D-800, 100 at		٧,	مياه مشهع	m³/kg	الحجم اللوعى
	W. Yanaka sa						٧ 8	يخار مشوع	ĝ	العجم
							£	مياه مشيع يخار مشيع مياه مشيع		
							£ .	الثهذر	kJ/kg	العلقة الداخلية
		-					F ,			
					,	 3	; ;	مناه مشبع الخار مشبع		
						9	7 }	4	۲. / ۲۵	Katam
		and religion for some		Distriction		611	ماره عمل			
						¥	مياه مسلع			
100000		202000				Sign	ينه	Eu Su	k.i / ka k	1
141 W.C	SCHOOL SOUR					Sg	پخار مشیع	ALTERNATION OF THE PERSONS		

جدول (5-5) خواص البخار المشبع عند درجة الحرارة 6 **Entropy** Specific Volume Enthalpy Abs Press. Sat. Sat. Sat. Sat. Sat. Temp <u>Lb</u> Liquid Evap. Vapor Liquid Evap. Vapor F Sa In Liquid Evap. Vapor h_g he h_{fg} Si Sig Sg Ve Veg V_{q} 3306 0.00 1075.8 1075.8 0.00 2.1877 2.1877 0.08854 3306 32 0.016 2947 3.02 1074.1 1077.1 0.0061 2.1709 2.177 2947 35 0.09995 0.016 2.1597 2444 2444 8.05 1071.3 1079.3 0.0162 2.1435 0.1217 0.016 40 2036.4 2036.4 13.06 1068.4 1081.5 0.0262 2.1167 2.1429 45 0.14752 0.016 2.1264 1703.2 17.3.2 18.07 1065.6 1083.7 0.0361 2.0903 50 0.17811 0.016 28.06 1059.9 1088 0.0555 2.0393 2.0948 1206.7 60 0.2563 0.016 1206.6 1054.3 1092.3 0.0745 1.9902 2.0647 867.9 38.04 867.8 70 0.3631 0.016 1048.6 2.036 0.5069 0.016 633.1 633.1 48.02 1096.6 0.0932 1.9428 80 468 57.99 1042.9 1100.9 0.1115 1.8972 2.0087 90 0.6982 0.016 468 1037.2 1105.2 0.1295 1.8531 1.9826 0.016 350.3 350.4 67.97 100 0.9492 1.8106 1.9577 265.3 265.4 77.94 1031.6 1109.5 0.1471 110 1,2748 0.016 87.92 1025.8 1113.7 0.1645 1.7694 1.9339 203.27 120 1.6924 0.016 203.25 1020 1117.9 0.1816 1.7296 1.9112 157.32 157.34 97.9 2.2225 0.016 130 1.8894 107.9 1014.1 1122 0.1984 1.691 122.99 123.01 140 2.8886 0.016 117.9 1008.2 1126.1 0.2149 1.6537 1.8685 150 3.718 0.016 97.06 97.07 77.27 77.29 127.9 1002.3 1130.2 0.2311 1.6174 1.8485 160 4.741 0.016 1.8293 996.3 1134.2 0.2472 1.5822 62.04 62.06 137.9 170 5.992 0.016 50.23 147.9 990.2 1138.1 0.263 1.548 1.8109 50.21 180 7.51 0.017 40.96 158 984.1 1142 0.2785 1.5147 1.7932 9.339 0.017 40.94 190 1.7762 1145.9 0.2938 1.487 168 977.9 11.526 0.017 33.62 33.64 200 27.82 178.1 971.6 1149.7 0.309 1.4508 1.7598 27.8 210 14.123 0.017 0.017 26.78 26.8 180.1 970.3 1150.4 0.312 1.4446 1.7566 212 14.696 1.4201 1.744 188.1 965.2 1153.4 0.3239 17.186 0.017 23.13 23.15 220 19.382 198.2 958.8 1157 0.3387 1.3901 1.7288 19,365 0.017 230 20.78 952.2 1160.5 1.3609 1.714 24.969 0.017 16.306 16.323 208.3 0.3531 240 945.5 1164 0.3675 1.323 1.6998 218.5 13.821 250 29.825 0.017 13.804 1.686 228.6 938.7 1167.3 0.3817 1.3043 11.746 11.763 35.429 0.107 260 0.3958 1.6727 10.044 10.061 238.8 931.8 1170.6 1.2769 270 41.858 0.017 249.1 924.7 1173.8 0.4096 1.2501 1,6597 8.645 49.203 0.017 8.628 280 259.3 917.5 1176.8 0.4234 1.2238 1.6472 7.444 7.461 57.556 0.017 290 1.198 6.449 6.466 269.6 910.1 1179.7 0.4369 1.635 67.013 0.017 300 4.914 290.3 894.9 1185.2 0.4637 1.1478 1.6115 89.66 0.018 4.896 320 311.1 879 1190.1 0.49 1.0992 1.5891 3.77 3.788 0.018 340 118.01 862.2 1194.4 0.5158 1.0519 1.5677 2.957 332.2 153.04 0.018 2.939 360 353.5 844.6 1198.1 0.5413 1.0059 1.5471 2.335 195.77 0.018 2.317 380 375 826 1201 0.5664 0.9608 5272 1.8447 1.8633 0.019 400 247.31 1.5078 396.8 806.3 1203.1 0.5912 0.9166 1.4811 1.5 0.019 420 308.83 1.2171 418.9 785.4 1204.3 0.6158 0.873 1.4887 0.019 1.1979 440 381.59 763.2 1204.6 0.6402 0.8298 1.47 0.9944 441.4 0.02 0.9748 460 466.9 1.4513 1203.7 0.6645 0.7868 0.8172 464.4 739.4 566.1 0.02 0.7972 ARO 0.6749 487.8 713.9 1201.7 0.6887 0.7438 1.4325 680.8 0.02 0.6545 500 686.4 1198.2 0.713 0.7006 1.4136 0.5385 0.5594 511.9 0.021 520 812.4

h in Btu/lb - s in Btu/lb ⁰F - v in ft³/lb

962.5

1133.1

1325.8

1542.9

1786.6

2059.7

2365.4

2708.1

3093.7

3206.2

540

560

580

600

620

640

660

680

700

705.4

0.4434

0.3647

0.2989

0.2432

0.1955

0.1538

0.1165

0.081

0.0392

0

0.022

0.022

0.023

0.024

0.025

0.026

0.028

0.031

0.037

0.05

0.4649

0.3868

0.3217

0.2668

0.2201

0.1798

0.1442

0.1115

0.0761

0.0503

656.6

624.2

588.4

548.5

503.6

452

390.2

309.9

172.1

0

536.6

562.2

588.9

617

646.7

678.6

714.2

757.3

823.3

902.7

1193.2

1186.4

1177.3

1165.5

1150.3

1130.5

1104.4

1067.2

995.4

902.7

0.7374

0.7621

0.7872

0.8131

0.8398

0.8679

0.8987

0.9351

0.9905

1.058

0.6568

0.6121

0.5659

0.5176

0.4664

0.411

0.3485

0.2719

0.1484

0

1.3942

1.3742

1.3532

1.3307

1.3062

1.2789

1.2472

1.2071

1.1389

1.058

چدول (3-5)

										ول (5-3)	4
*- 	Abs							رفة درجة ال	مشبع عند مه	اص البخار ال	څو
Temp		6-1	Specific			Enth	alpy		Entro	py	***
i eiiib	Press.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.	Sat.	•	Sat	
(°F)		Liquid		Vapor	•		. Vapoi	r Liquid	Evap.		
()	(psi)	Vy	Vig	V _g	h _t	h _{fg}	h _g	Sı	Sig	S _g	
32.00	0.08859	0.00	00040			re Table					****
34.00	0.096		3304.7	3304.7				0.00	2.1873	2.1873	
36.00	0.10395	0.02 0.02	3061.9	3061.9					2.1762	2.1802	
38.00	0.11249		2839	2839	4.008				2.1651	2.1732	
00.00	0.11245	0.02	2634.1	2634.2	6.018	1072.1	1078.1	0.0122	2.1541	2.1663	
40.00	0.12163	0.02	2445.8	2445.8	0.007	4054					
42.00	0.13143	0.02	2272.4	2272.4		1071	1079	0.0162			
44.00	0.14192	0.02	2112.8								
46.00	0.15314	0.02	1965.7	2112.8		1068.7				2.1459	
48.00	0.16514	0.02	1830	1965.7		1067.6			2.1111	2.1393	
	333,4	9.02	1030	1830	16.05	1066.4	1082.5	0.0321	2.1006	2.1327	
50.00	0.17796	0.02	1704.8	1704.8	18.05	1065.3	4656 4				
52.00	0.19165	0.02	1589.2	1589.2	20.06	1065.3			2.0901	2.1262	
54.00	0.20625	0.02	1482.4	1482.4	22.06				2.0798	2.1197	
56.00	0.22183	0.02	1383.6	1383.6	24.06	1063.1	1085.1	0.0439	2.0695	2.1134	
58.00	0.23843	0.02	1292.2	1292.2	26.06	1061.9	1086	0.0478	2.0593	2.107	
			1202.2	1232.2	20.00	1060.8	1086.9	0.0516	2.0491	2.1008	
60.00	0.25611	0.02	1207.6	1207.6	28.06	1059.7	1087.7	0.0000			
62.00	0.27494	0.02	1129.2	1129.2	30.06	1058.5	1087.7	0.0555	2.0391	2.0946	
64.00	0.29497	0.02	1056.5	1056.5	32.06	1057.4	1089.5	0.0593	2.0291	2.0885	
66.00	0.31626	0.02	989	989.1	34.06	1057.4	1089.5	0.0632	2.0192	2.0824	
68.00	0.33889	0.02	926.5	926.5	36.05	1055.2	1090.4	0.067	2.0094	2.0764	
				920.0	00.00	1000.2	1091.2	0.0708	1.9996	2.0704	
70.00	0.36292	0.02	868.3	868.4	38.05	1054	1092.1	0.0745	4.00	0.0047	
72.00	0.38844	0.02	814.3	814.3	40.05	1052.9	1093	0.0783	1.99	2.0645	
74.00	0.4155	0.02	764.1	764.1	42.05	1051.8	1093.8	0.0783	1.9804	2.0587	
76.00	0.4442	0.02	717.4	717.4	44.04	1050.7	1094.7	0.0858	1.9708	2.0529	
78.00	0.47461	0.02	673.8	673.9	46.04	1049.5	1095.6	0.0895	1.9614	2.0472	
							.035.0	v.v035	1.952	2.0415	
B0.00	0.50683	0.02	633.3	633.3	84.04	1048.4	1096.4	0.0932	1 0420	0.0056	
B2.00	0.54093	0.02	595.5	595.5	50.03	1047.3	1095.4	0.0932	1.9426	2.0359	
84.00	0.57702	0.02	560.3	560.3	52.03	1046.1	1097.3	0.0969	1.9334	2.0303	
36.00	0.61518	0.02	227.5	527.5	54.03	1045	1098.2	0.1043	1.9242	2.0248	
38.00	0.65551	0.02	496.8	496.8		1043.9	1099.9	0.1043	1.9551	2.0193	
					-4.45		レンフラッグ	U.1U/3	1.906	2.0139	

v ft³/lb h Btu/lb

s Btu/lb ⁰F

									(3-6)	تابع جدول
	Abs	Sp	ecific Vo	lume		Enthalp	У		Entropy	
Temp	Press.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.
t	P	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
(F ⁰)	(psl)	V	V _{fg}	v_g	h,	h _{fp}	hg	S _f	S _{fg}	s _g
90	0.69813	0.016099	468.1	468.1	58.018	1042.7	1100.8	0.1115	1.897	2.0086
92	0.74313	0.016105	441.3	441.3	60.014	1041.6	1101.6	0.1152	1.8881	2.0033
94	0.79062	0.016111	416.3	416.3	62.01	1040.5	1102.5	0.1188	1.8792	1.998
96	0.84072	0.016117	392.8	392.9	64.006	1039.3	1103.3	0.1224	1.8704	1.9928
98	0.89356	0.016123	370.9	370.9	66.003	1038.2	1104.2	0.126	1.8617	1.9876
100	0.94924	0.01613	350.4	350.4	67.999	1037.1	1105.1	0.1295	1.853	1.9825
102	1.00789	0.016137	331.1	331.1	69.995	1035.9	1105.9	0.1331	1.8444	1.9775
104	1.06965	0.016144	313.1	313.1	71.992	1034.8	1106.8	0.1366	1.8358	1.9725
106	1.1347	0.016151	296.16	296.18	73.99	1033.6	1107.6	0.1402	1.8273	1.9675
108	1.203	0.016158	280.28	280.3	75.98	1032.5	1108.5	0.1437	1.8188	1.9626
110	1.275	0.016165	265.37	265.39	77.98	1031.4	1109.3	0.1472	1.8105	1.9577
112	1.3505	0.016173	251.37	251.38	79.98	1030.2	1110.2	0.1507	1.8021	1.9528
114	1.4299	0.01618	238.21	238.22	81.97	1029.1	1111	0.1542	1.7938	1.948
116	1.5133	0.016188	225.84	225.85	83.97	1027.9	1111.9	0.1577	1.7856	1.9433
118 120	1.6009 1.6927	0.016196 0.016204	214.2 203.25	214.21 203.26	85.97 87. 97	1026.8	1112.7	0.1611	1.7774	1.9386
122	1.7891	0.016204	192.94	192.95	89.96	1025.6	1113.6	0.1646	1.7693	1.9339
124	1.8901	0.016213	183.23	183.24	91.96	1024.5 1023.3	1114.4 1115.3	0.168	1.7613	1.9293
126	1.9959	0.016221	174.08	174.09	93.96	1023.3	1116.1	0.1715 0.1749	1.7533 1.7453	1.9247 1.9202
128	2.1068	0.016238	165.45	165.47	95.96	1021	1117	0.1743	1.7374	1.9202
130	2.223	0.016247	157.32	157.33	97.96	1019.8	1117.8	0.1817	1.7295	1.9112
132	2.3445	0.016256	149.64	149.66	99.95	1018.7	1118.6	0.1851	1.7217	1.9068
134	2.4717	0.016265	142.4	142.41	101.95	1017.5	1119.5	0.1884	1.714	1.9024
136	2.6047	0.016274	135.55	135,57	103.95	1016.4	1120.3	0.1918	1.7063	1.898
138	2.7438	0.016284	129.09	129.11	105.95	1015.2	1121.1	0.1951	1.6986	1.8937
140	2.8892	0.016293	122.98	123	107.95	1014	1122	0.1985	1.691	1.8895
142	3.0411	0.016777	117.21	117.22	109.95	1012.9	1122.8	0.2048	1.6534	1.8852
144	3.1997	0.016312	111.74	111.76	111.95	1011.7	1123.6	0.2051	1.6759	1.881
146	3.3653	0.016322	106.58	106.59	113.95	1010.5	1124.5	0.2084	1.6684	1.8769
148	3.5381	0.016332	101.68	101.7	115.95	1009.3	1125.3	0.2117	1.661	1.8727
150	3.7184	0.016343	97.05	97.07	117.95	1008.2	1126.1	0.215	1.6536	1.8686
152	3.9065	0.016353	92.66	92.68	119.95	1007	1126.9	0.2183	1.6463	1.8646
154	4.1025	0.016363	88.5	88.52	121.95	1005.8	1127.7	0.2216	1.639	1.8606
156	4.3068	0.016374	84.56	84.57	123.95	1004.6	1128.6	0.2248	1.6318	1.8566
158	4.5197	0.016384	80.82	80.83	125.96	1003.4	1129.4	0.2281	1.6245	1.8526
160	4.7414	0.016395	77.27	77.29	127.96	1002.2	1130.2	0.2313	1.6174	1.8437
162	4.9722	0.016406	73.9	73.92	129.96	1001	1131	0.2345	1.6103	1.8448
164	5.2124	0.016417	70,7	70.72	131.96	999.8	1131.8	0.2377	1.6032	1.8409
166	5.4623	0.016428	67.67	67.68	133.97	998.6	1132.6	0.2409	1.5961	1.8371
168	5.7223	0.01644	64.78	64.8	135.97	997.4	1133.4	0.2441	1.5892	1.8333
170	5.9926	0.016451	62.04	62.06	137.97	996.2	1134.2	0.2473	1.5822	1.8295
172 174	6.2736 6.5556	0.016463	59.43 56.95	59.45 56.97	139.98 141.98	995 993.8	1135 1135.8	0.2505	1.5753	1.8258
174	6.5656 6.869	0.016474 0.016486	54.59	56.97 54.61	143.99	992.6	1135.6	0.2537 0.2568	1.5684 1.5616	1.8221
178	7.184	0.016498	54.35 52.35	52.36	145.99	991.4	1130.6	0.2568	1.5548	1.8184 1.8147
180	7.104	0.01651	50.21	50.22	148	990.2	1138.2	0.2631	1.548	1.8111
182	7.85	0.016522	48.172	18.189	150.01	989	1139	0.2662	1.5413	1.8075
184	8.203	0.016534	46.232	46.249	152.01	987.8	1139.8	0.2694	1.5346	1.804
186	8.568	0.016547	44.383	44.4	154.02	986.5	1140.5	0.2725	1.5279	1.8004
188	8.947	0.016559	42.621	42.638	156.03	985.3	1141.3	0.2726	1.5213	1.7969
190	9.34	0.016572	40.941	40.957	158.04	984.1	1142.1	0.2787	1.5148	1.7934
192	9.747	0.016585	39.337	39.354	160.05	982.8	1142.9	0.2818	1.5082	1.79
194	10.168	0.016598	37.808	37.824	162.05	981.6	1143.7	0.2848	1.5017	1.7865
196	10.605	0.016611	36.348	36.364	164.06	980.4	1144.4	0.2879	1.4952	1.7831
198	11.058	0.016624	34.954	34.97	166.08	979.1	1145.2	0.291	1.4888	1.7798
200	11.526	0.016637	33.622	33.639	168.09	977.9	1146	0.294	1.4824	1.7764
204	12.512	0.016664	31.135	31.151	172.11	975.4	1147.5	0.3001	1.4697	1.7698
208	13.568	0.016691	28.861	28.878	176.14	972.8	1149	0.3061	1.4571	1.7632
212	14.696	0.016719	26.782	26.799	180.17	970.3	1150.5	0.3121	1.4447	1.7568
216	15.901	0.016747	24.878	24.894	184.2	967.8	1152	0.3181	1.4323	1.7505
220	19.186	0.016775	23.131	23.148	188.23	965.2	1153.4	0.3241	1.4201	1.7442
224	18.556	0.016805	21.529	21.545	192.27	962.6	1154.9	0.33	1.4081	1.738

					-AY-					
	A			-						تابع جدول
Temp	Abs Press.	Sat.	pecific Vo		6-4	Enthalpy			Entropy	_
£	P	Liquid	Evap.	Sat. Vapor	Sat. Liquid	Even	Sat.	Sat.		Sat
(F ⁰)	(psi)	Vi	V _{fg}	V _g	h _f	Evap. <i>ht</i> g	Vapor h _g	Liquid Sr	Evap.	Vapor
228	20.015	0.016834		20.073	196.31	960	1156.3	0.3359	5 ₅ 1.3961	<i>s₀</i> 1.732
232	21.567	0.016864		18.718	200.35	957.4	1157.8	0.3417	1.3842	1.726
236 240	23.216 24.968	0.01689		17.471	204.4	954.8	1159.2	0.3476	1.3725	1.7201
244 244	24.968 26.826	0.016926 0.016958		16.321 15.26	208.45	952.1	1160.6	0.3533	1.3609	1.7142
248	28.796	0.01699		14.281	212.5 216.56	949.5 946.8	1162 1163,4	0.3591 0.3649	1.3494	1.7085
252	30.883	0.017022		13.375	220.62	944.1	1164.7	0.3706	1.3379 1.3266	1.7028 1.6972
256	33.091	0.017055		12.538	224.69	941.4	1166.1	0.3763	1.3154	1.6917
260	35.427	0.017089		11.762	228.76	938.6	1167.4	0.3819	1.3043	1.6862
264 268	37.894 40.5	0.017123		11.042	232.83	935.9	1168.7	0.3876	1.2933	1.6808
272	34.249	0.017157 0.017193		10.375 9.755	236.91 240.99	933.1	1170	0.3932	1.2823	1.6755
276	46.147	0.017228		9.18	245.08	930.3 927.5	1171.3 1172.5	0.3987 0.4043	1.2715 1.2607	1.6702 1.665
280	49.2	0.017264		8.644	249.17	924.6	1173.8	0.4098	1.2507	1.6599
284	52.414	0.0173	8.128	8.1453	253.3	921.7	1175	0.4154	1.2395	1.6548
288	55.795 50.25	0.01734	7.6634	7.6807	257.4	918.8	1176.2	0.4208	1.229	1.6498
292 296	59.35 63.084	0.01738	7.2301	7.2475	261.5	915.9	1177.4	0.4263	1.2186	1.6449
300	67.005	0.01741 0.01745	6.8259 6.4483	6.8433 6.4658	265.6 269.7	913 910	1178.6	0.4317	1.2082	1.64
304	71.119	0.01749	6.0955	6.113	203.7 273.8	907	1179.7 1180.9	0.4372 0.4426	1.1979 1.1877	1.6351 1.6303
308	75.433	0.01753	5.7655	5.783	278	904	1182	0.4479	1.1776	1.6256
312	79.953	0.01757	5.4566	5.4742	282.1	901	1183.1	0.4533	1.1676	1.6209
316	84.688	0.01761	5.1673	5.1849	286.3	897.9	1184.1	0.4586	1.1576	1.6162
320 324	89.643 94.826	0.01766 0.0177	4.8961 4.6418	4.9138 4.6595	290.4	894.8	1185.2	0.464	1.1477	1.6116
328	100.245	0.01774	4.403	4.4208	294.6 298.7	891.6 888.5	1186.2 1187.2	0.4692 0.4745	1.1378	1.6071
332	105.907	0.01779	4.1788	4.1966	302.9	885.3	1188.2	0.4798	1.128 1.1183	1.6025 1.5981
336	111.82	0.01783	3.9681	3.9859	307.1	882.1	1189.2	0.485	1.1086	1.5936
340	117.992	0.01787	3.7699	3.7878	311.3	878.8	1190.1	0.4902	1.099	1.5892
344 348	124.43	0.01792	3.5834	3.6013	315.5	875.5	1191	0.4954	1.0894	1.5849
352	131.142 138.138	0.01797 0.01801	3.4078 3.2423	3.4258 3.2603	319.7	872.2	1191.1	0.5006	1.0799	1.5806
356	145.424	0.01806	3.0863	3.1044	323.9 328.1	868.9 865.5	1192.7 1193.6	0.5058 0.511	1.0705	1.5763
360	153.01	0.01811	2.9392	2.9573	332.3	862.1	1194.4	0.5161	1.0611 1.0517	1.5721 1.5678
364	160.903	0.01816	2.8002	2.8184	336.5	858.6	1195.2	0.5212	1.0424	1.5637
368	169.113	0.01821	2.6691	2.6873	340.8	855.1	1195.9	0.5263	1.0332	1.5595
372 376	177.648	0.01826	2.5451	2.5633	345	851.6	1196.7	0.5314	1.024	1.5554
376 380	186.517 195.729	0.01831 0.01836	2.4279 2.317	2.4462 2.3353	349.3 353.6	848.1 844.5	1197.4	0.5365	1.0148	1.5513
384	205.294	0.01842	2.317 2.212	2.3353 2.2304	353.6 357.9	844.5 840.8	1198 1198.7	0.5416	1.0057	1.5473
388	215.22	0.01847	2.1126	2.1311	362.2	837.2	1199.3	0.5466 0.5516	0.9966 0.9876	1.5432 1.5392
392	225.516	0.01853	2.0184	2.0369	366.5	833.4	1199.9	0.5567	0.9786	1.5352
396	236.193	0.01858	1.9291	1.9477	370.8	829.7	1200.4	0.5617	0.9696	1.5313
400 404	247.259 258 725	0.01864	1.8444	1.863	375.1	825.9	1201	0.5667	0.9607	1.5274
404 408	258.725 270.6	0.0187 0.01875	1.764 1.6877	1.7827 1.7064	379.4 393.9	822	1201.5	0.5717	0.9518	1.5234
412	282.894	0.01881	1.6152	1.634	383.8 388.1	818.2 814.2	1201.9 1202.4	0.5766 0.5816	0.9429 0.9341	1.5195
416	295.617	0.01887	1.5463	1.5651	392.5	810.2	1202.4	0.5866	0.9341 0.9253	1.5157 1.5118
420	308.78	0.01894	1.4808	1.4997	396.9	806.2	1203.1	0.5915	0.9165	1.508
424	322.391	0.019	1.4184	1.4374	401.3	802.2	1203.5	0.5964	0.9077	1.5042
428 432	366.463 351	0.01906	1.3591	1.3782	405.7	798	1203.7	0.6014	0.899	1.5004
432 436	366.03	0.01913 0.01919	1.30266 1.24887	1.32179 1.26806	410.1 414.6	793.9	1204	0.6063	0.8903	1.4966
440	381.54	0.01916	1.19761	1.21687	414.6 419	789.7 785.4	1204.2 1204.4	0.6112 0.6161	0.8816	1.4928
444	397.56	0.01933	1.14874	1.16806	423.5	783.4 781.1	1204.4	0.6161 0.621	0.8729 0.8643	1.489 1.4853
448	414.09	0.0194	1.10212	1.12152	428	776.7	1204.7	0.6259	0.8557	1.4815
452 456	431.14	0.01947	1.05764	1.07711	432.5	772.3	1204.8	0.6308	0.8471	1.4778
456 460	448.73 466.87	0.01954	1.01518	1.03472	437	767.8	1204.8	0.6356	0.8385	1.4741
464	485.56	0.01961 0.01969	0.97463 0.93588	0.99424 0.95557	441.5 446.1	763.2 758.6	1204.8	0.6405	0.8299	1.4704
468	504.83	0.01976	0.89885	0.93557	440.1 450.7	758.6 754	1204.7 1204.6	0.6454 0.6502	0.8213	1.4667
472	524.67	0.01984	0.86345	0.88329	455.2	749.3	1204.5	0.6551	0.8127 0.8042	1.4629 1.4592
							***	3.4001	J.654£	1.444E

			e ma	cific Volu	~~		Enthalpy			Entropy	
	Temp	Abs Press.	Sat	CIRC VOIG	Sat.	Sat.	Literator	Sat.	Sat.	21110	Sat.
	l	p	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
	(F ⁰)	(psl)	Vr	V _{fg}	v _o	h _f	h _{fg}	hg	Sı	Sta	s _e
34000	476	545.11	0.01992	0.82958	0.8495	459.9	744.5	1204.3	0.6599	0.7956	1.4555
	480	566.15	0.02	0.79716	0.81717	464.5	739.6	1204.1	0.6648	0.7871	1.4518
	484	587.81	0.02009	0.76613	0.78622	469.1	734.7	1203.8	0.6696	0.7785	1.4481
	488	610.1	0.02017	0.73641	0.75658	473.8	729.7	1203.5	0.6745	0.77	1,4444
	492	633.03	0.02026	0.70794	0.7282	478.6	724.6	1203.1	0.6793	0.7614	1.4407
	496	656.61	0.02034	0.68065	0.701	483.2	719.5	1202.7	0.6842	0.7528	1.437 1.4333
	500	680.86	0.02043	0.65448	0.67492	487.9	714.3	1202.2	0.689 0.6939	0.7443 0.7357	1.4333
	504	705.78	0.02053	0.62938	0.64991 0.62592	492.7 497.5	709 703.7	1201.7 1201.1	0.6987	0.7271	1.4258
	508	731.4	0.02062	0.6053 0.58218	0.60289	502.3	698.2	1200.5	0.7036	0.7185	1.4221
	512	757.72	0.02072 0.02081	0.55997	0.58079	507.1	692.7	1199.8	0.7085	0.7099	1.4183
	516 520	784.76 812.53	0.02081	0.53864	0.55956	512	687	1199	0.7133	0.7013	1.4146
	520 524	841.04	0.02001	0.51814	0.53916	516.9	681.3	1198.2	0.7182	0.6926	1.4108
	528	870.31	0.02112	0.49843	0.51955	521.8	675.5	1197.3	0.7231	0.6839	1.407
	532	900.34	0.02123	0.47947	0.5007	526.8	669.6	1196.4	0.728	0.6752	1.4032
	536	931.17	0.02134	0.46123	0.48257	531.7	663.6	1195.4	0.7329	0.6665	1.3993
	540	962.79	0.02146	0.44367	0.46513	536.8	657.5	1194.3	0.7378	0.6577	1.3954
	544	995.22	0.02157	0.42677	0.44834	541.8	651.3	1193.1	0.7427	0.6489	1.3915
	548	1028.49	0.02169	0.41048	0.43217	546.9	645	1191.9	0.7476	0.64	1.3876
	552	1062.59	0.02182	0. 39479	0.4166	552	638.5	1190.6	0.7525	0.6311	1.3837
	556	1097.55	0.02194	0.37968	0.4016	557.2	632	1189.2	0.7575	0.6222	1.3797
	560	1133.38	0.02207	0.36507	0.38714	562.4	625.3	1187.7	0.7625	0.6132	1.3757
	564	1170.1	0.02221	0.35099	0.3732	557.6	618.5	1186.1	0.7674	0.6041 0.595	1.3716 1.3675
	568	1207.72	0.02235	0.33741	0.35975	572.9	611.5 604.5	1184.5 1182.7	0.7725 0.7775	0.5859	1.3634
	572	1246.26	0.02249	0.32429	0.34678	578.3 583.7	597.2	1180.9	0.7825	0.5766	1.3592
	576	1285.74	0.02264	0.31162	0.33426 0.32216	569.1	589.9	1179	0.7876	0.5673	1.355
	580	1328.17	0.02279 0.0229 5	6. 29 937 0.28753	0.31048	594.6	582.4	1176.9	0.7927	0.558	1.3507
	584	1367.7 1410	0.02253	0.27608	0.29919	600.1	574.7	1174.8	0.7978	0.5485	1.3464
	588 592	1453.3	0.02328	0.26499	0.28827	605.7	566.8	1172.6	0.803	0.539	1.342
	596	1497.8	0.02345	0.25425	0.2777	611.4	558.8	1170.2	0.8082	0.5293	1.3375
	600	1543.2	0.02364	0.24384	0.26747	617.1	550.6	1167.7	0.8134	0.5196	1.333
	604	1589.7	0.02382	0.23374	0.25757	622.9	542.2	1165.1	0.8187	0.5097	1.3284
	608	1637.3	0.02402	0.22394	0.24796	628.8	533.6	1162.4	0.824	0.4997	1.3238
	612	1686.1	0.02422	0.27442	0.23865	634.8	524.7	1159.5	0.8294	0.4898	1.319
	616	1735.9	0.02444	0.20516	0.2296	640.8	515.6	1156.4	0.8348	0.4794	1.3141
	620	1786.9	0.02466	0.19615	0.22081	646.9	506.3	1153.2	0.8403	0.4689	1.3002
	624	1839	0.02489	0.18737	0.21226	653.1	496.6	1149.8	0.8458	0.4583	1.3041 1.2988
	628	1892.4	0.02514	0.1788	0.20394	659.5	486.7	1146.1 1142.2	0.8514	0.4474 0.4364	1.2934
	632	1947	0.02539	0.17044	0.19583	665.9 672.4	476.4 465.7	1138.1	0.8571 0.8628	0.4251	1.2879
	636	2002.8	0.02566	0.16226 0.15427	0.18792 0.18021	679.1	454.6	1133.7	0.8686	0.4134	1.2821
	640	2059.9	0.02595	0.14644	0.17269	685.9	443.1	1129	0.8746	0.4015	1.2761
	644	2118.3	0.02625 0.02657	0.13876	0.16534	692.9	431.1	1124	0.8806	0.3893	1.2699
	648	2178.1 2239.2	0.02691	0.13124	0.15816	700	418.7	1118.7	0.8868	0.3767	1.2634
	652	2301.7	0.02728	0.12387	0.15115	707.4	405.7	1113.1	0.8931	0.3637	1.2567
1	656 660	2365.7	0.02768	0.11663	0.14431	714.9	392.1	1107	0.8995	0.3502	1.2498
	664	2431.1	0.02811	0.10947	0.13757	722.9	377.7	1100.6	0.9064	0.3361	1.2425
	668	2498.1	0.02858	0.10229	0.13087	731.5	362.1	1093.5	0.9137	0.321	1.2347
	672	2566.6	0.02911	0.09514	0.12424	740.2	345.7	1085.9	0.9212	0.3054	1.2266
	676	2636.8	0.0297	0.08799	0.11769	749.2	328.5	1077.6	0.9287	0.2892	1.2179
	680	2708.6	0.03037	0.0808	0.11117	758.5	310.1	1068.5	0.9365	0.272	1.2086
	684	2782.1	0.03114	0.07349	0.10463	768.2	290.2	1058.4	0.9447	0.2537 0.2337	1.1984 1.1872
	688	2857.4	0.03204	0.06595	0.09799	778.8	268.2	1047	0.9535 0.9634	0.2337 0.211	1.1812
	692	2934.5	0.03313	0.05797		790.5 804.4	243.1 212.8	1033.6 1017.2	0.9749	0.211	1.1591
	696	3013.4	0.03455	0.04916		804.4 822.4	212.8 172.7	995.2	0.9901	0.149	1.139
	700	3094.3	0.03662	0.03857 0.03173	-	835	144.7	979.7	1.0006	0.1246	1.1252
	702	3135.5 3177.2	0.03824 0.04108	0.03173		854.2	102	956.2	1.0169	0.0876	1.1046
	704 705	3177.2 3198.3	0.04108	0.02192		873	61.4	934.4	1.0329	0.0527	1.0856
	705.47b	3208.2	0.05078	0.00	0.05078	906	0.00	906	1.0612	0.00	1.0612
	100.910										

جدول (7-3) خواص البخار المشبع عند معرفة درجة الحرارة ($^{\circ}$ C)

								(0,	بها المرازة	عبد ممروبه مر	حر سميع	hi Ombe (a	-1) (3-4
***C K Pa Liquid Vapor Liquid Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. Vapor Liquid Evap. Vapor Liquid Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. Vapor Liquid Evap. Vapor Liquid Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. Vapor Evap. 1,675 2605 3,000 1,675 1,675 1,675 251,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 <td></td> <td></td> <td>Spec</td> <td>ific Volu</td> <td>Inte</td> <td>ernal En</td> <td>ergy</td> <td></td> <td>Enthal</td> <td>у</td> <td></td> <td>Entropy</td> <td></td>			Spec	ific Volu	Inte	ernal En	ergy		Enthal	у		Entropy	
P	•	Press.	Sat.	Sat	Sat.		Sat.	\$at.		Sat.	Sat.		Sat
0 0.6109 1 206.278 0.00 2376 2375.3 0.00 2501.4 2501.3 0.00 9.1566 9.157 5 0.8721 1 147.12 20.97 2361 2382.3 20.88 2489.6 250.6 0.0761 8.3498 9.026 10 1.2276 1 106.379 42 2347 2389.2 42.01 2477.7 2519.8 0.161 8.7498 8.901 15 1.7051 1.001 77.926 62.99 2333 236.1 62.99 2465.9 2528.9 0.2245 8.5569 8.781 20 2.339 1.002 57.791 83.95 2319 2402.9 83.96 2454.1 2538.1 2.966 8.3706 8.657 25 3.169 1.003 43.36 104.88 2305 2409.8 104.89 2442.3 2547.2 0.3574 8.1905 8.558 30 4.246 1.004 32.894 125.78 2291 2416.6 125.79 2430.5 2565.3 0.4598 8.1064 8.453 35 5.628 1.006 25.216 146.67 2277 2423.4 14.668 2416. 2563.3 0.5053 7.8478 8.353 40 7.384 1.008 19.523 167.66 2263 2430.1 167.57 2406.7 2574.3 0.5725 7.6845 8.257 45 9.593 1.01 15.258 188.44 2248 2443.5 250.3 3282.7 2592.1 0.7038 7.3725 8.076 60 19.94 1.017 7671 251.11 2206 2456.6 251.13 2356.5 2609.6 0.8312 7.0764 7.91 70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2469.6 292.98 2333.8 2583.2 0.6387 7.6261 8.165 80 47.39 1.023 3407 334.86 2417 2482.2 334.91 2308.8 2643.7 1.0763 6.5369 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2482.5 334.91 2308.8 2643.7 1.0763 6.5369 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2482.5 314.90 2208.2 2283.2 2560.1 1.1925 6.6365 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2482.5 349.0 2208.2 2283.2 2560.1 1.1925 6.6365 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2482.5 250.2 250.7 1 1.006 266.5 640.0 1994 250.9 546.3 1 2174 2202.6 2706.3 1.5276 6.602 7.13 120 198.53 1.06 891.9 603.5 2026 2529.3 603.71 2202.6 2706.3 1.5276 6.020 7.13 100 101.35 1.044 1672.9 418.94 2682 2595.9 568.31 2144.7 2733.9 1.7391 6.1906 6.93 150 475.8 1.091 392.8 631.66 192.2 2595.3 603.71 2202.6 2766.1 1.1925 6.6266 7.479 150 190 1253.8 1.167 6.60.9 188.4 189.4 2568.4 675.55 2082.6 2789.1 1.4427 4.806 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2789.1 1.4427 4.806 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2789.1 1.4427 4.806 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2599 807.62 1878.8 2200 2.2898 3.331 1.66 6.891 9 302.8 1896.8 144	°C	K Pa	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
6 0.8721 1 147.12 20.97 2361 2382.3 20.98 2489.6 2510.6 0.0761 5.9496 9.026 10 1.2276 1 106.379 42 2347 2389.2 42.01 2477.7 2519.8 0.151 8.7488 8.951 20 2.339 1.002 57.791 63.96 2319 2402.9 83.96 2464.1 258.3 0.2246 8.5658 8.781 30 4.246 1.004 32.984 125.78 2291 2416.6 125.79 2430.5 2556.3 0.4574 8.1905 8.667 35 5.628 1.006 25.216 146.67 2277 2423.4 146.68 2345.5 2556.3 0.4574 8.1905 8.627 40 7.384 1.008 19.523 167.56 2263 2430.1 167.57 2405.7 2574.3 167.27 7.627.2 2575.2 7.6248 8.257 7.6248 8.257 7.6248 8.257 </td <td></td> <td>-</td> <td>Vg</td> <td>v_g</td> <td>uı</td> <td>u_{ig}</td> <td>u_g</td> <td>h_t</td> <td>h_{ig}</td> <td>hg</td> <td>s,</td> <td>s_{ij}</td> <td>S_g</td>		-	Vg	v_g	uı	u_{ig}	u_g	h_t	h _{ig}	hg	s,	s_{ij}	S _g
10	0	0.6109	1	206.278	0.00	2375	2375.3	0.00	2501.4	2501.3	0.00	9.1566	9.157
15	5	0.8721	1	147.12	20.97	2361	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.026
20 2,339 1,002 67,791 83,95 2319 2402,9 83,96 244.41 258,11 2,966 8,5706 8,658 30 4,246 1,004 32,894 125,78 2291 2416,6 125,79 2430,5 255,63 0,4369 8,1646 8,453 35 5,628 1,006 25,216 146,67 2277 2423,4 146,68 2416,6 2565,3 0,5053 7,6448 8,525 40 7,384 1,001 15,258 188,44 2248 2436,8 188,45 2394,8 2581,2 0,539 7,5261 8,665 50 12,349 1,012 12,032 293,3 2324 2443,5 293,3 2382,7 2592,1 0,703 7,972 8,765 290,8 333,8 2626,8 0,8312 7,972 8,165 50 1,19,91 1,023 3047 356,85 2177 2469,6 292,98 2333,8 2626,8 0,939 6,048 7,	10	1.2276	1	106.379		2347	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.151	8.7498	8.901
25 3.169 1.003 43.36 104.88 2305 2409.8 104.89 242.3 2547.2 0.3674 8.1905 8.558 30 4.246 1.004 32.894 125.78 2291 2416.6 125.79 2430.5 2556.3 0.5093 8.0164 8.453 40 7.384 1.008 19.523 167.66 2263 2430.1 167.57 2406.7 2574.3 0.5725 7.6845 8.257 55 9.593 1.011 15.258 188.44 2248 2436.8 188.45 2394.8 2583.2 0.6377 7.5261 8.665 50 12.349 1.017 7671 251.11 2206.6 251.13 2382.7 2522.1 0.7038 7.3725 8.768 60 19.94 1.017 7667.2 292.95 2177 2469.6 251.13 2382.7 2525.1 0.7038 7.3725 6.7062 7.91 70 31.19 1.023 346.29 248	15	1.7051	1.001	77.926	62.99	2333	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.781
30 4.246 1.004 32.894 125.78 2291 2416.6 125.79 2430.5 2556.3 0.4369 8.064 8.453 35 5.628 1.006 19.523 167.66 2277 2423.4 146.68 2418.6 2555.3 0.6037 7.8478 8.353 40 7.384 1.008 19.523 167.66 2263 2430.1 167.57 2406.7 2574.3 0.5725 7.6845 8.257 45 9.593 1.01 15.258 188.44 2248 2436.8 188.45 2394.8 2583.2 0.6387 7.5261 8.165 60 19.94 1.017 7671 251.11 2206.2 2466.6 251.33 2382.7 2582.1 0.7038 7.7724 7.91 70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2469.6 292.98 2333.8 2625.8 0.9549 6.804 7.755 80 47.39 1.023 376.85 2182 <td>20</td> <td>2.339</td> <td>1.002</td> <td>57.791</td> <td>83.95</td> <td>2319</td> <td>2402.9</td> <td>83.96</td> <td>2454.1</td> <td>2538.1</td> <td>.2966</td> <td>8.3706</td> <td>8.667</td>	20	2.339	1.002	57.791	83.95	2319	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	.2966	8.3706	8.667
35 5.628 1.006 25.216 146.67 2277 2423.4 146.68 2418.6 2565.3 0.5053 7.8478 8.353 40 7.344 1.008 19.523 167.66 2263 2430.1 167.67 2406.7 2574.3 0.5725 7.6845 8.257 50 12.349 1.012 12.032 209.33 2234 2443.5 209.33 2382.7 2592.1 0.7038 7.3725 8.076 60 19.34 1.017 7671 251.11 2206 265.66 261.13 2358.5 269.56 0.8512 7.0764 7.91 70 31.19 1.023 5042 22172 2482.2 334.91 2308.8 2643.7 1.0763 6.369 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 218 2494.5 376.92 2283.2 2680.1 1.1925 6.266 7.479 100 101.35 1.044 1672.9 448.94 2088 <td></td> <td></td> <td></td> <td>43.36</td> <td>104.88</td> <td>2305</td> <td>2409.8</td> <td>104.89</td> <td>2442.3</td> <td>2547.2</td> <td>0.3674</td> <td>8.1905</td> <td>8.558</td>				43.36	104.88	2305	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.558
40 7.384 1.008 19.523 167.66 2263 2430.1 167.57 2406.7 2574.3 0.5725 7.5845 8.257 45 9.593 1.01 16.2382 209.33 2234 2443.5 209.33 2382.7 2592.1 0.7038 7.3725 8.076 60 19.94 1.017 7671 251.11 2206 2456.6 251.13 2358.5 2609.6 0.8312 7.0784 7.91 70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2469.6 292.98 2333.8 262.8 0.9549 6.8004 7.751 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2494.5 376.92 2283.2 2660.1 1.1925 6.2866 7.479 100 101.35 1.044 1672.9 481.94 2057 2616.1 451.0 2660.1 1.1925 6.2660 7.479 110 143.27 1.056 681.9 603.5 262.6 <td>30</td> <td></td> <td></td> <td>32.894</td> <td>125.78</td> <td>2291</td> <td>2416.6</td> <td>125.79</td> <td>2430.5</td> <td>2556.3</td> <td>0.4369</td> <td>8.0164</td> <td>8.453</td>	30			32.894	125.78	2291	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.453
45 9.593 1.01 15.258 188.44 2248 2436.8 188.45 2394.8 2583.2 0.6387 7.5261 8.165 50 12.949 1.017 7671 251.11 2206 2466.6 251.13 2358.5 2509.6 0.8312 7.0784 7.971 70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2469.6 292.98 2333.8 2626.8 0.9549 6.8044 7.755 80 47.39 1.029 3407 334.86 2147 2482.2 334.91 2308.2 2603.7 1.0765 6.5369 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2494.5 376.92 2283.2 2603.1 1.9125 6.2866 7.479 100 101.35 1.06 891.9 603.5 2618.0 2659.3 603.71 2202.6 2691.3 1414.2 272.5 168.44 5.820 7.627 140 361.3 1.08 <td>35</td> <td>5.628</td> <td>1.006</td> <td>25.216</td> <td>146.67</td> <td>2277</td> <td>2423.4</td> <td>146.68</td> <td>2418.6</td> <td>2565.3</td> <td>0.5053</td> <td>7.8478</td> <td>8.353</td>	35	5.628	1.006	25.216	146.67	2277	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.353
50 12.349 1.012 12.032 209.33 2234 2443.5 209.33 2382.7 2592.1 0.7038 7.3725 8.076 60 19.94 1.017 7671 251.11 2206 2456.6 251.13 2358.5 2608.8 0.8312 7.0764 7.91 70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2482.2 334.91 2308.8 2626.8 0.9549 6.8004 7.755 80 47.39 1.029 3407 334.86 2147 2482.2 334.91 2308.8 2643.7 1.0753 6.5389 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2494.5 376.92 2283.2 2650.1 1.3059 6.048 7.355 100 101.35 1.044 1672.9 418.94 2086 256.6 419.04 2257 2676.1 1.3069 6.082 7.627 110 1945.2 1.063 308.7 256.02	40		1.008	19.523	167.56	2263	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.257
60 19.94 1.017 7671 251.11 2206 2456.6 251.13 2358.5 2609.6 0.8312 7.0784 7.91 70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2469.6 292.98 2333.8 2626.8 0.9549 6.8004 7.755 80 47.39 1.029 3407 334.86 2147 2482.2 334.91 2308.8 263.7 1.0753 6.5366 7.479 100 101.35 1.044 1672.9 418.94 2088 2506.5 419.04 2257 2676.1 1.3069 6.048 7.355 110 143.27 1.052 1210.2 461.14 2057 2518.1 461.3 2230.2 2691.5 1.4185 5.8022 7.231 120 198.63 1.06 891.9 603.5 2026 2529.3 603.71 2202.6 2705.3 1.5276 5.602 7.027 140 361.3 1.08 508.9 481.2	45	9.593		15.258	188.44	2248	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.165
70 31.19 1.023 5042 292.95 2177 2469.6 292.98 233.8 2626.8 0.5549 6.8004 7.755 80 47.39 1.029 3407 334.86 2147 2482.2 334.91 2308.8 2643.7 1.0763 6.5369 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2494.5 376.92 2283.2 2660.1 1.1925 6.2866 7.479 100 101.35 1.044 1672.9 418.94 2088 2506.5 419.04 2257 2676.1 1.3069 6.048 7.355 110 143.27 1.052 1210.2 461.14 2057 2518.1 461.3 2230.2 2691.5 1.4185 6.802 7.239 120 198.53 1.06 891.9 503.5 2026 2539.9 564.31 2174.2 2739.9 1.7391 5.908 6.027 7.13 130 270.1 1.076 568.0					209.33	2234	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.076
80 47.39 1.029 3407 334.86 2147 2482.2 334.91 2308.8 2643.7 1.0753 6.5359 7.612 90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2494.6 376.92 2283.2 2660.1 1.1925 6.2866 7.479 100 101.35 1.044 1672.9 488.94 2088 2506.5 419.04 2257 2676.1 1.3069 6.048 7.355 110 143.27 1.052 1210.2 461.14 2057 2518.1 461.3 2230.2 2691.5 1.4185 6.6202 7.233 120 198.53 1.06 891.9 603.6 2026 2529.3 603.71 2202.6 2706.3 1.5276 5.602 7.13 130 270.1 1.07 668.5 546.02 1994 2559.5 632.2 2114.3 2746.5 1.8418 4.996 8.83 150 475.8 1.019 392.8 631.68				7671	251.11	2206	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.91
90 70.14 1.036 2361 376.85 2118 2494.5 376.92 2283.2 260.1 1.1925 6.2866 7.479 100 101.35 1.044 1672.9 418.94 2088 2506.6 419.04 2257 2676.1 1.3069 6.048 7.355 110 143.27 1.052 1210.2 461.14 2057 2518.1 461.3 2230.2 2691.5 1.4185 6.020 7.239 120 198.53 1.06 891.9 503.6 2026 2529.3 503.71 2202.6 2796.3 1.5276 6.602 7.13 130 270.1 1.07 668.5 546.02 1994 2539.9 546.31 2174.2 270.5 1.6344 5.3925 7.027 140 361.3 1.08 508.9 588.74 1961 2550.5 692.2 2114.2 2733.9 1.7391 5.1908 6.93 150 475.8 1.091 392.8 2518.3					292.95	2177	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.755
100 101.35 1.044 1672.9 418.94 2088 2506.5 419.04 2257 2676.1 1,3069 6.048 7,355 110 143.27 1.052 1210.2 461.14 2057 2518.1 461.3 2230.2 2691.5 1,4185 5.8202 7,239 120 198.53 1.06 891.9 503.5 2026 2529.3 603.11 2202.6 270.5 1,6344 5.8202 7,239 130 270.1 1.07 668.5 546.02 1994 2539.9 546.31 2144.7 273.9 1,7391 5,1908 6,93 150 475.8 1.091 392.8 631.68 1928 2559.5 632.2 2114.3 2745.5 1,8418 4.996 6,838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2556.5 679.2 2021.6 2758.7 1,4217 480.44 6,696 180 1002.1 1.127 194.05 762.09<					334.86		2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.612
110 143.27 1.052 1210.2 461.14 2057 2518.1 461.3 2230.2 2691.5 1.4185 5.8202 7.239 120 198.53 1.06 891.9 603.5 2026 2529.3 603.71 2202.6 2706.3 1.6276 5.602 7.13 130 270.1 1.07 668.5 546.02 1994 2539.9 546.31 2174.2 2720.5 1.6344 5.3925 7.027 140 361.3 1.08 508.9 588.74 1991 2559.5 683.2 2114.3 2746.5 1.8418 4.996 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2758.1 1.9427 4.8075 6.75 170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2782.7 20419 4.6244 6.586 180 1002.1 1.127 194.05 762.09<													7.479
120 198.53 1.06 891.9 503.6 2026 2629.3 503.71 2202.6 2706.3 1.5276 5.602 7.13 130 270.1 1.07 668.5 546.02 1994 2539.9 546.31 2174.2 2720.5 1.6344 5.3925 7.027 140 361.3 1.08 508.9 588.74 1961 2550 569.13 2144.7 2733.9 1.7391 5.1908 6.93 150 475.8 1.091 392.8 631.68 1928 2559.6 632.2 2114.3 2746.5 1.8418 4.996 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2758.1 1.9427 4.8075 6.75 170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2768.7 2.0419 4.6244 6.666 180 1002.1 1.127 194.05 762.09 <td></td> <td>1.3069</td> <td>6.048</td> <td>7.355</td>											1.3069	6.048	7.355
130 270.1 1.07 668.5 546.02 1994 2539.9 646.31 2174.2 2720.5 1.6344 5.3925 7.027 140 361.3 1.08 508.9 588.74 1961 2550 689.13 2144.7 2733.9 1.7391 5.1908 6.93 150 475.8 1.091 392.8 631.68 1928 2559.6 632.2 2114.3 2746.5 1.8418 4.996 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.52 2082.6 2758.1 1.9427 4.8075 6.75 170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2768.7 2.0419 4.6666 180 1002.1 1.127 194.05 762.09 1822 2593.7 763.22 2015 2778.2 2.1396 4.4461 6.586 190 1254.4 1.1414 156.58 806.65 1745 25											1.4185	5.8202	7.239
140 361.3 1.08 508.9 588.74 1961 2550 589.13 2144.7 2733.9 1.7391 5.1908 6.93 150 475.8 1.091 392.8 631.68 1928 2559.5 632.2 2114.3 2746.5 1.8418 4.996 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2758.1 1.9427 4.8075 6.75 170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2768.7 2.0419 4.6244 6.658 180 1002.1 1.127 194.05 762.09 1822 2593.7 763.22 2015.2 2178.2 2.1396 4.4461 6.586 190 1254.4 1.141 156.64 806.19 1784 2590 807.62 1978.8 2786.4 2.2359 4.272 6.508 200 1553.8 1.157 1273.6 850.6												5.602	7.13
150 475.8 1.091 392.8 631.68 1928 2559.6 632.2 2114.3 2746.5 1.8418 4.996 6.838 160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2758.1 1.9427 4.8075 6.75 170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2768.7 2.0419 4.6244 6.666 180 1002.1 1.127 194.05 762.09 1822 2583.7 763.22 2015 2778.2 2.1396 4.4661 6.586 190 1254.4 1.141 156.54 806.19 1784 2599.8 807.62 1948.8 2786.4 2.2359 4.272 6.508 200 1553.8 1.157 1273.6 850.65 1745 2595.3 852.45 1940.7 2793.2 2.3309 4.1014 6.432 210 1960.2 1.737 104.41 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.3925</td><td></td></td<>												5.3925	
160 617.8 1.102 307.1 674.87 1894 2568.4 675.55 2082.6 2758.1 1.9427 4.8075 6.75 170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2768.7 2.0419 4.6244 6.666 180 1002.1 1.127 194.05 762.09 1822 2583.7 763.22 2015 2778.2 2.1396 4.4461 6.586 190 1254.4 1.141 156.54 806.19 1784 2590 807.62 1978.8 2786.4 2.2359 4.272 6.508 200 1553.8 1.157 127.36 850.65 1745 2599.5 897.76 1900.7 2798.6 2.4248 3.9337 6.359 210 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.6178 3.7683 6.286 230 2795 1.209 71.58 986.											1.7391	5.1908	6.93
170 791.7 1.114 242.8 718.33 1858 2576.5 719.21 2049.5 2768.7 2.0419 4.6244 6.666 180 1002.1 1.127 194.05 762.09 1822 2583.7 763.22 2015 2778.2 2.1396 4.4461 6.586 190 1254.4 1.141 156.54 806.19 1784 2590 807.62 1978.8 2786.4 2.2359 4.272 6.508 200 1553.8 1.157 127.36 850.65 1745 2595.3 852.45 1940.7 2793.2 2.3309 4.1014 6.432 210 1960.2 1.173 104.41 895.63 1704 2599.6 897.76 1900.7 2798.5 2.4248 3.9337 6.359 220 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.6178 3.7683 6.286 230 2795 1.209 71.58 9										2746.5	1.8418	4.996	6.838
180 1002.1 1.127 194.05 762.09 1822 2583.7 763.22 2015 2778.2 2.1396 4.4461 6.586 190 1254.4 1.141 156.54 806.19 1784 2590 807.62 1978.8 2786.4 2.2359 4.272 6.508 200 1553.8 1.157 127.36 850.65 1745 2595.3 852.45 1940.7 2793.2 2.3309 4.1014 6.432 210 1960.2 1.173 104.41 895.63 1704 2599.6 897.76 1900.7 2798.6 2.4248 3.9337 6.359 220 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.6178 3,7683 6.286 230 2795 1.209 71.68 986.74 1617 2603.9 990.12 1813.8 2804 2.609.3 3.6047 6.215 240 3344 1.229 59.76 103										2758.1	1.9427	4.8075	6.75
190 1254.4 1.141 156.54 806.19 1784 2590 807.62 1978.8 2786.4 2.2359 4.272 6.508 200 1553.8 1.157 127.36 850.65 1745 2595.3 852.45 1940.7 2793.2 2.3309 4.1014 6.432 210 1960.2 1.173 104.41 895.63 1704 2599.5 897.76 1900.7 2798.5 2.4248 3.9337 6.359 220 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.5178 3.7683 6.286 230 2795 1.209 71.58 986.74 1617 2603.9 990.12 1813.8 2804 2.6099 3.6047 6.215 240 3344 1.229 59.76 1033.21 1571 2602.4 1085.4 1716.2 2801.6 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128										2768.7	2.0419	4.6244	6.666
200 1553.8 1.157 127.36 850.65 1745 2595.3 852.45 1940.7 2793.2 2.3309 4.1014 6.432 210 1960.2 1.173 104.41 895.63 1704 2599.6 897.76 1900.7 2798.6 2.4248 3.9337 6.359 220 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.5178 3.7683 6.286 230 2795 1.209 71.58 986.74 1617 2603.9 990.12 1813.8 2804 2.6099 3.6047 6.215 240 3344 1.229 59.76 1033.21 1571 2604 1037.3 1766.5 2803.8 2.7015 3.4422 6.144 250 3973 1.251 50.13 1080.39 1522 2602.4 1085.4 1716.2 2801.6 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128.													
210 1960.2 1.173 104.41 895.63 1704 2599.5 897.76 1900.7 2798.5 2.4248 3.9337 6.359 220 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.6178 3.7683 6.286 230 2795 1.209 71.58 986.74 1617 2603.9 990.12 1813.8 2804 2.6099 3.6047 6.215 240 3344 1.229 59.76 1033.21 1571 2604 1037.3 1766.5 2803.8 2.7015 3.4422 6.144 250 3973 1.251 50.13 1080.39 1522 2602.4 1085.4 1716.2 2801.5 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128.39 1471 2599 1134.4 1662.5 2796.9 2.8338 3.1181 6.002 270 5499 1.302 35.64 1177.36 </td <td></td>													
220 2318 1.19 86.19 940.87 1662 2602.4 943.62 1858.5 2802.1 2.5178 3.7683 6.286 230 2795 1.209 71.68 986.74 1617 2603.9 990.12 1813.8 2804 2.6099 3.6047 6.215 240 3344 1.229 59.76 1033.21 1571 2604 1037.3 1766.5 2803.8 2.7015 3.4422 6.144 250 3973 1.251 50.13 1080.39 1522 2602.4 1085.4 1716.2 2801.6 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128.39 1471 2599 1134.4 1662.5 2796.9 2.8838 3.1181 6.002 270 5499 1.302 35.64 1177.36 1416 2593.7 1184.5 1605.2 2789.7 2.9751 2.8551 5.93 280 6412 1.332 30.17 1227.46													
230 2795 1.209 71.58 986.74 1617 2603.9 990.12 1813.8 2804 2.6099 3.6047 6.215 240 3344 1.229 59.76 1033.21 1571 2604 1037.3 1766.5 2803.8 2.7015 3.4422 6.144 250 3973 1.251 50.13 1080.39 1522 2602.4 1085.4 1716.2 2801.6 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128.39 1471 2599 1134.4 1662.5 2796.9 2.8838 3.1181 6.002 270 5499 1.302 35.64 1177.36 1416 2593.7 1184.5 1605.2 2789.7 2.9751 2.9551 6.93 280 6412 1.332 30.17 1227.46 1359 2586.1 1236 1543.6 2779.6 3.0668 2.7903 5.857 290 7436 1.366 25.57 1278.92													
240 3344 1.229 59.76 1033.21 1571 2604 1037.3 1766.5 2803.8 2.7015 3.4422 6.144 250 3973 1.251 50.13 1080.39 1522 2602.4 1085.4 1716.2 2801.5 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128.39 1471 2599 1134.4 1662.5 2796.9 2.8838 3.1181 6.002 270 5499 1.302 35.64 1177.36 1416 2593.7 1184.5 1605.2 2789.7 2.9751 2.9551 5.93 280 6412 1.332 30.17 1227.46 1359 2586.1 1236 1543.6 2779.6 3.0668 2.7903 5.857 290 7436 1.366 25.67 1278.92 1297 2576 1289.1 1477.1 2766.2 3.1594 2.6227 5.782 310 9856 1.404 21.67 1332													
250 3973 1.251 50.13 1080.39 1522 2602.4 1085.4 1716.2 2801.5 2.7927 3.2802 6.073 260 4688 1.276 42.21 1128.39 1471 2599 1134.4 1662.5 2796.9 2.8838 3.1181 6.002 270 5499 1.302 35.64 1177.36 1416 2593.7 1184.5 1605.2 2789.7 2.9751 2.9551 5.93 280 6412 1.332 30.17 1227.46 1359 2586.1 1236 1543.6 2779.6 3.0668 2.7903 5.857 290 7436 1.366 25.57 1278.92 1297 2576 1289.1 1477.1 2766.2 3.1594 2.6227 5.782 300 8581 1.404 21.67 1332 1231 2563 1344 1404.9 2749 3.2534 2.4511 5.705 310 9856 1.447 18.35 1387.1													
260 4688 1.276 42.21 1128.39 1471 2599 1134.4 1662.5 2796.9 2.8838 3.1181 6.002 270 5499 1.302 35.64 1177.36 1416 2593.7 1184.5 1605.2 2789.7 2.9751 2.9551 5.93 280 6412 1.332 30.17 1227.46 1359 2586.1 1236 1543.6 2779.6 3.0668 2.7903 5.857 290 7436 1.366 25.67 1278.92 1297 2576 1289.1 1477.1 2766.2 3.1594 2.6227 5.782 300 8581 1.404 21.67 1332 1231 2563 1344 1404.9 2749 3.2534 2.4511 5.705 310 9856 1.447 18.35 1387.1 1159 2546.4 1401.3 1326 2727.3 3.3493 2.2737 5.623 320 11274 1.499 15.488 1444.6													
270 5499 1.302 35.64 1177.36 1416 2593.7 1184.5 1605.2 2789.7 2.9751 2.9551 5.93 280 6412 1.332 30.17 1227.46 1359 2586.1 1236 1543.6 2779.6 3.0668 2.7903 5.857 290 7436 1.366 25.67 1278.92 1297 2576 1289.1 1477.1 2766.2 3.1594 2.6227 5.782 300 8581 1.404 21.67 1332 1231 2563 1344 1404.9 2749 3.2534 2.4511 5.705 310 9856 1.447 18.35 1387.1 1159 2546.4 1401.3 1326 2727.3 3.3493 2.2737 5.623 320 11274 1.499 15.488 1444.6 1081 2525.5 1461.5 1238.6 2700.1 3.448 2.0882 5.536 330 12845 1.561 12.996 1505.3													
280 6412 1.332 30.17 1227.46 1359 2586.1 1236 1543.6 2779.6 3.0668 2.7903 5.857 290 7436 1.366 25.67 1278.92 1297 2576 1289.1 1477.1 2766.2 3.1594 2.6227 5.782 300 8581 1.404 21.67 1332 1231 2563 1344 1404.9 2749 3.2534 2.4511 6.705 310 9856 1.447 18.35 1387.1 1159 2546.4 1401.3 1326 2727.3 3.3493 2.2737 5.623 320 11274 1.499 15.488 1444.6 1081 2525.5 1461.5 1238.6 2700.1 3.448 2.0882 5.536 330 12845 1.561 12.996 1505.3 993.7 2498.9 1525.3 1140.6 2665.9 3.5507 1.8909 5.442 340 14586 1.638 10.797 1570.3													
290 7436 1.366 25.67 1278.92 1297 2576 1289.1 1477.1 2766.2 3.1594 2.6227 5.782 300 8581 1.404 21.67 1332 1231 2563 1344 1404.9 2749 3.2534 2.4511 5.705 310 9856 1.447 18.35 1387.1 1159 2546.4 1401.3 1326 2727.3 3.3493 2.2737 5.623 320 11274 1.499 15.488 1444.6 1081 2525.5 1461.5 1238.6 2700.1 3.448 2.0882 5.636 330 12845 1.661 12.996 1505.3 993.7 2498.9 1525.3 1140.6 2665.9 3.5507 1.8909 5.442 340 14586 1.638 10.797 1570.3 894.3 2464.6 1594.2 1027.9 2622 3.6594 1.6763 6.336 350 16513 1.74 8.813 1641.9													
300 8581 1.404 21.67 1332 1231 2563 1344 1404.9 2749 3.2634 2.4511 6.705 310 9856 1.447 18.35 1387.1 1159 2546.4 1401.3 1326 2727.3 3.3493 2.2737 5.623 320 11274 1.499 15.488 1444.6 1081 2525.5 1461.5 1238.6 2700.1 3.448 2.0882 5.536 330 12845 1.661 12.996 1505.3 993.7 2498.9 1525.3 1140.6 2665.9 3.5507 1.8909 5.442 340 14586 1.638 10.797 1570.3 894.3 2464.6 1594.2 1027.9 2622 3.6594 1.6763 5.336 350 16513 1.74 8.813 1641.9 776.6 2418.4 1670.6 893.4 2563.9 3.7777 1.4335 5.211 360 186151 1.893 6.945 1725.2													
310 9856 1.447 18.35 1387.1 1159 2546.4 1401.3 1326 2727.3 3.3493 2.2737 5.623 320 11274 1.499 15.488 1444.6 1081 2525.5 1461.5 1238.6 2700.1 3.448 2.0882 5.536 330 12845 1.661 12.996 1505.3 993.7 2498.9 1525.3 1140.6 2665.9 3.5507 1.8909 5.442 340 14586 1.638 10.797 1570.3 894.3 2464.6 1694.2 1027.9 2622 3.6594 1.6763 5.336 350 16513 1.74 8.813 1641.9 776.6 2418.4 1670.6 893.4 2563.9 3.7777 1.4335 5.211 360 186151 1.893 6.945 1725.2 626.3 2351.5 1760.5 720.5 2481 3.9147 1.1379 5.053 370 21030 2.213 4.925 1844													
320 11274 1.499 15.488 1444.6 1081 2525.5 1461.5 1238.6 2700.1 3.448 2.0882 5.536 330 12845 1.661 12.996 1505.3 993.7 2498.9 1525.3 1140.6 2665.9 3.5507 1.8909 5.442 340 14586 1.638 10.797 1570.3 894.3 2464.6 1694.2 1027.9 2622 3.6594 1.6763 5.336 350 16513 1.74 8.813 1641.9 776.6 2418.4 1670.6 893.4 2563.9 3.7777 1.4335 5.211 360 186151 1.893 6.945 1725.2 626.3 2351.5 1760.5 720.5 2481 3.9147 1.1379 5.053 370 21030 2.213 4.925 1844 384.5 2228.5 1890.6 441.6 2332.1 4.1106 0.6865 4.792													
330 12845 1.661 12.996 1505.3 993.7 2498.9 1525.3 1140.6 2665.9 3.5507 1.8909 5.442 340 14586 1.638 10.797 1570.3 894.3 2464.6 1694.2 1027.9 2622 3.6594 1.6763 6.336 350 16513 1.74 8.813 1641.9 776.6 2418.4 1670.6 893.4 2563.9 3.7777 1.4335 5.211 360 186151 1.893 6.945 1725.2 626.3 2351.5 1760.5 720.5 2481 3.9147 1.1379 5.053 370 21030 2.213 4.925 1844 384.5 2228.5 1890.6 441.6 2332.1 4.1106 0.6865 4.792													
340 14586 1.638 10.797 1570.3 894.3 2464.6 1594.2 1027.9 2622 3.6594 1.6763 5.336 350 16513 1.74 8.813 1641.9 776.6 2418.4 1670.6 893.4 2563.9 3.7777 1.4335 5.211 360 186151 1.893 6.945 1725.2 626.3 2351.5 1760.5 720.5 2481 3.9147 1.1379 5.053 370 21030 2.213 4.925 1844 384.5 2228.5 1890.6 441.6 2332.1 4.1106 0.6865 4.792													
350 16513 1.74 8.813 1641.9 776.6 2418.4 1670.6 893.4 2563.9 3.7777 1.4335 5.211 360 186151 1.893 6.945 1725.2 626.3 2351.5 1760.5 720.5 2481 3.9147 1.1379 5.053 370 21030 2.213 4.925 1844 384.5 2228.5 1890.5 441.6 2332.1 4.1106 0.6865 4.792													
360 186151 1.893 6.945 1725.2 626.3 2351.5 1760.5 720.5 2481 3.9147 1.1379 5.053 370 21030 2.213 4.925 1844 384.5 2228.5 1890.6 441.6 2332.1 4.1106 0.6865 4.792													
370 21030 2.213 4.925 1844 384.5 2228.5 1890.5 441.6 2332.1 4.1106 0.6865 4.792													
374.136 ZZU9U 3.155 3.155 20Z9.6 0 20Z9.6 2099.3 0 2099.3 4.4298 0 4.43													
	374.136	22090	3.155	3.155	2029.6	0	2029.6	2099.3		2099.3	4.4298		4.43

100 K Pa = 1 Bar = 100000 N/m²

h in Kj/Kg. - s in Kj/Kg ^aK - u in Kj/Kg - v in cm³/gram (or 10³ m³/Kg)

جنول (3-8) خواص البغار المشبع عند معرقة درجة المرارة(0^)

		Specific \			nal Energy kJ / kg			nthalpy lଧ / kg			intropy J/kg K	
Temp	Press.	Sat	Sat.	Sat.		Sat	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.
°C	K Pa	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	€vap.	Vapor
T	P	Ve	v,	u,	ute	ug	h	h _{fy}	h _p	5 /	Sty	8,
0.01	0.6113	0.001	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.00	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001	106,38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.151	8.7498	8.9008
45	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.558
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.01008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.257
45	9.593	0.00101	15.26	188.44	2248.A	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209,32	2234.2	2443.5	209.33	2382.1	2592.1	0.7038	7.3725	8.0761
55	15,758	0.001015	9.508	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.94	0.001017	7.571	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.00102	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.831
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.755
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162	2475.9	313.93	2321.A	2635.3	1.0155	6.6669	7.682
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.612
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.A	355.90	2296	2651.9	1.1343	6.4102	7.544
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.479
95	84.55	0.00104	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.25	6.1659	7.415
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257	2676.1	1.3069	6.048	7.354
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.A	440.15	2243.7	2683.8	1.363	5.9328	7.295
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1. 418 5	5.8202	7.238
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699	1.4734	5.71	7.183
120	0.19853	0.00106	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.602	7.129
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.077
130	0.2701	0.00107	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.026
135	0.313	0.601075	0.5822	567.35	1977.7	2545	567.69	2159.6	2727.3	1.687	5.2907	6.977
140	0.3613	0.00108	0.5089	588.74	1961.3	2550	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.929
145	0.4154	0.001085	0.4463	610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0226	6.883
450	0.4758	0.001091	0.3928	631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.996	6.837
455	0.5431	0.001096	0.3468	653.24	1910.8	2564.1	653,84	2098.6	2752.A	1.8925	4.901	6.793
160	0.6178	0.001102	0.3071	674.87	1893.5	2568.A	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.750
165	0.7005	0.001108	0.2727	696.56	1876	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.707
170	0.7917	0.001114	0.2428	718.33	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.666
475	0.892	0.001121	0.2168	740.17	1840	2580.2	741.17	2032.A	2773.6	2.0909	4.5347	6.625
180	1.0021	0.001127	0.19405	762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015	2778.2	2.1396	4.4461	6.585
185	1.1227	0.001137	0.17409	784.10	1802.9	2587	785.37	1997.1	2782.A	2.1879	4.3586	6.546
190	1.2544	0.001141	0.15654	806.19	1783.8	2590	807.62	1978.8	2786 <i>.</i> 4	2.2359	4.272	6.507
195	1.3978	0.001149	0.14105	828.37	1764.A	2592.8	829.98	1960	. 1790	2.2835	4.1863	6.469
200	1.5538	0.001157	0.12736	850.65	1744.7	2595.3	852. 4 5	1940.7	2793.2	2.3309	4.1014	6.432
205	1.723	0.001164	0.11521	873.04	1724.5	2597.5	875.04	1921	2796	2.378	4.0172	6.395
210	1.9062	0.001173	0.10441	895.53	1703.9	7599.5	897.76	1900.7	2798.5	2.4248	3.9337	6.358

نابع جدول (8-3)

		Specific \	Volume	Inter	nal Energy			nthalpy			ntropy	
		m³/	kg	1	kJ / kg			ຝ/kg		8	J/kg K	
Temp	Press.	Sat.	Sat.	Sat		Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.
°c	K Pa	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
T	P	¥1	V _p	u,	un	u g	h ₁	h _{fb}	h _o	81	S _{fg}	s _g
215	2.104	0.001181	0.09479	918.14	1682.9	2601.1	920.62	1879.9	2800.5	2.A714	3.8507	6.322
220	2.318	0.00119	0.08619	940.87	1661.5	2602.4	943.62	1858.5	2802.1	2.5178	3.7683	6.286
225	2.548	0.001199	0.07849	963.73	1639.6	2603.3	966.78	1836.5	2803.3	2.5639	3.6863	6.250
230	2.795	0.001209	0.07158	986.74	1617.2	2603.9	990.12	1813.8	2804	2.6099	3.6047	6.214
235	3.06	0.001219	0.06537	1009.89	1594.2	2604.1	1013.62	1790.5	2804.2	2.6558	3.5233	6.179
240	3.344	0.001229	0.05976	1033.21	1570.8	2604	1037.32	1766.5	2803.8	2.7015	3.4422	6.143
245	3.648	0.00124	0.05471	1056.71	1546.7	2603.4	1061.23	1741.7	2803	2.7472	3.3612	6.108
250	3.973	0.001251	0.05013	1080.39	1522	2602.4	1085.36	1716.2	2801.5	2.7927	3.2802	6.073
255	4.319	0.001263	0.04598	1104.28	1496.7	2600.9	1109.73	1689.8	2799.5	2.8383	3.1992	6.037
260	4.688	0.001276	0.04221	1128.39	1470.6	2599	1134.37	1662.5	2796.9	2.8838	3.1181	6.001
265	5.081	0.001289	0.03877	1152.74	1443.9	2596.6	1159.28	1634.4	2793.6	2.9294	3.0368	5.966
270	5.499	0.001302	0.03564	1177.36	1416.3	2593.7	1184.51	1605.2	2789.7	2.9751	2.9551	5.950
275	5.942	0.001317	0.03279	1202.25	1387.9	2590.9	1210.07	1574.9	2785	3.0208	2.873	5.893
280	6.412	0.001332	0.03017	1227.46	1358.7	2586.4	1235.99	1543.6	2779.6	3.0668	2.7903	5.857
285	6.909	0.001348	0.02777	1253	1328.4	2581.4	1262.31	1511	2773.3	3.113	2.707	5.819
290	7.436	0.001366	0.02557	1278.92	1297.1	2576	1289.07	1477.1	2766.2	3.4594	2.6227	5.782
295	7.993	0.001384	0.02354	1305.2	1264.7	2569.9	1316.3	1441.8	2758.1	3.2062	2.5375	5.743
300	8.581	0.001404	0.02167	1332	1231	2563	1344	1404.9	2749	3.2534	2.4511	5.704
305	9.202	0.001425	0.019948	1359.3	1195.9	2555.2	1372.4	1365.4	2738.7	3.301	2.3633	5,664
310	9.856	0.001447	0.01835	1387.1	1159.4	2546.4	1401.3	1326	2727.3	3.3493	2.2737	5.62
315	10.547	0.001472	0.016867	1415.5	1121.1	2536.6	1431	1283.5	2714.5	3.3982	2.1821	5.580
320	11.274	0.001499	0.015488	1444.6	1080.9	2525.5	1461.5	1238.6	2700.1	3.448	2.0882	5.536
330	12.845	0.001561	0.012996	1505.3	993.7	2498.9	1525.3	1140.6	2665.9	3,5507	1.8909	5.441
340	14.586	0.001638	0.010797	1570.3	894.3	2464.6	1594.2	1027.9	2622	3.6594	1.6763	5.335
350	16.513	0.00174	0.008813	1641.9	776.6	2418.4	1670.6	893.4	2563.9	3.7777	1.4335	5.211
360	18.651	0.001893	0.006945	1725.2	626.3	2351.5	1760.5	720.5	2481	3.9147	1.133	5.052
370	21.03	0.002213	0.004925	1844	384.5	2228.5	1890.5	441.6	2332.1	4.1106	0.6865	4.797
374.14	22.69	0.003155	0.003155	2029.6	0	2029.6	2099.3	. 0	2099.3	4.4298	0	1.425

(2-2-2) جداول خواص البخار المشبع عند معرفة الضغط

Saturated steam: Presure tables

توضيح الجداول (9-3),(3-10), خصائص البخار والمياه المشبعين بمعرفة الضغط و عند درجة الحرارة °F) ويوضح الجدولين (12-3),(13-3) خصائص البخار والمياه المشبعين بمعرفة الضغط و عند درجة الحرارة (°C)

Fi V ₁	الضفط (p	$\overline{}$			By / F ³		KJ/Kg	•	KJ/LA KJ/LA
					ŀ	Į.			
			-box						
			-	NACCOLONY S		- 7 No 1	-		
			-	-	W ustan				
			-	-				(inhene)	
	'			·	200000000			Tiretron	
			-						
	L				waxaa s	October 100			

جدول (9-3)خواص البخار المشجع عند معرفة الضغط (درجة الحرارة F°)

		1.3							-			-, 65-
Abs Press.		Specific	Volume		Enthalpy	,		Entropy	1	In	ternal E	nerav
<u>Lb</u>	Temp	Sat	Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.
Sq In	F	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	∀apor
P	٤	VI	v_g	h _t	h _{to}	h_g	. S _f	Sig	s _o	€I₁	u _{tg}	u_o
1	101.74	0.01614	333.6	69.70	1036.3	1106	0.1326	1.8456	1.9782	69.7		1044.3
2	126.08	0.01623	173.73	93.99	1022.2	1116.2	0.1749	1.7451	1.92	93.98	957.9	1051.9
3	141.48	0.0163	118.71	109.37	1013.2	1122.6	0.2008	1.6855	1.8863	109.36	947.3	1056.7
4	152.97	0.01636	90.63	120.86	1006.4	1127.3	0.2198	1.6427	1.8625	120.85	939.3	1060.2
5	162.24	0.0164	73.52	130.13	1001	1131.1	0.2347	1.6094	1.8441	130.12	933.00	1063.1
6	170.06	0.01645	61.98	137.96	996.2	1134.2	0.2472	1.582	1.8292	137.94	927.5	1065.4
7	176.85	0.01649	53.64	144.76	992.1	1136.9	0.2581	1.5586	1.8167	144.74	922.7	1067.4
8	182.86	0.01653	47.34	150.79	988.5	1139.3	0.2674	1.5383	1.8057	150.77	918.4	1069.2
9	188.28	0.01656	42.40	156.22	985.2	1141.4	0.2759	1.5203	1.7962	156.19	914.6	1070.8
10	193.21	0.01659	38.42	161.17	982.1	1143.3	0.2835	1.5041	1.7876	161.14	911.1	1072.2
14.696	212.00	0.01672	26.80	180.07	970.3	1150.4	0.312	1.4446	1.7566	180.02	897.5	1077.5
15	213.03	0.01672	26.29	181.11	969.7	1150.8	0.3135	1.4415	1.7549	181.06	896.7	1077.8
20	227.96	0.01168	20.089	196.16	960.1	1156.3	0.3356	1.3962	1.7319	196.1	885.8	1081.9
30	250.33	0.01701	13.746	218.82	945.3	1164.1	0.368	1.3313	1.6993	218.73	869.1	1087.8
40	267.25	0.01715	10.498	236.03	933.7	1169.7	0.3919	1.2844	1.6763	235.9	856.1	1092
50	281.01	0.01727	8.515	250.09	924	1174.1	0.411	1.2474	1.6585	249.93	845.4	1095.3
60	292.71	0.01738	7.175	262.09	915.5	1177.6	0.427	1.2168	1.6436	261.9	836.00	1097.9
70	302.92	0.01748	6.206	272.61	907.9	1180.6	0.4409	1.1906	1.6315	272.38	827.8	1100.2
80	312.03	0.01757	5.472	282.02	901.1	1183.1	0.4531	1.1676	1.6207	281.76	820.3	1102.1
90	320.27	0.01766	4.896	290.56	894.7	1185.3	0.4641	1.1471	1.6112	290,27	813.4	1103.7
100	327.81	0.01774	4.432	298.40	888.8	1187.2	0.474	1.1286	1.6026	298.08	807.1	1105.2
120	341.25	0.01789	3.728	312.44	877.9	1190.4	0.4916	1.0962	1.5878	312.05	795.6	1107.6
140	353.02	0.01802	3.22	324.82	868.2	1193	0.5069	1.0682	1.5751	324.35	785.2	1109.6
160	363.53	0.01815	2.834	335.93	859.2	1195.1	0.5204	1.0436	1.564	335.39	775.8	1111.2
180	373.06	0.01827	2.532	346.03	850.8	1196.9	0.5325	1.0217	1.5542	345.42	797.1	1112.5
200	381.79	0.01839	2.288	355.36	843	1198.4	0.5435	1.0018	1.5453	354.68	759.00	1113.7
250	400.95	0.01865	1.8438	376.00	825.1	1201.1	0.5675	0.9588	1.5263	375.14	740.7	1115.8
300	417.33	0.0189	1.5433	393.84	809	1202.8	0.5879	0.9225	1.5104	392.79	724.3	1117.1
350	431.72	0.01913	1.326	409.69	794.2	1203.9	0.6056	0.891	1.4966	408.45	709.6	1118
400	444.59	0.0193	1.1613	424.00	780.5	1204.5	0.6214	0.863	1.4844	422.6	695.9	1118.5
450	456.28	0.0195	1.032	437.20	767.4	1204.6	0.6356	0.8378	1.4734	435.5	683.2	1118.7
500	467.01	0.0197	0.9278	449.40	755	1204.4	0.6487	0.8147	1.4634	447.6	671.00	1118.6
550	476.93	0.0199	0.8422	460.80	743.1	1203.9	0.6608	0.7937	1.4542	458.8	659.4	1118.2
600	486.21	0.0201	0.7698	471.60	731.6	1203.2	0.672	0.7734	1.4454	469.4	648.3	1117.7
700	503.10	0.0205	0.6554	491.50	709.7	1201.2	0.6925	0.7371	1.4296	488.8	627.5	1116.3
800	518.23	0.0209	0.5687	509.70	688.9	1198.6	0.7108	0.7045	1.4153	506.6	607.8	1114.4
900	531.98	0.0212	0.5006	526.60	668.8	1195.4	0.7275	0.6744	1.402	523.1	589.00	1112.1
1000	544.61	0.0216	0.4456	542.40	649.4	1191.8	0.743	0.6467	1.3897	538.4	571.00	1109.4
1100	556.31	0.022	0.4001	557.40	630.4	1187.8	0.7575	0.6205	1.378	552.9	553.5	1106.4
1200	567.22	0.0223	0.3619	571.70	611.7	1183.4	0.7711	0.5956	1.3667	566.7	536.3	1103
1300	577.46	0.0227	0.3293	585.40	593.2	1178.6	0.784	0.5719	1.3559	580.00	519.4	1099.4
1400	587.10	0.0231	0.3012	598.70	574.7	1173.4	0.7963	0.5491	1.3454	592.7	502.7	1095.4
1500	596.23	0.0235	0.2765	611.60	556.3	1167.9	0.8082	0.5269	1.3351	605.1	486.1	1091.2
2000	635.82	0.0257	0.1878	671.70	463.4	1135.1	0.8619	0.423	1.2849	662.2	403.4	1065.6
2500	668.13	0.0287	0.1307	730.60	560.5	1091.1	0.9126	0.3197	1.2322	717.3	313.3	1030.6
3000	695.36	0.0346	0.0858	802.50	217.8	1020.3	0.9731	0.1885	1.1615	783.4	189.3	972.7
3206.2	705.40	0.0503	0.0503	902.70	0	902.7	1.058	0	1.058	872.9	0	872.9

h in Btu/lb s in Btu/lb ⁶F

v in ft³/lb

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	/7\
\ */	Absolute	(8)	Enthalpy of	(4)	(e) Enthalpy of	(7) Specific
Gauge	Pressure	Steam Temp		Latent Heat	Steam	Volume
Pressure	(Psia)	(°F)	(Btu/lb)	(Btu/lb)	(Btu/lb)	(ft³/lb)
in vacuu	m				(atana)	(10 /12)
29.743	0.08854	32.00	0.00	1075.80	1075.80	3306.00
29.515	0.2	54.14	21.21	1063.80	1085.00	1526.00
27.886	1.00	101.74	69.70	1036.30	1106.00	333.60
19.742	5.00	162.24	130.13	1001.00	1131.10	73.52
9.562	10.00	193.21	161.17	982.10	1143.30	38.42
7.536	11.00	197.75	165.73	979.30	1145.00	35.14
5.49	12.00	201.96	169.96	976.60	1146.60	32.40
3.454	13.00	205.88	173.91	974.20	1148.10	30.06
1.418	14.00	209.56	177.61	971.90	1149.50	28.04
Psig					. 170.00	40.04
	44.000	848.00	400.0			
0	14.696	212.00	180.07	970.30	1150.40	26.80
1.3	16.00	216.32	184.42	967.60	1152.00	24.75
2.3	17.00	219.44	187.56	965.50	1153.10	23.39
5.3	20.00	227.96	196.16	960.10	1156.30	20.09
10.3	25.00	240.07	208.42	952.10	1160.60	16.30
15.3	30.00	250.33	218.82	945.30	1164.10	13.75
20.3	35.00	259.28	227.91	939.20	1167.10	11.90
25.3	40.00	267.25	236.03	933.70	1169.70	10.50
30.3	45.00	274.44	243.36	928.60	1172.00	9.40
40.3	55.00	287.07	256.30	919.60	1175.90	7.79
50.3	65.00	297.97	267.50	911.60	1179.10	6.66
60.3	75.00	307.60	277.43	904.50	1181.90	5.82
70.3	85.00	316.25	286.39	897.80	1184.20	5.17
80.3	95.00	324.12	294.56	891.70	1186.20	4.65
90.3	105.00	331.36	302.10	886.00	1188.10	4.23
100	114.70	337.90	308.80	880.00	1188.80	3.88
110.3	125.00	344.33	315.68	875.40	1191.10	3.59
120.3	135.00	350.21	321.85	870.60	1192.40	3.33
125.3	140.00	353.02	324.82	868.20	1193.00	3.22
130.3	145.00	355.76	327.70	865.80	1193.50	3.11
140.3	155.00	360.50	333.24	861.30	1194.60	2.92
150.3	165.00	365.99	338.53	857.10	1195.60	2.75
160.3	175.00	370.75	343.57	852.80	1196.50	2.60
180.3	195.00	379.67	353.10	844.90	1198.00	2.34
200.3	215.00	387.89	361.91	837.40	1199.30	2.13
225.3	240.00	397.37	372.12	828.50	1200.60	1.92
250.3	265.00	406.11	381.60	820.10	1201.70	1.74
	300.00	417.33	393.84	809.00	1202.80	1.54
	400.00	444.59	424.00	780.50	1204.50	1.16
	450.00	456.28	437.20	767.40	1204.60	1.03
	500.00	467.01	449.40	755.00	1204.40	0.93
	600.00	486.21	471.60	731.60	1203.20	0.77
	900.00	531.98	526.60	668.80	1195.40	0.50
	1200.00	567.22	571.70	611.70	1183.40	0.36
	1500.00	596.23	611.60	556.30	1167.90	0.28
	1700.00	613.15	636.30	519.60	1155.90	0.24
	2000.00	635.82	671.70	463.40	1135.10	0.19
	2500.00	668.13	730.60	360.50	1091.10	0.13
	2700.00	679.55	656.20	312.10	1068.30	0.11
	3206.20	705.40	902.70	0.00	902.70	••

- 9 - - 9 - - 4 - - 3 - - 3 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 5 - - 6 - - 6 - - 6 - - 7 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - -

		Specific V	olume.			Profile alman		_		
	Abs.		O:CHIE			Enthalpy			ntropy	
Temp	Press.			Sat.	Sat.		Sat	Sat.		
£	P	Sat. Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Sat.
(°F)	(psi)	V,	Va	v _e	ħ,	h	h _o	S ₇	Evap. S _{tr}	Vapor
0.0887	32.018	0.016022	3302.4	3302.4	0.0003	1075.5	1075.5	0	2.1872	
0.25	59.323	0.016032	1235.5	1235.5	27.382	1060.1	1087.4	0.0542	2.0425	2.0967
0.50 1.00	79.586	0.016071	641.5	641.5	47.62 3	1048.6	1096.3	0.0925	1.9446	2.037
5.00	101.74 162.24	0.016136	333.59	333.6	69.73	1036.1	1105.8	0.1326	1.8455	1.9781
10.00	193.21	0.016407 0.016592	73.515	73.532	130.20	1000.9	1131.1	0.2349	1.6094	1.8443
14.696	212.00	0.016332	38.404 26.782	38.42	161.26	982.1	1143.3	0.2836	1.5043	1.7879
15.00	213.03	0.01626	26.274	26.799 26.29	180.17 181.21	970.3	1150.5	0.3121	1.4447	1.7568
20.00	227.96	0.016834	20.07	20.087	196.27	969.7 960.1	1150.9 1156,3	0.3137	1.4415	1.7552
30.00	250.34	0.017009	13.7266	13.7436	218.90	945.2	1164.1	0.3358	1.3962	1.732
40	267.25	0.017151	10.4794	10.4965	236.1	933.6	1169.8	0.3682	1.3313	1.6995
50	281.02	0.017274	8.4967					0.3921	1.2844	1.6765
60	292.71	0.017383	7.1562	8.514 7.1736	250.2 262.2	923.9	1174.1	0.4112	1.2474	1.6586
70	302.93	0.017482	6.1875	6.205	202.2 272.7	915.4 907.8	1177.6	0.4273	1.2167	1.644
80	312.04	0.017573	5.4536	5.4711	282.1	900.9	1180.6	0.4411	1.1905	1.6316
90	320.28	0.017659	4.8779	4.8953	290.7	894.6	1183.1 1185.3	0.4534 0.4643	1.1675	1.6208
100	327.82	0.01774	4.4133	4.431	298,5	888.6	1187.2	0.4743	1.147 1.1284	1.6113
110	334.79	0.01782	4.0306	4.0484	305.8	883.1	1188.9	0.4834	1.11115	1.6027 1.595
120	341.27	0.01789	3.7097	3.7275	312.6	877.8	1190.4	0.4919	1.096	1.5879
130	347.33	0.01796	3.4364	3.4544	319	872.8	1191.7	0.4998	1.0815	1.5813
140	353.04	0.01803	3.201	3.219	325	868	1193.00	0.5071	1.0681	1.5752
150 160	358.43	0.01809	2.9958	3.0139	330.6	863. <i>A</i>	1194.1	0.5141	1.0554	1.5695
170	363.55 368.42	0.01815	2.82	2.8336	336.1	859	1195.1	0.5206	1.0435	1.5641
180	373.08	0.01821 0.01827	2.6556	2.6738	341.2	854.8	1196.00	0.5269	1.0322	1.5591
190	377.53	0.01833	2.51 2.3847	2.5312	346.2	850.7	1196.9	0.5328	1.0215	1.5543
200	381.80	0.01839	2.2689	2.403 2.2873	350.9 355.5	846.7	1197.6	0.5384	1.0113	1.5498
210	385.91	0.01844	2.16373	2.18217	359.9	842.8 839.1	1198.3 1199.00	0.5438	1.0016	1.5454
220	389.88	0.0185	2.06779	2.08629	364.2	835.4	1199.6	0.549 0.554	0.9923	1.5413
230	393.70	0.01855	1.97991	1.99846	368.3	831.8	1200.1	0.5588	0.9834	1.5374
240	397.39	0.0186	1.89909	1.91769	372.3	828,4	1200.6	0.5634	0.9748 0.9665	1.5336
250	400.97	0.01865	1.82452	1.84317	376.1	825	1201.1	0.5679	0.9585	1.5299 1.5264
260	404.44	0.0187	1.75548	1.77418	379.9	821.6	1201.5	0.5722	0.9508	1.5264
270	407.80	0.01875	1.69137	1.71013	383.6	818.3	1201.9	0.5764	0.9433	1.5197
280	411.07	0.0188	1.63169	1.65049	387.1	815.1	1202.3	0.5805	0.9361	1.5166
290	414.25	0.01885	1.57597	1.59482	390.6	812	1202.6	0.5844	0.9291	1.5135
300 350	417.35	0.01889	1.52384	1.54274	394	808.9	1202.9	0.5882	0.9223	1.5105
400	431.73 444.60	0.01912 0.01934	1.30642	1.32554	409.8	794.2	1204.00	0.6059	0.8909	1.4968
450	456.28	0.01954	1.14162 1.01224	1.16095	424.2	780.4	1204.6	0.6217	0.863	1.4847
500	467.01	0.01975	0.90787	1.03179 0.927 6 2	437.3 449.5	767.5	1204.8	0.636	0.8378	1.4738
550	476.94	0.01994	0.82183	0.84177	460.9	755.1 743.3	1204.7	0.649	0.8148	1.4639
€00	486.20	0.02013	0.74962	0.76975	471.7	743.3 732	1204.3 1203.7	0.6611	0.7936	1.4547
650	494.89	0.02032	0.68811	0.70843	481.9	720.9	1203.7	0.6723 0.6828	0.7738	1.4461
700	503.08	0.0205	0.63505	0.65556	491.6	710.2	1201.8	0.6928	0.7 55 2 0.7377	1.4381 4.4304
750	510.84	0.02069	0.5888	0.60949	500.9	699.8	1200.7	0.7022	0.7377	1.4304 1.4232
800	518.21	0.02087	0.54809	0.56896	509.8	689.6	1199.4	0.7111	0.7051	1.4163
850	525.24	0.02105	0.51197	0.53302	518.4	679.5	1198.00	0.7197	0.6899	1.4163 1.4096
900	531.95	0.02123	0.47968	0.50091	526.7	669.7	1196.4	0.7279	0.6753	1.4032
950	538.39	0.02141	0.45064	0.47205	534.7	660	1194.7	0.7358	0.6612	1.397
1000	544.58	0.02159	0.42436	0.44596	642.6	650.4	1192.9	0.7434	0.6476	1.391
1050	550.53	0.02177	0.40047	0.42224	55 0.1	640.9	1191.00	0.7507	0.6344	1.3851

(3-1	جدول (ا	نابع
------	----------	------

									ψ.	.) Olah Gin
		Specific Vol	lume		E	nthalpy			Entropy	
	Abs.							,		
Temp	Press.			Sat.	Sat.		Sat.	Sat		Sat.
£	P	Sat. Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor:
(°F)	(Psi)	V _f	V _{fg}	V ₀	h _f	h _{ty}	h _g	s,	Sty	S _B
1100	556.28	0.02195	0.37863	0.40058	557.5	631.5	1189.1	0.7578	0.6216	1.3794
1150	561.82	0.02214	0.35859	0.38073	564.8	622.2	1187.00	0.7647	0.6091	1.3738
1200	567.19	0.02232	0.34013	0.36245	571.9	613	1184.8	0.7714	0.5969	1.3683
1250	572.38	0.0225	0.32306	0.34556	578.8	603.8	1182.6	0.778	0.585	1.363
1300	577.42	0.02269	0.30722	0.32991	585.6	594.6	1180.2	0.7843	0.5733	1.3577
1350	582.32	0.02288	0.2925	0.31537	592.3	585.4	1177.8	0.7906	0.562	1.3525
1400	587.07	0.02307	0.27871	0.30178	59 8.8	576.5	1175.3	0.7699	0.5507	1.3474
1450	591.70	0.02327	0.26584	0.28911	605.3	567.4	1172.8	0.8026	0.5397	1.3423
1500	596.20	0.02346	0.25372	0.27719	611.7	558.4	1170.1	0.8085	0.5288	1.3373
1550	600.59	0.02366	0.24235	0.26601	618	549.4	1167.4	0.8142	0.5182	1.3324
1600	604.87	0.02387	0.23159	0.25545	624.2	540.3	1164.5	0.8199	0.5076	1.3274
1650	609.05	0.02407	0.22143	0.24551	630.4	531.3	1161.6	0.8254	0.4971	1.3225
1700	613.13	0.02428	0.21178	0.23607	636.5	522.2	1158.6	0.8309	0.4867	1.3176
1750	617.12	0.0245	0.20263	0.22713	642.5	513.1	1155.6	0.8363	0.4765	1.3128
1800	621.02	0.02472	0.1939	0.21861	648.5	503.8	1152.3	0.8417	0.4662	1.3079
1850	624.83	0.02495	0.18558	0.21052	654.5	494.6	1149.00	0.847	0.4561	1.303
1900	628.56	0.02517	0.17761	0.20278	660.4	485.2	1145.6	0.8522	0.4459	1.2981
1950	632.22	0.02541	0.16999	0.1954	666.3	475.8	1142.00	0.8574	0.4358	1.2931
2000	635.80	0.02565	0.16266	0.18831	672.1	466.2	1138.3	0.8625	0.4256	1.2881
2100	642.76	0.02615	0.14885	0.17501	683.8	446.7	1130.5	0.8727	0.4053	1.278
2200	649.45	0.02669	0.13603	0.16272	695.5	426.7	1122.2	0.8828	0.3848	1.2676
2300	655.89	0.02727	0.12406	0.15133	707.2	406.00	1113.2	0.8929	0.364	1.2569
2400	662.11	0.0279	0.11287	0.14076	719	384.8	1103.7	0.9031	34.3	1.246
2500	668.11	0.02859	0.10209	0.13068	731.7	361.6	1093.3	0.9139	0.3206	1.2345
2600	673.91	0.02938	0.09172	0.1211	744.5	337.6	1082.00	0.9247	0.2977	1.2225
2700	679.53	0.03029	0.08165	0.11194	757.3	312.3	1069.7	0.9356	0.2741	1.2097
2800	684.96	0.03134	0.07171	0.10305	770.7	285.1	1055.8	0.9468	0.2491	1.1958
2900	690.22	0.03262	0.06158	0.0942	785.1	254.7	1039.8	0.9588	0.2215	1.1803
3000	695.33	0.03428	0.05073	0.085	801.8	218.4	1020.3	0.9728	0.1891	1.1619
3100	700.28	0.03681	0.03771	0.07452	824	169.3	99 3.3	0.9914	0.146	1.1373
3200	705.08	0.04472	0.01191	0.05663	875.5	56.1	931.6	1.0351	0.0482	1.0832
3208.2	705.47	0.05078	Ø.00	0.05078	906	0.00	906	1.0612	0.00	1.0612

h in Btu/lb

s in Btu/lb °F v in ft³/lb

جدول (12-3) خدول (12-3) خدول (12-3) خدول (12-3) خدواص البخار المشبع عند معرفة الضفط (مرجة العرارة $^{\circ}$)

		Specific \	/olume	inter	nal Energ	зу	Enti	halpy		Enth	alpy	
Press.	Temp	Sat.	Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.
K Pa	°C	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
P	ŧ	V _f	Vg	Uf	u_{fg}	u_g	h	h _{fg}	hg	Sf	\mathbb{S}_{fg}	S _g
1.00	6.98	1.0002	129208	29.30	2355.7	2385	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	1.0007	87980	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.00	17.50	1.0013	67004	73.48	2326	2399.5	73.48	2460	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	1.002	54254	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540	0.312	8.3311	8.6432
3.00	24.08	1.0027	45665	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.00	28.96	1.004	34800	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.052	8.4746
5.00	32.88	1.0053	28192	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.50	40.29	1.0079	19238	16 8.78	2261.7	2430.5	168.79	2406	2574.8	0.5764	7.675	8.2515
10	45.81	1.0102	14674	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	1.0141	10022	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	1.0172	7649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.832	7.0766	7.9085
25	64.97	1.0199	6204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	1.0223	5229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	1.0265	3993	317.53	2159.5	2477	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.67
50	81.33	1.03	3240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305:4	2645.9	1.091	6.5029	7.5939
75	91.78	1.0373	2217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663	1.213	6.2434	7.4564
100	99.63	1.0432	1694	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
125	105.99	1.0483	1374.9	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241	2685.4	1.374	5.9104	7.2844
150	111.37	1.0528	1159.3	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
175	116.06	1.0568	1003.6	486.8	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
200	120.23	1.0605	885.7	504.49	2025	2529.5	504.7	2201.9	2706.7	1.5301	5.597	7.1271
225	124.00	1.064	793.3	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
250	127.44	1.0672	718.7	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
275	130.60	1.0703	657.3	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
300	133.55		605.8	5 61.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
325	136.30	1.0759	562	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729	1.7006	5.2646	6.9652
350	138.88		524.3	5 83.95	1965	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.213	6.9405
375	141.32		491.4	594.4	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
400	143.63		462.5	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
450	147.93		414	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565
500	151.86		374.9	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
550	155.48		342.7	655.32	1909.2		655.93	2097	2753	1.8973	4.892	6.7893
600	158.85		315.7	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.76 6.7331
650	162.01	1.1044	292.7	683.56	1886.5	2570.1	684.28	2076	2760.3	1.9627	4.7703	
700	164.97		272.9	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.708
750	167.78		255.6	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057	2766.4	2.02	4.6647	6.6847
800	170.43		240.4		1856.6		721.11	2048	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
850	172.96		227	731.27	1847.4		732.22	2039.4	2771.6	2.071	4.5711	6.6421
900	175.38		215		1838.6			2031.1	2773.9	2.0946	4.528	6.6226
950	177.69		204.2		1830.2			2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041 6.5865
1000	179.91		194.44		1822			2015.3	2778.1	2.1387	4,4478	6.5536
1100	184.09		177.53		1806.3			2000.4	2781.7	2.1792		6.5233
1200	187.99		163.33		1791.5							6.4953
1300	191.64		151.25		1777.5							
1400	195.07											6,4448
1500	198.32							1947.3 1917.9	2796.A		4.1230	6.3896
1750	205.76	1.1656	113.49				3/8.5U		4130.4	<u> </u>	4.0044	0.3030

100 KPa = 1 Bar = 100000 N/m²

hin kJ/kg sin kJ/kg k^e

u in kJ/kg v in cm3/gram (or 10⁻³m³/kg)

تابع جدول (12-3)

		Specific	Volume	Inte	rnal Enei	rgy		Enthalpy	,		Entropy	
Press.	Temp	Sat.	Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.	Sat.		Sat.
K Pa	°C	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
P	ŧ	V,	v _o	u_t	u _{to}	u _a	h,	h _{to}	h,	S,	Sto	S _a
2000	212.42	1.1767	99.63	906.44	1693.8	2600.3	908.79	1890.7	2799.5	2.4474	3.8935	6.3409
2250	218.45	1.1872	88.75	933.83	1668.2	2602	936.49	1865.2	2801.7	2.5035	3.7937	6.2972
2500	223.99	1.1973	79.98	959.11	1644	2603.1	962.11	1841	2803.1	2.5547	3.7028	6.2575
3000	233.90	1.2165	66.68	1004.78	1599.3	2604.1	1008.42	1795.7	2804.2	2.6457	3.5412	6.1869
35000	242.60	1.2347	57.07	1045.43	1558.3	2603.7	1049.75	1753.7	2803.4	2.7253	3.40	6.1253
4000	250.40	1.2522	49.78	1082.31	1520	2602.3	1087.31	1714.1	2801.4	2.7964	3.2737	6.0701
5000	263.99	1.2859	39.44	1147.81	1449.3	2597.1	1154.23	1640.1	2794.3	2.9202	3.0532	5.9734
6000	275.64	1.3187	32.44	1205.44	1384.3	2589.7	1213.35	1571	2784.3	3.0267	2.8625	5.8892
7000	285.88	1.3513	27.37	1257.55	1323	2580.5	1267	1505.1	2772.1	3.1211	2.6922	5.8133
8000	295.06	1.3842	23.52	1305.57	1264.2	2569.8	1316.64	1441.3	2758	3.2068	2.5364	5.7432
9000	303.40	1.4178	20.48	1350.51	1207.3	2557.8	1363.26	1378.9	2742.1	3.2858	2.3915	5.6772
10000	311.06	1.4524	18.026	1393.04	1151.4	2544.4	1407.56	1317.1	2724.7	3.3596	2.2544	5.6141
11000	318.15	1.4886	15.987	1433.7	1096	2529.8	1450.1	1255.5	2705.6	3.4295	2.1233	5.5527
12000	324.75	1.5267	14.263	1473	1040.7	2513.7	1491.3	1193.6	2684.9	3.4962	1.9962	5.4924
13000	330.93	1.5671	12.78	1511.1	985	2496.1	1531.5	1130.7	2662.2	3.5606	1.8718	5.4323
14000	336.75	1.6107	11.485	1548.6	928.2	2476.8	1571.1	1066.5	2637.6	3.6232	1.7485	5.3717
15000	342.24	1.6581	10.337	1585.6	869.8	2455.5	1610.5	1000	2610.5	3.6848	1.6249	5.3098
16000	347.44	1.7107	9.306	1622.7	809	2431.7	1650.1	930.6	2580.6	3,7461	1,4994	5.2455
17000	352.37	1.7702	8.364	1660.2	744.8	2405	1690.3	856.9	2547.2	3.8079	1.3698	5.1777
18000	357.06	1.8397	7.489	1698.9	675.4	2374.3	1732	777.1	2509.1	3.8715	1.2329	5.1044
19000	361.54	1.9243	6.657	1739.9	598.1	2338.1	1776.5	688	2464.5	3.9388	1.0839	5.0228
20000	365.81	2.036	5.834	1785.6	507.5	2293	1826.3	583.4	2409.7	4.0139	0.913	4.9269
21000	369.89	2.207	4.952	1842.1	388.5	2230.6	1888.4	446.2	2334.6	4.1075	0.6938	4.8013
22000	373.80	2.742	3.568	1961.9	125.2	2087.1	2022.2	143.4	2165.6	4.311	0.2216	4.5327
22090	374.14	3.155	3.155	2029.6	0	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	0	4.4298

h in kJ/kg s in kJ/kg k⁰ u in kJ/kg

v in cm3/gram (or 10⁻³m³/kg)

100 KPa = 1 Bar = 100000 N/m²

جدول (3-13)

		Specific		Int	ternal Ene	rgy		Enthalp	~		Entrop	-
		m ³	/ Kg		Kj/Kg			Kj / Kg			Kj/Kg	K
Press.	Temp	Sat	Sat.	Sat.		Sat	Sat.		Sat.	Sat		Sat.
KPa	°C	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
p	ĝ	Vr	$V_{\mathcal{G}}$	U,	u_{ig}	ug	h _f	hig	h_	Si	Sig	s _e
0.6113	0.01	0.001	205.14	0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	Ø	9.1562	9.156
1.00	6.98	0.001	129.21	29.3	2355.7	2385	29.3	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.975
1.50	13.03	0.001	87.96	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	3.6322	8.827
2.00	17.50	0.001	67.00	73.48	2326	2399.5	73.48	2460	2533.5	0.2607	8.4629	8.723
2.50	21.08	0.001	54.25	88. 48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540	0.312	8.3311	8.643
3.00	24.08	0.001	45.67	101.01	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3515	8.2231	8.577
4.00	28.96	0.001	34.8	121.15	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.052	8.474
5.00	32.88	0.00101	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.395
7.50	40.29	0.00101	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406	2574.8	0.5764	7.675	8.251
10.00	45.81	0.00101	14.67	194.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.150
15.00	53.97	0.00101	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.003
20.00	60.06	0.00102	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.4	2358.3	2609.7	0.832	7.0766	1.908
25.00	61.97	0.00102	6.204	271.9	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.831
30.00	69.10	0.00102	5.229	288.2	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.768
49.00	75.87	0.00103	3.993	317.53	2159.5	2477	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.67
60.00	81.33	0.00103	3.24	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.091	6.5029	7.593
75.00	91.78	0.00104	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.	1.213	6.2434	7.456
//Pa			***********									
0.10	99.63	0.00104	1.594	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258	2675.5	1.3026	6.0568	7.359
0.125	105.99	0.00105	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241	2685.4	1.374	5.9104	7.284
0.15	111.37	0.00105	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.223
0.175	116.06	0.00106	1.0036	486.8	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.171
0.20	120.23	0.00106	0.8857	504.49	2025	2529.5	504.7	2201.9	2706.7	4.5301	5.597	7.127
0.225	124.00	0.00106	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.570G	5.5173	7.087
0.25	127.44	0.00107	0.7187	535.1	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.052
0.275	130.6	0.00107	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2724.3	1.6408	5.3801	7.020
0.30	133.55	0.00107	0.8058	561.15	1982.4	2513.6	564.47	2161.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.991
0.325	136.3	0.00108	0.562	572.9	1973.5	2516.4	573.25	2165.8	2729	1.70 0 6	5.2616	6.965
0.35	138.88	0.00108	0.5243	583.95	1965	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.213	6.940
0.375	141.32	0.00108	0.4914	594.4	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.917
0.40	143.63	0.00108	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.895
0.45	147.93	0.00109	0.414	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	8.856
0.50	151.86	0.00103	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9806	6.821
0.55	155.48	0.0011	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	655.93	2097	2753	1.8973	4.892	6.789
0.60	158.85	0.0011	0.3157	669.9	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	5.76
0.65	162.01	0.0011	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.28	2076	2760.3	1.9627	4.7703	6.733
0.70	164.97	0.00111	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.70
0.75	167.78	0.00111	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057	2766.4	2.02	4.6647	6.684
0.80	170.43	0.00112	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048	2769.1	2.0462	4.6166	6.662
0.85	172.96	0.00112	0.227	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.071	4.5711	6.642
0.90	175.38	0.00112	0.215	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.4	2773.9	2.0946	4.528	6.623
0.95	177.69	0.00112	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.60
1.06	179.91	0.00113	0.19444	761.68	1822	2583.6	762.81	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.58
1.10	184.09	0.00113	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2781.7	2.1792	4.3744	6.55
1.20	187.99	0.00114	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.52
1.30	191.64	0.00114	0.15125	813.44	1777.5	2591	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.49
1.40	195.07	0.00115	0.14084	828.7	1764.1	2592.8	830.3	1959.7	2790	2.2842	4.185	5.46
1.50	198.32	0.00115	0.13177	843.16	1751.3	2594.5	844.89	1947.3	2792.2	2.315	4.1298	6.44
1.75	205.76	0.00117	0.11349	8763.46	1721.4	2597.8	878.5	1917.9	2796.4	2.3851	4.0044	6.38
2.00	212.42	0.00118	0.09963	205.44	1693.8	2600.3	908.79	1890.7	2799.5	2.4474	3.8935	6.34
2.25	218.45	0.00119	0.08875	933.83	1668.2	2602	936.49	1865.2	2801.7	2.5035	3.7937	6.29
2.50	223.99	0.0012	0.07998	959.11	1644	2603.1	962.11	1841	2803.1	2.5547	3.7028	6.25
3.00	233.9	0.00122	0.06668	1004.78	1599.3	2604.1	1008.4	1795.7	2804.2	2.6457	3.5412	6.18

نابع جدول (3-13) خواص البغار المشبع عند معرفة الضغط (درجة الحرارة $^{\circ}\mathrm{C}$)

		Snacitie	: Volume		1			_				
					Internal	95		Enthal	-		Entro	ру
Press.	Tome	-	3 / kg		kj /			kj/kg	3		kj / kg	
MPa	Temp °C	Sat	Sat.	Sat.		Sat.	Sat		Sat.	Sat.		Sat
	_	Liquid	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor	Liquid	Evap.	Vapor
P	8	Vr	Vg	U,	u_{tg}	u _g	în	h _{ta}	h _a	S ₇		S _B
3.5	242.60		0.05707	1045.43	1558.3	2603.7	1049.8	1753.7	2803.4		3.4	6.1253
4	250.40	0.001252	0.01978	1082.31	1520	2602.3	1087.3	1714.1	2801.4	27964	3.2737	6.0701
5	263.99	0.001286	0.03944	1147.81	1449.3	2597.1	1154.2	1640.1	2794.3	2.9202	3.0532	5.9734
6	275.64	0.001319	0.01244	1205.44	1384.3	2589.7	1213.4	1571	2784.3	3.0267	2.8625	5.8892
7	285.88	0.001351	0.02737	1257.55	1323	2580.5	1267	1505.1	2772.1	3.1211	2.6922	5.8133
8	295.06	0.001384	0.02352	1305.57	1264.2	2569.8	1316.6	1441.3	2758	3,2068	2.5364	5.7432
9	303.4	0.001418	0.02048	1350.51	1207.3	2557.8	1363.3	1378.9	2742.1	3.2858	2.3915	
10	311.06	0.001452	0.018026	1393.04	1151.4	2544.4	1407.6	1317.1	2724.7	3.3596	2.3515	5.6772
11	318.15	0.001489	0.015987	1433.7	1096	2529.8	1450.1	1255.5	2705.6	3.4295		5.6141
12	324.75	0.001527	0.014263	1473	1040.7	2513.7	1491.3	1193.6	2684.9	3.4962	2.1233	5.5527
13	330.93	0.001567	0.01278	1511.1	985	2496.1	1531.5	1130.7	2662.2		1.9962	5.4924
14	336.75	0.001611	0.011485	1548.6	928.2	2476.8	1571.1	1066.5	2637.6	3.5606	1.8718	5.4323
15	342.24	0.001658	0.010337	1585.6	869.8	2455.5	1610.5	1000.5		3.6232	1.7485	5.3717
16	347.44	0.001711	0.009306	1622.7	809	2431.7	1650.1	930.6	2610.5	3.6848	1.6249	5.3098
17	352.37	0.00177	0.008364	1660.2	744.8	2405	1690.3	856.9	2580.6	3.7461	1.4994	5.2455
18	357.06	0.00184	0.007489	1698.9	675.4	2374.3	1732		2547.2	3.8079	1.3698	5.1777
19	361.54	0.001924	0.006657	1739.9	598.1	2338.1	1732	777.1	2509.1	3.8715	1.2329	5.1044
20	365.81	0.002036	0.005834	1785.6	507.5	2293	1826.3	688	2464.5	3.9388	1.0839	5.0228
21	369.89	0.002207	0.003854	1842.1	388.5	2230.6		583.4	2409.7	4.0139	0.913	4.9269
22	373.8	0.002742	0.003568	1961.9	125.2		1888.4	446.2	2334.6	4.1075	0.6938	4.8013
22.09	374.14	0.002142	0.003368			2087.1	2022.2	143.4	2165.6	4.311	0.2216	4.5327
		V.VVJ 135	v.vu3155	2029.6	0	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	0	4.4298

Superheated steam tables والبخار المحمص or Superheated vapor tables or Superheated vapor tables يجب معرفة كل من الضغط ودرجة الحرارة للنظام لامكانية الحصول على خواص البخار المحمص وهى:

المحمص وهى:
الحجم النوعى - الطاقة الداخلية - الانتالبيا - الانتروبيا كما في النموذج التالي

درچة	= (P) الضغط			
درجة الحرارة	العجم الثوعي	الطاقة الداخلية	الانثالبيا	الانتروبيا
T	W.	Ш	h	S
nns-d-meeting	K (3500) 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (1			
PARTITION AND A TOTAL OF THE PARTITION AND A				
STATE OF THE PARTY				
HINNESTALLO	P. College Col			
SC SALES AND SAL	*,			
			Constitution	ACCUPATION OF THE PROPERTY OF
Representative and the second				

يوضح الجدولين (4-3) ، (3-15) خواص البخار المحمص عند معرفة درجة الحرارة (F^0) والضغط (P_{si}) .

ويوضح الجدولين (16-3) ، (3-16) خواص البخار المحمص عند معرفة درجة الحرارة (\mathbb{C}°) والضغط (\mathbb{C}°).

جدول (14-3) $\{P_{si}\}$ عند معرفة درجة الحرارة $\{F^0\}$ والشغط $\{P_{si}\}$

			Tempe	rature (º	F)						-	****************			**************	·
Abs p										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-	
(F	si)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
7	v h	0.0161	392.5	452.3	511.9	371.5	631.1	690.7						-		WARREN THE PROPERTY OF
5	n V	68 0.0161	1150.2	1195.7	1241.8	1288.6	1336.1	1384.5								
J	h		78.14	90.24	102.24	114.21	126.15	138.08	150.01	161.84	173.86	185.78	197.7	209.62	221.53	233.45
40		68.01	1148.6	1194.8	1241.3	1288.2	1335.9	1384.3	1433.6	1483.7	1534.7	1586.7	1639.6	1693.3	1748	1803.6
10	٧	0.0161	38.84	44.98	51.03	57.04	63.03	69.03	74.98	80.94	86.91	92.87	98.84	104.8	110.76	116.72
40	h	68.02	1146.6	1193.7	1240.6	1287.8	1335.5	1384	1433.4	1483.5	1534.6	1586.6	1639.5	1693.3	1747.9	1803.4
15	A	0.0161	0.0166	29.899	33.963	37.985	41.986	45.978	49.964	53.946	57.926	61.905	65.882	69.858	73.833	77.807
20	h	68.04	168.09	1192.5	1239.9	1287.3	1335.2	1383.8	1433.2	1483.4	1534.5	1586.5	1639.4	1693.2	1747.8	1803.4
20	A	0.0161	0.0166	22.356	25.428	28.457	31.466	34.465	37.458	40.447	43.435	46.42	49.405	52.388	55.37	58.352
40	h	68.05	168.11	1191.4	1239.2	1286.9	1334.9	1383.5	1432.9	1483.2	1534.3	1586.3	1639.3	1693.1	1747.8	1803.3
40	V .	0.0161	0.0166	11.036	12.624	14.165	15.685	17.195	18.699	20.199	21.697	23,194	24.689	26.183	27.676	29.168
	ħ	68.1	168,15	1186.6	1236.4	1285	1333.6	1382.5	1432.1	1482.5	1533.7	1585.8	1638.8	1992.7	1747.5	1803
60	V	0.0161	0.0166	7.257	8.354	9.4	10.425	11.438	12.466	13.45	14.452	15.452	16.45	17.448	18.445	19.441
	h	68.15	168.2	1181.6	1233.5	1283.2	1332.3	1381.5	1431.3	1481.8	1533.2	1585.3	1638.4	1692.4	1747.1	1802.8
80	A	0.0161	0.0166	0.0175	6.218	7.018	7.794	8.66	9.319	10.075	10.829	11.581	12.331	13.081	13.829	14.577
	h	68.21	168.24	269.74	1230.5	1281.3	1330.9	1380.5	1430.5	1481.1	1532.6	1584.9	1638	1692	1746.8	
100	V	0.0161	0.0166	0.0175	4.935	5.558	6.216	6.833	7.443	8.05	8,655	9.258	9.86	10.46		1802.5
	h	68.26	168.29	269.77	1227.4	1279.3	1329.6	1379.5	1429.7	1480.4	1532	1584.4	1637.6	1691.6	11.06	11.659
120	A	0.0161	0.0166	0.0175	4.0786	4.6341	5.1637	5.6831	6.1928	6.7006	7.206	7.7096	8.2119	8.713	1746.5 9.2134	1802.2
	ħ	68.31	168.33	269.81	1224.1	1277.4	1328.1	1378.4	1428.8	1479.8	1531.4	1583.9	1637.1	1691.3	1746.2	9.713 1802
140	¥	0.0161	0.0166	0.0175	3.4661	3.9526	4.4119	4.8585	5.2995	5.7364	6.1709	6.6036	7.0349	7.4652		
	h	68.37	168,38	269.85	1220,8	1275.3	1326.8	1377.4	1428	1479.1	1530.8	1583.4	1636.7		7.8946	8.3233
160	V	0.0161	0.0166	0.0175	3.006	3.4413	3.848	4.242	4.6295	6.0132	5.3945	5.7741		1690.9	1745.9	1801.7
	h	68.42	168.42	269,89	1217.4	1273.3	1325.4	1376.4	1427.2	1478.4	1530.3	1582.9	6.1522	6.5293	6.9055	7.2811
180	٧	0.0161	0.0166	0.0174	2.6474	3.0433	3.4093	3.7621	4.1084	4.4505	4.7907	5.1289	1636.3	1690.5	1745.6	1801.4
	h	68.47	168,47	269.92	1213.8	1271.2	1324	1375.3	1426.3	1477.7	1529.7	1582.4	5.4657 1635.9	5.8014	6.1363	6.4704
200	٧	0.0161	0.0166	0.0174	2,3598	2.7247	3.0583	3.3783	3,6915	4.0008	4.3077	4.6128	4.9165	1690.2	1745.3	1801.2
	h	68.52	168.51	269.96	1210.1	1269	1322.6	1374.3	1425.5	1477	1529.1	1581.9	1635.4	5.2191	5.5209	6.8219
250	٧	0.0161	0.0166	0.0174	0.0186	2.1504	2.4662	2.6872	2.941	3.1909	3.4382			1689.8	1745	1800.9
	h	68.66	168.63	270.05	375.1	1263.5	1319	1371.6	1423.4			3.6837	3.9278	4.1709	4.4131	4.6546
300	٧	0.0161	0.0166	0.0174	0.0186	1.7665	2.0044	2.2263		1475.3	1527.6	1580.6	1634.4	1688.9	1744.2	1800.2
350	h								2.4407	2.6509	2.8585	3.0643	3.2688	3.4721	3.6746	3.8764
350		68.79	168.74	270.14	375.15	1257.7	1315.2	1368.9	1421.3	1473.6	1526.2	1579.4	1633.3	1688	1743.4	1799.6
330	٧	0.0161	0.0166	0.0174	0.0186	1.4913	1.7028	1.897	2.0832	2.2652	2.4445	2.6219	2.798	2.973	3.1471	3.3205
400	h	68.92	168.85	270.24	375.21	1251.5	1311.4	1366.2	1419.2	1471.8	1524.7	1578.2	163.3	1687.1	1742.6	1798.9
400	٧	0.0161	0.0166	0.0174	0.0162	1.2841	1.4763	1.6499	1.8151	1.9759	2.1339	2.2901	2.445	2.5987	2.7515	2.9037
500	h	69.05	168.97	270.33	375.27	1245.1	1307.4	1363.4	1470.1	1470.1	1523.3	1576.9	1631.2	1686.2	1741.9	1798.2
200	A	0.0161	0.0166	0.0174	0.0186	0.9919	1.1584	1.3037	1.4397	1.5708	1.6992	1.8256	1.9507	2.0746	2.1977	2.32
600	h v	69.32	169.19	270.51	375.38	1231.2	1299.1	1357.7	1412.7	1466.6	1520.3	1574.4	1629.1	1684.4	1740.3	1796.9
	-	0.0161	0.0166	0.0174	0.0186	0.7944	0.8456	1.0726	1.1892	1.3008	1.4093	1.516	1.6211	1.7252	1.8284	1.9309
	h	69.58	169.42	270.7	375.49	1215.9	1290.3	1351.8	1408.3	1463	1517.4	1571.9	1627	1682.6	1738,8	1795.6
700	٧	0.0161	0.0166	0.0174	0.0186	0.0204	0.7928	0.9072	1.0102	1.1078	1.2023	1.2948	1.3858	1.4757	1.5647	1.653
800	h	69.84	169.65	270.89	375.61	487.93	1281	1345.6	1403.7	1459.4	1514.4	1569.4	1624.8	1680.7	1737.2	1794.3
OUU	V h	0.0161 70.11	0.0166	0.0174	0.0186	0.0204	0.6774	0.7828	0.8759	0.9631	1.047	1.1289	1.2093	1.2885	1.3669	1.4446
900	n V		169.88	271.07	375.73	487.88	1271.1	1339.2	1399.1	1455.8	1511.4	1566.9	1622.7	1678.9	1736	1792.9
	h	0.0161 70.37	0.0166	0.0174	0.0186	0.0204	0.5869	0.6858	0.7713	0.8504	0.9262	0.9998	1.072	1.143	1.2131	1.2825
1000	n V	70.37 0.0161	170.1 0.0166	271.26 0.0174	375.84	487.83 0.0204	1260.6 0.5137	1332.7 0.608	1394.4	1452.2	1508.5	1564.4	1620.6	1677.1	1734.1	1791.6
	h				0.0186				0.6875	0.7603	0.8295	0.8966	0.9622	1.0266	1.0901	1.1529
	**	70.63	170.33	271.44	375.96	487.79	1249.3	1325.9	1389.6	1448.5	1504.4	1561.9	1618.4	167~.3	1732.5	1790.3

																	يول (15-3)
ibs									Tempe	raturo		(P	والشخط او	عرفرة (F ⁰)	معرفة برجة و	ىس غد	ول (دامر) ول البلغر الم
Press				-					Tempe	rature							
(psi)																	
Bat.		Sat.	Sat.														
femp.)		Water	Steam	200	250	300	350	400	450	500	600	700	900	•••			
1	S			98.26	148.26	198.26							800 6 698.2	900 6 798.2	1000	1100	
(101.74	-	v 0.01614		392.5	422.4	452.3	482.1	511.9									
		h 69.73	1105.8	1150.2		1195.7		1241.1								929	988.6
		s 0 .1326	1.9781	2.0509	2.0841	2.1152		2.172									
5 (162.24)	S	1 V 0.01641	70.50	37.76	87.76	137.76		237.76	287.76	337.7	6 437.7						
(102.84)	-	h 130.20		78.14 1148.6	84.21 1171.7	90.24	96.25	102.24					150.0				
		5 0.2349	1.8443	1.8716	1.9054	1194.8 1.9369	1218 1.9664	1241.3 1.9943									
10	St	1		6.79	56.79	106.79	156.79										
193.21)				38.84	41.93	44.98	48.02	51.03	54.04	57.04			606.75 74.98				
			1143.3	1146.6	1170.2	1193.7	1217.1	1240.6					1433.			92.87 1586.0	
14.696	Sh		1.7879	1.7928	1.8273	1.8273	1.8892	1.9173		1.969	2 2.016						
(212.00)			26.799		38.00 28.42	88.00	138.00						588.00				
	8		1150.5		1168.8	30.52 1192.6	32.60 1216.3	34.67 1239.9	36.72	38.77			51.00			63.19	
	s	0.3121	1.7568		1.7833	1.8158	1.8459	1.8743	1263.6 1.901	1287.4						1586.5	
15	Sh				36.97	86.97	136.97	186.97	236.97							2.1676	
213.03)			26.29		27.837	29.899	31.939	33.963	35.977		41.986					886.97 61.905	
	h		1150.9 1.7552		1168.7	1192.5	1216.2	1239.9	1263.6	1287.3	1335.2	1383.8	1433.2			1586.5	
20	Sh	4.5151	1.1332		1.7809 22.04	1.8134	1.8437	1.872	1.8988		1.9717		2.056				
227.96)	v	0.01683	20.087		20.788	72.04 22.356	122.04 23.90	172.04	222.04				572.04			872.04	
-	h	196.27	1156.3		1167.1	1191.4	1215.4	25.428 1239.2	26.946		31.466		37.458			46.42	49.405
	5	0.3358	1.732		1.7475	1.7805	1.8111	1.8397	1263 1.8666		1334.9 1.9397		1432.9			1586.3	
25	Sh				9.93	59.93	109.93	159.93	209.93		359.93		2.0244 559.93			2.1336	
27.96)	٧	0.01693	16.301		16.558	17.829	19.076	20.307	21.527	22.74	25.153		29.954	659.93 32.348		859.93 37.13	
	h s	208.52 0.3535	1160.6 1.7141		1165.6	1190.2	1214.5	1238.5	1262.5	1286.4	1334.6	1383.3	1432.7	1483	1534.2	1586.2	39.518 1639.2
30	Sh	W.3333	1.8 14 1		1.7212		1.7856	1.8145	1.8415		1.9149		1.9997	2.0381	2.0744	2.1089	
50.34)	v	0.01701	13.744			49.66 14.81	99.66 15.859	149.66 16.892	199.66	249.66			549.66	649.66	749.66	849.66	
	h	218.93	1164.1			1189	1213.6	1237.8	17.914 1261.9	18.929 1286			24952	26.949	28.943	30.936	32.927
	s	0.3682	1.6995			1.7334	1.7647	1.7937	1.821		1334.2 1.8946		1432.5	1482.8	1534	1586.1	1639
35	Sh					40.71	90.71	140.71	190.71	240.71		440.71	1.9795 540.71	2.0179 640.71	2.0543 740.71	2.0888	2.1217
59.29)	b h	0.01708 228.03	11.896			12.654	13.562	14.453	15.334	16.207		19.662	21.379	23.092	24.803	840.71 26.512	940.71 28.22
	s	0.3809	1167.1 1.6872			1187.8	1212.7	1237.1	1261.3	1285.5		1382.8	1432.3	1482.7	1533.9	1586	1638.9
40	Sh		1.0012				1.7468	1.7761	1.8035	1.8294	1.8774	1.9214	1.9624	2.0009	2.0372	2.0717	2.1046
67.25)	V	0.01715	10.497			32.75 11.036	82.75	132.75	182.75	232.75	332.75	432.75	532.75	632.75	732.75	832.75	932.75
	h	236.44	1169.8				11.838	12.624	13.398	14.165	15.685	19.195	18.699	20.199	21.697	23.194	24.589
	s	0.3921	1.6765				1211.7 1.7312	1236.4 1.7608	1260.8	1285	1333.6	1382.5	1432.1	1482.5	1533.7	1585.8	1638.8
45	Sh					25.56		125.56	1.7883 175.56	1.8143 225.56	1.8624 325.56	1.9065	1.9476	1.986	2.0224	2.0569	2.0899
74.44)	٧	0.01721	9.399					11.201	11.892	12.577	13.932	425.56 15.276	525.56 16.614	625.56 17.95	725.56	825.56	925.56
	ħ	243.49	1172.1					1235.7	1260.2	1284.6	1333.3	1382.3	1431.9	1482.3	19.282 1533.6	20.613 1585.7	21.943
50 :	s Sh	0.4021	1.6571					1.7471	1.7748	1.801	1.8492	1.8934	1.9345	1.973	2.0093	2.0439	1638.7 2.0768
B1.02)		0.01727	8.514			18.98		118.98	168.98		318.98	418.98	518.98	618.98	718.98	818.98	918.98
,	ħ	250.21	1174.1			8.769 1184.1		10.062	10.688		12.529	13.741	14.947	16.15	17.35	18.549	19.746
	s	0.4112	1.6586					1234.9 1.7349	1259.6 1.7028	1284.1 1.789	1332.9	1382	1431.7	1482.2	1533.4	1585.6	1638.6
	Sh							112.93			1.8374 312.93	1.8816 412.93	1.9227 512.93	1.9613		2.0322	2.0652
37. 07)		0.01733				7.945	8.546	9.13	9.702		11.381	12.485	13.583	612.93 14.677		812.93 16.859	112.93
	h s	256.43 0.4196						1234.2	1259.1		1332.6	1381.8	1431.5	1482		1585.5	17.948 1638.5
60 5	Sh	0.4150						1.7237			1.8266	1.871	1.9121	1.9507	1.987	2.022	2.055
2.71)		0.01738	7.174					107.29			307.29	407.29	507.29	607.29	707.29	807.29	907.29
	h	262.21	1177.6					8.354 1233.5	8.881 1258.5		10.425		12,446	13.45		15.452	16.45
	s	0.4273	1.644					1.7134		1283.2 1.7681	1.8168	1381.5 1.8612	1431.3 1.9024	1481.8		1585.3	1638.4
	Sh							102.02		202.02			502.02	1.941 602.02	1.9774 702.02	2.012	2.045
.981)	A	0.01743	6.653			6.675	7.195	7.69	8.186	8.667			11.484	12.412	42 227	802.02	902.02
		267.63	1179.1			180.3	1207	1232.7	1257.9	1282.7	1331.9	1381.3	1431.1	14R1 E	4533	14.261 1585.2	aran a
70 S	s Sh	0.4344	1.6375			1.639 7	.6/31	1.704	1.7324	1.759	1.8077	1.8522	1.8935	1.9321	1.9321	1 9585	1038.3 2 0364
		0.01748	6.205					31.01	147.07	197.07	297.07	397.07	497.07	597.07		797.07	
			1180.6					7.133	7.59	8.039	8.922	9.793	10.659	11.522	12.382	13.24	14.097
			1.6316					1232	1257.3	1282.2	1331.6	1381	1430.9	1481.5	1532.9	1585.1	1638.2
75 S							1.664 1	1.6951	1.7237	1.7504	1.7993	1.8439	1.8852	1.9238	1.9603		
	v (0.01753	5.814					92.39	142.39					592.39	692.39	792.39	892.39
			1181.9					6.645 1234 2	7.074 4256 7 -	7.494	8.32	9.135	9.945	10.75	11.533		13.155
	5	0.4474	1.626				.6554 4	.6868	1256.7	17424	1331,3	1380.7	1430.7	1481.3	1532.7	1585	1638.1
						•					/313	1.8361	1.8774	7.9161	1.9526 1	1. 9 526	2.0202

Abs									Tone	ntime Ari							
Press									emper	ature (°F)							
(psi)																	
(Sat.		Sat.	Sat.														
Yemp.)		Wate	r Steam	350	400	450	500	550	600	~~~							
80	S	h		37.96						700	800	900	1000	1100		1300	1400
(312.04)	v 0.0175	7 5.471	5.801	6.218		7.018			387.96 8.56						987.96	1087.96
		h 282.1	5 1183.1	1204	1230.5						9.319 1430.5	10.07				13.081	13.829
		s 0.453	1.6208	1.647	3 1.679		1.734									1692	1746.8
85	S			33.74	83.74	133.74	183.74	4 233.74		383.74					2.0131		
(316.2)		v 0.0176		5.445	5.84	6.233	6.597		7.33	8.052	8.768	9.48	10.19				
		h 286.52 s 0.459			1229.7		1280.			1380.2			1532.4				13.014
90	St		1.0139	1.6396 29.72		1.7008	1.7279 179.72			1.822	1.8634						
(320.28)		v 0.0176	6 4.895	5.128	5.505	5.869	6.223		279.72 6.917	379.72	479.72				879.72		
		h 290.69		1202	1228.9		1280.3			7.60 1380	8.277 1430.1	8.95	9.621	10.29		11.625	12.29
		s 0.4643	1.6113			1.694	1.7212		1.7707	1.8156	1.857	1480.8 1.8957					1746.7
95 (324.13)	St			25.87	75.87	125.87	175.8		275,87	375.87	475.87	575.87				2.0316	2.0619
(32%.13)		v 0.0177 h 294.7	4.651 1186.2	4.845 1200.9	5,205 1228,1	5.551 1254.3	5.889	6.221	6.548	7.196	7.838	8.477	9.113	9.747	10.38	975.87 11.012	1075.87 11.643
	,	0.4694		1.6253	1.658	1.6876	1279.8 1.7149		1329.9 1.7645	1379.7 1.8094	1429.9	1480.6	1532.1	1584.5		1691.7	1746,6
100	Sh			22.18	72.18	122.18	172.18		272.18	372.18	1.8509 472.18	1.8897	1.9262			2.0256	2.0559
(327.82)		0.01774		4.59	4.935	5.266	5.588	5.904	6.216	6.833	7.443	572.18 8.05	672.18 8.655	772.18 9.258		972.18	1072.18
		298.54 0.4743		1199.9		1253.7	1279.3		1329.6	1379.5	1429.7	1480.4	1532	9.258 1584,4	9.86 1637.6	10.46 1691.6	11.06
105	Sh	0.4143	1.6027	1.6187 18.63	1.6516 68.63	1.6814 118.63	1.7088 168.63		1.7586	1.8036	1.8451	1.8839	1.9205		1.9883		1746.5 2.0502
(331.37)	,	0.01778	4.231	4.359	4.69	5.007	5.315	218.63 5.617	268.63	368.63	468.63	568.63	668.63	768,63	868.63	968.63	1068.63
	ŧ		1188	1198.8	1126.6	1253.1	1278.8		5.915 1329.2	6.504 1379.2	7.086 1429.4	7.665	8.241	8.816	9.389	9.961	10.532
	9	0.479	1.5988	1.6122	1.6455	1.6755	1.7031	1.7288	4.753	1.7981	1.8396	1480.3 1.8785	1531.8			1691.5	1746.4
110	Sh			15.21	65.21	115.21	165.21	215.21	265.21	365.21	465.21	565.21	1.9151 665.21	1.9498 765.21	1.9828	2.0145	2.0448
(334.79)	•		4.048 1188.9	4.149	4.468	4.772	5.068	5.357	5.642	€.205	6.761	7.314	7.865	8.413	865.21 8.961	955.21 9.507	1065.21 10.053
			1.595	1197.7 1.6061	1225.8 1.6396	1252.5 1.6698	1278.3 1.6975	1303.8	1328.9	1379	1429.2	1480.1	1531.7	1584.1	1637.4	1691.4	1746.4
115	Sh			11.92	61.92	111.92	161.92	1.7233 211.92	1.7476 261.92	1.7928 351.92	1.8344	1.8732	1.9099	1.9446	1.9777	2.0093	2.0397
(338,08)	1			3.957	4.265	4.558	4.841	5.119	5.392	5.932	461.92 5.465	561.92 6.994	661.92	761.92	861.92	961.92	1061.92
	t		1189.6	1196.7	1225	1251.8	1277.9	1303.3	1328.6	1378.7	1429	1479.9	7.521 1531.6	8.046 1584	8.57	9.093	9.615
120	Sh	0.4877	1.5913	1.6001	1.634	1.6644	1.6922	1.7181	1.7425	1.7877	1.8294	1.8682	1.9049	1.9396	1637.2 1.9727	1691.4 2.0044	1746.3 2.0347
(341.27)	v	0.01789	3.7275	8.73 3.7815	58.73 4.0786	108.73 4.361	158.73 4.6341	208.73 4.9009	258.73	358.73	458.73	558.73	658,73	758.73	858.73	958.73	1058.73
•	h		1190.4	1195.6	1224.1	1251.2	1277.A	4.5009	5.1637 1328.2	5.6813 1378.4	5.1928 1428.8	6.7006	7.206	7.7096	8.2119	8.713	9.2134
	s	0.4919	1.5879	1.5943	1.6286	1.6592	1.6872	1.7132	1.7376	1.7829	1.8246	1479.8 1.8635	1531.4	1583.9	1537.1	1691.3	1746.2
130	Sh			2.67	52.67	102.67	152.67	202.67	252.67	352.67	452.67	552.67	1.9001 652.67	1.9349	1.968	1.99 96	2.03
(347.33)	٧			3.4699	3.7489	4.0129	4.2672	4.5151	4.7589	5.2384	5.7118	6.1814	6.6486	752.67 7.114	852.67 7.5781	952.67	1052.67
	h		1191.7	1193.4	1222.5	1249.9	1276.4	1302.1	1327.5	1377.9	1428.4	1479.4	1531.1	1583.6	1636.9	8.0411	8.5033
140	_ S	0.4998	1.5813	1.5833	1.6182	1.6493	1.6775	1.7037	1.7283	1.7737	1.8155	1.8545	1.8911	1.9259	1.9591	1691.1 1.9907	1746.1
(353.04)	Sh	0.01803	3.219		46.96 3.4661	96.96 3.7143	146.96 3.9526	196.96	246.96	346.96	446.96	546,96	646.96	746,96	846.96	946.96	2.0211 1046,96
	h	324.96	1193		1220.8	1248.7	1275.3	4.1844 1301.3	4.4119 1326.8	4.8588	5.2995	5.7364	6.1709	6.6036	7.0349	7.4652	7.8946
	. s	0.5071	1.5752		1.6085	1.64	1.6686	1.6949	1.7195	1377.4 1.7652	1428 1.8071	1479.1	1530.8	1583.4	1636.7	1690.9	1745.9
150	Sh				41.57	91.57	141.57	191.57	241.57	341.57	441.57	1.8461 541.57	1.8828 641.57	1.9176 741.57	1.9508	1.9825	2.0129
(358.43)	v	0.01809			3.2208	3.4555	3.6799	3.8978	4.1112	4.5298	4.9421	5.3507	5.7568	6.1612	841.57 6.5642	941.57 6.9661	1041.57
	n	330.65 0.5141	1194.1		1219.1	1247.4	1274.3	1300.5	1326.1	1376.9	1427.6	1478.7	1530.5	1583.1	1636.5	1690.7	7.3671 1745.7
160	Sh	0.5141	1.3033		1.5993 36.45	1.6313 86.45	1.6602 136.45	1.6867 186.45	1.7115 236.45	1.7573	1.7992	1.8383	1.8751	1.9099	1.9431	1.9748	2.0052
(363.55)	٧	0.01815	2.8336		3.006	3.2288	3.4413	3.6469	3.848	335.45 4.242	436.45 4.6295	536.45		736.45	836.45	936.45	1036.45
	h	336.07	1195.1		1217.A	1246	1273.3	1299.6	1325.4	1376.4	1427.2	5.0132 1478.4	5.3945 1530,3	5.7741	6.1522	6.5293	6.9055
470	. \$	0.5206	1.5641		1.5906	1.6231	1.6522	1.679	1.7039	1.7499	1.7919	1.831		1582.9 1.9027	1636.3 1.9359	1690.5 1.9676	1745.6
170 (368.42)	Sh	0.01821			31.58	81.58	131.58	181.58	231.58	331.58	431.58	531.58		731.58	831.58	931.58	1.998 1031.58
(300.42)	h	341.24	2.6738 1196		2.8162 1215.6	3.0288 1244.7	3.2306 1272.2	3.4255	3.6158	3.9879	4.3536	4.7155		5.4325	5.7888	6.144	6.4983
	s	0.5269	1.5591		1.5873	1.6152	1.6447	1298.8 1.6717	1324.7 1.6968	1375.8 1.7428	1426.8	1478	1530	1582.6	1636.1	1690.4	1745.4
180	Sh				26.52	76.92	126.92	176.92	226.92	326.92	1.785 426.92	1.8241 526.92	1.861 626.92	1.8959	1.9291	1.9608	1.9913
(373.08)	٧	0.01827	2.5312		2.6474	2.8508	3.0433	3.2286	3,4093	3.7621	4.1084	4,4508			826.92	926.92	1026.92
	h	346,19	1196.9		1213.8	1243.4	1271.2	1297.9	1324	1375.3	1426.3	1477.7			5.4657	5.8014	6.1363
***	. 5	0.5328	1.5543		1.5743	1.6078	1.6376	1.6647	1.69	1.7362	1.7784	1.8176			1635.9 1.9227	1690.2	1745.3
190 (377.53)	Sh	0.01833	2 40-		22.47	72.47	122.47	172.47	222.47	322.47	422.47	522.47			1.9227 822.47	1.9545 922.47	1.9849 1022.47
(20,1,23)	h		2.403 1197.6		2.4961 1212	2.6915 1242	2.8756 1270.1	3.0525 1297.1	3.2246	3.5601	3.8889	4.214			5.1766	5.4949	5.8124
	s	0.5384	1.5498				1.6307	1.6581	1323.3	1374.8	1425.9			1582.1	1635.7	1690	1745.1
200	Sh		1.5450		18.20		1.6307	1.6581	1.6835 218.20	1.7299 318.20	1.7722				1.9166	1.9484	1.9789
\$81.80)		0.01839	2.2873		2.3598		2.7247	2.8939	3.0583	3.3783	418.20 3.6915				818,20	918.20	1018.20
-	h	355.51	1198,3			1240.6	1269	1296.2	1322.6	1374.3	3.6915 1425.5	4.0008 1477			4.9165	5.2191	5.5209
	\$	0.5438	1.5454				1.6242	1.6518	1.6733	1.74.3	1.7663				1635.4	1689.8	1745
														0//0	1.9109	1.9427	1.9732

Abs									Tempera	ture (F°)							
Press										***************************************			***************************************				
(psi)																	
(Sat.		Sat.	Sat.														
Temp.) 210	Sh	Water	Steam	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
(385.91)	SII V	0.0184	2.1822	2.2364	64.09 2.4181	114.09 2.588	164.09	214.09	314.09	414.09	514.09	614.09	714.09	814.09	914.09	1014.09	1114.09
(303.81)	'n		4199	1208	1239.2	2.588 1268	2.7504	2.9078	3.2137	3.5128	3.808	4.1007	4.3915	4.6811	4.9895	5.2571	5.544
	5	0.549	4.5413	1.5522	1.5872	1.618	1295.3 1.6458	1321.9 1.6715	1373.7 1.7182	1425.1 1.7607	1476.7 1.8001	1528.8 1.8371	1581.6 1.8721	1635.2 1.9054	1689.6	1744.8	1800.8
220	Sh			10.12	60.12	110.12	160.12	210.12	310.12	410.12	510.12	610.12	710.12	810.12	1.9372 910.12	1.9677	1.997
(389.88)	v			2.124	2.2999	2.4638	2.6199	2.771	3.0642	3.3504	3.6327	3.9125	4.1905	4.4671	4.7426	1010.12 5.0173	1110.12 5.2913
	h		1199.6	1206.3	1237.8	1266.9	1294.5	1321.2	1373.2	1424.7	1476.3	1528.5	1581.4	1635	1689.4	1744.7	1800.6
230	s Sh	0.554	1.5374	1.5453 6.3	1.5808 56,30	1.612	1.64	1.6658	1.7128	1.7553	1.7948	1.8318	1.8668	1.9002	1.932	1.9625	1.9919
(393.70)	V	0.0186	1.9985	2.0212	2.1919	106.30 2.3503	156.30 2.5008	205.30 2.6461	306.30 2.9279	406.30 3.202	505.30 3.4726	606.30	706.30	806.30	906.30	1006.30	1106.30
,,	h	368.28	1200.1	1204.4	1236.3	1265.7	1293.6	1320.4	1372.7	1424.2	1476	3.7406 1528.2	4.0068 1581.1	4.2717 1634.8	4.5355 1689.3	4.7984 1744.5	5.0606 1800.5
	s	0.5588	1.5336	1.5385	1.5747	1.6062	1.6344	1.6604	1.7075	1.7502	1.7897	1.8268	1.8618	4.8952	1.927	1.9576	1.9869
240	Sh			2.61	52.61	102.61	152.61	202,61	302.61	402.61	502.61	602.61	702.61	802.61	902.61	1002.61	1102.61
(397.39)	v h	0.0186	1.9177	1.9268 1202,4	2.0928 1234.9	2.2462	2.3915	2.5316	2.8024	3.0661	3.3259	3.5831	3.8385	4.0926	4.3456	4.5977	4.8492
	s	0.5634	1.5299	1.532	1.5687	1264.6 1.6006	1292.7 1.6291	1319.7 1.6552	1372.1 1.7025	1423.8 1.7452	1475.6 1.7848	1527.9 1.219	4580.9 4.857	1634.6 1.8904	4689.1	1744.3	1800.4
250	Sh				49.03	99.03	149.03	199.03	299.03	399.03	499.03	599.03	7.857 699.03	7.8904	4.9223 899.03	1.9528 999.03	1.9822 1099.03
(400.97)	٧	0.0187	1.8432		2.0016	2.1504	2.2809	2.4262	2.6872	2.941	3.1909	3.4382	3.6837	3.9278	4.1709	4.4131	4.6546
	h	376.44 0.5679	1201.1 1.5264		1233.4	1263.5	1291.8	1319	1371.6	1423,4	1475.3	1527.6	1580.6	1634.4	4688.9	1744.2	1800.2
260	s Sh	072918	1.5264		4.5629 45.56	1.5951	1.6239	1.6502	1.6976	1.7405	1.7801	1.8173	1.8524	4.8858	1.9177	1.9482	1.9776
(404.44)	v	0.0187	1.7742		1.9173	95.56 2.0619	145.56 2.1981	195.56 2.3289	259.56 2.5808	395.56 2.8256	495,58 3.0663	595.56 3.3044	695,56	795.56	895.56	995.56	1095.56
• • • • • • •	ž2	379.9	1201.5		1231.9	1262.4	1290.9	1318.2	1371.1	1423	1474.9	1527.3	3.5408 4580.4	3.7758 4634.2	4.0097 1688.7	4.2427 1744	4.475 1800.1
	s	0.5722	1.523		4.5573	1.5899	1.6189	1.6453	4.693	1.7359	1.7756	1.8128	1.848	1.8814	1.9133	1.9439	1.9732
270	Sh				42.20	92.20	142.20	192.20	292.20	392.20	492.20	592.20	692.20	792.20	892.20	992.20	1092.20
(407.80)	v h	0.0188 383.56	1.7101 1201.9		1.8391	1.9799	2.1121	2.2388	2,4824	2.7186	2.9509	3.1808	3.4084	3.6349	3.8503	4.0849	4.3087
	5	0.5764	4.5197		1230.4 1.5518	1261.2 1.5848	1290 1.614	1317.5 1.6406	1370.5 1.6885	1422.6 1.7315	1474.6 1.7713	1527.1 1.8085	1580.1 4.8437	1634	1688.5	4743.9	1800
280	Sh		***************************************		38,93	88.93	138.93	188.93	288.93	388.93	488.93	588.93	9,8437 688.93	1.8771 788.93	1.909 888.93	1.9396 988.93	1.969
(411.07)	v	0.0188	4.6505		4.7665	1.9037	2.0322	2.1551	2.3909	2.6194	2.8437	3.0655	3.2855	3.5042	3.7217	3.9384	1038.93 4.4543
	វា	387.42	1202.3		1228.8	1260	1289.1	1316.8	1370	1422.1	1474.2	1526.8	1579.9	1633.8	1688.4	1743.7	1799.8
290	s Sh	0.5805	1.5166		4.5464 35.75	1.5798 85.75	4.6093 435.75	1.6361	1.6841	1.7273	1.7671	1.8043	1.8395	1.873	1.905	1.9356	1.9649
(414.25)	211	0.0189	1.5948		33.75 1.6988	4.8327	135.75	158.75 2.0772	285.75 2.3058	385.75 2.5269	485.75 2.744	585.75 2.9585	685.75	785.75	885.75	985.75	1085.75
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	h	390.60	1202.6		1227.3	1258.9	1288.1	1316	1369.5	1421.7	1473.9	1526.5	3.1711 1579.6	3.3824 4633.5	3.5926 4688.2	3.8019 1743.6	4.0106 1799.7
	S	0.5844	1.5135		1.5412	4.575	1.6048	1.6317	1.6799	1.7232	1.763	1.8003	1.8356	1.869	1.901	4.9316	1.961
300	Sh				32.65	82.65	132.65	182.65	282.65	382,65	482.65	582.65	682.65	782.65	882.65	982.65	1082.65
(417.35)	A	0.0189	1.5427		1.6356	1.7665	1.8883	2.0044	2.2263	2.4407	2.6509	2.8585	3.0643	3.2688	3.4721	3.6746	3.8764
	ħ	393.99	1202.9		1225.7	1257.7	1287.2	1315.2	1368.9	1421.3	1473.6	1526.2	1579.4	1633.3	1688	1743.4	1799.6
310	s Sh	0.5882	1.5105		1.5361 29.64	1.5703 79.64	1.6003 129.64	1.5274	1.6758	1.7192	1.7591	1.7964	1.8317	4.8652	1.8972	1.9278	1.9572
(420.36)	Ψ.	0.0189	1.4939		1.5763	1,7044	1.8233	179.64 1.9363	279.64 2.152	379.64 2.36	479.64 2.5638	579.64 2.765	679.64 2.9644	779.64 3.1625	879.64 3.3594	979.64	1079.64
• ,	h	397.30	1203.2		1224.1	1256.5	1286.3	1314.5	1368.4	1420.9	1473.2	4525.9	1578.2	1633.1	1687.8	3.5555 1743.3	3.7509 1799.4
	s	0.592	1.5076		4.5311	4.5657	1.596	1.6233	1.6719	1.7153	1.7553	1.7927	1.828	1.8615	1.8935	1.9241	1.9536
320	Sh v	0.019	4 440		26.69	76.69	126.69	176.69	276.69	376.69	476.69	579.69	676.89	776.69	876.69	976.69	1076.69
(423.31)	h	400.53	1.448 1203.4		1.5207 1222.5	1.462 1255.2	1.7623 1285.3	1.8725 1313.7	2.0823 4367.8	2.2843 1420.5	2.4821 1472.9	2.6774	2.8708	3.0628	3.2538	3.4438	3.6332
	s	0.5956	1.5048		1.5261	1.5612	1.5918	1.6192	1.668	1420.5	1472.9	1525.6 1.789	1578.9 1.8243	1632.9 1.8579	1687.6	1743.1	1799.3
330	Sh				23.82	73.82	123.82	173.82	273.82	373.82	473.82	573.82	673.82	773.82	1.8899 873.82	1.9205 973.82	1.95 1073.82
(426.18)	¥	0.019	1.4048		1.4684	1.5915	1.705	1.8125	2.0168	2.2132	2.4054	2.595	2.7828	2.9692	3.1545	3.3389	3.5227
	h	403.70 0.5991	1203.6 1.5021		1220.9	1254	1284.4	1313	1367.3	1420	1472.5	1525.3	1578.7	1532.7	4687.5	1742.9	1799.2
340	s Sh	0.5991	1.3021		4.5213 21.01	1.5588 71.01	1.5876 121.01	1.6153 171.01	1.6643 271.01	1.7079 371.01	1.748	1.7855	1.8208	1.8544	4.8864	1.9171	1.9466
(428.99)		6.0191	1.364		1.4191	1.5399	1.6511	1.7561	1.9552	2.1463	471.01 2.3333	571.01 2.5175	671.01 2.70	771.01 2.8811	871.01 3.0811	971.01 3.2402	1071.01 3.4186
,	'n	405.80	1203.8		1219.2	1252.8	1283.4	1312.2	1366.7	1419.6	1472.2	4525	1578.A	1632.5	1687.3	3742.8	3.4180 1799
	s	0.6028	1.4994		1.5165	1.5525	1.5836	1.6114	1.6606	1.7044	4.7445	1.782	1.8174	1.851	1.8831	1.9138	1.9432
350 (431.73)	Sh	0.0191	1.3255		18.27	Ø8.27	118.27	168.27	268.27	368.27	468.27	558.27	668.27	768.27	868.27	958.27	1068.27
(451.75)	ev Sh	409.83	9.3255 1204		1.3725	1.4913	1.6002	1.7028	1.897	2.0832	2.2652	2.4445	2.6219	2.798	2.973	3.1471	3.3205
	ก ร	0.6.59	1.4958		1217.5 1.5110	1251,5 1,5483	1282.4 1.5797	1311.4 1.6077	1366.2 1.6571	1419.2 1.7009	1471.8	1524.7	1578.2	4632.3	4687.4	1742.6	1798.9
360	Sh	3.0.00			15.58	55.59	1.5797 115.59	165.59	265.59	1.7009 365.59	1.7411 465.59	1.7787 585.59	1.8141 665.59	4.8477 765.59	1.8798	4.9105	9.94
(434	A	0.0192	1.2891		1.3285	1.4454	1.5521	1.6525	1.8421	2.0237	2,2009	2.3755	2.5482	765.59 2.7196	865.59 2.8898	965.59 3.0592	1065.59 3.2279
		412.81	1204.1		1215.8	1250.3	1281.5	1310.6	1365.6	1418.7	1471.5	1524.4	1577.9	1632.1	1686.9	1742.5	4798.8
	s	0.6092	1.4843		4.5073	9.5441	1.5758	1.604	1.6536	1.6976	1.7379	1.7754	1.8109	1.8445	1.8766	1.9073	1.9368
380	Sh	0.0405	4 0040		10.39	60.39	110.39	160.39	260.39	360.39	460.39	560.39	660.39	760.39	860.39	960.39	1060.39
(439.61)		0.0193 418.59	1.2218		1.2472 1212.4	1.3605 1247.7	1.4635 1278.5	1.5598 1309	1.741	1.9139	2.0825	2.2484	2.4124	2.575	2.7366	2.8973	3.0572
		0.6156	1.4894		1212.4 1.4982	9247.7 1.536	1279.5 1.5883	1309 1.5969	1364.5 1.647	1417.9 1.6911	1470.8	1523.8	1577.4	1631.6	1686.5	1742.2	1798.5
			~		*****		1.0003	1.3008	1,04/	1.0811	1.7315	1.7692	1.8047	1.8384	1.8705	1.8012	1.9307

Abs Press									Tempe	rature (F	<u>') </u>				****		
(psi)												***************************************				-	
(Set.		Sat.	Sat.														
Temp.)		Wate		450	500	550	600	***	700								
400	Sh			5.40	55.40			650 205.40	700	800 355,40	900 455,4	1000	1100	1200		1400	1590
(444.60)	•	0.019	3 1.161	1.1738													
		424.17		1208.8			1307.4				1470.						
420	_	0.6217	1.489	1.4894							1.725		2 1.7988				
(449,40)	Sh	0.0194	1.106	0.60 1.1071	50.60 1.2148	100.60		200.60				550.60	850.60	750.6			
, ,		429.56		1205.2				1.4856 1334.5					2.1795		2.4739		
		0.6276	1.48	1.4808	1.5206				1.6345								
440 (454.03)	Sh				45.97	95.97	145.97	195.97	245.97							1.8899 945.97	
(434.03)		0.0195 434.77			1.1517		1.3319					1.9363	2.079			2.4998	
	5	0.6332			1239.7 1.5132	1273.4 1.5474			1361.1 1.6286							1741.2	1797.7
460	Sh				41.50	91.50		191.50					1.7878 641.50			1.8847	
(458.50)		0.0196			1.0939	1.1852	1.2691	1.3482	1.4242	1.5703			1.9872				
	n	439.83 0.6387			1236.9	1271.3		1331.8		1414.4	1468		1575.4				2.523 1797.4
480	Sh	0.0367	1.472		1.506 37.18	1.5409 87.48		1.5982	1.623 237.18	4.668	1.7089	1.7469	1.7826	1.8165		1.8797	1.9093
(462.82)	· - 4	0.0197	0.967	-	1.0409	1.13			1.3615	337.18 1.5023		537.18 1.7716					1037.2
		444.75	1205		1234.1	1269.1			1358.8	1413.6				2.033 1629.5	2.1619 1684.7	2.29	2.4173
500	Sin	0.6439	1.468		1.499	1.5346			1.6176	1.6628	1.7038	1.7419	1.7777	1.8116		1740.6 1.8748	1797.2
(467.01)		0.0198	0.928		32.99 0.9919	82.99 1.0791			232.99	332.99		532.99		732.99	832.99	932.99	1033
•		449.52	1205		1231.2	1267		1.2327 1329.1		1.4397	1.5708			1.9507		2.1977	2.32
	s	0.649	1.464		1.4921	1.5284		1.5871		1412.7	1466.6 1.699	1520.3 1.7371	1574.4 1.773	1629.1		1740.3	1796.9
520 (471.07)	Sh				28.93	78.93	128.93	178.93	228.93	328.93	428.93			1.8059 728.93		1.8702 928.93	1.8998 1028.93
(477.07)		0.0198 454.18	0.891 1205		0.9466 1228.3	1.0321		1.1816		1.3819	1.5085	4.6323	1.7542	1.8746		2.1125	2.2302
	s	0.654	1.46		1.4853	1.5223	1297.4 1.5539	1327.7 1.5818	1356.5 1.6072	1411.8 1.653	1465.9			1628.7	1684	1740	1796.7
540	Sh				24.99	74.99	124.99	174.99	224.99	324.99	1.6943 424.99	******	1.7684 824.99	1.8024	1.8348	1.8657	1.8954
(475.01)	٧	0.0199	0.858		0.9045	0.9884	1.084	1.1342	1.201	1.3284	1.4508		1.688	724.99 1.8042	824.99 1.9193	924.99 2.0336	1025 2.1471
	h	458.71 0.6587	1204 1.457		1225.3 1.4786	1262.5 1.5164	1295.7 1.5485	1326.3	1355.3	1410.9	1465.1	1519.1		1628.2	1683.6	1739.7	2.14/1 1796.4
560	Sh	0.0007	*****		21.16	71.16	121.16	1.5767 171.16	1.6023 221.16	1.6483 321.16	1.6897	1.728	1.764	1.7981	4.8305	1.8615	1.8911
(478.84)	v	0.02	0.826		0.8653	0.9479	1.0217	1.0902	1.1552	1.2787	1.3972	521.16	821.16 1.6266	721.16		921.16	1021.2
	h	463.44	1204		1222.2	1260.3	1293.9	1324.9	1354.2	1410	1464.4		1572.9	1.7388 1627.8	4.85 4683,3	1.9603 1739.4	2.0699 1796.1
580	Sh ·	0.6634	1.453		1.472	1.5106	1.5431	1.5717	1.5975	1.6438	1.6853	1.7237	1.7598	1.7939	1.8263	1.8573	4.887
(482.57)		0.0201	0.797		17.43 0.8287	67.43 0.91	117.43 0.9824	167.43 1.0492	217.43 1.1125	317.43	417.43	517.43	617.43	717.43	817.43	917,43	1017.4
•	'n	467.47	1204		1219.1	1258	1292.1	1323.4	1353	1.2324		1.4593		1.678	1.7855	1.8921	4.998
	5	0.6679	1.45		1.4854	1.5049	1.538	1.5668	1.5929	1.6394	1463.7	1518 1.7196	1572.4	1627.4	1682.9	1739.1	1795.9
600	Sh				13.80	63,80	113.80	163.80	213.80	313.80	413.80	513.80	7.7556 643.80	1.7898 713.80	1.8223 813.80	1.8533	1.8831
(485.20)	b	0.0201 471.70	0.77		0.7944	0.8746	0.9456	1.0109	1.0726	1.1892	1.3008	1.4093	1.516	1.6211	1.7252	913.80 1.8284	1013.80
	8	0.6723	1204 1.446		1215.9 1.459	1255.6 1.4993	1290.3 1.5329	1322 1.5621	1351.8 1.5884	1408.3	1463	1517.A	1571.9	1627		1738.8	1795.6
650	Sh				5.11	55.11			205.11	1.6351 305.11	405 44	1.7155 505.11	1.7517 605.11			1.8494	1.8792
(494.89)	٧	0.0203	0.708		0.7173	0.7954	0.8634		0.9835	1.0929	1.1969	1.2979	1.3969	705.11 1.4944		905.11 1.6864	1005.1 1.7813
	h	481.89 1.6828	1203 1.438		1207.6 1.443	1249.6 1.4858		1318.3 1.5507	1348,7	1406	1461.2	1515.9	1570.7	1625.9	1681.6	1738	1794.9
700	Sh	4.0020	1.430		1.443	46.92	96.92	1.5507	1.5775 198.92	1.6249 296.92	1.6671	1.7059	1.7422	1.7765	1.8092	1.8403	1.8701
(503.08)	v	0.0205	0.656			0.7271	0.7928	0.852	0.9072	1.0102	350.92 1.1078	498.92 1.2023	596.92	696.92		895.92	996.92
	h	491.60	1202			1243.4		1314.6	1345.6	1403.7	1459.4	1514.4	1569.4	1.3858 1624.8		1.5647 1737.2	1.653
750	Sh.	1.6928	1.43			1,4726 39,16		1.5399	1.5673	1.6154	1.658	1.697	1.7335	1.7679		1.8318	1.8617
(510.84)		0.0207	0.61						189.16 0.8409	289.16 0.9386	389.16	489.16	589.16			889.16	989.16
	h	500.89	1201				1276.1		1342.5	1401.5	1457.6	1.1195 1512.9	1.2083	1.2916 1623.8		1.4592	1.5419
	- 5	0.7022	1.423						1.5577	1.6065	1.6494	1.6886	1.7252	1.7598		1736.4 1.8239	1793.6
800 (518.21)	Sh v	0.0209	0.589			31.79			181.79		381.79	481.79					1.8538 981.79
- 1 wa 1 j		509.81	0.589 1199				0.6774		0.7828		0.9631			1.2093		1.3669	1.4446
		0.7111	1,416						1339.3 1.5484	1399.1 1.598	1455.8	1511.4		1622.7		1735.7	1792.9
850	Sh					24.76			174.76		1.6413 374.76			1.7522			1.8464
(525.24)		0.0211	0.533			0.5683	0.6296	0.6829	0.7315		0.9034						974.76
	-	518.40	1198					1302.8	1336	1396.8	1454	1510		1621.6			1.3588 1792.3
200	s Sh	0.7197	1.41							1.5899	1.6336	4.6733	1.7102	1.745			1.8395
531.95)		0.0212	0.501			18.05 0.5263								668.05			268.05
		526.70	1196									0.9262 1508.5		1.072 1620.6			1.2825
																	1791.6

Abs								-	Temper	ature (F°)					~~~~		
Press				-					Tomport	ara (1)							
(psi)																	
(Sat.		Sat.	Sat.														
Temp.)		Water	Steam	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
950	Sh			11.61	61.61	111.61	161.61	211.61	261.61	311.61	361.61	461.61	561.61	661.61	761.61	861.61	961.61
(538.39)		0.02141	0.4721	0.4883	0.5485	0.5993	0.6449	0.6871	0.7272	0.7656	0.803	0.8753	0.9455	1.0142	1.0817	1.1484	1.2143
	St.		1194.7	1207.6	1255.1	1294.4	1329.3	1361.5	1392	1421.5	1450.3	1507	1563.2	1619.5	1676.2	1733.3	1791
1000	Sh	0.7358	4.397	1.4098 5.42	1.4557	1.4921	1.5228	1.55	1.5748	1.5977	1.6193	1.6595	1.6967	1.7317	1.7649	1.7965	4.8267
(544.58)		0.02159	0.446	0.4535	55.42 0.5137	105.42 0.5636	155.42 0.608	205.42	255.42 0.6875	305.42		455.42	555.42	655.42	755.42	855.42	955.42
(544.50)	h	542.55	1192.9	1199.3	1249.3	1290.1	1325.9	1358.7	1389.6	0.7245 1419.4	0.7603 1448.5	0.8295 1505,4	0.8966 1561.9	0.9622 1618.4	1.0266	1.0901	1.1529
	s	0.7434	1.391	1.3973	1.4457	1.4833	1.5149	1.5426	1.5677	1.5908	1.6126	1.653	1.6905	1.7256	1675.3 1.7589	1732.5 1.7905	1790.3 1.8207
1050	Sh				49.47	99.47	149.47	199.47	249.47	299.47	349.47	449.47	549.47	649.47	749.47	849.47	949.47
(550.53)	v h	0.02177 550.15	0.4222		0.4821 1243.4	0.5312	0.5745	0.6142	0.6515	0.6872	0.7216	0.7881	0.8524	0.9151	0.9767	1.0373	1.0973
	s		1.3851		1.4358	1285 .7 1.4748	1322.4	1355.8 1.5354	1387.2 1.5608	1417.3	1446.6 1.6062	1503.9 1.6469	1560.7	1617.4	1674.4	1731.8	1789.6
1100	Sh				43.72	93.72	143.72	193.72	243.72	293.72		443.72	1.6845 543.72	1.7197 643.72	1.7531 743.72	1.7848 843.72	1.8151 943,72
(556.28)	¥	0.02195	0.4006		0.4531	0.5017	0.544	0.5826	0.6188	0.6533	0.6865	0.7505	0.8121	0.8723	0.9313	0.9894	1.0468
	'n	557.55	1189.1		1237.3	1281.2	1318.8	1352.9	1384.7	1415.2	1444.7	1502.4	1559.4	1616.3	4673.5	1731	1789
1150	Sh	0.07578	1.3794		1.4259 39.18	1.4664 89.18	1.4996 139.18	1.5284	1.5542	1.5779	4.60	1.641	1.6787	1.7141	4.7475	4.7793	1.8097
(561.82)		0.02214	0.3807		0.4263	0.4746	0.5162	0.5538	0.5889	289.18	339.18 0.6544	439.18 0.7161	539.18 0.7754	639.18 0.8332	739.18	839.18	939.18
•	h		1187		1230.9	1276.6	1315.2	1349.9	1382.2	1413	1442.8	1500.9	1558.1	1615.2	0.8899 1672.6	0.9456 4730.2	1.0007 1788.3
	5	0.7647	1.3738		1.416	1.4582	1.4923	1.5216	1.5478	1.5717	1.5941	1.6353	1.6732	1.7087	1.7422	1.7741	1.8045
1200	Sh				32.81	82.81	132.81	182.81	232.81	282.81	332.81	432.81	532.81	632.81	732.81	832.81	932.81
(567.19)	le le	0.02232 571.85	0.3F24 1184.8		0.4016	0.4497	0.4905	0.5273	0.5615	0.5939	0.625	0.6845	0.7418	0.7974	0.8519	0.9055	0.9584
	s	0.7714	1.3683		1224.2 1.4061	1271.8 1.4501	1311.5 1.4851	1346.9 1.515	1379.7 1.5415	1410.8 1.5658	1440.9 1.5883	1499.4 1.6298	1556.9	1614.2	1671.6	1729.4	1787.6
1300	Sh				22.58	72.58	122.58	172.58	222.58	272.58	322.58	422.58	1.5679 522.58	1.7035 622.58	1.7371 722.58	1.7691 822.58	1.7996 922.58
(577.42)	V		0.3299		0.357	0.4052	0.4451	0.4804	0.5129	0.5436	0.5729	0.6287	0.6822	0.7341	0.7847	0.8345	0.8836
	h	585.58	1180.2		1209.9	1261.9	1303.9	1340.8	1374.6	1406.4	1437.1	1496.3	1554.3	1612	1569.8	1727.9	1786.3
1400	s Sh	0.7843	1.3577		1.386 12.93	1.434 62.93	1.4711 112.93	1.5022	1.5296	1.5544	1.5773	1.6194	1.6578	1.6937	1.7275	1.7596	1.7902
(587,07)	. v	0.02307	0.3048		0.3176	0.3667	0.4059	162.93 0.44	212.93 0.4712	262,93	312.93 0.5282	412.93 0.5809	512.93 0.6311	612.93 0.6798	712.93	812.93	912.93
	fr	598.83	1175.3		1194.1	1251.4	1296.1	1334.5	1369.3	1402	1433.2	1493.2	1551.8	1609.9	0.7272 1668	0.7737 1726.3	0.8195 4785
	s	0.7966	1.3474		1.3652	1.4181	1.4575	4.49	1.5182	1.5436	1.567	1.6096	1.6484	1.6845	1.7185	1.7508	1.7815
1500	Sh	0.02346	0.2772		3.80	53.8	103.80	153.80	203.80	253.80	303.80	403.80	503.80	603.80	70.80	303.80	903.80
(596.20)	ta Ea	611.68	1170.1		9.282 1176,3	0.3328 1240.2	0.3717	0.4049	0.435 4364	0.4629 1397.4	0.4894 1429.2	0.5394	0.5869	0.6327	0.6773	0.721	0.7639
	s	0.8085	1.3373		1.3431	1.4022	1.4443	1.4782	1.5073	1.5333	1.5572	1490.1 1.6004	1549.2 1.6395	1607.7 1.6759	1666.2 1.7101	1724.8 1.7425	1783.7 1.7734
\$600	Sin	-				45.13	25.13	145.13	195.13	245.13	295.43	395.13	495.13	595,13	695.13	795.13	895.13
(604.87)	A	0.02387	0.2555			0.3026	0.3415	0.3741	0.4032	0.4301	0.4555	0.5031	0.5482	0.5915	0.6336	0.6748	0.7153
	ħ	624.20	1164.5			1228.3	1279.4	1321.4	4358.5	1392.8	1425.2	1486.9	1546.6	1605.6	1684.3	1723.2	1782.3
1760	Sh S	0.8199	1.3274			1.3861	1.4312	1.4667	1.4968	1.5235	1.5478	1.5916	1.6312	1.6678	1.7022	1.7347	4.7657
613.13	on A	0.02428	0.2364			36.87 0.2754	86.87 0.3147	136.87 0.3468	186.87 0.3751	236.87 0.4011	286.87	386.87	486.87	586.87	686.87	786.87	886.87
013.13	h	636.45	1158.8			1215.3	1270.5	1314.5	1352.9	1388.1	0.4255 1421.2	0.4711 1483.8	0.514 1544	0.5552 1603.4	0.5951 1662.5	0.6341	0.6724
	9	0.8309	4.3178			1.3697	1.4183	1.4555	1.4867	1.514	15388	1.5833	1.6232	1.6601	1.6947	1721.7 1.7274	4781 4.7585
4800	Sh.					28.98	78.98	128.98	178.98	228.98	278.98	378.98	478.98	578.98	678.98	778,98	878.98
(621.02)	v h	0.02472 648.49	0.2186 1152.3			0.2505	0.2906	0.3223	0.35	0.3752	0.3988	0.4426	0.4836	0.5229	0.5609	0.598	0.6343
	51 S	0.8417	1.3079			1201.2 1.3526	1261.1 1.4054	1307.4 1.4446	1347.2 1.4768	1383.3	1417.1 1.5302	1480.6 1.5753	1541.4 1.6156	1601.2	1660.7	1720.1	1779.7
1900	Sh					21.44	71.44	121.44	171.44	221.44	271.44	371.44	471.44	1.6528 571.44	1.6876 671.44	1.7204 771.44	1.7516 871.44
(628.56)	¥	0.02517	0.2028			0.2274	0.2687	0.3004	0.3275	0.3521	0.3749	0.4171	0.4565	0.494	0.5303	0.5656	0.6002
	'n	660.36	9945.6			1185.7	1251.3	1300.2	1341.4	1378.4	1412.9	1477.A	1538.8	1599.1	1658.8	1718.6	1778.4
2000	s Sh	0.8522	1.2981			1.3346 214.20	1.3925 64.20	1.4338 114.20	1.4672 164.20	1.496	1.5219	1.5677	1.6084	1.6458	1.6808	1.7138	1.7451
(635.80)	- V	0.02565	0.4883			0.2056	0.2488	0.2805	0.3072	0.3312	264.20	354.20 0.3942	464.20 0.432	564.20 0.468	664.20	764.20	864.20
(h	672.11	1138.3			1188.3	1240.9	1292.6	4335.4	1373.5	1408.7	1474.1	1536.2	1596.9	0.5027 1657	0.5365 4717	0.5695 4771.1
	\$	0.8625	1.2881			1.3154	1.3794	1.4231	1.4578	1.4874	1.5138	1.5603	1.6014	1.6391	1.6743	1.7075	1.7389
2100	\$h					7.24	57.24	107.24	157.24	207.24	257.24	357.24	457.24	557.24	657.24	757.24	857.24
(642.75)	٧	0.02615	0.175			0.1847	0.2304	0.2624	0.2888	0.3123	0.3339	0.3734	0.4099	0.4445	0.4778	0.5401	0.5418
	h	683.79 0.8727	1130.5 1.278			1148.5 1.2942	1229.8 1.3661	1284.9 1.4125	1329.3 1.4486	1368.4	1404.4	1470.9	1533.6	1594.7	1655.2	1715.4	1775.7
2200	Sh	0.0121	1-210			1.2942 0.55	1.3661 50.55	1.4125 400.55	1.4486 150.55	1.479 200.55	1.506 250.55	1.5532 350.55	4.5948 450.55	4.6327 550.55	1.6681 650.55	1.7014	1.733
9.45)	۸	0.02669	0.1627			0.1636	0.2134	0.2458	0.272	0.295	0.3161	0.3545	450.55 0.3897	0.4231	650.55 0.4551	750.55 0.4862	850.55 0.5165
·	h	695.46	1122.2			1123.9	1218	1276.8	1323.1	1363.3	1400	1457.6	1530.9	1592.5	1653.3	1713.9	1774.4
	8	0.8828	1.2576			1.2691	1.3523	1.402	1.4395	1.4708	1.4984	1.563	1.5883	4.6266	1.6622	1.6956	1.7273
2300	Sh						44.41	94.11	144.11	184.11	244.11	344.11	444.11	544.11	644.11	744.11	844.11
(655.89)	v h	0.02727 707.18	0.4513 4113.2				0.1975	0.2305	0.2566	0.2793	0.2999	0.3372	0.3714	0.4035	0.4344	0.4643	0.4935
	n 8	0.8929	1113.2				1205.3 1.3381	1268.4 1.3914	1316.7 1.4305	1358.1 1.4628	1395.7	1484.2	1528.3	1590.3	1651.5	1712.3	1773.4
							1.3357	1.2874	1.9305	1.4628	1.491	1.5397	1.5821	1.6207	4.6565	1.6901	1.7219

Abs									Temper	sture (F°)			***************************************	***************************************	***************************************		
Press (psi)										***************************************							
(Sat.		Sat.	•														
Temp.)			Sat.														
2400	Sh	Water	Steam	700 37.89	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1460	1500
(662.11)		0.0279	0.01408	37.89 0.1824	87.89 0.2216	137.89 0.2424	187.89 0.2648	237.89 0.285	287.89			*******		537,89	637.89	737.89	837.89
•	ħ		1103.7	1191.6	1259.7	1310.1	1352.8	1391.2	0.3037 1425.9	0.3214					0.4155	0.4443	0.4724
	s	0.9031	1.245	1.3232	1.3808	1.4217	1.4549	1.4837	1.5095	1.5332				1588.1	1649.6	1710.8	1771.8
2500	Sh			31.89	81.89	131.89	181.89		281.89	331.89							1.7167
(668.41)	٧	0.02859	0.1307	0.1681	0.2032		0.2514	0.2712	0.2896	0.3068			0.3543		0.398	731.89 0.4259	831.89 0.4529
	h	731.71 0.9139	1093.3 1.2345	1176.7	1250.6	1303.4	1347.4	1386.7	1423.1	1457.5		1522.9	1554.6	1585.9	1647.8		1770.4
2600	Sh	0.8139	1.2345	1.3076 26.09	1.3701 76.09	1.4129 126.09	1.4472 176.09	1.4766 226.09	1.5029	1.5269				1.6094	1.6456	1.6456	1.7116
(673.91)	v	0.02938	0.1211	0.1544	0.1909	0.2171	0.239	0.2585	276.09 0.2765	326,09 0.2933			476.09 0.3395		626.09	726.09	826.09
	h	744.47	1082	1160.2	1241.1	1296.5	1341.9	1382.1	1419.2	1454.1	1487.7			0.354 1583.7	0.3819 1646	0.4088	0.435 1769.1
	. s	0.9247	1.2225	1.2908	1.3592	1.4042	1.4395	1.4696	1.4964	1.5208	1.5434	1.5646	1.5848	1.604	1.6405	1.6746	1,7068
2700 (679.53)	Sh v	0.03029	0.1119	20.47 0.1411	70.47 0.1794	120.47 0.2058	170.47 0.2275	220.47	270.47	320.47	370.47	420.47		520.47	620.47	720.47	820.47
(0.000)	h	757.34	1069.7	1142	1231.1	1289.5	1336.3	0.2468 1377.5	0.2644 1415.2	0.2809 1450.7	0.2965 1484.6			0.3399	0.367	0.3931	0.4184
	5	0.9356	1.2097	1.2727	1.3481		1.4319	1.4628	1.49	1.5148	1.5376	1517.5 1.5591	1549.8 1.5794	1581.5 1.5988	1644.1 1.6355	1706.1	1767.8
2800	\$h			15.04	65.04	115.04	165.04	215.04	265.04	315.04	365.04	415.04	465.04	515.04	615.04	1.6697 715.04	1.7021 815.04
(684.96)		0.03134 770.69	0.103	0.1278	0.1685	0.1952		0.2358	0.2531	0.2693	0.2845	0.2991	0.3132		0.3532	0.3785	0.403
	n	0.9468	1055.8 1.1958	1121.2 1.2527	1220.6 1.3368	1282.2	1330.7 1.4245	1372.8 1.4561	1411.2	1447.2	1481.6	1514.8	4547.3	1579.3	1542.2	1704.5	1766.5
2900	Sh		o. 1000	9.78	59.78		159.78	209.78	259.78	309.78	1.5321 359.78	1.5537 409.78	1.5742 459.78	1.5938	1.6308	1.6851	4.6975
(690.22)	-	0.03262	0.0942	0.1138	0.1581	0.1853		0.2256	0.2427	0.2585	0.2734	0.2877	0.3014	509.78 0.3147	609.78 0.3403	709.78 0.3649	808.78
		785.13	1039.8	1095.3	1209.6	1274.7	1324.9	1368	1407.2	1443.7	1478.5	1512.1	1544.9	1577	1640.4	4703	0.3887 1765.2
3000	s Sh	0.9588	1.1803	1.2283	1,3251	4.378	4.4171	1,4494	1.4777	1.5032	1.5266	1.5485	1.5692	1.5889	1.6259	1.6605	1.6931
(695.33)		0.03428	0.085	4.67 0.0982	54.67 0.1483	104.67 0.4759	154.67 0.4975	204.67 0.2161	254.67 0.2329	304.67	354.67	404.67	454.67	504.67	604.67	704.67	804,67
,,		801.84	1020.3	1060.5	1197.9	1267	1319	1363.2	1403.1	0.2484 1440.2	0.263 1475.4	0.277 1509.4	0.2904	0.3033	0.3282	0.3522	0.3753
	5	0.9728	1.1519	1.1966	1.3131	1.3692	1.4097	1.4429	1.4717	1.4976	1.5213	1.5434	1542.4 1.5642	1574.8 1.5841	1638,5 1.6214	1701.4 1.6561	1763.8
3100	Sh				49.72	29.72	149.72	199.72	249.72	299.72	349.72	399.72	449.72	499.72	599.72	599.72	1.6888 799.72
(700.28)		0.03681 823.97	0.0745 993.3		0.1389	0.1671	0.1887	0.2071	0.2237	0.239	0.2533	0.267	0.28	0.2927	0.317	0.3403	0.3628
	s	0.9914	1.1373		1185.4 1,3007	1259.1 1.3604	1313 1,4024	1358.4 1.4364	1399 1.4858	1436.7 1.492	1472.3	1508.6	1539,9	1572.6	1638.7	1699.8	1762.5
3200	Sh	-100,14			44.92	94.92	144.92	194.92	244.92	294.92	1.5181 344.92	1.5384 394.92	1.5594 444.92		1.6169	1.6518	1.6847
(705.08)		0.04472	0.0566		0.13	0.1588	0.1804	0.4987	0.2151	0.2301	0.2442	0.2576	0.2704	494.92 0.2827	594.92 0.3065	694.92 0.3291	794.92 0.351
	h	875.54 1.0351	931.6		1172.3	1250.9	1306.9	1353.4	1394.9	1433.1	1469.2	1503.8	1537.4	1570.3	1634.8	1698.3	4761.2
3300	Sh	1.0351	1.0832		1.2877	1.3515	1.3951	1,43	1.46	1.4866	4.511	1.5335	1.5547	1.5749	1.6126	1.6477	4.6806
3300	₽U				0.1213	0.151	0.1727	0.1908	0.207								
	h				4158.2	1242.5	1300.7	1348.4	1390.7	0.2218 1429.5	0.2357 1466.1	0.2488	0.2613	0.2734	0.2966	0.3187	0.34
	8				1.2742	1.3425	1.3879	1.4237	1.4542	1.4813	1.5059	1501 1.5287	1534.9 1.5501	1568.1	1632.9	1696.7	1759.9
3400	Sh										*******	1.3207	1.5501	1.5704	1.6084	1.6436	1.6767
	٧				0.1129		0.1653	0.1834	0.1994	0.214	0.2276	0.2405	0.2528	0.2646	0.2872	0.3088	0.3296
	h				1143.2	1233.7	1284.3	1343.4	1386.4	1425.9	1452.9	1498.3	1532.4	1565.8	1631.1	1695.4	1758.2
3500	Sh				1.26	1.3334	1.3807	1.4174	1,4488	1.4761	1.501	1.524	1.5458	1.566	1.6042	1.6398	1.6728
	٧				0.1048	0.1364	0.1583	0.1764	0.1922	0.2066	0.22	0.2326	0.2447	0.2583	0.2784		
	h				1127.1		1287.8	4338.2	1382.2	1422.2	1459.7	1495.5	1529.9	1563.6	1629.2	0.2995 1693.6	0.3198 1757.2
	. s				1.245	1.3242	1.3734	1.4112	1.443	1.4709	1.4982	1.5194	1.5412	1.5618	1.6002	1.6358	1.6691
3600	Sh				0.0966	0.1296	0.1517	0.4697	0.1854								
	h				1108.6		1281.2	1333	1377.9	0.1996 1418.6	0.2128 1456.5	0.2252 1492.6	0.2371	0.2485	0.2702	0.2908	0.3106
	8				1.2281		1.3662	1.405	1.4374	1.4658	1.4914	1.5149	1527.4 1.5369	1561.3 1.5576	1627.3 1.5962	1692	1755.9
3800	Sh												1.0000		1.3802	1.632	1.6654
	٧				0.0799		0.1395	0.1574	0.1729	0.1868	0.1996	0.2116	0.22	0.234	0.2549	0.2746	0.2936
	h				1064.2		1267.6	1322.4	1369.1	1411.2	1450.1	1487	1522.4	1556.8	1623.6	1688,9	1753.2
4000	Sh				1.1888	1.2955	1.3517	4.3928	1.4265	1.4558	1.4821	1.5061	1.5284	1.5495	1.5886	1.6247	1.6584
	٧.				0.0631	0.1052	0.1284	0.1463	0.1616	0.1752	0.1877	0.1994	0.2105	0.221	0.2411	0.2601	0.2783
	h				1007.4		1253.4	1311.6	1360.2	1403.6	1443.6	1481.3	1517.3	1552.2	1619.8	0.2601 1685.7	0.2783 1750.6
	s				1.1396		1.3371	1.3807	1.4158	1.4461	1.473	1.4976	1.5203	1.5417	1.5812	1.6177	1750.6 1.6516
4200	Sh																
	h				0.0498 950.1		0.1183 1238.6	0.1362 1300.4	0.1513	0.1647	0.1769	0.1883	0.1991	0.2093	0.2287	0.247	0.2645
	8				850.1 1.0905		1.3223	1.3686	1351,2 1,4053	1398 1,4366	1437.1	1475.5	1512.2	1547.6	1616.1	1682.6	1748
4400	Sh				1.0303	1.2344	3223	3000	1.0033	1.4300	1.4642	1.4893	1.5124	1.5341	1.5742	1.6109	1.6452
	¥				0.0421	0.0846	0.109	0.127	0.142	0.1552	0.1671	0.1782	0.1887	0.4986	0.2024	0 2254	0.3540
	h				809.5	1127.3	1223.3	1289	1342	1388.3	1430.4	1459.7	1507.1	1543	0.2174	0.2351 1679.4	0.2519 1745.3
					1.0556	1.2325	1.3073	13566	1.3949	1.4272	1.4558	1.4812	1.5048	,			

(3-1	5)	مدول	للحم

																(غېع جدول (15-3
Abs Press									Temper	rature (F°)							
(psi)																	
Sat.		Sat.	Sat.														
(Yemp.)		Water	Steam	750													
4600	Sh	114111	Steam	730	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
	¥			0.038	0.0751	0.1005	0.418	. 04224					- Tales				
	h			883.8	1100	1207.3										0.2242	0.2404
	5			1.0331	1.2084	1.2922										1676.3	1742.7
4800	\$h										1-9134	1.4974	1.5197	1.5407	1.5607	1.5982	1.633
	v h			0.0355 866.9	0.0665						0.4606	0.1706	0.189	0.189	0.1977	0.2142	0.2200
	s			1.018	1071.2 1.1835						1458	1496.7	1533.8		1604.7	1673.1	0.2299 1740
5000	Sh				1.1055	1.2700	1.332	7 1.3745	1.409	1.439	1.4657	1.4901	1.5128	1.5341	1.5543	1.5543	1.6272
	v			0.0338	0.591	0.0855	0.1038	0.1185	0.1312	0.1425	0.1529	0.1626	0.1718	0.000			
	h			854.9 1.007	1042.9			1313.5	1364.6					0.1806 1565.5	0.189 1600.9	0.205 1670	0.2203
5200	Sh			1.007	1.1593	1.2612	1.3207	1.3645	1.4001	1.4309	1.4582	1.4831	1.5051	1.5277	1.5481	1.5863	1737.4 1.6216
	v			0.0326	0.0531	0.0789	0.0973	0.1119	0.1244	0.1356						1.0000	1.0210
	h			845.8	1016.9	1156	1240.4			1403.4					0.181	0.1966	0.2114
5400	Sh S			0.9985	1.137	1.2455	1.3088			1.4229				1561.3 1.5214	1597.2	1666.8	1734.7
5-400	311			0.0317	0.0483	0.0700							114000	1.5214	1.542	1.5806	1.6161
	h			838.5	994.3	0.0728 1138.1	0.0912 1227.7						0.1572	0.1656	0.1736	0.1888	0.2031
	5			0.9915	1.1175	1.2296	1.2969		1348.4 1.3827	1396.5 1.4151	1440.3 1.4437		1519.8	4557.4	1593.4	1663.7	1732.1
5600	Sh								1,5021		1.4431	1.4694	1.4931	1.5153	1.5362	1.575	1.6109
	v h			0.0309	0.0447	0.0672	0.0856		0.1124	0.1232	0.1331	0.4422	0.1508	0.1589	0.1667	0.1815	0.1954
	s			832.4 0.9855	975 1.1008	1119.9	1214.8		1340.2	1389.6	1434.3	1475.9	1515.2	1552.9	1589.6	1660.5	1729.5
5800	Sh			0.5055	4.1008	1.2137	1.285	1.3348	1.3742	1.4366	1.4366	1.4628	1.4869	1.5093	1.5304	1.5897	1.6058
	v			0.0303	0.0419	0.0622	0.0805	0.0949	0.107	0.1177	0.1274						*******
	ų			827.3	958,8	1101.8	1201.8		1332	1382.6	1428.3	0.1363 1470.6	0.1447 1518.5	0.1527 1548.7	0.1603	0.1747	0.1883
8000	s Sh			0.9803	1.0867	1.1981	4.2732	4.325	1.3658	1.3999	1.4297	1.4564	1.4808	1.5035	1585.8 1.5248	1657.4 1.5644	1726.8
0000	A			0.0298	0.0397	0.0579	0.0757							*******	0.3240	1.5644	1.6008
	នា			822.9	945.1	1084.6	0.0757 1188.8	ช.09 ช263.4	0.102 1323.6	0.1126	0.1221	0.1309	0.1391	0.1469	0.1544	0.1684	0.4817
****	s			0.9758	8.0746	1.1833	1.2515	1.3154	1.3574	1375.7 1.3925	1422.3 1.4229	1465.4 1.45	1505.9	1544.6	1582	1654.2	1724.2
6500	Sh					•				1.0025	1.5223	1.45	1.4748	1.4748	1.5184	1.5593	1.596
	h			0.0287 813.9	0.0358 918.5	0.0495	0.0655	0.0793	0.0909	0.1012	0.1104	0.1188	0.1266	0.134	0.1411	0.1544	0.1669
	5			0.9661	1.0515	1046.7 1.1506	1156.3	1237.8 1.2917	1302.8	1358.1	1407.3	1452.2	1494.2	1534.1	1572.5	1646.4	1717.6
7000	Sh						1.2020	1.2517	1.337	1.3743	1.4064	1.4347	1.4604	1.4841	1.5062	1.5471	1.5844
				0.0279	0.0334	0.0438	0.0573	0.0704	0.0816	0.0915	0.1004	0.1085					
	h			806.9	901.8	1016.5	1124.9	1212.6	1281.7	1340.5	1392.2	1439.1	0.116 1482.6	0.1231 1523.7	0.1298	0.1424	0.1542
7500	Sh S			0.9582	1.035	1.1243	1.2055	1.2689	1.3171	1.3567	1.3904	1.42	1.4456	1,471	1563.1 1.4938	1638.6	1711.1
	211			0.0272	0.0318	0.000									1.4936	1.5355	1.5735
	h			801.3	889	0.0399 992. 9	0.0512 1097.7	0.0531 1188.3	0.0737	0.0833	0.0918	0.0996	0.1068	0.1136	0.12	0.1321	0.1433
	5			0.9514	1.0224	1.1033	1.1818	1.2473	1261 1.298	1322.9 1.3397	1377.2 1.3751	1426	1471	1513.3	1553.7	1630.8	1704.6
8000	Sh								******	1.3351	1.3/31	1,4059	1.4335	1.4586	1.4819	1.5245	1.5632
	ħ			0.0267 796.6	0.0306 879.1	0.0371	0.0465	0.0571	1.298	0.0762	0.0845	0.092	0.0289	0.1054	0.1115	0.123	0.1338
	5			0.9455	1.0122	974.4 1.0884	1074.3	1165.4 1.2271	1241	1305.5	1362.2	1413	1459.6	1503.1	1544.5	1623.1	1698.1
8500	Sh 13						1.1013	1.22/1	1.2798	1.3233	1.3503	1.3924	1.4208	1.4467	1.4705	1.514	1.5533
	a			0.0262	0.0296	0.035	0.0429	0.0522	0.0615	0.0701	0.078	0.0853	0.0919	0.0982			
	h s			792.7 0.9402	871.2	959.8	1054.5	1144	1221.9	1288.5	1347.5	1400.2	1448.2	1492.9	0.1041 1535.3	0.1151 1615.4	0.1254 1691.7
9000	Sh S		,	0.8402	1.0037	1.0727	1.1437	1.2084	1.2627	1.3076	1.346	1.3793	1.4087	1.4352	1.4597	1.504	1.5439
	٧			0.0258	0.0288	0.0335	0.0402	0.0483	0.0568	0.000							
	ħ			789.3	864.7	948	1037.6	1125.4	1204.1	0.0649 1272.1	0.0724 1333	0.0794 1387.5	0.0858	0.0918	0.0975	0.1081	0.1179
9500	s Sh			D.9354	0.9864	1.0613	1.1285	1.1918	1.2468	1.2926	1.3323	1.3887	1437.1 1.397	1482.9 1.4243	1526.3 1.4492	1607.9	1685.3
5300	A OU			0.0254										1.7243	1.4482	1.4944	1.5349
	'n			785.4	0.0282 859.2	0.0322	0.038	0.0451	0.0528	0.0603	0.0675	0.0742	1.397 .	0.0862	0.0917	0.1019	0.1113
	6			0.931	0.88	938.3 1.0516	1023.4 1.1153	1108.9	1187.7	1256.6	1318.9	1375.1	1426.1	1473.1	1517.3	1800.4	1679
0000	Sh						1133	1.1771	1.232	1.2785	1.3191	1.3546	4.3858	1.4137	1.4392	1.4851	1.5263
	٧			0.0251	0.0278	0.0312	0.0362	0.0425	0.0495	0.0585	0.0633	0.0697	0.0757	0.0043			
	ħ			783.8	854.5	930.2	1011.3	1094.2	1172.6	1242	1305.3	1352.3	1415.3	0.0812 1463.4	0.0865 1508.6	0.0963 1593.1	0.1054 1672.8
051	s Sh			0.927	0.9842	1.0432	1.1039	1.1638	1.2185	1.2652	4.3065	1.3429	1.3749	1.4035	1.4295	1.4763	1.518
	JII V			0.0248	0.0271	0.0700											
	h			781.5	850.5	0.0303 923,4	0.0347 1001	0.0404	0.0467	0.0532	0.0595	0.0656	0.0714	0.0768	0.0818	0.0913	0.1001
	8			.9232	9.979	1.0358	1.0939	1.1518	1158.9 1.206	1228.4 1.2529	1292.4 1.2946	1351.1	1404.7	9453.8	1500	1585.8	1666.7
					-						1.2846	1.3371	1.3644	1.3937	1.4202	1.4677	1.51

تهع بسرل (15-3)

Abs									Tempera	ture (F°)							
Press													***				
(psi)																	
(Sat.		Sat.	Sat.														
Temp.)		Water	Steam	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	4400	4500
11000	٧		The second section	8.0245	0.0267	0.0296	0.0335	0.0386	0.0443	0.0503	0.0562	0.062	0.0676	0.0727	0.0776	1400 0.0868	1500 0.0952
	h			779.5	846.9	917.5	992.1	1069.9	1146.3	1215.9	1280.2	1339.7	1394.4	1444.6	1491.5		
	s			0.9196	0.9742	1.0292	1.0851	1.1412	1.1945	1.2414	1.2833	1.3209	1.3544			1578.7	1660.6
11500	v			0.0243	0.0263	0.029	0.0325	0.037	0.0423	0.0478	0.0534	0.0588	0.0541	1.3842 0.0691	1.4112	1.4595	1.5023
	h			777.7	843.8	912.4	984.5	1059.5	1134.9	1204.3	1268.7	1328.8	1384.4		0.0739	0.0827	0.0909
	s			0.9163	0.9698	1.0232	1.0772	1.1316	1.184	1.2308	1.2727	1.3107	1.3446	1435.5 1.375	1483.2	1571.8	1654.1
12000	٧			0.0241	0.026	0.0284	0.0317	0.0357	0.0405	0.0456	0.0508	0.056	0.061	0.0659	1.4025 0.0704	1.4515	1.4949
	h			776.1	841	907.9	977.8	1050.9	1124.5	1193.7	1258	1318.5	1374.7	1426.6	1475.1	0.079	0.0869
	s			0.9131	0.9657	1.0177	1.0701	1.1229	1.1742	1.2209	1.2627	1.301	1.3353	1.3662	1.3941	1564.9 1.4438	1648.8
12500	٧			0.0238	0.0256	0.0279	0.0309	0.0346	0.039	0.0437	0.0486	0.0535	0.0583	0.0629	0.0673	0.0756	0.0832
	ħ			774.7	838.6	903.9	971.9	1043.1	1115.2	1184.1	1247.9	1308.8	1365.4	1418	1467.2	1558.2	1643.1
	s			0.9101	0.9618	1.0127	1.6637	1.1151	1.1653	1.2117	1.2534	1.2918	1.3264	1.3576	1.386	1.4363	1.4808
13000	¥			0.0236	0.0253	0.0275	0.0302	0.0336	0.0376	0.042	0.0466	0.0512	0.0558	0.0602	0.0645	0.0725	0.0799
	'n			773.5	836.3	900.4	966.8	1036.2	1106.7	1174.8	1238.5	1299.6	1356.5	1409.6	1459.4	1551.6	1637.4
	s			0.9073	0.9582	1.008	1.0578	1.1079	1.4574	1.203	1.2445	1.2831	1,3179	1.3494	1.3781	1.4291	1.4741
13500	٧			0.0235	0.0251	0.0271	0.0297	0.0328	0.0364	0.0405	0.0448	0.0492	0.0535	0.0577	0.0619	0.0696	0.0768
	h			772.3	834.4	897.2	962.2	1030	1099.1	1166,3	1229.7	1291	1348.1	1401.5	145.8	1545.2	1631.9
	s			0.9045	0.9548	1.0037	1.0524	1.1014	1.1495	1.1948	1.2361	1.2749	1.3098	1.3415	1.3705	1,4221	1.4675
14000	٧			0.0233	0.0248	0.0267	0.0291	0.032	0.0354	0.0392	0.0432	0.0474	0.0515	0.0555	0.0595	0.067	0.074
	'n			771.3	232.6	894.3	958	1024.5	1092.3	1158.5	1221.4	1283	1340.2	1393.8	1444.4	1538.8	1626.5
	s			0.9019	0.9515	0.9996	1.0473	1.0953	1.1426	4.1872	1.2282	1.2671	1.3021	1.3339	1.3631	1.4153	1.4612
14500	A			0.0231	0.0246	0.0264	0.0287	0.0314	0.0345	0.038	0.0418	0.0458	0.0495	0.0534	0.0573	0.0646	0.0714
	ខា			770.4	231	291.7	954.3	1019.6	1086.2	1151.4	1213.8	1275.4	1332.9	1386.4	1437.3	1532.6	1621.1
	s			0.8994	0.9484	0.9957	1.0426	1.0897	1.1362	1.1801	1.2208	1.2597	1.2949	1.3266	1.356	1.4087	1.4551
15000	¥			0.023	0.0244	0.0261	0.0282	0.0308	0.0337	0.0369	0.0405	0.0443	0.0479	0.0516	0.0552	0.0624	0.069
	13			769.6	829.5	889.3	950.9	1015.1	1080.6	1144.9	1206.8	1258.1	1326	1379.4	1430.3	1526.4	1815.9
	s			0.897	Q. 9 455	0.992	1.0382	1.084 6	1.1302	1.1735	1.2139	1.2525	1.288	4.3197	1.3491	1.4022	1.4491
15500	Ą			0.0228	0.0242	0.0258	0.0278	0.0302	0.0329	0.036	0.0393	0.0429	0.0464	0.0499	0.0534	0.0603	0.0668
	ħ			768.9	828.2	887.2	947.8	1011.1	1075.7	1139	1200.3	1261.1	1319.6	1372.8	1423.6	1520.4	1610.8
	S			0.8946	0.9427	0.9886	1.034	1.0797	1.1247	1.1674	1.2073	1.2457	4.2815	4.3131	1.3424	1.3959	1.4433

sh super heated

v in ft³/lb

h in Btu/lb

s in Btu/lb°F

Temperature Degrees Celsius

Abs press					rempera	ture Degr	ees Ceisi	us					
(sat.Temp.))	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
	٧	17196	19512	21825	24136	26445	31063	35679	40295	44911	49526	54141	
10	ħ	2687.5	2783	2879.5	2977.3	3076.5	3279.6		3705.4	3928.7	4159	4396.4	58757 4640.6
(45.81)	s	8.4479	8.6882	8.9038	9.1002	9.2813	9.6077		10.1608	10.4028	10.8396	10.8396	
	٠.٧	5715	6493	7267	8040	8811	10351	11891	13430	14969	16508	18047	19585
30	h	2685	2781.5	2878.6	2967.7	3076	3279.2		3705.3	3928.6	4158.9		
(69.10)	S	7.9357	8.1785	8.3952	8.5923	8.7736	9.1003		9.6537	9.8957	10.121	4396.4 10.3325	4640.5 10.532
	٧	3418	3889	4356	4820	5284	6209	7134	8057	8981	9904	10828	11751
50	ħ	2682.5	2780.1	2877.7	2976	3075,5	3278.9	3488.7	3705.1	3928.5	4158.9		
(81.33)	s	7.6947	7.9401	8.158	8.3556	8.5373	8.8642		9.4178	9.6599	9.8852	4396.3	4640.5
	٧	1695.8	1936.4	2172	2406	2639	3103	3565	4028	4490	4952	10.0967 5414	10.296 5875
100	h	2676.2	2776.4	2875.3	2974.3	3074.3	3278.2	3488.1	3704.7	3928.2	4158.6	4396.1	4640.3
(99.63)	s	7.3614	7.6134	7.8343	8.0333	8.2158	8.5435	8.8342	9.0976	9.3398	9.5652	9.7767	9.9764
	A		959.6	1080.3	1198.8	1316.2	1549.3	1781.4	2013	2244	2475	2706	2937
200	h		2768.8	2870.5	2971	3071.8	3276.6	3487.1	3704	3927.6	4158.2	4395.8	4640
(120.23)	S		7.2795	7.5066	7.7086	7.8926	8.2218	8.5133	8.777	9.0194	9.2449	9.4566	9.6563
200	٧		633.9	716.3	796.4	875.3	1031.5	1186.7	1341.4	1495.7	1649.9	1804.1	1958.1
300 (133.55)	'n		2761	2865.6	2967.6	3069.3	3275	3486	3703.2	3927.1	4157.8	4395.4	4639.7
(133.55)	s v		7.0778	7.3115	7.5166	7.7022	8.033	8.3251	8.5892	8.8319	9.0576	9.2692	9.469
500	h			424.9 2855.4	474.4	522.6	617.3	710.9	804.1	896.9	989.6	1082.2	1174.7
(151.86)	s			7.0592	2960.7 7.2709	3064.2	3271.9	3483.9	3701.7	3925.9	4156.9	4394.7	4639.1
(v			206	232.7	7.4599 257.9	7.7938 306.6	8.0873	8,3522	8.5952	8.8211	9.0329	9.2328
1000	h			2827.9	2942.6	3051.2	3263.9	354.1 3478.5	401.1	447.8	494.3	540.7	587.1
(179.91)	s			6.694					3697.9	3923.1	4154.7	4392.9	4637.6
(٧			0.034	6.9247 111.44	7.1229 125.47	7.4651 151.2	7.7622	8.029	8.2731	8.4996	8.7118	8.9119
2000	h				2902.5	3023.5	3247.6	175.68	199.6	223.2	246.7	270	293.3
(212.43)	s				6.5453	6.7664	7.1271	3467.6 7.4317	3690.1 7.7024	3917.4	4150.3	4389.4	4634.6
,	٧				70.58	81.14	99.36	116.19	132.43	7.9487 148.38	8.1765 164.14	8.3895 179.8	8.5901
3000	h				2855.8	2993.5	3230.9	3456.5	3682.3	3911.7	4145.9	4385.9	195.41
(233.90)	s				6.2872	6.539	6.9212	7.2338	7.5085	7.7571	7.9862	8.1999	4631.6 8.4009
	V					58.84	73.41	86.43	98.95	110.95	122.87	134.69	146.45
4000	ħ					2960.7	3213.6	3445.3	3674.4	3905.9	4141.5	4382.3	4628.7
(250.40)	S					6.3615	6.769	7.0901	7.3688	7.6198	7.8502	8.0647	8.2662
	A					45.32	57.81	68.57	78.69	88.49	98.11	107.62	117.07
5000	h					2924	3195.7	3433.8	3666.5	3900.1	4137.1	4378.8	4625.7
(263.99)	s					6.2084	6.6459	6.9759	7.2589	7.5122	7.744	7.9593	8.1612
6000	V h					36.16	47.39	56.65	65.25	73.52	81.6	89.58	97.49
(275.64)	S					2884.2	3177.2	3422.2	3658.4	3894.2	4132.7	4375.3	4622.7
(273.04)						6.0674	6.5408	6.8803	7.1677	7.4234	7.6566	7.8727	8.0751
7000	٧					29.47	39.93	48.14	55.65	62.83	69.81	76.69	83.5
(285.88)	h					2838.4	3158.1	3410.3	3650.3	3888.3	4128.2	4371.8	4619.8
(205.00)	s v					5.9305	6.4478	6.7975	7.0894	7.3476	7.5822	7.7991	8.002
8000	h					24.26	34.32	41.75	48.45	54.81	60.97	67.02	73.01
(295.06)	s					2785 5.7906	3138.3	3398.3	3642	3882.4	4123.8	4368.3	4616.9
(200.00)	v					5.7906	6.3634	6.724	7.0206	7.2812	7.5173	7.7351	7.9384
9000	n						29.93	36.77	42.85	48.57	54.09	59.5	64.85
(303.40)	s						3117.8 6.2854	3386.1 6.6576	3633.7 6.9589	3876.5	4119.3	4364.8	4614
•	٧						26.41	32.79	8.9589 38.37	7.2221	7.4596	7.6783	7.8821
10000	h						3096.5	3373.7	3625.3	43.58 3870.5	48.59	53.49	58.32
(311.06)	s						6.212	6.5966	6.9029	7.1687	4114.8 7.4077	4361.2	4611
									0420		7.4077	7.6262	7.8315

تابع جدول (16-3) خواص البغار المحمص (درجة الحرارة C)

Temperature Degrees Celsius

				16	mperatu	re Degr	ees Ceis	IUS					
Abs press KPa		٠											
(sat.Temp.	•	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
	٧						23.51	29.52	34.7	39.5	44.09	48.57	52.98
11000	h						3074.3	3361	3616.9	3864.5	4110.4	4357.7	4608.1
(318.15)	s						6.142	6.54	6.8514	7.1199	7.3605	7.5808	7.7856
	v						21.08	26.80	31.64	36.10	40.34	44.47	48.53
12000	h						3051.3	3348.2	3608.3	3858.4	4105.9	4354.2	4605.3
(324.75)	s						6.0747	6.4871	6.8037	7.0749	7.317	7.5382	7.7435
	v						19.007	24.50	29.05	33.22	37.17	41.00	44.77
13000	ħ						3027.2	3335.2	3599.7	3852.3	4101.4	4350.7	4602.4
(330.93)	s						6.0091	6.4371	6.7591	7.0331	7.2767	7.4988	7.7047
	٧						17.216	22.52	26.83	30.75	34.45	38.03	41.54
14000	h						3001.9	3322	3591.1	3846.2	4096.9	4347.2	4599,5
(336.75)	s						5.9448	6.3897	6.7172	6.9939	7.2392	7.4622	
	V						15.649	20.80	24.91	28.61	32.10	35.46	38.76
15000	'n						2975.5	3308.6	3582.3	3840.1	4092.4	4343.8	4596.6
(342.24)	s						5.8811	6.3443	6.6776	6.9572	7.204	7.4279	7.6348
	٧						14.262	19.296	23.23	26.74	30.03	33.20	36.30
16000	'n						2947.6	3294.9	3573.5	3833.9	4087.8	4340.3	4593.8
(347.44)	s						5.8175	6.3007	6.6399	6.9224	7.1708	7.3957	7.6031
	٧						13.021	17.967	21.74	25.09	28.22	31.22	34.14
17000	8a						2918.2	3281.1	3564.6	3827.7	4083.3	4336.8	4590.9
(352.37)	s						5.7536	6.2587	6.604	6.8894	7.1395	7.3653	7.6722
	v				•		11.901	16.784	20.42	23.62	26.60	29.45	32.23
18000	h						2887	3267	3555.6	3821.5	4078.8	4333.3	4588.1
(357.06)	s						5.6887	6.2181	6.5696	6.858	7.1098	7.3365	7.5449
•	٧						10.881	15.724	19.241	22.31	25.15	27.87	30.51
19000	h						2853.8	3252.7	3546.6	3815.3	4074.3	4329.8	4585.3
(361.54)	s						5.6224	6.1786	6.5366	6.8281	7.0814	7.3091	7.5181
	v						9.942	14.768	18.178	21.13	23.85	26.45	28.97
20000	h						2818.1	3238.2	3537.6	3809	4069.7	4326.4	4582.5
(365.81)	s						5.554	6.1401	6.5048	6.7993	7.0544	7.283	7.4925
	V						9.071	13.903	17.216	20.06	22.68	25.16	27.57
21000	h						2779.6	3223.5	3528.4	3802.8	4065.2	4322.9	4579.6
(369.89)	s						5.4826	6.1026	6.4741	6.7717	7.0285	7.2581	7.4681
	٧						8.253	13.115	16.341	19.092	21.61	23.99	26.30
22000	h						2737.6	3208.6	3519.2	3796.5	4060.6	4319.5	4576.8
(373.80)	s						5.4074	o58	6.4444	6.7451	7.0036	7.2342	7.4448
	٧						7.478	12.394	15.543	18.206	20.63	22.92	25.14
23000	h						2691.2	3193.4	3510	3790.2	4056.2	4316	4574
	s						5.3269	6.0297	6.4155	6.7195	6.9798	7.2113	7.4224
	٧						6.732	11.733	14.811	17.393	19.735	21.944	24.08
24000	ħ						2639.4	3178	3500.7	3783.8	4051.6	4312.5	4571.3
	s						5.2393	5.9942	6.3875	6.6947	6.9567	7.1892	7.4009
	٧						6.004	11.123	14.137	16.646	18.912	21.045	23.10
25000	h						2580.2	3162.4	3491.4	3777.5	4047.1	4309.1	4568.5
	s						5.1418	5.9592	6.3602	6.6707	6.9345	7.168	7.3802
00000	٧						5.28	10.56	13.516	15.957	18.153	20.214	22.20
26000	h						2510.9	3146.6	3482	3771.1	4042.5	4305.7	4565.7
	s v						5.0306 4.55	5.9248 10.038	6.3336 12.941	6.6475	6.913	7.1475	7.3602
27000	h						4.55 2428.2	3130.5	3472.5	15.319	17.45	19.446	21.37
a, 700	s						4.9003	5 8907		3764.8 6.6248	4038	4302.2	4562.9
	-							2 ~ 701	3.0011	J.U245	6.8922	7.1276	7.3409

تابع جدول (16-3) خواص البخار المحمص (درجة العرارة °C)

Temperature Degrees Celsius

Abs press	5												
KPa													
(sat.Temp	.)	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
	٧						3.831	9.553	12.407	14.727	16.797	18.732	20.59
28000	ħ						2330.7	3114.3	3463	3758.4	4033.4	4298.8	4560.2
	S						4.7494	5.857	6.2823	6.6029	6.872	7.1084	7.3223
	v						3.214	9.10	11.91	14.18	16.19	18.068	19.869
29000	ħ						2231.1	3097.8	3453.5	3752	4028.8	4295.4	4557.4
	s						4.5962	5.8236	6.2574	6.5814	6.8523	7.0898	7.3042
20000	A						2.79	8.678	11.446	13.661	15.623	17.448	19.196
30000	ħ						2151.1	3081.1	3443.9	3745.6	4024.2	4291.9	4554.7
	s						4.4728	5.7905	6.2331	6.5606	6.8332	7.0718	7.2867
31000	A						2.527	8.283	11.012	13.18	15.093	16.868	18.567
31000	h						2095	3064.1	3434.3	3739.2	4019.7	4288.5	4551.9
	s						4.3856	5.7576	6.2092	6.5402	6.8147	7.0542	7.2697
32000	٧						2.361	7.912	10.606	12.729	14.597	16.325	17.977
32000	h						2055.9	3047	3424.6	3732.8	4015.1	4285.1	4549.2
	S						4.3239	5.725	6.1858	6.5203	6.7966	7.0372	7.2533
33000	٧						2.247	7.564	10.224	12.306	14.13	15.815	17.423
33000	h						2027.3	3029.6	3415	3726.4	4010.6	4281.7	4546.5
	s						4.2781	5.6925	6.1628	6.5008	6.779	7.0206	7.2372
24000	٧						2.164	7.236	9.865	11.908	13.691	15.335	16.901
34000	h						2005.3	3012.1	3405.2	3719.9	4006	4278.3	4543.8
	S						4.2421	5.6603	6.1401	6.4818	6.7618	7.0044	7.2216
35000	٧						2.10	6.927	9.527	11.533	13.278	14.883	16.41
\$5000	h						1987.6	2994.4	3395.5	3713.5	4001.5	4274.9	4541.1
	S						4.2126	5.6282	6.1179	6.4631	6.745	6.9886	7.2064
36000	V						2.048	6.636	9.208	11.179	12.887	14.456	15.946
36000	h						1972.8	2976.4	3385.7	3707	3996.9	4271.5	4538.4
	s 						4.1875	5.5962	6.096	6.4448	6.7285	6.9732	7.1916
37000	٧						2.005	6.361	8.907	10.844	12.518	14.052	15.507
37000	h						1960.2	2958.4	3375.9	3700.6	3992.4	4268.1	4535.7
	s v						4.1658	5.5644	6.0744	6.4269	6.7125	6.9582	7.1771
38000	h						1.9679	6.101	8.621	10.527	12.169	13.67	15.092
00000	s						1949.2	2940.1	3366.1	3694.1	3987.8	4264.7	4533
	3						4.1466	5.5328	6.0531	6.4093	6.6967	6.9435	7.163

h in Kj/Kg s in Kj/Kg k

u in Kj/Kg

n in cm³/gm (or 10⁻³ m³/Kg)

- ۹ - جدول (3-17) جدول (MPa) جدول (0 C) والضغط (MPa)

<u> </u>	i	P = 0.01 N	/IPa (45.8	1)		P = 0.05	MPa (81	.33)		P = 0.10	MPa (99.6	33)
7 -	v	u	h	5	v	·u	h	S	v	u	h	S
Sat.	14.674	2437.9	2584.7	8.1502	. 3.24	2483.9	2645.9	7.5939	1.694	2506.1	2675.5	7.3594
50	14.869	2443.9	2592.6	8.1749								
100	17.196	2515.5	2592.6	8.4479	3,41	3 2511.6	2682.5	7.6947	1.6958	2506.7	2676.2	7.3614
1					3.889		2780.1	7.9401	1.9364	25828		7.6134
150	19.512	2587.9	2783	8.6882 8.9038	4,35		2817.7	8.158	2.172	2658.1	2776.4 2875.3	7.8343
200	21.825	2661.3	2879.5		4.83		2976	8.3556	2.172	2733.7	2974.3	8.0333
250	24.136	2736	2977.3	9.1002	5.28		3075.5	8.5373	2.639	2810.4	3074.3	8.2158
300	26.445	2812.1	3076.5	9.2813	5.284 6.209		3228.9	8.8642	2.639 3.103	2810.4	3278.2	8.2158
400 500	31.063 35.679	2968.9 3132.3	3279.6 3489.4	9.6077 9.8978	7.13		3488.7	9.1546	3.565	3131.6	3488.1	8.8342
600	40.295	3302.5	3705.4	10.1608	8.05		3705.1	9.4178	4.028	3301.9	3704.7	9.0976
700	44.911	3479.6	3928.7	10.4028	8.98		3928.5	9.6599	4.49	3479.2	3928.2	9.3398
800	49.526		4159	10.6281	9.90		4158.9	9.8852	4.952	3663.5	4158.6	9.5652
900	54.141	3855	4396.4	10.8396	10.82		4396.3	10.0967	5.414	3854.8	4396.1	9.7767
1000	58.757	4053	4640.6	11.0393	11.75		9640.5	10.2964	5.875	4052.8	4640.3	9.9764
1100	63.372	4257.5	4891.2	11.2287	12.67		4891.1	10.4859	6.337	4257.3	4891	10.1659
1200	67.987	4467.9	5147.8	11.4091	13.59	4467.8	5147.7	10.6662	6.799	4467.7	5147.6	10.3463
1300	72.602	4683.7	5409.7	11.5811	14.52	4683.6	5409.6	10.8382	7.26	4683.5	5409.5	10.5183
41.490.000	i	P = 0.20 N	/iPa (120.			P = 0.30				P = 0.40 P		
Sat.	0.8857	2529.5	2706.7	7.1272	0.605	3 2543.6	2725.3	6.9919	0.4625	2553.6	2738.6	6.8959
150	0.9596	2576.9	2768.8	7.2795	0.633	2570.8	2761	7.0778	0.4708	2564.5	2752.8	6.9299
200	1.0803	2654.4	2870.5	7.5066	0.716	2650.7	2865.6	7.3115	0.5342	2646.8	7860.5	7.1706
250	1.1988	2731.2	2971	7.7086	0.796	2728.7	2967.6	7.5166	0.5951	2726.1	2964.2	7.3789
300	1.3162	2808.6	3071.8	7.8926	9.875	3 2806.7	3069.3	7.7022	0.6548	2804.8	3066.8	7.5662
400	1.5493	2966.7	3276.6	8.2218	1.031	5 2965.6	3275	8.033	0.7776	2964.4	3273.4	7.8985
500	1.7814	3130.8	3487.1	8.5133	1.186	7 3130	3486	8.3251	0.8893	3129.2	3484.9	8.1913
600	2.013	3301.4	3704	8.777	1.341	3300.8	3703.2	8.5892	1.0055	3300.2	3702.4	8.4558
700	2.244	3178.8	3927.6	9.0194	1.495	3478.4	3927.1	8.8319	1.1215	3477.9	3926.5	8.6987
800	2.415	3663.1	4128.2	9.2449	1.649		4157.8	9.0576	1.2372	3662.4	4157.3	8.9244
900	2.706	3854.5	4395.8	9.4566	1.804		4395.4	9.2692	1.3529	3853.9	4395.1	9.1362
1000	2.937	4052.5	4640	9.6563	1.958		4639.7	9.469	1.4685	4052	4639.4	9.336
1100	3.168	4257	4890.7	9.8158	2.112		4890.4	9.6585	1.584		4890.2	9.5256
1200	3.399	447.5	5147.3	10.0262	2.266		5147.1	9.8389	1.6996		5146.8	9.706
1300	3.63	4683.2	5409.3	10.1982	2.420		5409	10.011	1.8151	4682.8	5408.8	9.878
١.		P = 0.50 f					MPa (15)		***************************************	P = 0.80		
Sat	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.315		2756.8	6.76	0.2404		2769.1	6.6628
200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.35		2850.1	6.9665	0.2608		2839.3	6.8158
250	0.4744	2723.5	2960.7	7.2709	0.393		2957.2	7.1816	0.2931		2950	7.0384
300	0.5226	2802.9	3064.2	7.4599	0.434		3061.6	7.3724	0.3241		3056.5	7.2328
350	0.5701	2882.6	3167.7	7.6329	0.474		3165.7	7.5464	0.3544		3161.7	7.4089
400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.513		3270.3	7.7079	0.3843		3267.1	7.5716
500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.59		3482.8	8.0021	0.4433		3480.6	7.8673
600	0.8041	3299.6	3701.7	8.3522	0.669		3700.9	8.2674	0.5018		3699.4	8.1333
700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.747		3925.3	8.5107	0.5601		3924.2	8.377
800	0.9896	3662.1	4156.9	8.8211	0.824		4156.5		0.6181		4155.6	8.6033
900	1.0822	3853.6	4394.7	9.0329	0.901		4394.4	8.7486	0.6761		4393.7	8.8153
1000	1.1747	4051.8	4620.1	9.2328	0.978				0.734		4638.2	
1100	1.2672	4256.3	4889.9	9.4224	1.055		4889.6		0.7919		4889.1	9.205
1200	1.3596	4466.8	5146.6	9.6029	1.13				0.8497		5145.9 5407.9	9.3855 9.5575
1300	1.4521	4682.5	5408.6	9.7749	1.210	1 4002.3	3406.3	3.0306	0.9076	9001.8	3407.9	5.55/3

T	٧	u P = 1.00 P	h //Pa (179.	5 91)	٧	u P = 1.20	h MPa (187	s 7.99)	٧	u P = 1.40	h MPa (19	s 5.07)
Sat.	0.19444	2583.6	2778.1	6.5865	0.1633	2588.8	2784.8	6.5233	0.14		2790	6.4693
200	0.206	2621.9	2827.9	6.694	0.1693	2612.8	2815.9	6.5898	0.14			6.4975
250	0.2327	2709.9	2942.6	6.9247	0.1923		2935	6.8294	0.16			6.7467
300	0.2579	2793.2	3051.2	7.1229	0.1320		3045.8	7.0317	0.18			
350	0.2825	2875.2	3157.7	7.1229	0.2136		3153.6	7.2121	0.10			6.9534
400	0.3066	2957.3	3263.9	7.4651	0.2548	2954.9	3260.7	7.3774	0.20			7.136
500	0.3541	3124.4	3478.5	7.7622	0.2946	3122.8	3476.3	7.6759	0.25			7.3026
600	0.4011	3296.8	3697.9	8.029	0.2946	3295.6	3696.3	7.9435	0.23			7.6027
700	0.4478	3475.3	3923.1	8.2731	0.3339	3474.4	3922	8.1881	0.31			7.871
800	0.4943	3660.4	4154.7	8.4996	0.3729	3659.7	4153.8	8.4148	0.35		4153	8.116 8.3431
900	0.5407	3852.2	4392.9	8.7118	0.4505	3851.6	4392.2	8.6272	0.38			8.5556
1000	0.5871	4050.5	4637.6	8.9119	0.4892	4050	4637	8.8274	0.419			8.7559
1100	0.6335	4255.1	1888.6	9.1017	0.5278		4888	9.0172	0.45		4887.5	8.9457
1200	0.6798	4465.6	5145.4	9.2822	0.5665		51449	9.1977	0.48			9.1262
1300	0.7261	4681.3	5407.4	9.4543	0.6051		5407	9.3698	0.51			9.2984
		P = 1.60 A	/iPa (204.				MPa (207				MPa (212	
Sat.	0.1238	2596	2794	6.4218	0.1104	2598.4	2797.1	6.3794	0.099			6.3409
225	0.13287	2644.7	2857.3	6.5518	0.1167	2636.6	2846.7	6.4808	0.10			6.4147
250	0.14184	2692.3	2919.2	6.6732	0.125	2686	2911	6.6066	0.11			6.5453
300	0.15862	2781.1	3034.8	6.8844		2776.9	3029.2	6.8226	0.12			6.7664
350	0.17456	2866.1	3145.4	7.0694	0.1546	2863	3141.2	7.01	0.138		3137	6.9563
400	0.19005	2950.1	3254.2	7.2374	0.1685	2947.7	3250.9	7.1794	0.151			7.1271
500	0.2203	3119.5	3422	7.539	0.1955	3117.9	3469.8	7.4825	0.175		3467.6	7.4317
600	0.25	3293.3	3693.2	7.808	0.222	3292.1	3691.7	7.7523	0.199		3690.1	7.7024
700	0.2794	3422.7	3919.7	8.0535	0.2482	3471.8	3918.5	7.9983	0.223		3917.4	7.9487
800	0.3086	3658.3	4152.1	8.2808	0.2742	3657.6	4151.2	8.2258	0.246		4150.3	8.1765
900	0.3377	3850.5	4390.8	8.4915	0.3001	3849.9	4390.1	8.4386	0.2		4389.4	8.3895
1000	0.3668	4049	4615.8	8.6918	0.326	4018.5	4615.2	8.6391	0.293		4634.6	8.5901
1100	0.3958	4253.7	4887	8.8837	0.3518	4253.2	4886.4	8.829	0.316			8.78
1200	0.4248	4464.2	5143.9	9.0643	0.3776	4463.7	5143.4	9.0096	0.339			8.9607
1300	0.4538	4679.9	5406	9.2364	0.4034	4679.5	5405.6	9.1818	0.363	1 4679	5405.1	9.1329
	ı	P = 2.50 N	iPa (223.9	99)		P = 3.00	MPa (233.	.90)		P = 3.50	MPa (242	
Sat.	0.07998	2603.1	2803.1	6.2575	0.0667	2604.1	2804.2	6.1869	0.057		2803.4	6.1253
225	0.08027	2605.6	2806.3	6.2639								311200
250	0.087	2662.6	2880.1	6.4085	0.0706	2644	2855.8	6.2872	0.058	7 2623.7	2829.2	6.1749
300	0.0989	2761.6	3008.8	6.6438	0.0811	2750.1	2993.5	6.539	0.068		2977.5	6.4461
350	0.10976	2851.9	3126.3	6.8403	0.0905	2843.7	3115.3	6.7428	0.076		3104	6.6579
400	0.1201	2939.1	3239.3	7.0148	0.0994	2932.8	3230.9	6.9212	0.084		3222.3	6.8405
450	0.13014	3025.5	3350.8	7.1746	0.1079	3020.4	3344	7.0834	0.09		3337.2	7.0052
500	0.13998	3112.1	3462.1	7.3234	0.1662	3108	3456.5	7.2338	0.099		3450.9	7.4572
600	0.1593	3288	3686.3	7.596	0.1324	0.3285	3682.3	7.5085	0.113		3678.4	7.4339
700	0.17832	3468.7	3914.5	7.8435	0.1484	3466.5	3911.7	7.7571	0.12		3908.8	7.6837
800	0.19716	3655.3	4148.2	8.072	0.1641	3653.5	4145.9	7.9862	0.140		4143.7	7.9134
900	0.2159	3847.9	4387.6	8.2853	0.1798	3846.5	4385.9	8.1999	0.15		4384.1	8.1276
1000	0.2346	4046.7	4633.1	8.4861	0.1954	4045.4	4631.6	8.4009	0.167		4630.1	8.3288
1100	0.2532	4251.5	4884.6	8.6762	0.211	42503	4883.3	8.5912	0.180	8 4249.2	4881.9	8.5192
200	0.2718	4462.1	5141.7	8.8569	0.2265	4460.9	5140.5	8.772	0.194	2 4459.8	5139.3	8.70
. 20	0.2905	4677.8	5404	9.0291	0.2421	4676.6	5402.8	8.9442	0.207	5 4675.5	5401.7	8.8723

T	٧	u	h	s	V	u	h	S	v	u	h	s
	P = 4.0 MP				P = 4.5 M				P = 5.0 MI	Pa (263.	99)	
Sat.	0.04978	2602.3	2801.4	6.0701	0.04406	2600.1	2798.3	6.0198	0.03944	2597.1	2794.3	5.9734
275	0.05457	2667.9	2886.2	6.2285	0.0473	2650.3	2863.2	6.1401	0.04141	2631.3	2838.3	6.0544
300	0.05884	2725.3	2960.7	6.3615	0.05135	2712	2943.1	6.2828	0.4532	2698	2924.5	6.2084
350	0.06645	2826.7	3092.5	6.5821	0.0584	2817.8	3080.6	6.5131	0.05194	2808.7	3068.4	6.4493
400	0.07341	2919.9	3213.6	6.769	0.06475	2913.3	3204.7	6.7047	0.05781	2906.6	3195.7	6.6459
450	0.08002	3010.2	3330.3	6.9363	0.07074	3005	3323.3	6.8746	0,0633	2999.7	3316.2	9.8186
500	0.08643	3099.5	3445.3	7.0901	0.07651	3095.3	3439.6	7.0301	0.06857	3091	3433.8	6.9759
600	0.09885	3279.1	3674.4	7.3688	0.08765	3776	3670.5	7.311	0.07869	3273	3666.5	7.2589
700	0.11095	3462.1	3905.9	7.6198	0.09847	3459.9	3903	7.5631	0.08849	3457.6	3900.1	7.5122
800	0.12287	3650	4141.5	7.8502	0.10911	3648.3	4139.3	7.7942	0.09811	3646.6	4137.1	7.744
900	0.13469	3843.6	4382.3	8.0647	0.11965	38422	4380.6	8.0091	0.10762	3840.7	4378.8	7.9593
1000	0.14645	4042.9	4628.7	8.2662	0.13013	4044.6	4627.2	8.2108	0.11707	4040.4	4625.7	8.1612
1100	0.15817	42480	4880.6	8.4567	0.14056	4246.8	4879.3	8.4015	0.12648	4245.6	4878	8.352
1200	0.16987	4458.6	5138.1	8.6376	0.15098	4457.5	5136.9	8.5825	0.13587	4456.3	5135.7	8.5331
1300	0.18156	4674.3	5400.5	8.81	0.16139	4673.1	5399.4	8.7549	0.14526	4672	5398.2	8.7055
	P = 6.0 MP	a (275.6	4)		P = 7.0 M	Pa (285.	88)		P = 8.0 MI	^o a (295.	06)	
Sat.	0.03244	2589.7	2784.3	5.8892	0.02737	2580.5	2772.1	5.8133	0.02352	2569.8	2758	5.7432
300	0.03616	2667.2	2884.2	6.0674	0.02947	2632.2	2838.4	5.9305	0.02426	2590.9	2785	5.7906
350	0.04223	2789.6	3043	6.3335	0.03524	2769.A	3016	6.2283	0.02995	2747.7	2987.3	6.1301
400	0.04739	2892.9	3177.2	6.5408	0.01993	2878.6	3458.4	6.4428	0.03432	2863.8	3138.3	6.3634
450	0.05214	2988.9	3301.8	6.7193	0.01416	2978	3287.1	6.6327	0.03817	2966.7	3222	6.5551
500	0.05665	3082.2	3422.2	6.8803	0.01814	3073.4	3410.3	6.7975	0.04175	3064.3	3398.3	5.724
550	0.06101	3174.6	3540.6	7.0283	0.05195	3167.2	3530.9	6.9486	0.04516	3159.8	3521	6.8778
600	0.06525	3266.9	3658.4	7.1677	0.05565	3260.7	3650.3	7.0894	0.04845	3254.4	3642	7.0200
700	0.07352	3453.1	3894.2	7.A234	0.06283	3448.5	3888.3	7.3476	0.05481	3443.9	3882.4	7.2812
800	0.0816	3643.1	4132.7	7.6566	0.06981	3639.5	4128.2	7.5822	0.06097	3636	4123.8	7.5173
900	0.08958	3837.8	4375.3	7.8727	0.07669	3845	4171.8	7.7991	0.06702	3832.1	4368.3	7.7351
1000	0.09749	4037.8	4622.7	8.0754	0.0815	4015.3	4619.8	8.002	0.07301	4032.8	4616.9	7.9384
1100	0.10536	4243.1	4875.4	8.2664	0.09027	4240.9	4822.8	8.1933	0.07896	4238.6	4870.3	8.13
1200	0.11321	4454	5133.3	8.4474	0.69703	4451.7	5130.9	8.3747	0.08489	4449.5	5128.5	8.3115
1300	0.12186	4669.6	5396	8.6199	0.10377	4667.3	5393.7	8.5473	0.0908	4665	5391.5	8.4842
	P = 9.0 MP	a (303.4))		P = 10.0 N	1Pa (311	.06)		P = 12.5 N	IPa (327	.89)	
Sat.	.02048	2557.8	2742.1	5.6772	0.018026	2544.A	2724.7	5.6141	0.013495	2505.1	2673.8	5.4624
325	0.02327	2646.6	2856	5.8712	0.019861	2610.4	2809.1	5.7568				
350	0.0258	2724.A	2956.6	6.0361	0.02242	2699.2	2923.4	5.9443	0.016126	2624.6	2 826.2	5.7118
400	0.02993	2848.4	3117.8	6.2854	0.02641	2832.4	3096.5	6.212	0.02	2789.3	3039.3	6.0117
450	0.0335	2955.2	3256.6	6.4844	0.02975	2943.4	3240.9	6.419	0.02299	2912.5	3199.8	6.2719
500	0.03677	3055.2	3386.1	6.6576	0.01279	3045.8	3373.7	6.5966	0.02569	3021.7	3341.8	6.1618
550	0.03987	3152.2	3511	6.8142	0.03564	3144.6	3500.9	6.7561	0.02801	3125	3475.2	6.629
600	0.04285	3248.1	3633.7	6.9589	0.01837	3241.7	3625.3	6.9029	0.03029	3225.4	3604	6.781
650	0.04574	3343.6	3755.3	7.0943	0.01101	3338.2	3748.2	7.0398	0.03248	3324.4	3730.4	6.9218
700	0.04857	3439.3	3876.5	7.2221	0.01358	3434.7	3870.5	7.4687	0.0346	3422.9	3855.3	7.0538
800	0.05409	3032.5	4119.3	7.4596	0.01859	3628.9	4114.8	7.4077	0.03869	3620	4103.6	7.296
900	0.0595	3829.2	4364.8	7.6783	0.05349	3826.3	4361.2	7.6272	0.04267	3819.1	4352.5	7.5182
1000	0.06485	4030.3	4614	7.8821	0.05832	4027.8	4611	7.8315	0.01658	4021.6	4603.8	7.7237
1100	0.07016	4236.3	4867.7	8.074	0.06812	4234	4865.1	8.0737	0.05045	4228.2	4858.8	7.9165
1200	0.07544	4447.2	5126 ?	8.2556	0.06789	4444.9	5123.8	8.2055	0.0543	4439.3	5118	8.40
1300	0.08072	4662.7	5389.2	8.4284	0.07265	4460.5	5387	8.3783	0.05813	4654.8	5381.4	8.2717

7	٧	u	h	S	٧	U	h	s	٧	u	h	
TO THE REAL PROPERTY.	P = 15.	0 MPa (:	342,24)		P = 17.			_	-			S
gat.	0.010337	2455.5		5.3098	0.00792			5.1419	0.005834		365.81)	4
350	0.01147	2520.4	2692.4	5.4421	0.00102	2000.2	2320.0	J. 14 13	0.003834	2293	2409.7	4.9269
400	0.015649	2740.7	2975.5	5.8811	0.012447	2685	2902.9	5.7213	0.009942	2619.3	2818.1	E EE A
450		2879.5	3156.2	6.1404	0.015174	2844.2	3109.7	6.0184	0.012695	2806.2		5.554 5.9017
500		2996.6	3308.6	6.3443	0.017358	2970.3	3274.1	6.2383	0.012033	2942.9	3238.2	5.9017 6.1401
550	0.02293	3104.7	3448.6	6.5199	0.019288	3083.9	3421.4	6.423	0.016555	3062.4	3393.5	6.3348
600	0.02491	3208.6	3582.3	6.6776	0.02106	3191.5	3560.1	6.5866	0.018178	3174	3537.6	6.5048
650	0.0268	3310.3	3712.3	6.8224	0.02274	3296	3693.9	6.7357	0.019693	3281.4	3675.3	6.6582
700	0.02861	3410.9	3840.1	6.9572	0.02434	3398.7	3824.6	6.8736	0.02113	3386.4	3809	6.7993
800	0.0321	3610.9	4092.4	7.201	0.02738	3601.8	4081.1	7.1244	0.02385	3592.7	4069.7	7.0544
900	0.03546	3811.9	4343.8	7.4279	0.03031	3804.7	4335.1	7.3507	0.02645	3797.5	4326.4	7.283
1000	0.03875	4015.4	4596.6	7.6348	0.03316	4009.3	4589.5	7.5589	0.02897	4003.1	4582.5	7.4925
1100	0.012	4222.6	4852.6	7.8283	0.03597	4216.9	4846.4	7.7531	03145	4211.3	4840.2	7.6874
1200	0.04573	4433.8	5112.3	8.0108	0.03876	4428.3	5106.6	7.936	0.03391	4422.8	5101	7.8707
1300	0.04845	4649.1	5376	8.184	0.04154	4643.5	5370.5	8.1093	0.03636	4638	5365.1	8.0442
ĺ.		P = 25.0	MPa			P = 30.0) MPa			P = 35.0		0.0772
Sat.	0.0019731	1798.7	1848	4.032	0.001789	1737.8	1791.5	3.9305	0.0017	1702.9	1762.4	3.8722
375	0.006004	2430.1	2580.2	5.1418	0.00279	2067.4	2151.1	4.4728	0.0021	1914.1	1987.6	4.2126
400	0.007881	2609.2	2806.3	5.4723	0.005303	2455.1	2614.2	5.1504	0.003428	2253.4	2373.4	4.7747
425	0.009162	2720.7	2949.7	5.6744	0.006715	2619.3	2821.4	5.4424	0.001961	2498.7	2672.4	5.1962
450	0.011123	2884.3	3162.4	5.9592	0.008678	2820.7	3081.1	5.7905	0.006927	2751.9	2994.4	5.6282
500	0.012724	3017.5	3335.6	6.1765	0.010168	2970.3	3275.4	6.0342	0.008345	2921	3213	5.9026
550	0.014137	3137.9	3491.4	6.3602	0.011446	3100.5	3443.9	6.2331	0.009527	3062	3395.5	6.1179
600	0.015433	3251.6	3637.4	6.5229	0.012596	3221	3598.9	6.4058	0.010575	3189.8	3559.9	6.301
650	0.016646	3361.3	3777.5	6.6707	0.013661	3335.8	3745.6	6.5606	0.011533	3309.8	3713.5	6.4631
700	0.018912	3574.3	4047.1	6.9345	0.015623	3555.5	4024.2	6.8332	0.013278	3536.7	4001.5	6.745
800	0.021045	3783	4309.1	7.168	0.017448	3768.5	4291.9	7.0718	0.014883	3754	4274.9	6.9886
900	0.0231	3990.9	4568.5	7.3802	0.019196	3978.8	4554.7	7.7867	0.01641	3966.7	4541.1	7.2064
1000	0.02512	4200.2	4828.7	7.5765	0.020903	4189.2	4816.3	7.4845	0.017895	4178.3	4804.6	7.4057
1200	0.02711	4412	5089.9	7.7605	0.022589 ·	4401.3	5079	7.6692	0.01936	4390.7	5068.3	7.591
1300	0.0291	4626.9	5354.4	7.9342	0.024266	4616	5344	7.8432	0.020815	4605.1	5333.6	7.7653
		P = 40.0				P = 50.0	MPa			P = 60 I		
375	0.0016407	1677.1	1742.8	3.829	0.001559	1638.6	1716.6	3.7639	0.001503	1609.4	1699.5	3.7141
400	0.0019077	1854.6	1930.9	4.1135	0.001731	1788.1	1874.6	4.0031	0.001634	1745.4	1843.4	3.9318
425	0.002532	2096.9	2198.1	4.5029	0.002007	1959.7	2060	4.2734	0.001817	1892.7	2001.7	4.1626
450	0.003693	2365.1	2512.8	4.9459		2159.6	2284	4.5884	0.002085	2053.9	2179	4.4121
500	0.005622	2678.4	2903.3	5.47	0.003892	2525.5	2720.1	5.1726	0.002956	2390.6	2567.9	4.9321
550	0.006984	2869.7	3149.1	5.7785	0.005118	2763.6	3019.5	5.5485	0.003956	2658.8	2896.2	5.3441
600	0.008094	3022.6	3346.4	6.0114	0.006112	2942	3247.6	5.8178	0.004834	2861.1	3151.2	5.6452
650	0.009063	3158	3520.6	6.2054		3093.5	3441.8	6.0342	0.005595	2028.8	3364.5	5.8829
700	0.009941	3283.6	3681.2	6.375		3230,5	3616.8	6.2189	0.006272	3177.2	3553.5	6.0824
800	0.011523	3517.8	3978.7	6.6662		3479.8	3933.6	6.529	0.007459	3441.5	3889.1	6.4109
900	0.012962	3739.4	4257.9	6.915			4224.4	6.7882	0.008508	3681	4191.5	6.6805
1000	0.014324	3954.6	4527.6	7.1356			4501.4	7.0146	0.00948	3906.4	4475.2	6.9127
1100	0.015642	4167.4	4793.1	7.3364	0.012496	4145.7	4770.5	7.2184	0.010409	4124.1	4748.6	7.1195
1200	0.01694	4380.1	5057.7	7.5224		4359.1	5037.5	7.4058	0.011317	4338.2	5017.2	7.3083
1300	0.018229	4594.3	5323.5	7.6969	0.014616	4572.8	5303.6	7.5808	0.012215	4551.4	5284.3	7.4837

(Wet steam) البخار الرطب (3-2-3)

يمكن الحصول على خصائص البخار الرطب باستخدام جداول البخار المشبع وبمعرفة الجودة (أو درجة الجفاف dryness) للبخار الرطب كذلك بمعرفة درجة الحرارة أو الضغط. وباستخدام المعادلة الآتية:

$$P_{\text{wet}} = \left\{ \left(P_f - P_g \right) X \right\} + P_f \cdots (3-1)$$

حيث: 🕱 = الجودة (أو درجة الجفاف)

pwet = الخاصية المطلوبة للبخار الرطب

المشبع والبخار المشبع والبخار المشبع والبخار المشبع والبخار المشبع والبخار المشبع والبخار المشبع عند الضغط أو درجة الحرارة المعطاه

ملحوظة:

يلاحظ أنه يمكن استخدام أكثر من وحدة لبعض خواص البخار مثل:

- الانثالبيا وحدتها يمكن أن تكون Btu/lb أو Btu/lb

 ft^3/lb أو m^3/kg او m^3/kg

لذلك يجب معرفة هذه العلاقات لامكانية اجراء التحويلات من وحدة إلى أخرى :

1 Btu \cong 1055.056 J 1 lb \cong 0.453592 kg 1 ft \cong 0.3048 m

ومن وحدات الضغط:

 $1 \text{ atm} = 101325 \quad P_a$ $1 \text{ at} = 98066.5 \quad P_a$

atmosphere physical atmosphere technical

Btu / lb ${}^{0}F = 0.23889$ J / gram ${}^{0}C$

(4-2-3) خريطة الانثالبيا النوعية -الأنتروبيا النوعية

تعرف خريطة الانتالبيا النوعية - الأنتروبيا النوعية بخريطة موليير (Mollier chart) و في هذه الخريطة يتم تمثيل خواص البخار بالمنحنيات..

 $(J/g \ k^{\circ})$ ، (J/g) محداث وحداث ($J/g \ k^{\circ}$) خريطة موليير باستخدام وحداث

بينما يوضح شكل (3-5) خريطة موليير باستخدام وحدات ($(Btu/lb\ C^\circ)$) ، ($(Btu/lb\ C^\circ)$) ، ($(Btu/lb\ C^\circ)$) ، بمعرفة ضغط ودرجة حرارة البخار يمكن تحديد حالته من الخرائط.

مثلا: اذا كان ضغط البخار 1000 كيلو باسكال (KPa) وكانت درجة حرارته $^{\circ}$ 250 فن شكل (4-3) فان البخار يكون محمصا (superheated) لأن درجة حرارته تكون أعلى من درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط 1000 كيلوباسكال (تقريبا $^{\circ}$ $^{\circ}$) ومن الخريطة نجد أن انثالبيا البخار $^{\circ}$ 2965 جول/جم وأن الانتروبيا $^{\circ}$ 6.9 جول/جم مرجة كلفن

LUILLY ENTHALPY J/B

SPETIFIC ENTARLEY J/9

رويوا ترويوا کار (3/2) فريطةً موليير پاستخدام وحدات (3/2) ، (3/2 k²)

الإشالييا

Enthelpy, Btu per Lb

- ۲ / ۱ -((। । ८ व्यक्ति ।)

شكل (Btu/lb C") ، (Btu/lb) ، (Btu/lb C") ، (Btu/lb C")

3-3 تحديد قطر مواسير البخار

عند تصميم شبكة توزيع البخار يجب معرفة قطر المواسير المناسبة والتنبيه بعدم المبالغة في المقاسات والتي تؤدى إلى زيادة الفقد الحرارى بالإضافة إلى إرتفاع التكلفة ويتم تحديد قطر مواسير البخار بإحدى الطريقتين الأتيتين:

أ- تحديد قطر مواسير البخار بمعرفة سرعة تدفق البخار

عمليا وجد أن السرعة المناسبة لتدفق البخار الجاف المشبع تتراوح من 25 m/s إلى 35 m/s والتي لا تسبب ضوضاء أو تآكل للمواسير وخاصة عندما يكون البخار رطبا .

كذلك وجد أنه في حالة المواسير الطويلة تكون سرعة البخار 15 m/s

بمعرفة كل من العوامل الآتية:

- سرعة تدفق البخار بوحدات m/s
- سعة تدفق البخار بوحدات kg/h
 - ضغط البخار بوحدات bar

يمكن باستخدام جدول (18-3) تحديد قطر مواسير البخار اللازمة بوحدات ملنيمتر (mm) من عيوب هذه الطريقة أنها لا تحدد ضغط الاستعمال المطلوب عند نهاية خط التوزيع .

y تحديد قطر مواسير البخار بمعرفة الهبوط فى ضغط البخار يتم أولا تحديد الضغط الابتدائى والضغط النهائى عند نهاية الخط وباستخدام جدول (3-19) نحصل على عامل P_1 يعتمد على الضغط النهائى وبالتعويض فى المعادلة التالية نحصل على عامل الهبوط فى الضغط \mathbf{F}

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2}{\mathbf{L}} \quad \cdots \quad (3-2)$$

حيث I الطول الكلى لخط البخار مشتملا على جميع المستلزمات والمساعدات. من جدول (3-20) وباستخدام عامل الهبوط في الضغط (F) وسعة تدفق البخار في المواسير نحصل على قطرالماسورة المطلوبة.

نلاحظ أن جدول رقم (20-3) يحتوى أيضا على السرعه Y بوحدات m/s وهي محسوبة على أساس أن الحجم النوعي للبخار مقداره $1 \, m^3 \, / \, kg$ وعند تغير الحجم النوعي عن هذا المقدار ، يجب تصحيح قيمة السرعه Y بإعادة حسابها مع الأخذ في الاعتبار الحجم النوعي الفعلى للبخار . ويتم ذلك تبعا للمعادلة الآتية :

السرعة الفعلية =
$$\frac{ | (Y) | (Y) | + (E - E) | \times (E - E) | \times (E - E) | + (E$$

ونحصل على الحجم النوعى الفعلى لكل كجم بخار من جدول رقم(19-3)عند قيمة الضغط الإبتدائي .

مثال:

إحسب قطر الماسورة والسرعة الفعلية تبعا للبياتات التالية :

الضغط الإبتدائي = 7 bar

الضغط النهائى = 6.4 bar

طول الخط الكلي = 263 m

سعة تدفق البخار = 920 kg/h

الحل:

من جدول رقم (19-3) نحصل على

$$P_1 = 56.38$$
 & $P_2 = 48.48$

$$\therefore \mathbf{F} = \frac{56.38 - 48.48}{263} = 0.03$$

(ادارة طلب الطاقة - ١)

 $X=920 \ kg \ / \ hr$, F=0.03 عند (3-20) من جدول رقم نحصل عنی :

Y = 80.64 m/s at $1 \text{ m}^3 / \text{kg}$

وقطر ماسورة البخار المطلوبة (2.5")65mm وقطر ماسورة البخار المطلوبة (3-19)9 من جدول (3-19)9 وعند ضغط إبتدائسي (3-19)9 ومنه نحسب السرعة الفعلية .

80.64 × 0.24 = السرعة الفعلية = 19.35 m/s

جدول (18-3) قطر مواسير البخار عند سرعات محدده وتبعا لسعة تدفق البخار بوحدات Kg/h

Pressure	Velocity											
bar	m/s	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm
0.4	15	7	14	24	37	52	99	145	213	394	648	917
	25	10	25	40	62	92	162	265	384	675	972	1457
	40	17	35	64	102	142	265	403	576	1037	1670	2303
0.7	15	7	16	25.	40	59	109	166	250	431	680	1006
	25	12	25	45	72	100	182	287	430	716	1145	1575
SHOOTS INCOME INCOME.	40	18	37	68	106	167	298	428	630	1108	1712	2417
1.0	15	8	17	29	43	65	112	182	260	470	694	1020
	25	12	26	48	72	100	193	300	445	730	1160	1660
***************************************	40	19	39	71	112	172	311	465	640	1150	1800	2500
2.0	15	12	25	45	70	100	182	280	410	715	1125	1580
	25	19	43	70	112	162	295	428	656	1215	1755	2520
	40	30	64	115	178	275	475	745	1010	1895	2925	4175
3.0	15	16	37	60	93	127	245	385	535	925	1505	2040
	25	26	56	100	152	225	425	632	910	1580	2480	3440
Q-210443100441004	40	41	87	157	250	357	595	1025	1460	2540	4050	5940
4.0	15	19	42	70	108	156	281	432	635	1166	1685	2460
	25	30	63	115	180	270	450	742	1080	1980	2925	4225
	40	49	116	197	295	456	796	1247	1825	3120	4940	7050
5.0	15	22	49	87	128	187	352	526	770	1295	2105	2835
	25	36	81	135	211	308	548	885	1265	2110	3540	5150
	40	59	131	225	338	495	855	1350	1890	3510	5400	7870
6.0	15	26	59	105	153	225	425	632	925	1555	2525	3400
	25	43	97	162	253	370	658	1065	1520	2530	4250	6175
\$73000000000000000000000000000000000000	40	71	157	270	405	595	1025	1620	2270	4210	6475	9445
7.0	15	29	63	110	165	260	445	705	952	1815	2765	3990
	25	49	114	190	288	450	785	1205	1750	3025	4815	6920
Color inch spiratelessistimasonos	40	76	117	303	455	690	1210	1865	2520	4585	7560	10880
8.0	15	32	70	126	190	285	475	800	1125	1990	3025	4540
	25	54	122	205	320	465	810	1260	1870	3240	5220	7120
	40	84	192	327	510	730	1370	2065	3120	5135	8395	12470
10.0	15	41	95	155	250	372	626	1012	1465	2495	3995	5860
	25	66	145	257	405	562	990	1530	2205	3825	6295	8995
	40	104	216	408	615	910	1635	2545	3600	6230	9880	14390
14.0	15	50	121	205	310	465	810	1270	1870	3220	5215	7390
	25	85	195	331	520	740	1375	2080	3120	5200	8500	12560
	40	126	305	555	825	1210	2195	3425	4735	8510	13050	18630

ندول (19~3) عاماً، فاضغط مالحجم الله عن يدلالة ضغط البخاء

				- •		دلالة ضغط البخار	هجم النوعى ب	علمل المضغط وال
Pressure bar abs	Volume m3/Kg	Pressure factor	Pressure bar gauge	Volume m3/Kg	Pressure factor	Pressure bar gauge	Volume m3/Kg	Pressure factor
0.05	28.192	0.030	2.15	0.576	9.309	7.70	0.222	66.31
0.10	14.674	0.012	2.20	0.568	9.597	7.80	0.219	67.79
0.15	10.022	0.025	2.25	0.560	9.888	7.90	0.217	69.29
0.20	7.649	0.044	2.30	0.552	10.180	8.00	0.215	70.80
0.25	6.204	0.068	2.35	0.544	10.480	8.10	0.212	72.33
0.30	5.229	0.097	2.40	0.536	10.790	8.20	0.210	73.88
0.35	4.530	0.131	2.45	0.529	11.100	8.30	0.208	75.44
0.40	3.993	0.169	2.50	0.522	11.410	8.40	0.206	77.02
0.45	3.580	0.213	2.55	0.515	11.720	8.50	0.204	78.61
0.50	3.240	0.261	2.60	0.509	12.050	8.60	0.202	80.22
0.55	2.964	0.314	2.65	0.502	12.370	8.70	0.200	81.84
0.60	2.732	0.372	2.70	0.496 0.489	12.070	8.80	0.198	83.49 85.14
0.65	2.535	0.434	2.75 2.80	0.483	13.030 13.370	8.9 0 9.0 0	0.196 0.194	86.81
0.70	2.365	0.501 0.573	2.85	0.477	13.710	9.10	0.192	88.50
0.75	2.217 2.087	0.649	2.90	0.471	14.060	9.20	0.191	90.20
0.80 0.85	1.972	0.730	2.95	0.466	14.410	9.30	0.189	91.92
0.90	1.869	0.815	3.00	0.461	14.760	9.40	0.187	93.66
0.95	1.777	0.905	3.10	0.451	15.480	9.50	0.185	95.41
1.01	1.673	1.025	3.20	0.440	16.220	9.60	0.184	97.18
bar gauge			3.30	0.431	16.980	9.70	0.182	98.96
0.00	1.673	1.025	3.40	0.422	17.750	9.80	0.181	100.75
0.05	1.601	1.126	3.50	0.413	18.540	9.90	0.179	102.57
0.10	1.533	1.230	3.60	0.405	19.340	10.00	0.177	104.40
0.15	1.471	1.339	3.70	0.396	20.160	10.20	0.174	108.10
0.20	1.414	1.453	3.80	0.389	21.000	10.40	0.172	111.87
0.25	1.361	1.572	3.90	0.381	21.850	10.60	0.169	115.70
0.30	1.312	1.694	4.00	0.374	22.720	10.80	0.166	119.59
0.35	1.268	1.822	4.10	0.367	23.610	11.00	0.163	123.54
0.40	1.225	1.953	4.20 4.30	0.361 0.355	24.510 25.430	11.20	0.161	127.56
0.45 0.50	1.1 86 1.149	2.090 2.230	4.40	0.348	26.360	11.40 11.60	0.158 0.156	131.64 135.78
0.55	1.115	2.375	4.50	0.342	27.320	11.80	0.153	139.98
0.60	1.083	2.525	4.60	0.336	28.280	12.00	0.151	144.25
0.65	1.051	2.679	4.70	0.330	29.270	12.20	0.149	148.57
0.70	1.024	2.837	4.80	0.325	30.270	12.40	0.147	152.96
0.75	0.997	2.999	4.90	0.320	31.290	12.60	0.145	157.41
0.80	0.971	3.166	5.00	0.315	32.320	12.80	0.143	161.92
0.85	0.946	3.338	5.10	0.310	33.370	13.00	0.141	166.50
0.90	0.923	3.514	5.20	0.305	34.440	13.20	0.139	171.13
0.95	0.901	3.694	5.30	0.301	35.520	13.40	0.135	175.83
1.00	0.881	3.878	5.40	0.296	36.620	13.60	0.133	180.58
1.05	0.860	4.067	5.50	0.292	37.730	13.80	0.132	185.40
1.10	0.841	4.260	5.60	0.288	38.860	14.00	0.130	190.29
1.15	0.823	4.458	5.70	0.284	40.010	14.20	0.128	195.23
1.20	0.806	4.660	5.80 5.90	0.280 0.276	41.170 42.350	14.40	0.127	200.23
1.25	0.788 0.773	4.866 5.076	6.00	0.272	42.550 43.540	14.60 14.80	0.125 0.124	205.30
1.30 1.35	0.757	5.291	6.10	0.269	44.760	15.00	0.123	210.42 215.61
1.40	0.743	5.510	6.20	0.265	45.980	15.20	0.121	220.86
1.45	0.728	5.734	6.30	0.261	47.230	15.40	0.119	226.17
1.50	0.714	5.961	6.40	0.258	48.480	15.60	0.118	231.54
1.55	0.701	6.193	6.50	0.255	49.760	15.80	0.117	236.97
1.60	0.689	6.429	6.60	0.252	51.050	16.00	0.115	242.46
1.65	0.677	6.670	6.70	0.249	52.360	16.20	0.114	248.01
1.70	0.665	6.915	6.80	0.246	53.680	16.40	0.113	253.62
1.75	0.654	7.164	6.90	0.243	55.020	16.60	0.111	259.30
1.80	0.643	7.417	7.00	0.240	56.380	16.80	0.110	256.03
1.85	0.632	7.675	7.10	0.437	57.750	17.00	0.109	270.83
1.90	0.622	7.937	7.20	0.235	59.310	17.20	0.108	276.69
1.95	0.612	8.203	7.30 7.40	0.232	60.540	17.40	0.107	282.60
2.00	0.603	8.473 8.748	7.40 7.50	0.229 0.227	61.960 63.390	17.60 17.80	0.106 0.105	288.58
2.05 2.10	0.594 0.585	9.026	7.60	0.221	64.840	17.80 18.00	0.105	294.62 300.72
2.10	0.303	3.020		v.447	U-1.040	18.00	0.104	300.12

چدول (20-3)

	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm					عة السريان يد 225 mm		
F	0.25"	0.5"	4"	1.25"	1.5"	2"	2.5"	3"	4"	5"	6.,	7"	200 mm	225 mm	∡50 mm	300 mm
0.00016 x						30.4	55.41	80.72	199.1	360.4	598.2	890	1275	1755	2329	3800
Я						4.3	4.86	5.55	6.82	7.9	9.16	10.05	10.84	11.84	12.77	14,54
0.0002 x					16.18	34.32	62.77	103	225.6	407	662	1005	1437	1966	2623	4276
A					3.96	4.85	5.51	6.31	7.72	8.92	10.13	11.34	12.33	13.37	14.38	16.36
0.00025 x				10.84	17.92	38.19	69.31	113.2	249.9	450.3	735.5	11.08	1678	2183	2904	4715
A				3.74	4.39	5.4	6.08	6.92	8.56	9.87	11.26	12.51	14.4	14.85	15.92	18.04
0.0003 x				11.95	19.31	41.83	75.85	124.1	271.2	491.9	804.5	1209	1733	2390	3172	5149
У				4.13	4.73	5.92	6.65	7.62	9.29	10.79	12.31	13.65	14.87	16.26	17.39	19.7
0.00035 x			6.86	12.44	20.59	43.76	80.24	130	285.3	519.2	845.3	1279	1823	2497	3346	5406
У			3.88	4.3	5.04	6.21	7.04	7.96	9.77	11.38	12.94	14.44	15.64	17	18.34	20.69
0.00045 x		3.62	7.94	14.56	23.39	50.75	92.68	150.9	333.2	604.6	979.7	1478	2118	2913	3884	6267
У		3.54	4.49	5.03	5.73	7.18	8.13	9.24	11.42	13.26	15	16.68	18.18	19.82	21.29	23.99
0.00055 x		4.04	8.99	16.18	76.52	57.09	103.8	170.8	373.1	674.2	1101	1663	2382	3281	3438	70.57
у		3.96	5.09	5.59	6.49	8.08	9.1	10.46	12.78	14.78	16.85	18.77	20.44	22.32	23.78	27.01
0.00065 x		4.46	90.56	17.76	29.14	62.38	113.8	186.7	409.8	739.9	1207	1823	2595	3597	4781	7741
,y		4.37	5.41	6.13	7.14	8.82	9.98	11.43	14.04	16.22	18.48	20.58	22.27	24.47	26.21	29.62
9. 0 0075 x		4.87	10.57	19.31	31.72	68.04	124.1	203.2	445.9	804.5	1315	1977	2836	3908	5172	8367
0.00085 x		4.77	5.98	5.67	7.77	9.62	10.88	12.44	15.28	17.64	20.13	22.32	24.34	26.59	28.35	32.02
		5.52 5.41	11.98	21.88	35.95	77.11	140.7	230.2	505.4	911.8	1490	2240	3215	4429	5861	9482
0.001 x	1.96	5.84	6.78 12.75	7.56 23.5	8.8	10.91	12.34	14.09	17.32	19.99	22.81	25.29	27.59	30.13	32.18	36.29
	4.10	5.72	7.21	23.5 8.12	38.25 9.37	81.89 11.58	148.6 13.03	245.2	539.4	968.5	1579	2403	3383	4707	6228	10052
0.00125 x	2.10	6.26	13.57	24.98	40.72		159.8	15.01	18.48	21.24	24.17	27.13	29.03	32.02	34.14	38.47
0.00125 X	4.39	6.13	7.68	8.62	9.97	87.57 12.39	14.02	261.8 16.03	577.9	1038	1699	2544	3634	5035	6655	10639
0.0015 x	2.39	7.35	15.17	28.04	45.97	98.84	179.3	295.1	19.8 652.8	22.76 1172	26.01 1908	28.72	31.19	34.26	36.48	40.71
0.0010 X	5.00	7.20	8.58	9.68	11.26	13.98	15.72	18.07	22.37	25.7	29.21	2896 32.69	4091 35.11	5631	7493	11999
0.00175 x	2.48	7.51	16.3	29.61	49.34	103.4	188.8	311.1	686.5	1270	2017	3046	4291	38.31 5921	41.08 7852	45.92 13087
AA	5.19	7.36	9.22	10.23	12.08	14.63	16.58	19.05	23.52	27.85	30.88	34.39	36.83	40.28	43.04	50.08
0.002 x	2.84	8.58	18.63	33.83	56.39	118.2	215.8	355.5	784.6	1451	2305	3482	4904	6767	8974	14956
A	5.94	8.40	10.54	11.68	13.81	16.72	18.93	21.77	26.88	31.82	35.78	39.31	42.09	46.04	49.19	57.24
0.0025	3.16	9.48	20.75	37.25	61.3	132	240.5	391.3	881.7	1556	2546	3819	5422	7544	10090	16503
У	6.61	9.29	11.74	12.86	15.01	18.67	21.09	23.96	30.21	34.12	38.97	43.11	46.53	51.33	55.31	63.16
0.003 x	3.44	10.34	22.5	40.45	66.66	143.4	262	429.8	842.4	1701	2767	4183	6068	8275	11033	18021
y	7.20	10.13	12.73	13.97	16.33	20.29	22.98	26.32	32.29	37.3	42.38	47.22	52.08	56.3	60.48	68.97
0.004 x	4.17	12.50	26.97	48.55	80.91	173.1	313.8	514.9	1128	2040	3330	5051	7208	9905	13240	21625
y	8.73	12.25	15.26	16.77	19.82	24.49	27.52	31.53	3865	44.73	50.97	57.02	61.86	67.39	72.58	82.76
0.005 x	4.71	14.12	30.4	54.92	90.23	196.1	354	578.6	1275	2305	3727	5737	8189	11278	14858	24469
y	9.86	13.83	17.2	18.97	20.1	27.74	31.05	35.43	43.68	50.54	57.05	64.76	70.28	76.73	81,45	93.64
0.006 x	5.25	15.69	35.8	60.31	99.05	215.8	329.3	847.3	1412	2550	4148	6277	9072	12406	16476	26970
y	10.99	15.37	20.26	20.83	24.26	30.53	34.41	39.63	48.38	55.92	63.5	70.86	77.86	84.4	90.32	103.21
0.008 x	8.08	18.34	39.23	70.12	116.2	251.5	456	750.3	1648	2976	4879	7355	10543	14417	19173	31384
y	12.72	17.97	22.2	24.22	28.46	35.58	40	45.95	56.46	65.26	74.69	83.03	90.48	99.09	105.1	120.1
0.01 x	6.86	70.64	44.13	79.44	130.4	283.9	514.9	845.9	1863	3334	5492	8338	11861	16280	71576	35307
y	14.38	20.22	24.97	27.A4	31.94	40.16	45.16	51.8	63.83	73.11	84.07	84.11	101.8	110.8	118.2	135.1

											v. s	el er 1					کنیع جدول (
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	85 mm	80 mm	400 mm	بیعر 125 mm				عة المسريان بد		
F		0.25"	0.5"	20 mm	1.25"	1.5"	2"	2.5"	3"	4"	125 mm 5"	130 mm	1/9 m "	200 m g"	225 mm	250 mm 10"	300 mm 12"
0.0125	x	7.35	22.20	47.28	91	140.9	302.1	547.3	901.9	1983	3589	5867	8844	12697	17426	23074	37785
	¥	15.38	21.75	26.75	27.98	34.31	42.74	48	55.22	67.94	78.7	89.81	99.84	109	118.5	126.5	144.6
0.015	×	8.27	25.00	53.33	95.62	457.2	342	620.6	1020	2230	4045	6620	10022	14251	19584	25974	42616
	У	17.31	24.49	30.18	33.03	38,5	48.38	54,43	62.46	76.4	88.7	101.3	113.1	122.3	133.2	142.4	163.05
0.0175		8.58	26.39	55.78	100.4	165.6	360.4	665.1	1073	2360	4291	6994	10512		20595	27461	44194
	A	17.85	25.85	31.56	34.68	40.65	50.99	59.34	85.7	80.52	94.05	107.1	118.7	128.9	140.1	150.5	169.1
0.02	x	9.80	30.16	63.75	114.7	189.3	411.9	760.1	1226	2697	4904	7993	12014	17163	23538	31384	50508
	A	20.51	29.55	36.07	39,62	46.36	58.27	86.67	75.01	92.41	107.5	122.3	135.6	147.3	160.1	172	193.3
0.025	x	10.99	33.48	70.73	127.3	209.8	459.7	834.6	1367	2970	5422	8817	13296	19332	26357	34750	58581
	y	23.00	32.80	40.02	43.97	51.39	65.03	73.2	83.7	101.7	118.9	135	150.1	165.9	179.3	190.5	216.5
0.03	x	12.00	36.78	77.23	137.9	229.9	501.1	919.4	1480	3264	5884	9792	14481	20917	28585	37697	62522
	у	25.11	36.03	43.7	47.63	56.31	70.89	80.64	80.62	111.8	129	149.9	163.5	179.5	194.5	206.6	239.3
0.04	x	14.46	44.13	93.17	169.2	279.5	600.7	1093	1790	3923	7110	11622	17457	25254	34571	45604	75026
	у	30.26	43.23	52.72	58.44	68.46	84.98	95.87	109.6	134.4	155.9	17.9	197.1	216.7	235.2	250	287.1
0.05	x	16.43	49.53	104.4	191.2	313.8	676.7	1231	2020	4413	8042	13044	19370	28441	39229	51489	85324
	у	34.38	48.52	59.08	66.04	76.85	95.73	108	123.7	151.2	176.3	199.7	218.7	244.1	266.9	282.3	328.5
0.06	x	18.14	52.96	115.7	210.8	343.2	750.3	1373	2231	4855	8827	14368	21282	31384	43152	57373	320.3
0.00	y	37.96	51.88	85.47	72.81	84.06	106.1	120.4	136.6	166.3	193.5	219.9	240.2	269.3	293.6	314.5	
0.08	x	21.08	62.28	134.8	245.2	402.1	872.8	1594	2599	5688	10249	16672	24518	36532	200.0	314.5	
	У	44.11	61.02	76.28	86.69	98.49	123.5	139.8	159.1	194.9	224.7	255.2	276.8	313.5			
0.1	x	24.03	70.12	152	277	456	980.7	1804	2942	6424	11524	18879	27461	910.0			
	A	50.29	68.70	86.01	95,67	111.7	138.7	158.2	180.1	22.01	252.7	289	310				
0.12	x	25.99	77.48	167.7	306.5	500.2	1079	1986	3236	7110	12700	20841	5.0				
	У	54.39	75.91	84.9	105.9	122.5	152.6	174.2	198.1	243.6	278.5	319					
0.15	x	25.50	84.13	183.9	334.2	551.7	1195	2161	3494	7769		0.0					
	y	59.64	82.42	104.1	115.4	135.1	169	159.5	213.9	266.2							
0.2	×	34.32	102.00	220.7	402.1	662	1427	2599	4217	9317							
	у .	71.82	99.93	124.9	138.9	162.1	201.9	228	258.2	319.2							
0.25	x	37.72	112.70	245.2	447.9	735.5	1565	2876	4668								
	у	78.94	110.40	138.7	154.7	180.1	221.4	252.3	285.8								
0.3	x	41.37	122.70	266.6	487.3	804.5	1710	3126	5057								
	y	86.58	120.20	150.9	168.3	197	241.9	274.2	309.6								
0.35	x	43.34	128.70	283.2	514.9	841	1802	3261									
	У	80.70	126.10	160.2	177.8	206	254.9	286									
0.4	x	49.93	147.10	323.6	588.4	961.1	2059	3727									
	У	104.50	144.10	183.1	203.2	235.4	281.3	376.9									
0.45	x	50.31	150.00	326.6	800.2	979.7	2083										
	У	105.30	146.90	184.8	207.3	239.9	294.7										
0.5	x	55.90	166.70	362.9	666.9	1089	2314										
	¥	117.00	163.30	205.3	230.3	266.7	327.A										
0.6	x	62.28	185.30	402.1	735.5	1201											
	У	130.30	181.50	227.5	254	294.1											
0.7	x	63.07	188.8	407.6	750.9												
	у	132.00	185.00	230.6	259.3												
0.8	×	72.08	215.80	465.8	858.1												
	y	150.80	211.40	263.6	296.4						×	ی دیند	سعة تعذ	= kg/h c	apacity		
0.9	×	73.28	218,40	476.6							У	_	السرعة	= m/s ve	locity wit	h	
	y	153.3	214.00	269.7							-			8 1	olume of	1m3/kg	

(3-4) المواد العازلة

من أهم أسباب الفقد الحرارى فى المواسير الواصلة بين الغلاية والعمليات الصناعية المختلفة هو عدم العزل أو العزل غير الجيد حراريا لهذه المواسير.

توجد أنواع متعددة من المواد العازلة الحرارية المستخدمة تتحمل درجات الحرارة المتوسطة والتي تستخدم لعزل خطوط مواسير البخار مثل: الميكا - الصوف الزجاجي - الماغنسيا - سليكات الكالسيوم. وتشكل المواد العازلة الحرارية على أحد الصور التالية: طبقات رقيقة - حبال - ألواح صلب - شرائط - مواد لاصقة - حشوات سائبة . توجد عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند إختيار المواد العازلة الحرارية وهي:

1- درجة حرارة التشغيل

يجب أن تكون مادة عزل السطح مناسبة لدرجة حرارة التشغيل بحيث لا تنصهر أو تتعلل أو تتفكك .

2- أقصى درجة حرارة يمكن أن يتعرض لها العزل الحرارى أحيانا يتطلب لتنظيف وصيانة بعض المعدات تسخينها لدرجة حرارة أعلى من أقصى درجة حرارة تشغيل لذا يجب أن يتعرض لأقصى درجة حرارة يمكن أن يتعرض لها العزل .

3- درجة حرارة السطح الخارجى للعزل الحرارى مراعاة نعدم إصابة العاملين عند التلامس بالصدفة أو بالخطأ للسطح الخارجى للعزل الحرارى يجب ألا تزيد درجة حرارة السطح بعد العزل عن 60 درجة مئوية .

4- الموصولية الحرارية

يعتمد حساب الفقد الحرارى على الموصولية الحرارية لمادة العزل عند درجة حرارة التشغيل وعلى سمك المادة العازلة .

5- الوقاية من الحريق والمقاومة الحرارية للعزل يجب أن تقاوم المواد العازلة الحرارية الحريق لذا تختار درجة حرارة انصهار المادة

العازلة مرتفعة وتتحكم المقاومة الحرارية للعزل في ارتفاع درجة الحرارة ومعدل تبخر السائل المستخدم في الحريق .

6- وزن المادة العازلة

يجب أن يتوافر في المادة العازلة ما يلى :

- تتحمل الحركة التمددية الحرارية للمواسير المغطاة بالمادة العازلة .
 - تقاوم الانهيارات الناتجة من الإهتزازات الميكاتيكية للمواسير .
- الإستقرار الحرارى للمادة العازلة لإمكانية التحكم في معدلات التسخين .

7- التآكل

عند تعرض المادة العازلة للمياه يحدث تآكل لها .

8- تكاليف التركيب

تعتمد التكاليف على سمك المادة العازلة والمساحات المطلوب عزلها .

يوضح جدول (21-3) حصائص بعض المواد العازلة الحرارية شائعة الإستخدام .

ويوضح جدول (22-3) خواص بعض مواد العزل الحرارى .

جدول (21-3) خصائص بعض المواد العازلة الحرارية شائعة الإستخدام

-177-

الموصولية الحرارية	درجة الحرارة	المادة العازلة
$(w/m^0 k)$		المارية
(W/III K)	القصوى	
	(° C)	
	510	ألياف زجاجية مشكلة على شكل بلاطات ليفيه
0.048 عند 200 °C		Glass Fiber (slabs)
		مجنزيا %85 مشكلة على شكل بلاطات سابقة
0.058 عند 200 °C عند 0.058	310	التجهيز
		Magnesia 85% (performed slabs)
0.061 عند 200 200	650 - 1010	سليكات الكالسيوم مشكلة على شكل بلاطات
0.085 عند 0.085		Calcium silicate (slabs)
0.054 عند 200 0054	760 - 950	ألياف معدنية صخرية مشكلة على شكل مواد ساتبة
		Mineral Fiber - rock (loose fill)
0.063 عند 0.063	980	الياف السيليكا المشكلة على شكل مواد مداتبة Silica Fibers (loose fill)
0.024 عند 20 ℃	145	The state to test and the
20 0.024		ایزوسیاتوریت مشکل علی شکل مادة رغویة
·		Isocyanurate (foam)
0.024 عند 20 20	100	بولى يوريثين مشكل على شكل مادة رغوية
		متماسكة
		Polyurethane (rigid foam)

	شكل مادة لاصقة										
امئىزىر 85 % Magnesia 85	كفلط مع الإسهستوس أو المهاه كفلطة رضهة ، وتستغدم في	تقطية مواسير البخار والمياه الساغلة	0.061	•		a	g	9	240	310	280
Calcium silicate	والألواف المعفية على شكل ألواح وكلل سابقة اللجهيز	والمياه الساغلة									COORT CONTRACTOR CONTR
سيلوكات الكاأسيوم	مصئع من الرمل والجير	تنظية مواسير البخار	0.04	0.05	0.056	0.066	0.094	0.112	100 - 230	1000	700
Fiber glass	عضوية على شكل ألواح ذات سمك وكثافة مغتلفة	والمهاه المساخلة									
الصوف الزجاجى	أثياف زجاجهة بسادة ريسط	تقطهة مواسير البخار	0.035	0.038	0.04	0.055	9.	•	16 - 200	550	250
الصوف الصفرى Rock wool	صطر معزول متعاسك بصمغ الفينول	تهطين الفلايات والأقران مرتلمة الحرارة	0.037	0.04	0.045	0.066	0.12	•	30 - 250	950	750
			20	50	1 8	200	400	500	kg/m³	(°C) هرارة kg/m³	التشغيل (°C)
نوع مادة المزل	مكون وشكل المادة المازلة	الإستفدام	Ē	الموصولية الحرارية عند نرجات حرارة مفتلقة (w/m°C)	ية عند درجات	مرارة منتلفة ((w/m°C		اعتانة	أقصى درجة خرارة	درجة هرارة

جدول (222) خواص بعض مواد العزل الحرارى

(3-5) مصايد البخار Steam Traps


مصيدة البخار هي "مصيدة" للبخار داخل نظام البخار ، بمعنى آخر المصيدة جهاز يسمح بمرور المتكاثف والهواء والغازات الغير قابلة للتكثف بينما يمنع فقد البخار الفشيط وإعادته للشبكة . إذا وجد الهواء مع البخار فإته يعمل كعازل ويخفض انتقال الجرارة ويؤدى الى مشاكل متعددة وخطيرة. يؤدى الأكسجين الموجود في الهواء إلى تأكسه خطوط البخار ثم حدوث نقر في المواسير ثم انهيارها . إذا لم يمكن التخلص من شائي أكسيد الكربون (والموجود أيضا في مياه التغذية) قبل وصوله إلى خطوط المتكاثف المسترجع فإنه يكون حمض كربوني يعمل على تآكل معدن المواسير .

لماذا يجب التخلص من المتكاثف ؟

متكاثف البخار هو مياه عالية النقاء عند درجات حرارة بين المتوسطة والمرتفعة . ويجب التخلص منها للأسباب الأتية :

1- وجود المتكاثف يسبب ظاهرة البخار المحتبس بالمياه (water logged) ، إلى حد يجعله تُقيلا وصعب القياد ، وهذا يؤدى إلى اتخفاض كفاءة وسائل الأنتقال الحرارى .

2- تجمع المتكاثف أسفل أنابيب البخار واندفاعه على طول الأنبوبة نتيجة سرعة البخار العالية ، كما في شكل (6-3) حيث تتحرك المياه وتجمع معها القطرات الصغيرة مكونة



شكل (6-3) تحرك المياة وتجمع القطرات الصغيرة مكونة كتل صلبة متماسكة

ينتج عن ذلك طاقة كبيرة ، تسبب انهيارات خطيرة مصحوبة بظاهرة الطرق المائى (water hammer) وهو صوت طرق المياه على جوانب الأنبوب الذى يحتويه ، الطرق المائى المتعدد يمكن أن يفجر المواسير ويؤذى الأشخاص وعادة يكون مصحوبا بتشوه حاد واضح في المعدن .

الغازات الموجودة في نظام البخار:

وجود الهواء والغازات في نظام البخار تحد سريان البخار ودرجة الحرارة وتحدث طاقة حرارية ، يدخل الهواء عند بداية التشغيل . يطلق على الغازات الموجودة في البخار بأنها غازات غير قابلة للتكثف (noncondensibles) ، ويكون لهذه الغازات حجم محسوس فإذا سمحت الظروف وتراكمت هذه الفازات لفترة طويلة فإتها تشغل حجما كافيا لاعاقة سريان البخار ، إذا لم ينصرف المتكاثف تحدث مخاطر.

تنطلق الغازات غير القابلة للتكثف في الغلاية ويذوب الأكسجين وثأتي أكسيد الكربون في مياه التغذية كمركبات كربونية . عند حدوث تكاثف البخار تنزح هذه الغازات إلى سطح التبادال الحراري مسببة طبقة عازلة على السطح كما في شكل (7-3) هذه الطبقة تكون مؤثرة جدا وتؤدي الى مشاكل كبيرة عند الانتقال الحراري

وجود صدأ الحديد يشكل بيكربونات قابلة للذوبان ، في حالة وجود الأكسجين ينطلق ثاني أكسيد الكربون مؤديا إلى زيادة التأكسد والصدأ .

عندما تذوب هذه الغازات، يجب التخلص منها حتى لا تكون أحماض مدمرة مؤدية الى تآكل في المواسير واتهيارات للمصايد والمسمامات


Steam J. Condensate and the second هواء وغازات غير قابلة للتكثف Noncondensible gases & air

شكل (7-3) تمثيل حالات البخار و المتكاثف و الهواء والغازات غير القابلة للتكثف

مصفاة البخار (Steam Strainer)

فى كثير من أنظمة البخار ، يتم التخلص من المتكاثف من خلال مصفاة البخار والموضحة فى شكل (8-3) وتستخدم المصفاه لحماية صمامات انخفاض الضغط ومصايد البخار بالإضافة الى أنها تحافظ على نظافة النظام .

تركب المصفاه في أسفل موضع للنظام والتي من الطبيعي أن يتجمع بها المتكاثف.



شكل (8-3) مصفاة البخار

وظائف مصايد البخار:

تتلخص وظائف المصايد في النقاط التالية:

- 1- التخلص من المتكاثف.
- 2- التخلص من الهواء والغازات الغير قابلة للتكثف.
 - 3- منع أى فقد في البخار النشط.

أسباب انهبار مصايد البخار:

1- دخول القمامه في خطوط البخار ومنها إلى المصيدة .

تتمثل القمامة في الأجسام الصلبة والرمل . ولمنع مرورها يفضل تركيب مصفاة قبل صمامات التخفيض أو العدادات أومصايد البخار. ويجب أن تنظف المصفاه دوريا حتى لا تسبب مشاكل إضافية.

2- حدوث الطرق المائي (water hammer)

والذي يحدث من المتكاثف المحمول على البخار ويتوقف عند المصايد أو الصمامات.

وتكون سرعة البخار فى المواسير 100 متر/ساعة . الصدمة الطبيعية لأتخفاض السرعة الفجائى يكون كافى لحدوث اهتزاز فى أجزاء المصيدة . وأسهل الحلول أن تكون المصيدة عند النقط المنخفضة فى خطوط البخار أو كل 150 قدم .

3 التأكل

من أسباب انهيار المصايد حدوث تآكل في جسم المصيده وإذا ظهر التأكل فيجب علاجه فورا .

4- اندفاع البخار الومضى من المتكاثف (flashing of condensate) عند اندفاع البخار الومضى من المتكاثف بسرعة خلال المصيدة يحتمل أن يدفع معه مقعد الصمام (valve seat) .

5- حدوث تجمد فرعي

إذا كان نظام البخار يتم فصله ليلا أوفى نهاية الأسبوع فإن المصايد تتعرض لدرجة حرارة التجميد الفرعي (sub-freezing) حيث تتجمد المياه المتبقية في المصايد . فإذا كان متوقعا أن تتعرض المصايد لهذه الحالة فإنه يفضل أن تستخدم مصايد من نوع الصرف الذاتي (self-draining)

فى كثير من المصاتع ، أغلب المصايد المستخدمة تحتوى على وسيلة أمان (selfguard) تكشف عن عطل فى وضع الفتح (fail open) . إذا حدث للمصيدة عطل فى وضع الإغلاق (fail closed) فإن المتكاثف يعود إلى خطوط البخار ، ويؤدى الى توقف العمليات . وهذا يؤدى الى تكلفه عالية للمصاتع .

الخلاصة أن المصايد التى تكشف عطل فى وضع الفتح يصعب أن تكشف عطل فى وضع الإغلاق ، بالإضافة الى أنه لا يميز بين عمل المصيدة والإشتغال السيىء للمصيدة على الرغم من صغر مصايد البخار ورخص سعرها وانخفاض عمر تشغيلها بالنسبة لباقى مكونات نظام البخار إلا أنها تعتبر أحد الإختيارات الهامة والموفرة لقرص الترشيد لأى مصنع .

أنواع مصايد البخار

أول مصيدة بخار كاتت عبارة عن مصيدة لوح الفوهة (orifice plate) والممثلة في شكل (9-3)


توجد أنواع مختلفة من المصايد كل منها تعمل بطريقه معينة للتمييز والفصل بين البخار والمتكاتف وصنفت المصايد إلى:

- المصايد الميكاتيكية (mechanical) والتي يعتمد تشغيلها على اختلاف الكثاف بين البخار والمتكاتف ويوضح شكل (10-3) هذه العلاقة .
- المصايد الثرموستاتيكية (thermostatic) والتى يعتمد تشغيلها على الفرق في درجات الحرارة .
- المصايد الثرموديناميكية (thermodynamic) والتي يعتمد تشغيلها على تغير الحالـة الفيزيائية .


وفيما يلى بعض أنواع مصايد البخار:

1- مصيدة العوامة (Float Type Trap)

يوضح شكل (11-3)هذا النوع ، فعند وصول المتكاثف إلى جسم المصيدة ترتفع العوامة ويفتح الصمام. وعند سقوط المتكاثف يقفل الصمام ، ويلاحظ في الشكل أن الصمام موضوع تحت مستوى المياه لمنع مرور البخار عند عمل المصيدة ، هذا يمنع أيضا مرور أي غازات أو هواء . لذا تحتوى المصيدة على منفس هواء .



شكل (9-3) مصيدة تحتوى على فوهة



شكل (10-3) العلاقة بين كثافة البخار و المياة مع الضغط

(ادارة طلب النشق -١)

من النماذج المثالية للمصايد البخارية المصيدة ذات العوامة المحتوية على منفس ثرموستاتى للهواء (Float and thermostatic steam trap) ، والذى عن طريقه يتم التخلص من الهواء وتصريف المتكاثف بمجرد تكونه .

يوضح شكل (12-3) ، (13-3) مقارنة للنوع ذى العوامة فقط والنوع ذى العوامة المحتوية على المنفس الثرموستاتى .

2- مصيدة الدلو المقلوب (Inverted Bucket Trap)

تتكون المصيدة من دلو مقلوب مفصلى متصل برافعة وعمود صمام كما فى شكل (14-3) فى الوضع العادى يكون الدلو (Bucket) فى الجزء السفلى ويكون الصمام مفتوحا ، ويسمح بتفريغ الهواء والغازات .


عند وصول المتكاثف فاته يحدث تسريب مياه حول قاعدة الدلو ، وعند دخول البخار يرتفع الدلو الى أعلى ويقفل الصمام . ثم يتسرب البخار ببطء من الفتحة العلوية ويمر المتكاثف في الدلو وعند كمية كافية (من المتكاثف) يفقد خاصية الطفو . مرة أخرى يغطس الدلو ويفتح الصمام ويصاحبه تفريغ المتكاثف . يحتوى هذا النوع على منفس للتخلص من الهواء .

قبل بداية التشغيل يجب أن يكون حول الدلو مياه تعمل كماتع ، وعلى الرغم من أن هذا يجعله عرضة للوصول إلى حالة التجمد إلا أنه يقاوم تماما تسرب البخار وأيضا يقاوم حدوث الطرق المائى (water hammer) .


(Bellows actuated traps) المصايد المنفاخية -3

هذه المصيدة هي أحد أثواع المصايد الثرموستاتيكية (thermostatic) ومن الإسم يتضح أنها تعمل تبعا لاختلاف درجة الحرارة بين البخار والمتكاثف .


يوضح شكل (15-3) هذا النوع والذى يتكون من منفاخ مملوء بسائل يكون مسئولا عن الحركة الميكاتيكة للصمام . في البداية يكون الصمام مفتوحا ليسمح لأية غازات أو هواء في النظام للمرور بحرية الى فتحة التهوية .عند وصول البخار إلى المصيدة يبدأ سائل المنفاخ في الغليان وتؤدى قوى التمدد إلى قفل الصمام عند اتخفاض درجة حرارة المتكاثف عن درجة حرارة البخار يحدث انكماش لسائل المنفاخ ويفتح الصمام ويصرف المتكاثف ويجب أن يكون المنفاخ مرن ليسمح بالتمدد والإنكماش الثابت .




شكل (11-3) المصيدة ذو العوامة




على المنفس الثرموستاتيكي



(ادارة طلب الطاقة - ١)



شكل (14-3) مصيدة الدنو المقلوب



شكل (15-3) مصيدة المنفاخ

(ادارة طلب الطاقة -١)

معنى ذلك أن يكون المنفاخ رقيق (delicate) وهذا يؤدى الى أن تتعرض المصيدة لحدوث الطرق المائى .

4- مصيدة ثنائية المعدن (Bimetalic Trap)

يوضح شكل (16-3) هذا النوع والذي يعتبر من الأنواع الحديثة . يعتمد تشغيل الصمام على اختلاف معامل التمدد (coefficient of expansion) لدرجتين من الصلب .

تشكل المادتين معا على شكل مثلث وهذا يسمح بالحركة الرأسية للصمام . فى البداية يكون الصمام مفتوحا ليسمح بمرور أية غازات أو هواء . عند وصول البخار الى المصيدة يتمدد المثلث بالكامل مؤديا إلى قفل الصمام .

تمتاز هذه المصيدة بأنها لا تتأثر لحالة الطرق المائي ولكن زمن استجابتها منخفض .

Thermodynamic Disc Trap) مصيدة قرص ثرموديناميكي –5

يوضح شكل (17-3) هذا النوع والذي يعتمد في تشغيله على اختلاف الطاقة المتاحة لكل من المتكاثف والبخار. في البداية ونتيجة ضغط البخار فإن القرص يكون الى أعلى ويسمح بمرور أية غازات أو هواء أيضا المتكاثف الذي لم تصل درجة حرارتة إلى التشبع يمر بحرية . عند وصول البخار إلى المصيدة ، يرتفع الضغط خلف القرص مسببا فقل القرص . عند تكاثف البخار إلى مياه، لا يستمر الضغط طويلا ويفتح الصمام مرة ثانية.

أسباب تسريب البخار من المصيدة


تشبه مصايد البخار جميع المعدات الميكانيكية من حيث تعرض أجزاءها المتحركة الى الإحتكاك والصدأ والتآكل ثم الإنهيار بالإضافة إلى أن المصايد تصنف ضمن معدات التشغيل القاسى .


تؤدى المصايد وظيفتها بطريقة متقطعة (أو متتابعة أو متتالية: فتح / قفل / فتح ...) . يمكن أن يصل عدد مرات فتح وقفل المصيدة النموذجية الى ملايين المرات في العام وهذا يؤدى الى حتمية حدوث بعض الأحتكاكات والتشغيل الخاطيء والانهيارات والفقد في البخار .

من الأسباب الرئيسية لتسريب البخار من المصايد:

1- إستجابة المصيدة للعمل بطيئة جدا

أثناء دورة القفل لا تقفل المصيدة بالسرعة الكافية لمنع هروب بعض البخار .





(ادارة طلب الطاقة - ١)

2- تسريب من المصيدة في وضع الإغلاق

يحدث هذا عند وجود عطل أو خلل في الحركة الميكاتيكية لعملية القفل - أو يكون السطح غير محكم فيسمح بالتسريب من خلاله .

3- عطل فى وضع الإغلاق بالكامل
 يحدث هذا نتيجة وجود عطل ميكاتيكي.

4- عطل في وضع الفتح للمصيدة

حيث يسمح للبخار بالاندفاع من فتحة المصيدة .

يوضح شكل (18-3)هذه الأعطال

اختيار مصيدة البخار


توجد عدة طرق متعددة للكشف عن التسرب في المصيدة . ويجب عند وضع برنامج صياتة مصايد البخار اختيار أحسن الطرق للكشف عن التسرب بالمصيدة . والملاحظة المرئية هي أكثر الطرق شيوعا.

إذا كان الصرف إلى الجو مجهزا فى الخط بعد المصيدة مباشرة ، فإنه يمكن فتحه لملاحظة أو مراقبة ما اذا كان الخارج بخارا أو متكاثفا للتأكد وللحصول على أقصى عمر لمصايد البخار ، بالإضافة الى أقصى كفاءة لنظام البخار ، فإنه يجب أن يختار نوع وحجم المصيدة بحيث يتوافق بدقة مع طبيعة التطبيق المطلوب .


ومن الأهمية معرفة أنه لا توجد مصيده بخار "عامة" بمعنى أنه يمكن استخدامها بكفاءة مع جميع تطبيقات نظم البخار . وللحصول على كفاءة عالية لاصطياد البخار يجب أن يدرك المستهلك الأنواع والأحجام المختلفة لمصايد البخار وذلك حتى يمكن الأختيار بدقة ومن العوامل المؤثرة في اختيار مصايد البخار :

(Air Venting) تنفيس الهواء


من الخصائص الرئيسية لمصايد البخار مقدرتها على التخلص من الهواء عند بداية التشغيل . ويتم تنفيس الهواء من خلال منفس هواء ترموستاتي كما في المصايد ذات العوامة أو من فوهات بمقاسات محددة (أوثقب لوح الفوهة) كما في المصايد الترموديناميكية أو من خلال ثقب دقيق للنزف كما في مصيدة الدلو المقلوب .



أ- عطل في وضع الاغلاق الكامل او البطيء



ب- تسريب في وضع الاغلق



ج- عطل في وضع الفتح

شكل (18-3) تمثيل فقد البخار بالمصايد (دارة طلب الطاقة -١)

ومن أفضل هذه الأنواع منفس الهواء الثرموستاتي.

2- الطرق المائي (Water Hammer)

تتلف مصايد البخار وتحود عن وظائفها إذا تعرضت للطرق المائى . لا تتعرض المصايد الثرموديناميكية للتلف بفعل الطرق المائى ، بينما فى المصايد الميكانيكية تكون المصايد ذو الدلو المقلوب أكثر تحملا ومقاومة للطرق المائى عن النوع ذى العوامة .

3- التخلص من المتكاثف

يتم التخلص من المتكاثف عند درجة حرارة البخار ويعتبر الإحتباس المائى water) (logging من أسباب تلف لوح الأنابيب فى المبادلات الحرارية ذات الغلاف والأنبوب ، لذا يفضل اختيار المصايد الميكاتيكية . ويمكن اختيار أنواع أخرى بحيث تمتاز بدورة تشغيل سريعة التكرار .

4- القاذورات

يجب ألا تتعرض إبرة الصمام والمقعدة لأية قاذورات.

فى المصايد ذات العوامة نلاحظ أن إبرة الصمام والمقعد مغمورتان أسفل منسوب المياه مما يمنع عنهما القانورات التى قد تتجمع عند سطح المياه أو تتراكم عند قاع المصيدة . فى مصايد الدلو المقلوب قد يتعرض منفس الهواء إلى الإنسداد بالقانورات والذى يؤدى إلى احتجاز الهواء ، وتعطل المصيدة فى وضع الإغلاق .

تزود المصايد الثرموديناميكية بمصفاة (strainer) تناسب ظروف وجود القاذورات ، ونتيجة سرعة التدفق العالية فإن القرص والمقعد يظلا نظيفين .

وفى مصايد لوح الفوهة يكون الثقب صغيرا بحيث يتعرض للإسداد بالقاذورات بعد تركيبه بوقت قصير .

(steam locking) إحتباس البخار -5

عند تركيب مصيدة البخار بعيدة عن المعدات التى يتم تصريفها فمن الممكن التعرض لإحتباس البخار .

لذا يجب اختيار المصايد بحيث تحتوى على وسيلة لمنع إحتباس البخار ، مثل الصمام الإبرى (needle valve) الموجود في مصايد العوامة .

6- الصيانة

تحتوى المصايد على أجزاء متحركة ولذا يجب تجنب وتفادى حدوث احتكاكات وانهيارات وبالتائى يجب توفير الصيائة اللازمة للمصايد .

الأنواع الحديثة تكون عبارة عن وحدات محكمة الغلق (sealed units) والتى لا تحتاج لعمليات الصيانة ولكن يتم تغيرها بالكامل عند الضرورة .

أعطال مصايد البخار

مما سبق يتضح أن مصايد البخار هي نبيطة هامة جدا تصل بين شبكة (نظام) البخار وشبكة (نظام) المتكاثف . وتتركز أعطال المصايد في :

(Fail closed) عطل في وضع الإغلاق

ينتج من الإحتباس المائي بالمتكاثف.

2 - عطل في وضع الفتح (Fail Open)

يسبب فقد البخار النشط.

3- التشغيل غير الكفء لمصايد البخار

ويؤدى إلى فقد في البخار.

إختبار مصايد البخار

1- الصوت

عن طريق الإستماع إلى الصوت الناتج أثناء تشغيل المصيدة .

يوضح جدول (23-3) أصوات التشفيل السليم وفي حالة حدوث عطل لأنواع المصايد المختلفة .

2- درجة الحرارة

عن طريق قياس درجة الحرارة عند مدخل المصيدة وعند مخرج التصريف ، تكون درجة حرارة المتكاثف والبخار الومضى في الجانب أسفل التدفق للمصيدة والتي تعمل بكفاءة حوالي 100 درجة مئوية ، وهي نفس درجة الحرارة للمتكاثف وللبخار النشط في الجانب أسفل التدفق للمصيدة العاطلة .

وعندئذ فإن قياس درجة الحرارة لا يعطى أى دلالة عن أداء المصيدة

	میں ، واحسل کی انصراق	
		- صوت شديد ومتصل بسبب خروج البخار
Thermostatic - type	عند الأحمال المنخفضة احتمال عدم حدوث	عطل في وضع الفتح
الثوع الشرموستاتيكي	والمتوسطة	الله المراجعة المراجع
	صوت عند التفريغ الدورى للأحمال المرتفعة	عطل في وضع الإغلاق
er-Affikkilierconnag		- لا يوجد صوت
		عطل في وضع الإغلاق
Mechanical - type (bucket)	صوت عند دورة الدلو في الفتح والقفل	صوت تخبيط الدلو على جانب جسم المصيدة
النوع الميكاتيكي (الدلو)		صوت اندفاع البخار
		عطل في وضع الفتح
Disc-type(Impulse thermodynamic)		لكل دقيقة
النوع ذو القرص (النبضى أو الديناميكى الحرارى)	فتح وقفل مفاجىء للقرص	عادة عطل في وضع الفتح ، الدورة تتعدى 60
نوع المصيدة	حالة التشغيل السليم	حانة العطل
جدول (3-23) أصوات التشغيل لأنواع المصايد المختلفة		

(ادارة طلب الطاقة - ١)

3- إستخدام أجهزة اختبار

عن طريق إستخدام أجهزة اختبار المصايد يمكن اختبار وتحديد المصايد العاطلة والسليمة.

قائمة مراجعة فحص مصايد البخار

- * جميع مصايد البخار
 - هل يوجد بخار ؟
- هل المصيدة ساخنة ، وما هي درجة حرارة التشغيل ؟
- عند إجراء اختبار الرطوبة للمصيدة الساخنة ، تنبثق قطرات مياه قليلة من المصيدة ، تبدأ المياه في التبخر فورا . إن لم يحدث هذا فإن هذا يشير إلى أن المصيدة باردة .
- ضع علامة على المصايد المراجعة الصيانة ، للتأكد أن هذا يرجع إلى المصيدة أو إلى مشاكل في النظام .
 - مصفاة أسفل التدفق .
 - * مراجعة صوت المصيدة الساخنة (Sound Check Hot Trap)
 - استمع إلى صوت تشغيل المصيدة .
 - تأكد من استمرارية السريان .
 - * خطوة منخفضة لسريان المتكاثف (low pitch)
 - * خطوة عالية لسريان البخار (high pitch)
 - تأكد من أن السريان متقطع .
 - هل عمل المصيدة دوريا.
 - سجل الأصوات الميكاثيكية .
 - * الفحص المرئى للمصايد ذات الصوت السيىء
 - اغلق صمام الراجع
 - افتح صمام التصريف (discharge valve)
 - لاحظ التصريف للحالات الآتية:
 - * المتكاتف العادى والبخار الومضى .

(ادارة طلب الطاقة - ١)

- ° البخار النشط.
- التشفيل المتقطع أو المستمر.
- * مراجعة درجة الحرارة عند الضرورة
- نقياس درجة الحرارة نظف أسفل وأعلى التدفق للمصايد .
 - سجل ضغط مصدر التَعْذية .
 - قياس درجة حرارة مصدر التغذية .
 - سجل ضغط خط تصريف المصيدة .
 - قياس درجة حرارة خط تصريف المصيدة .
 - علم المصايد العاطلة لاستبدالها أو تصليحها .
- * افحص الحالات الخارجية (check external conditions)
 - رکائز وچوانب (supports & braces)
 - المادة العازلة
 - التاكل
 - التسريب

يوضح جدول (24-3) ارشادات اختيار مصايد البخار ويوضح جدول (25-3) ارشادات محددة لمصايد البخار وفي جدول (26-3) مقارنة بين خصائص تشغيل مصايد البخار بينما يوضح جدول(27-3) تتبع أعطال مصايد البخار

		engersperionskipping	(A. 1900)	Name (all and a second				-		
(أعلى من 125 P _{sig})	- الثرموستاتيكية	- العوامة والثرموستاتيكية						- العوامة والثرموستاتيكية	للمصيدة	الاختيار البديل
	(پحتوی علی منفس کبیر)	– الدنق المقلوب		المعرضة لحدوث تجميد	- الثرموستاتيكية في الأماكن			- الدلق المقلوب	للمصيدة	الاختيار الأساسى
		- نفس الاعتبارات السابقة	- شكل العطل (فتح) failure mode	- مقدرة تتفيس الفازات	- الاستجابة لتغير الأحمال	- المقدرة على علاج القانورات	- الاستجابة لتكون المعادن في المتكاثف	– ترشيد استخدام الطاقة		اعتبارات خاصة
steam separators	عن البغار	معدات فصل المياه		Branch lines		Steam mains	والفرعية للبخال	الخطوط الرئيسية		النطبيق

جدول (24-3) ارشادات اختیار مصاید البخار

-181-

جدول (25-3) ارشادات محددة لمصايد البخار

الارشادات	نوع المصيدة
- لا تعمل المصيدة عندما لا يمكن الحفاظ على وجود	الدلق
حلقة منع تسرب المياه	
- يجب حماية المصيدة من التجمد	
- لا تكون معالجة الهواء بحجم ما يحدث بالمصايد الأخرى	
- يجب حماية المضيدة من التجمد	العوامة
- تتأثر بعض عمليات التشغيل بالطرق المائي	
- لا تناسب الضغوط الأقل منPsi	القرص
- لا يوصى باستخدامها للضغوط الخلفية الأكبر من %50	
من ضغط المدخل	
- يستخدم مانع التجمد إذا أوصى الصانع	
- تتأثر بعض عمليات التشغيل بالطرق المائى	الثرموستاتيكية
- يحد من استخدامها إذا استمر المتكائف خلفيا وباردا	
تحت ضغط قبل عملية التفريغ	·
- لا تستخدم في نظم البخار المحمص	العوامة والثرموستاتيكية
- يجب حماية المصيدة من التجمد	
- تتأثر بعض عمليات التشغيل بالطرق المائى	

الأعطال الشائعة	رضع الإغلاق (2)	وضع الفتع	رضع الفتح (4)	وضع الإغلاق	وضع الفتح
(supercooling)	DERINGE & CVX				
- متكاثف ميرد تحت ضفط	5-30°F	50 - 100 °F	درجة حرارة البغار	درجة هرارة البخار	درجة هرارة البغار
– مناسبة البغارالمحمص	Pai.	بُعْم	نعم	ሄ	L
- معالجة أحمال بداية التشغيل	ممتاز	متوسط	فنعيف	ممتاز	مئئىسط
– مقاومة الطرق المائى	ضعيف	ممثاق	ممتاز	ضعيف	ممثاز
– مقاومة التجمد	ممتاز	ممتاز	êff	ضعيف	فميف(5)
– الإستجارة لتغير الحمل	فلز	متوسط	ضعيف/ جيد	ممتاز	**
- المقدرة على تنفيس الهواء	ممئاز	ممتال	درد (3)	ممثاز	مئتوسط
- التشفيل ضد الضفط الخلفي	ممثال	ضعف	ضعيف	ممتاز	ممتاز
- طريقة التثمثيل	مستمر (1)	ضبط ذاتی (self - modulating)	متقطع	مستمر	متقطع
الذمائص	Bellows thermostatic	Bimetallic thermostatic	Disc	F&T	Inverted Bucket
نوع المصيدة	المنفاخية الثرموستاتيكية	ثثائية المعنن الثرموستاتيكية	القرص	العوامة والثرموستاتيكية	الدلو المقلوب

جدول (3-26) خصائص تشفيل مصايد البخار

(5) يمكن عزلها للحصول على مقاومة ممتازة

(4) يمكن حدوث عطل في وضع الإغلاق نتيجة القانورات

(3) لا ينصح به عند الضغوط المنخفضة جدا

(1) يمكن أن تكون متقطعة عند الأحمال المنخفضة

(2) يمكن حدوث عطل في وضع المتتع

(ادارة طلب الطاقة -١)

	- فتع وإغلاق القرص كل 10 ثواني	 احتكاك القرص أكثر من من مرة في الدقيقة 	- عطل في وضع الفتح
القرص	تفريغ متقطع	– تتكون الدورة أسرع كل 5 ثواني	- المصيدة أقل هجما أو عاطلة
		- استقرار التفريغ: لا ينتج صوت من الدلو	- المصيدة أقل هجما من المطلوب
	35100003	- استقرار التفريغ : الدلو يتراقص بعد البداية	- أعطال في الأجزاء الداخلية
		- استقرار التفريغ: لا يتراقص	- البداية مشقودة
		- استقرار التفريغ: لا ينتج صوب من الدلو	- معالجة الهواء ، افحص
	- فقاعات مستقرة في الأحمال المنخفضة	- R R in comp	- عطل في وضع الاخلاق
الدلو المقلوب	– صوت دورة تشفيل فتح/إغلاق الدلو	- اندفاع البخار	- عظل في رضع الفتح
	- صوت منقم ثابت منخفض عند السريان المستمر أو المعتل		
	النوع		
النرموسناتيكية	- استمرار أو تقطع التقريغ اعتمادا على الحمل ، الضخط ،	نفس حالة العوامة والعوامة الثرموستاتيكيه	
	- صوت منخفض ثابت عند استمرادية السريان	- R Wer one	– عطل في وضع الاغلاق
العوامة والترموستاتيكية	متقطعة عند الأحمال المنخفضة	- صوبت مرتفع منقم مشوه	– عطل في وضع الفتح
النتوامة	- استمرار التقريغ عند الإحمال العادية ، يمكن ان تكون	اختبار الصوت	يندفع البخار خاتل
			المصفاة مسدودة ، الخط مسدود
		- انخفاض درجة حرارة أعلى التدفق	- عطل في وضع الاغلاق ،
		- ارتفاع درجة حرارة أسفل التدفق	- عطل في وضع النتح
		قياس درجة الحرارة	
	- درجة حرارة المدخل تكون عالية نسبيا	- تسرب البخار عند المصيدة	- عطل ملتع التسرب
	- تعتمد دورة التشفيل (فتح/إغلاق) على المصيدة	- لا يحدث تفريخ	المحمدة المعدودة ، قطعة مسعول
			- عطل في وضع الاغلق ،
	- المخرج عبارة عن خليط من المتكاثف والبخار الومضى	- المتكاثف البارد يحتوى على بخار ومضى قليل	- الادتناظ بالمتكاثف الخلفي
جميع أثواع المصالد	- تحت ظروف التشفيل تكون المصايد ساخنة	- تفريغ البخار النشط، يحتوى على سائل قليل	- عطل في وضع الفتح
		القحص المرثى	
نوع المصيدة	التشغيل العادى	مؤشرات المشاكل	السميب المحتمل
جدول (3-27) تتبع أعطال مصايد البخار			alescos acamentos contratos de acamentos como de acamentos acamenas de acamena

6-3 البخار الومضى (Flash steam)

هو عبارة عن السحابة البيضاء المميزة التي تتواجد عادة في مضارج تصريف المتكاثف الساخن .

تحدث هذه الحالة نتيجة درجة الحرارة العالية نسبيا للمتكاثف عندما ينخفض ضغط المتكاثف ، في مواسير البخار أو في خزان التجميع ، فتصبح درجة حرارة المتكاثف هي درجة حرارة التشبع المقابلة لقيمة الضغط في شبكة البخار أو في الخزان . ينتج الفرق بين درجتي حرارة المتكاثف عند المدخل وعند التشبع إلى طاقة حرارية مرتفعه تعمل على اعادة تبخر جزء من المتكاثف المنصرف مكونا بخارا ومضيا والذي بدوره يتكثف في الهواء الجوى في هيئة السحابة المميزة التي تتواجد عادة في مخارج تصريف المتكاثف الساخن .

ويمكن الاستفادة من البخار الومضى عن طريق تجميعه واعادة استخدامه .

ويمتاز البخار الومضى بنفس فوائد البخار المنتج من الغلاية . ويستفاد من اعددة استخدامه في الأتي :

- 1- خفض الطلب على البخار
- 2- التخلص من الفقد في المياه المعالجة
- 3- التخلص من سحابة البخار البيضاء والتي تعتبر فقدا في البخار

عموما فإن طاقة البخار تنقسم إلى جزئين هما الطاقة الكامنة (latent heat) والطاقة الحساسة (sensible heat) ويوضح شكل (19-3) الطاقة الحرارية في باوند واحد من البخار المشبع عند الضغوط المختلفة . ظاهريا تستنفذ كمية الحرارة للوصول بالمياه إلى درجة الغليان . يمكن أن تفقد الطاقة الحساسة فيما يعرف بظاهرة "الوميض" وذلك عندما يتشكل المتكاثف الساخن نتيجة الإختلاف بين الضغط العالى والمنخفض خلال نظام مصايد البخار .

ويوضح شكل (19-3) بما يحدث للمتكاتف عند تغير الضغط من قيمة مرتفعة إلى قيمة منخفضة

بفرض أن المصيدة لمبادل حرارى (heat exchanger):

- يتشكل المتكاثف عند معدل hr - يتشكل المتكاثف

 $353~F^0$ ودرجة الحرارة المقابله - مغط النظام ودرجة الحرارة المقابله -

(كل 100 lb متكاتف يحتوى على 100 lb كار

تكون بياتات جاتب الضغط المنخفض للمصيدة في هذه الحاله كالأتي:

- الضغط الجوى ودرجة حرارة التشبع -

من جدول (28-3) نحصل على:

عند ضغط بداية Psig ودرجة حرارة ${\mathbb F}^0$ 353 وإنخفاض الضغط إلى الضغط الجـوى نحصل على :

نسبة الوميض = % 14.5

BTU لكل باوند من بخار الوميض = 1150

ومن شكل (19-3) نحصل على BTU لكل باوند سائل

يحدث إتزان لطاقة المتكاثف (BTU) على جاتبي مصيدة البخار كالأتي:

- مدخل المصيدة

الطاقة الكلية للمتكاثف BTU


- مخرج المصيدة

تنقسم إلى جزئين:


أ- البخار الومضى

طاقة البخار الومضى = نسبة الوميض × الطاقة (BTU) لكل باوند بخار ومضى طاقة البخار الومضى = 1150 × 14.5 = 16675 BTU

ب- المتكاثف



/ /) شكل (19-3) الطاقة الحرارية لباوند واحد من البخار المشبع عند الضغوط المختلفة



Flash steam 1150 BTU/# Condensate 180 BTU/#

شكل (19 - 3) انزان طاقة البخار الومضى

(ادارة طلب الطاقة -١)

- 104 - جدول (28-3) نسبة البخار الومضى الناتجة من المتكاثف أو الغلاية عند انخفاض الضغط

ضغط	درجة حرارة	نسبة الوميض	نط	: خة أشر الشر	، من عند ا	بة البخار الو	•
البداية	السائل	عند		Caraca	بسني سن	ئے اہتمار اس	Maddal
PSIG	(F ⁰)	الضغط الجوى	5 PSI	10 PSI	15 PSI	20 PSI	25 PSI
100	338	13	11.5	10.3	9.3	8.4	7.6
125	353	14.5	13.3	11.8	10.9	10	9.2
150	366	16	14.6	13.2	12.3	11.4	10.6
175	377	17	15.8	14.4	13.4	12.5	11.6
200	388	18	16.9	15.5	14.6	13.7	12.9
225	397	19	17.8	16.5	15.5	14.7	13.9
250	406	20	18.8	17.4	16.5	15.6	14.9
300	421	21.5	20.3	19	18	17.2	16.5
350	435	23	21.8	20.5	19.5	18.7	18
400	448	24	23	21.8	21	20	19.3
450	459	25	24.3	23	22	21.3	20
500	470	26.5	25.4	24.1	23.2	22.4	21.7
550	480	27.5	26.5	25.2	24.3	23.5	22.8
600	488	28	27.3	26	25	24.3	23.6
BTU PER POU	ND OF	1150	1155	1160	1164	1167	1169
FLASH STEA		212	225	240	250	259	267
STEAM VOLU	IME CUFT/LB	26.8	21	16.3	13.7	11.9	10.5

1-3 المفقودات في نظم البخار Losses in steam systems عادة تنتج المفقودات في نظم البخار من :

1- التسرب أو الإنهيارات في خطوط البخار

2- الفقد الحرارى من خطوط البخار نتيجة العزل غير الجيد وغير الملام وسيتم إستعراض ذلك فيما يلي

1- المفقودات من خلال التسرب أو الأنهيارات في خطوط إسترجاع المتكاثف ويوجد نوعين من التسرب أحدهما من خلال الفتحات الخارجية والأخرى من خلال مصايد البخار

(1-1) التسرب من خلال الفتحات الخارجية

أحيانا يحدث ثقوب بمواسير البخار. يتم حساب الفقد الناتج من تسرب البخار خلال الثقوب بمعرفة معدل تسرب البخار (\$2-3) ملال الثقوب من جدول رقم (\$2-3) حيث يلزم معرفة قطر الثقب وضغط البخار للحصول على معدل تسرب البخار وهو يدل على المفقود من خلال الثقب . يعتمد المعدل الحقيقى على شكل الثقب وحدة جوانب الثقب أو الفتحة .

(2-1) التسرب والعزل غير الجيد لمصايد البخار

يمكن تمثيل المصيدة المفتوحة نتيجة عطل بثقب . وبإستخدام جدول رقم (29-3) يتم الحصول على فقد البخار من هذه المصيدة . كذلك يمكن حدوث فقد نتيجة العزل الخارجى السيىء للمصيدة أو عدم وجود عزل خارجى . وفيما يلى أمثلة توضح ذلك : مثال

نظام بدار به عدد 3 مصاید تسرب البشار من خلال فتحه قطرها $\frac{3}{8}$ ، وضغط البخار 100 Psi وتقدر تكلفة البخار \$10 لكل 100 النظام 8000 ساعة في السنة . إحسب الفقد الكلي في السنة ؟

الحل:

من جدول (29-3) فإن :

قطر الثقب (بوصة)							Steam P	Steam Pressure (P _{sig})	P _{sig})		Andrews of the section of the sectio	
Orifice							j.	طالعقا	(
Diameter							•	1				
(inches)	N	۲.	10	<u>ئ</u> ن	25	50	75	1 00	125	5	200	250
1/32	0.31	0.49	0.7	0.85	1.14	1.86	2.58	3.3	4.02	4.74	6.17	7.61
76	1.25	1.97	N 60	<u>د</u> 4.	<u>4</u> 6.	7.4	<u>ನ</u> ೦.ಒ	ಪ ?	<u>⊸</u> 60 ⊶	 co 	24.7	3
)				į	:		•		ě	8ª. l	JU.4
3/32	N 89	4.44	6.3	7.7	10.3	16.7	15.4	29.7	36.2	42. 6	55.G	ග ස ප
1/8	4. rv	7.9	11.2	13.7	ದ ೆ ಬ	29.8	41.3	52.8	64.3	75.8	ගි	~ W
5/32	7.8	12.3	17.4	21.3	28.5	46.5	64.5	82.5	100		7 2	<u>-</u>
3/16	<u>-</u> 2	17.7	25.1	30.7	& 	67	93	© -2 -2	- <u>^</u> & &	170	222	274
7/32	- చ చ	24.20	34.2	41.9	55.9	91.2	126	162	197	232	303	373
7	20	31.60	44.6	54.7	73.1	<u>ئ</u> ش	- 65	211	257	303	3 9 5	487
9/32	25.2	39.90	56.5	69.2	92.5	<u>.,</u>	209	267	325	384	500	6 17
5/16	31.2	49.3	69.7	85.4	<u></u> - <u>-</u> - -4,	186	258	330	402	474	617	761
11/32	37.7	59.6	84.4	103	<u>ವ</u> ಜ	225	312	399	486	573	747	921
3/8	44.9	71	100	23	5	268	371	475	578	682 2	ස ස ස	1096
13/32	52.7	83.3	<u>~</u>	144	193	314	436	557	679	800	1043	1286
7/16		96.60	137	167	224	365	506	647	787	928	2 0	1492
15/32	70.2	<u>~</u> ~	157	192	257	419	580	742	904	1065	1389	1713
1/2	79.8	126	179	219	292	476	660	844	1028	1212 212	-1 580	2040

جدول (3-29) متدل تصوب البخار خلال المثقب (وحدات 1bm/hr)

معدل فقد البخار عند ضغط 100 Psi ، وقطر الثقب $\frac{3}{8}$ يساوى 475 lbs/hr وتكون التكلفة الكلية في السنة للمصيدة الواحدة

 $(475 \text{ lbs/hr}) \times (\$10/1000 \text{ lbs}) (8000 \text{ hr/yr}) = \$38000/\text{yr}$

والتكلفة الكلية في السنه نعد 3 مصايد

3(\$38000/yr) = \$114000 /yr

مثال

ماسورة بدار تحتوى على ثقب قطره $\frac{1}{4}$ ، ضغط البخار P_{sig} ، وتكلفة البخار $\frac{1}{4}$ كى 1000 Ibs د البخار خلال سنة .

وإذا أنخفض الضغط إلى Psig ، إحسب قيمة الوفر .

المل :

 $150 \; P_{sig}$ عند ضغط معدل الفقد نقطر الثقب $\frac{1}{4}$ ، عند ضغط $= 303 \; Ibs/hr$ ويكون فقد البخار خلال عام يساوى

 $(303 \text{ Hbs/hr})(8760 \text{ hr/yr}) = 2654 \times 10^3 \text{ Hbs}$

وتكون تكلفة فقد البخار خلال عام تساوى

 $(2654 \times 10^3 \text{ Ibs})(\$10/1000 \text{ Ibs}) = \$26540$

عند إنخفاض الضغط إلى Psig ، فمن جدول (29-3) نحصل على معدل الفقد

(ادارة طلب الطاقة - ١)

لقطر الثقب 4

= 119 Ibs/hr

وتكون تكلفة فقد البخار خلال عام تساوى

(119 Ibs/hr) (8760 yr/hr) (\$10/1000 Ibs) = \$10423

وعلى ذلك يكون الوفر نتيجة إنخفاض الضغط

\$ 26540 - \$ 10423 = \$ 16117 من هذا المثال نستنتج أنه يمكن حدوث وفر عند تقليل ضغط البخار

(Heat Loss) الفقد الحراري –2

يتم تقليل الفقد الحرارى عن طريق عزل مواسير البخار أو بتخفيض درجة حرارة وضغط البخار . ويتم حساب الفقد الحرارى للمواسير المسطحة أو الأسطوانية بدلالة درجة حرارة البدار المحيط .

نستعرض فيما يلى كيفية حساب الفقد الحرارى للأسطح المستوية والأسطوانية المعزولة وغير المعزولة بعزل حرارى:

أولا: الفقد الحرارى من المواسير غير المعزولة

يتم معرفة الفقد الحرارى من المواسير غير المعزولة من الجداول أو المنحنيات الخاصة بذلك . فمثلا يوضح جدول (3-30) قيم الفقد الحرارى (w/m) نكل وحدة طول مسن مواسير غير معزولة عند درجة حرارة الجو المحيط $20C^0$ وفي حالة سكون الرياح . بينما يوضح شكل (a-2) العلاقة بين الفقد الحرارى (a-2) العلاقة بين الفقد الحرارة المحالة المواسير غير المعزولة .

- ١٥٩ - جدول (30-3) الفقد الحرارى من المواسير (غير المعزولة)

مقاس الماسورة mm										
		anni Shakarini karan 200			parameter process in the seconds and		politika ilikuwa najonatan ng			الفرق في درجات
150	100	80	65	50	40	32	25	20	15	الحرارة بين البخار
		طولی	يل متر	الوات لك	راری ب	لفقد الح	1			والهواء
·		energy State of the State of S		W/m			garranis l'adarimanto la soci			٥
324	233	188	155	132	108	103	79	65	54	56
410	296	236	198	168	136	122	100	82	68	67
500	360	298	241	203	166	149	122	100	83	78
601	434	346	289	246	205	179	146	120	99	89
696	501	400	337	285	234	208	169	140	116	100
816	598	469	392	334	271	241	198	164	134	444
969	698	555	464	394	321	285	233	191	159	125
1133	815	622	540	458	373	333	272	224	184	139
1305	939	747	623	528	429	382	312	255	210	153
1492	1093	838	713	602	489	437	357	292	241	167
1660	1190	959	808	676	556	494	408	329	274	180
1852	1303	1080	909	758	634	566	461	372	309	194

تاتيا : الفقد الحرارى من المواسير المعزولة سنتعرض لحساب الفقد الحرارى في الحالتين الآتيتين :

- (أ) العزل الحرارى للأسطح المستوية
- (ب) العزل الحرارى للأسطح الأسطوانية
- (أ) العزل الحرارى للأسطح المستوية

حساب كمية الحرارة المفقودة خلال مادة العزل لوحدة المساحة من سطح مستوى في الثانية \mathbf{W}/\mathbf{m}^2

تعتمد كمية الحرارة المفقودة خلال مادة العزل لوحدة المساحات للأسطح المستوية في الثانية (Q) على درجات الحرارة والمقاومات الحرارية كما في المعادلات الأتية :

* في حالة إستخدام طبقة عزل واحدة فإن:

$$Q = \frac{t_s - t_a}{R_1 + R_a} \cdots [3-2]$$

• في حالة إستخدام عدة طبقات عازلة كما في شكل (21-3) فإن :

$$Q = \frac{t_s - t_n}{R_1 + R_2 \cdot \dots + R_n + R_s} = \frac{t_s - t_n}{\sum R}$$


$$R_s = \frac{1}{U_s}$$

$$R_1 = \frac{X_1}{K_1}$$


$$----$$

$$R_n = \frac{X_n}{K}$$





الفرق بين درجة حرارة البخار ودرجة الحرارة المحيطة شكل (20-3) العلاقة بين الفقد الحرارى وفرق درجات الحرارة المواسير غير المعزولة



شكل (21-3) عزل الاسطح المستوية

(ب) العزل الحراري للأسطح الأسطوانية

١- حساب كمية الحرارة المفقودة من ماسورة لكل متر طولى Qp بوحدات

* في حالة إستخدام طبقة عزل واحدة فإن :

$$Q_{p} = \frac{\pi(t_{s} - t_{a})}{\left(\frac{1}{2k_{1}} \ln \frac{d_{1}}{d_{s}}\right) + \left(\frac{1}{U_{s} d_{1}}\right)} = \frac{\pi(t_{s} - t_{a})d_{o}}{\sum R} \cdots \left[3 - 3\right]$$

• في حالة إستخدام عدة طبقات عازلة كما في شكل (22-3) فإن :

$$Q_{p} = \frac{\pi(t_{s} - t_{s})}{\left(\frac{1}{2k_{1}} \ln \frac{d_{1}}{d_{s}}\right) + \left(\frac{1}{2k_{2}} \ln \frac{d_{2}}{d_{1}}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2k_{n}} \ln \frac{d_{n}}{d_{n-1}}\right) + \left(\frac{1}{U_{s} d_{n}}\right)}$$

$$R_{s} = \frac{d_{o}}{U_{s} d_{n}}$$

$$R_{1} = \frac{d_{o}}{2k_{1}} \ln \frac{d_{1}}{d_{o}}$$

$$R_{n} = \frac{d_{o}}{2k_{n}} \ln \frac{d_{n}}{d_{n-1}}$$

شكل (3-22)

ديث :

- Q = كمية الحرارة المفقودة خلال مادة العزل نوحدة المساحة من سطح مستوى في الثانية بوحدات w/m²
- مية الحرارة المفقودة من سطح اسطواتي (ماسورة) لكل متر طولي \mathbf{Q}_p w/m بوحدات
 - ^{0}C درجة حرارة سطح الماسورة الساخن t_{s}
 - ^{0}C t_{∞} = t_{∞}
- ين سطح مادة العزل والهواء (thermal resistance) بين سطح مادة العزل والهواء $m^2/^0C$ w المحيط بوحدات
 - $m^2/^0$ C w المقاومة الحرارية نطبقة العزل = R_1 ، R_2 R_n
 - m بوحدات X_1 ، X_2 X_n العزل X_1 ، X_2
 - m القطر الخارجي للماسورة قبل العزل بوحدات d.
 - القطر الخارجي للماسورة بالعزل بطبقة واحدة وطبقتين \mathbf{d}_1 ، \mathbf{d}_2 \mathbf{d}_n
- نطبقة العزل (thermal conductivity) نطبقة العزل k_1 ، k_2 k_n الحرارى رقم m/m^2 وحداث m/m^2 بوحداث m/m^2
- Us المعامل الحرارى المكافىء للانتقال الحرارى من السطح الخارجي للعزل وحتى الهواء المحيط. هذا المعامل هو مجموع معاملي الانتقال الحرارى عن طريق الاشعاع (radiation) والانتقال الحرارى عن طريق الحمل (w/m²°C) بوحدات w/m²°C

 $\left(\frac{BTU/hr}{ft^2}\right)$ بوحدات $\left(\frac{Q}{A}\right)$ بوحدات $\left(\frac{Q}{A}\right)$ بوحداث أعرارة المفقودة لكل وحدة مساحة للمواسير المعزولة تبعا لشكل (3-23) من المعادلة الآتية :

$$\frac{Q}{A} = \Delta T / \left\{ \frac{r_2 \ln \frac{r_2}{r_1}}{k_i} + \frac{1}{h_c} \right\}$$

حيث: ٢١ = نصف القطر الخارجي للمواسير (بدون عزل)


رم = نصف القطر الخارجي لسطح العازل

للعزل (thermal conductivity) العزل = k;

معامل التحول الحرارى للتوصيل والأشعاع الم

(combined convective / radiative heat transfer coefficient)

 ΔT الإختلاف بين درجة حرارة البخار ودرجة الحرارة المحيطة



شكل (3-23)

فى المعادلة السابقة تم إهمال المقاومة الحرارية لجدران المواسير والمقاومة من البخار إلى المواسير

ويوضح شكل (24-3) قيم الموصولية الحرارية (k_i) لمواد عازلة مختلفة ويوضح شكل ΔT قيم معامل التحول الحرارى Δt بدلالة ΔT لتقليل عدد المتغيرات في هذه المعادلة سيتم إستخدام متغير ΔT من المعادلة :

$$R = r_2 \ln \frac{r_2}{r_1}$$

وبإستخدام جدول رقم (31-3) يمكن الحصول على القيمة R بمعرفة r_2 ، r_1 (السمك الفعلى لعزل المواسير)


بمعرفة Λ T وعند قيم مختلفة للموصولية الحرارية للعزل R ، Λ T وعند قيم مختلفة للموصولية الحرارية للعزل (0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 BTU-in / (hr ft 2 F 0) يمكن الحصول على الفقد الحرارى لكل وحدة مساحة من الجداول (32-3)

ولتوضيح ذلك نستعرض هذا المثال:


مثال

مواسير بخار بقطر خارجى "8 ، درجة حرارة البخار ${f F}^0$ ، درجة الحرارة المحيطة ${f F}^0$ إحسب :

- (أ) الفقد الحرارى لكل وحدة قدم من مواسير غير معزولة
- (ب) الفقد الحرارى لكل وحدة قدم من مواسير معزولة بسمك "1 والموصولية الحرارية $0.3~BTU-in/(hr~ft^2~F^0)$
 - لكن سعر البخار 10\$ لكن مليون وحدة BTU إحسب قيمة الفقد السنوى (ج+) إذا كان سعر البخار 100 لكن 100 قدم لمواسير غير معزولة قطرها +4" (8000 hr/yr)
 - (د) الوفر الناتج سنويا من عزل المواسير في بند (ج) .
 - . (د) ، (ج) البندين (ج) ، (د) عند انخفاض درجة حرارة البخار إلى \mathbf{F}^0



شكل (24-3) الموصولية الحرارية للمواد العازلة



شكل (25-3) العلاقة بين معامل التحول الحرارى (hc) واختلاف درجة الحرارة

- ۱۹۸۰ جدول (31-3) السمك الفعلى لعزل المواسير بوحدات البوصة

r1 r2 R r1 1 2 1.39 8 1 3 3.3 8 1 4 5.55 8 1 5 8.05 8 1 6 10.75 8	r ₂ 9 10 11 12 13	R 1.06 2.23 3.5 4.87	Γ ₁ 15 15 15	r ₂ 16 17	1.03 2.13
1 3 3.3 8 1 4 5.55 8 1 5 8.05 8 1 6 10.75 8	10 11 12 13	2.23 3.5	15	17	
1 4 5.55 8 1 5 8.05 8 1 6 10.75 8	11 12 13	3.5	B .		2.13
1 5 8.05 8 1 6 10.75 8	12 13		15		
1 6 10.75 8	13	4.87		18	3.28
H H			15	19	4.49
	4 4	6.31	15	20	5.75
1 7 13.62 8	100	7.83	15	21	7.07
2 3 1.22 9	10	1.05	16	17	1.03
2 4 2.77 9	11	2.21	16	18	2.12
2 5 4.58 9	12	3.45	16	19	3.27
2 6 6.59 9	13	4.78	16	20	4.46
2 7 8.77 9	14	6.19	16	21	5.71
2 8 11.09 9	15	7.66	16	22	7.01
3 4 1.15 10	11	1.05	17	18	1.03
3 5 2.55 10	12	2.19	17	19	2.11
3 6 4.16 10	13	3.41	17	20	3.25
3 7 5.93 10	14	4.71	17	21	4.44
3 8 7.85 10	15	6.08	17	22	5.67
3 9 9.89 10	16	7.52	17	23	6.95
4 5 1.12 11	12	1.04	18	19	1.03
4 6 2.43 11	13	2.17	18	20	2.11
4 7 3.92 11	14	3.38	18	21	3.24
4 8 5.55 11	15	4.65	18	22	4.41
4 9 7.3 11	16	6.00	18	23	5.64
4 10 9.16 11	17	7.4	18	24	6.9
5 6 1.09 12	13	1.04	19	20	1.03
5 7 2.36 12	14	2.16	19	21	2.1
5 8 3.76 12	15	3.35	19	22	3.23
5 9 5.29 12	16	4.6	19	23	4.39
5 10 6.93 12	17	5.92	19	24	5.61
5 11 8.67 12	18	7.3	19	25 .	6.86
6 7 1.08 13	14	1.04	20	21	1.02
6 8 2.3 13	15	2.15	20	22	2.1
6 9 3.65 13	16	3.32	20	23	3.21
6 10 5.11 13	17	4.56	20	24	4.38
6 11 6.67 13	18	5.86	20	25	5.58
6 12 8.32 13	19	7.21	20	26	6.82
7 8 1.07 14	15	1.03	21	22	1.02
7 9 2.26 14	16	2.14	21	23	2.09
7 10 3.57 14	17	3.3	21	24	3.2
7 11 4.97 14	18	4.52	21	25	4.36
7 12 6.47 14	19	5.8	21	26	5.55
7 13 8.05 14	20	7.13	21	27	6.79

(ادارة طلب العناقة - ١)

الحل:

واً) من الشكل رقم (20-3) عند الإختلاف في درجة الحرارة \mathbb{F}^0 نحصل على

$$\frac{Q}{A} = 540 BTU / hr - ft^2$$

ثم نحسب مساحة المواسير

A = πDL = $\pi (8 \text{ in})(1 \text{ ft})/(12 \text{ in / ft}) = 2.09 \text{ ft}^2$: Q = $540(BTU/hr.ft^2)(2.09 \text{ ft}^2) = 1129 BTU/hr$

وعلى ذلك فإن الفقد الحرارى لكل وحدة قدم (1 ft) من المواسير غير المعزولة يساوى = 1129 BTU/hr

(ب) عند
$$rac{8}{2}=1$$
 (ب) عند $rac{8}{2}=1$ $rac{8}{4}=5$ $rac{8}{2}=1$ نحصل علی $m R=1.12$

k=0.3 ، $\Delta T=300-100=200 F^0$ & $R=1.12\,$ عند (3-32) عند جدول :

$$\frac{Q}{A} = 54.0 \text{ BTU/(hr-ft}^2)$$
 $R = 1.0 \& \Delta T = 200 F^0$ $\frac{Q}{A} = 44.1 \text{ BTU/(hr-ft}^2)$ $R = 1.25 \& \Delta T = 200 F^0$

$$\therefore \frac{Q}{A} = 54.0 - \left\{ \frac{1.12 - 1.0}{1.2 - 1.0} \right\} (54.0 - 44.1)$$

$$= 49.2 \text{ BTU/(hr-ft}^2) \text{ at } R = 1.12 \& \Delta T = 200 \text{ F}^0$$

$$\therefore Q = \left(\frac{Q}{A}\right)(A)$$
=\{49.2 \text{ BTU}/\(\left(\text{hr} - \text{ft}^2\right)\}\{2.09 \text{ ft}^2\}
= 102.9 \text{ BTU}/\text{hr}

أو يمكن حساب Q بطريقة أخرى كالأتى : من شكل (2-3) عند Δ T = 200 F^0 عند (3-2) عند أحصل على :

$$\frac{Q}{A} = \frac{200}{\frac{5 \ln \frac{5}{4}}{0.3} + \frac{1}{2.7}} = 48.7 \text{ BTU / (hr - ft^2)}$$

$$Q = {48.7 BTU / (hr - ft^2)} {2.09 ft^2}$$

= 101.8 BTU / hr

(ج) الفقد الحرارى لطول ft 100 يساوى 100 مرة الفقد الحرارى المحسوب في البند (أ) وعلى ذلك

 $Q = 100 \times 1129 = 112900 BTU/hr$

ويكون الفقد الحرارى السنوى (8000 hr/yr)

 $Q = (112900 BTU/hr) (8000 hr/yr) = 903 \times 10^6 BTU$

لتكلفة 10 8 لكل $^{10^{6}}$ BTU فإن قيمة الفقد لمواسير بطول 100 قدم ، ونصف قطر 4 بوصه وعند درجة حرارة 0

$$(903 \times 10^6 \text{ BTU}) \left(\frac{\$10}{10^6 \text{ BTU}}\right) = \$9030$$

(د) الفقد الحرارى لطول 100 قدم مواسير معزولة

$$(101.8 \text{ BTU/hr-ft})(100 \text{ ft})(8000 \text{ hr})\left(\frac{\$10}{10^6 \text{ BTU}}\right) = \$814$$

وعلى ذلك يكون الوفر السنوى نتيجة عزل المواسير

\$9030 - \$814 = \$8216

(هـ) إذا إنخفضت درجة حرارة البخار من F^0 300 F^0 إلى 200 فإن هذا يؤدى إلى إتخفاض الفقد الحرارى بنسبة 50% تقريبا ، طبقا للمعادلة رقم (2-3) ، فإن خاصية هذه المعادلة خطية وعلى ذلك فإن قيمة الفقد الحرارى للمواسير غير المعزولة تساوى 50% (0.5) 50% = 50% (0.5) 50% = 50% (0.5) وبالمثل الوفر في حالة المواسير المعزولة

(0.5) (\$ 8216) = \$ 4108

مثال

مصيده قطرها "10 وقطرها "12 ، صفط البخار الله المنظار 5 \$ اكل البخار 5 \$ اكل 150 P المفقودة 1000 أو تقريبا 10 \$ اكل مليون وحدة BTU ، إحسب كمية الطاقة المفقودة والتكلفة نتيجة عدم عزل المصيده .

الحل:

من جداول ضغط البخار يمكن الحصول على درجة حرارة البخار عند الضغط \mathbb{F}^0 أو \mathbb{F}^0 أو (165 \mathbb{F}^0) نحصل على درجة حرارة البخار 300 \mathbb{F}^0 ويفرض أن درجة الحرارة المحيطة \mathbb{F}^0 فإن إختلاف درجة الحرارة يكون \mathbb{F}^0 300 \mathbb{F}^0 من شكل (20-3) نحصل على الفقد الحرارى المقابل لإختلاف درجة الحرارة \mathbb{F}^0 300 \mathbb{F}^0

$$\frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{A}} = 990 \ \mathbf{BTU} / (\mathbf{hr} - \mathbf{ft}^2)$$

نحسب مساحة المصيدة من القطر والطول

$$\therefore A = \pi (10'') (12'') + 2\pi (10'')^2 / 4$$
= 534 in² = 3.7 ft²

ويكون الفقد الحرارى الكلى في السنة

$$Q = \left(990 \frac{BTU}{hr - ft^2}\right) \left(3.7 \text{ ft}^2\right) \left(8760 \frac{hr}{yr}\right) = 32.1 \times 10^6 \text{ BTU/yr}$$

وحيث أن تكلفة البخار \$10 لكل مليون وحدة BTU فإن تكلفة الفقد تكون

$$\left(32.1 \times 10^{6} \frac{BTU}{yr}\right) \left(\frac{\$10}{10^{6} BTU}\right) = \$320 / yr$$

ملحوظه:

فى الجداول والرسوم البيانية الخاصة بحسابات الفقد الحرارى من مواسير نظم البخار يكون الفقد محسوبا عندما يكون الهواء ساكنا أو فى عدم وجود الرياح . ويمكن فى الحالات التى تتعرض للرياح إستخدام جدول (33-3) والذى يعطى العلاقة بين سرعة الرياح والفقد الحرارى النسبى . بهذا الفقد النسبى يمكن تصحيح الفقد الحرارى بعد إدخال تأثير سرعة الرياح .

						And the second second second				-
		HEAT TE	RANSFER	IN BTU/F	IR-SQ FT	FOR INS	ULATION	WITH		
		THERMA	IL CONDI	JCTIVITY	OF 0.2	H/MI-UTB	R-SQ FT	-DEG F		
***************************************	T	CTF 00	TELEF	3 6 72 1 F3 F7 1	TOO 644					
R	50	100	150 150	RATURE L	ESS AM 250		CONTRACTOR MARKET BOOK	The second second second second second	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	
			100 ·	200	250	300	350	400	450	500
1.00	9	18.3	27.7	37.3	46.9	56.6	66.3	76.1	86	95.9
1.25	7.4	14.9	22.5	30.2	38	45.8	53.6	61.5	69.4	77.4
1.50	6.2	12.6	19	25.4	31.9	38.4	45	51.6	58.2	64.8
1.75	5.4	10.9	16.4	21.9	27.5	33.1	38.8	44.4	50.1	55.8
2.00	4.7	9.6	14.4	19.3	24.2	29.1	34.1	39	44	49
2.25	4.2	8.5	12.9	17.2	21.6	26	30.4	34.8	39.2	43.6
2.50	3.8	7.7	11.6	15.5	19.5	23.4	27.4	31.4	35.3	39.3
2.75	3.5	7	10.6	14.2	17.8	21.3	25	28.6	32.2	35.8
3.00	3.2	6.5	9.7	13	16.3	19.6	22.9	26.2	29.5	32.9
3.25	3	6	9	12	15.1	18.1	21.2	24.2	27.3	30.4
3.50	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.9	19.7	22.5	25.4	28.2
3.75	2.6	5.2	7.8	10.5	13.1	15.7	18.4	21	23.7	26.4
4.00	2.4	4.9	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.7	22.2	24.7
4.25	2.3	4.6	6.9	9.3	11.6	13.9	16.3	18.6	20.9	23.3
4.50	2.2	4.4	6.5	8.7	10.9	13.2	15.4	17.6	19.8	22
4.75	2.1	4.1	6.2	8.3	10.4	12.5	14.6	16.7	18.8	20.9
5.00	2	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.8	15.8	17.8	19.8
5.25	1.9	3.7	5.6	7.5	9.4	11.3	13.2	15.1	17	18.9
5.50	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
5.75	1.7	3.4	5.1	6.9	8.6	10.3	12.1	13.8	15.5	17.3
6.00	1.6	3.3	4.9	6.6	8.2	9.9	11.6	13.2	14.9	16.5
6.25	1.6	3.2	4.7	6.3	7.9	9.5	11.1	12.7	. 14.3	15.9
6.50	1.5	3	4.6	6.1	7.6	9.1	10.7	12.2	13.7	15.3
6.75	1.5	2.9	4.4	5.9	7.3	- 8.8	10,3	11.8	13.2	14.7
7.00	1.4	2.8	4.2	5.7	7.1	8.5	9.9	11.3	12.8	14.2
7.25	1.4	2.7	4.1	5.5	6.8	8.2	9.6	11	12.3	13.7
7.50	1.3	2.6	4	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	11.9	13.3
7.75	1.3	2.6	3.8	5.1	6.4	7.7	. 9	10.3	11.5	12.8
8.00	1.2	2.5	3.7	5	6.2	7.4	8.7	9.9	11.2	12.4
8.25	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12.1
8.50	1.2	2.3	3.5	4.7	5.8	7	8.2	9.4	10.5	11.7
8.75	1.1	2.3	3.4	4.5	5.7	6.8	7.9	9.1	10.2	11.4
9.00	1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	8.8	9.9	11.1
9.25	1.1	2.1	3.2	4.3	5.4	6.4	7.5	8.6	9.7	10.8
9.50	1	2.1	3.1	4.2	5.2	6.3	7.3	8.4	9.4	10.5
9.75	1	2	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.2	9.2	10.2
10.00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.25	1	1.9	2.9	3.9	4.8	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7
10.50	0.9	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7 5.6	6.6	7.6	8.5	9.5
10.75	0.9	1.8	2.8	3.7	4.6	5.6 5.4	6.5	7.4	8.3	9.3
11.00	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4 5.2	6.3	7.2	8.1	9.1
11.25 11.50	0.9	1.8 1.7	2.6 2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.1	8	8.9
11.50	0.9 0.8	1.7 1.7	2.5	3.5 3.4	4.3 4.2	5.2 5.1	6.1	6.9	7.8	8.7
12.00	0.8	1.7	2.5 2.5	3.4 3.3	4.2 4.1	5.1 5	5.9	6.8	7.6	8.5
12.00	0.8	7./	۷.5	3.3	4.1		5.8	6.6	7.5	8.3

- ۱۷۴ -جدول (32-3)ب النقد الحراري عند (3-32)

5		STEAM	TEMPER	ATURE L	ESS AME	SIENT TE	MPERAT	RUE DEG	F	
R	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
1.00	12.9	26.4	40.1	54	68.2	82.5	96.9	111.5	126.2	141
1.25	10.6	21.6	32.8	44.1	5 5.6	67.1	78.8	90.5	102.3	114.
1.50	- 9	18.3	27.7	37.3	46.9	56.6	66.3	76.1	86	95.9
1.75	7.8	15.9	24	32.3	40.5	48.9	57.3	65.7	74.2	82.
2.00	6.9	14	21.2	28.4	35.7	43	50.4	57.8	65.2	72.
2.25	6.2	12.6	19	25.4	31.9	38.4	45	51.6	58.2	64.
2.50	5.6	11.4	17.2	23	28.8	43.7	40.6	46.6	52.5	58.
2.75	5.2	10.4	15.7	21	26.3	31.7	37.1	42.5	47.9	53.
3.00	4.7	9.6	14.4	19.3	24.2	29.1	34.1	39	44	49
3.25	4.4	8.9	13.3	17.9	22.4	26.9	31.5	36.1	40.7	45.
3.50	4.1	8.2	12.4	16.6	20.8	25.1	29.3	33.6	37.8	42.
3.75	3.8	7.7	11.6	15.5	19.5	23.4	27.4	31.4	35.3	39.
4.00	3.6	7.2	10.9	14.6	18.3	22	25.7	29.4	33.2	36.
4.25	3.4	6.8	10.3	13.8	17.2	20.7	24.2	27.7	31.3	34.
4.50	3.2	6.5	9.7	13	16.3	19.6	22.9	26.2	29.5	32.
4.75	3.1	6.1	9.2	12.3	15.5	18.6	21.7	24.9	28	31.
5.00	2.9	5.8	8.8	11.7	14.7	17.7	20.7	23.6	26.6	29.
5.25	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.9	19.7	22.5	25.4	28.
5.50	2.6	5.3	8	10.7	13.4	16.1	18.8	21.5	24.2	27
5.75	2.5	6.1	7.7	10.2	12.8	15.4	18	20.6	23.2	25.
6.00	2.4	4.9	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.7	22.2	24.
6.25	2.3	4.7	7.1	9.4	11.8	14.2	16.6	19	21.4	23.
6.50	2.3	4.5	6.8	9.1	11.4	13.7	15.9	18.2	20.5	22.
6.75	2.2	4.4	6.5	9.7	10.9	13.2	15.4	17.6	19.8	22
7.00	2.1	4.2	6.3	8.4	10.6	12.7	14.8	17	19.1	21.
7.25	2	4.1	6.1	8.2	10.2	12.3	14.3	16.4	18.4	20.
7.50	2	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.8	15.8	17.8	19.
7.75	1.9	3.8	5.7	7.6	9.6	11.5	13.4	15.3	17.3	19.
8.00	1.8	3.7	5.5	7.4	9.3	11.1	13	14.9	16.7	18.0
8.25	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
8.50	1.7	3.5	5.2	7	8.7	10.5	12.2	14	15.8	17.
8.75	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3	17
9.00	1.6	3.3	4.9	6.6	8.2	9.9	11.6	13.2	14.9	16.
9.25	1.6	3.2	4.8	6.4	8	9.6	11.3	12.9	14.5	16.
9.50	1.6	3.1	4.7	6.2	7.8	9.4	11	12.5	14.1	15.7
9.75	1.5	3	4.6	6.1	7.6	9.1	10.7	12.2	13.7	15.3
10.00	1.5	3	4.4	5.9	7.4	8.9	10.4	11.9	13.4	14.9
10.25	1.4	2.9	4.3	5.8	7.2	8.7	10.2	11.6	13.1	14.
10.50	1.4	2.8	4.2	5.7	7.1	8.5	9.9	11.3	12.8	14.2
10.75	1.4	2.8	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9
11.00	1.3	2.7	4	5.4	6.8	8.1	9.5	10.8	12.2	13.0
11.25	1.3	2.6	. 4	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	11.9	13.3
11.50	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7	13
11.75	1.3	2.5	3.8	5.1	6.3	7.6	8.9	10.1	11.4	12.7
12.00	1.2	2.5	3.7	5	6.2	7.4	8.7	9.9	11.2	12.4

-1VD-

K = 0.4 عند الفقد المرارى عند 32)

-	PARKETONING		Constant State of Constant Sta			THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY			THE RESERVE OF THE PERSONS ASSESSMENT OF THE	
		HEAT TE	RANSFER	IN BTU/	HR-SQ FT	FOR INSU	LATION W	ITH		
		THERMA	L CONDI	UCTIVITY	OF 0.4 E	STU-IN/HR	SQ FT-DE	GF		
R		STEAM	1 TEMPEI	RATURE I	LESS AME	BIENT TEN	IPERATRU	E DEG F	***************************************	
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
1.00	16.5	33.8	51.6	69.7	88.2	107	126	145.3	164.7	184.2
1.25	13.7	27.9	42.4	57.3	72.3	87.5	102.9	118.4	134	149.8
1.50	11.7	23.7	36.1	48.6	61.2	74	86.9	99.9	113	126.1
1.75	10.2	20.7	31.4	42.2	53.1	64.1	75.2	86.4	97.7	109
2.00	9	18.3	27.7	37.3	46.9	56.6	66.3	76.1	86	95.9
2.25	8.1	16.4	24.9	33.4	42	50.6	59.3	68	76.8	85.6
2.50	7.4	14.9	22.5	30.2	38	45.8	53.6	61.5	69.4	77.4
2.75	6.7	13.6	20.6	27.6	34.7	41.8	48.9	56.1	63.3	70.5
3.00	6.2	12.6	19	25.4	31.9	38.4	45	51.6	58.2	64.8
3.25	5.8	11.6	17.6	23.5	29.6	35.6	41.7	47.7	53.8	60
3.50	5.4	10.9	16.4	21.9	27.5	33.1	38.8	44.4	50.1	55.8
3.75	5	10.2	15.3	20.5	25.8	31	36.3	41.5	46.8	52.1
4.00	4.7	9.6	14.4	19.3	24.2	29.1	34.1	39	44	49
4.25	4.5	9	13.6	18.2	22.8	27.5	32.1	36.8	41.4	46.1
4.50	4.2	8.5	12.9	17.2	21.6	26	30.4	34.8	39.2	43.6
4.75	4	8.1	12.2	16.3	20.5	24.6	28.8	33	37.2	41.4
5.00	3.8	7.7	11.6	15.5	19.5	23.4	27.4	31.4	35.3	39.3
5.25	3.7	7.4	11.1	14.8	18.6	22.3	26.1	29.9	33.7	37.5
5.50	3.5	7	10.6	14.2	17.8	21.3	25	28.6	32.2	35.8
5.75 6.00	3.4 3.2	6.7	10.1 9.7	13.6 13	17 16.3	20.4	23.9	27.3	30.8	34.3
6.00 6.25	3.2 3.1	6.5 6.2	9. <i>1</i> 9.4	12.5	15.7	19.6 18.8	22.9	26.2	29.5	32.9
6.25 6.50	3.1	6	9.4 9	12.5	15.7	18.1	22 21.2	25.2	28.4	31.6
6.75	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.5	20.4	24.2 23.4	27.3 26.3	30.4
7.00	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.9	20.≎ 19.7	23.4	26.3 25.4	29.3 28.2
7.25	2.7	5.4	8.1	10.8	13.5	16.3	19	21.8	24.5	20.2 27.3
7.50	2.6	5.2	7.8	10.5	13.1	15.7	18.4	21.0	23.7	27.3 26.4
7.75	2.5	5	7.6	10.1	12.7	15.2	17.8	20.4	23.7	25.5
8.00	2.4	4.9	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.7	22.2	24.7
8.25	2.4	4.7	7.1	9.5	11.9	14.3	16.7	19.2	21.6	24
8.50	2.3	4.6	6.9	9.3	11.6	13.9	16.3	18.6	20.9	23.3
8.75	2.2	4.5	6.7	9	11.3	13.5	15.8	18.1	20.4	22.6
9.00	2.2	4.4	6.5	8.7	10.9	13.2	15.4	17.6	19.8	22
9.25	2.1	4.2	6.4	8.5	10.7	12.8	15	17.1	19.3	21.4
9.50	2.1	4.1	6.2	8.3	10.4	12.5	14.6	16.7	18.8	20.9
9.75	2	4	6.1	8.1	10.1	12.2	14.2	16.2	18.3	20.3
10.00	2	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.8	15.8	17.8	19.8
10.25	1.9	3.8	5.8	7.7	9.6	11.6	13.5	15.5	17.4	19.4
10.50	1.9	3.7	5.6	7.5	9.4	11.3	13.2	15.1	17	18.9
10.75	1.8	3.7	5.5	7.3	9.2	11	12.9	14.7	16.6	18.5
11.00	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
11.25	1.7	3.5	5.3	7	8.8	10.6	12.3	14.1	15.9	17.6
11.50	1.7	3.4	5.1	6.9	8.6	10.3	12.1	13.8	15.5	17.3
11.75	1.7	3.4	5	6.7	8.4	10.1	11.8	13.5	15.2	16.9
12.00	1.6	3.3	4.9	6.6	8.2	9.9	11.6	13.2	14.9	16.5

جدول (32-3)ء الفقد المرارى عند 0.5 K = 0.5

		HEAT T	RANSFE AL CONI	R IN BTU DUCTIVIT	I/HR-SQ F Y OF 0.5	T FOR IN BTU-IN/I	SULATIO	N WITH T-DEG F		
R					LESS AR				EG F	to Character Street, Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Co
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
1.00	19.7	40.6	62.3	84.5	107.1	130.2	153.7	177.5	201.6	225.9
1.25	16.5	33.8	51.6	69.7	88.2	107	126	145.3	164.7	184.2
1.50	14.1	28.9	44	59.4	75	90.8	106.8	122.9	139.2	155.6
1.75	12.4	25.2	38.4	51.7	65.2	78.9	92.7	106.6	120.6	134.6
2.00	11	22.4	34	45.8	57.7	69.7	81.8	94	106.3	118.7
2.25	9.9	20.2	30.6	41.1	51.7	62.5	73.3	84.1	95.1	106.1
2.50	9	18.3	27.7	37.3	46.9	56.6	66.3	76.1	86	95.9
2.75	8.3	16.8	25.4	34.1	42.9	51.7	60.6	69.5	78.5	87.5
3.00	7.6	15.5	23.4	31.4	39.5	47.6	55.8	64	72.2	80.5
3.25	7.1	14.4	21.7	29.1	36.6	44.1	51.6	59.2	66.8	74.5
3.50	6.6	13.4	20.2	27.1	34.1	41.1	48.1	55.1	62.2	69.3
3.75	6.2	12.6	19	25.4	31.9	38.4	45	51.6	58.2	64.8
4.00	5.9	11.8	17.8	23.9	30	36.1	42.3	48.5	54.7	60.9
4.25	5.5	11.2	16.8	22.6	28.3	34.1	39.9	45.7	51.5	57.4
4.50	5.2	10.6	15.9	21.3	26.8	32.2	37.7	43.2	48.7	54.3
4.75	5	10	15.1	20.3	25.4	30.6	35.8	41	46.2	51.5
5.00	4.7	9.6	14.4	19.3	24.2	29.1	34.1	39	44	49
5.25	4.5	9.1	13.7	18.4	23.1	27.8	32.5	37.2	41.9	46.7
5.50	4.3	8.7	13.1	17.6	22.1	26.5	31	35.5	40.1	44.6
5.75	4.2	8.4	12.6	16.9	21.1	25.4	29.7	34	38.4	42.7
6.00	4	8	12.1	16.2	20.3	24.4	28.5	32.6	36.8	40.9
6.25	3.8	7.7	11.6	15.5	19.5	23.4	27.4	31.4	35.3	39.3
6.50	3.7	7.4	11.2	15	18.8	22.6	26.4	30.2	34	37.8
6.75	3.6	7.2	10.8	14.4	18.1	21.7	25.4	29.1	32.8	36.5
7.00	3.4	6.9	10.4	13.9	17.4	21	24.5	28.1	31.6	35.2
7.25	3.3	6.7	10.1	13.5	16.9	20.3	23.7	27.1	30.5	34
7.50	3.2	6.5	9.7	13	16.3	19.6	22.9	26.2	29.5	32.9
7.75	3.1	6.3	9.4	12.6	15.8	19	22.2	25.4	28.6	31.8
8.00	3	6.1	9.1	12.2	15.3	18.4	21.5	24.6	27.7	30.8
ε. 25	2.9	5.9	8.9	11.9	14.9	17.9	20.9	23.9	26.9	29.9
8.50	2.9	5.7	8.6	11.5	14.4	17.3	20.3	23.2	26.1	29
8.75	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.9	19.7	22.5	25.4	28.2
9.00	2.7	5.4	8.1	10.9	13.6	16.4	19.1	21.9	24.7	27.5
9.25	2.6	5.3	7.9	10.6	13.3	16	18.6	21.3	24	26.7
9.50	2.6	5.1	7.7	10.3	12.9	15.5	18.2	20.8	23.4	26
9.75	2.5	5	7.5	10.1	12.6	15.1	17.7	20.2	22.8	25.4
10.00	2.4	4.9	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.7	22.2	24.7
10.25	2.4	4.8	7.2	9.6	12	14.4	16.8	19.3	21.7	24.1
10.50	2.3	4.7	7	9.4	11.7	14.1	16.4	18.8	21.2	23.6
10.75	2.3	4.6	6.8	9.1	11.5	13.8	16.1	18.4	20.7	23.0
11.00	2.2	4.5	6.7	8.9	11.2	13.5	15.7	18	20.7	22.5
11.25	2.2	4.4	6.5	8.7	10.9	13.2	15.4	17.6	19.8	22
11.50	2.1	4.3	6.4	8.6	10.7	12.9	15	17.2	19.4	21.5
11.75	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	19.4	
12.00	2	4.1	6.1	8.2	10.3	12.3	14.4	16.5	18.6	21.1 20.6

جدول (3-32)هـ الفقد الحراري عند 0.6 × ا

T	HEAT TRANSFER IN BTU/HR-SQ FT FOR INSULATION WITH THERMAL CONDUCTIVITY OF 0.6 BTU-IN/HR-SQ FT-DEG F									
R		STEAM	TEMPE	RATURE	LESS AM	BIENT TEI	MPERATE	UE DEG	F	
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
1.00	22.7	47	72.3	98.3	125	152.3	180.1	208.3	236.9	265.9
1.25	19.1	39.3	80.2	81.6	103.5	125.7	148.3	171.2	194.3	217.7
1.50	16.5	33.8	51.6	69.7	88.2	107	126	145.3	164.7	184.2
1.75	14.5	29.6	45.1	60.9	76.9	93.2	109.6	126.2	142.9	159.7
2.00	12.9	26.4	40.1	54	68.2	82.5	96.9	111.5	126.2	141
2.25	11.7	23.7	36.1	48.6	61.2	74	86.9	99.9	113	126.1
2.50	10.6	21.6	32.8	44.1	55.6	67.1	78.8	90.5	102.3	114.1
2.75	9.8	19.8	30	40.4	50.8	61.4	72	82.7	93.4	104.2
3.00	9	18.3	27.7	37.3	46.9	56.6	66.3	76.1	86	95.9
3.25	8.4	17	25.7	34.6	43.5	52.4	61.5	70.5	79.7	88.8
3.50	7.8	15.9	24	32.3	40.5	48.9	5 7.3	65.7	74.2	82.7
3.75	7.4	14.9	22.5	30.2	38	45.8	53.6	61.5	69.4	77.4
4.00	6.9	14	21.2	28.4	35.7	43	50.4	57.8	65.2	72.7
4.25	6.6	13.3	20	26.8	33.7	40.6	47.6	54.5	61.5	68.5
4.50	6.2	12.6	19	25.4	31.9	38.4	45	51.6	58.2	64.8
4.75	5.9	11.9	18	24.1	30.3	36.5	42.7	49	55.2	61.5
5.00	5.6	11.4	17.2	23	28.8	34.7	40.6	46.6	52.5	58.5
5.25	5.4	10.9	16.4	21.9	27.5	33.1	38.8	44.4	50.1	55.8
5.50	5.2	10.4	15.7	21	26.3	31.7	37.1	42.5	47.9	5 3.3
5.75	4.9	10	15	20.1	25.2	30.3	35.5	40.7	45.8	51
6.00	4.7	9.6	14.4	19.3	24.2	29.1	34.1	39	44	49
6.25	4.6	9.2	13.9	18.5	23.3	28	32.7	37.5	42.3	47
6.50	4.4	8.9	13.3	17.9	22.4	26.9	31.5	36.1	40.7	45.3
6.75	4.2	8.5	12.9	17.2	21.6	26	30.4	34.8	39.2	43.6
7.00	4.1	8.2	12.4	16.6	20.8	25.1	29.3	33.6	37.8	42.1
7.25 7.50	4 3.8	8 7.7	12 11.6	16.1 15.5	20.1 19.5	24.2 23.4	28.3	32.4	36.5	40.7
7.50 7.75	3.7	7.1 7.5	11.6	15.5	18.9	23.4 22.7	27.4 26.5	31.4 30.4	35.3	39.3
8.00	3.6	7. 5 7.2	10.9	14.6	18.3	22.7	26.5 25.7	30.4 29.4	34.2 33.2	38.1 36.9
8.25	3.5	7	10.5	14.2	16.3 17.8	21.3	25.7 25			
8.50	3.4	6 .8	10.8	13.8	17.0	20.7	2 0 24.2	28.6 27.7	32.2 31.3	35.8 34.8
8.75	3.3	6.6	10.3	13.4	16.8	20.7	24.2 23.6	27.7	31.3 30.4	33.8
9.00	3.2	6.5	9.7	13.4	16.3	19.6	22.9	26.2	30.4 29.5	33.6 32.9
9.25	3.1	6.3	9.5	12.7	15.9	19.1	22.3	25.5	28.8	32
9.50	3.1	6.1	9.2	12.3	15.5	18.6	21.7	24.9	28	31.2
9.75	3	6	9	12	15.1	18.1	21.2	24.2	27.3	30.4
10.00	2.9	5.8	8.8	11.7	14.7	17.7	20.7	23.6	26.6	29.6
10.25	2.8	5.7	8.6	11.5	14.4	17.3	20.2	23.1	26	28.9
10.50	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.9	19.7	22.5	25.4	28.2
10.75	2.7	5.4	8.2	10.9	13.7	16.5	19.2	22	24.8	27.6
11.00	2.6	5.3	8		13.4	16.1	18.8	21.5	24.2	27
11.25	2.6	5.2	7.8	10.5	13.1	15.7	18.4	21	23.7	26.4
11.50	2.5	5.1	7.7	10.2	12.8	15.4	18	20.6	23.2	25.8
11.75	2.5	5	7.5	10	12.6	15.1	17.6	20.2	22.7	25.3
12.00	2.4	4.9	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.7	22.2	24.7

-144-

جدول (33-3) العلاقة بين سرعة الرياح والفقد الحرارى النسبى

الفقد الحرارى النسبى	سرعة الرياح
1.0	km/hr
1.5	هواءِ ساکڻ
2.0	10
2.5	14
3.0	19
3.5	26
4.0	34

(3-8) أمثلة لعمليات تستهلك البخار

سنتعرض في هذا الفصل لعمليتين يعتمد تشغيلهماعلى إستهلاك البخارهما تجفيف وتسخين المياه:

Dryer -1

المجفف عبارة عن وحدة تسخين تصمم لفصل المواد المتطايرة ، مثل المذيبات العضوية (organic solvents) والمياه . تعمل وحدات التجفيف عند درجات حرارة متوسطة من $^{\circ}$ 65 إلى حوالى $^{\circ}$ 70 المياء من $^{\circ}$ 65 إلى حوالى $^{\circ}$ 70 المياه .

توجد أثواع متعددة من المجففات منها:

* مجفف من النوع ذي التلامس المباشر مع اللهب

(Direct - Contact - Fired dryer)

في هذا النوع تستخدم غازات الإحتراق في عملية التجفيف.

* مجفف من النوع غير المتلامس مباشرة مع اللهب

(Indirect - Contact - Fired dryer)

فى هذا النوع تمر غازات الإحتراق على مبادل حرارى ، ويستخدم هواء ساخن أو أى مائع آخر لعملية التجفيف .


* مجفف من النوع غير المتلامس مباشرة ويستخدم ماتع حرارى

(Indirect - Contact dryer using thermal fluid)

في هذا النوع لا يوجد نظام للأحتراق ولكن يستخدم مائع حرارى ساخن مثل البخار للتجفيف ، وهذا النوع هو ما سنتعرض له فقط بالتوضيح . يمثل شكل (26-3) تمثيل للمجفف بينما يوضح شكل (27-3) سريان الطاقة والمداخل والمخارج والمفقودات بالمجفف .

يراعى أن يكون عزل سطح المجفف جيدا وكذلك تخفض درجة حرارة التشغيل للمجفف وذلك لتقليل فقد الأشعاع (vent loss) في المجفف تزويد الرطوبة وتقليل درجة حرارة التشغيل

وفيما يلى عرض مفقودات المجفف:



أ- ارتشاح الهواء (Air infiltration)

نتيجة مرور كمية من الهواء بالمجفف أكثر من المطلوب فإن ذلك يعنى إرتفاع سخونة الهواء المتحرك داخل المجفف، والذي يتدفق في الجو المحيط. وعلى ذلك يجب أن تكون الرطوبة داخل المجفف أقصى ما يمكن حتى يمكن الوصول إلى أقل فقد في الهواء الساخن.

يخضع معدل سريان الهواء للمعادلة الأتية :

$$\overline{m}_A = \overline{m}_W / W \cdots (3-4)$$

ديث :

معدل سريان كتلة الهواء بوحدات باوند كتلة / ساعة $\overline{\mathbf{m}}_{\mathrm{A}}$


(mass flow rate of air in lbm / hr)

معدل سريان كتلة المياه بوحدات باوند كتلة / ساعة \overline{m}_w

(mass flow rate of water in lbm / hr)

w = الرطوبة النوعية لخليط بخار المياه / الهواء بوحدات باوند كتلة مياه / باوند كتلة هواء

(specific humidity of air-water vapor mixture in lbm water/lbm air)



شكل (27-3) سريان الطاقة بالمجفف

ونحصل على محتوى الطاقة المحسوسة في غاز العادم ، عند درجة حرارة أعلى من 0 درجة الحرارة المحيطة بـ 0 70 من المعادلة الآتية :

$$E = 0.44 \overline{m}_w (T - 70) + 0.24 \overline{m}_A (T - 70) \cdots (3-5)$$

 ^{0}F حيث ^{0}T = درجة حرارة العادم بوحدات فهرنهيت ^{0}T = ^{0}T وتكون وحدات محتوى الطاقة

ب - إسترجاع الحرارة المفقودة (waste heat recovery)

تكون درجة حرارة عادم المجفف أعلى من درجة حرارة الهواء الداخل . يمكن إستخدام العادم للتسخين المتقدم للمياه (preheat water) . وتوجد قرص متعددة لإسترجاع الحرارة المفقودة من عادم المجفف .

جـ - فقد الحرارة (Heat loss)

يعتمد فقد الحرارة من الأسطح الخارجية للمجفف على درجة حرارة المجفف وعلى المادة العازلة المستخدمة . يمكن الحصول على كمية فقد الحرارة للمجفف غير المعرول بإستخدام شكل(28-3)

ولحساب فقد الحرارة لكل وحدة مساحة من المجفف المعزول تستخدم المعادلة الآتية :

$$\frac{Q}{A} = \frac{\Delta T}{\frac{\Delta L}{k_i} + \frac{1}{h_c}}$$

: شيم

 $^{\circ}$ F الفرق بين درجة الحرارة داخل المجفف ودرجة حرارة الجو المحيط بوحدة $^{\circ}$ F عسك العزل $^{\circ}$

((3-24) للعزل (من شكل (thermal conductivity) العزل (من شكل \mathbf{k}_{i}

(3-25) معامل التحول الحرارى للتوصيل والأشعاع (من شكل h_c

(combined convective / radiative heat transfer coefficient)

2- خزانات التسخين المفتوحة للسوائل

(Heating open tanks of process fluids)

يوضح شكل (29-3) خزان يحتوى على مياه . تتمثّل الطاقة المفقودة فى فقد حرارة الأشعاع والتوصيل من السطح غير المغطى ومن جوانب الخزان . وأيضا من عملية التبخير، ومن وسائل تقليل الفقد الناتج من عملية التبخير، ومن وسائل تقليل الفقد الناتج من عملية التبخير (evaporation) فى الخزان :

- تخفيض درجة حرارة السائل .
 - تركيب غطاء .
- تقليل مساحة السائل المكشوف .
- تقليل سريان الهواء أعلى الخزان .

ولحساب فقد التبخير يجب معرفة درجة حرارة مياه الخزان ودرجة الحرارة المحيطة كما فى جدول (34-3) تكون درجة الحرارة المحيطة للهواء الجاف وفى عدم سريان الرياح. ويلاحظ أنه فى وجود مروحة سحب هواء أعلى الخزان تتضاعف المفقودات المعطاة . مثال

معدل سريان كتلة المياه من مجفف hr المسلم من مجفف 1000 المرجة حرارة العادم 0.05 0.05 الحسب الأختلاف في تكلفة الطاقـة بين حالتي التشغيل عند رطوبـة نوعيـة 0.05 0.05 المسلم (lbm water / lbm air) . إفرض أن تكلفة البخار 0.05 لكل ألـف بـاوند أو 0.05 مليون BTU . كذلك إحسب كمية الحرارة المفقـودة المسترجعة عن طريق تركيب مبادل حراري لتخفيض درجة حرارة العادم إلى 0.05 0.05 0.05

الحل

W=0.5 في المعادلة رقم (4-3) في حالة W=0.5

 $\overline{m}_{w} = 1000 \text{ lbm/hr}$


W = 0.5

 $\overline{m}A = 2000$ lbm air/hr


E = 303600 BTU/hr

وفي حالة 0.05 w = 0.05

 $\overline{m}_{w} = 1000 \text{ lbm/hr}$



شكل (28-3) المفقودات الحرارية للاجسم غير المعزولة



شكل (29-3) خزان مكشوف (دارة طلب الطاقة - ١)

W = 0.05

 $\overline{m}_A = 20000$ lbm air/hr

E = 1729200 BTU/hr

w = 0.5 aic idli idli idli

تكلفة الطاقة = (303600 BTU/hr) (8760 hr/y) (\$ 10 ×10⁻⁶ BTU) = \$ 26595

w = 0.05 are its little with with the same of the s

الطاقة = (1729200 BTU/hr) (8760 hr/y) (\$ 10 ×10⁻⁶ BTU) = \$ 151478

وعلى ذلك فإن فرق التكلفة نتيجة زيادة الرطوبة من 0.05 إلى 0.5

= 151478 - 26595 = \$ 124883

لحساب كمية الحرارة المفقودة المسترجعة عند تركيب مبادل حرارى فإن

 $\Delta T = 400 - 200 = 200$ °F

وبالتعويض في المعادلة رقم (5-3) بإستخدام

 $\overline{m}_w = 1000 \text{ lbm/hr}$

 $\overline{m}_A = 20000$ lbm air/hr

 $E = 0.44 \times 100 \times 200 + 0.24 \times 20000 \times 200$ = 1048000 BTU/hr

ويكون الوفر السنوى

الوفر = (1048000 BTU/hr) (8760 hr/y) (\$ 10 ×10⁻⁶ BTU) = \$ 91805

مثال

مجفف طوله 100 ft وارتفاعه 100 ft وعرضه 12 ft مجفف 100 ft المجفف 100 ft بوصة والموصولية الحرارية 100 ft (hr ft 100 ft) مرجة حرارة السطح 100 ودرجة الحرارة المحيطة 100 100 ، احسب الوفر الناتج من إضافة 100 بوصة عزل من نفس العزل المستخدم .

الحل

تتبع الخطوات التالية للحصول على المطلوب:

 $\frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{A}}$ uhus (i)

من جداول الفقد الحراري (32-3) نحصل على $\frac{Q}{A}$ عند $\Delta T = 100$ کالآئی

 $\frac{Q}{A}$ = 18.3 BTU/hr ft²

عند سمك عزل $\Delta L=1$ فإن

 $\frac{Q}{\Lambda} = 9.6$ BTU/hr ft^2

عند سمك عزل $\Delta L=2$ فإن

(ب) حساب المساحة A للمجفف

 $A = (2 \times 10 \text{ ft} \times 100 \text{ ft}) + (2 \times 10 \text{ ft} \times 12 \text{ ft}) + (1 \times 12 \text{ ft} \times 100 \text{ ft})$ $= 3440 \text{ ft}^2$

(ج) حساب فقد الطاقة خلال عام (Q)

عند سمك عزل $\Delta L = 1$ فإن.

فقد الطاقة = (8760 hr/y) (18.3 BTU/hr ft²) (3440 ft²)

 $= 551 \times 10^6 \text{ BTU/y}$

عند سمك عزل $\Delta L = 2$ فإن

قد الطاقة = (8760 hr/y) (9.6 BTU/hr ft²) (3440 ft²)

 $= 289 \times 10^6 \text{ BTU/y}$

بفرض أن تكلفة البخار 10\$ لكل مليون BTU فإن:

عام الطاقة خلال عام = $(551 \times 10^6 - 289 \times 10^6)(\$10 \times 10^{-6}) = \$2620$

جدول (34-3) الفقد الحرارى من خزان مياه مفتوح

			BTU/h	ری 1ft2 چاآب	الققد الحرار					
درچة هرارة		i gystora (dennisos y skoleta) d		(°F)	رة المحوطة	درجة العراد	***********			
السائل ۴	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
110	244	233	222	211	200	189	177	165	152	138
115	291	279	268	256	245	233	221	208	195	162
120	345	333	321	309	297	284	271	259	245	231
125	407	395	382	369	356	343	330	317	303	289
130	479	465	452	438	425	411	397	383	369	355
135	561	547	533	519	504	490	475	461	446	431
140	655	641	626	611	596	580	565	550	534	519
145	764	748	733	717	701	685	669	653	636	620
150	889	872	856	839	822	805	788	771	754	737
155	1032	1015	997	979	962	944	926	908	890	872
160	1198	1179	1160	1142	1123	1104	1085	1067	1048	1029
165	1388	1368	1349	1329	1309	1289	1269	1249	1230	1210
170	1608	1587	1566	1545	1524	1503	1482	1461	1440	1419
175	1862	1840	1817	1795	1773	1751	1728	1706	1684	1662
180	2157	2133	2109	2085	2062	2038	2014	1991	1967	1944
185	2499	2474	2448	2423	2397	2372	2347	2322	2297	2272
190	2900	2872	2845	2818	2790	2764	2737	2710	2684	2657
195	3369	3339	3310	3280	3251	3223	3194	3165	3137	3109
200	3923	3890	3859	3827	3796	3765	3734	3703	3673	3643

(9-3) الوفر في البخار و الوقود

أ - الوفر في البخار

تعتمد حسابات الوفر في البخار المشبع على:

- ضغط البخار
- الفقد الحرارى في المواسير (Btu/hr)
- في حالة إضافة مواد عازلة للمواسير يذكر قيمة الوفر في الفقد نتيجة هذه المواد وتتم الحسابات كالآتي :
 - 1 الانخفاض في الفقد الحراري
- = الفقد الحرارى في المواسير الوفر في الفقد نتيجة تركيب الماده العازلة
- 2 من جداول البخار المشبع نحصل على الانثالبيا (الحرارة الكلية) عند ضغط البخار المذكور
 - 3 ثم نحسب الوفر في البخار = الانخفاض في الفقد الحراري الحرارة الكلية للبخار

ب - حساب الوفر في الوقود

تعتمد حسابات الوفر في الوقود المستخدم للحصول على بخار مشبع مثلا ، على :

- ضغط البخار
- الفقد الحرارى في المواسير
- في حالة إضافة مواد عازلة للمواسير يذكر قيمة الوفر في الفقد نتيجة هذه المواد
 - كفاءة الغلاية
 - درجة حرارة المتكاثف
 - وتتم الحسابات كالآتى:

نفس الخطوات 3, 2, 1 حتى نحصل على الوفر في البخار

4 - من جداول البخار المشبع نحصل على الانتالبيا للمتكاثف (محتوى الحرارة للمتكاثف)
 عند درجة حرارة المتكاثف المذكورة

5 - نحسب محتوى الحرارة المطلوب لتوليد بخار عند الضغط المذكور (من المتكاثف) .
 = الحرارة الكلية للبخار (الخطوة رقم 2) - الحرارة الكلية للمتكاثف (الخطوة رقم 4)
 6 - نحسب الوفر في الوقود

مثال

مواسير تعمل بخار مشبع بطول $P_{\rm sig}$ 6 in وقطر $P_{\rm sig}$ 6 عند ضغط $P_{\rm sig}$ ، يقدر النقد الحرارى من المواسير بما قيمته $P_{\rm sig}$ 8 btu $P_{\rm sig}$ ، بإضافة مواد عازله ذات خصائص عاليه سيقل النقد بما قيمته $P_{\rm sig}$ 8 btu $P_{\rm sig}$ 8 عاليه سيقل النقد بما قيمته $P_{\rm sig}$ 8 مواد عاد $P_{\rm sig}$ 9 مواد عاد $P_{\rm sig}$ 9 من المواد $P_{\rm sig}$ 10 من ال

كم الوفر من البخار بوحدات Ib/hr في حالة وجود العزل

وإذا كاتت كفاءة الغلاية % 80 كم الوفر الناتج في الطاقة ، المتكاثف يعاد إلى الغلاية عند درجة حرارة 0 212 0

العل

Btu / hr = 10,000 - 500 = 109500 Btu / hr

من جداول البخار المشبع وعند الضغط 95 Psig نحصل على :

الحرارة الكلية للبخار (الانثالبيا) ≅ 1188.4 Btu/lb

وعلى ذلك يمكن حساب الوفر في البخار كالآتي :

$$= \frac{109500 \text{ Btu/hr}}{1188.4 \text{ Btu/lb}} \cong 92 \text{ lb/hr}$$

ومن جداول البخار المشبع أيضا وعند درجة حرارة المتكاثف \mathbf{F}^0 212 نحصل على محتوى الحرارة للمتكاثف (الانثالبيا للمتكاثف) حوالى \mathbf{Btu} \mathbf{Btu}

ثم نحسب محتوى الحرارة المطلوبة لتوليد بخار عند P_{sig} عنه المتكاثف الحرارة المطلوبة P_{sig} عنه P_{sig} المتكاثف = 1188.4 - 180 = 1008.4 Btu / lb

ويكون:

$$= \frac{(1008.4 \text{ Btu/lb})(92 \text{ lb/hr})}{0.8} \cong 116000 \text{ Btu/hr}$$

مثال

فى المثال السابق ، بقرض أن خط البخار يحمل بخار محمص عند ضغط 250 Psia فى المثال السابق ، بقرض أن خط البخار \mathbf{F}^0 ، لنفس الانخفاض فى الفقد الحرارى أى (أو \mathbf{P}^0 235 Psig) وعند درجة حرارة فى البخار .

الحل

من جداول البخار المحمص فان الإنثالبيا للبخار المحمص عند \mathbf{F}^0 ، 250 \mathbf{F}^0 ، 250 عند من جداول البخار المحمص فان الإنثالبيا للبخار المحمص \mathbf{F}^0 . Btu / lb

ثم نحسب الوفر في البخار كالآتي :

$$\frac{109500~{
m Btu/hr}}{1263.5~{
m Btu/lb}}= 109500~{
m Btu/hr}$$

تكلفة البخار

تعتمد تكلفة طن البخار على:

- مقدار الفقد الحرارى في مكونات النظام

- ضغط البخار

- درجة حرارة البخار

- درجة حرارة مياه التغذية المستخدمة في توليد البخار

مثال

يتم توليد البخار المشبع عند ضغط يعادل 10 بار من غلاية تعمل بالمازوت .

 $= 85^0$ درجة حرارة مياه التغنية

الكفاءة الكلية للغلاية = 75 %

القيمة المرارية للمازوت = 43 مليون كيلوجول / طن مازوت

سعر طن المازوت = 150 جنيه مصرى

احسب تكلفة طن بخار .

الحل

من جداول البخار المشبع عند ضغط 10 بار (أى 1 MPa) فإن :

انتالبيا البخار المشبع (محتوى الطاقة) = 2778.1 كيلوجول / كجم بخار مشبع

عند درجة حرارة مياه التغذية 850 م فإن:

اتثالبيا مياه التغذية (محتوى الطاقة) = 355.9 كيلوجول / كجم مياه

كمية الطاقة اللازمة لتوليد البخار المشبع عند ضغط يعادل 10 بار من مياه تغذيه عند 85^0 م تكون:

=2778.1 - 355.9 = 2422.2 KJ/Kg

كمية الحرارة المختزنة في المازوت والمطلوبه لانتاج طن واحد بخار

$$=\frac{2422.2}{0.75}=3229.6 \text{ KJ/Kg}$$

أى تساوى 3.23 مليون كيلوجول / طن بخار كمية المازوت المطلوبة لانتاج طن واحد بخار

عمية الحرارة المختزنة في المازوت والمطلوبة لانتاج طن واحد بخار القيمة الحرارية للمازوت

طن بخار $0.075 = \frac{3.23}{43} =$

= كمية المازوت المطلوبة لانتاج طن واحد بخار ×سعر طن المازوت

تكلفة طن البخار

 $150 \times 0.075 =$

= 11.25 جنيه مصرى / طن بخار

الباب الرابع الغلايات ونظم الأحتراق Boilers and Fired system

Hoilers الغلايات 4-1

تستخدم الغلايات لإنتاج بخار عند ضغط معين ودرجة حرارة معينة ، تبعا للغرض من الإستخدام مع أقل معدل استهلاك للوقود وأعلى كفاءة للغلاية .

يوجد نوعين من الغلايات البخاريه (التي تعمل بالوقود) هما :

- غلايات ذات أتابيب اللهب (fire tubes)

تتراوح كفاءة الغلاية بين 0.6 - 0.85

- غلایات ذات أثابیب المیاه (water tubes)

تتراوح كفاءة الغلاية بين 0.8 - 9.98


وتستخدم أى من الغلايتين في إنتاج البخار المشبع لاستخدامه في التسخين أو إنتاج بخار محمص لإستخدامه في توليد الكهرباء .

عموما يمكن تمثيل الغلاية كما في شكل (4-1)

حيث تكون المداخل المغذية للغلاية هي : الوقود ، الهواء ، المياه .

وتكون المخارج هي : البخار وغازات العادم ومياه التفوير والحرارة .

ويمكن أن يكون الوقود المستخدم: الغاز الطبيعي - البترول - الفحم - الخشب.



شكل (1-4) تمثيل الفلاية (ادارة طلب الطاقة -١)

وفيما يلى فكرة عن الفلاية ذات أنابيب اللهب والفلاية ذات أنابيب المياه

1- الفارية ذات أنابي النها

تتكون الفلاية كما في شكل (2-4) من إسطواتة أفقية كبيرة يمر بها عدد من الأشابيب . تتصل هذه الأنابيب من الجانبين بألواح الأسابيب نتشكل مسارا لعودة الغازات ، تكون الأسطوانة مملوءة بالمياه (أو بالزيت تبعا للنوع) بحيث تغطى أعلى مجموعة من الأنابيب كما في المقطع الرأسي للغلاية ، وتحاط إسطوانة الغلاية بمادة عازلة للحرارة . وتوجد بسطح الأسطوانة فتحات لدخول أفراد أو لدخول اليد فقط وذلك لإمكانية الفحص والنظافة . توجد أنبوبة الفرن في الوسط وهي من النوع المتموج المعرج لتتحمل الضغط داخل الغلاية . تجهز حول أنبوبة الفرن مواسير لعودة غازات الإحتراق ، والتي تكون ذات مقاسات أصغر .

تغطى جميع المواسير بالكامل بالمياه وذلك لتجنب حدوث زيادة تسخين .

تغذى الفلاية بالهواء عن طريق مروحة ، يخلط الهواء بالوقود فيحدث الأحتراق (combustion) في أنبوبة الفرن . تتجه غازات العادم الساخنه ، الناتجه من عملية الأحتراق ، على طول الأسطوانة إلى أسفل أتبوبة الفرن وإلى مؤخرة الغلاية ثم ترد من خلال الجسم المعزول ، - ثم تعود خلال أتابيب العودة إلى مقدمة الغلاية ثم تخرج من ماسورة العادم إلى أعلى. يمكن أن تمر غازات العادم الساخن خلال الإسطوانة عدة مرات. يجهز جسم الغلاية بالأجهزة الآتية :

- صمام أمان (safety valve) وذلك للتغلب على حدوث إرتفاع في الضغط.
 - أتبوية بيان للمياه وذلك للتحقق من مستوى المياه في الأسطوانة .

2- الغلاية ذات أنابيب المياه

تتكون الغلاية من بالون (Drum) علوى وآخر سفلى يربط بينهما عدد كبير من المواسير يمر بهم دائريا مياه الغلاية . وتكون هذه المواسير في مسأر مرور غازات الأحتراق .

عند حدوث الأحتراق تتولد غازات ساخنة تحيط بالمواسير المملوءة بالمياه ، تنتقل الحرارة إلى المياه ويتولد البخار. تمر الفازات المنصرفه الساخنة من الفرن إلى داخل الفلاية ثم إلى مدخنة العادم .

يوضح شكل (3-4) مكونات الغلاية ذات أنابيب المياه .

يوضح جدول (1-4) مقارنة بين غلايات أثابيب اللهب وغلايات أثابيب المياه .

(Electric Boilers) الغلايات الكهربائية -3

توجد غلايات تسخين بالمقاوسات الكهربائية Electrical resistance heating) بأحجام مختلفة .

تمتاز الغلايات الكهربائية عن غلايات وقود الأحتراق بالنقاط التالية:

- تشغل مساحات أقل .
- لا تحتاج إلى ضبط وتنظيف الولاعة .
 - لا توجد مفقودات للعادم.


ولكن من وجهة نظر الطاقة فإن الغلاية الكهربائية تكون أقل كفاءة من غلايات وقود الأحتراق .

4- الغلايات متعددة الوقود (Multifuel Boilers)


هذه الغلايات تستخدم البترول والغاز بالإضافة إلى الوقود الصلب.

من أثواع الوقود الصلب: القحم، الخشب

يكون تكلفة الأنشاءات للغلايات متعددة الوقود أضعاف تكلفة الغلايات التى تعمل بالغاز أو البترول . وتكون فترة أسترداد المال حوالى ثلاث سنوات



شكل (2-4) الغلاية ذات أثابيب اللهب



شكل (3-4) الغلاية ذات انابيب المياة

جدول (1-4) مقارنة بين غلايات أنابيب المياه وغلايات أنابيب اللهب

غلايات أنابيب اللهب	غلايات أثابيب المياه	عنصر المقارنة
منخفض	عالى	ضغط البخار
محتمل	غير محتمل	إحتمال حدوث إنفجار
تحتاج مجهود	سهلة	الصياتة
صغيرة	كبيرة	سعة التبخير
عادية	معالجة	نوعية المياه المستخدمة
عادی	ماهر	كفاءة الشخص القائم
		بتشغيل الغلاية
كبيرة	صغيرة	فترة التقويم
كبير	صفير	عمر الغلاية

يجب مراعاة الآتى في الغلايات:

1- عدم تراكم الرواسب والصدأ (Deposits and corrosion) على جدران الغلاية وملحقاتها نتيجة وجود المياه والبخار .

2- عدم تكوين وتراكم الرواسب والصدأ على جدران الغلاية وملحقاتها نتيجة وجود المازوت وغازات الأحتراق .

3- عدم تلوث المازوت بالمياه:

يساعد المازوت الملوث بالمياه على تآكل المعادن فيؤثر على الخطوط ويعمل على تآكل البلوف والمصافى . يمكن أن يكتسب المازوت الملوث بالمياء خاصية التجلط (objectionable sludge formation) .

4- يفضل عدم شحن وتخزين أنواع مختلفة من المازوت معا في خزان واحد لمنع تجلطه فالمازوت مستخلص بترولى تختلف خواصه ونسب الشوائب فيه تبعا لمصدره . وخلط أنواع مختلفة منه وتخزينها يعمل على تكوين رواسب أكثر تعقيدا .

5- عدم تخزين المازوت فترات طويلة حتى لوكان من مصدر واحد منعا لإكتسابه خاصية التجلط وتكوين الرواسب.

طرق انتقال الحرارة

تصنف طرق انتقال الحرارة (heat transfer) إلى:

(radiation) الاشعاع –1

تنتقل الحرارة بالاشعاع من نواتج الاحتراق التى تنتجها ولاعات (burners) الاحتراق الني الأسطح الداخلية لمواسير اللهب Fire إلى الأسطح الداخلية لمواسير اللهب tubes)

2- التوصيل (conduction)

تنتقل الحرارة بالتوصيل خلال سمك أثابيب المياه ومواسير اللهب .

(convection) الحمل -3

تنتقل الحرارة بالحمل من الغازات الساخنة المنصرفة إلى أسطح المواسير أو الأسابيب ومنها خلال سمك الحائط بالتوصيل ومن السطح المقابل إلى المياه بالحمل .

ولزيادة معدلات انتقال الحرارة للغلاية التجارية يجب:

- زيادة مساحة أسطح التسخين للغلاية

- زيادة معامل انتقال الحرارة للغازات المنصرفة وللمياه

(Fuels) الوقود (4-2)

تصنف أنواع الوقود إلى غازى - سائل - صلب .

ويوضح جدول (2-4) العناصر الأساسية المكونة لأنواع الوقود ، وفيما يلى توضيح النوعين الأكثر شيوعا:

أ - الوقود الغازى (Gaseous Fuels)

يمتاز الوقود الغازى بسهولة المعاملة والتحكم ، لا يحتوى تقريبا على رماد ، انخفاض الهواء الزائد المطلوب لعملية الاحتراق ، نظيف ، وفي حالة إستخدام الغاز الطبيعى فإنه لا يحتاج إلى محطات تخزين

من أنواع الوقود الغازى الشائع الأنتشار الغاز الطبيعى (natural gas) والذى يتواجد في الصخور المسامية (porous rock) والتشكيلات الصخرية (shale formations) أو في التجويفات أسفل سطح الأرض.

يتكون الغاز أساسا من الميثين (methane) مع كميات أخرى صغيرة من الهيدروكربونات (hydrocarbons) ، كذلك يحتمل وجود كمية من كبرتيد الهيدروجين (hydrogen sulphide) ، وكميات صغيرة من ثاتى أكسيد الكربون (carbon dioxide) والنيتروجين (nitrogen) .

يحتاج الغاز الطبيعى لأنابيب تصل حتى الغلاية ، عند ضغوط معتدلة . يعمل نظام توزيع الغاز عند ضغوط أعلى ثم يقل ضغط الغاز خلال مجموعة متتالية من الصمامات وحتى وصوله إلى الغلاية . تجهز أنابيب الغاز الموجودة عند الغلاية بصمامات تحكم في سريان الغاز حتى الولاعة ، وصمامات غلق آليه للولاعات .

يمتاز الوقود الغازى بسهولة انتشاره فى الهواء ، لذا يحتاج فقط إلى قليل من التجهيزات وأحيانا قد لا يحتاج إلى أية تجهيزات ، مما يساعد على أن يكون تصميم الولاعه فى غاية البساطة .

ب - الوقود السائل (Liquid Fuels)

مشتقات البترول (petroleum derivatives) هي الوقود السائل المستقدم لتوليد البخار والتي تتكون من خليط من مركبات هيدروكربونات (hydrocarbon) .

يمتاز الوقود السائل بسهولة المعالجة والتحكم فيه ، يحتوى على قليل من الرماد، أيضا

يكون الهواء الزائد اللازم للإحتراق منخفض . ويعتبر مصدرا إحتياطيا جيدا في حالة استخدام الغاز الطبيعي أو الفحم كوقود أساسي .

يعتبر الوقود السائل رخيصا نسبيا وفى بعض البلدان يكون أرخص من الغاز الطبيعى ومن الفحم (خاصة إذا أحتاج الفحم إلى مصاريف انتقال) . يحتاج الوقود السائل إلى تسهيلات تخزين فى المواقع ومعدات مساعدة مثل طلمبات ، سخانات

أحياتا يستخدم البترول الخام والذى لا يخضع لأية معالجة منذ خروجه من البئر ،كوقود سائل. وحيث أنه يحتوى على منتجات متطايرة مثل الجازولين فيجب تخزينه وإستخدامه يحرص .

نحصل على زيت الوقود التقيل (heavy) أو المتبقى (residual) عند اخضاع البترول الخام لعمليات تكرير جزئية والتى تقطر المركبات الاكثر تطايرا (volatile) مثل الجازولين (gasoline) والكيروسين (kerosene). وتكون القيمة الحرارية للزيوت الثقيلة حوالى من 42000 إلى 44000 KJ/kg

بينما نحصل على زيت الوقود الخفيف (Light) بمعالجة البترول الخام بعمليات تكسير (cracking) وتقطير (distillation) . وتكون القيمة الحرارية للزيوت الخفيفة حتى 46 000 KJ/kg

ينقسم الوقود السائل إلى خمس درجات والتي يشار إليها بالارقام من 1 إلى 6 (وقد حذف الرقم 3)

جدول (2-4) العناصر المكونه لبعض أنواع الوقود

النسبة	العناصر المكونة للوقود	نبوع الوقبود
بالوزن 85.7	كربون	زيت الوقود
10.5	هيدروجين	Fuel oil
2.8	كبريت	
0.92	أكسجين ونيتروجين	·
0.08	رمساد	
بالحجم 77.73	میثان	غاز طبیعی
5.56	ايثان	Natural gas
4.21	هيدروكربون	
7.00	كبريتات الهيدروجين	· r
5.50	ثّاثى أكسيد الكربون	
بالوزن 9.47	رمساد	لحم
77.29	كربسون	Coal
4.59	هيدروجين	
5.61	أكسجين	
1.73	نيتروجيس	
1.31	كبـريت	

وتوصف هذه الزيوت كالآتى:

- زيت رقم 1 (Oil No. 1)

زيت مقطر يستخدم في ولاعات التبخير من النوع المرجلي - vaporizing pot) (ديت مقطر يستخدم في ولاعات الأخرى التي تحتاج هذاالنوع من الوقود .

- زيت رقم 2 (Oil No. 2)

يستخدم للأغراض العامة لتسخين المساكن ، وللولاعات التي لا تعمل بالزيت رقم 1

- زيت رقم 4 (Oil No. 4)

يستخدم للولاعات التي لا تحتاج لتسخين تمهيدي .

- زیت رقم 5 (Oil No. 5)

هو زيت من نوع المتبقى (residual type) يستخدم للولاعات التى تكون مجهزة بتسهيلات التسخين التمهيدى.

- زیت رقم 6 (Oil No. 6)

يستخدم للولاعات المجهزة بسخانات تمهيدية وتعمل بوقود ذى كثافة عالية .

يوضح جدول (3-4) خصائص هذه الزيوت ، وفيما يلى التعريفات الموجوده بهذا الجدول

" Specific Gravity, 15.5/15.5 C " الثقل النوعى -

هي النسبة بين كتلة أي حجم من الزيت عند 0 15.5 وكتلة نفس الحجم من المياه عند 0 15.5 من المياه

" API Gravity 15.5 °C " API الثقل –

منسوبا إلى تدريح متفق عليه بين معهد البترول الأمريكى American) ومنات أخرى ويكون مرجعا (API) وهيئات أخرى ويكون مرجعا للصناعات البترولية

وتكون العلاقة بين الثقل النوعي وثقل API كالآتي :

Deg. API =
$$\frac{141.5}{\text{Sp Gr }15.5 / 15.5 ^{\circ}\text{C}}$$

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF		CONTROL OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN				
الدرجة		No.1	No.2	No.4	No.5	No.6
		Fuel Oil	Fuel Oil	Fuel Oil	Fuel Oil	Fuel Oil
		Distillate	قطلرة الزبيت	زبوت خليفة جدا متبقية	زبوت خفيفة متبقية	الزبهت الثقيلة المتبقية
النسوع		(Kerosene)	Distillate	Very Light	Light Residual	Residual
		(کیروسین)	(سولار)	Residual		(ماڙوٽ)
اللون Color		فاتح Ligh	كهرماتة Amber	أسود BIACK	أسرد BIACK	BIACK أسرد
API gravity , 15.5 C	الثقال	40	32	21	17	12
Specific gravity , 15.5/15.5 C	الثقل القل عي	0.8251	0.8654	0.9279	0.9529	0.9861
Viscos, Centistokes, 38 C, m²/s	المزي	1.16 × 10-6	2.68 × 10-6	1.5 × 10-5	5 × 10-5	3.6 × 10-4
Viscos , Saybolt Univ., 38 C		3.1 × 10-5	3.8 × 10-5	7.7 × 10-5	2.32 × 10-4	1.66 × 10 ⁻³
Viscos, Saybolt Furol, 50 C				COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE		1.7 × 10-8
Pour point, C	نقطة الاسمساب	Below - 18	Below - 18	-12		ಹ
Temp. for pumping, C	درجة هرارة الفتح	Atmospheric	Atmospheric	-10 min	2 min	3 8
Temp. for atomizing, C	درجة حرارة التذربة	Atmospheric	Atmospheric	- 4 min	\$	93
Carbon residue, per cent	الكربون المتبقى	Trace	Trace	N.51	O	72
Suifer, per cent	الكبريت	0.1	0.4 - 0.7	0.4 - 1.5	2 max	2.8 max
Oxygen and nitrogen, per cent	الأكسجين والنيتروجين	0.2	0.2	0.48	0.7	0.92
Hydrogen, per cent	الهيدروجين	ಪ 2	12.7	11.9	11.7	10.5
Carbon, per cent	الكربون	86.5	86.4	80	85.55	85.7
Sediment and water, per cent	العياء والزيوث	Trace	Trace	0.5 max	1 max	2 max
Ash, per cent	الرماد	Trace	Trace	0.02	0.05	0.08
KJ / litre		32 000	32 700	33 900	34 300	34 800
		Section and sectio	The state of the s			AND DESCRIPTION OF THE PERSON

جدول (3-4) خصائص الزيوت المثنقة من البترول

(Saybolt universal viscosity) - نزوجة سايبولت العام (viscous., saybolt Univ., 38 C)

ويدل على نزوجة الزيت أو مقاومة سريان الزيت . ويعبر عنها بالثواني المأخوذة لمرور ml 60 من الزيت خلال فوهه قياسية عامة وعند درجة الحرارة المعطاة .

- لزوجة سايبولت فيرول (Saybolt Furol Viscosity)

هو الزمن بالثواتى المأخوذ لمرور ml 60 ml من الزيت خلال فوهة فيرول (Furol) orifice) عند درجة الحرارة المعطاه . وتسمح فوهة فيرول بمرور 10 أضعاف ما يمر خلال الفوهة القياسية العامة عند أستخدام الزيوت الثقيلة.

- الكثافة سنتستوك (Viscous, Centistokes, 38C⁰) للزيت إلى الثقل النوعى له هى النسبة بين الكثافة المطلقة (absolute viscosity) للزيت إلى الثقل النوعى له عند درجة الحرارة المعطاة . والتى تعرف أيضا باللزوجة الكينماتية viscosity)

القيمة الحرارية للوقود

تعرف القيمة الحرارية للوقود بأنها كمية الحرارة الناتجة من إحتراق وحدة الاوزان من الوقود احتراقا كاملا

يوضح جدول (4-4) القيمة الحرارية الناتجة من احتراق بعض العناصر احتراقا كاملا.

جدول (4-4) القيمة الحرارية الناتجة من احتراق بعض العناصر احتراقا كاملا

$\left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}}\right)$ القيمة الحرارية	العثصر
8077	الكربون (C)
2250	الكبريت (S)
33880	أيدروجين (H ₂)
2433	أول أكسيد الكربون (CO)

(3-4) عملية احتراق الوقود

تسم عملية الاحتراق داخل فرن الغلاية ، حيث يتم إتحاد مكونات الوقود مع الأكسجين الموجود في الهواء الجوى وينتج عن ذلك كمية هائلة من الحرارة والضوء ، عادة تكون مكونات الوقود عبارة عن :كربون ، أيدروجين ، نسبة من الكبريت .

عند تفاعل الوقود مع الأكسجين نحصل على المركبات الآتية:

- أول أكسيد الكربون CO
- ثانى أكسيد الكربون CO2
- أكاسيد الكبريت SO₁ ، SO₂
 - بخار المياه H₂O
 - غاز النيتروجين

يتركب الهواء من النيتروجين والأكسجين وبعض الغازات الأخرى بنسب قليلة جدا بالحجم تكون نسبة النيتروجين % 79 والأكسجين % 21

بالوزن تكون نسبة النيتروجين % 76.8 والأكسجين % 23.2

يمكن حدوث الحالتين الآتيتين:

- إذا قلت كمية الأكسجين عن حاجة الوقود:

عندئذ يتكون غازى أول وثانى أكسيد الكربون (CO, CO₂) وحيث أن غاز أول أكسيد الكربون غاز قابل للإحتراق ، فإن ذلك يعنى أن كمية الكربون الموجودة أصلا فى الوقود لم يتم إحتراقها إحتراقا كاملا أى لم تعطى كل الحرارة المفروض أن تؤخذ منها .

- إذا زادت كمية الأكسجين عن حاجة الوقود:

عندئذ يبقى الأكسجين الزائد الداخل مع الهواء دون تفاعل ونحصل على كمية الحرارة الموجودة بالكربون. ولكن الهواء الزائد يحصل على جزء من الحرارة الناتجة من التفاعل لكى يسخن مما ينتج عنه إتخفاض فى درجة حرارة اللهب ويترتب على ذلك إتخفاض كفاءة عملية الإحتراق.

- عموما يعرف الهواء الزائد (excess air) في عمليات الإحتراق ، بأنه هواء أكثر من المطلوب نظريا ليعطى التأثير الكامل لضمان عملية الإحتراق الكامل . كذلك يعرف الطلب على الهواء (air requirement) بأنه أقل كمية من الهواء تلزم للحرق الكامل للوقود .

عموما لإمكانية إتحاد العناصر القابلة للإحتراق في الوقود مع كل الأكسجين اللازم لها يجب توافر ما يلي:

- * درجة حرارة عالية بقدر كاف لإشعال جميع المكونات القابلة للإحتراق .
- * إضطرابات كافية لضمان إمكانية خلط جميع مكونات الوقود مع الأكسجين .
 - * زمن كاف لإعطاء الفرصة لإكتمال الإحتراق .

الهواء الزائد excess air

يوجد مستوى مثالى لكمية الهواء الزائد اللازم للتشغيل تبعا لطراز تصميم الفرن ونوع الوقود . لإتمام عملية الإحتراق الكاملة للوقود فإنه يتم حقن الغلاية بكمية الهواء الكافى ، لأن أى كمية أكبر من ذلك تزيد درجة الحرارة المطرودة إلى المدخنة ، الناتجة من إحتراق وقود أكثر لإعطاء ناتج لعملية الإحتراق .

يوضح جدول (5-4) الكميات الكيميائية الرياضية للهواء اللازمـة للإحتراق للألـواع المختلفة الشائعة من الوقود عند كميات محددة من الحرارة المنطلقة بوحدات (BTU) ، (kg/kJ) ، (kg/k cal)

ويوضح جدول (6-3) المستويات المثالية للهواء الزائد التى تحقق أقصى كفاءة تشغيل نحصل على أقصى كمية حرارة ممكنة وأعلى درجة حرارة لهب إذا أستخدمنا كمية الأكسجين الكافية لاحتراق جميع جزيئات الوقود احتراقا كاملا ، وعندئذ تعرف كمية الهواء الكافية للحصول على احتراق كامل بإسم " كمية الهواء النظرية " وتعرف النسبة بين كمية الهواء المستخدمة فعلا إلى كمية الهواء النظرية بمعامل زيادة الهواء ويرمز له بالرمز λ

ويصنف وسط الاحتراق المكون من هواء ووقود تبعا لقيمة λ كما فى جدول رقم (α -4) كذلك يمكن حساب الهواء الزائد على أساس نسبة ثاتى أكسيد الكربون (α 0) أو على أساس نسبة الاكسجين المقاسة فى غاز العادم كالأتى :

$$\%$$
 (الهواء الزائد) = [{($\rm CO_2$)_{max} / $\rm CO_2$ } -1] × 100 or $\%$ (الهواء الزائد) = [$\rm O_2$ /(21- $\rm O_2$)] × 100

نحصل على _{max} (CO₂) من جدول (4-15)

ويوضح شكل (4-4)العلاقة بين الهواء الزائد (والناقص) و CO & CO2 في غازات العادم

	الهواء المطلوب		
	الهــورء المصنوب		
کجم/10000	کچم/10000	بايند/10000	نسوع السوقسسود
کیلو جول	کیلو کلوری	و.ح.ب	
(kg/10000 KJ)	(kg/10,000 Kcal)	(lb/10,000 Btu)	·
2.96	12.37	6.87	الثراثيت (بنسلةاتيا)
3.34	13.99	7.77	فحم بيتوميني (متوسط المواد الطيارة)
3.25	13.61	6.56	فحم تحت البيتوميني
3.23	13.54	7.52	ليجنيت (تكساس)
3.42	14.33	7.96	كوك درجات الحرارة المرتفعة
3.32	13.91	7.73	کـوك بترولـــ <i>ی</i>
3.07	12.87	7.15	أخشاب صلبسة
3.06	12.80	7.11	أخشاب لينـــة
2.83	11.86	6.59	باجاز (مصاصة القصب)
3.21	13.43	7.46	نفتا (60 درجة API)
3.19	13.36	7.42	كىروسىن (45 درجة API)
3.20	13.41	7.45	زيت الفاز gas oil (30 سجة API)
3.26	13.64	7.58	الوقود السائل fuel oil (15 درجة API)
3.10	12.96	7.20	غاز طبیعة (میثان)
3.11	13.03	7.24	برویــــان propane
3.12	13.07	7.26	بیوتـــان butane
2.50	10.48	5.85	غــار الأفران العالية
2.92	12.24	6.80	غــاز أفران الكوك
	با للوقود	القيمة الحرارية العلب	البياتات المدرجة في الجدول معطاة على أساس


و . ح . ب الوحدة الحرارية البريطةية

جدول (4-6) المستويات المثالية للهواء الزائد

الأكسجين المكافىء	نسبة الهواء الزائد	طريقة الإحتراق	نوع الوقود
(حجم О2	المثالي (بالوزن)		
	%		
1 - 2	5 - 10	6/10/2000	الغاز الطبيعي
			(Natural gas)
1 - 2	5 - 10		بروبين
			(Propane)
1 - 2	5 - 10	belluse	غاز فرن الكوك
			(Coke oven gas)
2 - 3	10 - 15	steam - atomized	زیت رقم 2 (Oil 2)
		بخار مذری	` ′
2 - 3	10 - 15	- steam atomized بخار مذری	زیت رقم 6 (Oil 6)
3 - 3.5	15 - 20	Pulverized مسحوق	فحم Coal
3.5 - 5	20 - 30	Stoker زود بالوقود	فحم Coal

جدول (7-4) أنواع وسط الاحتراق

الرعدف	معامل زيادة الهواء	نوع الوسط
	λ	
تكون كمية الأكسجين في هذا الوسط كافية	λ = ٩	متعسادل
للاهتراق الكامل دون أية زيادة أو نقصان .		
تكون كمية الأكسجين في هذا الوسط زائدة عن	λ > 1	مئكسد
الحاجة لاتمام الاحتراق -وتستخدم عادة للمساعدة		
على اتمام عملية الاحتراق .		
وينتج عن ذلك :		
١ - انخفاض درجة حرارة اللهب .		
٧- فقد جزء من الحرارة (استخدمت لتسخين		
الهواء الزائد عن الحاجة)		
تكون كمية الأكسجين في هذا الوسط، أقل عن	λ (١	مذنل
الحاجة لاتمام الاحتراق ، وينتج عن ذلك :		
١ - انخفاض درجة حرارة اللهب .		
٧ – فقد جزء من الحرارة .		



شكل (4-4) العلاقة بين الهواء الزائد و CO & CO2 في

أحتراق الوقود السائل (Combustion of oil)

يتم احتراق الوقود السائل تبعا للخطوات الأثية:

1- بعملية التذرية ، يفتت الوقود السائل إلى جزيئات دائرية صغيرة متعددة تشكل على هيئة بخار .

2- الحرارة الشديدة في منطقة الأحتراق ، تسخن البخار إلى نقطة الأشعال ignition) عندئذ يخلط بالأكسجين لمساعدة الأحتراق .

3- البخار والكربون المتبقى يستمر في الأحتراق مؤديا إلى تقليل حجم الجزيئات والتي تتحرك بعيدا عن الولاعة.

4- يجب أن يحترق جميع الوقود في منطقة الأحتراق للتأكد من نظافة العادم وعدم مروره إلى الغلاية .

يوضح شكل (5-4) هذه الخطوات

ولكى يكون الأحتراق كاملا يجب مراعاة الأتى:

أ - تبخر الوقود السائل وتفتيته وتحوله إلى جزيئات صغيرة جدا تشكل على هيئة رذاذ لسهولة خلطه بالهواء .

ب - رفع درجة حرارة جزيئات الوقود إلى درجة حرارة اشتعاله الذاتى أو أعلى منها عموما توزع الحرارة الناتجة عن أحتراق الوقود كالآتى:

- جزء يستخدم لتوليد البخار من مياه الغلاية .

- باقى الحرارة تفقد في الأجزاء المختلفة المكونة للغلاية .


وفيما يلى تصنيف الحرارة المفقودة في أجزاء الغلاية :

1 - جزء من الحرارة يفقد في غازات العادم والذي يتراوح بين 8 إلى % 40 ويمكن الحصول عليه من جدول (8-4)

 CO_2 وعند أحتراق الوقود السائل إحتراقا كاملا فإن نسبة وجود غاز ثاتى أكسيد الكربون CO_2 (بالوزن) في غازات العادم تكون حوالى 19.2%

 $^{-}$ جنرء من الحرارة يفقد نتيجة عدم أتمام عملية الأحتراق وتواجد غاز أول أكسيد الكربون CO الذى لم يحترق ويتحول إلى $^{-}$ في غازات العادم .

وتتراوح نسبة هذا الفقد بين % 1 إلى % 4



3- جزء من الحرارة يفقد نتيجة عدم أتمام عملية أحتراق الكربون الموجود في الوقود .
 عندئذ يلاحظ وجود الكربون في نواتج الأحتراق في غازات العادم .

وتتراوح نسبة هذا الفقد بين % 1 إلى % 4 عند أستخدام الفحم مثلا .

4- جزء من الحرارة يفقد نتيجة خاصية الأشعاع الحرارى من جسم الغلاية إلى الهواء المحيط، والذي يعتمد على كفاءة العزل الحراري للغلاية.

ويكون الفقد كالأثى:

- يتراوح بين % 1 إلى % 2 للعزل الحرارى الجيد .
 - حوالي % 10 للأسطح غير المعزولة .
- 5 جزء من الحرارة يفقد نتيجة استخدام الحرارة لتبخير المياه الناتجة من أحتراق الأيدروجين (H_2) الموجود في الوقود . وتتراوح نسبة هذا الفقد بين 4 الى 4 الى 4 ويمكن الحصول على نسبة الفقد بمعرفة درجة حرارة غازات العادم ويأستخدام جدول (4-4)
- 6- جزء من الحرارة يفقد عند أستخدامه في تبخير المياه أو الرطوبة الموجودة في الوقود . ونسبة هذا الفقد حوالي % 0.15
- 7- جزء من الحرارة يفقد عند أستخدامه في تبخير المياه الموجودة في الهواء المستخدم في عملية الأحتراق. ونسبة هذا الفقد حوالي % 0.3

ويوضح جدول (10-4) ملخص لأتواع وأسباب الفقد الحرارى في الفلايات

جدول (8-4) نسبة الفقد الحراري في غازات العادم للوقود السائل

نسبة ثانى أكسيد الكربون	(F ⁰) (ارة غازات العادم	درجة حر
CO ₂ %	400	600	800
3	38.8	58.1	77.5
6	18.9	28.4	37.8
9	12.9	19.4	25.9
12	9.8	14.7	19.6

جدول (9-4) نسبة الفقد الحرارى في تبخر المياه الناتجة من أحتراق الأيدروجين (H₂)

(\mathbf{F}^0) درجة حرارة غازات العادم	400	600	800
نسبة الفقد في تبخر المياه الناتجة	6.5	6.9	7.4
$ m H_2$ من أحتراق			

		ale and a second			
		-			- وچود غُوائب بالرقود
	المواسي	· ·			[Krist
	- وجسود رواسم، على سطسح				- عدم الوصول إلى درجة حوارة
ريده مرج هراره غازات العلام	في الفلاية وملحقتها				- انظفاض درجة هرارة غرفة الاهتراق
	مر عدادة عداية التقال الديارة				- عدم الخلط الجيد بين الوقود والهواء
		ORGANIZATES CO			- صفر غرف الاحتراق
	- وجود و0 في غازات العادم		نقله أو تغزينه .		- السعب غير الكافي لمرواح الهواء
هاجة الاهتراق	العندم	مياه في الوقود الصلب	المطر أو رطوبة الجو أثناء		- نقص كمية الهواء
– زيادة كمية الهواء عن	- نقص نسب وCO فی غازات	- وجود بخار أو قطرات	- تعرض الوقود الصلب إلى - عدم الاحتراق الكامل	- عدم الاهتراق الكامل	– الاشتعال غير نظيف
النسوع	العسبيه	ن درع	ţ	النسوع	الله الله الله الله الله الله الله الله
الفقد في خ	الفقد في خازات العلام	اللقد نشجة شخر المياه أو	الفقد نترجة تبخر المياه أو الرطوية الموجودة في الوقود	1	الفقد نتبجة عدم الاحتراق الكامل
		A	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	HATCH STREET,	

جدول (4-10) ملقص لأسيلها الفقد الحرارى في الفلايات

القيم الحرارية العليا والدنيا Higher and lower heating values يعتمد تحديد سعر الوقود على القيم الحرارية لأسواع الوقود المختلفة. وتعرف القيمة الحرارية (heating of combustion) { أو حرارة الإحتراق heating of combustion } بعدد وحدات الطاقة في كل وحدة من وحدات قياس الكتلة أو الحجم ، ويوجد نوعين من القيمة الحرارية هما :

- القيمة الحرارية العليا ، (والتى يطلق عليها أيضا القيمة الحرارية الإجمالية gross لعدارية العمالية المعلق المعلق

- القيمة الحرارية الدنيا ، (والتى يطلق عليها أيضا القيمة الحرارية النهائية net) heating value) وهى تساوى القيمة الحرارية العليا مطروحا منها كمية الحرارة الكامنة لتبخر المياه المشتمل عليها نواتج عملية الإحتراق .

فى ألمانيا ، تستخدم القيمة الحرارية الدنيا لحسابات كفاءة الإحتراق الداخلى للآلات . وفى الولايات المتحدة الأمريكية عرفت القيمة الحرارية العليا فى المواصفات القياسية العالمية ASME Power Test Codes

عموما تستخدم القيمة الحرارية الدنيا للوقود لأن أغلب عمليات الإحتراق لا ينتج عنها إعادة تكثف بخار المياه ، بالإضافة إلى أنها تمثل مقياسا أكثر دقه لكمية الطاقة المستفادة من الوقود .

ويوضح جدول (11-4) النسبة بين القيمة الحرارية الدنيا والقيمة الحرارية العليا للغاز الطبيعي ، الوقود السائل والفحم.

يوضح جدول (12-4) القيم الحرارية العليا والدنيا لأنواع الوقود المختلفة . بينما يوضح جدول (13-4) العلاقة الرياضية بين القيمة الحرارية العليا والقيمة الحرارية الدنيا للوقود .

جدول (11-4) النسبة بين القيمة الحرارية العليا لبعض أتواع الوقود

القيمة الحرارية الدنيا القيمة الحرارية العليا	نـوع الـوقــود
0.90	الغاز الطبيعي (natural gas)
0.94	الوقود السائل (fuel oil)
0.98	الفحم (coal)

جدول (12-4) القيم الحرارية العليا والدنيا لأنواع الوقود المختلفة

			نواع الوقول المح	a dead dw	انعلم انحراری،
	الرمز الكيميالي	ارية العليا	القيمة الحر	ية الدنيا	القيمة الحرار
Fuel	Chemical	High	heat	Low	heat
نــوع الـعةـــعه	symbol	value	, Btu	valu	e, Btu
		Per Ib	Per cu ft*	Per Ib	Per cu ft*
Carbon to CO ₂	С	14096	0200000		********
Carbon to CO	C	3960			
CO to CO ₂	co	4346	316	8404555	*******
Sulphur to SO ₂	s	3984	0000000	*******	*******
Hydrogen	H ₂	61031	319.4	51593	270
Methane	СН₄	23890	994.7	21518	896
Ethane	C₂H ₆	22329	1742.6	20 431	1594.5
Propane	C₃H ₈	21670	2480.1	19944	2282.6
Butane	C ₄ H ₁₀	21316	3215.6	19679	2968.7
Pentane	C₅H₁₂	21095	3950.2	19513	3654
Hexane (liquid)	C₅H ₁₄	20675	*********	19130	********
Octane (liquid)	C ₈ H ₁₈	20529	********	19029	
<i>n-</i> Decane (liquid)	C ₁₀ H ₂₂	20371		19175	*******
Ethylene	C₂H₄	21646	1576.1	20 276	1477.4
Propene (propylene)	C₃H₅	21053	2299.4	19683	2151.3
Acetylene (ethyne)	C₂H₂	21477	1451.4	20734	1402
Benzene	C ₈ H ₈	18188	3687.5	17446	3539.3
Toluene (methyl benzene)	C ₇ H ₈	18441	4410.1	17601	4212.6
Methanol (methyl alcohol,liquid)	СН4О	9758	*******	7658	
Ethanol (ethyl alcohol, liquid)	C₂H ₈ O	12770	*******	9620	
Naphthalene (solid)	C ₁₀ H ₈	17310	********	13110	*******

Measured as a gas at 68 F and 14.70 $P_{\rm cla}$. Multiply by 1.0154 for 60 F and 14.70 $P_{\rm cla}$

جدول (13-4) العلاقة بين القيمة الحرارة العليا والقيمة الحرارية الدنيا للوقود

باستخدام وحدات كيلو كلر	باستخدام وحدات كيلو جول
$\mathbf{Q_H} = \mathbf{Q_L} + 578 \; \mathbf{W}$	$Q_{\rm H} = Q_{\rm L} + 2418 {\rm W}$
بوحدات كيلو كلر $ig/$ كجم $old Q_{ m H}$	Q _H بوحدات كيلو جول / كجم
بوحدات كيلو كلر $/$ كجم \mathbf{Q}_{L}	بوحدات كيلو جول $/$ كجم \mathbf{Q}_{L}
W بوحدات كجم / كجم	W بوحدات كجم / كجم
578 الحرارة الكامنة لتبخير المياه	2418 الحرارة الكامنة لتبخير المياه
بوحدات كيلوكلر / كجم مياه	بوحدات كيلوجول / كجم مياه

دیث :

Q_H = القيمة الحرارية العليا للوقود

القيمة الحرارية الدنيا للوقود Q_L

W = كتلة المياه المتكونة لوحدة الكتلة من الوقود المحترق

(Flue gas losses) حساب مفقودات العادم

يتم حساب مفقودات العادم تبعا لنوع الوقود المستخدم ، بدلالة المتغيرات الآتية :

. (Flue gas temperature) T_{fg} العادم غاز العادم -1

2- المحتوى من الأكسجين بالحجم ، على أساس التحليل الجاف Dry flue (*Dry products by volume)

3- درجة حرارة الوسط المحيط T.

4- نوع الوقود المحترق .

يتم معرفة مفقودات العادم ومحتوى ثاتى أكسيد الكربون في غاز العادم بإستخدام المنحنيات بالأشكال الآتية :

- * شكل (6-4) يستخدم لأنواع الوقود السائل المتوسط والخفيف .
 - * شكل (7-4) يستخدم للوقود السائل الثقيل (المازوت) -
 - * شكل (8-4) يستخدم للغاز الطبيعى .

هذه المنحنيات محسوبة على أساس القيمة الحرارية السعرية الإجمالية ودرجة الحرارة المحيطة $^{\circ}$ 20 $^{\circ}$. لذا يجب تصحيح درجة حرارة غاز العادم إذا تغيرت درجة الحرارة المحيطة تبعا للمعادلة الآتية :

$$T_{fg} = T_{fg}^{\prime} - \left[T_a - 20\right]$$

ديث :

T. عند درجة العرارة غاز العادم عند درجة العرارة المحيطة عند ترجة العرارة المحيطة

 $^{\circ}$ C درجة حرارة غاز العادم عند درجة الحرارة المحيطة $T_{\rm rg}$


مثال:

احسب مفقودات العادم ومحتوى ثاتى أكسيد الكربون بغاز العادم وكفاءة الأحتراق التقريبية إذا توافرت البياتات الآتية :


نوع وقود الأحتراق : المازوت (وقود سائل ثقيل)

درجة حرارة غاز العادم: 285 ℃

(ادارة طلب الطاقة - ١)




شكل (6-4) انواع الوقود السائل المتوسط والخفيف مفقودات غاز العادم وكمية الهواء الزائد المحسوبة على اساس القيمة الحرارية السعرية الاجمائية ودرجة حرارة 20 درجة مئوية للجو المحيط



شكل (7-4) الوقود السائل التقيل (المازوت) مفقودات غاز العادم وكمية الهواء الزائد المحسوبة على اساس القيمة الحرارية السعرية الاجمالية ودرجة حرارة 20 درجة منوية للجو المحيط

(ادارة طلب الطاقة - ١)



شكل (8-4) الغاز الطبيعى مفقودات غاز العادم وكمية الهواء الزائد المحسوبة على اساس القيمة الحرارية السعرية الاجمالية ودرجة حرارة 20 درجة منوية للجو المحيط

 ^{0}C : درجة حرارة الوسط المحيط

المحتوى من الأكسجين: % 4 بالحجم على أساس التحليل الجاف

مجموع الفقد بالأشعاع وبالكسح: % 6

الحل

يتم أولا تصحيح درجة حرارة غاز العادم (Tfg) من المعادلة

$$T_{fg} = T'_{fg} - [T_a - 20]$$

$$T'_{fg} = 285 C^0$$

$$T_a = 30 C^0$$

$$T_{fg} = 285 - [30 - 20] = 275 C^0$$

حيث أن الوقود المستخدم هو المازوت فاتنا تستخدم شكل (7-4) للحصول على مفقودات العادم ومحتوى ثانى أكسيد الكريون بغاز العادم .

شكل (9-4) صورة من شكل (7-4) نستخدم لحل هذا المثال كالآتى :

1- عند نسبة أكسجين % 4 على المحور الرأسى نتحرك حتى تلاقى خط منحنى الأكسجين ثم نتحرك رأسيا إلى أسفل لنحصل على نسبة الهواء الزائد .

نسبة الهواء الزائد = % 22

2 عند نسبة الهواء الزائد 2 20 نتحرك رأسيا إلى أعلى حتى تلاقى خط منحنى درجة حرارة غاز العادم 275 ثم نتحرك أفقيا للحصول على :

النسبة المئوية للفقد مع غاز العادم = % 17


3- للحصول على محتوى ثانى أكسيد الكربون بغاز العادم ، فاننا عند نسبة الهواء الزائد % 22 نتحرك رأسيا إلى أعلى حتى تلاقى خط منحنى ثانى أكسيد الكربون ثم نتحرك أفقيا للحصول على :

محتوى ثاتى أكسيد الكربون بغاز العادم = % 13

4- كفاءة الأحتراق الكلية = الحرارة المتاحة الكلية - الفقد في غاز العادم

83 % = 17 - 100 =

(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل (9-4) مثّال ثحساب المفقودات عند استخدام الوقود السائل الثقيل (المازوت)

حساب كفاءة الأحتراق(combustion efficiency) للغلاية أو الفرن يجب توافر بياتات أساسية قبل إجراء حسابات كفاءة الأحتراق والتى تعتمد على نوع الوقود المستخدم.

يوضح جدول (4-14) هذه البياثات .

بعض هذه البياتات تكون متوافرة من جداول أو منحنيات وبعضها نحصل عليها بالقياسات أو من مورد الوقود .

فمثلا يوضح جدول (15-4) القيم النموذجية لمحتوى الهيدروجين والمياه نبعض أنواع الوقود بالأضافة إلى القيمة القصوى النظرية لثانى أكسيد الكربون الموجود في غاز العادم وتكون المعادلة العامة لكفاءة الأحتراق

%E = 100-
$$\Sigma$$
 Losses
%E = 100- $\left[L_{FA} + L_{SA} + L'_{FA} + L'_{SA} + L_{DG} + L_{H_{2O}} + L_{CO} \right]$

يعرف جدول (16-4) جميع أنواع المفقودات والمعادلات المستخدمة لحسابها حيث:

الفقد الناتج من المكونات القابلة للأحتراق في الرماد المتطاير \mathbb{L}_{AF}

الفقد في صورة مكونات قابلة للأحتراق في خبث الرماد \mathbb{L}_{SA}

L'AF = الفقد في صورة حرارة محسوسة مع الرماد المتطاير

L'SA = الفقد في صورة حرارة محسوسة في حبث الرماد

الفقد في غاز العادم الجاف L_{DG}

الطوية في غاز العادم \mathbb{L}_{H_2O}

الفقد الناتج من أول أكسيد الكربون غير المحترق \mathbb{L}_{co}

		8- درجة هرارة شروج خبث الرماد	درچة ملوية	GARCIA GENERAL PRIMA PRI			
		لمي خبث الرماد					
	######################################	7- المكونات القابلة للاحتراق	٪ بالوزن	900WW.000		en e	
	očkopin, ozračana	فى الرماد المتطاير					
		6- المكونات القابلة للاحتراق	٪ بالوزن			SECOLO COLO	
3 المياه في الوقود	٪ ہالوزن	(Fly ash)	ASS Debt ASSESS	يؤني		12- المحتوى من الكسجين	بالعجد إجائي
2- الهيدروجين في الوقود	٪ بالوزن	5- نصبة الرصاد المتطايس	٪ بالوزن	التمهيدي preheating)	درجة مثوية	11- درجة حرارة الهسط المحيط	-رچة ملويه
 القيمة الحرارية الإجمالية 	کیلو کلر / کچم	4- الرماد في الوقود	٪ بالوزن (عد الاحتراق) 9- درجة حرارة التسخين	9- درجة هرارة التسفين		10- برجة هرارة الفاز	يرجة منوية
الخاصية	الوطة	الفاصية	الوحدة	الخاصية	الوهدة	الخاصية	الوحدة
خصائص عامة للوقود	ئة للوقود	خصائص الوقود الصلب	(solid fuel)	خصائص الوقود السائل	(oil fuel)	خصائص غاز العادم	(fuel gas)
جدول (4-14) البيانات الأساسية اللزمة عند حساب كفاءة الاحتراق	لازمة عند حساب كفاءة الاه	مثراق	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				

	***************************************	CONTRACTOR OF THE OWNER, THE OWNE		
الصد الأقصى النظرى	النسبة المنوية	النسبة المنوية	النسبة بين القيمة	
لثانى أكسيد الكريون	الوزنية للمياه	الوزنية	السعرية النهائية	نسوع السوقسود
في غاز العادم الجاف	(٪ بالوزن)	للهيدروجين	والقيمة السعرية	
"(CO ₂) _{max} (٪ بالحجم)		(٪ ہالوزن)	الاجمالية	
11.7	-	25	0.90	المبثان
17.7	-	18.2	0.92	البرويسسان
14	-	17.2	0.92	البيوتـــان
-	-	16.3	0.93	الهيكسساني
14.9	-	14.4	0.93	المجازولين (البنزين)
15.1		13.6	0.93	الكيروسين
15.5	-	12.8	0.94	وقود الديزل
-	-	12.4	0.94	الوقود السائل الخقيف
15.9	-	11.8	0.94	ويقود الأقران (الممازوت)
-	-	6.2	0.97	قطسران الفحسم
20	1	3 -	0.98	قحم الانثراثيت
-	1	4.4	0.97	القحم شبه البيتوميتي
18.5	7	5.5	0.96	القصم البيتوميني
19.2	15	5.7	0.94	قحم الليجنيت
_	20	6.4	0.91	فحم الخث (البيت)
19.9	15	6.8	0.9	الخشب
20.7	2	1.1	0.99	قمم الكوك

بفرض حدوث احتراق ستويكيومترى عند نسبة هواء زاند مساوية للصفر

4– الفقد في صورة هرارة محسوسة في خيث الربداد (۱۵۸)	$\mathbb{L}_{sA}^{} = \frac{\mathbb{A}_{nel} \cdot \mathbb{F}_{sA} \cdot (\mathbb{T}_{sA} - \mathbb{T}_{A}) (0.21) (100)}{(1 - \mathbb{C}_{sA}) \cdot \mathbb{CV}_{C}}$	T _{SA} = درجة حرارة فيث الرساد عند المخرج (م°)
3 – الفقد في صورة هرارة محسوسة مع الرماد المتطاير (م-۱)	$(^{0}_{ m p})$ ادرجة حرارة غاز العادم $= T_{ m FG}$ $\sum_{{ m FA}} = \frac{{ m A}_{ m fred} \cdot { m F}_{ m FA} \cdot \left(T_{ m FG} - T_{ m A} \right) \left(0.21 \right) \left(100 \right)}{\left(1 - { m C}_{ m FA} \right) \cdot { m CV}_{ m C}}$ الحرارة النوعية المترسطة ال	درجة حرارة غاز العلام (م 0) = T_{FG} = درجة حرارة الوسط المحوط (م 0) = T_{A} = الحرارة النوعية المتوسطة للرساد المتطابي (كيلوكلر 0) = 0
 رح الفقد في صورة مكونات قابلة للاحتراق في خبث الرماد (Leal) 	$L_{sA} = \frac{A_{nei} \cdot F_{sA} \cdot C_{sA} (8083) (100)}{(1 - C_{sA}) \cdot CV_{c}}$	النسبة الوزنية لغيث الرصاد الكلى – F_{SA} النسبة الوزنية للحكونات القابلة الاحتراق في الرصاد المتطابي C_{SA} المرصاد المتطابع C_{SA}
1 - الفقد من المكونات القابلة للاحتراق فى الرماد المتطاير (LFA)	$L_{FA} = \frac{A_{\text{fiel}} \cdot F_{FA} \cdot C_{FA} (8083) (100)}{(1 - C_{FA}) \cdot CV_{G}}$	النسبة الوزنية للرماد في الوقود (بحالة الحريق) $F_{\rm Ruol}$ النسبة الوزنية للرماد المتطاير إلى الرماد الكلي $F_{\rm FA}$ $F_{\rm FA}$ = النسبة الوزنية للمكهنات القابلة للحمراق في الرماد المتطابي $G_{\rm FA}$ = النمو السعوية الإجمالية (كيلوكنر/كجم) للوقود في حالة الحريق
(ێ) اللقيد	المعادلة	تعريف الرموز المستخدمة
	* 3-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13	

جدول (4-16) جميع أنواع للمفتودات والمعادلات المستخدمة لحسابها

7- المفقد الناتـج مـن أولم أكسيد الكربون غير المحترق(Lco)	$L_{CO} = \frac{B(CO) \cdot [1 - (L_{YA} + L_{SA})/100]}{(CO) + (CO_2)}$	(CO)= النسبة المنوية الحجمية لأول أكسيد الكربون في غاز العائم الجاف B = ثابت خلص بحرارة الثقاعل الذي تنتج عن احتراق CO إلى CO ₂ وتحصل عليها من جدول (4-17)
6 – فقد الرطوية في غاز العادم	$\mathbb{L}_{H_2O} = rac{ig[\left(H_2O ight)_{ m Fuel} + 9H_{ m Fuel} ig] \cdot ig[588 - T_{ m a} + 0.5 T_{ m FG} ig]}{CV_{ m G}^t}$ في حالتي الوقود الصلب والفازي تكون أن $\mathcal{C}_{ m G} = CV_{ m G}^t$ أما في حالة المازرت المسافن فإن $\mathcal{C}_{ m G} = \mathcal{C}_{ m G} + ig[T_{ m Fuel} - T_{ m A} ig] (0.47)$	$(H_2O)_{Free}$ النسبة الملوية الوزنية للمياه فى الوقود (فى حالة الحرق) H_{Free} النسبة الملوية الوزنية للهيدووجين فى الوقود من جدول (F_{Free} = درجة حرارة النسفين النميدى للوقود السائل (G^0) = الحرارة النوعية المتوسطة للوقود السائل (كيلو كلر / كجم G^0 = الحرارة الكامئة للنيفر للمياه (G^0 عند الضغط الجوى (G^0 = الحرارة الكامئة للنيفر للمياه (G^0 عند الضغط الجوى (كيلو كلر / كجم)
5 – المقد في غاز العادم الجاف	$\begin{split} \mathbf{L}_{DG} &= \frac{\mathbf{K} (\mathbf{T}_{FG} - \mathbf{T}_{A}) \cdot \left\{ 1 - (\mathbf{L}_{FA} + \mathbf{L}_{SA}) / 100 \right\}}{(\mathbf{CQ}_{2})} \\ &(\mathbf{CQ}_{2}) = \left[1 - \frac{\mathbf{Q}_{2}}{21} \right] \cdot (\mathbf{CQ}_{2})_{max} \\ &\mathbf{K} = \frac{69.7 \ \mathbf{C}_{Pad} \ (\mathbf{CV}_{N})^{2}}{(\mathbf{CV}_{G})^{3}} \end{split}$	رسية المسوية المفوية المجمعية للكسجين في غاق المصوف الجاف و و النسبة المفوية المجمعية للكسجين في غاق المصوف الجاف و و و النسبة المفوية النظرية اثانى أكسيد الكربون في غاق المصوف الجاف الحوي و و و النسبة الوزنية للكربون في الوقود و النسبة الوزنية للكربون في الوقود في حالة الاحتراق و الآل المحال الحياد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
(لفقد (٪)	المعادلة	تعريف الرموز المستخدمة
اساس امن الشارة		

تابع جديل (4-16)

جدول (4-17) قيم الثابت K (المستخدم لحساب الفقد في غاز العادم الجاف) والثابت B (الخاص بالفقد في صورة أول أكسيد الكربون CO)

		(K)	الثابت			
الثابت	فاذ القيمة السعرية)	القيمة السعرية	في حالة اتخاذ	وقسود	نسوع ال
В	Cross cv	الاجمالية	Net cv	النهائية		
70	0.69		0.3	70	(coke)	قمسم الكسوك
65	0.67		0.0	68		فعسم الانثراثيت
					(anthracite)	
63	0.60		0.0	53		الفحم البيتوميني
					(bituminous	coal)
62	0.58		0.0	30		قطران القمسم
					(coal tar)	
48	0.53		0.9	56	بائل	الوقود البترولى الس
					(liquid petro	leum fuels)
32	0.34		0.3	38		الغاز الطبيعي
					(natural gas)	

-441-

يوضح شكل (10-4) العلاقة بين النسبة المئوية للهواء الزائد ومكونات غاز العادم من الأكسجين O_2 وثاتى أكسيد الكربون O_2 للوقود السائل والغازى والصلب .

ويوضح شكل (11-4) العلاقة بين التغير في كفاءة الأحتراق وتغير درجة حرارة غاز العادم عند قيم مختلفة للهواء الزائد .

ويبين شكل (12-4) العلاقة بين التحسن الحادث في كفاءة الأحتراق نتيجة التسخين التمهيدي (preheating) لهواء الأحتراق بأستخدام غاز العادم .

جداول كفاءة الاحتراق (Combustion Efficiency Tables) جداول كفاءة الاحتراق

تستخدم جداول كفاءة الاحتراق تبعا لنوع الوقود بدلالة العوامل الآتية :

- نسبة الهواء الزائد (excess air)

O₂ - ئسية -

- نسنة - CO

- درجة حرارة غاز العادم (Flue gas temperature)

- درجة حرارة هواء الاحتراق (combustion air temperature)

(أو درجة حرارة الهواء المحيط)

ونحصل منها على كفاءة الاحتراق مباشرة

يوضح جدول (18-4) خصائص بعض أتواع الوقود

يوضح جدول (19-4) كفاءة احتراق الغاز الطبيعي

ويوضح جدول (20-4)كفاءة احتراق زيت الوقود رقم 2

ويوضح جدول(21-4) كفاءة احتراق زيت الوقود رقم 6

ويوضح جدول (22-4) كفاءة احتراق الفحم


جداول مفقودات العادم (Exit gas Heat losses tables) جداول

يوضح جدول (23-4) مفقودات العادم عند استخدام الغاز الطبيعى


ويوضح جدول (24-4) مفقودات العادم لزيت الوقود رقم 2

ويوضح جدول (25-4) مفقودات العادم لزيت الوقود رقم 6


ويوضح جدول (4-26) مفقودات العادم للقحم



شكل (10-4) العلاقة بين نسبة الهواء الزائد ومكونات غاز العادم



شكل (11-4) العلاقة بين التغير في كفاءة الاحتراق وتغير درجة حرارة غاز العادم عند قيم مختلفة للهواء الزائد (ادارة طلب الطاقة ١٠)



شكل (12-4) العلاقة بين التحسن الحادث في كفاءة الاحتراق نتيجة التسخين التمهيدي لهواء الاحتراق باستخدام غاز العادم

القدم البيئة ميث	14030 Btu/lb	80.1	জ	8.5
	137000 Btu/gal			
الكيروسين	19942 Btu/lb	86.5	လ ()	5. 2.
	153120 Btu/gal			
زيت رقع 6	18126 Btu/lb	88.5	ဖွဲ့	6,7
	137080 Btu/gal)J		
زيت رقع 2	18993 Btu/lb	87.3	N S	35,7
الغاز الطبيعي	21830 Btu/lb	69.4	22.5	14.7
	Higher heating value	Carbon %	Hydrogen %	Ultimate CO ₂
نوع الوقود	القيمة الحرارية العليا	نسبة الكربون	نسبة الهيدروجين	أقصى قيمة نثاثى أكسيد الكربون
نوع الوقود	القيمة الحرارية العليا	نسبة الكربون	نسبة الهيدروجير	

جدول (4-18) خصائص بعض أنواع الوقود

,	-						0000000	-	on/Un	orlogic	-			-			otomic .			-	and the last	-		****	THE OWNER		BOOKS	terrores:			-	-	-
224.30	200.20	179.50	161.50	145.80	132.00	119.70	108.70	98.70	89.80	81.60	74.20	67.30	61.10	55.30	49.90	44.90	40.30	35.90	31.90	28.10	24.50	21.10	18.00	15.00	12.10	9.50	6.90	4.50	2.20	0.00	AIR	EXCESS	الهواء الزائد
15.00	14.50	14.00	13.50	13.00	12.50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00		ွ	%
3.40	3.7	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.30	5.60	5.90	6.20	6.50	6.70	7.00	7.30	7.60	7.90	8.20	8.40	8.70	9.00	9.30	9.60	9.80	10.10	10.40	10.70	11.00	11.20	11.50	11.80		င္တ	%
79.6	80.3	82	81.5	82	82.4	82.7	83.2	83.4	83.6	83.9	. <u>.</u> 2	84.3	84.5 5	84.7	84.8 8.8	85	85.	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86	86.1	86.1	86.2	86.3	86.3	170		
79	79.8	80.4	<u>ლ</u>	81.5	81.9	82.3	82.7	83	83.3	83.5	83.8	\$	2 2 24	Ã.4.	£.5	£4.7	£	85	85. <u>-</u> 2	85.2 2	85.A	85.5	85.6	85.7	85.7	85.8 8.	85.9	86	86. 1	86.1	180		TTOCKIOLOGICO RODUCTOR
78.4	79.2	79.9	80.5	83	81.5	81.9	82.3	82.6	82.9	83.2	83.4	83.7	83.9	84.4	8 .2	84. 4	84.6	84.7	84.9	င္မ	85.1	85.2	85.3	85.A	85.5 5	85.6	85.7	85.8	85.9	85.9	190	7	
77.8	78.6	79.4	80	80.6	81	81.5	81.9	82.2	82.5	82.8	83. ₁₃	83.3 3	83.6	83.8 8	28	84.1	84.3	84.4	84.6	84.7	84.8	85	85.1	85.2 2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.6	85.7	200	UE GAS T	كفاءة الأحتراق
77.2	78.1	78.8	79.5	80.1	80.6	81.1	81.5	81.8	82.2	82.5	82.8	ස	83.2	83.5	83.7	83.8 8	2	84.2 2	84.3	29 13	84.6	84.7	8 8 8	85 65	85.1 1	85.2 2	85.2	85.3	85.4 4.	85.5	210	TEMPERAT	K
76.6	77.5	78.3	79	79.6	80.2	80.6	81.1	81.5	81.8	82.1	82.4	82.7	82.9	83.1	83.4	83.5	83.7	83.9	84.1	84.2 2	84.3	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	8 5	85.1	85.2	85.3	220	URE LESS	COMB
76	76.9	77.8	78.5	79.1	79.7	80.2	80.7	81.1	81.4	81.8	82.1	82.3	82.6	82.8	83.1	83.3	83.4	83.6	83.83 83.83	83.9	84. ₁	% .2	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85	85.1	230		COMBUSTION
75.3	76.4	77.2	78	78.7	79.3	79.8	80.3	80.7	81.1	81.4	81.7	82	82.3	82.5	82.8	ឌ	83.2 2	83.3	83.5	83.7	83.8	22	84.1	84.2	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8 8	84.9	240	COMBUSTION AIR	ı
74.7	75.8	76.7	77.5	78.2	78.8	79.4	79.9	80.3	80.7	81.1	81.4	81.7	82	82.2	82.5	82.7	82.9	ස .1	83.3	83.4	83.6	83.7	83.9	2	& .1	84.2 2	84.4	8 4.5	84.6	84.7	250	TEMPERATURE	EFFICIENCY
74.1	75.2	76.2	77	77.7	78.4	78.9	79.4	79.9	80.3	80.7	82	81.4	81.6	81.9	82.2	82.4	82.6	82.8	జ	83.2	83.3	83.5	83.6	83.8	83.9	2	22	84.2 2.	84.4	84.5	260	•	
73.5	74.7	75.7	76.5	77.3	77.9	78.5	79	79.5	79.9	30.3	80.7	83	81.3	81.6	81.9	82.1	82.3	82.5	82.7	82.9	83.1	83.2	83.4	83.5	83.7	83.8	83.9	2	84. <u>1</u>	84.2	270	DEG F	
72.9	74.1	75.1	76	76.8	77.5	78.1	78.6	79.1	79.6	89	80.3	80.7	~ <u>}</u>	81.3	81.6	8 2. 8	82	82.2	82.4	82.6	82.8	83	83. ₋₂	83.3	83.4	83.6	83.7	83.8	83.9	82	280		
72.3	73.5	74.6	75.5	76.3	77	77.7	78.2	78.7	79.2	79.6	80	80.4	80.7	쯨	81.3	81.5	81.7	82	82.2	82.4	82.6	82.7	82.9	83.3	83.2	83.3	83.5	83.6	83.7	83.8	290		
71.7	72.9	74	75	75.8	76.6	77.2	77.8	78.3	78.8	79.3	79.7	80	80.4	80.7	80.9	81.2	81.5	81.7	81.9	82.1	82.3	82.5	82.6	82.8	జ	83.4	83.2	83.4	83.5	83.6	300		

NATURAL GAS

جدول (4-19) كفاءة الاحتراق للفاز الطبيعي

٢	and the same of	leviorez:	-		-	-	-	1 124201	r-erocau	-		-	-			MICHE	-		Western State of the State of t		*****	-		~	-	ioan e c		-	(Market)			_		-		
224.30	22.002	30.50	00.101	200	145 80	132.00	119.70	108.70	98.70	89.80	81.60	74.20	67.30	61.10	55.30	49.90	44.90	40.30	35.90	31.90	28.10	24.50	21.10	18.00	15.00	12.10	9.50	6.90	4.50	2.20	0.00		AIR	EXCESS		
15.00	14.50	14.00	13.50	3 6	3 20	20 20	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00		C ₂) s		
3.40	3.7	3.90	4.20		7 0	200	بر 10	5.30	5.60	5.90	6.20	6.50	6.70	7.00	7.30	7.60	7.90	8.20	8.40	8.70	9.00	9.30	9.60	9.80	10.10	10.40	10.70	11.00	11.20	11.50	11.80		CO) 		
71	72.4	73.5	74.5	4.07	76.	76.6	75 20	77.4	78	78.4	78.9	79.3	79.7	8	80,4	80.6	80.9	81.2	81.4	81.6	81.8 .8	8	82.2	82.4	82.6	82.7	82.9	8	83.1	83.3	83.4	310	and the same			
70.4	71.8	73	74	74.9	1 0	4 4	76.4	7	77.6	78.1	78.5	79	79.3	79.7	8	80. 3	80.6 6	80.9	81.3	81.4	œ1.6	81.8	8 2	82.2	82.3	82.5	82 <u>.</u> 6	82.8	82.9	83.1	83.2	320				
8.69	71.2	72.4	73.5	14.4	75.2	1 2	75.0	78 i	77.2	77.7	78.3	78.6	79	79.4	79.7	8	80.3	80.6	80.9	81. -	<u>ه</u> د:		81.7	81.9	82.1	82.3	82	32.6	82.7	82.8 82.8	8	330	FLUE		NA	
69.2	70.6	71.9	73	73.9	74.8	70.0	7 6	76.0	76.0	77.3	77 20	78.3	78.7	70 3	79 A	79.7	8	80,3	80.6	80.8	82	<u>ه</u>	œ :	81.7	8	8 ;	3	82.3	82.5	82.6	82.8	34 6	E GAS TE	COM	NATURAL	
68.6	70.1	71.4	72.5	73.4	74.3	75.1	y	9 7	76.4	76.0	77.5	77 0	79.7	78.7	70.4	79.4	79.7	80	80.3	80.6	80.8	2 :	82 :	81.4	S (20 :	2 :	82.1	87.3	82	82.5	350	MPERATU	COMBUSTION	GAS	
67.9	69.5	70.8	72	73	73.9	74.6	1 2	7 6	70.0	70.	7	77 6	70.4	70.0	79 9	70 4	70 .	79.7	3	80 0	80 60	2 5	2 5	2 2	2 2	, c	9 5	2 6	23 E	83	82.3	360	RE LESS	EFFICIENCY		
67.3	68.9	70.3	71.5	72.5	73.4	74.2	14.9	9.0	7.0.2	7 6.7	1 .	7 :	7 6.	70.5	70.0	70 0	70.0	70.5	70 7	3 8	3 5	5 5	90.5	9 :	2 2	2 0	9 6		2 6	3	3	370	GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR	ENCY		
66.7	68. 3	69.7	70.9	72	72.9	73.8	74.5	75.2	, C	7 6.4	3 6.9	7.5	1	3	70.0	70.0	70.6	70.3	70.5	70.7	9 2	9 0	9 00.7	9 6	9 :	2 2	2 0	0 0	01.7	9 9	200	380 80	TION AIR 1			
3 3 3	67.7	69.2	70.4	71.5	72.5	73.3	74.1	74.8	75.4	7	6.5	; >	77.4	1 7.8) a.	, a	70.9	70.2	3 2	70.7	, a	30.2	9 6	9 .0	8 6	3 3	2.5	2 .	2	9 :	24	390	EMPERA.			
n c	87 3	30 G	9	71	72	72.9	73.7	74.4	75	75.6	76.2	76.6	77.1	77.5	17.9	8.2	7 6.6	6.8	7 2 2	3 2	3 2	79.9	20.2	0.4	80.5	80.8	2	2 : 3	2 .3	2 0	2 3	400	TEMPERATURE DEG			
2 6	n c	200	A C	70.6	71.6	72.5	73.3	74	74.7	75.3	75.8	76.3	76.8	77.2	77.6	77.9	78.3	78.6	6.87	79.2	79.4	79.7	79.9	1.08	80.3	80.5	80.7	90.9	81.1	2.70			7			
2 8	6 .	87.0	9 -	70 1	71.1	72	72.9	73.6	74.3	74.9	75.5	76	76.4	76.9	77.3	77.6	78	78.3	78.6	78.9	79.2	79.4	79.7	79.9	80.1	80.3	80.5	80.7	80.9	87	2 2	3				
3 .4	3 0	4.00	6 .	n :	70.6	71.6	72.4	73.2	73.9	74.5	75.1	75.6	76.1	76.6	77	77.3	77.7	78	78.4	78.6	78.9	79.2	79.4	79.7	79.9	80.1	80.3	80.5	80.6	80.8	450	3			•	17.07
2	6.4	3 2	3 .	3 6	70.2	74.3	72	72.8	73.5	74.2	74.7	75.3	75.8	76.2	76.7	77	77.4	77.8	78.1	78.4	78.7	78.9	79.2	79.4	79.6	79.8	8	80.2	80.4	80.6	440	;			•	

3

تابع جدول (19-4)

NATURAL GAS

تابع جديل (4-19)

للهواء الزائد EXCESS	,0 %	CO ₂	500		TIL FILL	COMI	510	EFFICI RE LESS	8 2	MBUST	USTION AIR	USTION AIR	USTION AIR	USTION AIR TEMPERATURE , DEC	USTION AIR TEMPERATURE , DEC	USTION AIR TEMPERATURE , DEC
	0 00	44 80	590	600	610	620	630		650		670	680	690	700	710	7
2.20	0.50	11.50	77	76.8	76.6	76.5	76.3	76.1	75.9	75.7	75.4	75.2	75	74.7	74.5	74.3
4.50	2.00	11.20	76.8	76.6	75.0	76.4	75.	7	7 0.0	75.4	75.2	74.9	74.7	74.5	74.2	
6.90	1.50	11.00	76.5	76.3	76	75.8	75.6	75.3	75.4	74.2	74.9	74.6	74.4	74.2	73.9	7
9.50	2.00	10.70	76.2	76	75.8	75.5	7 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	7, 2	74.	74.0	74.0	14.3	74.1	73.9	73.6	~:
12.10	2.50	10.40	76	75.7	75.6	77.0	7 2	747	74.0	,	14.3	14	73.8	73.5	73.3	
15.00	3.00	10.10	75.7	75.4	75.1	74.9	74.6	74.4	74.3	7.2	726	73.7	73.4	73.2	72.9	~
18.00	3.50	9.80	75.3	75.1	74.8	74.6	74.3	74	73.8	73.5	73 6	7. 4	7	72.0	72.6	. ~
21.10	4.00	9.60	75	74.7	74.5	74.2	73.9	73.7	73.4	73	720	73 6	7 .	3 5	7.7.	. ~
24.50	4.50	9.30	74.6	74.4	74.7	73.8	73.5	73.3	7	72.7	72.4	72.2	74 0	74.6	74.0	J ~
28.10	5.00	9.00	74.3	74	73.7	73.4	73	72.9	72.6	72.3	72	71.7	71.4	7 .	70.0	
27.90	5.50	8.70	73.8	73.6	73.3	73	72.7	72.4	72.1	71.8	71.5	71.3	71	70.7	70.4	۷.
30.50	6.00	8.40	73.4	73.7	72.8	72.5	72.2	71.9	71.6	71.4	74	70.8	70.5	70.2	69.9	en -
1000	9 0	8.20	2	72.7	72.4	72	71.7	71.4	71.3	70.8	70.5	70.2	69.9	69.6	69.3	_ (
40.00	7.00	7.50	2.5	2.2		21.5	71.2	70.9	70.6	70.3	70	69.6	69.3	99	68.7	on.
77.00	2.50	730	,	71.6	3 3		70.6	70.3	70	69.7	69.4	69	68.7	68.4	68.3	a
61.10	8 50	7.00	70.7	70 2	70.7	6.4	2	69.7	69.4	69	68.7	68.4	68	67.7	67.4	_
67.30	9 00	8 70	70.4	60.4	20.7	7.69	89.4	69	68.7	68.3	88	67.6	67.3	67	66.6	6
74.20	950	6.50	SO .	S ./	n 00,4	် ပိ	00.5	08.3	67.9	67.6	67.2	66.9	66.5	66.2	65.8	6
81.60	10 00	6 20	n c	် မိ	0,00	7,00	6,10	07.5	67.3	66.8	66.4	66	65.7	65.3	64.9	ø,
89.80	10.50	5.90	67.7	67.3	6. S	5 5	88 A	65 G	66.3	65.9	65.5	65.1	64.7	64.3	63.9	9
98.70	11.00	5.60	66.7	66.3	85.9	S .	5) C	n (3 E	0 G	2 2	3	S./	63.3	62.9	g)
108.70	11.50	5.30	65.7	55.2	62 8	64.4	63.9 -	63 S	63.4	ກ ເ ກ ເ	3 C	် ၁	02.5	62.1	61.7	ေရ
119.70	12.00	5.10	64.5	64	63.6	0 1 2	62.7	62.2	ර ක ක	61 is	808	60 . A) 0 1 0 1	h c	6.4	
132.00	12.50	4.80	63.2	62.7	62.2	61.7	5 2 2	60.8	60.3	59.8	59.3	2 6	л с ъ с	7 0	67.0	
145.80	13.00	4.50	61.7	61.2	60.7	60.2	59.7	59.2	58.7	58 N	57.7	57.4	5 G	7 L	n .	n c
161.50	13.50	4.20	60	59.5	58.9	58.4	57.9	57.3	56.8	56.3	55.7	55.9	7 6) (n c.	, ,
79.50	14.00	3.90	ာ	57.5	ឡ	56.4	55.8 8	55.3	54.7	51 -2	යා න	מי מי	5 :	n (n (5 6
02.00	14.50	i co	55.9	55.3	54.7	50	ار ان	n 3	52.3	ວ	ħ.					٤
24.30	15.00	3.40	C)	100			00:0	2.30	-		ย	50.4	49.8	29.7	888	۵.

يدول (19-4)

EXCESS % CO2 CO2 TIO 180 1904 SPA SPANISHSTION EFFICIENCY SPANISHSTONARI TEMPERATURE DEG F TO 280 290 300 100 100 115.50 90.4 90.7 90.5 90.3 90.7 90.5 90.5 90.3 90.7 90.5 90.5 90.3 90.7 90.5 90.3 90.5 90.3 90.7 90.5 90.3 90.5 90.3 90.7 90.5 90.3 90.5
CO2 CO2 T10 180 190 200 201 202 200 204 280 88.3 88.1 87.9 115.00 90.6 90.4 90.2 90 88.9 88.5 88.3 88.1 87.9 114.90 90.4 90.1 89.9 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 115.00 90.4 90.1 89.9 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 115.00 90.3 90.1 88.9 88.5 88.3 88.1 87.9 115.00 90.3 90.1 88.9 88.5 88.3 88.1 87.9 115.00 90.2 90 89.8 88.5 88.3 88.1 87.9 115.00 90.2 90 89.8 88.5 88.3 88.1 87.9 115.00 90.2 90 89.8 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 115.00 90.2 90 89.8 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 115.00 90.2 90 89.8 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 115.00 90.2 90 89.8 89.7 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 115.00 90.2 90 89.8 89.7 89.4 89.2 89 88.8 88.6 88.3 88.1 87.9 87.7 115.00 89.5 89.3 89.1 88.8 88.6 88.3 88.1 87.9 87.7 115.00 89.5 89.3 89.1 88.8 88.6 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.1 115.00 89.5 89.2 88.9 88.7 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 115.00 89.5 89.3 89.1 88.2 88.8 88.6 88.3 88.1 87.9 87.7 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 87.4 87.1 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.3 88.1 87.8 87.3 87.9 88.5 88.3 88.3 88.1 87.8 87.3 87.9 88.5 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3
TOMBUSTION EFFICIENCY FILLE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION ART RIMPERATURE, DEG F 170 180 190 200 270 270 250 250 250 250 250 250 250 90.6 90.4 90.2 90 89.8 89.6 89.4 89.2 89 88.8 88.6 88.4 88.2 90.4 90.2 90 89.8 89.5 89.3 89.1 88.9 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 90.4 90.1 89.9 89.7 89.5 89.3 89.1 88.9 88.8 88.6 88.3 88.1 87.9 90.1 89.9 89.7 89.5 89.3 89.1 88.9 88.5 88.3 88.1 87.8 87.5 87.3 90.1 89.9 89.7 89.4 89.2 89 88.7 88.5 88.3 88.1 87.8 87.5 87.3 87.9 90.1 89.9 89.7 89.4 89.2 89 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 80.9 89.7 89.4 89.2 89 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 80.9 89.7 89.8 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 80.9 89.7 89.8 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.5 87.3 87.9 80.9 80.7 80.8 88.3 88.1 87.9 87.8 87.5 87.3 87.9 88.5 88.3 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
TALLE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F 180 190 200 210 220 200 210 260 260 270 280 290 90.4 90.2 90 89.8 89.6 89.4 89.2 89 88.8 88.6 88.4 88.2 90.3 90.1 89.9 89.5 89.3 89.1 88.9 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 90.1 89.9 89.5 89.3 89.1 88.9 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 89.3 89.1 88.9 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 89.3 89.1 88.8 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 89.3 89.1 88.8 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 89.3 89.1 88.8 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 89.2 89 88.3 88.1 87.9 87.5 89.2 89 88.3 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 89.2 89.3 89.1 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 87.2 88.2 89.2 89.3 89.1 88.2 88.3 88.1 87.9 87.5 87.2 88.2 89.2 89.3 89.1 88.3 88.1 87.9 87.5 87.2 88.2 89.2 89.3 89.1 88.3 88.1 87.9 87.5 87.2 88.2 89.2 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3
COMBUSTION EFFICIENCY FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F B90.2 89.0 89.7 89.5 89.3 89.1 89.9 88.7 88.9 88.7 88.9 88.7 88.9 88.7 88.9 88.7 88.7
DN. EFFICIENCY LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F 220 230 240 250 260 270 280 290 89.6 89.4 89.2 89 88.8 88.6 88.3 88.1 88.2 89.5 89.3 89.1 88.9 88.4 88.2 88 88.3 88.1 87.9 89.1 88.9 88.8 88.4 88.2 88 88.3 88.1 87.9 89.2 89 88.8 88.4 88.2 88 87.9 87.9 87.9 87.9 88.3 88.1 87.9 87.9 87.7 87.5 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.2 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.2 88.3 88.1 87.7 87.4 87.1 86.9 86.7 88.3 88.7 87.7 87.4 87.1 86.9 86.7 88.2 87.2 88.7 88.7 87.4 87.2 86.3 86.7
DN. EFFICIENCY LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F 220 230 240 250 260 270 280 290 89.6 89.4 89.2 89 88.8 88.6 88.3 88.1 88.2 89.5 89.3 89.1 88.9 88.4 88.2 88 87.9 87.9 87.9 88.3 88.1 87.9 88.3 88.1 87.9 88.3 88.1 87.9 88.3 88.1 87.9 87.9 88.3 88.1 87.9 87.9 87.9 87.9 88.3 88.4 88.2 88 87.9 87.7 87.5 87.2 88 87.8 87.7 87.5 87.2 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.2 87.9 87.7 87.4 87.1 86.9 88.2 87.7 87.4 87.1 86.9 88.7 87.4 87.1 86.9 88.7 87.4 87.1 86.9 86.7 88.6 86.3 86.7 <td< td=""></td<>
DN. EFFICIENCY LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE, DEG F 220 230 240 250 260 270 280 290 89.6 89.4 89.2 89 88.8 88.6 88.3 88.1 88.2 89.5 89.3 89.1 88.9 88.4 88.2 88 87.9 87.9 87.9 88.3 88.1 87.9 88.3 88.1 87.9 88.3 88.1 87.9 88.3 88.1 87.9 87.9 88.3 88.1 87.9 87.9 87.9 87.9 88.3 88.4 88.2 88 87.9 87.7 87.5 87.2 88 87.8 87.7 87.5 87.2 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.2 87.9 87.7 87.4 87.1 86.9 88.2 87.7 87.4 87.1 86.9 88.7 87.4 87.1 86.9 88.7 87.4 87.1 86.9 86.7 88.6 86.3 86.7 <td< td=""></td<>
DEG F 260 270 280 290 88.8 88.6 88.4 88.2 88.7 88.5 88.3 88. 88.8 87.9 87.7 87.5 87.8 87.5 87.3 87. 87.8 87.5 87.3 87. 87.1 86.8 86.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.7 87.3 87.8 85.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.9 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.3 86.9 85.9 85.6 85.3 84.9 84.1 83.7 83.3 84.9 84.2 83.9 84.5 84.2 83.9 84.6 84.2 83.9 84.6 83.2 82.3 83.1 82.7 82.3 81.8 82.5 82.1 81.6 81.2 81.1 80.6 80.1 79.6 80.3 79.8 79.2 77.5 76.3 76.9 76.3
DEG F 260 270 280 290 88.8 88.6 88.4 88.2 88.7 88.5 88.3 88. 88.8 87.9 87.7 87.5 87.8 87.5 87.3 87. 87.8 87.5 87.3 87. 87.1 86.8 86.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.7 87.3 87.8 85.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.5 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.3 86.9 85.9 85.6 85.3 84.9 84.1 83.7 83.3 84.9 84.2 83.8 83.4 84.1 83.7 83.3 82.9 83.6 83.2 82.8 82.4 83.1 82.7 82.3 81.8 82.5 82.1 81.6 81.2 81.1 80.6 80.1 79.6 80.3 79.8 79.2 77.5 76.9 76.3
DEG F 260 270 280 290 88.8 88.6 88.4 88.2 88.7 88.5 88.3 88. 88.8 87.9 87.7 87.5 87.8 87.5 87.3 87. 87.8 87.5 87.3 87. 87.1 86.8 86.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.7 87.3 87.8 85.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.5 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.3 86.9 85.9 85.6 85.3 84.9 84.1 83.7 83.3 84.9 84.2 83.8 83.4 84.1 83.7 83.3 82.9 83.6 83.2 82.8 82.4 83.1 82.7 82.3 81.8 82.5 82.1 81.6 81.2 81.1 80.6 80.1 79.6 80.3 79.8 79.2 77.5 76.9 76.3
DEG F 260 270 280 290 88.8 88.6 88.4 88.2 88.7 88.5 88.3 88. 88.8 87.9 87.7 87.5 87.8 87.5 87.3 87. 87.8 87.5 87.3 87. 87.1 86.8 86.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.7 87.3 87.8 85.5 86.3 86.9 86.6 86.3 86.5 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.4 86.1 85.8 86.6 86.3 86.9 85.9 85.6 85.3 84.9 84.1 83.7 83.3 84.9 84.2 83.8 83.4 84.1 83.7 83.3 82.9 83.6 83.2 82.8 82.4 83.1 82.7 82.3 81.8 82.5 82.1 81.6 81.2 81.1 80.6 80.1 79.6 80.3 79.8 79.2 77.5 76.9 76.3
F 270 280 290 B 88.6 88.4 88.2 R 88.5 88.3 88.4 87.9 R 88.2 88 87.7 87.5 R 87.5 87.3 87.4 R 87.6 87.4 87.1 86.9 R 87.7 86.7 86.5 R 86.6 86.3 86.4 R 86.1 85.5 86.3 R 86.6 86.3 86.4 R 86.1 85.8 85.5 R 86.4 86.1 85.8 85.5 R 86.5 86.3 86.9 R 86.6 86.3 86.9 R 86.8 86.3 86.9 R 86.8 86.3 86.9 R 86.9 85.3 84.9 R 86.9 86.3 86.9 R 86.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 86.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 86.9 86.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 86.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9 R 76.9 76.9
280 290 88.4 88.2 88.3 88 87.9 87.7 87.7 87.5 87.8 87.3 87. 87.1 86.9 86.9 86.7 86.7 86.5 86.3 86.9 86.4 85.8 85.8 85.5 86.3 84.9 84.9 84.6 84.9 84.6 84.9 84.6 84.9 84.6 84.9 84.6 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.8 85.5 85.9 84.6 85.9 84.6 85.9 84.6 85.9 85.9 87.9 87.6 87.9 87.6 87.9 78.7 78.2 77.6
290 88.2 87.9 87.5 87.7 87.5 87.4 87.2 87.4 87.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86
300 88 87.8 87.7 87.6 87.7 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 86.8 86.8 86.8 86.2 86.2 86.2 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85

NUMBER 2 OIL

جدول (20-4) كفاءة الاحتراق للزيت السائل رقم 2

_	_		-	-	-		-		-		-	-	-	-	_	-	O-Company	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-		No.			rining.	-		-	accing a co			_	-	entertain.
233.70	208.80	187.00	168.30	152.00	137.50	124.70	113.20	102.90	93.50	85.00	77.30	70.20	63.60	57.60	52.00	46.80	41.90	37.40	33.20	29.20	25.50	22.00	18.70	15.60	12.60	9.90	7.20	4.70	2.30	0.0		A R	EXCESS
15,00	14,50	14.00	13.50	13.00	12,50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.0	8.50	s.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.56	26	0.50	0.00		ွှ	×
8		5.20	5.66	6.00	6.30	6.70	7.10	7.40	7.80	8,20	8.60	8.90	9.30	9.70	10.00	10.40	10.80	11.20	11.50	11.90	12.30	12.60	13.00	13.40	13.80	14.10	14.50	14.90	15.20	15.60		ဂ္ဂ	×
75.7	76.4	77.6	78.6	79.5	2,00	9	en .6	82.2	82.7	8.3	83.6	Ľ	2 .3	84.6	94.9	85.2	85.5	85.7	86	86.2	86.4	86.6	86.7	86.9	87.1	87.2	87.4	87.5	87.6	87.8	310		
74.5	75.9	77.1	78.1	79	79.9	80,e	81. 2	91. Se	82.3	82.0	83 .	83. 6	2	2 2	2.0	24 .9	85 .2	85.5	85.7	85.9	86	86.3	86,5	86.7	86.8	87	87.2	87.3	87.4	87.6	320	•	
73.8	75.3	76.5	77.6	78.6	79.4	8 6.1	80.8	81.A	81.9	82.4	82.9	83.3	83.7	g	2 2.3	2 6	2 %	85. 2	8 5.4	85.7	85.9 9	86.4 -1	86.3	86.5	86.6	96.B	86.9 8	87.1	87.2	87.4	330	FLUE GAS	
73.2	74.7	76	77.1	78.1	79	79.7	80.4	9	81.6	82.1	82.5	8	83.4	83.7	2 2	2 .	%	9. 9.	85.2	85.4	85.6	85.8 8	86	86.2	86.4	86.6	86.7	86.9 8	87	87.1	346	TEMPER	COMBI
72.6	74.1	75.5	76.6	77.6	78.5	79.3	8	80.6	81,2	81.7	82.2	82.6	23	83.4	83.8	2	2 .	84 ,6	9. 9.	8 5.1	85.4	85.6	85.00 .00	8	86.2	86.3	86,5 5	86.7	86.8 8	8,88	350	TURE LESS COM	COMBUSTION
72	73.6	74.9	76.1	77.1	78	78.9	79.6	80.2	80,8	81.A	81.9	82.3	82.7	83.1 1	83.5	83.8 8	<u>.</u>	2	84 .6	84.9	85.1	85.3	85.6	85.8 8	85.9	86.1	86,3	86. 4.	86.6 6	86.7	360	9	EFFICIENCY
71.3	73	74.4	75.6	76.7	77.6	78.4	79.2	79.8	80.5	2	81.5	en N	82.4	82.8	83.2	83.5 5	83.8	2.	2	2	2 .9	85. <u>-</u>	85.J	85.5 5	85. 7	85. 9	86.4	86. 2	86.A	86.5	370	IN NOITS	IENCY
70.7	72.4	73.8	75.1	76.2	77.1	78	78.8	79.5	8 5.1	80.6 8	81.2 2	6	82.1	82.5	82. 9	83.2 2	83 33 35	83. 8	2	24.	84.6	% •	85.1	85.J	85.J	85.7	60 CO	8	86.2	86.3	38 8	JSTION AIR TEMPERATURE	
70.1	71.8	73.3	74.6	75.7	76.7	77.6	78.4	79.1	79.7	80.3	80.8	81.3		82. 2	82.6	82.9	83.2 2	83.6	83.88 88	2.	%	2 6	2 0	 	85.3	85. 4	85.6	85. 89	8	8 2			
69.5	71.2	72.8	74.1	75.2	76.2	77.1	77.8	78.7	79.3	79.9	80.5 3	2	 	 	82.3	8 N 6	2	83.3	83. 6	83. 9	2	2 4.	22 65	20 20 00	g	85.2 2	85.A	65. 60	95. 99.	5.5	\$	DEG F	
68.8	70.7	72.2	73.6	74.7	75.8	76.7	77.5	78.3	79	79.6	80.1	0	9		2	80 N.↓	82.7	2	83	83.6	83.9 8	2	2	200	2 2 :::	8	85 %	8 5.	95. J.	85.7	440		
68.2 2	70.1	71.7	73	74.3	75.3	76.3	77.1	77.9	78.6	79.2	79.8	80. 	90. 90.	60	81.7	2 N	82.A	82.7	83	ස දු	ස ස ම		<u>*</u>	2	2	2	Z	es N		85.5	420		
67.6	69.5	71.1	72.5	73.8	74.9	74.8	76.7	77.5	78.2	7 8 9	79.4	8	8	90.0	2		80 N	80 50 50 50	89 N 89	2		ස දුර ල	2	2	<u>ه</u> پ	Z is	2.7			85.3	2		
68.9	6.83	70.6	72	73.3	74.4	75.4	76.3	77.1	77.0	78.5	79.1	79.6	8	80	.		60 -2	80 20 20	82.5 5	80 2.89	 	83.A	ස ය ම	83.9	2	2	2 2 3	Z .7	2	85.1	\$		

NUMBER 2 OIL

تابع جديل (4-20)

enter	**********	-Amelon	-	Material Control	NERT COL	NEW PROPERTY.	entre de la constante de la co	and the same of	magnet, min		CONT.	O-17	Scotter Co.	200	umoons	OHERE CO.	NICK CAN		entables:	-	2000	- Australia	CONTRACT.	VALUE OF THE PARTY		****	-design	-	%	1	***	*****	
233.70	208.60	187.00	168.30	152.00	137.50	124.70	113.20	102.90	93.50	85.00	77.30	70.20	6 3.60	57.60	52.00	46.80	41.90	37.40	33.20	29.20	25.50	22.00	18.70	15.60	12.60	9.90	7.20	4.70	2.30	0.00		AIR	EXCESS
15.00	14.50	14.00	13.50	13.00	12.50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.50	.î. 80.	0.50	0.00		ဝ	%
4.50	4.80	5.20	5.60	6.00	6.30	6.70	7.10	7.40	7.80	8.20	8.60	8.90	9.30	9.70	10.00	10.40	10.80	11.20	11.50	11.90	12.30	12.60	13.00	13.40	13.80	14.10	14.50	14.90	15.20	15.60		င္ပ၀္န	%
66.3	68. ₃	70	71.5	72.8	74	75	75.9	76.7	77.4	78.1	78.7	79.3	79.8	80.3	80.7	81.2	81.5	81.9	82.2	82.6	82.8	83.1	83.4	83.6	83.9	2.2	<u>۾</u> ن	84. 5	84.7	84.9 9:	450		
65.7	67.7	69.5	71	72.3	73.5	74.5	75.5	76.3	77.1	77.8	78.4	79	79.5	8	80.4	80.9	8 <u>1</u> .3	81.6	8 2	82.3	82.6	82.9	83. -1	83. 4	83.6	8 3.9	2 2	& ω	8 2.5	84.7	460		
ස	67.1	68.9	70.5	71.8	73	74.1	75	75.9	76.7	77.4	78	78.6	79.2	79.7	80. -2	80.6	<u>ფ</u>	<u>අ</u> :ය	81.7	82 22	82.3	82.6	82.9	83.2	83.A	83.6	83.9	2 2	84.ప	84.5	470	FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE	
2 4.	66.5	68. 4	70	71.3	72.6	73.7	74.6	75.5	76.3	77	77.7	78.3	78.8	79.4	79.8	80.3	80.7	81.1 1.1	81.A	81.8 8.	82.1	82. 4	82.7	82.9	83.2	83.4	83.6	83.8	2	84.2	480	TEMPER	COMBU
63.8	65.9	67.8	69.4	70.9	72.1	73.2	74.2	75.1	75.9	76.7	77.3	77.9	78.5	79	79.5	8	80.4	80.8	81.2 2	81.5	81.8	82.1	82.4	82.7	82.9	83.2	83.4	83.6	83.8	2	490	TURE LE	COMBUSTION
<u>ස</u>	65.4	67.3	68.9 9	70.4	71.6	72.8	73.8	74.7	75.5	76.3	77	77.6	78.2	78.7	79.2	79.7	8 0.1	80.5	80.9	81.2	81.6	81.9	82.2	82.4	82.7	82.9	83.2	83.4	83.6	83.8	500	SS COMBL	EFFICIENCY
62.5	64.8	66.7	68.4	69.9	71.2	72.3	73.4	74.3	75.2	75.9	76.6	77.3	77.8	78.4	78.9	79.4	79.8	80.2	80.6	2 2	81.3	81.6	81.9	82.2	82.5	82.7	ස	83.2	83.4	83.6	510	IA NOITS	IENCY
න ස	%	66.2	67.9	69.4	70.7	71.9	73	73.9	74.8	75.6	76.3	76.9	77.5	78.1	78.6	79.1	79.5	79.9	80.3	80.7	<u></u>	81.4	81.7	8	82.2	82.5	82,7	ස	83.2	83.4	520	R TEMPER	
61. 2	63.6	65.6	67.4	68.9 9	70.3	71.5	72.5	73.5	74.4	75.2	75.9	76.6	77.2	77.8	78.3	78.8	79.2	79.7	80.1	80.4	8.08	81.1 -	81.4	81.7	83	82.3	82.5	82.7	ස	83.2	530	•	
60.6	ස	6 5	8.88 8.00	68.4	8.89	71	72.1	73.1	74	74.8	75.6	76.2	76.9	77.5	78	78.5	79	79.4	79.8	80.2	80.5	80.9	81.2	81.5	81.8	82	82,3	82.5	82.8	æ	540	DEG F	
59.9	62.4	94 ,5	66.3	67.9	69.3	70.6	71.7	72.7	73.6	74.4	75.2	75.9	76.5	77.1	77.7	78.2	78.7	79.1	79.5	79.9	80.3	80.6	80.9	81.2	81.5	81 .8	82.1	82.3	82.5	82.8	550		
59.3	61.8	63.9	65.8	67.4	98.88 88	70.1	71.3	72.3	73.2	74.1	74.9	75.6	76.2	76.8	77.4	77.9	78.4	78.8 8	79.2	79.6	8	80.4	80.7	쯦	81. G	81.6		82.1	82.3	82.5	560		
58.6	61.2	63.4	65.3	66.9	68.4	69.7	70.8	71.9	72.8	73.7	74.5	75.2	75.9	76.5	77.1	77.6	78.1	78.5	79	79.4	79.7	80.1	80.4	80.7	82	81.3	81.6	82. 9	82.1	82.3	570		
က္	60.6	62.8	64.7	66.4	67.9	69.2	70.4	71.5	72.5	73.3	74.1	74.9	75.5	76.2	76.7	77.3	77.8	78.3	78.7	79.1	79.5	79.8	80.2	80.5	80.8	84.1 1.1	81.4	81.6	81.9	82.1	580		

NUMBER 2 OIL

تابع جدول (4-20)

NUMBER 2 OIL

تابع جديل (4-20)

Mercu	-	·	Printer, III	-	-	-	-	and the same	MOCEUM:	somme	enxiess.	Date:	-				******	-	1,000	-	-	-			ecurists	-		-	acommute.	-	-		
236.40	210.90	189.10	170.20	153.70	139.10	126.10	114.50	104.10	94.60	86.00	78.20	71.00	64.30	58.20	52.60	47.30	42.40	37.90	33.60	29.60	25.80	22.30	18.90	15.80	12.80	10.00	7.30	4.70	2.30	0.00		AIR	EXCESS
15.00	14.50	14.00	13.50	13.00	12.50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00		02	%
4.70	5.10	5.50	5.90	6.30	6.70	7.10	7.50	7.90	8.30	8.60	9.00	9.40	9.80	10.20	10.60	11.00	11.40	11.80	12.20	12.60	13.00	13.40	13.80	14.10	14.50	14.90	15.30	15.70	16.10	16.50		င္ပ	*
84. 3.	85.1	85.7	86.3	86.8	87.2	87.6	88	88.3	88.6	8,88	89	89.3	89.5	89.6	89.8	8	9.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	91.9	9	91.1	91.2	91.u	91.3	91.4	170		
83.7	84 .5	85.2	85. 83	86.3	38 50	87.2	87.6	87.9	88 .2	88. 5	88.7	88.s	89.1	89.3	89.5	89.7	89.8	96	90	90.3	90,4	90.5	90.6	90.7	8.0 0	90.9	9	9	9 1.1	91.2	180	FLUE GAS	
83.1	83.9	82 6	85.3	85.89 89.	86.3	86.8	87.1	87.5	87.8	88. ₋₁	88.4	88.6 6	8.88	89	89.2	89.4	89.6	89.7	89.9	8	90.1	90.2	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.8	90.9	91	190	S TEMPERATURE	
82.4	83.3	2 2.	84. 8	85.4	85.9	86.3	86.7	87.1	87.4	87.8	88	88.J	88.5	88.7	88.9	89.1	89.3	89.5	89.6	89.9	89.9	8	9 .1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	200		COMBUSTION
81.8	82.8 8	83.6	<u>ಇ</u> ಟ	22 23	85.4	85.9	86.3	86.7	87.1	87.4	87.7	88	88.2	88.4 4	88.6 6	88.8 8.	88	89.2	89.3	89 .5	89.6	89.8 8	89.9	8	90. <u>1</u>	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	210	LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE	NOITS
81.2	82.2 2	æ	83.8 8	4.	85	85.5	85.9 9.78	86.3	86.7	87	87.4	87.6	87.9	88 .1	88.3	88.6	88.7	88.9	89. <u>-</u>	89.2	89.4	89.5	89.7	89.8 8	89.9	8	90.1	90.2	90.3	90.4	220	A NOITSU	EFFICIENCY
80.6	81.6	82.5	83.3	83.9	84. 5	85.1	85.5	86	86.3	86.7	87	87.3	87.6	87.8	88.1	88.3	88.5 5	88.7	88. 8	89	89.1	89.3	89.4	89.6	89.7	89.8	89.9	8	90.1	90.2	230	IR TEMPE	ENCY
79.9	∞	8	82.8	83.5	2 .2	84.6	85.1	85.6	86	86.3	86.7	87	87.3	87.5	87.8	88	88.2	88.4	88.6	88.7	88.9	89	89.2	89.3	89.4	89.6	89.7	89.8	89.9	90			
79.3	80.4	81.4	82.2	æ	83.6	84.2 2	84.7	85.2	85.6	86	86.3	86.6	86.9	87.2	87.5	87.7	87.9	88.1	88.3	88.5	88.6	88.88 88.88	88.9	89.1	89.2	89.3	89.5	9,68	89.7	89.8	250	DEG F	
78.7	79.9	80.9	81.7	82.5	83.2	83.8	84.3	84. 8	85.2	85.6	86	86.3	86.6	86.9	87.2	87.4	87.6	87.8	8	88.2	88.4	88.6	88.7	88.9	89	89.1	89.3	89.4	89.5	89.6	260		
78.1	79.3	80.3	81.2	82	82.7	83.3	83.9	84.4	84.9	85.3	85.6	86	86.3	86.6	86.9	87.1	87.4	87.6	87.8	8	88.1	88.u	88.5	88.6 6	88.8 8	88.9 9	89	89.2	89.3	89.4	270		
77.4	78.7	79.8	80.7	81.5 5	82.3	82.9	83.5	2	84. 5	84.9 9.	85 .3	85.7	න ග	86.3	86.6	86. 8	87.1	87.3	87.5	87.7	87.9	 88 88	88.2	88 4.	88 .U	88.7	88. 88.	88 9	89.1	89.2	280		
76.8	78.1	79.2	80.2	. <u>.</u>	81. 8	82.5	83.1	83.6	2.2	84.5	es S	85.3	85.7	8	86.3	86.5	86.8 8	87	87.2	87.5	87.6	87.8	88	88.2	88.3	88.5 5	88.6	88.7	88.9	89	290		
76.2	77.5	78.7	79.7	80.6	81.4	82.1	82.7	83.2	83.7	84.2 2	84.6	85	85.3	85.7	86	86.3	86.5	86.8	87	87.2	87.4	87.6	87.8	87.9	88. ₃	88.2	88.4	88.5	88.6	88.8	300		

NUMBER 6 OIL

جدول (4-21) كفاءة الاحتراق للزيت السائل رقم 6

-	400.000		THE REAL PROPERTY.		None or	TO COME			-	escun.	at name	andre :	nauz.	C-MINE.		an Grand	dente.				NAME AND		-			caacoo	2.525.2	MAKE 1	and return	STATE OF					
236.40	270.90	169.10	170.20	2000	453.70	139.10	126.10	114.50	104.10	94.60	86.00	78.20	71.00	64.30	58.20	52.60	47.30	42.40	37.90	33.60	29.60	20.00	00 20	3 o.	3 6	3 2 2	10 cc	200	7.30	4.70	2.30	999	Ž		EXCESS
15.00	4.50	74.00		3	2 :	20.50	12.00		11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	3.00	7.50	7.00	6.50	6.00	30.00) .C		4 4	3 8		3 60	2 6	٠ •	3 6	3 (0.50	0.00	Ş) 2	8
4.70		9.50	28.0	1 6. 2 6	3 6	3 :	7 30	7.50	7.90	8.30	න න	9.00	9,40	9.80	10.20	10.60	11.00		31.80	12.20	12.60	13.00	13.40	3 .ac	24.	A	2 2 2	2 6	30 0	35.70	5. 6. 6. 6.	46.60	C ₂) ≥	۶
75.5	76.9	78.3	78.2	80.7	9 6	2 :	20 (2 2 3	80	80 G	20 J	84.3	84.7	89 55	85.4	85.7	86	86.2	86.5	86.7	86.9	87.1	87.3	2.5	61.1	9 6	3 8	8 5	9 6	0 5	20 C	80 6	بر څ	-	NO.
74.9	76.4	77.6	78.7	18.6	0.4	0 0	۵. د د	39 (d 30 (d	82 4	සු ද් ස	83 F	33 (G	84.3	84.7	85 51	85.4	85.7	85.9	86.2	86.5	86.7	86.9	87.3	87.3	87.5	9.0	9 2	07.e	97.0	00.6	200	200			
74.3	75.8	77.1	78.2	79.1	ğ	5	0 0	29 g	8 8	83 :	# (8 8 8	20 20 20	4	84.7	85.1 1	85.4	85.7	85.9	86.2	86.4	86.6	00 00 00	87	87.2	2 6	0 / c	97.7	0 7. 8.70	3 0	9 %	300	FLUE GAS		
73.6	75.2	76.5	77.6	78.6	18:5	90.0	S 0	2 :	22 F	20 5	9 6	2 C	23.7	2	84 4.	22 23 23	85. ₂	85.4	85.7	85.9	86.2	86.4 4	86.6	60	87	87.2	87.3	07.5	, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0.0	9 6	J40	=	COMB	2
73	74.6	76	77.1	78.2	79.1	78.8	0.0	9 .	9 6	9 6 9 8	9 6	9 6	ಸ್ಥ ಸ್ಥ ಸ್ಥ	83.7	2	84.5 5	84 89	85.1	85.4 4.	85.6	85.9	86.4 **	86.A	86.6	80.00	80.8	87.1	81.3	0 K	0/.6	97.7	JOU		AIOI I SOGIMON	541
72.4	74	75.4	76.6	77.7	78.6	19.4	8	9 6	9 5	0 0 0	3 2	ရှိ နှ	2 . 2 .	23 C	20 j	8	04. U	84.8	 	85.4	85.0	& & &	80.7	86.3	86.5	86.7	86.9	8/.1	87.2	87.4	87.5	JOU	SS COMBI	1	- 8
74.7	73.4	74.9	76.1	77.2	78.2	É	9.8	3 5	0 0 n =	07.	2.70	0,70	3 :	2 6	2 3 3	9	28 23	ထ မာ ပာ	22 22 23	852 -2	85. ₄	85.6	85.9	80	86.3	86.5	86.7	00	87	8/.2	87.3	3/0	LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE	EFFICIENCY	
74.4	72.8	74.3	75.6	76.7	77.7	78.6	79.4	80.	8.7	3		07.3	9 6	3 E	۵ : د	න න න	න ය ග	28 %	92 0	29 20 20	85.1	85.4	85.6 6	85.8	86.4	86.3	86.4	86.6	80	27	87.1	380	RTEMPE		
70 %	72.2	73.7	75.1	76.2	77.2	78.1	78.9	79.7	80.3	80.9	31.5	æ	3.4	2 2	3 6	2 6	83.6	22	<u>ه</u> ي	84.6 6	84.9	85	85.4	85.6	85.8	86	86.2	86.4	86.6	80.80	86.9	390	•		
50 S	74.6	73.2	74.5	75.7	76.8	77.7	78.5	79.3	/9.9	80.6	-	31.6	2.3	0.2	0 F	9 6	20 c	83.7	22	ه ن	84.6	84 8.9	85.1	85.4	85.6	85.8	8	86.2	86.4	86.5 5	86.7	400	DEG F		
ກີ	74	72.6	74	75.2	76.3	77.3	78.1	78.9	79.6	80.2	80.8	81.3	22.00	2.28	9 6	3 8	2 5	83.6	83.7	2	<u>ه</u> ن		20 20 20:	85.1	85.u	85.6	85. 8	86	86.1	86.3	86.5	410			
3 6	70.	75.4	3	74.7	75.8	76.8	77.7	78.5	79.2	79.8	80.4	<u>~</u>	CO	6.5	0.30	9 6	2 5	20 C 20 C 20 C	83 A	83.8	20	3 3		æ.	 	85.3	85.5 5	85.7	85.9	86.1	86.3	420			
0.0	3 :	74.6	72	743	, 25 4	76.4	77.3	78.1	78.8	79.5	80.1	80.6 6	60	9	ě	6.20	3 6	3 6 4 0	22 6	3 5 7	23 :	2 :	4	အ နှင့် တ	84.9	 	85.3	85.5 5	85.7	85.9	86.1	430			
4.6	3 -	4 6	3 6	7	74.9	75.9	76.8	77.7	78.4	79.1	79.7	80.3	80.8	02 13 13	81./	6	3 2	9 6	9 6	2 6	2 6	200	20	2	20	28	85	85.3	85.5	85.7	85.9	4			

NUMBER 6 OIL

تابع جدل (4-21)

NUMBER 6 OIL

تابع جدول(4-21)

-	14320	man:		3922	later cons	- CORRECT	Territor.	-		and the same of	-	and the same	Comme	OR STREET	XTE UE	XZXI	STEREO!	transar.	-	e Carlo Carlo		-	comm	-		-									
The second secon	236.40	210.90	189.10	170.20	153.70	139.10	126.10	114.50	104.10	94.60	86.00	78.20	71.00	64.30	58.20	52.60	47.30	42.40	37.90	33.60	29.60	25.80	22.30	18.90	15.80	12.80	10.00	7.30	4.70	2.30	0.00	The state of the s	AIR		可べつ可のの
3.66	1 J	A 4	14.00	13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	33.00	12.50	12.00	11.50	22.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00		్డ) à	۶.
6.10	2 0	n (л (Э (9	6.30	6.70	7.10	7.50	7.90	8.30	ee. 60	9.00	9,40	9.80	10.20	10.60	11.00	11.40	11.80	12.20	12.60	13.00	13.40	13.80	14.10	14.50	14.90	15.30	15.70	16.10	16.50		င္ပဝ	6	2
27.4	2.7	8.5	3 5	n i	66.0	67.8	69.2	70.4	71.5	72.6	73.5	74.3	75.1	75.8	76.4	77	77.6	78.1	78.6	79.1	79.5	79.9	80.3	80.6	es es	లు -ట		81.6	82.1	82.4	82.7	590			
36.8	20.0	3.6	2.0		6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6	67.3	68.7	70		72.2	73.1	73.9	74.7	75.4	76.1	76.7	77.3	77.8	78.3	78.8	79.2	79.6	80	80.4 4.	80.7	<u>.</u>	82.4	ස ග	81.9	82. 2	82.4	600			
56.1	9	61.3	4.4	3 6	n d	50 20	නි ය	69.6 6	70.7	71.8	72.7	73.6	74.4	75.1	75.8	76.4	77	77.5	28	78.5	79	79.4	79.8	80.1	80.5	80.8	-A	00 20	8	8	82.2	610	FLUE GAS		
55.4	58.3	60.7	62.9	94./	, 4 , 7 , 7 , 7	200	67.8	69.	70.3	71.4	72.3	73.2	74	74.8	75.5	76.1	76.7	77.2	77.7	78.2	78.7	79.1	79.5	79.9	80.2	80.6	80 0	81.0	20	82.7	82	620	LUE GAS TEMPERATURE	COMBC)
54.8	57.7	60.2	62.3	64.6	2 6	n 9	67 A	68.7	9	74	72	72.8	73.7	74.4	Un i	ນ ໝ	76.4	76.9	77.5	77.9	25	720	79.2	79.6	88	20 C	5 5	2 :	<u>بر</u>	20 (81.8	630	TURE LE	COMBUSTION	
54.1	57	59.6	61.8	63.7	4, 10	000	66	50 C	30 A	70.6	74.6	79.0	73.3	7A 4	74.8	75.5	70	76.6	77.2	77.7	78.4	78 5	79	79.4	79.7	\$ 6 2 6 8 6 8 6	9 5	8 c	2 :	2 6	9 68	9	LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE	EFFICIENCY	1
53.4	56.4	59	61.2	63.2	9.50	4 6	n :	67.9	0 6	70.2	74.5	3 2	73 .	72.5	74.	75.4	22.0	76.3	76.9	77.4	77 0	78.	70.	70 e	70.0 A 6	70.2	9 0	0 0	9 :	2 6	2	650 0	ISTION AI	ENCY	
52.8	8,53	58.4 4	60.7	62.7	4.4	9	3 :	00.0	n 6	0 6	70.0	7 7.0	3 2	3 2	74.0	7 7 7	7 6	78.0	78.	77.4	77 6	76.5	70.0	700	70.0	7 9.9	30.5	80.0	0.0	9 :	04 4	660	RTEMPER		
52.1																															l	-			
51.4																															ı	∍.	DE0 11		-
50.7																															ı			The state of the s	
50.3																																			
49.4																																			
48.7	200	2.4	3 6	7 6	3 3	53.2 	64.7	66.1	67.A	68.5	69.5	70.5	72.3	72.1	72.9	73.6	74.2	74.8	75.4	75.9	76.4	76.9	77.3	77.7	78.1	78.5	78.8	79.2	79.5	79.8	720	!		THE REAL PROPERTY.	

NUMBER 6 OIL

تابع جدل (4-21)

manas	-	-	TORSON	PZEGO	canana	neimor n	***	ACCESSES.	economic and			CLINE COLOR	actions:	name of the same	MONTH SHE	uditario.	ernana.	-	marcon c	nanner Tanner	rentana		A DEPOSIT	New York	1000	**********	- 100 mm	Distance of the last of	acame	arenny.	gresses	TO THE SECOND	TOTAL WAY
242.20	216.10	193.80	174.40	157.50	142.50	129.20	117.30	106.60	96.90	88.10	80.10	72.70	65.90	59.70	53.90	48.50	43.50	38.80	34.40	30.30	26.40	22.80	19.40	16.20	13.10	10.20	7.50	4.80	2.40	0.00		AIR	EXCESS
15.00	14.50	14.00	13.50	13.00	12.50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	S.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3,50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00		Ö	%
5.30	5.80	6.20	6.60	7.10	7.50	8.00	8.40	8.80	9.30	9.70	10.20	10.60	11.10	11.50	11.90	12.40	12.80	13.30	13.70	14.20	14.60	15.00	15.50	15.90	16.40	16.80	17.20	17.70	18.10	18.60		င္တ	8
83.7	84.7	85.5	86.2	86.8	87.4	87.8	88.3	88.7	88	89.3	89.6	89.9	90.4	90.4	90.6	90.8	90.9	91.1	91.3	91.4	91.6	91.7	91.8	91.9	92	92.2	92.3	92.3	92.4	92.5	170		
8 3	2	84.8 8	85.6	86.2	86.8	87.3	87.8	88.2	88.6	88.9	89.2	89.5	89.8	90	90.2	8	90.6	90.8	2	91.4 -1	91.3	91.4	91.5	91.7	91.8	91.9 9.10	92	92.1	92.2	92.3	180	FLUE GA	
82.2	83.3	% 2.2	85	85.7	86.3	86.8	87.3	87.7	 60 	න හි ර	60 60 60	es) 60 60	89.A	89.6	89.9 9.	90.1	90.3	90.5	90.7	90.8	9	91.4	91.3	91.4	9 5	91.6	91.7	92. 93.	92	92.1	190	FLUE GAS TEMPERATURE	
81.5	82.6	83.5	84.4	85.1	85.7	86.3	86.8	87.3	87.7	60 60	88 80 4	88 .7	න	89.3	89.5	89.7	9	90.2	90.3	90.5	90.7	90.8	త	91.3	91.3	91.4	5	91.6	91.7	91.8	200		COMBU
80.7	ස <u>1</u> .9	82.9	83.7	æ.5	₿5.2	୍ଷ ୍ଟ ୍ର	ଞ୍ଚ ୍ଚ	86.8 8	87.2	87.6	88	88.3	88.6	88.9	89.2	89.4	89.6	න හි.	90	90.2	90.4	90.6	90.7	90.8	9	91.3	91.2	91.4 4	5	91.6	210	SS COMB	COMBUSTION
79.9	81.2	82.2	83.1	83.9	84.6	85.3	85.8 8	86.3	8.38 8.3	87.2	87.6	87.9	88.2	88 5 5	88.8 8	89.1	89.3	89.5	89.7	89.9	90.1	90.3	90.4	90.6	90.7	90.9	91		91.2	91.3	220	LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE	EFFICIENCY
79.2	80.5	81.6	82.5	83.4	89 	84.7	85.s	85.9	89 95 32	ස ම ස	87.2	87.5	87.9	88. 2	88.4	88.7	89 99	89.2	89.4	89.6	89.8	9	90.1	90.3	90.5	90.6	90.7	90.9	2	91.1	230	IR TEMPE	ENCY
78.4	79.8	80.9	81.9	82.8	83.5	£ :2	84. 8	85.4	85.9	86.3	86.7	87.1	87.5	87.8	88.±	88 4	88.6 6	9.88	89.1	89 9.	89.5	89.7	89.9	98	90.2	90.3	90.5	90.6	90.7	90.9	240	-	
77.7	79.1	80.3	81.3	82.2	ස	83.7	84.3	84.9	85.A	85.9	86.3	86.7	87.1	87.4	87.7	88	88.3	88.5	88.8 8	89	89.2	89.4	3.88	89.8	89.9	90.1	90.2	90.4	90.5	90.6	250	DEG F	
76.9	78.3	79.6	80.7	81.6	82.4	83.2	83.8	84.4	85	85.5	85.9	86.3	86.7	87.1	87.4	87.7	88	88.2 2	88.5 5	88.7	88.9	89.1	89.3	89.5	89.6	89.8	9	90.1	90.2	90.4	260		
76.1	77.6	78.9	80.1	<u>~</u> }	81.9	82.7	83.4	22	84.5	85	85.5	85.9	86.3	86.7	87	87.3	87.6	87.9	881 -2	88.4	88.6 6	88 88	89	89.2	89.4	89.5	89.7	89.9	8	90.1	270		
75.4	76.9	78.3	79.4	80.4	ස : ය	82.1	82.9	83.5 5	84.4 -4	84.S	85.1	85.5	85.9 9.78	86.3	86.7	87	87.3	87.6	87.8		88 ယ	88.5 5	88.7	88.9	89	89.3	89.4	89.6	89.83 83.83	89.9	280		
74.6	76.2	77.6	78.8	79.9	80.8	81.6	82.4	83	83.6	84.2 ?	84.7	85.1	85.6	85.9	86.3	86.6	87	87.2	87.5	87.8	88	88.2°	88.4 4.	88.6	88 88 88	30	89.2	89.4	89.5	89.7	290		
73.8	75.5	76.9	78.2	79.3	80.2	82.2	81.9	82.6	83.2	83.7	84.3	84.7	85.2	85.6	85.9 .9	86.3	86.6	86.9	87.2	87.5	87.7	87.9	88.2	88. &	88 60 60	88.8 8	88.9	89.3	89.3	89.4	300		

جدول (4-22) كفاءة الاحتراق لفحم الموقود

r		er er er	-	torner	(Actes)	bair such	a files		matter.		*****	-commun	neaus;	the real	7550 Aug	931.8C		P (9 6				2000	-	en en	e de la composition della comp	nd wangs	-	e i zamen	Zenc:	-		~	-	·
02.45.0	262 20	216.10	193.80	174.40	157.50	142.50	129.20	117.30	106.60	96.90	88.40	80.10	72.70	65,90	29./0	50.49	50.00	40.00		30.40	20.50	30.40	36.40	2	40.60	3	13.10	200	7.50	4.80	2.40	0.00		AIR	EXCESS
100.00	3 5	14.50	14.00	13.50	13.00	12.50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	2.50	7.00	4 6	0.00	6.50	n 0.	n 4 8 6	4 4 60	A 4	۵ e	3 600) i	2	1.50	100	0.50	0.00		ွှ	%
3.30	n (7 6	6 . G	8.60	7.10	7.50	8.00	8.40	8.80	9.30	9.70	10.20	10.60	11.10	11.50	11.90	12.40	12.80	13.30	13.70	14.20	14.00	2.00	10.00	n c	\$ 0.40 00 00	16.40	à :	17.20	17.70	18.10	18.60		င္ပတ္ခ	*
/3.1	4.0	74 2	75.0	77 :	78.7	79.7	80.6	81.4	82.1	82.7	83.3	83.8	84.3	84. 8	85.2	85.6	85.9	86.3	00.0	86.9	87.2	87.4	2 !	2.2	2 .	0 0	0 0	0 0	88.7	20 0	8	89.2	310	oreaneg.u	
72.3	4.	74.0	7, 0, 0,	76.	78.	79.4	80	80.9	81.69	82.3	82.9	83.4	83.9	2 4.	84.8 8.	85.2	85.6	85.9	86.3	86.6	66.8	1.78	87.4	87.6	07.0	3 8	8 8	8 6	20 C 20 C 20 C	D (88	88.9	320	FLUE GAS	
71.5	13.4	4 . 4 . 4 .	7 6.0	76.3	77 5	70.0	70.5	.08 .4.	. <u>.</u>		82,4	జ	ස ය ස	22	84.5	84.9	85. 2	85.6	85.9	86.2	86,5	86.8	1.78	87.3	87.5	27.8	2 8	200	20 C	900	20 20 20	88.7	330	S TEMPERATURE	
70.7	12.6	4.5	7.0.7	10.6	76.0	3 6	8	79.9	80	81.4	8	82.6	83. <u>4</u>	83.6	% -2	84.5	84.9	85.3	85.6	85.9	86.2	86,5	86.8	87	87.3	87.5	87.7	97.4	9 00 0 -	0 0	20 S	88.4			COMB
70	71.9	73.6		7 6.5	37.0	1 0	79.1	79.4	80.3	80.9	8	82.2	82.7	83.2 2	83.7	2	84 .5	84.9	85.3	85.6	85.9	86.2	86.5	86.7	87	87.2	87.4	0.70	07.0	3 8	9 6	80.2	350	LESS COMBUSTION	COMBUSTION
69.2	71.2	72.9	74.4	10.7	9.6	7.3	77 0	78 9	79.7	80.4	20 -2	81.7	82.3	82.8	83.3 2	83.8	84.2 2	84.6	84.9 9.	85.3	85.6	85.9	86.2	86.4	86.7	86.9	87.2	87.4	07.6	0, 70	970	879	360	NOITSU!	
68.4	70.5	72.3	73.8	75.2	6.3	17.4	1 0.4	79.4	70 S	3	80 7	<u>ه</u>	9	82.4	82.9	83.4	83.8 8	84.2 2	84.6	8 5	85.3	85.6	85.9	86.2	86.4	86.7	86.9	87.7	87.3	6.70	9 .	877	370	AIR TEMPERATURE	EFFICIENCY
67.6	69.8	71.6	73.2	74.6	75.8	6.9	7.0	77 0	79.7	70.6	8 9	80.9	30 H	82.1	82.6	ස	83.5	83.9	84.ப	84.6	85	85.3	85.6	85.9	86.1	86.4 4	86.6	86.8	87.1	87.3	9 2	07 E	380	RATURE	
66.8	69	70.9	72.5	74	75.2	6.3	17.3	7 6	70.1	70.4	70.0	80 :	2	81.7	82.2	82.7		83.6	83.9	24 د.	84.7	%	85.3	85.6	85.8	86.1	86.3	86.6	86,8	8/	3.2	973	396	DEG F	
66.1	68.3	70.2	71.9	73.4	74.7	75.8	6.8	77.0	70.0	70.4	70.4	8 6	80.5	2 6	20	82.3	82.8 80.8	83.2	83.6	22	& သ	84.7	8	85.3	85.6	85.8	86.1	86.3	86.5	86.8	2/		400		
65.3	67.6	69.6	71.3	72.8	74.1	75.3	76.3	17.5	1 2	70.8	700	70.5	200	2 5	20 :	8	82.4	82.9	83.3 3	83.7	2	2 4.	84.7	œ	85.3	85.6	85.8	86.1	86.3	86.5	86.7	4.6	410		
2	66.9	68.9	70.6	72.2	73.5	74.7	75.8	76.8	17.7	1 &	7.67	70.9	7 6	9 5	2 6	30	82	82.5	82.9	ထ ယ ယ	83.7	 	84. 4	84.7	ထ ပာ	85.	85.5 5	85.8 8	86	86.2	86.5	226	3		
63.7	න ග . එ	68.2	70	71.6	73	74.2	75.3	76.3	11.2	2	6.0	70.0) C	0 6	80.7	2 :	7	82.2	82.6	ස	83.4	83.8	. A.	4.4	84.7	ထ္တ	ස දිය දිය	85.5 5	85.8 8	88	86.2	430	20		
62.9	65.4	67.5	69.4	71	72.4	73.7	74.8	75.8	76.7	77.6	70.5	3 2	3 2	70.0	2 6	2 3	21	81.8	82 3	82.7	83.1	83.4	83.8	2	20	84.7	85	85.3	85.5	85.7	86	4	5		

CAL

تابع جدرل(4-22)

129.20 142.50 157.50 174.40 193.80 216.10	125.2 142.5 157.5 174.4 193.8	142.5 157.5 174.4	142.5	142.5	7.671		117.30	106.60	96.90	88.10	80.10	72.70	65.90	59.70	53.90	48.50	43.50	38.80	34.40	30.30	26.40	22.80	19.40	16.20	13.2	10.20	7.50	4.80	2.40	0.00		AIR	EXCESS		
	were the same	0 14.00	Manka	omac	CHARLE	0(2300	0 11.50	******	-	motive	9.50		en en en	ana m	e grande	werkelle.	entre:	ere en	inecomo		042007	contocos	metossa	SCHOOL	982953W10	2.00		est seaso	CUIASON		XXXXXXXXXX	, O	ss %		
Nicos	STREET,	er et anne	-000000000	***********	-	an in the		Saud	SHEETING.		secano		-	-	-								unkata		RESTORES			etercon.	e produce			STATE OF THE PARTY			
ລ ວ	.80	6.20	08.6	.76	7.50	.8	8.40	3.80	30	2.70	0.20	0.60		11.50	1.90	2.40	2.80	3.30	3.70	4.20	14.60	5.00	5.50	5.90	6.40	6.80	7.20	7.70	8.10	8.60		<u>လို</u>	*		
62.1	%.7	8.8	68.7	70.4	71.8	73.1	74.3	75.3	76.3	77.4	77.9	78.6	79.3	79.9	80.5	83	81.5	81.9	82.4	82.8	83.1 1	83.5	83.8	84.1	84.4	84.7	85	85.2 2	85.5	85.7	450				
61.3	63.9	66.2	68.1	69.8	71.3	72.6	73.8	74.8	75.8	76.7	77.5	78.2	78.9	79.5	80.1	80.6	81. -	81.6	82	82.4	82.8 8	83.2	83.5	83.9	84.2	84.4	84.7	85	85.2	85.5	460	LUE GAS		-	
60.5	63.2	65.5	67.4	69.2	70.7	72.3	73.3	74.4	75.3	76.2	77.1	77.8	78.5	79.1	79.7	80.3	80.8	න -2 -ය	81.7	82.1	82.5	82.9	83.2	83.6	83.9	84.2°	84.5 5	84.7	85	85.2	470	TEMPERA			
59.8	62.5	64.80 80	66.8	68.6	70.1	71.5	72.7	73.9	74.9	້າ. ຜ	76. 6	77.4	78.1	78.7	79.4	79.9	80.4	80.9	81.4	81.89	82.2	82.6	82.9	83.3	83.6 6	83.9	84.2 2	% :51	84.7	85	480	TURE LE	COMBUSTION		
59	61.7	64. 1	66.2	58	69.6	7.5	72.2	-4 63 63	74.4	3.3	76.2	77	77.7	78.4	79	79.6	80.1	80.6	≈y 80	න 24 ්ථා		83 63 63	82.6	జ్ఞ	ස ය ෂ	ස ය ග	83.9	84. 2	84.5 5	84.7	490	SS COMBI	STION	COAL)
58.2	61	63.4	65.5	67.4	69	70.4	71.7	72.9	73.9	74.9	75.8	76.6	77.3	78	78.6	79.2	79.7	80.2	80.7	81.2 2	න 14 ග	82	82.3	82.7	ထ္ထ	ස ය ය	83.6	83.9	% ?	84.5	500	FLUE GAS TEMPERATURE LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE , DEG	EFFICIENCY		•
57. 4	60.3	62.7	64.9 9.	66.8	68.4	69.9	71.2	72.A	73.5	74.4	75.3	76.1	76.9	77.6	78.2	78.8	79.4	79.9	80.4	80.8 8	<u>အ</u> .မ	81.7	82.1	82,4	82.7	83.1	83.4	83.7	83.9 9	84.2 2	510	RTEMPE	ENCY		
56.6	59.5	6 <u>2</u>	<u>8</u> .2	66.1	67.8	69.3	70.7	71.9	73	74	74.9	75.7	76.5	77.2	77.9	78.5	79	79.6	80.1	80.5	~* 60	81.4		. 4 . 4	82.5	82.8	83. -	83.4	83.7	83.9	520	RATURE,			
55.8	58.8	61.3	63.6	65.5	67.3	68. 8	70.2	71.4	72.5	73.5	74.5	75.3	76.1	76.8	77.5	78.1	78.7	79.2	79.7	80.2	80.6	81.4	81.5	81.8	82.2	82.5	82.8	83.4 -	83.4	83.7	530	DEG F			
货	58	60.7	62,9	64.9	66.7	68.2	69.6	70.9	72	73.1	74	74.9	75.7	76.4	77.1	77.7	78.3	78.9	79.4	79.9	80.3	8.08	81.2	81.5	81.9	82.2	82.6	82.9	83.2	83.4	540				
<u>\$</u> .2	57.3	8	62.3	64.3	66.1	67.7	69.1	70.4	71.6	72.6	73.6	74.5	75.3	76	76.7	77.A	78	78.5	79.1	79.5	80	80.4	80.9	81.2	81.6	82	82.3	82.6	82.9	83.2	550				
53.4	56.5	59.3	61.6	63.7	65.5	67.1	68.6	69.9	74.4	72.2	73.1	74	74.9	75.6	76.3	77	77.6	78.2	78.7	79.2	79.7	80.1	80.6	<u></u>	ස	81.7	82 22	82.3	82.6	82.9	560				
52.5	55.8	58.6	9	63.1	64.9	66.6	68.1	69.4	70.6	71.7	72.7	73.6	74.5	75.2	76	76.6	77.3	77.8	78.4	78.9	79.4	79.8	80.3	80.7	<u></u>	81.4	81.7	82.1	82.4	82.7	570				خدرس(۵۵-۴۰)
51.7	55	57.9	60.3	62.5	64.4	66	67.6	68.9	70.1	71.3	72.3	73.2	74.1	74.9	75.6	76.3	76.9	77.5	78.1	78.6	79.1	79.5	80	80.4	80.8	81.	81.5	81.8	82.1	82.4	580				ع جدوا

تابع چدول(4-22)

r-	-	-	-		110		****	DATE:	DMICK		(ARRIVA	*****		a second	-	******	ancomb:	*********	-	- Secretary	teron m		-		NAME OF TAXABLE PARTY.		-	-	and Lawre	-					
242.20	26.5	3000	101.00	174 40	157.50	142.50	129.20	117.30	106.60	96.90	88.10	80.10	72.70	65.90	59.70	53.80	48.50	43.50	38.80	34.40	30.30	26.40	22.80	19.40	16.20	13.10	10.20	7.50	4.80	2.40	0.00		AR	EXCESS	•
15.00	14.50	1.00	2 6	3 7 7 7	3 20	12.50	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00		ွှ	*	
5.30	08.0	5.20	9 6	2 .	740	7.50	8.00	8.40	8.80	9.30	9.70	10.20	10,60	11.10	11.50	11.90	12.40	12.80	13.30	13.70	14.20	14.60	15.00	15.50	15.90	16.40	16.80	17.20	17.70	18,10	18.60		င္ပ	%	
50.9	54.3	5/.2	7.80	n 6	0 0	2 6	85 S	67	68 .4	69.7	70.8	71.8	72.8	73.7	74.5	75.2	75.9	76.6	77.2	77.7	78.2	78.7	79.2	79.7	80.1	80.5	8,08	81.2	81.5		82.2	590			
50.1	53.5	06.0	S.	5.2	2 6	3 9	2 6	50 C	67.9	69. N	703	71.4	72.4	73.2	74.1	74.8	75.5	76.2	76.8	77.4	77.9	78.4	78.9	79.4	79.8	80.2	80.6	80.9	81.3	81.6	81.9	666	FLUE GAS		The residence of the latest designation of t
49.3	52.8			. 6	8.0	3 9	2 6	2	67 A	68.7	200	70.9	71.9	72.8	73.7	74.4	75.2	75.8	76.5	77	77.6	78.1	78.6	79	79.5	79.9	80.3	80.6	<u>જ</u>	81.3	81.6	610	-		
48.5	52	55.1	57.7	g	8 8	3 .0	3 6	20 6	n 6	S 6	0 0	70.5	71.5	72.4	73.3	74.1	74.8	75.5	76.1	76.7	77.3	77.8	78.3	78.7	79.2	79.6	8	80.4 4	80.7	81.1 -	81.4	620	_	COMB	
47.7	51.3	<u>\$</u> .4	57	28.4	4.	2.5	3 2	A 60.4	B :	67 7	3 3	70 :	71.1	7	72.9	73.7	74.4	75.1	75.8	76.4	76.9	77.5	78	78.4	78.9	79.3	79.7	80.±	80.5	80.8 8.08	81.1	630	SS COMB	COMBUSTION	
46.9	50.5	53.7	56.4	58.83 88.83	20.5	62./	3 5	2.60	6 . C	67.3	n c	n :	70.7	71.6	73.5	3	74.1	74.8	75.4	76	76.6	77.1	77.7	78.1	78.6	79	79.4	79.8	80.2	80.5	80.9	640	LESS COMBUSTION AIR TEMPERATURE , DEG	EFFICIENCY	
46.4	49.8	53	55.7	58.1	60.3	62.2	53.6	3 5	200	6 8	8 .		70.2	74.5	75 4	70 :	73.7	74.4	75.1	75.7	76.3	76.8	77.3	77.8	78.3	78.7	79.1	79.5	79.9	80. 30.	80.6	650	R TEMPE	IENCY	
45.0	49	52.3	55.A	57.5	59.7	61.6	63.3	2 2	8	67.6	2 .	3 6	6 c	70.0	74.7	79.5	73 ;	74	74.7	75.4	75.9	76.5	7	77.5	78	78.4	78.9	79.3	79.6	8	80.3	660	RATURE.		
44.4	48.3	51.5	<u>\$</u>	56.9	59.1	61	62.8	4.	. c	67.3	2	, t	60.4	7 .	74.	75.0	73 0	73.7	74.4	3 3	75.6	76.9	76.7	77.3	7 :	78.4	78.6	70 3	79.4	79.7	8	670	DEG F		
3 6	47.5	50.8	53.7	5 6.ა	68.5	60.5	62.3	63.9	65.4	66.6	67.8	2.6	§ 2	, è	7	74.0	73 6	72.3	74	74.7	75.3	75.0	76.4	76.0	77 A	77 0	70.7	79.7	70.4	79.5	79.8	680			
										66.2																					١				
à	An :	49.4	52.A	ဌာ	57.3	59.4	61.2	62.9	.ω .ω	65.7	66.9	68.	8	2.0	2	1.6	74.0	73 6	3 2	7 6	7 6	7 CO.O	1 6	70.0	76.0	7:	70.	70.3	7 c	78.0	70.3	700			
										65.2																					l				
1	į	2	5	53.8	56.1	58.2	60.1	61.8	63.4	<u>\$</u>	66	67.2	68.3 3	69.3	70.2	7.	1.5	2.5	3 3	4 7	4 6		1,0/	7.6.2	16.7	17.7	1	2	10.4	70.0		75			

OA F

ابع جدرل (4-22)

جدول (23-4) مفقودات العادم عند استخدام الغاز الطبيعى

*	×	×						MET	CTAC									
EXCESS		C02			EVIT	ELUE	CAC	TEND	SIACE	TEMP	PERAT	JRE DE	G F					
AIR	-111.00.11	002	150	160	170	100	100	200	CHAIU	(E - (COMBUS	STION	AIR	TEMPER	RATURE			
			.,,	160	170	100	170	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
0.0	0.0	11.7	12.1	12.2	12.4	12.6	12.7	12.0	13 1	13 2	17. /	17 E	17 7					
2.2	0.5	11.4	12.1	12.3	12.5	12.6	12.8	13.0	13.1	17.7	13.5	13.3	17.7	13.9	14.0	14.2	14.4	14.5
4.4	1.0	11.1	12.2	12.4	12.5	12.7	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5	12.0	13.0	14.0	14.1	14.5	14.5	14.6
6.8	1.5	10.9	12.3	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.0	13.7 13.8	12.7	14.1	14.2	14.4	14.6	14.8
9.3	2.0	10.6	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13 6	13.7	13.0	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9
12.0	2.5	10.3	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	13.0	14.1	14.1	14.5	14.5	14.7	14.8	15.0
14.8	3.0	10.0	12.5	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.1	14.6	4/ 5	14.0	14.8	15.0	15.2
17.7	3.5	9.8	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.0	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3
20.8	4.0	9.5	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14. 2	14.3	14.3	14.7	14.9	15.1	15.5	15.5
24.1	4.5	9.2	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	14.0	14.2	14.6	17.7	14.0	15.0	15.0	15.2	15.4	15.6
27.6	5.0	8.9	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.0	14.0	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8
31.4	5.5	8.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	14.0	15 1	15.1	15.4	10.0	15.8	16.0
35.4	6.0	8.4	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.4	14.6	14 8	15 0	15 7	15.5	15.5	15.7	16.0	16.2
39.6	6.5	8.1	13.1	13.4	13.6	13.8	14.1	14.3	14.5	14 R	15 0	15.0	15.5	15.5	15.7	12.9	16.2	16.4
44.2	7.0	7.8	13.3	13.5	13.7	14.0	14.2	14.5	14 7	14.0	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.6
49.0	7.5	7.5	13.4	13.6	13.9	14.1	14.4	14 6	14 0	15 1	15.6	15.4	15.7	15.9	16.1	16.4	16.6	16.9
54.3	8.0	7.2	13.5	13.8	14.0	14.3	14.6	14.8	15 1	15.1	15.4	15.0	12.9	10.1	16.4	16.6	16.9	17.1
60.0	8.5	7.0	13.7	13.9	14.2	14.5	14.8	15.0	15 3	15.6	15.0	12.9	10.1	10.4	10.6	16.9	17.2	17.4
66.1	9.0	6.7	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0	15.2	15.5	15.0	16.0	16.1	10.4	10.0	16.9	17.2	17.4	17.7
72.8	9.5	6.4	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15 R	16 1	16.4	16.4	16.0	10.9	17.2	17.5	17.8	18.0
80.0	10.0	6.1	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.4	16.7	17.0	10.9	17.2	17.5	17.8	18.1	18.4
88.0	10.5	5.9	14.4	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.7	17 0	17.0	17.3	17.0	17.9	18.2	18.5	18.8
96.7	11.0	5.6	14.7	15.0	15.3	15.7	16.0	16.3	16.7	17 0	17.3	17.3	10.0	10.7	10.3	18.6	18.9	19.2
106.3	11.5	5.3	14.9	15.3	15.6	16.0	16.3	16.7	17.0	17.4	17.3	18 1	10.0	10.4	10.7	19.0	19.4	19.7
117.0	12.0	5.0	15.2	15.6	16.0	16.3	16.7	17.1	17.4	17 8	18 2	10.1	10.4	10.0	19.2	17.5	19.9	20.2
128.9	12.5	4.7	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.0	18 3	18 7	10.0	10.9	19.5	19.7	20.0	20.4	20.8
142.3	13.0	4.5	15.9	16.3	16.7	17.2	17.6	18.0	18.4	18 R	10.7	10.7	20.1	70.5	20.3	20.6	21.0	21.4
157.4	13.5	4.2	16.3	16.8	17.2	17.6	18.1	18.5	19.0	10.0	10 0	77.7 20 %	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.2
174.6	14.0	3.9	16.8	17.3	17.7	18.2	18.7	19.2	19.6	20.1	20.4	21 1	21 6	22.0	21.0	22.7	22.5	23.0
194.4	14.5	3.6	17.3	17.8	18.4	18.9	10.4	10.0	20 4	20.1	21 /	24 0	21.3	22.0	22.3	25.0	23.4	23.9
217.4	15.0	3.3	18.0	18.5	19.1	19.6	20.2	20.7	21.3	21 2	22 /	22 P	66.4 37 F	23.0	23.5	4.0	24.5	25.0
244.4	15.5	3.1	18.7	19.3	10.0	20.5	21 1	21 7	22.2	22 0	22.5	26.7	23.3	24.1	24.6	: 5.2 i	25.7	26.3
276.7	16.0		19.6	20.3	20.9	21.6	22 3	22 0	27 6	こん・ブ	27.0	54.I	64.1	23.4	26.0 2	6.6	27.2	27.8
			.,.,					£ 7	۵.0	24.3	£4.Y	23.6	26.2	26.9	27.6 2	28.2	28.9	29.6

x	x	x						NET	CTACL	/ Trur	. F. O. A. T. (
XCESS	OXYGEN	C02			FYIT	51115	CAP			TEMP								
AIR			300	310	320	330	7/A	ZEO	7/0	370	OWROS	TION	AIR T		ATURE			
			200	, 310	320	330	340	350	200	3/0	380	390	400	410	420	430	440	450
0.0	0.0	11.7	14.5	14.7	14.8	15.0	15.2	15.3	15.5	15 7	, 12 b	14.0	94.4	4/ 7	47 5			
2.2	0.5	11.4	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.6	15 A	16.0	16.0	16.1	10.3	10.5	10.0	16.8	17.0
4.4	1.0	11.1	14.8	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15 8	15 0	16.0	16.7	10.3	10.5	10.0	10.8	17.0	17.1
6.8	1.5	10.9	14.9	15.1	15.2	15.4	15.6	15.8	15.0	16 1	16.1	16.3	16.5	10.0	10.8	17.0	17.1	17.3
9.3	2.0	10.6	15.0	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.1	16 3	16.4	16.4	14.0	17.0	17.0	17.1	17.3	17.5
12.0	2.5	10.3	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.4	16.4	16.8	17.0	17.0	17.2	17.5	17.5	17.7
14.8	3.0	10.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.4	16.4	16.8	17.0	17.0	17.6	17.4	17.5	17.7	17.9
17.7	3.5	9.8	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.0	17.6	17.4	17.0	17.8	17.9	18.1
20.8	4.0	9.5	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6	16.4	14.0	10.0	47 3	17.6	17.4	17.0	17.8	18.0	18.2	18.4
24.1	4.5	9.2	15.8	16.0	16.2	16.4	16.4	16.0	17.0	17.0	17.2	17.4	17.0	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6
27.6	5.0	8.9	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.0	17.2	17.4	17.0	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9
31.4	5.5	8.6	16.2	16.4	16.6	16.B	17.1	17 3	17 5	17.3	17.0	10.9	10.1	18.5	18.5	18.7	18.9	19.2
35.4	6.0	8.4	16.4	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	17.7	18.0	18.7	10.1	10.4	18.0	18.8	19.0	19.2	19.5
39.6	6.5	8.1	16.6	16.9	17.1	17.3	17.6	17 8	18 0	18 3	10.2	10.4	10.0	10.9	19.1	19.3	19.5	19.8
44.2	7.0	7.8	16.9	17.1	17.3	17.6	17.8	18.1	18 3	18 6	10.5	10.7	19.0	19.2	19.4	19.6	19.9	20.1
49.0	7.5	7.5	17.1	17.4	17.6	17.9	18.1	18.4	18.6	18 0	10.0	10 /	10.4	19.5	19.8	20.0	20.2	20.5
54.3	8.0	7.2	17.4	17.7	17.9	18.2	18.4	18.7	19.0	10.7	10 5	10 7	20.0	30.7	20.1	20.4	20.6	20.9
60.0	8.5	7.0	17.7	18.0	18.3	18.5	18.8	19.1	19.3	10 6	10 0	20 1	20.6	20.3	20.5	20.0	21.0	21.3
66.1	9.0	6.7	10.0	10.3	10.0	18.9	19.2	19.4	19.7	20.0	20.3	20 6	20 8	21 1	34 /	24 7	22 4	
72.8	9.5	6.4		10.7	17.0	17.3	17.0	17.7	20.2	20.4	20.7	21.0	21 T	21 4	21 0	22 2	77 E	22 0
80.0	10.0	6.1	10.0	17.1	17.4	17.7	20.0	20.3	20.6	20.9	21.2	21 5	21 R	22 1	22 / 1	22 0	37 4	~~ .
88.0	10.5	5.9	.,.	17.3	17.7	20.2	20.5	20.8	21.1	21.5	21.8	22.1	22 L	22 7	23 N :	27 /	37 7	3/ 0
96.7	11.0	5.6	.,.,	20.0	20.4	20./	21.0	21.4	21.7	22.0	22.4	77	23 N	22 /	22 7 .	31.0	~	
106.3	11.5	5.3	20.2	20.0	20.9	Z1.3	21.0	22.0	22.3	22.7	23.0	23.4	23 7	24 1	2/ / 5	2/ 0	DE 4 .	
117.0	12.0	5.0	20.0	21.2	21.3	Z1.Y	<i>22.3</i>	22.6	23.0	23.4	23.8	24.1	24 5	24 0	25 2 5	DE 4 9	26 0 4	
128.9	12.5	4.7		£1.0	~~.~	22.0	23.U	23.4	23.8	24.2	24.6	25.N	25 A	25 R	26 1 5) E •	26 0 1	
142.3	13.0	4.5	~~.~	22.0	C).U	23.4	23.B	24.Z	24.7	25.1	25.5	25.9	つん て	26 7	27 2 2	7 4 .	. 0 0	٠
157.4	13.5	4.2	43.0	23.4	53.9	£4.3	24.8	25.Z	25.6	26.1	26.5	27.N	27 L '	27 0	28 7 2			
174.6	14.0	3.9	EJ.7	£4.4 6	54.Y	د. دی	27.8 ·	26.3	26.8	27.3	27.7	28.2	28 7 3	20 2 3	20 4 3	10 4 7	10 4 2	4 4
194.4	14.5	3.6	63.0	23.3	20.U /	20.7	27.1	27.6	28.1	28.6	29 ₋ 1 :	20 K	30 1 '	30 4 1	24 4 2	4 7 7		
217.4	15.0	3.3	~ · ~	40.0		67.Y	∠8.⊃ ¦	29.0	29.6	30.2	30.7	31.3	31 A 1	32 4 3	32 O 3	7 6 3	. 0 3	
244.4	15.5	200	51.0	E0.4 6	C7.U 4	KY.O .	3U.Z.	30.8	31.4	32.0	32.6	33 2 °	33 B 3	31. L 3	25 A 2	E 4 3	/ 2 3	
276.7	16.0	2.8	29.6	30.2 3	30.9	31.6	32.2	32.9	33.5	34.2	34.9	35.5	36.2	36 O 3	,,,U J 17 5 2	2.0.2	0.2	0.5
																O.Z 3	0.Y 3	A.3

x	×	x						NET S	TACK	TEMPE	PATIN	RF DFC	: F					
	OXYGEN	C02			FYIT	FLUE	GAS 1	TEMPE						MPER	ATURE			
AIR			450	460				500								580	590	600
~~~			450	700	7.0													
0.0	0.0	11.7	17.0	17.1	17.3	17.4	17.6	17.8	17.9	18.1	18.3	18.4	18.6	18.7	18.9	19.1	19.2	19.4
2.2	0.5	11.4	17.1	17.3	17.5	17.6	17.8	18.0	18.1	18.3	18.5	18.6	18.8	19.0	19.1	19.3	19.5	19.6
4.4	1.0	11.1	17.3	17.5	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.2	19.3	19.5	19.7	19.9
6.8	1.5	10.9	17.5	17.7	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5	18.7	18.9	19.1	19.2	19.4	19.6	19.8	19.9	20.1
9.3	2.0	10.6						18.6										
12.0	2.5	10.3						18.8										
14.8	3.0	10.0						19.1										
17.7	3.5	9.8						19.3										
20.8	4.0	9.5						19.6										
24.1	4.5	9.2						19.9										
27.6	5.0	8.9						20.2										
31.4	5.5	8.6						20.5										
35.4	6.0	8.4						20.9										
39.6	6.5	8.1						21.3										
44.2	7.0	7.8						21.7										
49.0	7.5	7.5						22.1										
54.3	8.0	7.2						22.6										
60.0	8.5	7.0						23.1										
66.1	9.0	6.7						23.6										
72.8	9.5	6.4						24.2										
80.0	10.0	6.1						24.9										
88.0	10.5	5.9						25.6										
96.7	11.0	5.6																29.7
106.3	11.5	5.3						27.3										
117.0	12.0	5.0						29.3										31.9
128.9	12.5	4.7																34.7
142.3	13.0	4.5																36.3
157.4 174.6	13.5 14.0	4.2 3.9																38.2
194.4	14.5	3.6																40.4
217.4	15.0	3.3																42.9
244.4	15.5	3.1																45.9
276.7		2.8																49.5
210.1	10.0	£.0	37.7	40.K	. 70.0	~	~~ **								*****			

%	%	%						NET S	STACK	TEMPE	RATU	RE DE	G F					•
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS	TEMPE	RATURE	- c	OMBUS"	TION	AIR T	EMPER	ATURE			
AIR			600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
0.0	0.0	11.7	19.4	19.5	19.7	19.9	20.0	20.2	20.4	20.5	20.7	20.8	21.0	21.2	21.3	21.5	21.7	21.8
2.2	0.5	11.4	19.6	19.8	19.9	20.1	20.3	20.4	20.6	20.8	20.9	21.1	21.3	21.4	21.6	21.8	21.9	22.1
4.4	1.0	11.1	19.9	20.0	20.2	20.4	20.5	20.7	20.9	21.0	21.2	21.4	21.6	21.7	21.9	22.1	22.2	22.4
6.8	1.5	10.9	20.1	20.3	20.5	20.6	20.8	21.0	21.2	21.3	21.5	21.7	21.9	22.0	22.2	22.4	22.6	22.7
9.3	2.0	10.6	20.4	20.6	20.7	20.9	21.1	21.3	21.5	21.6	21.8	22.0	22.2	22.3	22.5	22.7	22.9	23.1
12.0	2.5	10.3	20.7	20.8	21.0	21.2	21.4	21.6	21.8	21.9	22.1	22.3	22.5	22.7	22.9	23.0	23.2	23.4
14.8	3.0	10.0	21.0	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22.7	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8
17.7	3.5	9.8	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.2
20.8	4.0	9.5	21.6	21.8	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6
24.1	4.5	9.2	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6	24.8	25.0
27.6	5.0	8.9	22.3	22.5	22.7	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.2	24.4	24.7	24.9	25.1	25.3	25.5
31.4	5.5	8.6	22.7	22.9	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.2	24.5	24.7	24.9	25.1	25.3	25.6	25.8	26.0
35.4	6.0	8.4	23.1	23.4	23.6	23.8	24.0	24.3	24.5	24.7	24.9	25.2	25.4	25.6	25.8	26.1	26.3	26.5
39.6	6.5	8.1	23.6	23.8	24.1	24.3	24.5	24.8	25.0	25.2	25.5	25.7	25.9	26.2	26.4	26.6	26.9	27.1
44.2	7.0	7.8	24.1	24.3	24.6	24.8	25.1	25.3	25.5	25.8	26.0	26.3	26.5	26.7	27.0	27.2	27.5	27.7
49.0	7.5	7.5	24.6	24.9	25.1	25.4	25.6	25.9	26.1	26.4	26.6	26.9	27.1	27.4	27.6	27.9	28.1	28.4
54.3	8.0	7.2	25.2	25.4	25.7	26.0	26.2	26.5	26.7	27.0	27.2	27.5	27.8	28.0	28.3	28.5	28.8	29.1
60.0	8.5	7.0	25.8	26.1	26.3	26.6	26.9	27.1	27.4	27.7	27.9	28.2	28.5	28.7	29.0	29.3	29.5	29.8
66.1	9.0	6.7	26.4	26.7	27.0	27.3	27.6	27.8	28.1	28.4	28.7	29.0	29.2	29.5	29.8	30.1	30.4	30.6
72.8	9.5	6.4	27.2	27.4	27.7	28.0	28.3	28.6	28.9	29.2	29.5	29.8	30.1	30.4	30.7	30.9	31.2	31.5
80.0	10.0	6.1	27.9	28.2	28.5	28.9	29.2	29.5	29.8	30.1	30.4	30.7	31.0	31.3	31.6	31.9	32.2	32.5
88.0	10.5	5.9	28.8	29.1	29.4	29.7	30.1	30.4	30.7	31.0	31.3	31.7	32.0	32.3	32.6	32.9	33.3	33.6
96.7	11.0	5.6	29.7	30.1	30.4	30.7	31.1	31.4	31.7	32.1	32.4	32.7	33.1	33.4	33.7	34.1	34.4	34.8
106.3	11.5	5.3	30.8															
117.0	12.0	5.0	31.9	32.3	32.7	33.0	33.4	33.8	34.2	34.5	34.9	35.3	35.6	36.0	36.4	36.8	37.1	37.5
128.9	12.5	4.7	33.2	33.6	34.0	34.4	34.8	35.2	35.6	36.0	36.4	36.8	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.1
142.3	13.0	4.5	34.7	35.1	35.5	35.9	36.3	36.8	37.2	37.6	38.0	38.4	38.8	39.3	39.7	40.1	40.5	40.9
157.4	13.5	4.2	36.3	36.8	37.2	37.6	38.1	38.5	39.0	39.4	39.9	40.3	40.8	41.2	41.6	42.1	42.5	43.0
174.6	14.0	3.9	38.2	38.7	39.1	39.6	40.1	40.6	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.4	43.9	44.4	44.9	45.3
194.4	14.5	3.6	40.4	40.9	41.4	41.9	42.4	42.9	43.4	43.9	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0
217.4	15.0	3.3	42.9	43.5	44.0	44.6	45.1	45.7	46.2	46.8	47.3	47.9	48.4	49.0	49.5	50.1	50.7	51.2
244.4	15.5	3.1	45.9	46.5	47.1	47.7	48.3	48.9	49.5	50.1	50.7	51.3	51.9	52.5	53.1	53.7	54.3	54.9
276.7	16.0	2.8	49.5	50.1	50.8	51.5	52.1	52.8	53.5	54.1	54.8	55.5	56.1	56.8	57.4	58.1	58.8	59.4

		×						NET S	TACK	TEMPE	RATUR	E DEG	F					
*	% 0VYCEN	C02			FXIT	FLUE	GAS		ATIME	- 60	MBIICT	TON A	IR TF	MPERA	TURE			000
	OXYGEN	LUZ	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	<b>8</b> 50	860	870	880	890	900
AIR																		
0.0	0.0	11.7	21 R	22.0	22.1	22.3	22.5	22.6	22.8	23.0	23.1	23.3	23.4	23.6	23.8	23.9	24.1	24.3
	0.5																	
2.2																		
	4																	
6.8 9.3	2.0																	
12.0	2.5																	
14.8	3.0																	
17.7																		
20.8	4.0																	
24.1	4.5																	
27.6		8.9																
31.4		8.6																
35.4		8.4																
39.6																		
44.2		7.8																
49.0																		
54.3		7.2																
60.0																		
66.1		6.7																
72.8																		
80.0																		
88.0																		
96.7																		
106.3																		
117.0																		
128.		4.7																
142.																		
157.	-	4.2																
174.	-	3.9																
194.	-																	
217.																		
244.																		
276.			59.	4 60	.1 60	.8 61	.4 62	.1 62	.8 63	4 64.	.1 64.	.7 65.	4 66.	1 66.	. 7 67.	.4 00.		7 69.4
210.	, 10.																	

### جدول (24-4) مفقودات العادم لزيت الوقود رقم (2)

%	×	%						NET S	STACK	TEMP	ERATU	RE DE	G F					
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS 1	TEMPE	RATURI	E - C	OMBUS	TION	AIR T	EMPER.	ATURE			
AIR			150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
															X-7			
0.0	0.0	15.7	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.7	9.9	10.1	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.5
2.3	0.5	15.3	8.9	9.1	9.3	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.6
4.6	1.0	15.0	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8
7.1	1.5	14.6	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9
9.8	2.0	14.2	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1
12.5	2.5	13.8	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2
15.5	3.0	13.5	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4
18.5	3.5	13.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5
21.8	4.0	12.7	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	12.1	12.3	12.5	12.7
25.3	4.5	12.3	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.5	12.7	12.9
29.0	5.0	12.0	9.6	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.2	12.4	12.6	12.9	13.1
32.9	5.5	11.6	9.7	10.0	10.2	10.5	10.7	10.9	11.2	11.4	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	13.1	13.3
37.0	6.0	11.2													12.8			
41.5	6.5	10.8													13.0			
46.2	7.0	10.5	10.1	10.4	10.6	10.9	11.2	11.4	11.7	11.9	12.2	12.5	12.7	13.0	13.3	13.5	13.8	14.1
51.4	7.5	10.1													13.5			
56.9	8.0	9.7	10.4	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.6
62.8	8.5	9.3	10.6	10.9	11.1	11.4	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0
69.2	9.0	9.0	10.7	11.0	11.4	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0	15.3
76.2	9.5	8.6	10.9	11.3	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.8	15.1	15.4	15.7
83.8	10.0	8.2	11.1	11.5	11.8	12.1	12.5	12.8	13.1	13.5	13.8	14.1	14.5	14.8	15.1	15.5	15.8	16.1
92.1	10.5	7.9	11.4	11.7	12.1	12.4	12.8	13.1	13.5	13.8	14.2	14.5	14.8	15.2	15.5	15.9	16.2	16.6
101.2	11.0	7.5	11.6	12.0	12.4	12.7	13.1	13.4	13.8	14.2	14.5	14.9	15.3	15.6	16.0	16.4	16.7	17.1
111.3	11.5	7.1	11.9	12.3	12.7	13.1	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7
122.5	12.0	6.7	12.2	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3
134.9	12.5	6.4	12.6	13.0	13.4	13.8	14.3	14.7	15.1	15.6	16.0	16.4	16.8	17.3	17.7	18.1	18.5	19.0
148.9	13.0	6.0	13.0	13.4	13.9	14.3	14.8	15.2	15.7	16.1	16.6	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8	19.3	19.8
164.7	13.5	5.6	13.4	13.9	14.4	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.6
182.7	14.0	5.2	13.9	14.4	14.9	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.7
203.4	14.5	4.9	14.5	15.0	15.6	16.2	16.7	17.3	17.8	18.4	18.9	19.5	20.0	20.6	21.2	21.7	22.3	22.8
227.5	15.0	4.5	15.2	15.8	16.4	17.0	17.6	18.2	18.8	19.4	20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	23.0	23.6	24.2
255.8	15.5	4.1	16.0	16.6	17.3	17.9	18.6	19.3	19.9	20.6	21.2	21.9	22.5	23.2	23.8	24.5	25.1	25.8
289.5	16.0	3.7	16.9	17.7	18.4	19.1	19.8	20.5	21.3	22.0	22.7	23.4	24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7

# تابع جدول (4-24)

*	%	x										E DEG						
EXCESS		C02		,	EXIT	FLUE	GAS 1	EMPER	ATURE	- co	MBUST	ION A	IR TE	MPERA	TURE			
AIR			300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
0.0	0.0	15.7	11.5	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2
2.3	0.5	15 3	11.6	11.B	12.0	12.2	12.4	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2	14.4
4.6	1.0	15.0	11.8	12.0	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6
7.1	1.5	14.6	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
9.8	2.0	14.2	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0
12.5	2.5	13.8	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2
15.5	3.0	13.5	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5
18.5	3.5	13.1	12.5	12.7	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7
21.8	4.0	12.7	12.7	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.6	15.8	16.0
25.3	4.5	12.3	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.3
29.0	5.0	12.0	13.1	13.3	13.6	13.8	14.0	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.4	15.6	15.9	16.1	16.3	16.6
32.9	5.5	11.6	13.3	13.6	13.8	.14.0	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	16.9
37.0	6.0	11.2	13.5	13.8	14.0	14.3	14.5	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8	16.0	16.3	16.5	16.7	17.0	17.2
41.5	6.5	10.8	13.8	14.0	14.3	14.6	14.8	15.1	15.3	15.6	15.8	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.4	17.6
46.2	7.0	10.5	14.1	14.3	14.6	14.8	15.1	15.4	15.6	15.9	16.2	16.4	16.7	16.9	17.2	17.5	17.7	18.0
51.4	7.5	10.1	14.3	14.6	14.9	15.2	15.4	15.7	16.0	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.9	18.1	18.4
56.9	8.0	9.7	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	18.6	18.9
62.8	8.5	9.3	15.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.4
69.2	9.0	9.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.2	17.5	17.8	18.1	18.4	18.7	19.0	19.5	19.6	19.9
76.2	9.5	8.6	15.7	16.0	16.3	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.2	20.5
83.8	10.0	8.2	16.1	16.5	16.8	17.1	17.5	17.8	18.1	18.5	18.8	19.1	19.4	19.8	20.1	20.4	20.8	21.1
92.1	10.5	7.9	16.6	16.9	17.3	17.6	18.0	18.3	18.7	19.0	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.1	21.5	21.8
101.2	11.0	7.5	17.1	17.5	17.8	18.2	18.6	18.9	19.3	19.6	20.0	20.4	20.7	21.1	21.5	21.8	22.2	22.6
111.3	11.5	7.1	17.7	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.2	22.0	23.0	23.4
122.5	12.0	6.7	18.3	18.7	19.1	19.5	19.5	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3
134.9	12.5	6.4	19.0	19.4	19.8	20.3	20.7	21.1	21.5	22.0	22.4	22.8	23.2	23.7	24.1	24.0	24.9	25.4
148.9		6.0	19.8	20.2	20.7	21.1	21.6	22.0	22.5	22.9	23.4	23.8	24.3	24.7	25.2	25.0	20.1	26.5
164.7	13.5	5.6	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	25.9	20.4	20.7	27.4	27.9
182.7		5.2	21.7	22.2	2 22.7	23.2	23.7	24.2	24.8	25.3	25.8	20.3	20.0	21.3	27.0	20.4	20.7	29.4
203.4		4.9	22.8	23.4	23.9	24.5	25.0	25.6	26.2	26.7	21.3	21.8	20.4	20.9	24.7	30.0	30.0	31.2
227.5		4.5	24.2	24.8	3 25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	7 2Y.D	30.2	30.8	31.4	32.0	75.0	33.2
255.8		4.1	25.8	26.	27.	27.8	3 28.4	29.1	29.7	30.4	31.0	31./	32.5	33.0	33.1	34.3	37.U	35.6
289.5	16.0	3.7	27.7	28.	29.2	2 29.9	30.6	31.3	32.0	52.8	33.5	34.2	54.9	32.6	30.4	3/.1	31.8	38.5

ئابع جدول (24-4)

*	*	*							STACK									
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS	TEMPE	RATUR	E - C	OMBUS	TION	AIR T	EMPER	ATURE			
AIR			450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
0.0	0.0	15.7	14.2	14.4	14.6	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.6	15.8	16.0	16.2	16.3	16.5	16.7	16.9
2.3	0.5	15.3	14.4	14.6	14.8	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	16.9	17.1
4.6	1.0	15.0	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4
7.1	1.5	14.6		15.0														
9.8	2.0	14.2		15.2														
12.5	2.5	13.8		15.4														
15.5	3.0	13.5		15.7														
18.5	3.5	13.1		15.9														
21.8	4.0	12.7		16.2														
25.3	4.5	12.3	16.3	16.5	16.7	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.1	18.3	18.5	18.7	19.0	19.2	19.4	19.6
29.0	5.0	12.0	16.6	16.8	17.0	17.3	17.5	17.7	18.0	18.2	18.4	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6	19.8	20.0
32.9	5.5	11.6	16.9	17.1	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3	18.6	18.8	19.0	19.3	19.5	19.8	20.0	20.2	20.5
37.0	6.0	11.2		17.5														
41.5	6.5	10.8		17.9														
46.2	7.0	10.5		18.3														
51.4	7.5	10.1		18.7														
56.9	8.0	9.7		19.2														
62.8	8.5	9.3		19.7														
69.2	9.0	9.0	19.9	20.2	20.5	20.8	21.1	21.4	21.7	22.0	22.3	22.6	23.0	23.3	23.6	23.9	24.2	24.5
76.2	9.5	8.6		20.8														
83.8	10.0	8.2	21.1	21.4	21.8	22.1	22.4	22.8	23.1	23.4	23.8	24.1	24.4	24.8	25.1	25.4	25.8	26.1
92.1	10.5	7.9	21.8	22.1	22.5	22.8	23.2	23.5	23.9	24.2	24.6	24.9	25.3	25.6	26.0	26.3	26.7	27.0
101.2	11.0	7.5	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.4	24.7	25.1	25.5	25.8	26.2	26.6	26.9	27.3	27.7	28.0
111.3	11.5	7.1	23.4	23.8	24.2	24.5	24.9	25.3	25.7	26.1	26.5	26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	28.8	29.1
122.5	12.0	6.7	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.4	26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4
134.9	12.5	6.4	25.4	25.8	26.2	26.7	27.1	27.5	27.9	28.4	28.8	29.2	29.6	30.1	30.5	30.9	31.4	31.8
148.9	13.0	6.0		27.0														
164.7	13.5	5.6	27.9	28.4	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.7	32.2	32.7	33.2	33.7	34.2	34.6	35.1
182.7	14.0	5.2	29.4															
203.4	14.5	4.9	31.2	31.7	32.3	32.8	33.4	33.9	34.5	35.0	35.6	36.1	36.7	37.3	37.8	38.4	38.9	39.5
227.5	15.0	4.5	33.2															
255.8	15.5	4.1	35.6															
289.5	16.0	3.7	38.5															

•		%						NET S	TACK	TEMPE	RATUR	E DEG	F		•			
%	%	C02			EVIT	FLUE	GAS '	FMPFF	ATURE	- CO	MBUST	ION A	IR TE	MPERA	TURE			
EXCESS	OXTGEN	LUZ	400	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
AIR								-										
		15.7	14 0	17 1	17 2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.1	18.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.2	19.4	19.6
0.0			475 4	477	47 5	17 7	17 0	18 0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.1	17.3	17.3	17.7	17.7
2.3	0.5	45 0	47 /	17 4	47 R	17 0	18 1	18.3	18.5	18.7	18.9	19.1	79.3	17.4	17.0	17.0	20.0	20.2
4.6	1.0 1.5		477	47 0	40 A	18 2	18 4	18 6	18.8	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0	20.2	20.3	20.3
7.1 9.8	2.0	4/ 2	47.0	40 4	40 3	12 5	18 7	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7	17.7	20.1	20.5	20.5	20.7	20.9
12.5	2.5	13.8	40 2	40 E	10 7	18 0	10 1	10.3	19.5	19.7	19.9	20.1	20.5	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3
15.5	3.0	13.5	40 4	10 B	10 N	10 2	19.4	19.6	19.8	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.0	21.3	21.5	21.1
18.5	3.5	13.1	18 O	10 1	10.3	19.5	19.8	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2	21.5	21.7	21.9	22.1
	4.0	12.7	40 %	40 E	10 7	10 0	20.1	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.5	66.3
21.8		12.7	40 4	10.0	20 1	20.3	20 5	20.8	21.0	21.2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.6	22.8	23.0
25.3	4.5 5.0	12.0	20.0	20.3	20.5	20.7	21.0	21.2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.4	22.6	22.8	23.1	23.3	23.7
29.0	5.5	11.6	20 5	20.7	21 0	21 2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.4	22.6	22.9	23.1	23.5	23.6	23.8	24.1
32.9	6.0		20.0	24 2	24 /	21 7	7 21 (	22.2	22.4	22.7	22.9	23.1	23.4	23.6	23.9	24.1	24.4	24.0
37.0	6.5	10.6	21 /	24 2	2 21 0	22 2	22 /	22.7	22.9	23.2	23.5	23.7	24.0	24.2	24.5	24.7	25.0	23.2
41.5		10.5	24.0	22 "	, 22 5	: 22 7	7 23 1	1 23 3	23.5	23.8	24.1	24.3	24.6	24.8	25.1	25.4	20.0	22.7
46.2 51.4	7.0 7.5				27 4	27 7	27 /	( 27 0	24.1	24.4	24.7	25.0	25.2	25.5	25.8	20.1	20.3	20.0
56.9		0.7	27 4	27 /	. 23 7	7 24 1	1 24 2	2 24.5	24.8	25.1	25.4	25.7	25.9	20.2	₹0.3	20.0	21.1	21.4
62.8		9.3	22.0	2/	5 3/ /	. 2/. /	6 24 C	0 25 2	25.5	25.8	26.1	26.4	26.7	27.0	2/.3	21.0	21.7	20.2
69.2		9.0	3/ E	2/ 1	2 25	1 25 /	4 25.	7 26.0	26.3	26.6	26.9	27.2	27.5	27.8	20.	28.4	20.0	27.1
76.2		8.6	ar a	25	( 25 (	24 '	2 26	5 26 8	27.2	27.5	27.8	28.1	28.4	28.7	29.1	1 29.4	£7.1	30.0
83.8		8.2	2/ 4	24	1 24 1	R 27	1 27	4 27.8	3 28.1	28.4	28.7	' 29.1	29.4	29.7	30.	1 30.4	30.7	31.1
92.1		7.9		22		7 70	1 28	4 28 7	7 29 1	29.4	29.8	30.1	30.5	30.8	5 51.8	( 31.3	) 31.Y	36.6
101.2		7.5	28.0	28.	4 28.	B 29.	1 29.	5 29.8	3 30.2	30.6	30.5	31.3	31.7	32.0	32.4	32.0	) 33.1	33.5
111.3		7.1	29.1	29.	5 29.	9 30.	3 30.	7 31.	1 31.4	31.8	32.2	32.6	35.	33.4	33.	7 34.	34.3	34.9
122.5	12.0	6.7	30.4	30.	8 31.	2 31.	6 32.	0 32.4	4 32.8	33.2	33.0	34.0	74.4	34.0	3 33.0	2 37.0 37.7	, 30.0	36.4
134.9	12.5	6.4	31.8	32.	2 32.	6 33.	1 33.	5 33.	9 34.	34.0	37.4	. 33.0	77.	30.	7 70.	9 30 1	30.7	38.2
148.9	13.0	6.0	33.3	33.	8 34.	3 34.	7 35.	2 35.	5 36.	30.7	37.0	30.4	37.7	, 30 3 40 4		D 41 /	41 (	40.1
164.7	13.5	5.6	35.1	35.	6 36.	1 36.	6 37.	0 37.	7 40 9	, ,,,,	27.0	2 /4 6	3 J7.1	2 /O	, 40. R /3 '	7 41.º	2 44 6	42.4
182.7	7 14.0	5.2	37.1	37.	7 38.	2 38.	7 39.	2 39.	7 40.	2 4U.C	. 41	3 41.6 3 44 6	5 42	) 42.1 N 15 1	5 43. 6 46	1 46	7 47.7	44.9
203.4	14.5	4.9	39.5	40.	0 40.	6 41.	1 41.	1 42.	2 44.	0 43.4	43.	7 44.2 1 /7 /	, 43.1 6 /0 '	2 42.4 2 42.4	8 40.	4 50 F	0 50	47.8 51.2
227.	15.0	4.5	42.2	42.	8 43.	4 44.	0 44.	6 45.	2 43.	5 40.4	1 4/.	J 41.6	2 40.	L 40.4	6 47. 6 57	7 50.º	0 54 6	5 51.2 5 55.3
255.8	8 15.5	4.1	45.4	46.	1 46.	7 47.	4 48.	1 48.	/ 4Y.	4 JU.L	, 7V.	1 JI.	) )   56	5 57 °	2 57. 2 57 [.]	0 58	, 59 A	6 55.3
289.	5 16.0	3.7	49.3	50.	0 50.	7 51.	5 52.	2 32.	y 23.	D 34.3	, ,,,	: 22.6	5 36.	, ,,,		, ,,,,	,	4 60.1

نابع جدول (24-4)

x	%	%						NET	STACK	TEME	ERATU	DE VE	C E					
CESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS	TEMPE	PATUR	F - 1	OMBUS	TION	ATD T	FUNEN				
AIR			750	760	770	780	790	800	810	R20	830	2/O	MIK I	EMPEK	AIUKE			
								-	0.0	OEU	030	040	630	000	870	880	890	900
0.0	0.0	15.7	19.6	19.7	19.9	20.1	20.3	20.5	20.6	20.8	21 0	21 2	21 7	24 5	24 7	24.0		
2.3	0.5	15.3	19.9	20.1	20.2	20.4	20.6	20.R	21 0	21 1	21.3	21 5	21.3	21.7	21./	21.9	22.1	22.2
4.6	1.0	15.0	20.2	20.4	20.6	20.8	20.9	21.1	21.3	21 5	21.7	21.0	27.1	21.7	22.1	22.2	22.4	22.6
7.1	1.5	14.6	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21 0	22.1	22 7	22.1	22.3	22.4	22.0	22.8	23.0
9.8	2.0	14.2	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22 7	22.0	27 1	27.0	23.0	23.2	23.4
12.5	2.5	13.8	21.3	21.5	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22 7	22.9	27 1	27.7	27.1	23.2	23.4	23.6	23.8
15.5	3.0	13.5	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22.7	22 0	27 1	23.3	27.1	23.3	22.2	23.7	23.9	24.1	24.3
18.5	3.5	13.1	22.1	22.3	22.5	22.7	22.9	23.2	23.4	23 6	23.8	24.0	24.2	27.7	24.6	24.4	24.0	24.8
21.8	4.0	12.7	22.5	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23 8	24 1	24.3	24.0	24.2	2/ 0	24.0	24.9	25.1	25.3
25.3	4.5	12.3	23.0	23.2	23.5	23.7	23.9	24.1	24 4	24.6	24.8	25 0	24.7	24.7	27.2	25.4	25.6	25.8
29.0	5.0	12.0	23.5	23.7	24.0	24.2	24.4	24 7	24 0	25 1	25.4	25.0	22.3	22.2	23.7	25.9	26.2	26.4
32.9	5.5	11.6	24.1	24.3	24.5	24.8	25.0	25.2	25 5	25.7	26.0	26.0	22.0	20.1	20.3	26.5	26.8	27.0
37.0	6.0	11.2	24.6	24.9	25.1	25.4	25.6	25 0	26 1	26 8	26.4	26.2	20.4	20./	20.9	27.2	27.4	27.6
41.5	6.5	10.8	25.2	25.5	25.7	26.0	26.3	26.5	26 8	27 0	27.3	27.5	27 0	20.0	27.0	27.8	28.1	28.3
46.2	7.0	10.5	25.9	26.2	26.4	26.7	26.0	27 2	27 5	27.0	20 0	20.3	27.0	20.0	28.3	28.5	28.8	29.1
51.4	7.5	10.1	26.6	26.9	27.1	27.4	27.7	28.0	28 2	28 5	20.0	20.3	20.7	20.8	29.0	29.3	29.6	29.8
56.9	8.0	9.7	27.4	27.6	27.9	28.2	28.5	28.8	29.0	20.3	20.0	20.0	ZO 2	29.0	29.9	30.1	30.4	30.7
62.8	8.5	9.3	28.2	28.5	28.8	29.1	29.3	29.6	29.9	30.2	30.5	ጀ/ 8	71 1	30.3 34 /	30.7	31.0	31.5	31.6
69.2	9.0	9.0	29.1	29.4	29.7	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2	31.5	31 R	37.1	31.4 32 /	31.1 72 7	32.U	32.3	32.6
76.2	9.5	8.6	30.0	30.3	30.7	31.0	31.3	31.6	31.9	32.2	32.6	<b>32 0</b>	33 2	77 E	77 0	33.U 7/ 3	33.3 3/ F	33.0
83.8	10.0	8.2	31.1	31.4	31.7	32.1	32.4	32.7	33.1	33.4	33.7	34.1	34 6	33.3 34.7	33.0 75 1	34.Z	34.) 75 7	34.8 74.4
92.1	10.5	,	JE. 2	22.0	36.9	22.2	33.6	34.0	34.3	34.7	35.0	35 L	35 7 °	ፕሬ ሰ	74 /	74 7	77 4	77 /
101.2	11.0	7.5	33.5	33.7	34.2	34.0	34.9	35.5	35.7	36.0	36.4	36. R	37 1 °	77 S	37 D	70 2	70 /	70 0
111.3	11.5		34.7	33.3	33.1	30.U	36.4	36.8	37.2	37.6	38.0	38.3	<b>ፕጹ 7</b> '	TO 1	30 E	70 0	10 7	
122.5	12.0	6.7	30.4	30.7	37.3	<i>31.1</i>	38.1	38.5	38.9	39.3	39.7	40.1	ሬበ 5 .	an o	/1 T	117	124	/ n =
134.9	12.5	0.7	JU. 2	20.0	37.0	<b>3</b> 7.3	39.9	40.3	40.7	41.2	41.6	42.0	42.5	42 0	/Z Z /	. 7	112	,, ,
148.9	13.0	6.0	40.1	40.0	41.0	41.5	42.0	42.4	42.9	433	43 R	44 2	1.1. 7	/E 4	/E /			
164.7	13.5	3.0	76.7	42.0	43.3	43.8	44.3	44.8	45.3	45.7	46 2	4K 7	47 2	.7 7 .	19 4	10 /		
182.7	14.0	٦.٤	44.7	43.4	43.Y	46.4	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	40 5	50 1	50 4	E1 1 1	E9 & 1		
203.4	14.5	7.,	47.0	40.4	40.7	47.3	<b>5U.U</b>	<b>50.6</b>	51.1	51.7	52.3	52.8	53.4 4	53 0	54 5 1	55 A I	EE 4 1	E 2 4
227.5	15.0	4.3	31.2	21.0	<b>32.4</b>	55.0	53.6	54.2	54.8	55.4	56.0	56.6	57 2 1	57 R	58 / 1		in /	/A 3
255.8	15.5	7.1	33.3	22.9	20.0	21.2	57.9	58.5	59.2	59.8	60.5	61.1	61 R 6	(2 5 /	62 4 4	(7 0	. , .	er 4
289.5	16.0	3.7	60.1	8.00	61.5	62.2	63.0	63.7	64.4	65.1	65.8	66.6	67.3	58.0	68.7	59.4	70.2	70.9

# جدول (25-4) مفقودات العادم لزيت الوقود رقم (6)

*	×	x						NET S	TACK	TEMPE	RATUR	E DEG	F					
	OXYGEN	C02			FYIT	FLUE	GAS T							MPERA	TURE			
AIR	OXIGEN	CUL	150	160		180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
AIK							• • •											
0.0	0.0	16.7	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2
2.3	0.5	16.3	7.6	7.7		8.1		8.5	8.7	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3
4.7	1.0	15.9		7.8	8.0		8.4	8.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5				10.2	
7.2	1.5	15.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6					10.6
9.9	2.0	15.1	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	8.7	8.9	9.1		9.5						10.7
12.7	2.5	14.7	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9
15.6	3.0	14.3	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2		9.6							11.0
18.8	3.5	13.9	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2
22.1	4.0	13.5	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.2	11.4
25.6	4.5	13.1	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.6
29.3	5.0	12.7	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	10.8	11.1	11.3	11.5	11.8
33.3	5.5	12.3	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	9.6	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	11.3	11.5	11.7	12.0
37.5	6.0	11.9	8.5	8.8	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.2
42.0	6.5	11.5	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	10.7	10.9	11.2	11.4	11.7	11.9	12.2	12.5
46.8	7.0	11.1	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8	10.1	10.3	10.6	10.9	11.1	11.4	11.7	11.9	12.2	12.4	12.7
52.0	7.5	10.7	8.9	9.2	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5	10.8	11.1	11.4	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	13.0
57.5	8.0	10.3	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	15.0	13.3
63.6	8.5	9.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	13.0	15.5	13.6
70.1	9.0	9.5	9.4	9.7	10.0	10.3	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.8	13.1	13.4	13.7	14.0
77.1	9.5	9.1	9.6	9.9	10.2	10.5	10.9	11.2	11.5	11.8	12.1	12.5	12.8	13.1	13.4	13.1	14.0	14.4
84.8	10.0	8.7	9.8	10.1	10.5	10.8	11.1	11.5	11.8	12.1	12.5	12.8	15.1	13.7	13.0	4/ 5	14.4	14.8
93.2	10.5	8.4	10.0	10.4	10.7	11.1	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8	13.2	13.7	13.0	14.6	45 6	14.7	15.2
102.4	11.0	8.0	10.3	10.6	11.0	11.4	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.0	13.7	14.3	14.7	17.U	13.4	15.7
112.6	11.5	7.6	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.6	13.0	14.0	14.4	14.0	15.6	12.2	12.7	16.3
123.9		7.2	10.9	11.3	11.7	12.	12.5	12.9	13.3	1/ 2	14.1	14.7	14.7	15.0	16.7	10.1	17 2	16.9
136.5	12.5	6.8	11.2	11.6	12.1	12.:	12.9	13.3	13.0	14.6	14.0	12.1	13.3	13.7	17.6	17 5	18 (	17.6
150.7	13.0	6.4	11.6	12.1	12.5	13.0	15.4	13.9	14.3	14.0	15.6	12.1	16.1	10.0	17.6	1 18 7	10.0	18.4
166.7	13.5	6.0	12.0	12.5	13.0	13.:	14.0	14.7	14.7	12.4	44.7	10.4	10.7	10.4	17.0	10.2	10.0	2 20 3
184.9		5.6	12.6	13.1	13.6	14.	1 14.0	15.1	12.1	17.0	17.4	17.6	10.7	10.2	10.0	, 17 2 20 /	20 (	20.3
205.8	14.5	5.2	13.1	13.7	14.2	14.	5 15.4	13.9	10.7	40 0	40 4	10.1	10.7	20.6	21 /	21 4	. 22 :	21.5
230.2		4.8	13.8	14.4	15.0	15.0	5 16.2	10.8	17.4	10.0	10.0	) 17. <i>6</i>	94.0	21 9	2 22 8	, E1.6	, EE.E	2 22.8
258.8	15.5	4.4	14.6	15.3	15.9	7. 16.	5 17.2	17.9	10.5	17.6	17.7	20.3	200	27.5	26.5	97.6	) 25 '	8 24.4
292.9	16.0	4.0	15.6	16.3	17.0	17.	7 18.5	19.2	19.9	20.6	21.5	22.1	22.0	Z3.7	£4.6	£4.	, 23.1	7 26.4

نابع جدول (25-4)

							# # P	<i>-</i> 43	1100	38 E.(	ひるる	<b>45</b>					
*	*	*								•			•				
EXCES	S OXYGE	N COZ	2	E1	/T	<b></b>	NET	STACE	K TEMI	PERATL	JRE DE	GF					
AIR			-	310 7	(IT FLU 20 33/	E GAS	TEMD	EDATIH	nr /				TEMPE	RATURE	:		
			500	210 3	20 33	340	350	360	370	380	390	400	410	1 420	. ፈ፯በ	440	150
0.0	0.0	16.7	7 10 2	10 / 40									• • • •	720	430	440	420
2.3		16.3	10.2	10.4 16	.5 10. .7 10.	7 10.9	9 11.1	11.3	3 11.4	11.6	11.8	12.0	12 :	12 7	12 E	42 7	
4.7			10.3	10.5 10	.7 10. .8 11.	9 11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.1	12 7	12.3	12.3	12.7	12.9
7.2			10.4	10.6 10	.8 11.0 .0 11.	11.2	2 11.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12 3	12.5	12.3	12.7	12.9	13.1
9.9			10.6	10.8 11	.0 11.3	1 11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.	12.7	12.9	13.1	13.3
12.7			10.7	10.9 11	.1 11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12 7	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5
15.6			10.9	1.1 11	.3 11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12 7	12.0	12.7	13.1	13.3	13.5	13.7
18.8			11.0	1.2 11	.4 11.6 .6 11.8	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12 0	12.7	12.1	13.3	13.5	13.7	13.9
22.1		13.9	11.2 1 11.4 1	1.4 11	.6 11.8	12.0	12.3	12.5	12.7	12.9	13 1	13.1	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1
25.6		13.5	11.4 1 11.6 1	1.6 11	.8 12.0	12.2	12.5	12.7	12 0	13 1	17 7	47 /	13.3	13.8	14.0	14.2	14.4
		13.1	11.6 1	1.8 12	0 12.2	12.5	12.7	12.9	13 1	13 /	17.3	13.0	15.8	14.0	14.2	14.4	14.7
29.3		12.7	11.8 1 12.0 1	2.0 12.	2 12.5	12.7	12.9	13 2	13 /	13.4	13.0	13.8	14.0	14.3	14.5	14.7	14.9
33.3		12.3	12.0 1	2.2 12.	5 12.7	12.9	13.2	13.4	13.7	13.0	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.0	15.2
37.5	6.0	11.9	12.2 1	2.5 12.	7 12 9	17 2	17 /	17 7	47.0	13.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.6
42.0	6.5	11.5	12.5 1	2.7 13.	0 13.2	13 5	17 7	1/ 0	4/ 5	17.6	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.7	15.9
46.8	7.0	11.1	12.7 1	3.0 13.	2 13 5	13 0	1/ 0	4/ 7	44.4	14.3	14.7	15.0	15.3	15.5	15.8	16.0	16.3
52.0	7.5	10.7	13.0 1	3.3 13.	5 13.8	14 1	16. 6	4/ /	4/ 0	17.0	13.1	15.5	15.6	15.9	16.1	16.4 1	16.7
57.5	8.0	10.3	13.3 1	3.6 13.	9 14.1	14 4	1/. 7	15.0	45 7	13.2	13.5	15.7	16.0	16.3	16.5	16.8 1	7.1
63.6	8.5	9.9	13.6 13	3.9 14.	2 14 5	1/. 9	15 4	45 /	45 5		13.0	10.1	10.4	16.7	17.0	17.3 1	7.5
70.1	9.0	9.5	14.0 14	.3 14.	6 14 9	15 2	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.2 1	7.4 1	7.7 1	8.0
77.1	9.5	9.1	14.0 14	.7 15.	0 15 3	15 4	16.0	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3	17.6 1	8.0 1	8.3 1	8.6
84.8	10.0	8.7	14.4 14 14.8 15	.1 15.	4 15 A	16.1	16.0	10.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.9	18.2 1	8.5 1	8.8 1	9.1
93.2	10.5	8.4	14.8 15 15.2 15	.6 15	9 16 3	16.1	10.4	10.8	17.1	17.4	17.8	18.1	18.4	18.8 1	9.1 1	9.4 1	0. R
102.4	11.0	8.0	15.2 15 15.7 16	.1 16.	16.3	17 2	17.0	17.3	17.7	18.0 1	18.4 1	18.7	19.1	19.4 1	9.8 2	0.1 2	0.5
112.6	11.5	7.6	15.7 16 16.3 16	.7 17	17.5	17.6	17.0	17.9	18.3	18.7 1	19.0 1	9.4	19.8	20.1 2	0.5 2	0.9 2	1.2
123.9	12.0	7.2	16.3 16 16.9 17	.3 17 7	7 18 1	1/.0	18.2	18.6	19.0 1	19.4 1	9.8 2	0.1	20.5	20.9 2	1.3 2	1.7 2	2 4
136.5	12.5	6.8	16.9 17 17.6 18	.0 18 5	18.0	10.3	18.9	19.4	19.8 2	20.2 2	0.6 2	1.0 2	21.4	21.8 2	2.2.2	2 6 2	3 0
150.7	15.0	6.4	17.6 18 18.4 18	.0 10	10.0	20.2	17.8	20.2 2	20.6 2	21.0 2	1.5 2	1.9 2	22.3	22.8 2	3.2 2	3 6 2	. 0
166.7	13.5	6.0	18.4 18 19.3 19	8 20 3	20.7	21 2 2	20.7 2	21.1 2	21.6 2	22.0 2	2.5 2	2.9 2	25.4 2	23.8 2	6.3 2	4 A DE	
184.9	14.0	5.6	19.3 19 20.3 20	8 21 3	21.0	21.2 2	21.7 2	2.2 2	22.7 2	23.2 2	3.6 2	4.1 2	4.6	25.1 25	6 2	6 0 2	
205.8	14.5	5.2	20.3 20 21.5 22	0 22 4	23 1 2	2 7 7	2.9 2	5.4 2	3.9 2	4.4 2	5.0 2	5.5 2	6.0 2	6.5 27	7.0 27	7.5 25	
230.2	15.0	4.8	21.5 22. 22.8 23.	4 24 0	2/ 4 *	Z	4.2 2	4.8 2	5.4 2	5.9 20	6.5 2	7.0 2	7.6 2	8.1 28	3.7 20	).2 20	7+ I ) R
258.8	15.5	4.4	22.8 23. 24.4 25.	1 25 7	24.0 6	3.62	2.8 2	6.4 2	7.0 2	7.6 28	B.2 28	8.8.2	9.4 3	0.0.30	1.6 31	2 24	.0
292.9	16.0	4.0	24.4 25. 26.4 27.	1 27 0	20.4 6	1.1 2	7.7 2	8.4 2	9.0.2	9.7 30	0.3 3	1.0 3	1.6 3	2.3 32	0 22	. E 31	.0
			26.4 27.	. 57.0	20.5	y.23	0.0 3	0.7 3	1.4 3	2.1 32	2.8 33	3.6 3	4.3 3	5.0 35	7 74		
														33	., 30	.4 3/	٠.

**پ جدول (26-4)** 

تابع جدول (25-4)

## **Exit Gas Heat Losses**

														i				
x	*	×						NET :	STACK	TEMPI	ERATU	RE DE	G F					
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS	TEMPE	RATUR	E - C	OMBUS	TION	AIR T	EMPER.	ATURE			
AIR			450	460		480	490	500	510	520	530	540	550	560	-570	580	590	600
0.0	0.0	16.7																
2.3	0.5	16.3	13.1	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15.8
4.7	1.0	15.9	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1
7.2	1.5	15.5	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.1	16.3
9.9	2.0	15.1		13.9														
12.7	2.5	14.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9
15.6	3.0	14.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2
18.8	3.5	13.9	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.2	17.4	17.6
22.1	4.0	13.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9
25.6	4.5	13.1	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.1	16.3	16.5	16.7	17.0	17.2	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3
29.3	5.0	12.7	15.2	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.6	16.9	17.1	17.3	17.6	17.8	18.0	18.3	18.5	18.7
33.3	5.5	12.3		15.8														
37.5	6.0	11.9		16.2														
42.0	6.5	11.5	16.3	16.5	16.8	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1	18.3	18.6	18.8	19.1	10.3	10.6	10.8	20.1
46.8	7.0	11.1		16.9														
52.0	7.5	10.7	17.1	17.4	17.6	17.9	18.2	18.5	18.7	19.0	10.3	10.5	10 8	20 1	20 4	20.1	20.4	21 2
57.5	8.0	10.3	17.5	1748	18.1	18.4	18.7	19.0	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	20.9	21 2	21 5	21 R
63.6	8.5	9.9	18.0	18.3	8.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.0	21 3	21 6	21 0	22 1	22 4
70.1	9.0	9.5	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23 2
77.1	9.5	9.1		19.5														
84.8	10.0	8.7	19.8	20.1	20.4	20.8	21.1	21.4	21.8	22.1	22.4	22.8	23.1	23.4	.23.8	24.1	24.4	24.8
93.2	10.5	8.4	20.5	20.8	21.2	21.5	21.9	22.2	22.5	22.9	23.2	23.6	23.9	24.3	24.6	25.0	25.3	25.7
102.4	11.0	8.0	21.2	21.6	22.0	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	24.1	24.5	24.9	25.2	25.6	26.0	26.3	26.7
112.6	11.5	7.6		22.4														
123.9	12.0	7.2		23.4														
136.5	12.5	6.8		24.5														
150.7	13.0	6.4		25.7														
166.7	13.5	6.0		27.0														
184.9	14.0	5.6		28.6														
205.8	14.5	5.2		30.4														
230.2	15.0	4.8		32.4														
258.8	15.5	4.4		34.9														
292.9	16.0	4.0		37.9														

#### Losses

URE DEG F ISTION AIR TEMPERATURE 0 390 400 410 420 430 B 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 9 10.1 10.3 10.6 10.8 11.0 1 10.3 10.5 10.7 11.0 11.2 3 10.5 10.7 10.9 11.2 11.4 5 10.7 10.9 11.2 11.4 11.6 7 10.9 11.2 11.4 11.6 11.8 9 11.2 11.4 11.6 11.9 12.1 .2 11.4 11.6 11.9 12.1 12.3 4 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 7 11.9 12.2 12.4 12.7 12.9 .0 12.2 12.5 12.7 13.0 13.2 .3 12.5 12.8 13.0 13.3 13.6 .6 12.8 13.1 13.4 13.7 13.9 .9 13.2 13.5 13.8 14.0 14.3 .3 13.6 13.9 14.1 14.4 14.7 .7 14.0 14.3 14.6 14.9 15.2 .1 14.4 14.7 15.0 15.3 15.6 .5 14.9 15.2 15.5 15.8 16.2 .0 15.4 15.7 16.0 16.4 16.7 .6 15.9 16.3 16.6 17.0 17.3 .1 16.5 16.9 17.2 17.6 18.0 .8 17.2 17.5 17.9 18.3 18.7 .5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 .2 18.7 19.1 19.5 19.9 20.4 .1 19.5 20.0 20.4 20.9 21.3 .1 20.5 21.0 21.5 21.9 22.4 .1 21.6 22.1 22.6 23.1 23.6 .4 22.9 23.4 24.0 24.5 25.0 .8 24.3 24.9 25.5 26.0 26.6 .4 26.0 26.6 27.2 27.8 28.4 .3 27.9 28.6 29.3 29.9 30.6 .5 30.2 30.9 31.7 32.4 33.1 .2 33.0 33.7 34.5 35.3 36.1

نابع جدول (4-26)

%	×	*						NET	STACK	TEMP	FRATU	RF DF	G F					
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS							FMPFD	ATURE			
AIR			450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	500	600
												2.0	220	300	3.0	,500	3,0	000
0.0	0.0	19.9	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2
2.4	0.5	19.4	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14 0	14.2	14 4
4.9	1.0	19.0	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7
7.5	1.5	18.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.4	14.6	14.R	15.0
10.3	2.0	18.0	12.0	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	14.0	15.1	15.3
13.2	2.5	17.5	12.3	12.5	12.7	13.0	13.2	13.4	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.4	15 6
16.3	3.0	17.1	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.8	16.0
19.5	3.5	16.6	12.8	13.1	13.3	13.5	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7	14.9	15.2	15.4	15.7	15.9	16.1	16.4
23.0	4.0	16.1	13.1	13.4	13.6	13.8	14.1	14.3	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.8	16.0	16.3	16.5	16.8
26.6	4.5	15.6	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	16.9	17.2
30.5	5.0	15.2	13.8	14.0	14.3	14.5	14.8	15.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.3	17.6
34.6	5.5	14.7	14.1	14.4	14.6	14.9	15.2	15.4	15.7	16.0	16.2	16.5	16.8	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1
39.0	6.0	14.2	14.5	14.8	15.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.4	16.7	16.9	17.2	17.5	17.8	18.0	18.3	18.6
43.6	6.5	13.7	14.9	15.2	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.5	18.B	10.1
48.7	7.0	13.3	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	10.1	10.4	10.7
54.0	7.5	12.8	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.4	10.7	20.0	20 3
59.8	8.0	12.3	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8	18.1	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6	21.0
66.1	8.5	11.8	16.8	17.1	17.4	17.8	18.1	18.4	18.7	19.1	19.4	19.7	20.0	20.4	20.7	21.0	21.3	21.7
72.8	9.0	11.4	17.4	17.7	18.1	18.4	18.7	19.1	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.1	21.4	21.8	22.1	22.4
80.2	9.5	10.9	18.0	18.4	18.7	19.1	19.4	19.8	20.1	20.5	20.8	21.2	21.5	21.9	22.2	27.6	22.9	23.3
88.2	10.0	10.4	18.7	19.1	19.4	19.8	20.2	20.5	20.9	21.3	21.6	22.0	22.4	22.7	23.1	23.5	23.8	24.2
96.9	10.5	10.0	19.5	19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.1	22.5	22.9	23.3	23.7	24.1	24.4	24.8	25.2
106.5	11.0	9.5	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3
117.1	11.5	9.0	21.2	21.6	22.0	22.5	22.9	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.3	26.7	27.1	27.5
128.8	12.0	8.5	22.2	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.9	25.3	25.8	26.2	26.7	27.1	27.6	28.0	28 4	28 0
141.9	12.5	8.1	23.4	23.8	24.3	24.8	25.2	25.7	26.2	26.6	27.1	27.6	28.1	28.5	29.0	29.5	20.0	30.4
156.6	13.0	7.6	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31 6	32 1
173.2	13.5	7.1	26.1	26.6	27.1	27.7	28.2	28.7	29.3	29.8	30.3	30.9	31.4	31.9	32.5	33.0	33.5	34.0
192.1	14.0	6.6	27.7	28.3	28.9	29.4	30.0	30.6	31.2	31.7	32.3	32.9	33.4	34.0	34.6	35.1	35.7	36.3
213.9	14.5	6.2	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.8	36.4	37.0	37.6	38.2	38.8
239.2	15.0	5.7	31.9	32.5	33.2	33.9	34.5	35.2	35.8	36.5	37.2	37.8	38.5	39.1	30.8	40.5	41 1	41 R
268.9	15.5	5.2	34.5	35.2	36.0	36.7	37.4	38.1	38.8	39.6	40.3	41.0	41.7	42.4	43.1	43.9	44.6	45.3
304.3	16.0	4.7	37.7	38.5	39.3	40.1	40.8	41.6	42.4	43.2	44.0	44.8	45.6	46.4	47.2	47.9	48.7	49.5

نابع جدول (25-4)

~																		
% EV0500	<b>%</b>	%										RE DE						
	OXYGEN	C02										TION						
AIR			450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	-570	580	590	600
0.0	0.0	16.7	12 0	13.1	17 2	13 4	13 6	13 R	17 0	14 1	14 3	14 5	16.7	1/, R	15 0	15 2	15 /	15 4
2.3	0.5	16.3		13.2														
4.7	1.0	15.9	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14 R	14 9	15 1	15 3	15.5	15.7	15.0	16.1
7.2	1.5	15.5	13.5	13.6	13.8	16.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15 2	15 4	15 6	15 R	16.0	16.1	16.7
9.9	2.0	15.1	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.0	16.1	16.5
12.7	2.5	14.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.0	16 1	16.3	16.5	16.7	16.0
15.6	3.0	14.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17 0	17.7
18.8	3.5	13.9	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.2	17.4	17.6
22.1	4.0	13.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9
25.6	4.5	13.1		15.2														
29.3	5.0	12.7		15.5														
33.3	5.5	12.3		15.8														
37.5	6.0	11.9	15.9	16.2	16.4	16.6	16.9	17.1	17.4	17.6	17.9	18.1	18.4	18.6	18.9	19.1	19.4	19.6
42.0	6.5	11.5	16.3	16.5	16.8	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1	18.3	18.6	18.8	19.1	19.3	19.6	19.8	20.1
46.8	7.0	11.1	16.7	16.9	17.2	17.5	17.7	18.0	18.2	18.5	18.8	19.0	19.3	19.6	19.8	20.1	20.4	20.6
52.0	7.5	10.7		17.4														
57.5	8.0	10.3	17.5	1748	18.1	18.4	18.7	19.0	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	20.9	21.2	21.5	21.8
63.6	8.5	9.9	18.0	18.3	8.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.1	22.4
70.1	9.0	9.5	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.2
77.1	9.5	9.1	19.1	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.1	21.4	21.7	22.0	22.3	22.6	23.0	23.3	23.6	23.9
84.8	10.0	8.7	19.8	20,1	20.4	20.8	21.1	21.4	21.8	22.1	22.4	22.8	23.1	23.4	.23.8	24.1	24.4	24.8
93.2	10.5	8.4	20.5	20.8	21.2	21.5	21.9	22.2	22.5	22.9	23.2	23.6	23.9	24.3	24.6	25.0	25.3	25.7
102.4	11.0	8.0	21.2	21.6	22.0	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	24.1	24.5	24.9	25.2	25.6	26.0	26.3	26.7
112.6	11.5	7.6		22.4														
123.9	12.0	7.2	23.0	23.4	23.8	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	26.6	27.0	27.4	27.8	28.2	28.6	29.1
136.5	12.5	6.8	24.0	24.5	24.9	25.3	25.7	26.2	26.6	27.0	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	30.0	30.4
150.7	13.0	6.4		25.7														
166.7	13.5	6.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	28.9	29.4	29.9	30.4	30.9	31.4	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8
184.9	14.0	5.6		28.6														
205.8	14.5	5.2		30.4														
230.2	15.0	4.8		32.4														
258.8	15.5	4.4		34.9														
292.9	16.0	4.0	37.2	37.9	38.6	39.3	40.0	40.8	41.5	42.2	42.9	43.6	44.3	45.1	45.8	46.5	47.2	47.9

تابع جدول (4-25)

%	%	x						NET :	STACK	TEMP	ERATU	RE DE	GF					
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS '	TEMPE	RATURI	E - C	OMBUS	TION	AIR T	EMPER	ATURE			
AIR			600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
0.0	0.0	16.7	15.6															
2.3	0.5	16.3							16.9									
4.7	1.0	15.9	16.1	16.3	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9
7.2	1.5	15.5	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.6	18.8	19.0	19.2
9.9	2.0	15.1	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4	19.6
12.7	2.5	14.7	16.9	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0
15.6	3.0	14.3	17.2	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7	19.9	20.2	20.4
18.8	3.5	13.9	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.7	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7	19.9	20.1	20.4	20.6	20.8
22.1	4.0	13.5	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.3	19.5	19.7	19.9	20.1	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2
25.6	4.5	13.1	18.3	18.5	18.8	19.0	19.2	19.4	19.7	19.9	20.1	20.4	20.6	20.8	21.0	21.3	21.5	21.7
29.3	5.0	12.7	18.7	19.0	19.2	19.4	19.7	19.9	20.1	20.3	20.6	20.8	21.0	21.3	21.5	21.7	22.0	22.2
33.3	5.5	12.3	19.2	19.4	19.6	19.9	20.1	20.3	20.6	20.8	21.1	21.3	21.5	21.8	22.0	22.3	22.5	22.7
37.5	6.0	11.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.6	20.8	21.1	21.3	21.6	21.8	22.1	22.3	22.6	22.8	23.1	23.3
42.0	6.5	11.5	20.1	20.4	20.6	20.9	21.1	21.4	21.6	21.9	22.1	22.4	22.6	22.9	23.2	23.4	23.7	23.9
46.8	7.0	11.1	20.6	20.9	21.1	21.4	21.7	21.9	22.2	22.5	22.7	23.0	23.3	23.5	23.8	24.1	24.3	24.6
52.0	7.5	10.7	21.2	21.5	21.7	22.0	22.3	22.5	22.8	23.1	23.4	23.6	23.9	24.2	24.5	24.7	25.0	25.3
57.5	8.0	10.3	21.8	22.1	22.4	22.6	22.9	23.2	23.5	23.8	24.1	24.3	24.6	24.9	25.2	25.5	25.8	26.0
63.6	8.5	9.9							24.2									
70.1	9.0	9.5	23.2	23.5	23.8	24.1	24.4	24.7	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.5	26.8	27.1	27.4	27.7
77.1	9.5	9.1	23.9	24.2	24.6	24.9	25.2	25.5	25.8	26.2	26.5	26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.7
84.8	10.0	8.7	24.8	25.1	25.4	25.8	26.1	26.4	26.8	27.1	27.4	27.8	28.1	28.4	28.8	29.1	29.4	29.8
93.2	10.5	8.4	25.7	26.0	26.4	26.7	27.1	27.4	27.8	28.1	28.5	28.8	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	30.9
102.4	11.0	8.0	26.7	27.1	27.4	27.8	28.2	28.5	28.9	29.2	29.6	30.0	30.3	30.7	31.1	31.4	31.8	32.2
112.6	11.5	7.6	27.8	28.2	28.6	29.0	29.3	29.7	30.1	30.5	30.9	31.3	31.6	32.0	32.4	32.8	33.2	33.6
123.9	12.0	7.2	29.1	29.5	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.9	32.3	32.7	33.1	33.5	33.9	34.3	34.7	35.1
136.5	12.5	6.8	30.4	30.9	31.3	31.7	32.2	32.6	33.0	33.4	33.9	34.3	34.7	35.1	35.6	36.0	36.4	36.9
150.7	13.0	6.4	32.0	32.5	32.9	33.4	33.8	34.3	34.7	35.2	35.6	36.1	36.5	37.0	37.4	37.9	38.4	38.8
166.7	13.5	6.0							36.7									
184.9	14.0	5.6	35.8															
205.8	14.5	5.2	38.1	38.7	39.2	39.8	40.4	40.9	41.5	42.0	42.6	43.1	43.7	44.2	44.8	45.4	45.9	46.5
230.2	15.0	4.8							44.5									
258.8	15.5	4.4	44.1															
292.9	16.0	4.0	47.9	48.7	49.4	50.1	50.8	51.5	52.3	53.0	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.3	58.0	58.7

×	x	×						NET S	STACK	TEMPE	RATU	RE DE	G F					
<b>EXCESS</b>	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS 1	EMPE	RATURE	- CC	OMBUS'	TION	AIR TI	EMPER	ATURE			
AIR			750	760	770	<b>78</b> 0	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900
0.0	0.0	16.7							19.3									
2.3	0.5	16.3							19.7									
4.7	1.0	15.9							20.0									
7.2	1.5	15.5							20.4									
9.9	2.0	15.1							20.8									
12.7	2.5	14.7							21.2									
15.6	3.0	14.3							21.6									
18.8	3.5	13.9							22.1									
22.1	4.0	13.5							22.5									
25.6	4.5	13.1							23.1									
29.3	5.0	12.7							23.6									
33.3	5.5	12.3							24.2									
37.5	6.0	11.9							24.8									
42.0	6.5	11.5																27.7
46.8	7.0	11.1							26.2									
52.0	7.5	10.7							26.9									
57.5	8.0	10.3							27.7									
63.6	8.5	9.9																31.3
70.1	9.0	9.5																32.3
77.1	9.5	9.1																33.5
84.8	10.0	8.7																34.7
93.2	10.5	8.4							33.0									
102.4	11.0	8.0																37.6
112.6	11.5	7.6																39.3
123.9	12.0	7.2	35.1															
136.5	12.5	6.8	36.9	37.3	37.7	38.1	38.6	39.0	39.4	39.8	40.3	40.7	41.1	41.6	42.0	42.4	42.8	43.3
150.7	13.0	6.4																45.6
166.7	13.5	6.0	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.4	43.9	44.4	44.9	45.4	45.8	46.3	46.8	47.3	47.8	48.3
184.9	14.0	5.6																51.3
205.8	14.5	5.2	46.5															
230.2	15.0	4.8	49.9	50.5	51.1	51.7	52.3	52.9	53.5	54.1	54.7	55.3	55.9	56.5	57.1	57.7	58.3	58.9
258.8	15.5	4.4																63.7
292.9	16.0	4.0	58.7	59.4	60.2	60.9	61.6	62.3	63.0	63.8	64.5	65.2	65.9	66.6	67.4	68.1	68.8	69.5

جدول (4-26) مفقودات العادم للقحم

*	%	×						NET	STACK	TEMP	ERATL	RE DE	G F					
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS	TEMPE	RATUR	E - C	OMBUS	TION	AIR T	EMPER	ATURE			
AIR		•	150	160		180			210								290	300
0.0	0.0	19.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2
2.4	0.5	19.4	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9		7.3	7.5	7.7		8.1	8.3
4.9	1.0	19.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0			7.6	7.8	8.0	8.2	8.5
7.5	1.5	18.5	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	6.7			7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6
10.3	2.0	18.0	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4				7.2	7.4	7.7		8.1	8.3	8.5	8.8
13.2	2.5	17.5	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.5	8.7	8.9
16.3	3.0	17.1	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.3		7.7		8.2	8.4	8.6	8.9	9.1
19.5	3.5	16.6	5.7	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4		7.9		8.3	8.6	8.8	9.0	9.3
23.0	4.0	16.1	5.8	6.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.3	7.5			8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.5
26.6	4.5	15.6	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9			8.7	8.9	9.2		9.7
30.5	5.0	15.2	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4		9.9
34.6	5.5	14.7	6.2	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.1	9.3		9.9	
39.0	6.0	14.2	6.3	6.6	6.8	7.1	7.4	7.7	7.9	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.6		10.1	
43.6	6.5	13.7	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.8		8.4			9.2				10.4	
48.7	7.0	13.3	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7			8.6				9.8				
54.0	7.5	12.8	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2				9.4	0.7	10.0	10.1	10.4	10.0	10.7
59.8	8.0	12.3	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5	11 0	10.7	11.6
66.1	8.5	11.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7		9.3	9.7	10.0	10.3	10.6	11 0	11 7	11 6	11.0
72.8	9.0	11.4	7.3	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9		9.6	10.0	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	12.0	12 3
80.2	9.5	10.9	7.5	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.6	9.9	10.3	10.6	11.0	11.3	11.7	12.0	12.4	12.7
88.2	10.0	10.4	7.7	8.1	8.4	8.8	9.2	9.5	9.9	10.3	10.6	11.0	11.4	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2
96.9	10.5	10.0	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.3	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3	13.7
106.5	11.0	9.5	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9	14.3
117.1	11.5	9.0	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.0
128.8	12.0	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.9	13.3	13.8	14.2	14.7	15.1	15 5
141.9	12.5	8.1	9.3	9.7	10.2	10.7	11.1	11.6	12.1	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4	14.9	15.4	15.8	16.3
156.6	13.0	7.6	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16 2	16 7	17 2
173.2	13.5	7.1	10.2	10.7	11.2	11.8	12.3	12.8	13.3	13.9	14.4	14.9	15.5	16.0	16.5	17 1	17 6	18 1
192.1	14.0	6.6	10.7	11.3	11.8	12.4	13.0	13.6	14.1	14.7	15.3	15.8	16.4	17.0	17.5	18 1	18 7	10 2
213.9	14.5	6.2	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2	16.8	17.5	18.1	18.7	10.3	10 0	20 5
239.2	15.0	5.7	12.1	12.8	13.4	14.1	14.7	15.4	16.1	16.7	17.4	18.0	18.7	10.4	20.0	20.7	21 3	22 N
268.9	15.5	5.2	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4	20.2	20.0	21.6	22.7	27 0	23 R
304.3	16.0	4.7	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	18.8	19.6	20.3	21.1	21.9	22.7	23.5	24.3	25.1	25.9

%	%	%						NET :	STACK	TEMP	ERATU	RE DE	G F					
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT										ATURE			
AIR			300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
		40.0					• •			• •								
0.0	0.0	19.9	8.2		8.6	8.8									10.6			
2.4 4.9	0.5	19.4	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3							10.8			
	1.0	19.0	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5							11.0			
7.5 10.3	1.5 2.0	18.5 18.0	8.6	8.8	9.0	9.2 9.4	9.5 9.6	9.7	10.1	10.1	10.5	10.5	10.7	10.9	11.2	11.4	11.6	11.8
13.2	2.5	17.5	8.8 8.9	9.0 9.1	9.2 9.4										11.4			
16.3	3.0	17.1	9.1	9.1		9.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.7	10.9	11.2	11.4	11.6 11.9	11.8	12.1	12.3
19.5	3.5	16.6	9.3												12.1			
23.0	4.0	16.1	9.5												12.4			
26.6	4.5	15.6		9.1	10.0	10.2	10.4	10.7	11 2	11.6	11.4	11.7	11.7	12.1	12.4	12.0	12.9	15.1
30.5	5.0	15.2													13.0			
34.6	5.5	14.7													13.3			
39.0	6.0	14.2													13.7			
43.6	6.5	13.7													14.0			
48.7	7.0	13.3																
54.0	7.5	12.8													14.4 14.9			
59.8	8.0	12.3																
66.1	8.5	11.8													15.3 15.8			
72.8	9.0	11.4													16.4			
80.2	9.5	10.9													17.0			
88.2	10.0	10.4													17.6			
96.9	10.5	10.4																
106.5	11.0	9.5	1/ 3	14.1	14.3	14.7	15.6	16.3	16.0	17 1	17.5	17.6	17.3	17.9	18.3 19.1	10.7	19.1	19.5
117.1	11.5	9.0													19.1			
128.8	12.0	8.5	15.5	16.0	16.6	16.0	17.3	17.0	18 2	18 7	10.2	10.7	30.0	19.5	20.9	20.4	20.8	21.2
141.9	12.5	8.1	16.3	16.0	17 2	17.7	18 2	18 7	10.2	10.7	20 1	20.5	21.0	24.5	21.9	21.3	21.0	22.2
156.6	13.0	7.6	17 2	17.7	18 2	18 7	10.2	10.7	20 1	20.6	21 1	21 6	27.0	21.7	23.1	22.4	24.9	23.4
173.2	13.5	7.1	18.1	18.7	10.2	10.7	20.2	20.8	21.3	21 8	22 4	22 0	28.1	24.0	24.5	25.0	25 4	24.0
192.1	14.0	6.6													26.0			
213.9	14.5	6.2	20.5	21.1	21.7	22.3	22.9	23.6	24.2	24.8	25.4	26.0	26 4	27 2	27.8	28 /	20 0	20 7
239.2	15.0	5.7													29.9			
268.9	15.5	5.2													32.4			
304.3	16.0	4.7													35.3			
504.5			C. J. F	~V . I	e1.4				J U	w:	J	0	JJ . [	24.3	22.3	JU. 1	JO. 7	JI.I

نابع جدول (26-4)

×	*	%						NET	STACK	TEMP	FRATU	RE DE	G F					
EXCESS	OXYGEN	C02		E	XIT	FLUE	GAS							EMDED	ATURE			
AIR			450	460												580	500	400
							.,,	300	2.0	320	220	340	330	500	310	300	390	600
0.0	0.0	19.9	11.2	11.4 1	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2
2.4	0.5	19.4	11.4	11.6 1	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14 0	14 2	14 4
4.9	1.0	19.0	11.6	11.8 1	2.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14 5	14.7
7.5	1.5	18.5	11.8	12.0 1	2.2	12.4	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.0	14.1	14 4	14.6	14 B	15.0
10.3	2.0	18.0	12.0	12.3 1	2,5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	14.0	15 1	15.3
13.2	2.5	17.5	12.3	12.5 1	2.7	13.0	13.2	13.4	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	15 0	15 2	15 4	15 6
16.3	3.0	17.1	12.5	12.8 1	3.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15 R	16.0
19.5	3.5	16.6	12.8	13.1 1	3.3	13.5	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7	14.9	15.2	15.4	15.7	15.9	16.1	16.4
23.0	4.0	16.1	13.1	13.4 1	3.6	13.8	14.1	14.3	14.6	14.8	15.1	15.3	15.5	15.8	16.0	16.3	16.5	16.8
26.6	4.5	15.6	13.4	13.7 1	3.9	14.2	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	16.9	17.2
30.5	5.0	15.2	13.8	14.0 1	4.3	14.5	14.8	15.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.3	17.6
34.6	5.5	14.7	14.1	14.4 1	4.6	14.9	15.2	15.4	15.7	16.0	16.2	16.5	16.8	17.0	17.3	17.5	17.8	18.1
39.0	6.0	14.2	14.5	14.8 1	5.0	15.3	15.6	15.8	16.1	16.4	16.7	16.9	17.2	17.5	17.8	18.0	18.3	18.4
43.6	6.5	13.7	14.9	15.2 1	5.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.5	18.8	19.1
48.7	7.0	13.3	15.3	15.6 1	5.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7
54.0	7.5	12.8	15.8	16.1 1	6.4	16.7	17.0	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3
59.8	8.0	12.3	16.3	16.6 1	6.9	17.2	17.5	17.8	18.1	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6	21.0
66.1	8.5	11.8	16.8	17.1 1	7.4	17.8	18.1	18.4	18.7	19.1	19.4	19.7	20.0	20.4	20.7	21.0	21.3	21.7
72.8	9.0	11.4	17.4	17.7 1	8.1	18.4	18.7	19.1	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.1	21.4	21.8	22.1	22.4
80.2	9.5	10.9	18.0	18.4 1	8.7	19.1	19.4	19.8	20.1	20.5	20.8	21.2	21.5	21.9	22.2	22.6	22.9	23.3
88.2	10.0	10.4	18.7	19.1 1	9.4	19.8	20.2	20.5	20.9	21.3	21.6	22.0	22.4	22.7	23.1	23.5	23.8	24.2
96.9	10.5	10.0	19.5	19.8 2	0.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.1	22.5	22.9	23.3	23.7	24.1	24.4	24.8	25.2
106.5	11.0	9.5	20.3	20.7 2	1.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3
117.1	11.5	9.0	21.2	21.6 2	2.0	22.5	22.9	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.3	26.7	27.1	27.5
128.8	12.0	8.5	22.2	22.7 2	3.1	23.6	24.0	24.4	24.9	25.3	25.8	26.2	26.7	27.1	27.6	28.0	28.4	28.9
141.9	12.5	8.1	23.4	23.8 2	4.3	24.8	25.2	25.7	26.2	26.6	27.1	27.6	28.1	28.5	29.0	29.5	29.9	30.4
156.6	13.0	7.6	24.6	25.1 2	5.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1.
173.2	13.5	7.1	26.1	26.6 2	7.1	27.7	28.2	28.7	29.3	29.8	30.3	30.9	31.4	31.9	32.5	33.0	33.5	34.0
192.1	14.0	6.6	27.7	28.3 2	8.9	29.4	30.0	30.6	31.2	31.7	32.3	32.9	33.4	34.0	34.6	35.1	35.7	36.3
213.9	14.5	6.2	29.7	30.3 3	0.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.8	36.4	37.0	37.6	38.2	38.8
239.2	15.0	5.7	31.9	32.5 3	3.2	33.9	34.5	35.2	35.8	36.5	37.2	37.8	38.5	39.1	39.8	40.5	41.1	41.8
268.9	15.5	5.2	34.5	35.2 3	6.0	36.7	37.4	38.1	38.8	39.6	40.3	41.0	41.7	42.4	43.1	43.9	44.6	45.3
304.3	16.0	4.7	37.7	38.5 3	9.3	40.1	40.8	41.6	42.4	43.2	44.0	44.8	45.6	46.4	47.2	47.9	48.7	49.5

*	%	×										E DEG						
EXCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS T	EMPER	ATURE	- CO	MBUST	TON A	IR TE	MPERA	TURE			
AIR			600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
										,								
0.0	0.0	19.9	14.2	14.4	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1
2.4	0.5	19.4	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.3	17.5
4.9	1.0	19.0	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
7.5	1.5	18.5	15.0	15.2	15.4	15.6	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2
10.3	2.0	18.0	15.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.2	18.4	18.6
13.2	2.5	17.5	15.6	15.9	16.1	16.3	16.5	16.8	17.0	17.2	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3	18.6	18.8	19.0
16.3	3.0	17.1	16.0	16.2	16.5	16.7	16.9	17.1	17.4	17.6	17.8	18.1	18.3	18.5	18.8	19.0	19.2	19.4
19.5	3.5	16.6	16.4	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	17.8	18.0	18.3	18.5	18.7	19.0	19.2	19.4	19.7	19.9
23.0	4.0	16.1	16.8	17.0	17.2	17.5	17.7	18.0	18.2	18.5	18.7	18.9	19.2	19.4	19.7	19.9	20.1	20.4
26.6	4.5	15.6	17.2	17.4	17.7	17.9	18.2	18.4	18.7	18.9	19.2	19.4	19.7	19.9	20.2	20.4	20.7	20.9
30.5	5.0	15.2	17.6	17.9	18.1	18.4	18.6	18.9	19.1	19.4	19.7	19.9	20.2	20.4	20.7	20.9	21.2	21.5
34.6	5.5	14.7	18.1	18.3	18.6	18.9	19.1	19.4	19.7	19.9	20.2	20.5	20.7	21.0	21.2	21.5	21.8	22.0
39.0	6.0	14.2	18.6	18.8	19.1	19.4	19.7	19.9	20.2	20.5	20.8	21.0	21.3	21.6	21.8	22.1	22.4	22.7
43.6	6.5	13.7	19.1	19.4	19.7	20.0	20.2	20.5	20.8	21.1	21.4	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.1	23.3
48.7	7.0	13.3	19.7	20.0	20.3	20.6	20.8	21.1	21.4	21.7	22.0	22.3	22.6	22.9	23.2	23.5	23.8	24.0
54.0	7.5	12.8	20.3	20.6	20.9	21.2	21.5	21.8	22.1	22.4	22.7	23.0	25.5	23.6	23.9	24.2	24.5	24.6
59.8	8.0	12.3	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.1	23.5	23,8	24.1	24.4	24./	25.0	25.5	25.0
66.1	8.5	11.8	21.7	22.0	22.3	22.6	23.0	23.3	23.6	23.9	24.5	24.6	24.9	25.2	25.0	25.9	20.2	20.5
72.8		11.4	22.4	22.8	23.1	23.5	23.8	24.1	24.5	24.8	25.1	25.5	25.8	20.2	20.7	20.8	20.2	20.6
80.2		10.9	23.3	23.6	24.0	24.3	24.7	25.0	25.4	25.7	20.1	26.4	20.8	27.1	20.0	20.9	20.2	20.0
88.2		10.4	24.2	24.6	24.9	25.3	25.7	26.0	26.4	26.8	27.1	27.5	27.9	28.2	20.0	29.0	27.3	29.7
96.9		10.0	25.2	25.6	26.0	26.4	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.0	29.4	29.0	30.2	30.0	31.0
106.5		9.5	26.3	26.7	7 27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.1	29.5	29.9	30.3	30.7	31.1	31.3	27 /	32.3
117.1		9.0	27.5	28.0	28.4	28.8	29.2	29.0	30.1	30.5	30.9	72.0	31.0	77 0	34.0	33.0	35.4	33.9
128.8		8.5	28.9	29.3	3 29.8	30.2	30.7	31.1	21.0	32.0	34.4	36.7	33.3	75.6	34.2	34.1	37.1	35.6 37.5
141.9		8.1	30.4	30.9	31.3	31.8	32.3	32.0	33.4	35.1	34.6	34.6	37.1	37.6	38 1	30.J	30 1	39.6
156.6		7.6	32.1	32.6	5 33.7	33.0	34.1	34.0	77.1	37.0 77.0	70.1	70.0	30 /	30.0	40.4	41 0	41.5	42.0
173.2		7.1	34.0	34.6	33.	33.0	30.2	30.7	30.2	21.0	40.5	1 61 6	41 0	42.5	43 1	47.6	44.2	44.8
192.1		6.6	36.3	36.8	3 37.4	38.0	70.3	74.0	27.1 27.5	40.E	40.0	, 41.4 , 11.2	41.9	45.5	46.1	46.7	47.6	48.0
213.9		6.2	38.8	39.4	40.0	40.0	41.3	41.7	46.3	43.1	47.1	47.7	44.7 48.4	49.0	40.7	50.4	51.0	51.7
239.2		5.7	41.8	42.	4 43.	43.6	, 44.4 : /0 *	43.1 100	40.1	50.7	51 1	51 9	52.5	57.0	53 0	54 4	55 4	56.1
268.9		5.2	45.3	40.	J 40.	4/.2	40.4	. 40.7 , 57 E	5/ 2	55 N	55.5	3 56 4	57 /	58 2	50 0	50 A	60.4	61.4
304.3	16.0	4.7	49.5	50.	. 16 6	1 21.5	7 72.1	33.3	34.3	٠.٠٠	٠,٠,٠	, ,,,,	J1.4	30.2	37.0	37.0		4

نابع جدول (26-4)

%	×	x						NET S	STACK	TEMPI	ERATU	RE DE	GF					
<b>\$</b> XCESS	OXYGEN	C02			EXIT	FLUE	GAS	TEMPE	RATURI	E - C	OMBUS	TION	AIR T	EMPER	ATURE			
AIR			750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900
9.0	0.0	19.9													19.5			
2.4	0.5	19.4													19.9			-
4.9	1.0	19.0													20.3			
7.5	1.5	18.5													20.8			
10.3	2.0	18.0													21.2			
13.2	2.5	17.5													21.7			
16.3	3.0	17.1													22.2			
19.5	3.5	16.6													22.7			
23.0	4.0	16.1													23.3			
26.6	4.5	15.6													23.9	~		
30.5	5.0	15.2	21.5	21.7	22.0	22.2	22.5	22.7	23.0	23.3	23.5	23.8	24.0	24.3	24.5	24.8	25.1	25.3
34.6	5.5	14.7	22.0	22.3	22.6	22.8	23.1	23.4	23.6	23.9	24.2	24.4	24.7	25.0	25.2	25.5	25.7	26.0
39.0	6.0	14.2	22.7	22.9	23.2	23.5	23.8	24.0	24.3	24.6	24.8	25.1	25.4	25.7	25.9	26.2	26.5	26.8
43.6	6.5	13.7													26.7			
48.7	7.0	13.3	24.0	24.3	24.6	24.9	25.2	25.5	25.8	26.1	26.4	26.7	27.0	27.3	27.5	27.8	28.1	28.4
54.0	7.5	12.8													28.4			
59.8	8.0	12.3													29.4			
66.1	8.5	11.8													30.4			
72.8	9.0	11.4													31.6			
80.2	9.5	10.9													32.8			
88.2	10.0	10.4												3	34.1			
96.9	10.5	10.0												•	35.6			
106.5	11.0	9.5													37.2			
117.1	11.5	9.0													38.9			
128.8	12.0	8.5													40.9			
141.9	12.5	8.1													43.1			
156.6	13.0	7.6												•	45.6			
173.2	13.5	7.1													48.4			
192.1	14.0	6.6	44.8															
213.9	14.5	6.2	48.0															
239.2	15.0	5.7													59.6			
268.9	15.5		56.1															
304.3	16.0		61.4															
204.3	10.0	~./	31.4	UZ.I	υ <u>ς</u> . γ	UJ.1	04.3	د.رن	JO. 1	UO. 9	01.1	50.7	UY.Z	70.0	10.0	11.0	16.4	13.6

#### Boiler Thermal Efficiency الكفاءة الحرارية للغلاية

كفاءة الفلاية هي النسبة بين كمية الطاقة اللازمة للحصول على بخار إلى الطاقة الحرارية الناتجة من أحتراق الوقود

$$=\frac{\text{heat given to steam}}{\text{heating value of fuel}} \times 100\%$$

كفاءة الغلاية = 
$$\frac{m_s(h_1 - h_2) \times 100}{\text{heating value of fuel}} \times 100\%$$

دیث :

ms = باوند بخار مخرج / رطل وقود

h₁ = انثالبيا البخار

(Feed water) اتثانييا مياه التغذية = h2

القيمة الحرارية للوقود بوحدة Btu/lb

مثال

غلاية تنتج 10 باوند (lb) من البخار المشبع الجاف لكل باوند وقود عند ضغط يساوى علاية تنتج 10 باوند (lb) من البخار المشبع الما  ${
m F}^0$  . درجة حرارة مياه التغذية  ${
m T}^0$  140  ${
m F}^0$  . درجة حرارة مياه التغذية  ${
m T}^0$  140  ${
m F}^0$  . أوجد كفاءة الغلاية . .

العُل

يجب معرفة كمية الحرارة الناتجة من الوقود عند الأحتراق ، وكمية الحرارة بالمياه لتحويلها لحالة البخار ثم معرفة كمية الحرارة المنقولة من الوقود إلى المياه ؛

لتطبيق المعادلة السابقة يجب معرفة:

- انتالبيا البخار المشبع الجاف عند ضغط Psia في البخار المشبع الجاف

 $(h_2 (log f)^0 (log f)^0$  عند درجة حرارة التغنية عند درجة حرارة -

من جدول خواص البخار المشبع عند ضغط Psia نحصل على

 $h_g = h_1 = 1187 \text{ Btu/lb}$ 

وللحصول على  $h_2$  لمياه التغذية من جداول خواص البخار عند درجة حرارة  $h_2$  نحصل على :

$$h_f = h_2 = 107.89 \text{ Btu/lb}$$
  
 $\approx 108 \text{ Btu/lb}$ 

ولتطبيق معادلة كفاءة الغلاية نجد أن :

 $m_s = 10$  lbs/lb of fuel  $h_1 = 1187$  Btu/lb  $h_2 = 108$  Btu/lb heating value of the fuel = 19,600 Btu/lb

Boiler efficiency = 
$$\eta_b = \frac{m_s(h_1 - h_2)}{\text{heating value of the fuel}}$$

$$= \frac{10(1187 - 108)}{19,600} \times 100$$

$$= 55 \%$$

Fuel burning equipment عدات إحتراق الوقود (4-4) (or Firing equipment)

يجب أن تكون لمعدات احتراق الوقود المقدرة ، بكفاءة وتحكم ، على تحويل الطاقة الكيميائية للوقود إلى طاقة حرارية والتى بدورها تمتص بأسطح تسخين الغلاية وتنقل إلى مياه الغلاية وتتبخر في المحمص (superheater) والسخان التمهيدي (reheater) . تعتمد عملية الاحتراق على : وجود الوقود والهواء ، الخلط بين الوقود والهواء ، إشعال الخليط ، توزيع الشعلة

للحصول على نظام إحتراق نموذجي يجب أن يتحقق الآتي :

- عدم زيادة الاكسجين في المنتج النهائي لعملية الاحتراق.
  - الخلط الكافي والتأثير السريع بين الوقود والاسجين .
  - الأشعال المباشر والمستمر للوقود عند وصوله للفرن.
- إستخدام طريقة فعالة للمعالجة والتخلص من الشوائب الصلبة الموجودة في الوقود .
  - توزيع متعادل للحرارة الناتجة من معدات الاحتراق ، لأسطح إمتصاص الحرارة .
    - مدى إحتراق متسع ومستقر .
    - إستجابه سريعه للتغير في الحمل .
    - الموتوقية في المعدات مع أقل صياتة ممكنة لها .

في هذا الجزء سنتعرض بالتفصيل إلى أنواع الولاعات ......

#### أنواع الولاعات:

#### (Gas burner) ولاعة الغاز -1

تصمم ولاعة الغاز لتجهيز الخلط المؤالف ( intimate mixing ) لغاز وهواء الاحتراق. تتم الطريقة التقليدية للحصول على هذا الخلط باتبثاق الغاز من عدد من الفتحات الصغيرة بالولاعة ثم مواجهتة بهواء الاحتراق الذي يمر خلال خاتق تنظيم تيار السحب (damper) أو من خلال الريش الموجهة Vanes وهي تساعد على تنظيم وخلط الهواء دائريا ، ولمساعدة عملية الخلط يكون ضغط الغاز عاليا نسبيا .

يوضح شكل (13-4) أحد أنواع الولاعات الغازية الشائعة

2- ولاعة الوقود السائل (Oil burner)

تحتاج ولاعات الوقود السائل إلى المعالجة التمهيدية للوقود قبل التغذية به .


وتتم هذه المعالجة بإستخدام المعدات التالية :

* المصفاه (strainer)

وعن طريقها يتم إحتجاز الشوائب الصلبة المتسربة إلى الوقود من الخزانات ومن مواسير تغذية الوقود .

* المسخن التمهيدي ( preheater )

والذى يوفر درجة لزوجة ( viscosity ) مناسبة للوقود .



شكل ( 13- 4 ) ولاعة الغاز

يتم تجهيز الوقود السائل بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- تبخير الوقود أو تحويله إلى غاز عن طريق التسخين داخل الولاعة . وفي هذه الحالة تعرف الولاعة بولاعة التبخير (vaporizing burner) .

ب- تذرية الوقود أى تفتيته إلى جسيمات صغيرة متعددة . وفي هذه الحاله تعرف الولاعة بولاعة التذرية ( Atomization burner ) .

تعتمد الفكرة الأساسية للولاعة السائلة على تغيير الزيت السائل إلى غاز أو بخار وخلطه بالهواء لامكاتية حدوث الاحتراق .

في بعض الولاعات ذات السعة الصغيرة ، ينتج البخار بالتسخين المباشر للزيت مثل :

- المولاعات من نموع ذى الفتائل (wick type burners) أو من النموع المرجلي (pot type burners) والتي عادة تستخدم في التطبيقات المنزلية .

بينما في الولاعات ذات السعة الكبيرة والمستخدمة في الصناعة لتوليد البخار ، فإنه يتم تذرية (atomize) الزيت السائل أولا ، ثم تصويله إلى بخار . التذريه عبارة عن تفتيت الزيت إلى ملايين من القطرات (droplets) ، حتى يمكن تعريض أكبر مساحة ممكنة من سطح الوقود للحرارة . وبتعريض القطرات للهواء ينتج بخار عند معدل عالى جدا . يجب أن تنتج عملية التذرية أحجام صغيرة جدا من القطرات للحصول على تبخير منتظم ، سريع ـ كذلك يجب أن تكون أحجام القطرات متماثلة وذلك للحصول على تبخير منتظم ، وتوزع القطرات بالتساوى من فوهة الولاعة .

وإعتمادا على نوع الولاعة ، فإنه يمكن عمل التذرية بعدة طرق .....

أحد هذه الطرق تستخدم الهواء أو البخار تحت ضغط لتفتيت الزيت إلى قطرات .

إستخدام البخار ينتج درجة عالية من التذرية وبالتالى إحتراقا أكثر نظافة ، بينما عند استخدام الهواء للزيوت الثقيلة فإننا لا نحصل على درجه عالية من التذرية مثل البخار ، ويرجع ذلك إلى تأثير التبريد المفاجىء للهواء عند تعرضه للزيت الساخن .

الطريقة الثانية للتذرية :- أن يدفع الزيت تحت ضغط خلال الفوهة المناسبة . وتعرف هذه الطريقة بالتذرية الميكاتيكية ، وعلى الرغم من بساطة هذه الطريقة إلا أنها تؤدى إلى تذرية منخفضة الجودة عن الأنواع 'لأخرى .

وفى الطريقة الثالثة : - تستخدم قوة الطرد المركزى (centrifugal force) لتكسير أو تفتيت الزيت إلى رداد دقيق (fine spray) . ويتم ذلك بإستخدام كأس إسطوائى أو مخروطى يدور بسرعة عالية لغزل الزيت فى شكل تذرية .

الطريقة الرابعة للتدرية: - تستخدم الولاعة الصوتية (acoustic burner) والتي تعتمد على إهتزاز الترددات العالية لتدرية الوقود، ونحصل على هذا الأهتزاز بالتسليط المباشر للهواء أو البخار على هزاز (vibrator) يكون قريبا من مقدمة الولاعه.

ولاعات التذريه بالهواء أو البخار

#### (Steam or Air Atomizing Burners)

فى هذه الأنواع يتم ضخ الزيت خلال ثقب ثم دفعه بواسطة نافورة من الهواء أو البخار دى الضغط العالى. ثم يحدث الاتصال بين الزيت والهواء (أو البخار) داخل أو خارج مقدمة الولاعة (burner tip) إعتمادا على تصميم الولاعة .

يوضح شكل (14-4) ولاعات التذرية بالهواء أو البخار .

يوضح شكل (4-14)أ ولاعة الخلط الداخلى (internal mixing type)، وأحياتا تسمى ولاعة المذرى الحساس (emulsion atomizer)، حيث يسمح بخلط الزيت والبخار في غرفة الخلط، يمر هذا الخليط في الأنبوبة الحساسة (emulsion tube) إلى الفوهة والتي ينبثق منها رذاذ التذرية إلى الفرن.

ويبين شكل (4-14) ب ولاعة الضلط الضارجى (external mixing type) ، حيث يضخ الزيت تحت ضغط إلى الأنبوبة الوسطى (central tube) للولاعة . ثم يسمح بمرور الهواء المضغوط أو البضار إلى الفراغ الحلقى المحيط بالأنبوبة الوسطى ، ويتحدث التذرية عند قمة الولاعة . ويتم تنظيف هذا النوع بسهولة.

80  $P_{si}$  ويكون مدى الضغط المطلوب لولاعات التذرية بالهواء أو البخار من  $P_{si}$  20  $P_{si}$  للزيت ، بينما يكون من  $P_{si}$  100  $P_{si}$  المبخار أو الهواء .

ولاعات التذرية الميكانيكية (Mechaniacal Atomizing Burners) تعتمد فكرة هذه الولاعات على أنه عندما يندفع الزيت تحت ضغط من فتحة صغيرة إلى مساحة لها ضغط منخفض تؤدى إلى تكسيره على شكل نافورة من القطرات الصغيرة.

يوضح شكل (15-4) ولاعة التذرية الميكاتيكية , وفي هذا النوع يندفع الزيت إلى فوهة الولاعة تحت ضغط عالى في الحدود من 70 P_{si} إلى 300 P_{si} يمر الزيت في المجاري الضيقة المتماسكة إلى غرفة الحركة الدوامية ، تكون المجاري مرتبة بحيث يدور الزيت بسرعة عالية في هذه الغرفة . عندئذ يندفع الزيت خلال فتحة الفوهة على شكل رذاذ مخروطي من القطرات الصغيرة . في هذا النوع يمكن إستخدام أي درجة من الزيوت السائلة ، وفي حالة الزيوت السائلة الثقيلة يتم أولا معالجتها بالتسخين التمهيدي لتحسين لزوجة الزيت ...

يوضح جدول (4-27) بعض أنواع الولاعات المستخدمة لأنواع مختلفة من الوقود .

3- الولاعات المشتركة للوقود الغازى أو السائل أو الفحم المسحوق

أ- الولاعة الدائرية للفحم المسحوق أو الغازى أو السائل

(circular burner for pulverized coal, oil, or gas)


يوضح شكل (16-4) هذا النوع والذى يمكن فيه إستخدام أما الوقود السائل أو الغازى أو الفعار الفعام أما المسحوق . وعادة يستخدم للسعات hr الفحم المسحوق .

ب- ولاعة الخلايا للفحم المسحوق أو الغاز أو السائل


(cell-type burner for pulverized coal, oil, or gas)

يوضح (17-4) هذا النوع والذي يمكن فيه إستخدام أما الوقود السائل أو الغاز أو الفعاز أو الفعار أما المعموق . يمكن أن تحتوى هذه الولاعة على فوهتين أو أربعة ، ونحصل منها على خصائص أشعال ممتازة من النوع الدائرى . عند استخدام الغاز يتم الإشعال خلال عنصر السدادة الثابتة ( fixed-spud-type ) والموجود في حنجرة الولاعة ....


بينما لإشعال الزيت يتم التذرية بإستخدام الهواء المضغوط أو البخار.



(١) ولاعة خلط داخلي




# ا (ب) ولاعة خلط خارجي



(ج) ولاعة تذرية بالهواء منخفض الضغط


شكل ( 14-4) ولاعات الزيت

(ادارة طلب الطاقة - ١)




جدول (27-4) أنواع الولاعات المستخدمة لبعض أنواع الوقود

	- 69 -
نوع القرن ( الولاعه )	نوع الوقود
- ولاعات تحتوى على أرياش للتحكم في دخول الهواء .	غاز طبيعي
- ولاعات متعددة الوقود .	
- ولاعات عالية السعة والكفاءة تحتوى على أرياش	زيت الوقود
للتحكم في دخول الهواء .	
- غلايات تقليدية .	
- أفران الاسترجاع الخاصه بعمليات عجينة ورق الكرافت	السائل الكحولي
والصودا .	الأسود ( ليكر )
- ولاعة ذاك تغذية سفلية .	فدم
<ul> <li>فرن مبرد بالكامل بالمياه لتصريف الخبث أو لإزالة</li> </ul>	فحم مسحوق
الرماد الجاف .	*
- ولاعات تعمل بالخشب .	ځننې
– جميع أنواع الولاعات .	باجاز



شكل ( 16-4 ) ولاعة دائرية للفحم المسحوق أو الغاز أو السائل



شكل ( 17-4 ) ولاعة الخلايا للقحم المسحوق أو الغاز أو السائل

(ادارة طلب الطاقة - ١)

## (4-5) إستعادة الحرارة المتبددة في الغلايات

## Waste heat recovery from Boilers

تتبدد في الفلايات طاقة حرارية من المصادر الرئيسية الآتية :

- 1- غازات العادم.
- 2- هبوط ضغط بخار العمليات .
- 3- التقوير (Blowdown) والبخار المتكاثف.
- 4- مفقودات الأشعاع والحمل من جسم الغلاية .

وفيما يلى توضيح لكل حالة:

1- إستعادة الطاقة من غازات العادم

## (Energy Recovery From Exhaust Gases)

تصمم الغلایات للعمل عند درجة حرارة معینة لغازات العادم وتحت ظروف تشغیل محددة . تعمل الغلایات عند درجات حرارة مختلفة لغازات العادم ، علی الرغم من تصمیمها للعمل عند حدود درجة حرارة لغازات العادم من  ${\rm F}^0$  300  ${\rm F}^0$  (حوالی من  ${\rm F}^0$  50  ${\rm F}^0$  عند حدود درجة حرارة البخار) .

تتغير درجة حرارة غازات العادم أثناء عمل الغلاية , حيث تتأثر هذه الحرارة بعدة عوامل منها : نوع الوقود المستخدم ، ونسبة الهواء إلى الوقود ، وخصائص الولاعة ، والعمل ويمكن تقليل درجة حرارة الغازات بالتحكم في أي من هذه العوامل .

إذا أمكن تخفيض درجة حرارة غازات العادم , عندئذ تتحسن كفاءة الغلاية ولكن يجب الحفاظ على حدود معينة لدرجة حرارة الغازات وذلك لتجنب حدوث تآكل للمدخنة وتعتمد هذه الحدود على نوع الوقود المستخدم .

لمعدات إستعادة الحرارة التقليدية ، يكون التقدير لأقل حدود درج الحرارة كالآتى :

- * الغاز الطبيعي * الغاز الطبيعي
- * زيت رقم 6 (منخفض الكبريت) * 290 F
- $300~\mathrm{F^0}$  فحم  0  (عالى الكبريت) فحم *

يعتمد الحد الأدنى الفعلى على نوع المدخنة ودرجات حرارة البيئة المحيطة . في بعض نظم الأستعادة يمكن أن تقل درجة حرارة المدخنة إلى حوالى  ${f F}^0$  100 يمكن إستخدام الطاقة الناتجة من غازات العادم في أغراض تسخين مختلفة .

وتصنف هذه الأغراض كالآتى:

أ - أغراض مساعدة للغلاية .

- تسخين متقدم (preheat) لمياه الغلاية .
  - * تسخين متقدم لهواء الأحتراق.
    - ب أغراض أخرى
    - * تسخين المباتى .
      - * تسخين المياه .
    - * تسخين لعمليات مختلفة .

يمكن إستخدام غازات العادم مباشرة لأغراض تسخين عمليات محددة والتى أغلبها يعتمد على المبادلات الحرارية (Heat exchangers) .

فيما يلى بعض المبادلات الحرارية والتى تستخدم لاستعادة الطاقة من غازات العادم ومن تفوير الغلايات :الدفه الساخنة ، الأتبوية ذو الزعاتف ، الأتبوية والجدار ، مواسير ساخنة وفيما يلى توضيح لكل نوع


### (Heat wheel) الدفة الساخنة -1


هى عبارة عن معدة تدور خلال مجرين أحدهما ساخن والأخر بارد ، يمتص الجاتب الساخن للدفة طاقة الغازات الساخنة ممثلة فى إرتفاع الطاقة الكامنة المحسوسة فى الدفة. بدوران الدفة إلى الجاتب البارد تسخن الغازات فى المجرى البارد .

أنواع الدفات المستخدمة لغازات العادم تكون مغطاة بمادة مرطبة .

يوضح شكل (18-4) تمثيل الدفه الساخنة ، تكون فاعلية الدفه حوالى %85 ، ومعدل السريان 40000 قدم مكعب لكل دقيقه ، والقطر 70 قدم ، غالبا تستخدم الدفة الساخنة لتسخين متقدم لهواء الأحتراق بالغلاية أو لعملية تسخين الهواء .

شكل (19-4) يوضح ذلك .





شكل ( 4-19 ) دفة ساخنة تحتوى على قطاع كاسح لنظافة تلوث اسطح المبادل الحرارى

إدارة طلب الطاقة -١)

# 2− الأنبوبة ذو الزعاتف (Finned Tube)

يضاف المبادل الحرارى من نوع الأنبوبة ذى الزعانف ، فى الغلايات ذات درجات الحرارة المرتفعة لغازات العادم ، لتسخين متقدم لمياه التغذية وتخفيض درجة حرارة غازات العادم توصل أنابيب ملفوفة معا فى حزم لتسخين السائل وتلحم الزعانف فى الأنابيب لتجهيز أسطح إضافية لاكتساب الحرارة المتبددة فى الغازات .

يوضح شكل (20-4) هذا النوع.

#### (shell-and-tube) الأنبوية والجدار -3

يستخدم هذا النوع كمبادل حرارى لتسخين السوائل . ويوضح شكل (21-4) مقطع فى أحد أنواع المبادل الحرارى ذو الأنبوبة والجدار المفرد ، ويوضح شكل (22-4) وحدات متعددة المسارات .


يستخدم هذا المبادل لإستعادة طاقة البخار المتكاثف وطاقة التقوير. يمر أحد السائلين داخل الأنابيب ، بينما يدفع السائل الأخر خلال جسم الجدار (shell) وفوق الأنابيب وحولها ، للتأكد من أن هذا السائل سوف يمر خلال الأنابيب ويتأثر بتبادل حرارى أعلى ، فإنه يتم وضع توجيهات (baffles) على جسم الجدار .

# 4- المواسير الساخنة (Heat pipe)


في هذا النوع تستخدم المواسير لنقل الطاقة . أساسا يعمل المبادل الحرارى ذو المواسير الساخنة عند دورة قريبة من دورة ثبات البخار ، تحتوى المواسير على مادة فتيل شعرية (capillary wick) . عند الجانب السائل ، تتجمع الطاقة ويتبخر السائل من خلال مادة الفتيل . يعمل هذا النوع على تدريج الضغط الذي يدفع البخار إلى الجانب البارد ؛ والذي عنده يحدث تكاثف للبخار وتتحرر حرارة البخار الكامنة . يعود السائل إلى الجانب الساخن بخاصية الأنتشار خلال الفتيل .

يوضح شكلى (23-4) ، (24-4) مكونات المبادل الحرارى ذى المواسير الساخنة . يتم إضافة زعاتف للمواسير الساخنة لتحسين قيمة خصائص الطاقة المنقولة للأسطح الخارجية .


يمتاز هذا النوع بعدم حدوث تلوث ولايحتاج إلى صيانة داخلية .




شكل ( 20-4 ) مبادل حرارى من نوع الانبوبة ذى الزعانف



شكل ( 21-4 ) مبادل حرارى ذو الانبوبة والجدار المقرد (ادارة طلب الطاقة -١)




(أ) انبوبتان وجدار واحد




(ب) حزمة على شكل حرف U

شكل ( 22-4 ) مبادل حرارى ذو الانبوبة والجدار متعدد المسارات

(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل ( 23-4 ) مبادل حرارى فو المواسير الساخنة



شكل ( 24-4 ) مبادل حرارى ذو المواسير الساخنة

(ادارة طلب الطاقة - ١)

#### 2- استعادة الطاقة من ضغط البخار الزائد

### **Energy Recovery From Excessive Steam Pressure**

(2-1) تربینات ذات صمامات خنق (Throttling Turbines)

أحيانا يكون توليد بخار عند الضغط المطلوب للعمليات غير عمليا . لذا يضاف صمام خنق لتخفيض الضغط إلى المستوى المطلوب وتعرف التربينة عندئذ بالتربينة ذى صمام الخنق أو بتربينة الضغط المرتد (back pressure) ، ويوضح شكل (4-25) هذا النوع .بينما يوضح شكل (4-25) تربينة المتكاثف (condensing turbine) .

إقتصاديا يعتمد تركيب تربينات الضغط المرتد على قيمة التخفيض المطلوب للضغط، ومعدل سريان البخار ونوع الحمل المطلوب.

#### 3- إستعادة الطاقة من التفوير

#### (Energy Recovery From Blowdown)

تضاف المياه إلى نظام التغذية بالمياه (Feed water) لتعويض الفقد فى البضار والمتكاثف ، هذه المياه تحتوى على مواد صلبه والتي يجب أن تفور (أى تصرف المياه من قاع الغلاية) لمنع إتسداد الغلاية . يعتمد عدد مرات التفوير على كمية المواد الصلبة أو القلوية الموجودة بمياه التعويض .


يمكن إستخدام مياه التفوير للتسخين المتقدم لمياه تغذية الغلاية ويتم ذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين :

أ- نظام خزان الوميض Flash tank system


يوضح شكل (27-4) هذا النظام ، والذى يجب إستخدامه عند الحاجة إلى تقليل النفقات إلى أدنى حد . حيث يتم تحويل مياه التقوير إلى بخار ومضى بتقارل الضغط فى خزان الوميض . هذا البخار يغذى مياه تغذية الغلاية .

يستعيد هذا النظام حوالي %50 من الطاقة المتحررة من مياه التقوير


ب- نظام خزان وميض ومبادل حرارى (Flash tank-heat exchanger system) يوضح شكل (28-4) هذا النظام . تكون رجة حرارة التفوير الخارجة من خزان الوميض




شكل ( 25-4 ) تربينة الضغط المرتد



شكل ( 26-4 ) تربينة المتكاثف (ادارة طلب الطاقة -١)



شكل ( 27-4 ) نظام خزان الوميض



شكل ( 28-4 ) نظام خزان الوميض ومبادل حرارى

أعلى من  $\mathbb{F}^0$  والتى تستخدم لتسخين مياه المبادل الحرارى والتى بدورها تغذى مياه تغذية الغلاية . هذا النظام يضيف وفر تقريبا 35% من طاقة مياه التفوير .

# 4- الأشعاع والحمل من غلاف الغلاية

Radiant and convective from skin of boiler يفقد حوالى 2% من طاقة الوقود عند أقصى حمل من خلال غلاف أو جسم الفلاية ، بحجرة الفلاية أو بالجو المحيط بالفلاية . ويكون الفقد الحرارى ثابت تقريبا على مدى حدود عملية الحريق ، وعليه فإنه عند تحميل %25 تفقد الفلاية %8 من طاقة الوقود . يمكن إستعادة بعض هذه الطاقة عن طريق نقل الهواء الساخن خلال مواسير إلى مراوح هواء الأحتراق .

# الباب الخامس الأفران Furnaces

تعتبر الأقران أحد وسائل فرص ترشيد أستخدام الطاقة اعتمادا على حجم ونوع الفرن ، نوع الوقود ، طرق التحكم المستخدمة .......

سنتعرض في هذا الباب إلى التعريف بأتواع الأفران الآتية :

- القرن العالى
- فرن الحث الكهربي
- أفران القوس الكهربي
  - أفران المقاوم
    - القمائن

يجب الاهتمام بتحسين التشغيل والصيانة وأجهزة القياس والتحكم للأفران . كذلك يجب استخدام مواد عازلة جيدة ومواد مقاومة للصهر حيث أنها تتعرض للتآكل الشديد نتيجة التغير الدورى لدرجة الحرارة .

### (1-5) أثواع الأقران

القرن العالى Blast Furnace

يستخدم القرن العالى لصهر الحديد الخام للحصول على الحديد الزهر .

يكون الوقود المستخدم في الفرن العالى إما فحم الكوك أو الفحم النباتي - حاليا من النادر أستخدام الفحم النباتي لغلو سعره - ونحصل على الكوك من نواتج التقطير الاتلافي للفحم الجيرى ، حيث يصبح الفحم ساميا وبه نسبة عالية من الكربون ولا توجد به مواد متطادرة .

عموما يجب أن يتوافر في وقود الفرن العالى الشروط الأثية:

ذو حجم مناسب ـ متماسك ـ ذو تفاعلية (reactivity) عالية ـ نسبة المواد المتطايرة أقل ما يمكن ـ نسبة الرماد والكبريت أقل ما يمكن .


وتحتاج عملية الصهر لمساعد عبارة عن كربونات الصوديوم والتى تتحلل عند درجة حرارة حوالى  0 C والجير الناتج يتحد مع الشوائب الموجودة فى الخام وأهمها السليكا والكبريت مكونا الخبث .

يوضح شكل (1-5) مكونات الفرن العالى . وقد يصل إرتفاع الفرن العالى إلى 35 متر ويكون الفرن مغطى بغلاف ملحوم أومبرشم من ألواح الصلب (الصاح) . ويستخدم الطوب الحرارى لتبطين الفرن العالى والذى يمتاز بتحمل درجات الحرارة العالية جدا ، حيث تصل درجة حرارة الفرن في بعض أجزائه إلى  0  1900

تستخدم أنواع من البطانات في الفرن الواحد أهمها الطوب الكربوني - طوب الألومينا - طوب أكسيد السليكون ، و يستخدم الطوب الكربوني في بئر الفرن فقط .

تتلخص العمليات التي تتم داخل الفرن في الخطوات الآتية :

1- يبدأ أحتراق الفحم عند مستوى فتحات نفخ الهواء وتسمى هذه المنطقة بالمنطقة المؤكسدة لوجود الأكسجين فيها ، تقل نسبة الأكسجين في الغازات بالتدريج وتزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون حتى تصل إلى أقصى نسبة لها فوق مستوى فتحات نفخ الهواء وتصل درجة حرارة الغازات إلى أقصى قيمة لها  $0^{0}$  1900 عند هذا المستوى ثم يتصاعد ثانى أكسيد الكربون خلال الشحنة ويتفاعل مع فحم الكوك.



شكل ( 1-5 ) مقطع بالفرن العالى

هذا التفاعل يحتاج إلى كمية من الحرارة ، لذلك ينتج عن هذا التفاعل الخفاض كبير في درجة حرارة الغازات .

2 - تجفف الشحنة ،لاحتواءها على كمية من الرطوية جزء منها حر والآخر متحد اتحادا كيميائيا مع الخام ، ينتهى ببخر الرطوبة المتحدة عند درجة حرارة حوالى  0 C  0 

3- تتحلل كربونات الكالسيوم (مساعد الصهر) إلى جير والذى يتحد مع الشوائب مكونا الخبث .

4- يختزل الخام بواسطة أول أكسيد الكربون على عدة مراحل .

5- تتم عملية الكربنة في بئر الفرن حيث يتحد الحديد مع الكربون مكونا كربيد الحديد (Fe₃C) والذي يذوب في المعدن المنصهر.

الفازات الناتجة من الفرن العالي:

تخرج الغازات عند درجة حرارة عالية جدا حوالى  $\mathbb{C}^0$  1000 ولذلك تستخدم هذه الغازات في تسخين الهواء اللازم لتشغيل الفرن حتى درجة حرارة حوالى  $\mathbb{C}^0$  800 ويحتوى غاز الفرن العالى على نسبة عالية من أول أكسيد الكربون .

ويكون التركيب الكيماوى للغازات الخارجة من الفرن العالى كالآتى:

 $egin{array}{cccc} H_2 & 3\% \\ N_2 & 58\% \\ CH_4 & 0.3\% \\ CO + CO_2 & 40\% \\ \end{array}$ 

ويستخدم الحديد الزهر الخام الناتج من الفرن العالى في انتاج الصلب والحديد الزهر.

وفيما يلى تعريف كل منهم:

أ- الحديد الخام

تكون المواصفات المطلوبة للحديد الخام هي:

1- نسبة الحديد أكبر ما يمكن

2- نسبة الشوائب أقل ما يمكن

3- يكون حجم القطعة متوسطا - يتراوح من 80 إلى 100 مم

اذا زاد الحجم يصعب احتراقه واختزاله .

تتعرض قطع الخام الصغيرة للفقدان مع الغازات الصاعده ، بينما يصعب اختزال القطع الكبيرة .

ينتج عن عملية تكسير الخام نسبة كبيرة من التراب يتم الاستفادة به بعمل عملية تلبد (sintering) بأن تخلط مع مسحوق الكوك ثم تسخن لدرجات عالية ، حيث يحترق الكوك وتتماسك جزيئات الخام (أى يحدث لها انصهار جزئى) .

(steel) باحال -ب

هو سبائك الحديد مع الكربون - تحتوى على نسبة من الكربون تتراوح بين % 0.6 إلى % 2 ويحتوى الصلب عادة على بعض الشوائب أهمها :

- * السليكون والمنجنيز وهي شوائب غير ضارة
  - * الفوسفور والكبريت وهي شوائب ضارة

وينقسم الصلب إلى:

1- صلب كربوني

ومنه صلب كربونى منخفض وصلب كربوني متوسط وصلب كربوني عالى وصلب العده

2- الصلب السبائكي

العناصر المستخدمة فى الصلب السبائكى أهمها: الكروم - النيكل - السائيكون - المنجنيز، ويمتاز بخواص معينة مثل المقاومة العالية للصدأ ولدرجات الحرارة ويستخدم للحصول على خواص مغناطيسية وكهربائية.

ومن أنواع الصلب السبائكى: الصلب الذي لا يصدأ - الصلب الكرومي - صلب النيكل كروم - صلب النيكل كروم - صلب الكروم السليكوني - صلب الجرافيت - الصلب المقاوم للحرارة

ج- الحديد الزهر

هو سبائك الحديد مع الكربون والتي تحتوى على نسبة من الكربون أعلى من % 2 يحتوى الحديد الزهر على عناصر أخرى غير الحديد والكربون مثل:

المنجنيز - السليكون وهي شوائب غير ضارة

الكبريت - الفوسفور وهي شوائب ضارة

وفيما يلى توضيح لكل عنصر

السليكون: تتراوح نسبة السليكون في الحديد الزهر بين % 0.08 إلى % 3.5 ويمتاز بأنه يساعد على تقليل الصلادة ويزيد من قابلية المعدن للانسياب ويقلل من درجة الاصهار، كذلك يقلل من انكماش الحديد الزهر.

المنجنيز: يعادل التأثير الضار للكبريت ولكن من عيوبه أنه يساعد على زيادة الصلادة. الفسفور: عند درجات الحرارة المنخفضة، يزيد الفوسفور من تقصف المعدن ويمتاز بالحصول على قابلية انسياب عالية في المعدن ويزيد من مقاومة الحديد الزهر للبرى ( معامل الاحتكاك ).


الكبريت : عند درجات الحرارة العالية ، يزيد الكبريت من تقصف المعدن ، كذلك يزيد من صلادة المعدن .

من أنواع الحديد الزهر: الحديد الزهر الرمادى - الحديد الزهر الابيض

فرن الحث الكهربي (Induction Furnace)

يوجد نوعين من أفران الحث الكهربى:

- فرن الحث الكهربى بدون قلب (Core Less Type) والذى يستخدم لصهر المعادن الحديدية (Ferrous metals)
- فرن الحث الكهربى ذو القلب (Core Type) والذى يحتاج نصهر معدن فى فرن خارجى حتى يبدأ العمل .
- * يوضح شكل (2-5) مثال لفكرة التسخين بالحث (Induction heating) والذى يعتمد على حدوث مجال مغناطيسى حول الشحنة ، عند مرور تيار متردد بالملف ، عندئذ تسخن الشحنة في الهواء أو في جو محيط محدد مغلق .



فى فرن الحث الكهربى ذو القلب الموضح بشكل (3-5) ، تنصهر المادة بالتيارات التأثيرية (eddy currents) ، ويتم التبريد بالمياه الباردة - وتقلب المادة المنصهرة عن طريق القوة الدافعة الكهربائية الناشئة فى المادة ، ويكون حدود التردد من 50 إلى 1000 هرتز، وجهد التشغيل من 1000 إلى 2000 فولت.

يوضح شكل (4-5) مكونات فرن الحث الكهربى بدون قلب ، يتكون ملف الحث الكهربائى من أنبوبة من النحاس الأحمر مجوفة يمر بداخلها مياه تبريد ويمر خلالها تيار الحث الكهربى ، ويستخدم هذا الفرن لصهرالأثواع الجيدة من الصلب وخاصة الصلب السبائكى. وتكون الكفاءة الحرارية لفرن الحث الكهربى حوائى % 80

(Electric Arc Furnaces) أفران القوس الكهربي

تعمل أفران القوس الكهربي بمبدأ استغلال الحرارة المتولدة عن القوس الكهربي المتكون بين أقطاب من الكربون أو الجرافيت ، وتمتاز أقطاب الجرافيت بتوصيل كهربي أعلى وخواص ميكاتيكية أعلى من أقطاب الكربون ، ولكنها أغلى ثمنا ، تبلغ درجة الحرارة المتكونة داخل القوس الكهربي حوالي  0  6000

ويتراوح الجهد الكهربى اللازم لإحداث القوس من 90 إلى 280 فولت ، وعادة تغذى هذه الأفران بتيار متردد ذو جهد عالى يتراوح من 6000 إلى 30,000 فولت من خلال محول خاص وتتراوح كمية الطاقة الكهربائية اللازمة لصهر طن واحد من الصلب من 600 إلى 900 كيلووات/ ساعة .


وتنقسم أفران القوس الكهربي إلى :

1- أفران ذات قوس غير مباشر


تستخدم نصهر المعادن غير الحديدية مثل سبائك الألومنيوم والنحاس وأحيانا لصهر الحديد الزهر . في هذا النوع لايكون القوس ملامسا للمادة المراد عبهرها _ يستمرنشوء القوس بين طرفى القطبين وتنصهر المادة بالإشعاع الحرارى وتقلب المادة عن طريق تأرجح الفرن .

2- أفران القوس المباشر

تستخدم هذه الأفران لصهر الصلب والسباكة .



شكل ( 3-5 ) فرن الحث الكهربي ذو القلب



شكل ( 4-5 ) فرن الحث بدون قلب

(ادارة طلب الطاقة - ١)

ويتم صهر الشحنة بواسطة حرارة القوس الكهربى المتكون بين الأقطاب والمعدن ويوجد نوعان من هذه الأفران: أحدهما به ثلاثة أقطاب من الجرافيت كما في شكل (5-5) توصل بالثلاثة أوجه للتيار الكهربي ، حيث يمر التيار الكهربي من أحد الأقطاب إلى الخبث ثم المعدن ثم يعود إلى الشرارة ثم القطب الثاتي وهكذا ، تتركز الحرارة على سطح المعدن . ويمتاز هذا النوع بتوليد كمية كبيرة من الحرارة .

النوع الآخر يوجد به قطبان من الجرافيت يوصلان إلى وجهين للتيار الكهربى ويوصل الوجه الثالث بقاع القرن وبذلك يمر التيار خلال المعدن ، ويوضح شكل (6-5) مكوئات هذا النوع والذى تصل سعته إلى حوالى 180 طن ، وتكون الكفاءة الحرارية لأفران القوس الكهربى حوالى %60

عموما يمتاز انتاج الصلب في الأفران الكهربائية بالمميزات الآتمة:

أ- إمكانية انتاج جميع أنواع الصلب السبائكي .

ب- التحكم الكامل في التركيب الكيميائي للمعدن.

 0 C من على درجة الحرارة والحصول على درجات حرارة أعلى من  0  2000 على حرارية عالية .

هـ قصر مدة الصهر .


ويوضح شكل (7-5) خصائص أفران القوس الكهربي

أفران المقاوم (Resistor Furnaces)


 0 F إلى  0  و 0  المدى من  0  1000 إلى  0  المدى من المده الأفران لدرجة حرارة في المدى من

يوضح شكل (8-5) غرفة حريق تحتوى على مقاومات على الجاتب الداخلى للحائط وأسفل الغرفة بينما يوضح شكل (9-5) غرفة حريق تحتوى على مقاومات في السقف وأسفل الغرفة ، ومن الشائع استخدام الطوب الحسرارى كبطاتة داخلية ، والذي يمتاز بخصائصه الحرارية والفيزيائية التي تقع بين الطوب الطفلى الحراري (Fire - clay) . (heat - insulating materials) .

ومن خصائص الطوب الحرارى (Fire brick) أن له قيمة عزل حرارية عالية ووزن خفيف . ويكون العزل الخارجي من الطوب المشكل (brick form) أو مسحوق



شكل ( 5-5 ) قرن القوس المباشر ثلاثى الوجة



شكل ( 6-5 ) فرن القوس الكهربى (دارة طلب الطاقة -١)

من العزل الحراري (Heat insulation powder)

- من أنواع المقاومات المستخدمة المقاومة المصنوعة من سبيكة حديد - كروم - نيكل (Nickel - chromium - iron alloy)

110, 220, 440, or 600 V : تبعا لنوع الفرن وحجمه يتحدد جهد التشغيل : 30 kw وتستخدم الأفران ثلاثية الأوجه للقدرات الأعلى .

#### القمائن (Kilns)

تعتبر القمائن معدات تسخين خاصة ، تستخدم بانتشار لأغراض كثيرة منها التخلص من الرطوية في منتج.ما ، أو حدوث تفاعل كيميائي ، أو تغيير في التركييب البللوري .

يوضح شكل (vertical shaft kiln) ، يستخدم للصهر المباشر ، حيث يسخن من أعلى ويفرغ من أسفل . يتراوح عمر القمين من 9 شهور المياشر ، حيث يسخن من أعلى ويفرغ من أسفل . يتراوح عمر القمين من 9 شهور إلى عدة سنوات اعتمادا على العمل المطلوب ، الصياتة .....


وتستخدم القمائن القائمة الرأسية لاستخلاص ثانى أكسيد الكربون من الحجر الجيرى للحصول على أكسيد الكالسيوم أو الجير (Lime) .

ومن أنواع القمائن الأخرى القمائن الدورانية ( Rotary Kilns ) والموضحة بشكل معدل انتاج مرتفع . ويستخدم للحصول على الجير (5-11) ، أسمنت بورتلاندى (Portland cement) ،أكسيد الألومنيوم (dolomite) ، أكسيد الماغنسيوم (magnesia) ، دولوميت (dolomite) ، أكسيد الماغنسيوم (titanium oxide) ، تصل درجة حرارة منطقة الأحتراق إلى  0 C التيتانيوم ( 0 C والم


(2-2) عملية الأحتراق بالأفران


توجد طرق متعددة للحريق موضحة بشكل (12-5) هي :

- حريق من أسفل (Under Fired)
  - حریق جانبی (Side Fired)
  - حريق من أعلى (Over Fired)
  - حریق مباشر (Direct Fired)




شكل ( 7-5 ) خصائص افران القوس الكهربي





(ادارة طلب الطاقة -١)



(ادارة طلب الطاقة -١)

عملية الأحتراق بالأفران هي نفسها بالغلايات والتي ذكرت بالتفصيل في الباب الرابع كذلك أنواع الولاعات المستخدمة هي نفسها المستخدمة بالغلايات

# (3-3) حساب كفاءة الأحتراق

تصنف مفقودات كفاءة الأحتراق إلى

- الحرارة الناتجة من الغازات الساخنة للعادم والتي لا تحتوى على بخار مياه (أى مفقودات غازات العادم الجافة) .
- الحرارة الناتجة من بخار المياه الساخنه للعادم ،المحتويه على كل من الحرارة الكامنة (Latent heat) .
- الوقود غير المحترق الناتج من الأحتراق غير الكامل ، والمحتوى على مواد صلبة قابلة للاحتراق ، رماد وأول أكسيد الكربون ، في غازات العادم .

ينتج التحسن الأولى في كفاءة الاحتراق بتقليل مفقودات الطاقة الحرارية المهدرة من غازات الاحتراق.


يمكن تعريف كفاءة الاحتراق بإحدى الطريقتين الآتيتين:

1- الطريقة المباشرة


$$(100 \%) \times \frac{$$
الطاقة الكلية للوقود - الطاقة الكلية لغازات العادم  $= \%$ 


2- الطريقة غير المباشرة الكفاءة % = ( % 100 ) - ( مجموع مفقودات الاحتراق % )

عادة يوصى باستخدام الطريقة غيرالمباشرة لأنها طريقة عملية وسهلة . وتستخدم المنحنيات الموضحة بالأشكال من (13-5) إلى (15-5) لحساب مفقودات غازات العادم ومحتوى الأكسجين أو ثاتى أكسيد الكربون.




(ادارة طنب الطاقة -١)






السعرية الإجمالية ودرجة حرارة 20 درجة منوية للجو المحيط



مفقودات غاز العادم وكمية الهواء الزائد المحسوبة على اساس القيمة الحرارية

السعرية الاجمالية ودرجة حرارة 20 درجة منوية للجو المحيط



لحساب مفقودات غازات العادم يجب مراعاة الآتى أولا:

أ- معرفة نوع الوقود المستخدم.

ب- نفرض أن كمية الحرارة الكلية المتاحة %100

= يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة ثابتة ( 0 C) ، وعند تغيرها يجب أن تصحح بعامل تصحيح .

ء - يجب أن تعرف درجة حرارة غازات العادم ، مثلا 200 °C

a-1 اذا كاتت درجة حرارة المخرج  0   0  000 ، احسب مفتودات الحرارة الكامنة والحرارة المحسوسة لكمية معرفة من نواتج الاحتراق ، منسوية إلى درجة الحرارة المختارة . عبر عن هذه المفقودات كنسبة مئوية من محتوى الحرارة بـ 100~kg وقود .

و - كرر الحسابات لمعدل هواء زائد مختلف عند درجة هرارة غازات العادم 200 °C

س- كرر الحسابات عند درجات حرارة مختلفة لغازات العادم .

مثا

بياتات عملية الاحتراق لفرن كالأتى:

نوع وقود الاحتراق : المازوت (الوقود السائل التقيل)

285 °C : العادم غازات العادم

درجة الحرارة المحيطة ع° 30 °C :

محتوى الاسجين : %4 (كجم ، جاف)

مفقودات الاشعاع والمفقودات الأخرى : 6%

احسب كفاءة الاحتراق بالطريقة غير المباشرة

#### الحل

تستخدم المنحنيات الموضحة بشكل (14-5) والخاصة بالوقود السائل الثقيل والموضوعة على أساس القيمة الحرارية الاجمالية (gross calorific value) وأن درجة الحرارة المحبطة  0 C المحبطة  0 C

أ- تصحيح درجة حرارة غازات العادم ( $T_{\rm rg}$ ) عند درجة حرارة محيطة ( $T_{\rm a}$ ) أعلى من  $20~{}^{\rm o}{
m C}$ 

$$T_{fg (cor)} = T_{fg} - [T_a - 20]$$
  
= 385 - [30 - 20] = 270 °C

- عند محتوى أكسجين %4 يرسم خط أفقى حتى يقابل منحنى الأكسجين . - عند نقطة التقاطع يرسم خط رأسى إلى أسفل فنحصل على نسبة الهواء الزائد % 22 - عند نفس نقطة التقاطع نرسم خط رأسى إلى أعلى حتى يقابل منحنى درجة حرارة غازات العادم - 275 ثم نرسم خطا أفقيا للحصول على فقد غازات العادم وهى % 17 - حسب كفاءة الاحتراق كالأتى :

كمية الحرارة الكلية المتاحة = % 100 أقل مفقودات في غازات العادم = % 17

كفاءة الاحتراق = 
$$\eta_{th} = 100 - 17 = 83 \%$$
 =  $\eta_{overall} = 100 - (17 + 6) = 77 \%$ 

و- نحسب محتوى ثاتى أكسيد الكربون لغازات العادم من نفس الشكل والتى تساوى % 13

عموما تعتمد كفاءة الاحتراق على العوامل الآتية :

- 1- أن تكون درجة الحرارة عالية بالدرجة الكافية لاشعال الوقود .
- 2- اضطرابات كافية للتأكد من خلط جميع مكونات الوقود مع الأكسجين .
  - 3- زمن كافي لاستكمال عملية الاحتراق.

## (4-5) تحسين التشغيل والصيانة وأجهزة القياس والتحكم

(Furnace Cycling) دورة الفرن -1

يعتبر الفقد الحرارى والامتصاص من حوائط الفرن من العوامل الهامة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار. عادة تكون حوائط الأفران عبارة عن عدة طبقات من العزل أو من مادة مقاومة للصهر (refractory)

وخلال حالات الاستقرار - فاته يمكن حساب الفقد الحرارى الحادث بالتوصيل (conduction) بمعرفة الموصولية الحرارية (thermal conductivity) لطبقات العزل المختلفة ، واختلاف درجة الحرارة بين الطبقات أو خلال الاسطح ككل . عمليا ، تتناوب فترات تشغيل الفرن مع فترات التعطل (idling periods) . خلال فترات التعطل فأن الحرارة المخزنة في الطبقات المقاومة للصهر المغلفة للفرن تتبدد

تدريجيا .  $\frac{1}{2}$  يتم حساب الحرارة المفقودة بطريقة تقريبية ، مع فرض أن حالة الفصل الأولى للفرن  $\frac{1}{2}$  تماثل حالة الاستقرار وأن الحرارة المخزنة في الطبقات المقاومة للصهر تفقد نهائيا .  $\frac{1}{2}$  ويحسب الفقد الكلى للحرارة  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  (total heat loss) من المعادلة الأتية :

$$Q_o = Q_s \left[1 - e^{-\frac{\theta_o}{\theta}}\right] \cdots [5-1]$$

دىث :

الحرارة المختزنة لكل وحدة مساحة للسطح  $Q_{\rm S}$ 

الحرارة المفقودة في حالة الاستقرار لكل وحدة مساحة  $Q_o$ 

اذا كانت الفترة الكنية لتعطل الفرن أقل من  $\frac{\theta}{3}$  ، فانه يمكن أن تأخذ الفقد الحرارى مثل حائمة معدل البداية . واذا كانت  $\theta_0$  أكبر من  $\theta_0$  فان الفقد الكلى المختزن يفقد .

تكون الأفران التى تعمل بالدفعات (batch furnace) مفتوحة لنفل حمل واضافة آخر وعندئذ تفقد كمية كبيرة من الحرارة بالاشعاع والتهوية الباردة المحيطة . أساسا تفقد الحرارة المختزنة في هيكل الفرن نفسه (الحوائط – السقف – الأرضية) ،

من المصادر الأخرى لمفقودات الطاقة خلال دورات عمل الفرن الحرارة المحسوسة (sensible heat) وهي تنتج من الأفران المحتوية على أى أحواض أو تثبيتات أو رياطات والتي تسخن أو تبرد كل دورة .

توجد وسائل متعددة لتقليل هذه المفقودات في الطاقة مثل:

أ- حيث أن سريان الحرارة من خلال الأبواب المفتوحة يعتمدعلى الزمن ، فاته يمكن حفظ الطاقة بجعل زمن الأبواب المفتوحة أقل ما يمكن .

ب- تصمم تثبيتات الأحواض والرباطات ....عند أقل سعة حرارية (heat capacity) ، بمعنى آخر أن يكون التصميم عند أقل كتلة .

ج- يجب أستخدام مواد عازلة لها سعة حرارية ، لكل وحدة حجم ، صغيره جدا ، ويعتبر الخزف الليفى (ceramic fiber) مثالا لهذه المواد .

(Idle Equipment Shutdown) ايقاف المعده العاطلة -2

عند ايقاف معدات التسخين بسبب برنامج الفصل أو ايقاف الانتاج ، فيمكن وفر الطاقة بالسماح للمعدات بالتبريد واعادة التسخين لاحقا .

اذا كان زمن الايقاف صغير ، فالأفضل أن تبرد المعدات لدرجة حرارة متوسطة ، أى اليقاف عند هذه الدرجة ، وإعادة التسخين لدرجة حرارة التشغيل عند إستئناف الانتاج . من الأفضل ، خلال دورات التبريد أن تغلق جميع أبواب ومنافذ الفرن . وهذا يقلل ارتشاح البرودة إلى الهواء الخارجي ويطيل عملية التبريد .

# 3- نظم التحكم في الضغط ودرجة الحرارة

### **Temperature and Pressure Control Systems**

يؤدى تحسين التحكم فى درجة حرارة الفرن أو القمين إلى تقليل هدر الطاقة وتحسين الانتاج . من أبسط طرق التحكم فى درجة الحرارة ، اضافة منزدوج حرارى (thermocouple) بحائط الفرن أو القمين ،متصل بجهاز بيان يوضح قراءة قريبة من درجة حرارة حائط الفرن . يحتوى هذا الجهاز على على نقط تلامس قابلة للضبط تكون مسئولة عن توصيل الكهرباء إلى دائرة الصمام المفتوح وذلك عند انخفاض درجة حرارة القمين إلى نقطة التحكم . تفتح نقط التلامس ويغلق الصمام عندما تصل إلى درجة حرارة التحكم .

للتغلب على ارتشاح الهواء خارج الفرن ، أو تسرب غازات الاحتراق خلال حوائط الفرن ، تجهز الأفران الكبيرة بنظام تحكم آلى للضغط ، اذا لتم تفريغ غازات العادم

خلال ماسورة اعتمادا على الجاذبية فيمكن التحكم في السريان بإضافة منظم خاتق (damper) في ماسورة العادم . يمكن تشغيل المنظم من خلال اشارة تحكم للضغط .

4- ادارة أحمال طلب الطاقة للأفران الكهربائية

Demand - Side Load Management for Electric Furnaces يمكن بإدارة أحمال طلب الطاقـة للأفـران الكهربائيـة أن يقـل أقصـى طلب (peak demand)

احد طرق ادارة الأحمال تستلزم تركيب نظام تحكم لتسجيل أقصى طلب والتغيرات الحادثة في الحمل .

مثلا ، مصنع لانتاج الصلب يحتوى على أفران القوس الكهربي التي تستخدم الخردة ، القدرة التعاقدية 47 MW ، المطلوب نظام تحكم لعدم تعدى القدرة المستهلكة عن القدرة التعاقدية .

يركب جهاز تحكم (controller) تكون مسئولياته كالآتى :

1- تسجيل ومراقبة أقصى طلب للقدرة الكهربائية .

2- التحكم في نقط تقسيم (Taps) المحول (عدد 5 خطوات) لعدد 2 فرن القوس الكهربي -3 ارتفاع أقطاب الفرنين وصدور صوت اندار في حالة ضياع إشارة نبضة (pulse signal) عدادات الطاقة .

4- ألا يتعرض لمرحلتي الإنصهار (meltdown) والتنقية (refine) .

وللتغلب على أقصى طلب للقدرة الكهربائية ، فان كل ساعة تشعيل تقسم إلى شلائلة أجزاء كل منها 20 دقيقة

يتم اتباع الآتي خلال كل جزء تشغيل:

1- الفترة من صفر إلى 20 دقيقة

تظل الأحمال المقصولة قبل هذه الفترة كما هي ، ولا تفصل أية أحمال أخرى أو تقلل خلال هذه الفترة .

2- الفترة من 20 إلى 40 دقيقة

اذا كشف جهاز التحكم أن قيمة أقصى قدرة يمكن أن تتعدى قيمة الضبط ، فيتم تغيير

خطوة محول (أو محولي) تنظيم الفرن وذلك لتقليل القدرة .

3- الفترة من 40 إلى 60 دقيقة

ترتفع أقطاب الفرن أو الفرنين لطرح الحمل (shed load) اذا توقع جهاز التحكم أن قيمة ضبط (set point) القدرة ما زالت أكبر .

يستخدم حاسب قدرة استراتيجية (Last on / First off) وذلك للتغلب على فصل الحمل أثناء دورة التنقية .

يكون تتابع استراتيجية تقليل القدرة (power reduction) كالآتى :

1- قلل الأحمال ، ماعدا خلال دورة التنقية ، إلى أقل خطوة للمحول .

2- اطرح الأحمال (shedding) ، ماعدا خلال دورة التنقية .

3- قلل الأحمال خلال دورة التنقية ، بالتغير إلى أقصى خطوة للمحول .

4- قلل الأحمال خلال دورة التنقية ، إلى أقل خطوة للمحول .

5- اطرح الأحمال خلال دورة التنقية .

بينما تكون استراتيجية زيادة القدرة (power increase) كالآتي :

1- تعاد الأحمال خلال دورة التنقية ، ويكون وضع الخطوة مماثل للحالة عند حدوث طرح الأحمال .

2- تزود الأحمال خلال دورة التنقية ، إلى أقصى خطوة للمحول .

3- تعاد الأحمال ، في غير دورة التنقية ، وضع الخطوة مماثل للحالة عند حدوث طرح الأحمال .

4- زيادة الأحمال ، في غير دورة التنقية ، إلى أقصى خطوة للمحول .

إستخدام جهاز التحكم في القدرة (Demand controller) لهذا المصنع أدى إلى:

أ- ارتفاع عامل الحمل (Load factor) من % 75 إلى % 92

ب- انخفاض زمن التسخين

ج- اتخفاض زمن أقصى طلب إلى % 50

وتكون فترة الاسترداد (payback) أقل من سنة واحدة

### 5- المفقودات من فتحات غلاف الفرن

Losses through openings in the furnace shell للفتحات الكبيرة في الأفران والقمائن ، يمكن حساب المفقودات الحرارية الناتجة من الاشعاع بتقييم اشعاع جسم أسود عند درجة حرارة الفرن ودرجة الحرارة المحيطة ، وضرب الفرق في ابتعاثية ع (emissivity) مادة غلاف الفرن . إن لم تكن ع معلومة فيمكن فرضها 0.8 لطوب مباتى الفرن . للفتحات الصغيرة تتوقف بعض الحرارة عند حواف الفتحات .

يوضح شكل (16-5) قيم منقودات الطاقة بالاشعاع (radiation energy losses) الحادثة خلال الفتحات وبدلالة درجة حرارة الفرن .

يستخدم عامل الاشعاع (radiation factor) تبعا لشكل الفتحات (دائرية - مربعة - مستطيلة - مشقوقة)

ويوضح جدول (1-5) قيم عوامل الاشعاع.

6- تحسين مواد العزل والمواد المقاومة للصهر

### Improved Insulation and Refractories

يؤدى العزل السيىء أو الغير كافي للأفران إلى إهدار كبير في الطاقة .


ويمكن حساب هذا الفقد بمعرفة درجة حرارة حوائط أو سقف الفرن وبإستخدام المنحنى بشكل (17-5) .

تحتاج الأفران والقمائن لصياتة وإعادة بناء دوريا . عموما في حالات التشغيل العادية ، تتعرض المواد العازلة والمواد المقاومة للصهر للتآكل الشديد تتيجة التغير الدورى لدرجة الحرارة بالاضافة إلى عوامل أخرى . لذا يج ، عند الفصل الدورى للصياتة أن يتم الكشف على المواد العازلة والمواد المقاومة للصهر ومعالجة أو تغيير ما يلزم .


Furnace efficiency كفاءة الأفران (5-5)

تتلخص المفقودات بالأفران في الأتي :

1- الفقد من الحائط في حالة التشغيل المستقر



شكل ( 16-5 ) قيم مفقودات الطاقة بالاشعاع خلال فتحات الفرن



شكل ( 17-5 ) فقد الطاقة خلال حوائط الفرن

		نوع الفتحة	. چ	
النسبة بين القطر (أو أقل عرض)	دائوى	مربع	مستظيل	شَيْق، طولي،
إلى سمك الحائط	Round	Square	Dectangle	
3	•		Mechaniste	rong sio
Ç	.C.	9.1	0.12	<b>□</b>
Ģ	0.36	0.37	0 45	) N
-	0.52	0.54	0	) m
<b>V</b>	0 n			
<b>3</b> P	9 6	. c.	0.75	0.8
	. 6	0.78	0.81	0.86
	9	0.82	O.85	0 22
G	0.00		0.9	0.92

جدول (3-1) عوامل الاشعاع لأتواع القنحات المختلفة

2- الفقد من الحائط في حالة التشغيل المتثاوب

3- الفقد الحرارى بالاشعاع خلال فتحات الفرن

4- الفقد الحرارى من الغازات المتسربة من الأبواب

5- الفقد الحرارى نتيجة جزء من القائم البارز خارج الفرن

6- الفقد الناتج من التوصيل الحرارى خلال الأقطاب أو الأطراف

7- المفقودات من أجهزة الشحن والنقل

8- مفقودات الاحتراق

وتعرف الكفاءة تبعا للمعادلة الآتية:

$$\eta = \frac{Q_{in} - \sum Q_{loss}}{Q_{in}} \times 100 \cdots [5-2]$$

وفيما يلى تعريف لأنواع الفقد:

1- الفقد من الحائط في حالة التشغيل المستقر

Wall loss during steady - state operation

خلال حالات التشغيل المستقر للأفران يكون سريان الحرارة في حوائط الفرن بدلالة فرق درجة الحرارة بين السطح الداخلي والخارجي للحائط.

ويمكن التعبير عن سريان الحرارة تبعا للمعادلة الأتية:

$$Q = \frac{C \cdot (T_i - T_O)}{S}$$
$$= K \cdot (T_O - T_a) \dots [5-3]$$

ديث :

(watt / m²) الفقد الحرارى خلال بطانة الفرن (الحائط) Q = الفقد الحرارة السطح الخارجى لحائط الفرن  $T_{\rm O}$ 

 0 C) درجة حرارة السطح الداخلي لحائط الفرن  $T_{i}$ 

 $(^{0}C)$  درجة الحرارة المحيطة  $T_{a}$ 


(m) (البطانة) (m) = S

(watt / m .  0 C) موصلية مادة البطانة = C

(watt /  $m^2$ .  0 C) العيادة المرارة الكلى عند السطح الخارجي للبطاتة ( $m^2$ .  0 C) العيادة بين  $m^2$  وإختياد درجة الحرارة، لأسطح الصلب والطوب ويوضح شكل ( $m^2$ 0) العلاقة بين النقد الحراري لكل وحدة مساحة ودرجة حرارة السطح ، عند درجة حرارة محيطية  $m^2$ 0  $m^2$ 3 ، وذلك للأسطح الرأسية الخشنة المدهونة أو غير المدهونة بالالومنيوم .

تزید الموصلیة الحراریة C (thermal conductivity) لمواد المقاومة للصهرمع زیادة درجة الحرارة الحرارة ولكن لیست بنفس الزیادة السریعة لمعامل انتقال الحرارة (silica brick) فمثلا الموصلیة الحراریة لبعض عینات من طوب السلیكا (fire brick) والطوب الحراری (fire brick) تزید بمعامل 1.75 عند ارتفاع درجة حرارة البطاتة من  $0^{0}$  والے  $0^{0}$  والے  $0^{0}$  والے  $0^{0}$  والے  $0^{0}$  والے  $0^{0}$  المحراری (thermal conductivity) والے  $0^{0}$  المحراری (thermal conductivity) والے  $0^{0}$  والے  $0^{0}$  والے  $0^{0}$ 

 $S_1$  يوضح شكل (20–5) بطانة فرن تتكون من طبقة من الطوب المقاوم للصهر بسمك  $C_2$  وموصولية حرارية  $C_1$  ، هذه الطبقة مغطاه بمادة عازلة بسمك  $S_2$  وموصولية حرارية  $C_1$ 



شكل ( 18-5 ) العلاقة بين معامل الانتقال الحرارى واختلاف درجة الحرارة

(ادارة طلب الطاقة -١)

نحصل على سريان الحرارة في حالة الاستقرار من المعادلة :

$$Q = \frac{C_1}{S_1} (T_i - T_b) = \frac{C_2}{S_2} (T_b - T_o) = K(T_o - T_a) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot [5 - 4]$$

تحل هذه المعادلة بإضافة المعادلات الثلاثة لعناصر الإنتقال الحرارى:

$$\begin{split} &\frac{QS_1}{C_1} = \left(T_i - T_b\right) \\ &\frac{QS_2}{C_2} = \left(T_b - T_o\right) \\ &\frac{Q}{K} = \left(T_o - T_a\right) \\ &\therefore Q = \left(T_i - T_a\right) / \left\{\frac{S_1}{C_1} + \frac{S_2}{C_2} + \frac{1}{K}\right\} \cdot \cdots \cdot \left[5-5\right] \end{split}$$

يوضح شكل (21-5) العلاقة بين درجة حرارة وجهى بطانة الفرن ، بمعرفة سمك طبقات العـزل ودرجـة حرارة السطح الداخلى  $T_0$  الداخلى للبطانة  $T_0$ 

ويوضح شكل (22-5) المفقودات الحرارية خلال بطانة الفرن ، بمعرفة سمك طبقات العزل ودرجة حرارة السطح الداخلى Ti يمكن الحصول على المفقودات الحرارية Q ويوضح شكل (23-5) المفقودات الحرارية لحوائط الفرن المصنعة من الطوب الحرارى الخفيف .

#### مثال

بطانة فرن تتكون من طبقة من الطوب الحرارى بسمك mm 62.5 وعزل من الطوب المقاوم للصهر بسمك mm 225 mm درجات الحرارة كالآتى:

$$T_i = 980 \, {}^{0}\text{C}$$
  $T_a = 16 \, {}^{0}\text{C}$ 

احسب كمية الحرارة المنقولة خلال ساعة واحدة .

الحيل

 $S_1/S_2 = 225 \text{ mm} / 63 \text{ mm} \& T_1 = 980 \,^{\circ}\text{C}$ 

 $T_0 \cong 120~^{\circ}C$  فمن شكل (21-5) نحصل على درجة حرارة السطح الخارجي للبطانة واحدة ومن شكل (22-5) نحصل على كمية الفقد الحرارى خلال ساعة واحدة

 $Q \approx 5.5 \times 10^3 \text{ KJ/m}^2 .hr$ 

### هل أفر:

 $T_b = 710$  °C يفرض أن

وبمعرفة متوسط الموصلية الحرارية للطوب الحرارى عند درجات الحرارة بين  $^{\circ}$  1mm لك  $^{\circ}$  4672 kJ/m².hr  $^{\circ}$ C وهي  $^{\circ}$ C (متوسط  $^{\circ}$ C (متوسط  $^{\circ}$ C فان متوسط الموصلية لطوب العزل يكون :


. على 1mm يمك 571 KJ/m² . hr . °C

ومن شكل (5-18) وعند  0 C وعند  0 C وعند  0 C ومن شكل (5-18) ومن شكل (5-18) وعند  0 C وعند  0 C ومن شكل الحرارى الكلى يساوى  0 C وبتحويلها إلى نفس الوحدات تصبح  0 C تصبح  0 C تصبح  0 C تصبح  0 C ومن شكل على عامل عامل على عامل عامل على عامل عامل على عا


للحصول على كمية الحرارة المنقولة خلال ساعة نعوض في المعادلة (5-5)

$$T_i - T_a = 980 - 16 = 964$$
 °C  
 $S_1 = 225 \text{ mm}$   $C_1 = 4672 \text{ KJ/m}^2.\text{hr.}$  °C  
 $S_2 = 62.5 \text{ mm}$   $C_2 = 571 \text{ KJ/m}^2.\text{hr.}$  °C  
 $K = 53.1 \text{ KJ/m}^2.\text{hr.}$  °C

$$Q = (T_i - T_a) / \left\{ \frac{S_1}{C_1} + \frac{S_2}{C_2} + \frac{1}{K} \right\}$$
$$= 964 / \left\{ \frac{225}{4672} + \frac{62.5}{571} + \frac{1}{53.1} \right\}$$
$$= 5463 \text{ KJ/m}^2 \cdot \text{hr}$$




شكل ( 9-5 ) العلاقة بين الفقد الحرارى ودرجة حرارة الاسطح الرأسية الخشنة المدهونة او غير المدهونة بالالومنيوم




شكل ( 20-5 ) بطاتة فرن


(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل ( 21-5 ) العلاقة بين درجة حرارة وجهى بطانات الفرن



شكل ( 22-5 ) المفقودات الحرارية خلال بطاتة الفرن



شكل ( 23-5 ) المفقودات الحرارية لحوائط الفرن المصنعة من الطوب الحرارى الخفيف

# الباب السادس نظام تكييف الهواء Air - conditioning systems

يختص تكييف الهواء بتهيئة الهواء الملائم في مساحة أو منطقة أو حيز محدد ، وعادة يتضمن ذلك التحكم في كل من : درجة حرارة ورطوبة الحيز وحركة الهواء ، ويكون ذلك مصحوبا بترشيح وتنظيف الهواء .

ويستخدم تكييف الهواء لتهيئة وسط مريح فى المنازل والمباتى السكنية ، كذلك يستخدم لعملية معالجة الهواء فى وحدة مصممة لتحقق اشتراطات صناعية معينة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والبترولية ..

يصنف نظام تكييف الهواء إلى نظام موضعى (Local) أونظام موزع (Distributed). يكون النظام الموزع أحد هذه الأنواع:-

- ذو الضغط العالى ( high pressure ) [ والذي يسمى أيضا السرعات العالية ( high velocities ) ]
- ذو الضغط المنخفض (low pressure) [ والذي يسمى أيضا السرعات المنخفضة (low velocities) ]
  - خليط بين الضغط العالى والمنخفض .


يتكون النظام المتكامل لنقل وتوزيع الهواء ، كما في شكل (1-6) من :-

- مكيف الهواء (Air conditioner)
  - مجرى التغذية (supply duct) .
- مجرى رجوع الهواء (return duct).
  - فتحــات (outlet) -

وفيما يلى توضيح مبسط لكل جزء:

أولا: مكيف الهواء (Air conditioner)

توجد أنواع متعددة من مكيف الهواء منها:



(ادارة طلب الطاقة -١)

- محطة تكييف هواء مركزية في نظام الهواء (central station)
  - وحدة مناولة هواء في نظام المياه (Air-handling uint)
- وحدة تكييف هواء مجمعة في نظام الوحدات (Unitary system) وفيما يلى توضيح لبعض أنواع مكيف الهواء
  - (1-1) نظام محطة مركزية Central station system

هى مجموعة تكييف هواء ، كما فى شكل (2-6) ، يجمع فيها كافة المعدات اللازمة نتداول هواء التكييف وتنقيته وتسخينه وتبريده وترطيبه وإزالة رطوبته وغسله ، فى حيز يضمها جميعا ، ويوزع الهواء خلال مجرى واحد إلى المكان المراد تكييفه ويستعمل على نطاق واسع وشائع لتكييف هواء المنشآت والمصاتع والمسارح وقاعات الاجتماعات ....

(2-1) وحدة مناولة هواء أفقية Typical horizontal air - handling unit يوضح شكل يستخدم هذا النوع في استخدامات الراحة (comfort application). يوضح شكل (6-3) مكونات هذا النوع ، يمر الهواء النقى من خلل فتحات تهوية مشقوقة (Louver) ثم إلى خاتق آلى للهواء النقى (damper) ، ومنه إلى غرفة خلط بين هذا الهواء وهواء الرجوع من المكان المكيف . يلى ذلك المعدات اللازمة لتنقية وتسخين وتبريد وترطيب وإزالة رطوبة وغسل الهواء ثم دفع الهواء من خلال مروحة إلى الحيز المراد تكييفه .

(Unitary Air - Conditioning) وحدة تكييف هواء مجمعة في نظام وحدات (3-1) . (self - contained unit) . (self - contained unit)


يوضح شكل (4-6)أ وحدة تكييف هواء لحجرة من نوع الشباك أو تركيب خارج المبنى بينما يوضح شكل (4-6)ب وحدة تكييف هواء رأسية .


(4-1) نظام وحدة سحب هواء / مياه نمونجية

Typical air - water induction unit system


يوضح شكل (5-6) مكونات هذا النظام.


وهو عبارة عن مجموعة تكييف هواء للراحة تستعمل على نطاق واسع في المباتي ذوات الأدوار المتعددة ، حيث يلزم أن يكون التحكم في هواء كل حجرة أو كل منطقة أو طابق






شكل ( 2-6 ) نظام محطة مركزية






هواء المكثف

أ وحدة تكييف هواء لمحجرة من نوع الشباك أو تركيب خارج المبنى



ب وهدة تكييف هواء رأسية



(ادارة طلب الطاقة ١)

من المبنى على حدة . تستخدم وحدات سحب مع محطة مركزية لامدادها بهواء أولى مكيف بسرعة عائية وبماء دافىء أو مبرد حسب ما يتطلبه التصميم .

وفيما يلى توضيح لبعض مكونات مكيفات الهواء :-

1- مرشح أولى primary filter

هو المرشح الاول الذى يمر خلاله الهواء في مجموعة مرشحات متتالية وهو مسئول عن معالجة الملوثات الخشنة .

2- مرشح ثانوی secondary filter

في مجموعة المرشحات ، هو المرشح الذي يلى المرشح الأول .

3- جهاز ترطیب (مرطب) Humidifier

هو جهاز يضيف رطوبة إلى الهواء المار خلاله

يمكن أن يعمل المرطب بالضغط الميكانيكي أى تستخدم مروحة أومضحة للحصول على رذاذ مائى دقيق، أو يمكن أن يعمل المرطب بالحقن حيث يحقق مباشرة تدفقا هوائيا رطبا في الهواء الذي يخدم حيزا يحتاج إلى ترطيب ويستخدم عادة في العمليات الصناعية .


4- مروحة Fan

تستخدم المروحة لتحريك ودفع الهواء تحت ضغوط معتدلة. ومن المراوح الشائعة الاستخدام في مجال التبريد وتكييف الهواء: المراوح ذات الانسياب المحورى ومراوح طاردة مركزية وتصمم وصلات الدخول والتصريف للمراوح بحيث تتلائم مع أداء المروحة وموضع تركيبها، ويوضح شكل (6-6) بعض أنواع وصلات التصريف للوحدات ذات المراوح المتعددة في مجموعات تداول الهواء.


ويوضح شكل (7-6)أ رسم تغطيطى لمروحة محورية أنبوبية (tubeaxial fan) ويبين شكل (7-6)ب رسم تغطيطى لمروحة محورية ذات أرياش توجيه (guide vane axial fan)

5- جهاز إزالة الرطوبة (مزيل الرطوبة) (Dehumidifier)

هو جهاز يمرر الهواء خلاله لتقليل محتواه من الرطوبة. قد يكون الجهاز ملف تبريد، أو غاسلا للهواء باستعمال المياه الباردة في أي من الحالتين، تنخفض درجة حرارة



شكل (6-6) بعض أنواع وصلات التصريف للوحدات ذات المراوح المتعددة في مجموعات تداول الهواء



(ادارة طلب الطاقة - ١)

الهواء إلى أقل من درجة حرارة نقطة الندى للهواء عند دخوله إلى الجهاز ، فيتكثف مقدار محدد من مياه رطوبته .

يمكن استخدام مواد كيميائية لازالة الرطوبة ، يكون لها خاصية امتصاص الرطوبة ، بكون لها خاصية امتصاص الرطوبة ، بحيث يمرر فوقها الهواء .

6- مزيل القطيرات (Eliminator)

تجهيزه لازالة قطرات المياه الصغيرة من مجرى هوائى قبل توزيعه على الحيز المراد تكييفه . يوضح شكل (8-6) مزيل القطيرات .

(Reheat coil) ملف إعادة التسخين -7

في مجموعات تداول الهواء ، هو عبارة عن ملف يستخدم لتسخين هواء الامداد بعد تمريره خلال غسالة الهواء أو ملف التبريد .

(Air cooling coil) ملف تبريد الهواء –8

هو مبادل حرارى يستعمل لتبريد الهواء في مجموعات تكييف الهواء . يحتوى على ملف من النحاس يغذى بالمياه الباردة أو يتمدد فيه وسيط التبريد على الجاف .

(Preheat coil) -9

هو ملف يركب قبل غسالة هواء أو رشاشات وملف تبريد ، ويمرر خلاله أولا كل هواء الامداد الداخل إلى تلك المعدات . في بعض الاحيان تستخدم هذه الملفات لتلطيف درجة حرارة الهواء الجديد في حالات الطقس القارس .

10- منظم خاتق (Damper)

وحدة تستخدم فى تنظيم مقدار الهواء المنساب فى ملف تبريد بالهواء أو فى مسالك هواء يتكون من عدة ألواح أو رقائق قابلة للتحريك ومتصل بعضها ببعض .

اذا ركب المنظم الخاتق عند المساحة الجهية للملف أو المسلك فاته يسمى "منظما على الوجه" واذا ركب على ممر تجنيبي فيسمى "منظما على الوجهية التجنيبي"

يوضح شكل (9-6) جزء من مبخر مزود بمنظمين خاتقين للتحكم فى السعة ، أحدهما على وجه المبخر والاخر على ممر تجنيبى ، بذلك يمكن تنظيم كمية الهواء التى تمر على المبخر بالتحكم فى كمية الهواء التى يتم تجنيبها .

11- منظم خاتق بأرياش (Louver damper) هو منظم له ثلاثة وظائف هي :

- التحكم في هواء الدخول وهواء الراجع وخلطهما معا .
  - تفادى معدات انتقال الحرارة.
  - التحكم في كمية الهواء التي تتداولها المروحة .

ويوضح شكل (10-6) هذا النوع

(Scrubber) وحدة غسل الهواء -12

هى وحدة ترش أو تذرى المياه في المجرى الهوائي ويمكنها أن تسخن الهواء أو تبرده أو ترطبه أو تزيل رطوبتة ، حسب ما اذا كان الهواء يجرى تسخينه أو تبريده .

13- مجموعة عالية السرعة (High velocity system)

هي أى مجموعة لتكييف الهواء ، فيها يتم نقل الهواء خلال المسالك الرئيسية بسرعات تتراوح بين 600 & 1200 متر في الدقيقة تقريبا . بينما السرعة في المسالك الفرعية حوالي 640 متر في الدقيقة ..

ويوضح شكل (11-6) مجموعة خلط عالية الضغط. في مثل هذه المجموعات يلزم اتخاذ إجراءات صوتية خاصة بتخفيض أو كبت الضجيج والشوشرة المتولدة أثناء سرعة الهواء.

14- مجموعة منخفضة السرعة (Low velocity system)


هى أية مجموعة لتكييف الهواء فيها ينس الهواء خلال المسالك بسرعات تتراوح بين 760 & 760 متر في الدقيقة .

يوضح شكل (12-6) مجموعة خلط منخفضة السرعة


(cooling tower) برج التبريد –15

يستعمل برج التبريد لتبريد المياه اللازم لاغراض التبريد بواسطة المكثفات المبردة بالمياه مثلا يتم تبريد المياه في البرج عن طريق بعض التبخر للمياه ، حيث تتبدد حرارة التبخر بواسطة الهواء المنساب خلال البرج وتلامسه تلامسا وثيقا مع المياه .


ويتكون البرج كما في شكل (13-6) حيث يتم توزيع المياه الدافئة المراد تبريده توزيعا



أ شكل ( 8-6 ) مزيل القطيرات




شكل ( 9-6 ) مبخر مزود بمنظمين خاتقين




شكل ( 10-6 ) منظم خانق بأرياش

(دارة طلب الطاقة -١)



شكل ( 11-6 )مجموعة خلط عالية الضغط



شكل ( 12-6 ) مجموعة خلط منخفضة السرعة

متساويا ، وينساب الماء فوق الحشو فيتلامس مع الهواء المار إلى أعلى ثم ينساب المياه إلى أسفل ليتجمع في حوض بقاع البرج .

Forced draught cooling tower برج تبريد بالسحب الجبرى –16

هو برج لتبريد المياه بالسحب الميكانيكى ، حيث يتم فيه تركيب مروحة أو أكثر عند مدخل الهواء إلى البرج ، لدفع الهواء خلال حشو البرج ، في اتجاه صاعد مضاد للمياه الذي يرش من أعلى إلى أسفل . يوضح شكل (14-6) هذا النوع .

cooling battery بطارية تبريد -17

هى ملقات أو أسطح تبريد مرتبة فى غلاف يمرر خلاله ، بواسطة مروحة الهواء أو الغاز المراد تبريده .

ويوضح شكل (15-6) نوعين من بطاريات التبريد

Heating battery بطارية تسخين –18

عبارة عن مجموعة من الانابيب متصلة على التوالي ومزودة بأسطح ممتدة عبارة عن زعاتف .


ويوضح شكل (16-6) أنواع مختلفة من بطاريات التسخين . يمر البخار أو المياه الساخنة في الانابيب بينما يمر الهواء خلال السطح الخارجي .

## ثانيا: مجارى الهواء Air duct

هى مجموعة من المجارى ينقل خلالها الهواء بغرض توزيعه فى أتحاء مبنى ما ، أو استخراجه منه ، أو لكلا الغرضين . قد يكون المقطع المستعرض للمجرى مستطيلا أو دائريا ، ومن الشائع استخدام المقطع الدائرى فى المجموعات ذات السرعات العالية . تصنع مجارى الهواء من مواد مختلفة مثل الصاح المجلفن والالومنيوم وأنواع البلاستيك والفييرجلاس والاسبستوس والخرسانة والخشب .....

كذلك توجد أتواع من المجارى المرنة والتي تصنع من السلك المغطى بالقماش .


ومن أكثر أنواع المجارى الشائعة في معظم تطبيقات تكييف الهواء المجارى المصنعة من ألواح الصاج المجلفن .



دخول الياة الدافئة


شكل ( 13-6 ) برج تبريد

## خروج الهواء




شكل ( 14-6 ) برج تبريد بالسحب الجبرى

(ادارة طلب الطاقة - ١)



شكل (15-6) نوعين من بطاريات التبريد



شكل (16-6) أنواع مختلفة من بطاريات التسخين

(ادارة طلب الطاقة --١)

وتصنف أنواع المجارى إلى:

أ - مجارى امداد supply duct

هى المجارى المستعملة لنقل هواء الامداد إلى الحير الجارى تكييفه في مجموعات تكييف الهواء .

ب - مجاری استفراج extract duct

هى المجارى المستعملة لنقل الهواء المستخرج من الحيز الجارى تكييفه في مجموعات تكييف الهواء .

چ - مجاری فرعیة branch duct

هي مجارى فرعية أصغرمن المجارى الرئيسية المتفرع منها والمستخدم في مجموعات تداول الهواء.

عزل مجارى الامداد والاستخراج

تغلف المجارى الهوائية عادة بمادة عازلة حرارية تتميز بتوصيلية حرارية منخفضة مثل الصوف الزجاجى .

وسائل تقليل الفقد في الطاقة في نظم نقل وتوزيع الهواء:

توجد أربعة وسائل رئيسية لتقليل الفقد في الطاقة هي :

1- العزل الحرارى لمجارى نقل وتوزيج الهواء .

2- احكام مجارى الهواء لتقليل التسريب .

3- أستخدام مراوح عالية الكفاءة .

4- الاختيار الامثل لفتحات امداد ورجوع الهواء.

قبل استعراض كل وسيلة يلزم معرفة بعض التعريفات الهامة الآتية:

أ - الحمل Load

فى مجموعات التبريد أو تكييف الهواء ، هو العبء الواقع على المجموعة فى أى وقت معين . يقسم الحمل الكلى عادة إلى أحمال معينة مثل الحمل الحرارى ، والحمل الكهربائى وحمل التبريد .......

ب - حمل التبريد Refrigeration load

كمية الحرارة اللازم ازالتها من حيز أو منشأ أو أجزاء ما ، لخفض درجة الحرارة إلى منسوب معين والابقاء عليها عند هذا المنسوب .

ج - حمل تبریدی Cooling load

معدل ازالة الحرارة اللازم للإبقاء على الظروف المعينة المطلوبة .

ء - معدل التهوية Ventilation rate

مقدار الهواء الجديد اللازم إدخاله إلى غرفة أو حيز مكيف ، ينص عليه بوحدات متر مكعب أو قدم مكعب في الدقيقة .

هـ - معدل تغيير الهواء Air change rate

عدد مرات تغيير الهواء تغييرا تاما في وحدة الزمن (في الساعة الواحدة عادة) .

و - معدل تمرير الهواء Rate of air circulation

حجم الهواء المار خلال حيز ما في الساعة الواحدة مقسوما على حجم هذا الحيز .

( يطلق عليه أيضا: تغييرات الهواء في الساعة)

س - الحجم النوعي specific volume

الحجم النوعى لمادة ما هو الحجم الذى تشغله كتلة كيلوجرام واحد من المادة عند درجة حرارة وضغط معينين .

ص - الهواء الجاف Dry Air

خصائص الهواء الجاف هي:

- هو أحد المكونين الأساسيين للهواء الجوى ، ويكون المكون الآخر هو بخار المياه .

- هو خليط من الغازات كالآتى:

الأوزون بنسبة % 78.03 بالحجم

الأكسجين % 20.99

الأرجون % 0.94

ثاتي أكسيد الكربون % 0.3

الهيدروجين % 0.01

ض - هواء قياسي standard air

هو الهواء الجاف الذي يساوى حجمه النوعى 0.835 مترمكعب / كجم هواء جاف أو تساوى كثافته 1.2 كجم هواء جاف أو 0.075 رطل هواء جاف نكل قدم مكعب

الهواء عند  0  21 (أو  70 F) وعند الضغط القياسي عند منسوب سطح البحر يكون له هذا الحجم الثوعي وهذه الكثافة .

أولا: العزل الحرارى لمجارى الهواء لتقليل الفقد في الطاقة

تنقسم حسابات وفر الطاقة الكهربائية الناتجة من العزل الحرارى لمجارى الهواء إلى :

1- في تطبيقات التبريد

- عزل مجاري الامداد

- عزل مجرى الرجوع

2- في تطبيقات التدفئة

- عزل مجرى الامداد


- عزل مجرى الرجوع

عزل مجرى الامداد

ينتقل الهواء المبرد من وحدة مناولة الهواء إلى الحيز المكيف خلال مجرى الامداد (supply duct) ، كما في شكل (17-6) ، ويمر هذا المجرى بأماكن غيرمكيفة أو من خارج المباتى حيث تكون غالبا درجة حرارة الهواء المحيط مرتفعة . ينتج عن ذلك فقد حرارى إلى الهواء المنقول يمثل حمل تبريد ثاتوى .

نحصل على معدل الانتقال الحرارى من أو إلى مجرى الإمداد من المعادلة الآتية :

(ادارة طلب الطاقة - ١)



شكل (17-6) مجرى الامداد

حيث: H = معدل الإنتقال الحرارى من أو إلى مجرى الامداد

(Rate of heat transfer to / from the supply duct) (KW)

U = المعامل الإجمالي لانتقال الحرارة

(overall coefficient of heat transfer) (W/m²k)

m = معدل سريان الكتلة في المجرى

(Rate of mass flow in the duct) (kg/s)

(Density of air) (kg/m³) كثافة الهواء ρ

(Average air velocity) (m/s) متوسط سرعة الهواء = v

(specific heat of air) (kJ/kg.k) الحرارة النوعية للهواء c

 $(k^{\circ})$  درجة حرارة المكان المكيف =  $t_{R}$ 

 $(k^{\circ})$  درچة حرارة الهواء الميرد درچة

 $(k^{\circ})$  درچة حرارة الهواء المحيط =  $t_2$ 

بفرض أن مقطع المجرى مستطيل ابعادة a ،b فإن

r = aspect ratio = نسبة الطول إلى العرض

$$r = \frac{a}{b}$$

محيط مقطع المجرى = p

p = 2(a+b)

a . b مساحة مقطع المجرى

طول مجرى الامداد = ١

بعزل جدران مجرى الامداد يمكن تخفيض حمل التكييف وبالتالى تقليل القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل النظام وبالتالى تحقيق وفر فى الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال فترات تشغيل نظام تكييف الهواء . بحساب المعادلة (1-6) قبل وبعد عزل جدران مجرى الامداد وبحساب الفرق بينهما ، مع الأخذ فى الاعتبار معدل سريان كتلة الهواء وحمل التبريد (أو التدفئة) للمكان المكيف ،

نحصل على الانخفاض في الحمل (reduction in load in kw) والذي يرمز له والرموز Q_{red}

نحسب الوفر السنوى في أستهلاك الطاقة (annual energy saving) (E_{sav}) نحسب الوفر السنوى في أستهلاك الطاقة (annual energy saving)

$$\mathbb{E}_{sav} = \mathbb{Q}_{red} \cdot \frac{\mathbb{N}}{\mathbb{COP}} \cdot \cdots \cdot [6-2]$$

دیث :

(No. of operating hours/year) عدد ساعات التشغيل في السنة = N (coefficient of performance) معامل الاداء = COP

توجد أشكال بيانية متعددة لتسهيل تقدير الوفر السنوى في الطاقة الكهربائية نستعرضها فيما يلي:

(1) في تطبيقات التبريد

الطريقة الشائعة في التبريد نتكييف الهواء هو التبريد بالضغط الميكاتيكي للبخار (Mechanical vapour - compression refrigeration) مع استخدام محرك كهربائي لادارة الضاغط (Compressor)

نحتاج للتعريفات الآتية أولا:

أ - القيمة النسبية لتخفيض حمل التبريد R (relative sensible load reduction) والذي يعرف من العلاقة :

$$\mathbb{R} = \frac{Q_{red}}{Q_s} \% \cdots [6-3]$$

دیث :

(Reduction in load kw) التنويد و التخفيض في حمل التبريد Qred Qred = التحفيض المحسوس المكان المكيف (Space sensible load kw) المحسوسة (sensible heat factor) SHF ب - معامل الحرارة المحسوسة والذي يعرف من العلاقة :

SHF = 
$$\frac{Q_s}{Q_s + Q_L} = \frac{Q_s}{Q_T} \cdot \cdots \cdot [6-4]$$

(Space latent load kw) حيث QL الحمل الكامن للمكان المكيف

(Space total load kw) الكلى المكان المكيف  $Q_T$ 

يوضح شكل (18-6) العلاقة بين  $Q_S \& Q_T$  بعد تحديد  $R \& Q_S \& Q_T$  يلاحظ أنه يمكن استخدام  $Q_T \& Q_S$  بأى من الوحدات الآتية  $Q_T \& Q_S$  أو  $Q_S$  كذلك يمكن استخدام وحدات الطول  $Q_S \& Q_S$  أو  $Q_S \& Q_S$  متر)

يوضح شكل (4-19) العلاقة  $E_{sav} \& Q_{red}$  بعد تحديد عامل التصحيح الاجمالي (k) وعدد ساعات التشغيل (N) .

## (2) في تطبيقات التدفئة

توجد ثلاثة طرق مختلفة لتطبيقات التدفئة لتكبيف الهواء هي:

أ - الدورة المعكوسة (أو المضخة الحرارية) (heating pump)

ب- المقاومة الكهربائية (Electric - resistance heating)


ج- حرق الوقود (Fuel-fired) ثم استخدام وسيط تدفئة أو مياه ساخنة أو بخارأو نواتج احتراق.


وفيما يلى كيفية حساب الوفر السنوى في الطاقة الكهربائية:

القيم النسبية لتخفيض حمل التدفئة Relative sensible load reduction) R والذي يعرف من المعادلة:


$$R = \frac{Q_{red}}{Q_s} \% \cdots [6-5]$$

حيث:  $Q_S = A$  التدفئة المحسوس المكان (Space sensible heating load) يوضح شكل (20-6) العلاقة بين  $R \& Q_S$  بعد تحديد الطول  $E_{sav} \& Q_{red}$  العلاقة بين  $E_{sav} \& Q_{red}$  بعد تحديد عامل التصحيح الاجمالى ويوضح شكل (21-6) العلاقة بين  $E_{sav} \& Q_{red}$  وعدد ساعات التشغيل ( $E_{sav} \& Q_{red}$  التدفئة الثلاثة وهي المضخة الحرارية ، المقاومة الكهريائية ، حرق الوقود .










L العلاقة بين  $R \ \& \ Q_s$  العلاقة بين (6-20) العلاقة الع





(ادارة طلب الطاقة - ١)

حساب عامل التصحيح الاجمالي (k)

تَخْضَع الأَشْكَالِ (18-6) ، (20-6) لظروف تأسيسية محددة هي :

(1) الفرق بين درجة حرارة الهواء الخارجي  $(t_a)$  ودرجة حرارة الهواء المبرد الداخل الى المجرى  $(t_s)$  تساوى  0 F أى أن :

 $(t_a - t_s) = 30^{\circ} F (or 16.7^{\circ} C)$ 

(2) سرعة الهواء في المجرى (V)

V = 1800 fpm (or 9.14 m/s)

(ts) الفرق بين درجة حرارة المكان المكيف (ta) ودرجة حرارة المهواء المبرد (3)  $(t_R-t_s)=17~{}^{\circ}{\rm F}~{}_{\odot}{\rm C}$  درجة حرارة المهان المكان المكيف (ta) درجة حرارة المهاء المكان المكا

# (4) نسبة طول مقطع المجرى (a) إلى عرضه (b) كالآتى

r = 2:1

لذلك يجب عند حدوث أى تغيير فى هذه الظروف أن يتم تحديد قيم ثلاثة معاملات للتصحيح هذه المعاملات هى  $k_1\,,\,k_2\,,\,k_3\,$ 

 $k_1$  هو عامل التصحيح المقابل لسرعة الهواء (v) والفرق في درجة الحرارة  $k_1$  والذي نحصل عليه من شكل (2-6)

ه علم التصحيح المقابل لفرق درجة الحرارة ( $t_R$  -  $t_S$ ) و أي تحصل عليه من  $k_2$ 

هو عامل التصحيح المقابل لنسبة طول مقطع المجرى إلى عرضه (r) والذي نحصل عليه من شكل (6-23)

ثم نحسب المعامل الإجمالي للتصحيح (k) من العلاقة :

 $\mathbf{k} = \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{k}_3 \cdot \cdots \cdot \left[ \mathbf{6} - \mathbf{6} \right]$ 

يستَخدم هذا المعامل (k) لتصحيح قيمة التَخفيض في حمل التبريد أو التدفئة كالآتي :

$$\mathbb{Q}_{\text{red.cor}} = \mathbb{Q}_{\text{red}} \cdot \mathbb{k} \cdot \cdots \cdot \begin{bmatrix} 6 - 7 \end{bmatrix}$$

ويلاحظ في الشكلين (19-6) ، (21-6) استخدامنا للقيمة ويلاحظ في الشكلين (19-6) ، (21-6) استخدامنا للقيمة ويوضح جدول (2-6) ملخص خطوات حساب الوفر السنوى في الطاقة الكهربائية لنظم تكييف الهواء .

### عزل مجرى الرجوع


يكون مجرى الرجوع (return duct) مسئولا عن نقل الهواء الراجع من المكان المكيف الى وحدة تكييف الهواء لإعادة معالجته واستخدامه وإمداده إلى المكان المكيف . يتم خلط هذا الهواء ، قبل دخوله إلى وحدة تكييف الهواء ، مع الهواء الخارجي الجديد الذي يستخدم لتهوية المكان . وعند مرور هذا المجرى ، أو جزء منه بمناطق خارجية أو داخلية غير مكيفة فاته يتعرض لفقد حرارى نتيجة اختلاف درجة حرارة الهواء المحيط عن درجة حرارة الهواء الراجع المنساب في المجرى وهذا يمثل عبئا اضافيا على نظام التكييف (تبريد أو تدفئة) .

أحياتا يمثل هذا العبء هذا كبيرا لا يمكن التفاضى عنه وذلك فى النظم ذات السعة الكبيرة أو التطبيقات التى تستخدم مسار طويل لمجرى الرجوع أو أن يكون الطقس الخارجي شديد الاختلاف .


وفي مثل هذه الحالات يمكن تحقيق وفرا كبيرا في أستهلاك الطاقة بعد العزل الحرارى لمجرى الرجوع .

يوضح شكل (24-6) توضيح لاتصال مجرى الرجيع بين حيز الخلط في وحدة مناولة الهواء وبين الحيز المكيف .

نحصل على معدل الانتقال الحرارى من أو إلى مجرى الرجوع طبقا للمعادلة الآتية:



شكل (22-6)



شكل (23-6)

(دارة طنب الطاقة -١)

$$\begin{split} \mathbf{H}_{R} &= \frac{\mathbf{US} \cdot (2\dot{\mathbf{m}}_{R}\mathbf{C})}{\mathbf{US} + (2\dot{\mathbf{m}}_{R}\mathbf{C})} \cdot \left| (\mathbf{t}_{a} - \mathbf{t}_{R}) \right| \\ &= \frac{\mathbf{US} \cdot (2\rho\mathbf{C})\dot{\mathbf{V}}_{R}}{\mathbf{US} + (2\rho\mathbf{C})\dot{\mathbf{V}}_{R}} \cdot \left| (\mathbf{t}_{a} - \mathbf{t}_{R}) \right| \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \left[ 6 - 8 \right] \end{split}$$

دیث :

الرجوع  $H_R$  معدل الانتقال الحرارى من أو إلى مجرى الرجوع

(Rate of heat transfer to / from the return duct) (kw)

معدل سريان الكتلة في المجرى  $\dot{m}_{R}$ 


(Rate of mass flow in the duct) (kg/s)

عدل السريان العجمى في المجرى 
$$\overline{\psi}_{R}$$

(Volumetric rate of flow in the duct) (m³/s)

S = مساحة السطح الخارجي لمجرى الرجوع

(Outside surface area of the return duct) (m²)



شكل (24-6) مجرى الرجوع

$ \mathbf{t_R} - \mathbf{t_S} $	المرارة	درجة	لفرق	المقابل	K ₂	التصميح	عامل	ل (1-6)	حدو

	'R '8	هراره ا	
t _F	- K ₂		
°F	°C	'\2	
12.6	7	1.16	
13	7.2	1.14	
14	7.8	1.1	
14.4	8	1.087	
15	8.3	1.065	
16	8.9	1.03	
16.2	9	1.024	
17	9.4	1	
18	10	0.972	
19	10.6	0.946	
19.8	11	0.927	
20	11.1	0.922	
21	11.7	0.9	
21.6	12	0.887	
22	12.2	0.88	
23	12.8	0.86	
23.4	13	0.852	
24	13.3	0.84	
25	13.9	0.825	
25.2	14	0.821	
26	14.4	0.81	
27	15	0.793	
28	15.6	0.779	
28.8	16	0.768	

جدول (1-6) عامل التصحيح 2٪ المقابل نفرة					
	-t _s	- K ₂			
0 _F	°C				
29	16.1	0.766			
30	16.7	0.753			
30.6	17	0.745			
31	17.2	0.741			
32	17.8	0.729			
32.4	18	0.724			
33	18.3	0.718			
34	18.9	0.707			
34.2	19	0.705			
35	19.4	0.697			
36	20	0.687			
37	20.6	0.678			
37.8	21	0.671			
38	21.1	0.669			
39	21.7	0.66			
39.6	22	0.655			
40	22.2	0.652			
41	22.8	0.644			
41.4	23	0.641			
42	23.3	0.636			
43	23.9	0.628			
43.2	24	0.627			
44	24.4	0.622			
45	25	0.615			

جدول (6-2) ملخص خطوات حساب الوفر السنوى في الطاقة الكهربانية لنظم تكييف الهواء

من شكل (19–6) بعد تحديد عدد ساعات التشغيل في السنة	من شكل (21-6) بعد تحديد عدد ساعات التشغيل في السنة
<ul> <li>٣- نحسب الوفر السنوى في استهلاك الطاقة الطاقة المساب الوفر السنوى في استهلاك</li> </ul>	5- تحسب الوفر السنوى في استهلاك الطاقة، =5
$Q_{\text{red-cor}} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{Q}_{\text{red}}$	$Q_{\text{red cor}} = \mathbb{K} \cdot Q_{\text{red}}$
4- نحسب قيمة التَّفَقيض في حمل النَيْريه بعد التصحيح	4- نحسب قيمة التخفيض في حمل التدفئة بعد التصحيح
$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$
3 – نحسب معامل التصحيح الكلي	3- نحسب معامل التصحيح الكلي
$Q_{red} = \mathbb{R} \cdot Q_s / 100$	$Q_{red} = \mathbb{R} \cdot Q_s / 100$
2- نحسب القيمة المطلقة للتخفيض في حمل التبريد Q _{red} كالأتي	2- نحسب القيمة المطلقة للتغفيض في حمل التبريد Qred كالآتي
$\mathbb{R}$ بنا كان المعلوم $\mathbb{G}_7$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{G}_7$ من شكل $(5-18)$ ، ب نحصل على $\mathbb{G}_7$	
(i) اذا كان المعلوم الم على Qs من شكل (18-6) ندممل على R	
${\mathsf R}$ - نحسب القيمة النسبية لنخفيض همل التيريد ${\mathsf R}$	1 - نحسب القيمة النسبية لتذفيض حمل التدفئة R من شكل (6-20)
حساب الوفر السفوى في الطاقة الكهربائية – تطبيقات التبريد	حساب الوفر السنوى في الطاقة الكهربانية – تطبيقات التدفئة

نحساب الوفر السنوى في استهلاك الطاقة نحتاج لحساب نسبة التهوية (VR) (Ventilation Ratio) والذي يعرف تبعا للمعادلة :

$$VR = \frac{\dot{m}_o}{\dot{m}} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}} \qquad [6-9]$$

دیث :

m = معدل سريان كتلة هواء الإمداد

( mass flow rate of supply air) (kg/s)

m = معدل سريان كتلة هواء المخرج

( mass flow rate of outdoor air) (kg/s)

¥ = معدل السريان الحجمي لهواء الامداد

(Volumetric flow rate in supply air) (m³/s)

👻 = معدل السريان الحجمى لهواء المخرج

(Volumetric flow rate of outdoor air) (m³/s)

وحيث أن

$$\dot{\mathbf{m}}_{R} = \dot{\mathbf{m}} - \dot{\mathbf{m}}_{o} = \dot{\mathbf{m}} (1 - \mathbf{V}R) \cdots [6 - 10]$$

$$\dot{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{Q}_{\mathbf{S}}}{\mathbf{C}\left(\mathbf{t}_{\mathbf{R}} - \mathbf{t}_{\mathbf{S}}\right)} \cdots \left[\mathbf{6-11}\right]$$

فان:

$$\dot{\mathbf{V}}_{R} = \frac{\dot{\mathbf{m}}_{R}}{\rho} = \frac{\mathbf{Q}_{S} (1 - \mathbf{V}\mathbf{R})}{\rho C (t_{R} - t_{S})} \cdots [6 - 12]$$

تعتمد قيمة نسبة التهوية فى تطبيقات تكييف الهواء على عدة عوامل ترتبط كلها بطبيعة ومتطلبات واحتياجات هذا التطبيق . وعموما يمكن أن تكون نسبة التهوية مساوية للصفر (فى التطبيقات التى لا يتم فيها ادخال متعمد لهواء خارجى) أو مساوية للواحد الصحيح (فى التطبيقات التى تحتاج إلى هواء خارجى بالكامل) .

حساب الوفر في استهلاك الطاقة الناتج عن العزل الحرارى لمجرى الرجوع في تطبيقات التبريد

يوضح شكل ( $t_R$  -  $t_S$ ) & VR عند  $\dot{\forall}_R$  & Qs يوضح شكل ( $t_R$  -  $t_S$ ) العلاقة بين  $E_{\rm sav}$  & Q $_{\rm red}$  العلاقة بين ( $t_a$  -  $t_B$ ) العلاقة بين في تطبيقات التدفئة

يستخدم شكل (25-6) للحصول على  $Q_S$  ، ثم يستخدم شكل (27-6) الذي يوضح العلاقة  $E_{sav}$  & S & N عند  $E_{sav}$  &  $Q_{red}$  وتطبيقات التدفئة) للحصول منه على  $E_{sav}$  مثـــال

يوضح شكل (28-6) البياتات الخاصة بأحد تطبيقات التدفئة (باستخدام مقاومة كهربية) والمطلوب تقدير الوفر السنوى في الطاقة الذي يتحقق باستخدام عزل حرارى يكافىء 2 بوصة من الصوف الزجاجي لتغليف مجرى الإمداد ، مع الأخذ في الاعتبار أن ساعات التشغيل N = 4000 hr سنويا


#### الحل

L=40 - 9.5=30.5~m طول مجرى الإمداد خارج المنطقة المكيفة R=40 - 9.5=30.5~m بمعرفة R=12.8~% التخفيض النسبى لحمل التدفئة R=12.8~% المعادلة R=12.8~% التدفئة من المعادلة R=12.8~%


$$Q_{red} = \frac{R}{Q_s} \times 100$$
  
=  $\frac{12.8}{300} \times 100 = 38.4 \text{ MJ/h}$ 


4 - نحسب المعامل الإجمالي للتصحيح (k) كالآتي

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$$
  
 $|t_a - t_s| = |10 - 45| = 35$  °C



(ادارة طلب الطاقة - ١)





 $K_1 = 2.45$  عند  $|t_a - t_s| = 35$  °C & V = 7 m/s عند (6-22) من شکل  $|t_R - t_s| = |22 - 45| = 23$  °C

 $K_2 = 0.64$  من جدول (1-6) نحصل على r = 5 عند  $K_3 = 1.255$  نحصل على r = 5 عند (6-23)

∴ K = 1.968

Q_{red.cor} نحسب – 5

 $Q_{red.cor} = Q_{red} \cdot K$ = 38.4 × 1.968 = 45.57 MJ/h

& K = 1.968 &  $Q_{red.eer}$  = 38.4 MJ/h بدلالهٔ (6-21) بدلالهٔ  $N = 4000 \ h$ 

 $E_{sav} = 84000 \text{ kwh}$ 

#### ىئسال

يوضح شكل (29-6) البيانات الخاصة بأحد تطبيقات التبريد .

والمطلوب تقدير الوفر السنوى في الطاقة الذي يتحقق باستخدام عزل حراري لمجرى الرجوع 2 بوصة من الصوف الزجاجي ، اذا كان عدد ساعات التشغيل المتوقع N = 5000 hr

نسبة التهوية % 10 ، معامل الحرارة المحسوسة 0.9

الحل

1 - يخضع معامل الحرارة المحسوسة للمعادلة الآتية :

$$\mathbf{SHF} = \frac{\mathbf{Q_s}}{\mathbf{Q_T}}$$

$$Q_s = SHF \cdot Q_T$$
  
= 0.9 × 175.8 = 158.22 kw

: نحساب <del>∀</del> فان -۲

$$|\mathbf{t}_{R} - \mathbf{t}_{S}| = 25 - 14 = 11^{\circ} \,\mathrm{C}$$

نحصل على معدل السريان الحجمى للهواء في المجرى

$$\dot{\Psi}_{R} = 10.5 \text{ m}^{3}/\text{s}$$
= 22250 cfm

(ادارة طلب الطاقة -١)

٣- لحساب الوفر السنوى

$$t_a - t_R = 40 - 25 = 15^{\circ} C$$
  
S = 2(a+b)·L = 2(1.5+1) × 40 = 200m²

من شكل (26-6) ويمعرفة

&  $\dot{V}_{\rm R}$  = 22250 cfm & Q_{red} & S = 200m² & (t_a - t_R) = 15 °C E_{sav} = 19 × 1000 kwh : نحصل على : N = 5000 hr = 19000 kwh

ثانيا: احكام مجارى الهواء لتقليل التسرب

يؤدى تسرب الهواء المار من أو إلى المجارى الناقلة للهواء المكيف إلى فقد فى الطاقة المستهلكة فى نظم تكييف الهواء . ويحدث التسرب فى كل من مجرى الإمداد ومجرى الرجوع وأماكن وصلات الاتحناءات (elbow) .

تعتمد كمية الهواء المتسرب على مدى جودة تصنيع وتركيب المجرى والوصلات ، وقيمة ضغط الهواء داخل المجرى ، ويمكن الحد من تسرب الهواء بإحكام الوصلات واستخدام المعاجين والشرائط اللاصقة المقاومة للتسرب ومراعاة الدقة والأصول الفنية الخاصة بالتركيبات والتحميل والتعليق ، فمثلا يوضح شكل (30-6) بعض الوصلات المستخدمة لمجرى ضغط عالى ويلاحظ احتواءهما على وصلة سدود للهواء (Air - tight joint) .


تعرف نسبة التسرب (leakage ratio) بأنها النسبة بين كمية الهواء المتسرب mass) flow rate of leakage air) وكمية الهواء الداخلة إلى المجرى أو الخارجة منه (mass flow rate of inward / outward air) وتكون نسبة التسرب حوالى :

من 1% إلى 5% للمجاري المحكمة وجيدة التنفيذ


من %5 إلى %10 للمجارى متوسطة الجودة

من %30 وأكثر بعض المجارى رديئة التنفيذ

وعمليا يتم حساب هذه النسبة بقياس كمية تصرف الهواء فى بداية المجرى ونهايته . وتحدد نسبة التسرب ونسبة التهوية تبعا لمواضع تسرب الهواء فى نظام تكييف الهواء , يوضح جدول (3-6) ثلاثة حالات مختلفة تبعا لاتجاهات تسرب الهواء فى المجارى .



شكل (28-6)





شكل (30-6) بعض الوصلات المستخدمة لمجرى ضغط عالى (30-6) (دارة طلب الطاقة -١)

(نسبة الثهوية المصيدة)	VR=m _{ex} /m	$1 = \dot{\mathbf{m}}_{L} / \dot{\mathbf{m}}_{1}$ $\dot{\mathbf{m}}_{o} = \dot{\mathbf{m}}_{ex} + \dot{\mathbf{m}}_{L}$	Space Space ming ming ming ming ming ming ming ming	
(محمدت التهاورية المتحددة)	VR = m ₀ /m	$1 = \dot{\mathbf{m}}_{L} / \dot{\mathbf{m}}_{2}$ $\dot{\mathbf{m}}_{ex} = \dot{\mathbf{m}}_{o} + \dot{\mathbf{m}}_{L}$	Space Space man	
	$VR = \dot{m}_0 / \dot{m}_2 = \dot{m}_{ex} / \dot{m}_2$	$1 = \dot{\mathbf{m}}_{L} / \dot{\mathbf{m}}_{1}$ $\dot{\mathbf{m}}_{o} = \dot{\mathbf{m}}_{cs}$	Space sing sing sing sing sing sing sing sing	
	Ventilation ratio	Leakage ratio	وصف نظام تكييف الهواء والجاهات تسرب الهواء	

جدول (3-6) تعريف نسبة التسرب ونسبة التهوية

أنه = معدل سربان كتلة الهراء الخارجي (kg/s) (kg/s) معدل سربان كتلة هواء الإمداد m m = معدل سربان كتلة هواء الإمداد (kg/s) بينة المواء المعدم (kg/s) التعدم المعدم (kg/s) (kg/s)

(ادارة طلب الطاقة - ١)

حساب الفقد النسبى فى الطاقة نتيجة تسرب الهواء من المجارى يؤدى تسرب جزء من الهواء المكيف من مجرى الامداد ومجرى الرجوع إلى تحميل نظام التكييف بحمل اضافى يمكن حسابه رياضيا تبعا لجدول رقم (4-6) كذلك يمكن حساب الفقد النسبى فى الطاقة الناتج من تسرب الهواء المكيف باستخدام المخططات البيانية كالآتى:

١ - التسرب من مجرى الامداد - تطبيقات التبريد

يوضح شكل (31-6) مخطط بياتى يستخدم لتقدير الفقد السنوى فى الطاقة الناتج عن تسرب الهواء المكيف من مجرى الإمداد وقيمة الفقد النسبى فى الطاقة (كنسبة مئوية من الاستهلاك الكلى الامثل للطاقة) وذلك بدلالة:

نسبة التسرب - حمل التبريد الكلي للحيز - عدد ساعات التشغيل

وقد وضع المخطط البياتي بناء على الظروف الآتية :

- * أن يستخدم في تطبيقات الراحة والتطبيقات السكنية
- * حالة الهواء الخارجي هي المتوسط اليومي نظروف التصميم المحلية صيفا
  - $^{\circ}$  القرق بين درجة حرارة المكان المكيف وهواء الامداد المبرد هو  $^{\circ}$ 
    - * نسبة التهوية % 25

وفي حالة اختلاف أي من هذه الظروف فاته يجب تصحيح القراءات كالآتي :

أ - تصحح كل من قيمة الحمل الاضافي  $\mathbb{Q}_{ad}$  ، والفقد السنوى في الطاقة  $\mathbb{E}_{w}$  كالآتى :

$$\begin{split} \mathbf{Q}_{\text{ad-cor}} &= \mathbf{Q}_{\text{ad}} \Bigg\{ \mathbf{0.338} \frac{\mathbf{h}_{\text{o}} - \mathbf{h}_{\text{s}}}{\mathbf{h}_{\text{R}} - \mathbf{h}_{\text{s}}} \Bigg\} \\ \mathbf{E}_{\text{w-cor}} &= \mathbf{E}_{\text{w}} \Bigg\{ \mathbf{0.338} \frac{\mathbf{h}_{\text{o}} - \mathbf{h}_{\text{s}}}{\mathbf{h}_{\text{R}} - \mathbf{h}_{\text{s}}} \Bigg\} \end{split}$$

: کالآئی REW کیمة النسبی فی الطاقة REW کالآئی REW کیمت قیمة النسبی فی الطاقة REW کالآئی REW cor = REW  $\left\{1.49 / \left(1 + VR \frac{h_o - h_R}{h_R - h_S}\right)\right\}$ 

(ادارة طلب الطاقة -١)

#### جدول (4-6) حساب الفقد النسبي في الطاقة نتيجة تسرب الهواء من المجاري

التسوب لمى مجرى الرجوع تطبيقات التيويد / التدفية	التسريب في مجرى الإمداد تطبيقات التيريد / التدفئة	dament de la constitución de la
$\begin{aligned} Q_{ad} &= \dot{m}_L (h_O - h_R) \\ &= h Q_T (1 - VR) \left( \frac{h_O - h_R}{h_R - h_S} \right) \end{aligned}$	$Q_{cd} = \dot{m}_L (h_o - h_s)$ $= \frac{1}{1 - l} Q_T \left( \frac{h_o - h_s}{h_R - h_s} \right)$	الحمل الاضافي (Kw)
$\mathbb{E}_{w} = \mathbf{Q}_{nd}  \frac{\mathbb{N}}{\mathbf{COP}}$	$\mathbf{E}_{\mathbf{v}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{ad}} \cdot \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{COP}}$	فَقَدَ الطَاقَةَ السنّوى (Kwh)
$Q = Q_T \left( 1 + VR \frac{h_o - h_R}{h_R - h_S} \right)$	$Q = Q_T \left( 1 + VR \frac{h_o - h_R}{h_R - h_s} \right)$	الحمل الاجمالي (Kw)
$\mathbb{E} = \mathbf{Q} \cdot \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{COP}}$	$\mathbb{E} = \mathbf{Q} \cdot \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{Cop}}$	الاستهاك الكلى للطاقة (Kwh)
$REW = \frac{EW}{E} \times 100$	$REW = \frac{E_{\pi}}{E} \times 100$	الفقد النسبي في الطاقة

#### ديث :

(space latent load)(KW) ce latent load)(KW) = الحمل الكامن للمكان المكيِّف Q = الحمل الكامن للمكان المكيِّف (Additional load )

(mass flow rate of leakage air) (Kg/s) كمية الهوام المتسرب = m _ L

= مطل سريان كثلة الهواء المتسرب


(Enthalpy of outdoor air) (KJ/Kg dry air) الثانيا الهواء الفارجي ho

العالم المرافق المراف

N عدد ساعات التشغيل في السنة

(coefficient of performance) علن الداء = COP

(Relative energy wastage) اللك السبي في الملقة = REW



شكل (31-6) مخطط بياني يستخدم لتقدير الفقد السنوى في الطاقة الناتج عن تسرب الهواء المكيف من مجرى الإمداد وقيمة الفقد النسبي في الطاقة

(ادارة طلب الطاقة ١)

عموما يمكن استخدام المخطط البياتي على مدى واسع والثقة في النتائج بدرجة مقبولة من الدقة .

يوضح شكل (32-6) مخطط بياتي للحصول على الفقد النسبي في الطاقة الناتج من عدم احكام مجرى الامداد بالهواء المبرد بدلالة:

نسبة التهوية (VR) - نسبة التسرب ( I )

مثال

لاحد نظم التكبيف تكون % l = 20 % لاحد نظم التكبيف تكون %

احسب الفقد في الطاقة كنسبة من استهلاك الطاقة الكلية لنظام التبريد .

الحل

: غان VR = 20 % & l = 20 عند % و 4-3) من شكل (32-6) عند

REW = 54 %

أى أن الفقد في الطاقة خلال أى فترة من موسم التبريد يمثل % 54 من الاستهلاك الكلى للطاقة خلال نفس الفترة وعند حدوث نسبة تسرب % 20


2- التسرب من مجرى الامداد - تطبيقات التدفئة

يوضح شكل (33-6) مخطط بياتى نحصل منه على الفقد السنوى فى الطاقة الناتج من تسرب الهواء الساخن من مجرى الامداد وذلك بدلالة :


نسبة التسرب ( $\hat{I}$ ) – حمل التدفئة الكلى ( $\hat{Q}_{ad}$ ) – عدد ساعات التشغيل ( $\hat{N}$ ) ، وقد اسس هذا المخطط على أساس أن الفرق بين درجة حرارة المكان المكيف وهواء الإمداد المسخن هو  $\hat{C}$ 0 المسخن هو 21  $\hat{C}$ 0 المسخن هو

واذا اختلفت ظروف التأسيس فإنه يجب تصحيح القراءات الآتية:

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_{ad.cor} &= \mathbf{Q}_{ad} \bigg\{ \mathbf{0.65} \frac{\mathbf{ho} - \mathbf{h_S}}{\mathbf{h_R} - \mathbf{h_S}} \bigg\} \\ \mathbf{REW}_{cor} &= \mathbf{REW} \bigg\{ \mathbf{0.65} \frac{\mathbf{ho} - \mathbf{h_S}}{\mathbf{h_R} - \mathbf{h_S}} \bigg\} \end{aligned}$$



شكل (32-6) مخطط بياتى للحصول على الفقد النسبى في الطاقة الناتج من عدم احكام مجرى الامداد بالهواء المبرد



ويوضح شكل (34-6) مخطط بياتي للحصول على الفقد النسبي في الطاقة الناتج عن عدم الحكام مجرى الإمداد بالهواء الساخن ، وذلك بدلالة :

نسبة التهوية (VR) - نسبة التسرب (١)

3- التسرب في مجرى الرجوع - تطبيقات التبريد

يوضح شكل (35-6) مخطط بياتي يستخدم لتقدير حمل التبريد الاضافي والفقد السنوى في الطاقة نتيجة لعدم احكام مجرى الرجوع (يستخدم في حالتي التسرب الخارج أو الداخل) وذلك بدلالة:

نسبة التسرب – حمل التبريد الكلى نلحيز – عدد ساعات التشغيل وقد بنى هذا المخطط على نفس الظروف المذكورة في شكل (31-6) ويمكن تصحيح  $E_{\rm w} \ll Q_{\rm nd}$  عند اختلاف الظروف كالأتى :

$$\begin{aligned} Q_{ad.cor} &= Q_{ad} \bigg\{ 0.51 \frac{ho - h_R}{h_R - h_S} \bigg\} \\ E_{w-cor} &= E_w \bigg\{ 0.51 \frac{ho - h_R}{h_R - h_S} \bigg\} \end{aligned}$$


ويوضح شكل (36-6) مخطط بياتى لتقدير الفقد النسبى فى الطاقة الناتج عن عدم إحكام مجرى الرجوع فى تطبيقات التبريد بدلالة: نسبة التهوية (VR) - نسبة التسرب (1) - 4- التسرب من مجرى الرجوع - تطبيقات التدفئة

يوضح شكل (37-6) مخطط بياتي يستخدم لتقدير حمل التدفئة الإضافي والفقد السنوي في الطاقة نتيجة عدم إحكام مجرى الرجوع وذلك بدلالة:


نسبة التسرب - حمل التدفئة الكلى - عند ساعات التشغيل

وقد بنى هذا المخطط على نفس الظروف المذكورة في شكل (33-6)

ويمكن تصحيح حمل التدفئة الاضافي والفقد السنوى في الطاقة عند أختلاف الظروف كالآتى:



شكل (34-6) الفقد النسبى فى الطاقة الناتج عن عدم المكام مجرى الإمداد بالهواء الساخن



(ادارة طلب الطاقة -١)

$$\begin{split} Q_{ad.cor} &= Q_{ad} \Bigg\{ 1.86 \frac{h_R - h_o}{h_S - h_R} \Bigg\} \\ E_{w\cdot cor} &= E_w \Bigg\{ 1.86 \frac{h_R - h_o}{h_S - h_R} \Bigg\} \end{split}$$

ويوضح شكل (38-6) مخطط بياتى لتقدير الفقد النسبى فى الطاقة الناتج عن عدم احكام مجرى الرجوع فى تطبيقات التدفئة بدلالة: نسبة التهوية (VR) - نسبة التسرب (1) ثالثًا: استخدام مراوح عالية الكفاءة فى نظام تكييف الهواء

بالرجوع إلى شكل (1-6) نجد أن نظام تكييف الهواء يحتوى على :

"مروحة الامداد (supply fan) والتى تكون مسئولة عن دفع الهواء المكيف خلال مجرى أو شبكة امداد الهواء إلى الحيز المكيف . وفى حالة عدم وجود مروحة رجوع (return fan) فان مروحة الإمداد تكون مسئولة أيضا عن استكمال دورة الهواء خلال مجرى الرجوع .

"مروحة الرجوع (return fan) والتي تكون مسئولة عن استكمال دورة الهواء خلال مجرى الرجوع.

يمكن أن يركب محرك المروحة إما داخل أو خارج مسار الهواء كما فى شكل (39-6) وتختلف مركبة حمل التبريد (cooling load) المقابلة للقدرة الهوائية تبعا لمكان تركيب محرك المروحة.

في حالة تركيب المحرك خارج مسار الهواء:

نحصل على حمل التبريد المقابل لقدرة المروحة من المعادلة الآتية:

cooling load due to fan power =  $P_a + L_F + L_T$ 


: شيع

(air power kw) (kw) القدرة الهوائية Pa


(power loss in the fan kw) (kw) المدرة في المروحة  $\mathbb{L}_{\mathrm{F}}$ 

LT = فقد القدرة في نقل الحركة


(power loss during transmission kw) (kw)



شكل (36-6) الفقد النسبى في الطاقة الناتج عن عدم إحكام مجرى الرجوع في تطبيقات التبريد





(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل (38-6) الفقد النسبى في الطاقة الناتج عن عدم احكام مجرى الرجوع في تطبيقات التدفئة

## Air passage





شكل (39-6)

(يلاحظ أنه يمكن أن يأخذ جزء أو كل هذا الفقد عند حساب حمل التبريد) في حالة تركيب المحرك داخل مسار الهواء: نحصل على حمل التبريد المقابل لقدرة المروحة تبعا للمعادلة الآتية:

cooling load due to fan power =  $P_i = P_a + L_F + L_T + L_M$ 

: شيع

P: القدرة الابتدائية لمدخل المحرك

(Initial electric power input to the fan motor kw) (kw)

 $L_M$  = فقد القدرة فى المحرك (kw) (kw) = فقد القدرة فى المحرك (kw) = فقد القدرة فى المحرك - وسيلة النقل) وفيما يلى العلاقة بين كفاءة مكونات المجموعة (المروحة - المحرك - وسيلة النقل) والفقد :

$$\begin{split} P_{MO} &= \eta_M P_i & \qquad \qquad L_M = P_i - P_{MO} \\ P_{FI} &= \eta_T P_{MO} & \qquad \qquad L_T = P_{MO} - P_{FI} \\ P_a &= \eta_F P_{FI} & \qquad \qquad L_F = P_{FI} - P_a \\ \end{split} \right\} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \left[ 6 - 9 \right]$$

حيث :

(Electric - motor efficiency) كفاءة المحرك  $\eta_{\rm M}$  (Power - transmisson efficiency) (Fan efficiency) كفاءة نقل القدرة  $\eta_{\rm F}$  (Fan efficiency) (Motor power output kw) (kw)  $= P_{\rm MO}$  (Power input to the fan kw) (kw) (kw)  $= P_{\rm FI}$   $= P_{\rm E}$   $= P_{\rm FI}$   $= P_{\rm E}$   $= P_{\rm E}$  =

ويتم ذلك برفع كفاءة المروحة ، ونلاحظ من المعادلات رقم (9-6) أن :

$$P_i = P_n / \eta_M \eta_T \eta_F \cdots [6-10]$$

أى أنه برفع كفاءة المروحة  $(\eta_F)$  يقل دخل القدرة الكهربائية  $(P_i)$  إلى المحرك ويؤول ذلك إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لادارة المروحة .

لذا يجب عند شراء مراوح تكييف الهواء أن يؤخذ في الاعتبار حسن اختيار المروحة لاداء مهمة معينة ، لأن كفاءة أى مروحة تختلف باختلاف ظروف تشغيلها ، فمثلا يوضح شكل (40-6) خصائص اختيار المروحة لتطبيق معين ، ويفضل اختيار المروحة بحيث تعمل عند نقطة التشغيل المثلى (optimum operating point) أو بالقرب منها حتى نحقق أعلى كفاءة ممكنة .

وفيما يلى حساب الطاقة المفقودة في كل من تشغيل ضاغط التبريد وتشغيل المروحة .

أ - الطاقة المفقودة في تشغيل ضاغط التبريد

تعرف القدرة المثالية (optimum power) ، (أو القدرة الهوائية Air power) بأنها القدرة اللازمة لادارة المروحة في الحالة المثالية التي لا يتواجد فيها أسباب فقد القدرة . أو هي القدرة المودعة في تيار الهواء واللازمة لتحريكه ، ونحصل عليها من المعادلة الآتية

$$P_a = \dot{\nabla}\Delta P \cdots [6-11]$$

ديث :


(pressure drop Pa.) Pa.

 $\Delta P = A$  هبوط الضغط بوحدات باسكال

₩ = معدل السريان الحجمى لتصرف الهواء

(Volumetric flow rate in supply duct m³/s)

فى حالة انخفاض كفاءة (Deficiency) المروحة يتحمل نظام التبريد حمل اضافى يحسب من المعادلة الآتية :



(ادارة طلب الطاقة -١)

$$Q_{ad} = P_a \! \left( \frac{1}{\eta_F} \! - \! 1 \right) \cdots \cdots \left[ 6 \! - \! 12 \right]$$

بالتعويض من المعادلة (11-6) نحصل على

$$Q_{ad}=\dot{V}\,\Delta P\left(rac{1}{\eta_F}-1
ight)\cdots\cdots \left[6-13
ight]$$
 : فنحصل على الفقد السنوى في الطاقة ( $E_W$ ) من المعادلة الآتية

$$\begin{split} \mathbf{E}_{w} &= Q_{ad} \frac{N}{COP} \\ &= \dot{\mathbf{V}} \Delta P \left( \frac{1}{\eta_{F}} - 1 \right) \frac{N}{COP} \quad \cdots \quad \left[ 6 - 14 \right] \end{split}$$

ونلاحظ أن المعادلتين (13-6) ، (14-6) بدلالة معدل تصرف هواء الإمداد  $(rac{\dot{\Psi}}{V})$  والذي يمكن الحصول عليه من المعادلة الآتية :

$$\dot{\mathbf{V}} = \frac{\mathbf{Q_s}}{\rho \, \mathbf{C} \, (\mathbf{t_p} - \mathbf{t_s})} \quad \cdots \quad [6-15]$$

: شيع

(Space sensible load ,kw) (kw) المحسوس للحيز المكيف 
$$Q_s$$
 (Density of air ,kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) (Specific heat of air ,KJ/kg.k) (KJ/kg.k) (Specific heat of air ,KJ/kg.k) (KJ/kg.k) =  $C$  (Room, or inside, temperature, k) (k) احرجة الحرارة الداخلية  $t_R$  (Supply - air temperature, k) (k) المعادلة (6-15) باستخدام المعادلة (6-15) نحصل على

$$E_{w} = Q_{s} \frac{\Delta P}{\rho C (t_{R} - t_{s})} \left( \frac{1}{\eta_{F}} - 1 \right) \frac{N}{COP} \cdots [6-16]$$

وكبديل لاستخدام المعادلات السابقة ، يمكن استخدام المخطط البياني الموضح بشكل (6-41) والذي نحصل منه على كل من الفقد السنوى في الطاقة المستهلكة لتشغيل نظام التبريد وحمل التبريد الكلي وذلك بدلالة كل من :  $\eta_F$  &  $\Lambda P$  &  $\Psi$   $\Lambda P$   $\Psi$   $\Psi$   $\Lambda P$  المنوى بينما يستخدم المخطط البياني الموضح بشكل (6-42) للحصول على كل من الفقد السنوى في الطاقة المستهلكة لتشغيل الضاغط وحمل التبريد الاضافي بدلالة كل من :

 $Q_s \& \Delta P \& (t_R - t_s) \& \eta_F$ 

مثال

نظام تبريد بياناته كالآتى:

 $\dot{\mathbf{V}} = 15 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ 

 $\Delta P = 1000 Pa$ 

 $\eta_F = 45\%$ 

N = 5000 h/year

احسب الفقد في الطاقة المستهلكة لادارة الضاغط؟ ثم احسب الوفر السنوى في الطاقة الناتجة من استبدال المروحة بأخرى ذات كفاءة % 80

الحل

 $\eta_F = 45\%$  عند N & AP &  $\dot{\Psi}$  باستخدام المتغیرات با AP &  $\dot{\Psi}$ 

ومن المنحنيات بشكل (41-6) نحصل على:

 $E_w = 23000 \text{ kwh}$ 


وعند %  $\eta_F = 80$  نحصل على :

 $E_w = 5500$  kwh


وعلى ذلك نحصل على وفر سنوى في الطاقة يساوى

 $E_{sav} = 23000 - 5500 = 17500$  kwh

(ادارة طلب الطاقة -١)



(ادارة طلب الطاقة -١)



شكل (42-6) للحصول على كل من الفقد السنوى في الطاقة المستهلكة لتشغيل الضاغط وحمل التبريد الإضافي

(ادارة طلب الطاقة - ١)

ب - فقد الطاقة في تشغيل المروحة

كما ذكر سابقا ، يؤدى اتخفاض كفاءة المروحة إلى زيادة قدرة مدخل المحرك الكهربى اللازمة لادارة المروحة . وتحسب القدرة الاضافية اللازمة تبعا للمعادلة الآتية :

$$\begin{split} P_{ad} &= \frac{P_a}{\eta_M \eta_T} \left( \frac{1}{\eta_F} - 1 \right) \cdot \cdots \cdot \left[ 6 - 17 \right] \\ &= \frac{\dot{\Psi} \Delta P}{\eta_M \eta_T} \left( \frac{1}{\eta_F} - 1 \right) \cdot \cdots \cdot \left[ 6 - 18 \right] \end{split}$$

وتكون معادلة الفقد السنوى في الطاقة كالأتي:


$$\begin{split} E_{w} &= P_{ad} N \\ &= \frac{\dot{\Psi} \Delta P}{\eta_{M} \eta_{T}} \left( \frac{1}{\eta_{F}} - 1 \right) N \cdots \left[ 6 - 19 \right] \end{split}$$

بالتعويض فى المعادلتين(19-6) ، (18-6) من المعادلة (15-6) نحصل على القدرة الاضافية والفقد السنوى بدلالة حمل التبريد للمكان المكيف ، وتصبح المعادلتين كالآتى :

$$P_{ad} = \frac{Q_S}{\eta_M \eta_T} \frac{\Delta P}{\rho \ C(t_R - t_S)} \left(\frac{1}{\eta_F} - 1\right) \cdots \left[6 - 20\right]$$

$$\mathbf{E}_{w} = \frac{\mathbf{Q}_{s}}{\eta_{M}\eta_{T}} \frac{\Delta P}{\rho C(t_{R} - t_{s})} \left(\frac{1}{\eta_{F}} - 1\right) N \cdots \left[6 - 21\right]$$

وكبديل عن استخدام المعادلات السابقة ، يمكن استخدام المخطط البياتي الموضح بشكل (6-43) للحصول على القدرة الاضافية والفقد السنوى في الطاقعة بدلالعة كل من :  $N \& \Delta P \& \dot{\forall} \& \eta_{\rm F}$ 



(ادارة طلب الطاقة -١)

بينما باستخدام المخطط البياتي الموضح بشكل (44-6) نحصل على القدرة الاضافية  $Q_{_{\rm S}}$  &  $\Delta P$  &  $(t_{_{\rm R}}-t_{_{\rm S}})$  &  $\eta_{_{\rm F}}$  : والفقد انسنوى في الطاقة بدلالة كل من وقد تم اعداد هذان المخططان على أساس القيمة الثابتة  $\eta_{M}\eta_{T}=0.8$  وفي حالة الحيود عن هذه القيمة يجب ضبط القيمة المقروءة لكل من القدرة الاضافية والفقد في الطاقة بضريها في معامل التصحيح والذي يساوى

عامل التصحيح = 
$$\frac{0.8}{\eta_{M}}$$
 ......[6-22]

مثال

نظام تكييف هواء بياتاته كالأثي:

 $Q_s = 40 \text{ ton}$  $t_{R}-t_{S}=10^{\circ}C$  $\Delta P = 1250 Pa$ 

 $\eta_v = 50 \%$ 

N = 8000 h/year

احسب الفقد في الطاقة المستهلكة لادارة المروحة .

الحل


من شكل (44-6) نحصل على :

 $E_{\rm w} = 145000 \text{ kwh}$ 

رابعا: اختيار فتحات إمداد ورجوع الهواء

يتم الاتصال بين نظام توزيع الهواء والمكان أو الأماكن المكيفة عن طريق فتحات الامداد (supply outlet) وفتحات الرجوع (Return outlet) ، كما هـو واضح في شكل (6-1) وعند الانشاء يتم اختيار عدد الفتحات وسعتها ونوعها وأماكن تركيبها بما يحقق أفضل توزيع للهواء داخل الحيز أو المكان المكيف.

في هذا الجزء سنتعرض لهذه الفتحات كأحد مصادر الفقد في الطاقة .



شكل (44-6) القدرة الاضافية والفقد السنوى في الطاقة

(ادارة طلب الطاقة -١)

فمن المعروف أن هذه الفتحات تسبب هبوط فى ضغط الهواء المار خلالها ، والذى يؤدى الى فقد جزء من قدرة المدخل اللازم لادارة المراوح يستهلك التغلب على مقاومة هذه الفتحات .

ويعرف حمل فتحات الامداد والرجوع بأنه تصرف الهواء المطلوب امراره خلال الفتحات . وتحدد خصائص الفتحات بالآتى :

الحمل - مساحة الوجه - سرعة خروج الهواء .....

ومن المعروف أنه كلما كانت نظم التكييف ذات سعات كبيرة كلما بلغ تصرف الهواء قيما كبيرة وبالتالى يمكن بالاختيار الأمثل لفتحات الامداد والرجوع الحصول على وفر سنوى في الطاقة ملموس .

يتم حساب التخفيض في قدرة المدخل اللازمة لادارة المروحة تبعا للمعادلة الآتية :

$$P_{sav} = \dot{\Psi} \Delta P_{red} / \eta_M \eta_T \eta_F \cdots [6-23]$$

ويكون الوفر السنوى في الطاقة الكهربائية تبعا للمعادلة:

 $\mathbf{E}_{\text{sav}} = \mathbf{P}_{\text{sav}} \cdot \mathbf{N}$ 

$$=\dot{\vec{\mathbf{V}}}\;\Delta P_{red}N\;/\;\eta_M\;\eta_T\;\eta_F\;\;\cdots\cdots \left[6\text{--}24\right]$$

كذلك يمكن استخدام المخطط البياتي الموضح بشكل (6-45) للحصول على التخفيض في القدرة الكهربائية ، وأيضا الوفسر السنوى في الطاقة بدلالة كل من :  $\Delta P_{red} \& N \& \eta_F \& \frac{\Psi}{V}$  ، وعلى أساس أن  $E_{sav} \& P_{sav}$  ، وعند الحيود عن هذه القيمة يجب ضبط القيمة المقرؤة لكل من  $E_{sav} \& P_{sav}$  بضربها في معامل التصحيح والذي يساوى :

معامل التصحيح 
$$=rac{0.8}{\eta_{_{
m M}}\eta_{_{
m T}}}$$

مثال

نظام تكييف بياتاته كالآثى:

 $\dot{\mathbf{v}} = 60 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ 

 $\eta_F = 50 \%$ 


N = 8000 h/year

اذا أمكن تقليل فقد الضغط في فتحات الامداد بمقدار Pa ، قما هو الوفر السنوى الممكن تخفيضه في الطاقة المستهلكة لادارة المروحة ؟

المل

باستخدام البيانات السابقة ومن شكل (45-6) نحصل على

 $E_{sav} = 62000 \text{ kwh}$ 



(ادارة طلب الطاقة -١)

## REFERENCES

1 - Demand Side Management

**Energy Conservation and Environment Project** 

(ECEP)

**ECEP** is Sponsored by USAID

July 1994

2 - Steam Efficiency Improvement

**Boilor Efficiency Institute** 

By: David Dyer, Glennon Maples, Timothy Maxwell

Auburn, Alabama 1981

3 - Energy Management

Hand book

By: Wayne C. Turner

School of Industrial Engineering and Management

Oklahoma State University

4 - Demand - Side Management

Concepts and Methods

**Second Edition** 

By: Clark W. Gellings John H. Chamberlin

5 - Boiler Plant and Distribtion System

**Optimization Manual** 

By . Harry R . Taplin Jr. pE . C.E.M

6 - Industrial Furnaces

Energy Conservation and efficiency project (ECEP) 1992

7 - Strategic Planning of Energy and Environment

F. William Payne

Vol. 12 No. 2 1992



- 8 Energy Engineering Anna Fay Williams Vol. 89 No. 2 1992
- 9 Energy Engineering Anna Fay Williams Vol. 89 No. 5 1992
- 10 Energy Engineering Randall Scott Sumpter Vol. 90 No. 1
- 11 Energy Engineering Randall Scott Sumpter Vol. 90 No. 2
- 12 Standard Handbook For Mechanical Engineers
  Theodore Baumeister
  Seven Edition
  TOKYO

١٣ - البخار مبادئ - تطبيقات

د.م رمضان أحمد محمود

كلية الهندسة / جامعة الاسكندرية

١٤ - كفاءة استخدام الطاقة في نظم البخار

مشروع ترشيد الطاقة وحماية البيئة - ١٩٩٥

١٥ - محاضرات الأستاذ الدكتور / سامى الشربييي

كلية الهندسة / جامعة الاسكندرية

١٦ - تكنولوجيا المعادن

أ- ماليشيف ج - نيكولاييف ء - شوقالوف

١٧ - ترشيد الطاقة في نظم نقل وتوزيع الهواء

فى تطبيقات تكيف الهواء

أستاذ دكتور / محمد فوزى الرفاعي

كلية الهندسة - جامعة القاهرة

مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي

١٨ - تحسين كفاءة الاحتراق

مشروع ترشيد الطاقة وحماية البيئة - ١٩٩٥

## الفهرس رقم الصفحة الموضوع الباب الأول إدارة طلب الطاقة ١-١ تاريخ إدارة طلب الطاقة ١-٢ تعريفات إدارة طلب الطاقة ١-٣ الوقود في العالم الباب الثاني طلب الطاقة للمستهلك 14 ١-٢ الطلب الكهربي 14 14 الطلب ۱۳ متوسط الطلب أقصى طلب 14 عامل الطلب 19 عامل الحمل 4 . 77 عامل التوافق 44 عامل التباين 7 8 عامل الوحدة الصناعية 40 تتوع الحمل عامل المشاركة 40 عامل التشغيل 77 عامل الإنتفاع 77 معامل القدرة 44 ٢-٢ منحنيات الحمل 44

(ادارة طلب الطاقة -١)

4 V

47

خصائص الحمل

تغييرات الحمل

		*	
		•	
		X	
	•		

	ite in	

1.5
v f

784

	# · · ·	
	÷	

79	أمثلة لمنحنيات أحمال نموذجية لبعض الصناعات	
04	ادارة الحمل	4-4
6 F	تغيير شكل الحمل	
0 h	قطع ذروة الطلب	
0 £	ملء الجزء المنفرج	
0 \$	تغيير الأحمال	
00	الترشيد	
00	بناء الأحمال	
00	التشكيل المرن للأحمال	
70	أهداف ادارة الحمل	
٥٧	المعدات التى يمكن التحكم فيها	
	الباب الثالث	
7 7	نظم البخار والمتكاثف	
44	البذار	1-4
٧٣	جداول البخار	
117	تحديد قطر مواسير البخار	
1 7 £	المواد العازلة	£-4
1 7 1	مصايد البخار	0-4
101	البذار الومضى	7-4
100	المفقودات في نظم البخار	٧-٣
1 V 9	أمثلة لعمليات تستهلك البخار	۸-۳
۱۸۷	الوفر في البخار والوقود	9-4
	الباب الرابع	
194	الغلايات ونظم الاحتراق	
194	الغلايات	1 - 6
198	الغلاية ذات أنابيب اللهب	1 - 6
1 1 6	المحلية داك النابيب الشهلب	

(ادارة طلب الطاقة -١)

198	الغلاية ذات أنابيب المياه
190	الغلايات الكهربائية
190	الغلايات متعددة الوقود
199	٤ – ٧ الوقود
199	الوقود الغازى
199	الوقود السائل
4.0	٤-٣ عملية احتراق الوقود
7.7	الهواء الزائد
411	احتراق الوقود الساتل
717	القيمة الحرارية العليا والدنيا
44.	حساب مققودات العادم
442	حساب كفاءة الاحتراق
4 4 4	جداول كفاءة الاحتراق
444	جداول مفقودات العادم
404	الكفاءة الحرارية للغلاية
4 A \$	٤-٤ معدات احتراق الوقود
440	ولاعة الغاز
AAV	ولاعة التذرية بالهواء أو البخار
447	ولاعات التذرية الميكانيكية
4 / 4	الولاعات المشتركة للوقود الغازى أو السائل أو القحم المسحوق
4 1 2	٤-٥ استعادة الحرارة المتبددة في الغلايات
3 A Y	استعادة الطاقة من غازات العادم
441	استعادة الطاقة من ضغط البخار الزائد
197	استعادة الطاقة من التقوير
790	الاشعاع والحمل من غلاف الغلاية
	الباب الخامس
444	الأفران
4 9 A	٥-١ أنواع الأفران
	(ادارة طلب الطاقة - ١)

498	الفرن العالى	
4.4	فرن الحث الكهربي	
p · p	أفران القوس الكهربى	
4.9	أقران المقاوم	
۳.٧	القماتن	
۳.٧	عملية الاحتراق بالأفران	9-8
411	كفاءة الإحتراق	۳-0
*17	تحسين التشغيل والصيانة وأجهزة القياس والتحكم	1-0
444	كفاءة الأفران	0-0
	الباب السادس	
In In In	نظام تكييف الهواء	
4 4 A	مكيف الهواء	
117	مجارى الهواء	
4 8 4	وسائل تقليل الفقد في الطاقة في نظم نقل وتوزيع الهواء	
401	انعزل الحرارى لمجارى الهواء لتقليل الفقد في الطاقة	
411	حساب الوفر في استهلاك الطاقة الناتج عن العزل	
	الحرارى لمجرى الرجوع	
* 7 *	احكام مجارى الهواء لتقليل التسرب	
<b>FV</b> 7	حساب الفقد النسبى في الطاقة نتيجة تسرب الهواء في المجارى	
۳۸٥	استخدام مراوح عالية الكفاءة في نظام تكييف الهواء	
444	اختيار فتحات امداد ورجوع الهواء	

## للمؤلفة:

- ١ الكثفات وتحسين معامل القدرة.
- ٧ المحولات الكهربائية الجزء الأول.
- ٣ المحولات الكهربائية الجزء الثاني.
- ٤ الوقاية في الشبكات الكهريائية الجزء الأول.
  - ٥ التوافقيات في الشبكات الكهربائية.
    - ٦ جودة التغذية الكهريانية.
      - ٧ الإضاءة وتوفير الطاقة.
- ٨ الوقاية في الشبكات الكهربائية الجزء الثاني.
  - ٩ إدارة طلب الطاقة الجزء الأول.
  - ١٠- البيئة وغازات الاحتباس الحراري.
    - ١١- إدارة طلب الطاقة الجزء الثاني.
  - ١٢- اضطرابات جودة التغذية الكهربائية.

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة

قم الايداع بدار الكتب المصرية ١٣٩١١ / ٩٧

مار الجامعيين نطباعة الأوفست ٣٧ شارع السلطان عبد العزيز - الأزاريطة ت ١٠٠٢٠٠٤